

日产猪革14張 制革厂设计

轻工业部科学研究院皮革研究所设计

轻工业出版社

TS 58
2228

日产猪革14張制革厂設計

輕工業部科學研究院皮革研究所設計

輕工業出版社

1959年，北京

733
18-3

內容介紹

本書內容包括以烟燭為主、船燭為主、鉛燭為主及蠟燭為主四种制革方法的日产猪革14張制革厂的设计，是輕工業部科学研究院皮革研究所为适应人民公社就地取材，多快好省地办制革厂的需要而设计的，在猪鞋面革及猪鞋底革具体操作方面共介绍了十五种鞣制方法，建厂时可以根据具体情况，选择采用。书中对主要设备、供水、排水、供热和照明，厂房建筑与车间佈置，劳动组织技术經濟指标，以及廢料处理等问题，均有所规划，适合于各级工业部門和人民公社建設小型制革厂时参考。

日产猪革14張制革厂設計 輕工業部科学研究院皮革研究所設計

輕工業出版社出版

北京市廣安門內白广路

北京市書刊出版業營業登記證字第399号

北京印制一厂印刷

新华书店發行

787×1074公厘 173g·5b 32印張 110,000字

1959年4月第1版

1959年9月北京第1次印刷

印数：1-300 定价：(1)0.74元

统一书号：13042.087

目 录

設計總說明

以烟鞣制革为主的設計

I.	生产品种、規模及原料皮的規 格	5
II.	生产程序	6
III.	操作規程	7
一、烟植結合鞣猪鞋底革	7	
二、烟植結合鞣猪鞋面革	20	
三、烟鉻結合鞣猪鞋面革	27	
四、其他技术操作說明	38	
IV.	主要生产設備工具一覽表	45
V.	供水、排水、供热与照明	46
VI.	厂房建筑与車間 布置	47
VII.	劳动組織与劳动生产率	47
VIII.	技术經濟 指标	48
IX.	廢料处理 問題	49

以鉻鞣制革为主的設計

I.	生产品种、規模及原料規 格	49
II.	生产程序	50
III.	操作規程	50
一、鉻植鞣猪底革	50	
二、鉻鉻鞣猪底革	61	
三、鉻鉻鞣猪面革	64	
四、鉻植鞣猪面革	73	

T558
2228

日产猪革14張制革厂設計

輕工業部科學研究院皮革研究所設計

輕工業出版社

1959年，北京

目 录

設計總說明

以烟鞣制革为主的設計

I.	生产品种、規模及原料皮的規 格	5
II.	生产程序	6
III.	操作規程	7
一、烟植結合鞣猪鞋底革	7	
二、烟植結合鞣猪鞋面革	20	
三、烟鉻結合鞣猪鞋面革	27	
四、其他技术操作說明	38	
IV.	主要生产設備工具一覽表	45
V.	供水、排水、供热与照明	46
VI.	厂房建筑与車間 布置	47
VII.	劳动組織与劳动生产率	47
VIII.	技术經濟 指标	48
IX.	廢料处理 問題	49

以鉻鞣制革为主的設計

I.	生产品种、規模及原料規 格	49
II.	生产程序	50
III.	操作規程	50
一、鉻植鞣猪底革	50	
二、鉻鉻鞣猪底革	61	
三、鉻鉻鞣猪面革	64	
四、鉻植鞣猪面革	73	

五、其他技术操作說明	80
六、安全生产应注意事項	81
III. 主要生产設備工具裝	81
IV. 供水、排水、供热与照明	83
V. 厂房建筑与車間佈置	83
VI. 劳动組織与劳动生产率	83
VII. 綜合技术經濟指标	84
VIII. 廢料处理問題	85

以鉻鞣制革为主的設計

I. 生产品种、規模及原料皮的規格	85
II. 生产程序	85
III. 操作規程	86
一、鉻鞣猪底革	86
二、鉻鞣猪正面革	94
三、鉻植鞣猪底革	104
四、鉻植鞣猪正面革	109
五、其他技术操作說明	114
IV. 設备工具一覽表	115
V. 供水、排水、供热与照明	116
VI. 厂房建筑与車間布置	116
VII. 劳动組織与劳动生产率	117
VIII. 綜合技术經濟指标	117
VIII. 廢料处理問題	118

以槽鞣制革为主的設計

I. 生产品种、产量及原料皮規格	118
II. 生产程序	119

III. 操作規程	119
一、植鞣豬底革	119
二、植鞣豬正面革	130
三、硫植結合鞣豬底革	138
四、硫植結合鞣豬正面革	142
五、其他技术操作說明	144
IV. 設備工具一覽表及設備工具投資估算	156
V. 供水、排水、供热与照明	158
VI. 劳动組織与劳动生产率	159
VII. 車間建筑与布置	159
VIII. 技术經濟指标	160
IX. 廢料处理問題	161
附录：猪皮膠制造法	161
附圖：	
I. 日产 15 公斤橡椀純鞣質浸提設備圖	164
II. 日产 15 公斤橡椀純鞣質蒸發設備圖	165
III. 煙液吸收塔示意圖	166

設計總說明

为了适应人民公社多快好省地發展制革工业的需要，使制革工业能够随着工农業的大躍进在全国遍地开花，我所根据不同的生产方法，设计了四种日产猪革14張的小型制革厂，其中有烟鞣为主、鋁鞣为主、銻鞣为主及植鞣为主各一种。又因各地原材料供应情况不同，在猪鞋面革及猪鞋底革的具体操作方面共介绍了十五种方法，供各地建厂时选用。在生产設备方面，以缸为主，采用烟道保溫方式进行生产，但由于各地情况不同，人民公社建厂时还需根据当地情况加以适当的修改，使其更切合实际。最后應該說明本設計中的三种烟鞣方法和兩种鋁植結合鞣方法还不够完善，仅供各地建厂时参考。

以烟鞣制革为主的設計

I. 生产品种、規模及原料皮的規格

一、生产品种及規模

产品种类	單位	日产量	年产量	备注
烟植結合鞣猪底革	公斤/張	24/7	7350/2140	以原料皮为7公斤 鮮皮計算
烟 植結合鞣猪鞋面革	平方公尺/ 張	5.95/7	1820/2140	以原料皮为5公斤 鮮皮計算
或烟銻結合鞣猪鞋面革	平方公尺/ 張	(6.3)/ (7)	(1930)/ (2140)	以原料皮为5公斤 鮮皮計算

二、原料皮的规格

产品种类	原料皮名称	单 位	重 量	备 注
烟植结合鞣猪鞋底革	鲜 皮	公斤/张	7	
	熟 鲜 皮	公斤/张	5~6.5	
烟植结合鞣猪鞋面革	鲜 皮	公斤/张	3~6	
	熟 鲜 皮	公斤/张	2~4.5	

II. 生产程序

以下提出基本生产工艺程序，另附操作规程。生产时可根据当地情况酌加修改。

一、烟植结合鞣猪鞋底革

(猪鲜皮) 水洗→刨脂→打批号→称重→塗灰
 (猪盐鲜皮) 浸水水洗→刨脂→脱毛→浸灰→刮皮→浸灰→推挤→称重→水洗→脱灰→水洗→烟鞣→静置→水洗→植鞣→静置→退条→刷洗→挤水→挂晾→称重→塗油→第一次推平→晾干，推平→压光→称重→检验→交库

二、烟植结合鞣猪鞋面革

.....(以上同底革)→脱灰酵柔→水洗→推挤→烟鞣→静置→水洗→植鞣→静置→刷洗→漂白→挤水→称重→刷色→塗油→第一次推平→晾干，推平→推光→柔软→量尺→检验→交库

三、烟鎔結合鞣豬鞋面革

.....(以上同烟植結合鞣豬鞋面革) 烟鎔→靜置→水洗→鎔鞣→靜置→称重→中和→挤水→刷色→加油→推平掛晾→回潮→鏟軟→釘板干燥→修邊，淨面→刷漿→刷固定劑→鏟軟，推光→量尺→分級→交庫

III. 操作規程

一、烟槽結合鞣豬鞋底革

(一)準備工程

原料皮

以鮮皮及鹽鮮皮為主，每批原料皮在投入生產前稱重，鮮皮每張重約 7 公斤，鹽鮮皮每張重約 5~6.5 公斤

設備工具 磅秤 一台 規格 称量 100 公斤
或市秤 一台

1. 浸水

(1) 設備工具 瓦缸 2 只
溫度計 1 只 (100°C)

(2) 技術規定

水溫：18~20°C

時間：鹽鮮皮 24~36 小時

水量：2~3 倍 (按原料皮重計)

(3) 操作方法

① 鹽鮮皮放入缸內浸泡 24 小時後，另換清水再泡 12 小時，使鹽鮮皮回复鮮皮狀態，然後取出換水，在缸內擺洗 2~3 次，洗淨鹽份。

② 鮮皮不浸水，可在缸內 摆洗 2~3 次，洗淨血糞泥砂等污物。

③ 鮮皮到厂以后应即投入生产，夏天存放不能超过半日。如每天进厂的鮮皮量大不能完全投入生产，須經處理成鹽鮮皮后才能存放。(鹽鮮皮的處理見后面“其他技术操作說明”)

2. 刨脂

(1) 設备工具

磨 石	2 塊
刨皮板	2 套 (附擋板及支架)
刨 刀	2 把
水 桶	1 只

(2) 操作方法

人工在刨皮板上將湿皮肉面油脂刨净，但不得刨伤。

3. 打批号，称重

(1) 設备工具 磅秤：与上共用

刀或小錘

(2) 操作方法

刨脂后用刀或小錘在皮上刻記批号，然后称重，作为湿皮重量。

4. 鑄灰、脫毛

(1) 設备工具

扫帚	2 把	硫化碱溶化桶	1 只
灰漿制备缸	1 只	脫毛鏟	1 把
化灰缸	3 只	波美表	1 只

(2) 技术規定

材料用量 石 灰 8~10 % (按湿皮重計)

硫化碱 1.6~2.5% (按湿皮重計)

溫度 $16\sim22^{\circ}\text{C}$ (冬天低于 10°C 时延長時間或室內用火爐加溫，夏天高于 25°C 時，縮短塗灰堆置時間)

堆置時間 12~16 小時

灰漿濃度 29~31°波美 (或比重 $1.25\sim1.27$)

(3) 操作方法

① 塗灰脫毛劑的制備見后面“其他技術操作說明”。

② 將皮平鋪于地上，肉面向上堆放，用杓將灰漿倒在皮子肉面上，然後用扫帚抹勻，全張皮均須塗到。在皮的臀部及頸肩部位要多塗灰漿，腹淺部少塗。塗刷完畢，將皮對摺，肉面向里，毛面向外，堆至另一處。堆完後用濕麻袋蓋嚴靜置過夜。

③ 第二天用手檢查全張各部位的毛根松動易脫落時，即將皮平鋪在地面上，毛面朝上，用鏟將全張皮的大毛脫盡，注意不得將皮碰傷 (也可以在木案上用鈍剪刀推毛)

④ 塗灰漿操作，也可以採用在木箱內放灰漿，將皮肉面向下放於箱中，肉面蘸滿灰漿後將皮由背脊縫對摺，進行堆放。

5. 浸灰

(1) 設備工具： 大瓦缸 6 只

木 耙 1 个

化灰缸 (與脫毛共用)

(2) 技術規定：

材料用量 石灰平均用量 14% (按鮮皮重計)

(每張皮平均以 1 公斤石灰計)

時間 6 天

溫度 $16\sim22^{\circ}\text{C}$

(溫度在 10°C 以下時，延長浸灰時間或用火爐保溫，夏

天溫度在 25°C 以上時，縮短浸灰時間1天)

水量 3倍以上

(3) 操作方法

① 浸灰採用6缸轉換的方法，缸內灰液的新舊程度以新₂、新₁、中₂、中₁、老₂、老₁等來分別。脫毛後的濕皮，先進老₁灰缸中浸灰，以後每天依次經過老₂、中₁……新₂等灰缸，皮經過新₂灰缸浸灰後即告完成。

② 全部用消解的新石灰配制的灰液缸為新₂灰缸，此缸經過三批皮後即變為新₁灰缸，又經過三批皮後，變為中₂灰缸，依次轉換，直至變成老₁灰缸為止。

③ 灰缸內石灰加入量如下表：

(以每缸容皮7張所加入的石灰量計)

單位：公斤

缸 號 數	老 ₁	老 ₂	中 ₁	中 ₂	新 ₁	新 ₂	共 計
第一 批		1	1	2	2	4.5	10.5
第二 批	0.5	0.5	1	1	1	1	5.0
第三 批	0.5	0.5	1	1	1	1	5.0
合 計	1.0	2.0	3	4	4	6.5	20.5

註：表中所列生石灰1公斤相當於消解後的石灰2.5公斤

(4) 具體操作方法如下

i) 老₁灰缸經過三批皮的浸灰後，用人工將灰液排出扔掉，同時掏出缸內的廢灰渣(廢灰渣可利用一部份滲入脫毛灰漿中)。用水把缸洗淨然後在此缸內加入上表所列第一批新₂缸的石灰4.5公斤(相當於消解後的石灰11.25公斤)加水配成灰液，同時將已浸過新₁灰缸的皮轉入此缸中。第2天取出此批皮，在缸內加入上表所列第二批新₂缸的石灰1

公斤(相当于溶解后的石灰 2.5 公斤)又从新₁灰缸将皮移入此缸中。第三天这批皮出缸后，再加入上表所列第三批新₂缸的石灰量，皮又从新₁缸移至此缸，到此批皮出缸后，此新₂缸已通过三批皮的浸灰转变为新₁缸了。石灰加入量即为第一批新₁缸。以后再依次变为第二批新₁缸，依此下去，直至变成第三批老₁缸后，排棄灰液及廢灰渣，从新配成新₂次缸。

ii) 每批皮在每缸内浸灰一天后即行轉缸。

iii) 皮子在經過老₁、老₂缸(即浸灰 2 天)浸灰后，取出刨皮，然后放入中₁缸内，依次向前轉缸浸灰，至經過新₂缸浸灰后出皮。

iv) 各缸在轉皮时，都須依該缸內灰液新老程度及皮在該缸內經過的皮子批数按上表所列石灰重量参照 i) 条方法加入石灰。

v) 各缸在加灰后用木耙攪动缸内灰液，每天每缸内的灰液用人工攪动 4~5 次。

⑤ 石灰須先溶解化成灰漿，淨置三天后才能使用。溶解石灰加水稀釋后，須經過濾(用竹籠或有孔鐵桶)或用桶掏取灰液倒入灰缸中，不溶解的灰渣不可放入灰缸内使用。(石灰溶解方法見后面“其他技术操作說明”)

6. 刨皮

(1) 設备工具 与刨脂合用

(2) 操作方法

皮子在浸灰兩天后取出人工刨皮，厚度要求在 4 公厘左右，要求刨匀，并不得將皮刨伤。

7. 浸灰 刨皮后将皮投入中₂灰缸，繼續浸灰。

8. 推挤

(1) 設备工具 推挤板 (与刨皮共用)

石板刀 1 把 (或細致瓦片一塊)
水 桶 (与刨皮共用)

(2) 操作方法：人工用石板刀在平板上推擠，將小毛、油脂、皂化物等擠淨，但不得損傷皮的粒面。

9. 称重 称得的重量作为裸皮重。

(二) 脱制工程

10. 脱灰

(1) 設備工具 瓦缸 一只，瓦盆 一只。

(2) 技術規定

材料用量 (按裸皮重計)

第一法 硫 酸 0.1~0.2%

第二法 硫酸銨 1.2~1.5%

水量 1.5~2.0 倍

溫度 35~37°C

時間 第一法：1~2 小時

第二法：1~1.5 小時

(3) 操作方法

① 脱灰前先將灰皮放入皮重 2~3 倍的溫水中攪動水洗約 15~20 分鐘。

② 第一法

將規定溫度和數量的熱水注入缸內，然後將預先用 10 倍水稀釋的硫酸溶液傾入缸內，攪動均勻後投皮入缸。達到規定期間以前用酚酞試劑檢查，脫去一半灰後即可。（稀釋硫酸時，將硫酸倒入水中，不可將水倒入硫酸中，以保安全）。

③ 第二法

同第一法。僅硫酸銨溶液不必事先用水溶化，可直接投入缸內溶解，再行投皮。

水洗：脫灰後棄去廢液，在原缸內注入25~35°C溫水洗滌約20分鐘。

11. 烟鞣

(1) 設備工具 缸 2只(用烟道加溫或其他方法保溫)
鍋 一口；吸收塔 一套(與面革共用)

(2) 技術規定

材料用量

芒硝(硫酸鈉)或食鹽 10% (按裸皮重計)

烟液濃度 10~12° 巴克

水 量 2~2.5倍

溫 度 30~35°C

時 間 20~24小時

酸 碱 值 3~4

(3) 操作方法

① 烟液切不可與鐵器接觸，烟鞣液的制備詳見后面“其他技術操作說明”。

② 在烟鞣以前將裸皮重10%的芒硝晶塊，放在熱鍋內，緩緩熔融，將此熔體傾入烟液內攪拌均勻，以下即進行鞣制。(也可以用熱水溶化芒硝，用水量包括在烟鞣用水量中)。

如使用食鹽，可直接投入烟液內攪拌溶化。

③ 將皮投入烟鞣液內，開始時攪拌多次，使烟液與皮子能充分的接觸，烟液溫度應經常保持在35°C左右，不得有時冷時熱的現象。

④ 達到規定時間以前，用刀割切較厚處小皮塊，觀察切口顏色，如切口呈現灰白色時表明烟液已經浸透。

⑤ 烟液酸鹼值應用甲基黃指示劑檢驗顯紅色微黃色時