

合理化建議專輯

第一輯 下冊

4451  
2

華東工業部 上海五金工具聯合會  
上海市科學技術委員會

生產與技術出版社出版

合理化建議集編

第一輯 下冊

編

華東工業部 上海五金工會  
上海市科學技術普及及協會

出 版 :

生 廉 与 著 著 社  
上 海 (〇) 廣 東 路 17 號 304 室

1952年5月發排(勞動)

1952年6月付印(勞動)  
1952年6月初版 上海造0001—5000冊

合1下 · 16K · P58

¥ 4,800

# 前言

中國工人階級三年來在中國共產黨和毛主席的英明領導下，普遍地提高了階級覺悟，樹立了新的勞動態度，發揮了我們勞動人民的智慧和力量，在生產戰線上湧現了許多創造發明、技術改進和合理化建議，為今後的工業建設提供了許多有利的條件。

目前，全國各地廠礦都在「三反」「五反」運動的勝利基礎上，積極地展開了增產節約運動，為堅決貫徹毛主席的偉大號召而奮鬥。誠實地重視和推廣生產上的先進經驗，開展羣衆性的找錯誤和合理化建議運動是增產節約的基本方法。我們為了便於工廠與工廠之間，地區與地區之間能更好地交流各先進經驗，鼓舞職工同志們的積極性和創造性，宣揚我們工人階級的勞動智慧與成就，以提高技術水平，促進國防及經濟建設任務的完成，特編印《合理化建議彙編》。在這第一輯的附子裏，首先收集了上海的一部份國營和公私合營的機械、電機、鋼鐵廠中比較一般性但有一定價值的合理化建議，今後將繼續收集包括華東其他地區公私營廠礦中的合理化建議材料，陸續出版。

本輯內容大致可分下列幾方面：

- (1) 機械加工的各種基本技術問題：如車、刨、鑽、銑、扭（旋）、磨、鉗、沖（銑）、熱處理等；  
(以上各部分列入上冊，以下各部分列入下冊；)
- (2) 鋼鐵的冶、煉、鍛、鍛等；
- (3) 電工器材的製造等；
- (4) 其他。

這些合理化建議主要是各廠礦工人同志，在原有的技術條件下，改進操作方法或工具設備，很顯著地提高了產品的數量和質量。有些建議節約了原材料的使用或降低了廢品率；有的減輕了勞動強度或增加操作上的安全；亦有因新工具的設計而降低了對操作技術的要求，使勞動力得到更好的調配；另一些建議克服了設備缺乏的困難，完成了某些較特殊的工作。

總的說來，這本冊子的材料都有實際價值的，有些建議除了解決當時當地的具體工作外，對於其他類似的工作，亦提供了應用的原理，有一定的啓發性。但必須指出，在這一輯中還缺少了管理制度以及勞動組織等的合理化建議，希望有關各廠能注意總結這方面的經驗，今後逐步地增添介紹。

此外我們還有幾點聲明：

(1)本書各合理化建議的文字說明方面，已照原意略加修飾，如與原意有出入之處，希望有關同志提出更正；  
(2)各廠所用度量衡制度尚未統一，有的用公制有的用英制，現都照原來所用制度刊印；

(3)所有名詞，除保留上海地區習慣用語外，主要根據劉仙洲編《機械名詞》(商務版)，另注括弧內註明，以便其他地區讀者們的參照。

爲了使本書所介紹的操作方法與工具設備等，能夠逐步地發展與提高，並改進我們的編輯工作，希望各地讀者、各廠礦以及企業行政部門積極填寄本書末所附的二種意見表。

•編者• 一九五一年五月

## 廠 磩 意 見 表

單位名稱	主管人及職別
地址	填寫日期 年      月      日
<p>1. 選擇採用的幾項建議：</p> <p>2. 那些建議對我們幫助很大？解決了那些問題？（如生產量提高了多少，嚴格降多少等）</p> <p>3. 對於建議的批評與改進意見：</p> <p>4. 其它意見：</p>	

華東工業部 上海五金工具會

本書刊集了目前上海各廠所實行的一部部分合理化建議，它的出版主要在於交流和推廣先進勞動經驗，使在生產競賽運動中起一定的作用，希望大家重視這項工作，積極展開學習研究和推廣。如有改進或其它意見，請儘量提出來。左面的附表填寫後，寄上海生產與技術轉交。

職業教育志

奇

生 艋 與 技 術 社

上 海 廣 東 路 十 七 號 三〇 四 室

生產與技術轉交

上海廣東路十七號三〇四室

華東工業部  
上海五金工會

零  
整付  
上海郵政管理局  
寄第12號  
登記

# 合理化建議集編第一輯

## 下冊 其他部份

### 1. 治 煉

改進平爐門拱圈砌造方法.....	1
改良空氣上升道之砌法.....	1
用蒸汽噴管格子磚.....	2
改進出鋼帶設計.....	2
用柴灰代替玻璃槽使用之黃砂.....	3
省省煉鋼爐烘出鋼帶用木柴.....	3
將用過之耐火泥繼續使用.....	4
節省對烘模窯門用的火泥.....	4
改良包子鐵壳.....	4
使用木椎頂開盛鋼桶塞柱.....	5
廢鐵渣之利用.....	5
提高鑄鐵產量質量.....	6
不關風放鋼法.....	6
電極頭專用活絡板手.....	7
分析試樣簡易採取法.....	8
鐵中碳素定量用的火淮燃燒船製法.....	8
磷的定量.....	9
硫的定量.....	9

### 2. 軋 鋼

裝置斜坡式管子.....	10
固定誘導機架與改良引導盒設計.....	10
自動卸鋼塊裝.....	11
五分圓竹管條由四吋方鋼鐵一次轧成.....	11
改良燒嘴爐加料方法.....	12
改用碳鐵鋼灰板.....	13
改長軸輶割帶及調範.....	13
調整中鋼機合卸水管道.....	14
漆裝冷却油泵.....	14
不割皮帶修布司.....	15
利用廢物改裝鍛梨木布司.....	16
檀木軸承代銅軸承.....	16
剪刀口改用鋒鋼.....	17
改良拖拉盤元鉤子.....	17
生鋼刀製造方法.....	18
鉤頭拉直器.....	19
改善爐底清鏟渣扒.....	20

### 3. 鑄 造

改良機械材料及工作法	21	解決電話電纜領包後紙質問題	57
滾筒鏟除方法的改進	22	改進捲圓壓印器輪子	38
用石膏製造軸承通風機葉片模型用鋁鑄模	22	增添絞糸機及連線機交叉扭絲	38
改進D S F ( 織布機零件 ) 編織法	23	酒精加溫解凍錫線送火爐精清潔	39
改進織布機草帽繩編織法	24	自製絕緣紙折光	39
菱粉 ( 或山芋粉 ) 作刷漆作用油砂刷漆	25	加快鐵鏈速度	40
柏油砂	26	改進0.16% 包線拔頭法	40
石英粉塗料	27	利用舊剪屑	40
<b>4. 編 纖</b>			
冲壓鉤鐵模	28	使用小氣子改進皮線包裝 1.5m	41
壓織件穿紋工具	29	加倍紙包機紙盤增加產量	41
<b>5. 焊 接</b>			
改進電石氣發生器	30	計算窄壓平治石膏浴比例及改善專用計算尺	42
鋼製行車梁架時，先用點焊接牢，再擴銷孔	31		
<b>6. 電器製造</b>			
校電表游絲用儀器	32	舊快輪接替	43
小型彎板機及電焊工具	32	正梯形快輪改為斜梯形快輪	44
大彎板機	34	改善表面鋼球和瓦層滑潤	45
令克接觸部加工磨擦工具	35	節省電能	45
繞線車	36		
電容器繞製工具	37		
<b>7. 動 力</b>			
舊快輪接替	43		
正梯形快輪改為斜梯形快輪	44		
改善表面鋼球和瓦層滑潤	45		
節省電能	45		
<b>8. 其 他</b>			
電瓶加熱硫酸	46		
木鍛床活動托物架	47		
木工削方孔刀具	48		
腳製蓋圖板	49		
裝箱改用竹片	50		

# 改進平爐門拱圈砌造方法

建議部門：上海鋼鐵公司第一廠冶煉部修爐組


建議人：羅保林

在改進以前，爐門弧度較大，墻腳磚與爐門接連易被磨蝕，以致時常造成圈頂下垂現象。將爐門圓頂弧度減小，墻腳磚與爐門距離加大，經改進後已可避免以前之弊病。


(建議日期：1950年3月)

## 改良空氣上升道之砌造

未改前



改進後




建議部門：上海鋼鐵公司第一廠

建議人：羅保林 范興全

以前空氣上升道之重點是落在空氣渣室拱頂上的，因此拱墻時常被壓下垂，改進後，將空氣上升道自兩邊牆成踏步向上砌造，使其重點落在牆上，因而空氣渣室圈頂無被壓下墜之弊病。

(建議日期：1950年6月)



未改前

改進後

# 用 蒸 汽 噴 淨 格 子 磚

建議部門： 上海鋼鐵公司第一廠

建議人： 席與金 陳 鮑

因為平爐格子房治煉爐數較多後，格子磚上積灰增多影響格子磚轉換速度，因而建議平爐小修時，用蒸汽噴射清除積灰，增快了治煉速度，並可延長爐齡。（建議日期：1950年12月）

## 改進出鋼槽設計



建議部門： 上海鋼鐵公司第一廠冶煉部

建議人： 徐根法

由於方形出鋼槽塗沫時所用之耐火泥較多，同時轉角處由於火泥層較厚，乾燥不易。改進後，

將平爐出鋼槽原有方形改為半圓形，可減少耐火泥用量及縮短出鋼槽乾燥時間。

（建議日期：1951年7月）



# 用 煤 灰 代 替 放 渣 槽 使 用 之 黃 沙

建議部門：上海鋼鐵公司第三廠冶煉部

建議人：姜昭臣

本廠因平爐下部排列關係，不能由料門口直接向下放渣，須用灰槽進爐渣流經一定距離後向下放。放渣槽係用生鐵鑄造，為保護渣槽並使槽內餘渣易於清除起見，故須於每次放渣前用黃沙鑄底，每爐需用黃沙約××公斤。經建議用煤渣灰代替黃沙，全年可省黃沙××噸。所用煤渣灰係煤氣爐爐灰中篩出，由煉鋼工自行拾上應用，又可節省運費。

## 節 省 煉 鋼 爐 烘 出 鋼 槽 用 木 柴

建議部門：上海鋼鐵公司第三廠冶煉部

建議人：張錫福 姜昭臣 張富遠

過去本部烘燒鋼水槽用木柴每爐原為100公斤，經建議更改烘燒方法後，每爐只需用30公斤每次可節省70公斤。茲將建議烘燒方法列後：

1. 鋼水槽糊泥不可太厚，以中間底部厚一吋為原則。
2. 烘燒時期改為加完第二次料以後開始烘燒（以前是第一次加料時即行烘燒）。
3. 鋼水槽兩端，架好木柴烘燒，中間一段空着，上蓋鐵皮一張，利用抽力將火燒抽向上方，藉以烘乾。
4. 烘一二小時後將柴塊翻動一下，使潮濕部份得以充份乾燥。
5. 最後將餘火蓋堆積於出鋼口處緩烘，直至出鋼前指揮之。

該項辦法自使用以來情況良好與過去舊爐使用100公斤時結果無異。（建議日期：1951年9月）

## 將用過之耐火泥繼續使用

建議部門： 上海鋼鐵公司第一廠冶煉部鑄鋼工場

建議人： 姜雲龍  
中心澆口每次用過的耐火泥不再使用，十分可惜，建議將在中心澆口用過的耐火泥作砌澆口磚及中心澆口用，每年只不爐可節省××噸左右。（建議日期：1951年5月）

## 節省封烘模蓋門用的火泥

建議部門： 上海鋼鐵公司第三廠冶煉部

建議人： 邱宗道 張毛因 熊憲樹 申振江

本部供模蓋門甚大，以往每次封門均係用火泥，每次約需30—70公斤，因火泥價高，擬利用廠內黃泥，由地中挖出黃泥代替使用，對本廠送火爐亦可應用。經試用後效果甚好，已獲成功。（建議日期：1951年10月）

## 改良包子鐵壳

建議部門： 亞細亞鋼鐵廠冶煉工場

建議人： 王魁元

因存鋼液用包子烘得較慢，建議將包子外殼鐵壳每隔適當距離鑄孔（3'8"Φ）。這樣在烘包子時使內砌火磚所有溫氣易於外溢，減短烘包子所花時間。（建議日期：1951年4月）

## 使用木樺頂開盛鋼桶塞柱

建議部門：上海鋼鐵公司第一廠


建議人：孫德和 唐興渝

以前盛鋼桶塞柱發生故障時，常用鐵棒刺上頂開，但易將底端壁塊擊破，鋼液溢出，鐵棒無法繼續挑開，因此建議使用木樺代替鐵棍。

木樺一端嵌在鐵板中，當盛鋼桶塞柱發生故障時，即將木樺置於中心漏口上端，對準盛鋼桶塞柱，將塞柱頂開。

使用木樺代替鐵棍後，塞柱底端壁塊即不易擊破，並且容易頂開。

(建議日期：1950年12月)



## 廢渣之利用

建議部門：亞細亞鋼鐵廠冶煉工場  
建議人：吳亮 潘得生 徐曾榮 朱明林

本廠250K.V.A.電爐爐經常煉製75%左右鎧鐵，過去在提取鎧鐵以後，所剩之殘渣皆作廢物，用來鋪路。1950年10月中旬冶煉工場吳亮等四位同志認為此項殘渣中，一定尚有微量之鎧鐵存在，如能在每次煉鋼時，把這種鎧鐵代替原來用作還原用的鎧鐵，可以節省部份鎧鐵。經化驗室分析後，殘渣的平均成份為 $\text{SiO}_2$  19.15,  $\text{CaO}$  43.68,  $\text{MgO}$  9.42,  $\text{MnO}$  15.24另有些微鎧鐵，以此作煉鋼電爐還元渣料，除可節省石灰及灰融化較捷省鑿石，其中所含之鎧能還原溶入鋼液中。再經過實地試驗，誠用鎧鐵替用鎧渣結果每煉鋼一噸可節省65%鎧鐵1.3公斤。(建議日期：1950年10月)

# 提高錳鐵產量質量

建議部門：亞細亞鋼鐵廠冶煉工場

建議人：傅代直 張生機

錳鐵爐在新爐牆時，治療情況良好，當治鍊日久，因渣子膠着爐身，容積減小，因而產量減少。後經建議在每次提煉錳鐵出爐之前加錳礦30公斤，試驗結果情形良好，上項缺點即可消除，又於出爐後加錳礦30公斤，則在產量質量上有顯著進步。自此以後，行政在操作規程中規定在250KVA錳鐵爐冶煉出爐前後各加錳礦100公斤，既可節省原材料及用電，並可提高產量及質量。錳鐵產量平均增加30%含錳成份平均由74%提高至78%。

## 不關風放銅法

建議部門：上海電線廠

建議人：禹進盛


馮同志在小組內主動帶頭試驗不關風放銅法，並盡量減少放渣時關風時間，使加料經常每班由四次增高到每班卅次以上，最高記錄達到一班加料卅七次，三班平均加入量正常情況下由每日加料七十二次增高到九十二次以上。同時爐子因關風時間少情況特佳，事故減少，鋼焦比例增加，雜銅由1:6到1:7，一部是由不關風放銅的原因，同時熔紫銅時當由於三班採取了不關風放銅法的努力，使紫銅加入量由過去每日加入量××噸的記錄再創××噸的新記錄，提高62%。

# 電極頭專用活絡扳手

建議部門：亞細亞鋼鐵廠煉工場

建議人：吳亮

電爐上的電極接頭圓滿，以前用死板手旋動夾頭螺絲一定角度後，因礙於地盤，必須放脫退回重新扭緊，旋轉很費時間，而且在高熱電爐上做這項工作，亦頗感困難。吳同志根據倒轉打滑式的扳手原理，製成專用的活絡扳手，倒退時打滑，即可連續旋緊電極夾頭螺絲，節省了操作時間。（建議日期：1950年10月）



## 分析試樣簡易採取法

建議部門：亞細亞鋼鐵廠冶煉工場

建議人：傅代直

由於爐前分析急需，普通試樣之採取法不能符合需要，是以開動腦筋想出此法。在鋼水未出爐前，將普通割型鎳鉻絲插入爐中融浴之鋼液內，隨即放入冷水中，如是等於在圓型棒上綁上薄層鋼液，將此沖掉後剪碎或打碎後，即可供分析之試樣用，簡易敏捷。

## 鐵中碳素定量用的火泥燃燒船製法

建議部門：大金機器廠  
建議人：陳鴻年

在鋼鐵的碳素定量分析工作中，用火泥做的燃燒船和用磁燃燒船，皆有完全不同的結果。火泥燃燒船的製法很簡單，先將土等火泥加適量石英粉和水調和均勻，做成磚狀，放置一夜。次日用此觀音土在木模內做一燃燒船（本模子係二吋半成形器所要的大小做，用時將兩端夾好，做成後將夾子放下，再將木模一齊取出下，燃燒船就很容易脫下了）。先放在烘箱內烘乾（約 $120^{\circ}\text{C}$ ），再放在燃爐內用高溫度灼燒（ $900^{\circ}-1000^{\circ}\text{C}$ ）到碳素化合物完全燒去就可以用了。

要注意的事有兩點：

第一，石英粉的用量不宜太多或太少，太多容易碎，太少要軟化，我們用的火泥加入石英粉百分之十很合用。  
第二，灼燒的時間要足夠，否則碳素化合物不能完全燒去，在用的時候本身碳素要加到試樣裏，因此結果就不準確了。據我們的經驗，灼燒時間要一小時左右。