

生产矿井基层干部训练班探掘专业讲义(1)

# 煤矿工程图常识

煤炭工业部教育司编

煤炭工业出版社

9421

生產礦井基層幹部訓練班采掘專業講義(1)

# 煤礦工程圖常識



煤炭工業出版社

627·內70

生產礦井基層干部訓練班采掘專業講義(1)

## 煤礦工程圖常識

煤炭工業部教育司編

\*

煤炭工業出版社出版(社址：北京東長安街煤炭工業部)

北京市書刊出版業營業許可證出字第084號

煤炭工業出版社印刷廠排印 煤炭工業出版社發行

\*

開本 787×1092 公厘  $\frac{1}{32}$  印張2 字數 29,000

1957年10月北京第1版 1958年4月北京第3次印刷

印數：05,101—12,100冊 定價：(10)0.34元

## 前 言

为了貫徹煤炭工業部1956年干部培訓規划中关于“基層干部文化提高到高小畢業后，再学半年業務技術基礎知識”的規定，我們从1956年12月起，組織了部分干校教師編寫了这套講義。

这套講義計有下列九种：煤礦工程圖常識（鶴崗工干校魏信真同志編）；地質常識（开灤干校谷守智同志編）；巷道掘進与支架（济南干校易恒森同志編）；电工常識（济南干校朱田宜同志編）；礦井开拓与采煤方法（济南干校仇强同志編）；采掘机械（济南干校朱田宜、开灤干校焦澤潤、阜新工干校曾繁金三同志合編）；礦井通風（鶴崗工干校魏信真同志編）；技術作業規程与管理制制度（济南干校傅佑民同志編）；礦井安全技术術（撫順干校蔚英同志編）。

基層干部需要的知識很广，而他們文化程度低、學習時間又很短，編寫适合他們學習的一套講義还是初次嘗試；同时由于編寫的時間很短促，講義中难免有錯誤和不够完善的地方，希望大家根据教学實踐中的体会，提出修改意見，我們再組織力量進行修改，以使这套講義逐步完善起來。

煤炭工業部教育司

1957年6月

# 目 录

前 言	
緒 言 .....	4
第 一 章 繪圖的基本知識 .....	5
第 1 節 直綫、平行的兩直綫及角 .....	5
第 2 節 常用的繪圖儀器及其應用 .....	7
第 3 節 几何圖形 .....	10
复習提綱 .....	13
第 二 章 比例尺及其應用 .....	13
第 1 節 公尺(米) .....	13
第 2 節 比例尺的構造 .....	14
第 3 節 比例尺的意義 .....	16
第 4 節 根据比例尺数值求实际長度或寬度 .....	17
第 5 節 根据实际長度或寬度和比例求圖上应 画的長度或寬度 .....	19
复習提綱 .....	20
第 三 章 投影圖 .....	21
第 1 節 投影的原理 .....	21
第 2 節 投影面的構成 .....	25
第 3 節 豎直投影圖 .....	28
第 4 節 水平投影圖 .....	28
第 5 節 側面投影圖 .....	28
第 6 節 三面投影圖的关系与展开 .....	29
第 7 節 剖面圖 .....	33

第 8 節	掘進工作面的三面投影圖	36
第 9 節	采煤工作面的三面投影圖	38
第 10 節	水平巷道和立井井筒的水平投影	41
第 11 節	傾斜巷道的水平投影	42
	復習提綱	44
<b>第 四 章</b>	<b>地形圖的基本概念</b>	46
第 1 節	什么是地形圖	46
第 2 節	等高綫	46
第 3 節	根据等高綫圖現查地形	48
第 4 節	煤層等高綫圖	49
	復習提綱	52
<b>第 五 章</b>	<b>看 圖</b>	52
第 1 節	經緯綫及其作用	52
第 2 節	方向角	53
第 3 節	在圖紙上觀測方向	54
第 4 節	鑿井巷道平面圖的看圖方法	55
	復習提綱	62

## 緒 言

在祖國社会主义建設中，工業建設的發展是突飛猛進的。这就要求煤礦企業生產更多的煤，以滿足工業建設發展的需要。

我們知道，從建設到生產，煤礦企業任何一項具體設計、計劃及施工都是離不開工程圖的。要想生產更多的煤，要想正確而合理地開采煤層，只有首先掌握了煤層的構造和形狀，才能作出正確的設計和進行合理的施工。表示煤層構造和形狀的最簡便、合理、具體而清楚的方法，就是繪制煤礦工程圖。煤礦工程圖能把設計和計劃形象化。煤礦工程圖能反映井下工程的發展情況，如巷道與巷道間的關係、煤層與煤層間的關係、采掘工作配合的情況、工作地點和作業的情況、工程進行中遇到的變化以及井上井下的對照關係等等。所以，它是表達施工方法和指揮生產的主要工具。

在煤礦生產過程中，每一個環節都是靠煤礦工程圖來幫助完成的。沒有煤礦工程圖，或者看不懂煤礦工程圖，就無法正確而合理地按照計劃指揮生產。因此，作為煤礦生產第一線上的基層領導人員就必須學習煤礦工程圖，只有學會了煤礦工程圖，才能正確地掌握生產計劃，執行技術作業規程，確保安全生產和不斷地提高勞動生產率。這樣，才能均衡地、超額地完成國家生產計劃，為國家生產出更多的煤。

## 第一章 繪圖的基本知識

### 第 1 節 直綫、平行的兩直綫及角

一、直綫 直綫是任何兩點之間最短距離的綫段。通俗地說，直綫就是一條很直的綫。假如有兩條長度相同的直綫，使一條直綫的兩個端點與另一條直綫的兩個端點重合在一起，則兩條直綫上的任何一點，都完全重合；如果將其中一條直綫的兩個端點調換過來，再使它們與另一條直綫的兩個端點重合，則兩條直綫上的任何一點仍然完全重合。

二、平行的兩直綫在一個平面上的兩條直綫，當無論延長到多麼遠也不能相交時，就叫做平行的兩直綫。

#### 三、角

1. 角的定義：兩條直綫相交於一個點所構成的圖形，或者說由一個點引出兩條直綫所構成的圖形，叫做角。這個交點叫做角的頂點，兩條直綫叫做角的邊。如圖 1 所示，由  $O$  點引出兩條直綫  $OA$  和  $OB$ ，就形成一個角。 $O$  點是角的頂點， $OA$  和  $OB$  是角的邊。這個角可以寫成  $\angle AOB$ （這樣寫時，代表角的頂點的字母一定要寫在中間位置）。




圖 1 角

2. 角的量度：要量一個角的大小時，它的單位是“度”，那麼一“度”是多大呢？如圖 2 所示， $OA$  是一綫段，

以OA作半徑，以O点为圓心，使A点繞O点旋轉到B点；若再繼續使A点旋轉，A点便可以旋轉一周回到原來的位罝而成为一个圓。把圓分成360等份，由每一个等份的点向圓心O引一半徑，这时則把整个圓分成360个相等的角，把这个角的大小定为角的單位，这个單位就叫做一“度”。度的符号是“°”，一个圓等于360度，360度可寫成 $360^\circ$ 。




圖2 角度

3. 角的分类：根据度数大小，角可以分为以下几种。

(1) 直角： $90^\circ$ 的角叫做直角。 $90^\circ$ 的角的两边是互相垂直的。如图3所示，把一个圓分成四个等份，每一个等份都是 $90^\circ$ ，恰好形成四个直角。




圖3 直角

(2) 銳角和鈍角：小于 $90^\circ$ 的角都叫做銳角（圖4之1），大于 $90^\circ$ 并且小于 $180^\circ$ 的角都叫做鈍角（圖4之2）。

(3) 平角： $180^\circ$ 的角叫做平角。一个平角等于两个直角，实际上平角就是一条直綫，所以也叫做直綫角。




圖4 銳角和鈍角

## 第 2 節 常用的繪圖儀器及其應用

### 一、圓規

圖 5 所示的為一圓規，它有兩個腳（也可裝上鴨嘴腳），一個腳是針尖；一個腳是鉛筆。使用時，用手拿着



圖 5 圓 規




圖 6 三角板

手柄，把針尖插在一個點上，旋轉圓規即可畫出圓弧或圓。兩腳是可以調整的，因而可以畫出半徑不同的圓弧或圓。

### 二、三角板

一副三角板共有兩塊，一塊是  $45^\circ$  的三角板（圖 6 之 1），另一塊是  $30^\circ-60^\circ$  的三角板（圖 6 之 2）。

使用三角板時，首先應注意檢查一下尺邊是否成為直角。檢查的方法如圖 7 所示，把兩個三角板放在丁字尺上，先看一下兩邊是否完全吻合，然後把其中的一個三角板

反轉倒置過來，再對在一起，看看中間是否有空隙，如果




圖7 三角板的檢查

都完全吻合，沒有漏縫地方，這說明三角板的邊是直的。其次，還要檢查一下角度是否準確，其檢查方法也如圖7所示。

用兩個三角板可以畫出任何已知直線的平行線，畫的方法如圖8所示，使一個三角板的一邊與已知直線吻合，把另一個三




圖8 畫已知直線的平行線

角板放在它的下面  
(要使它們靠緊),  
然后按住下面的三  
角板、推动另一个  
三角板, 这样可以  
画出很多位置不同  
的平行綫。




圖9 画已知直綫的垂綫

利用两个三角  
板, 也可以画一个  
已知直綫的垂綫; 画的方法主要是利用三角板的直角边,  
如圖9所示。

三、量角器 量角器是半圓形的(圖10), 分为 $180^\circ$ ;  
用它可以量出角的大小; 也可用它画出所需度数的角。




圖10 用量角器画角

使用量角器画角时, 如圖10所示, 首先画一条直綫  
AB, 在AB綫上, 任取一点O(或用端点B), 使用量角器

的基綫与AB直綫重合，使其中心点与O点重合（即角的頂点），在量角器的圓周上找出需要的度数，用鉛筆記出一个点C，連接CO，則 $\angle AOC$ 就是所求的角。圖10所画的为 $35^\circ$ 的角。

如果用量角器量任一角的大小时，先把量角器的中心对准要量的角的頂点，使其基綫与角的一边重合，然后讀出另一边所对的量角器的刻度数，这个刻度数就是該角的度数。

### 第3節 几何圖形

#### 一、平面圖形




圖11 等边三角形




圖12 正方形




圖13 矩形




圖14 圓形




圖15 直角三角形




圖16 銳角三角形




圖17 鈍角三角形



圖18 平行四邊形




圖19 梯形(虛綫表示等腰梯形)




圖20 正五角形




圖21 正六角形




圖22 扇形

## 二、立体图形



圖23 球体(被切去十)




圖24 正六面体




圖25 長方体



圖26 圆柱体



圖27 圆锥体



圖28 三棱柱体




圖29 三棱锥体



圖30 正六棱柱体




圖31 棱台体




圖32 六棱錐体

### 复習提綱

1. 利用量角器和三角板画出下列各角：  
 $40^\circ$ 、 $85^\circ$ 、 $130^\circ$ 、 $250^\circ$  的角。
2. 利用三角板和丁字尺画出下列已知綫的平行綫：
  - (1) 与一个  $30^\circ$  角的一边的平行綫。
  - (2) 与一个  $135^\circ$  角的一边的平行綫。
  - (3) 一个直角边的平行綫。
3. 徒手繪第3節中的立体几何圖形。

## 第二章 比例尺及其应用

### 第1節 公尺(米)

公尺(符号为  $M$ ) 是刻度尺的一种, 構成公尺的最小單位是公厘(即毫米, 符号为  $MM$ )。圖33所表示的为实



圖33 公尺刻度單位

实际的公尺的刻度，最小的刻度即为公厘，10公厘为1公分（即厘米，符号为 $cm$ ），10公分为1公寸（即分米，符号为 $dm$ ），10公寸为1公尺，其换算关系如下：

1公尺（米）=10公寸（分米）。

1公寸（分米）=10公分（厘米）。

1公分（厘米）=10公厘（毫米）。

1公尺=10公寸=100公分=1000公厘。

1公尺=3市尺。

1000公尺（即1千米）=1公里（ $km$ ）=2华里。

使用公尺时，应注意单位的换算。由于各地对单位名称用语不统一，往往会造成换算的错误，如分米和公分；厘米和公厘最容易发生混淆不清的误会，实际上公寸是分米，公分是厘米，公厘是毫米，必须记清楚。

## 第2节 比例尺的构造

按照公尺长度的一定比例制成的刻度尺叫做比例尺。比例尺上的刻度单位是公尺刻度单位的缩小，所以比例尺也叫做缩尺。

如图34所示，比例尺的构造基本上以公尺的公分单位为标准，按照不同的比例再进行刻度。如制造百分之一的比例尺，先把一公尺的长度分成一百等份，以其一份代替一公尺的长度；这时，比例尺上的刻度恰好是一公分，这一公分就代表一公尺；图34之(1)就是百分之一的比例尺。如制造二百分之一的比例尺，则先把一公尺的长度分成二百等份，以其一份代替一公尺；这时，以半公分代表一公