


金属机械加工工艺人员手册

《金属机械加工工艺人员手册》增订组编



上海科学技术出版社

金属机械加工工艺人员手册

《金属机械加工工艺人员手册》修订组修订

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本手册介绍机械加工工艺人员在日常工作中所需的一些参考资料,包括:常用资料、公差与配合、材料的机械性能、工艺规程的编制、毛坯余量及工序间余量的选择、金属切削机床的技术性能、机床的附加装置及夹具、各种标准刀具及先进刀具、量具、切削用量的合理选择、装配工艺、电加工工艺以及机械加工车间和装配车间的设计资料等。

本书可作为机械加工工厂、设计及科研单位机械加工工艺人员的日常工具书;也可供高等院校、中等技术学校有关专业的师生参考。

金属机械加工工艺人员手册

《金属机械加工工艺人员手册》修订组修订

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所发行 上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 73 插页 4 字数 2,465,000

1965 年 6 月第 1 版 1981 年 10 月第 2 版 1981 年 10 月第 3 次印刷

印数 40,001—95,000

书号: 15119·675 定价:(精装) 7.55 元

前 言

本手册内容包括机械加工工艺人员日常工作中所需的一些常用资料。其中有基础资料,如公差与配合、材料和常用资料;有关于工艺装备的,如机床、机床附件及夹具、刀具和技术测量;有关于工艺过程编制的,如机械加工工艺过程的编制、加工余量、切削用量、机动时间的计算方法和装配工艺;有关于新工艺新技术的,如金属表面冷压加工和电加工。此外,尚有车间设计方面的资料。

手册内所有的标准,一律采用我国现行标准。目前国家标准局为适应生产发展的需要又在修订很多国家标准,因出版书籍的时间关系本手册未能列入,希读者使用时注意。手册内所列切削用量等资料系参考国内外资料编制的。读者在运用时,应结合具体情况和条件,适当加以修正。

为查阅方便,并使篇幅不致过多,手册中对各部分的基本原理,一般不加叙述,但附有必要的计算公式。所附资料,尽可能列成表格形式。

这次修订对原书内容进行了更新和增删,力求更切合实用。本书原由方若愚、周昌泰、赵如福、刘堂炜四位同志合编,这次由上海市机电设计研究院和一机部第二设计院多次组织力量修改,至1978年定稿。参与修订工作的先后达三十余人,全稿由赵如福同志负责修改,并由方若愚、周昌泰同志负责审校。

在修订过程中,承有关单位热情指导,提供资料,谨在此表示衷心感谢。由于编者学识、经验有限,在内容编制上和资料收集方面,一定有不少缺点,衷心希望读者提出意见,以便今后再次修订时加以改进。

《金属机械加工工艺人员手册》修订组

1979年1月

目 录

第一章 常用资料

| | |
|---|----|
| 简要数学资料 | 2 |
| 平方、立方、平方根、立方根、自然对数、倒数、 圆周长、圆面积表(表 1-1) | 2 |
| 三角公式 | 17 |
| 三角函数表(表 1-2) | 19 |
| 指数运算律 | 21 |
| 对数 | 21 |
| 对数表(表 1-3) | 22 |
| 面积的计算(表 1-4) | 24 |
| 各种几何体的表面及体积的计算(表 1-5) | 25 |
| 圆锥体各元素的计算 | 26 |
| 外接圆直径与内切圆直径的关系 | 26 |
| 圆周等分的系数表(表 1-6) | 26 |
| 圆的弓形尺寸系数表(表 1-7) | 27 |
| 常数(表 1-8) | 29 |
| 各种换算表 | 30 |
| 公制计量单位(表 1-9) | 30 |
| 常用单位代号表(表 1-10) | 30 |
| 长度单位换算表(表 1-11) | 31 |
| 面积单位换算表(表 1-12) | 31 |
| 体积单位换算表(表 1-13) | 31 |
| 容积单位换算表(表 1-14) | 32 |
| 重量单位换算表(表 1-15) | 32 |
| 压力单位换算表(表 1-16) | 32 |
| 功、能及热量单位换算表(表 1-17) | 33 |
| 功率单位换算表(表 1-18) | 33 |
| 英寸与毫米换算表(表 1-19) | 33 |
| 毫米与英寸换算表(表 1-20) | 35 |
| 英寸千位小数与毫米换算表(表 1-21) | 35 |
| 英寸分数及小数与毫米换算表(表 1-22) | 36 |
| 英尺与米换算表(表 1-23) | 36 |
| 磅力/英寸 ² 与公斤力/厘米 ² 换算表 (表 1-24) | 37 |
| 马力与千瓦换算表(表 1-25) | 37 |
| 一般资料 | 37 |
| 汉语拼音字母(表 1-26) | 37 |
| 常用希腊字母(表 1-27) | 38 |
| 主要元素的化学符号、原子量和比重 (表 1-28) | 38 |
| 固体线膨胀系数表(表 1-29) | 39 |
| 材料的摩擦系数表(表 1-30) | 39 |
| 物体的摩擦系数表(表 1-31) | 40 |
| 滚动摩擦系数表(表 1-32) | 40 |
| 材料的重量计算 | 40 |
| 固体材料的比重(表 1-33) | 40 |
| 方钢、六角钢、圆钢重量表(表 1-34) | 41 |
| 金属板料重量表(表 1-35) | 42 |
| 常用计算 | 43 |
| 车螺纹、蜗杆时的挂轮计算(表 1-36) | 43 |
| 挂轮计算中的近似分式(表 1-37) | 43 |
| 分度头的分度计算 | 44 |
| 复式分度表(表 1-38) | 45 |
| 直齿圆柱齿轮及斜齿圆柱齿轮尺寸计算公式 (表 1-39) | 46 |
| 周节、模数、径节的计算公式和互换表(表 1-40) | 46 |
| 直齿圆锥齿轮尺寸计算公式(表 1-41) | 47 |
| 蜗杆、蜗轮尺寸计算公式(表 1-42) | 48 |
| 润滑冷却液 | 49 |
| 金属切削加工的润滑冷却液的选择(表 1-43) | 49 |
| 市场供应的润滑冷却液品种(表 1-44) | 50 |
| 润滑冷却液的配方(表 1-45) | 50 |
| 常用国家标准 | 51 |
| 机械制图 | 51 |
| 图纸幅面(表 1-46) | 51 |
| 比例(表 1-47) | 52 |
| 尺寸注法(表 1-48) | 52 |
| 尺寸简化画法(表 1-49) | 55 |
| 各种孔的标注方法(表 1-50) | 57 |
| 螺纹尺寸注法(表 1-51) | 58 |
| 尺寸公差注法(表 1-52) | 59 |
| 表面光洁度代(符)号(表 1-53) | 60 |
| 表面光洁度、涂镀层及热处理的注法(表 1-54) | 60 |
| 零件结构要素 | 62 |
| 中心孔(表 1-55) | 62 |
| 滚花(表 1-56~表 1-57) | 63 |
| 砂轮越程槽(表 1-58~表 1-59) | 64 |
| 零件倒角及倒圆半径(表 1-60~表 1-63) | 64 |
| 球面半径(表 1-64) | 66 |
| 螺栓、螺钉及双头螺栓末端(表 1-65) | 67 |
| 螺纹收尾 | 68 |
| 普通外螺纹(表 1-66) | 68 |
| 普通内螺纹(表 1-67) | 69 |
| 圆柱形管螺纹(表 1-68) | 70 |
| 圆锥形管螺纹(表 1-69) | 71 |
| 牙形角为 60° 的英制圆锥管螺纹(表 1-70) | 72 |
| 单线梯形外螺纹与内螺纹的退刀槽与倒角 | |

目 录

| | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----|
| (表 1-71) | 73 | 尺寸 >500~3150 毫米常用轴的偏差(表 2-26)... | 129 |
| 普通螺纹的螺纹余留长度、钻孔深度及螺栓突 | | 尺寸 >500~3150 毫米常用孔的偏差(表 2-27)... | 131 |
| 出螺母末端的收尾长度(表 1-72) | 74 | 未注公差尺寸的极限偏差(表 2-28) | 132 |
| 粗牙螺栓、螺钉的拧入深度(表 1-73) | 75 | 角度公差 | 132 |
| 连接零件沉头座及通孔尺寸(表 1-74) | 76 | 标准锥度(表 2-29) | 132 |
| | | 锥度公差(表 2-30) | 133 |
| | | 自由角度公差(表 2-31) | 133 |
| | | 表面形状和位置公差 | 134 |
| | | 表面形状和位置公差的名称、定义及标注 | |
| | | 示例(表 2-32) | 134 |
| | | 表面形状和位置公差的公差值 | 141 |
| | | 不直度、不平度公差(表 2-33) | 141 |
| | | 不圆度(棱圆度)公差(表 2-34) | 141 |
| | | 椭圆度、不柱度公差(表 2-35) | 142 |
| | | 不同轴度、不对称度公差(表 2-36) | 142 |
| | | 径向跳动公差(表 2-37) | 143 |
| | | 不平行度、不垂直度、端面跳动公差(表 2-38) | 143 |
| | | 键联结的公差与配合 | 144 |
| | | 平键 | 144 |
| | | 平键的剖面及键槽尺寸(表 2-39) | 144 |
| | | 半圆键 | 145 |
| | | 半圆键的剖面及键槽尺寸(表 2-40) | 145 |
| | | 平键与半圆键的公差与配合 | 146 |
| | | 键和键槽尺寸的公差(表 2-41) | 146 |
| | | 键宽和槽宽的尺寸公差(表 2-42) | 146 |
| | | JZ 公差(表 2-43) | 146 |
| | | 键和键槽的形状和位置偏差(表 2-44) | 147 |
| | | 楔键 | 147 |
| | | 楔键各部分的尺寸偏差(表 2-45) | 147 |
| | | 矩形齿花键的公差与配合 | 147 |
| | | 定心直径的配合(表 2-46) | 148 |
| | | 定心直径 D (或 d)的公差和综合公差(表 2-47) | 148 |
| | | 键宽 b 的配合(表 2-48) | 148 |
| | | 键(或槽)宽 b 的公差(表 2-49) | 149 |
| | | 花键的非定心直径的制造公差(表 2-50) | 149 |
| | | 渐开线花键的公差与配合 | 149 |
| | | 齿形配合表(表 2-51) | 149 |
| | | 弧齿槽宽、弧齿厚及综合公差(表 2-52) | 150 |
| | | 齿形公差 δ_f (表 2-53) | 150 |
| | | 齿向公差 δ_{fa} (表 2-54) | 150 |
| | | 周节累积公差 $\delta_{z\pi}$ (表 2-55) | 150 |
| | | 齿圈的径向跳动公差 δ_{rj} (表 2-56) | 151 |
| | | 螺纹连接的公差与配合 | 151 |
| | | 普通螺纹 | 151 |
| | | 牙型与公差带的基本概念、代号 | 151 |
| | | 直径与螺距(表 2-57) | 152 |
| | | 直径 1~68 毫米普通粗牙螺纹的基本尺寸(表 | |
| | | 2-58) | 154 |
| 第二章 公差与配合 | | | |
| 光滑圆柱体公差 | 78 | | |
| 基本概念 | 78 | | |
| 公差制度 | 79 | | |
| 精度等级 | 79 | | |
| 配合分类 | 79 | | |
| 基孔制配合的轴(表 2-1) | 80 | | |
| 基轴制配合的孔(表 2-2) | 80 | | |
| 公差与配合 | 81 | | |
| 0.1~10000 毫米轴和孔基准件公差(表 2-3) | 81 | | |
| 0.1~1 毫米基孔制配合的极限偏差(表 2-4) | 82 | | |
| 0.1~1 毫米基轴制配合的极限偏差(表 2-5) | 83 | | |
| 1~500 毫米基孔制配合的极限偏差(表 2-6) | 84 | | |
| 1~500 毫米基孔制静配合的极限偏差(表 2-7) | 88 | | |
| 1~500 毫米基轴制配合的极限偏差(表 2-8) | 90 | | |
| 1~500 毫米基轴制静配合的极限偏差(表 2-9) | 92 | | |
| >500~10000 毫米基孔制配合的极限偏差(表 | | | |
| 2-10) | 93 | | |
| >500~10000 毫米基孔制静配合的极限偏差 | | | |
| (表 2-11) | 95 | | |
| >500~10000 毫米基轴制配合的极限偏差(表 | | | |
| 2-12) | 96 | | |
| >0.3~10000 毫米自由尺寸的公差(表 2-13) | 98 | | |
| ≤0.1 毫米的尺寸公差(表 2-14) | 98 | | |
| “公差与配合”新旧国标对照简表 | 99 | | |
| 基孔制配合的轴(尺寸 1~500 毫米)(表 2-15) | 99 | | |
| 基轴制配合的孔(尺寸 1~500 毫米)(表 2-16) | 99 | | |
| “公差与配合”新国标(草案) | 100 | | |
| 尺寸 ≤500 毫米公差数值(表 2-17) | 100 | | |
| 尺寸 >500~3150 毫米公差数值(表 2-18) | 100 | | |
| 尺寸 ≤500 毫米轴的基本偏差(表 2-19) | 101 | | |
| 尺寸 ≤500 毫米孔的基本偏差(表 2-20) | 103 | | |
| 尺寸 >500~3150 毫米孔与轴的基本偏差(表 | | | |
| 2-21) | 105 | | |
| 尺寸 ≤500 毫米一般用途和优先选用轴的偏 | | | |
| 差(表 2-22) | 106 | | |
| 尺寸 ≤500 毫米一般用途和优先选用孔的偏 | | | |
| 差(表 2-23) | 113 | | |
| 基孔制常用、优先配合配合公差(间隙或过盈 | | | |
| 的范围)(表 2-24) | 120 | | |
| 基轴制常用、优先配合配合公差(间隙或过盈 | | | |
| 的范围)(表 2-25) | 125 | | |

| | | | |
|---|-----|---------------------------------|-----|
| 直径 1~600 毫米普通细牙螺纹的基本尺寸 (表 2-59)..... | 154 | 量 $A_m S_e$ (表 2-93) | 196 |
| 直径 0.25~0.9 毫米普通螺纹的基本尺寸和 公差(表 2-60)..... | 155 | 蜗轮蜗杆齿坯公差(表 2-94)..... | 197 |
| 直径 1~68 毫米普通粗牙螺纹公差(表 2-61)..... | 155 | 第三章 材 料 | |
| 直径 1~300 毫米普通细牙螺纹公差(表 2-62) | 156 | 热处理名词简介 | 200 |
| 英制螺纹公差 | 157 | 常用热处理名词及有关说明(表 3-1) | 200 |
| 英制螺纹的尺寸和公差(表 2-63)..... | 157 | 钢的化学热处理常用方法(表 3-2) | 200 |
| 管螺纹公差 | 158 | 热处理代号(表 3-3) | 201 |
| 圆柱体管螺纹的基本尺寸和公差(表 2-64)..... | 158 | 钢 | 201 |
| 圆锥形管螺纹的基本尺寸(表 2-65)..... | 159 | 钢号表示法 | 201 |
| 布氏圆锥形管螺纹的基本尺寸(表 2-66)..... | 160 | 合金钢的化学元素符号(表 3-4) | 203 |
| 圆锥形、布氏圆锥形管螺纹的尺寸允许误差 (表 2-67)..... | 161 | 钢的名称及其牌号表示(表 3-5) | 203 |
| 梯形螺纹 | 161 | 钢的机械性能 | 204 |
| 梯形螺纹牙型(表 2-68)..... | 161 | 材料的机械性能代号(表 3-6) | 204 |
| 梯形螺纹的直径与螺距(表 2-69)..... | 162 | 普通碳素钢(表 3-7) | 204 |
| 梯形螺纹基本尺寸(表 2-70)..... | 162 | 优质碳素结构钢(表 3-8) | 205 |
| 梯形螺纹公差(表 2-71)..... | 163 | 普通低合金结构钢(表 3-9) | 206 |
| 锯齿形螺纹 | 165 | 合金结构钢(表 3-10)..... | 207 |
| 直径与螺距(表 2-72)..... | 165 | 冷拉钢(表 3-11~表 3-12) | 210 |
| 锯齿形螺纹牙形(表 2-73)..... | 165 | 不锈钢(表 3-13)..... | 211 |
| 锯齿形螺纹的基本尺寸(表 2-74)..... | 166 | 耐热钢(表 3-14)..... | 213 |
| 锯齿形螺纹公差及旋合长度(表 2-75)..... | 167 | 弹簧钢(表 3-15)..... | 214 |
| 齿轮公差 | 168 | 易切削钢(表 3-16)..... | 215 |
| 圆柱齿轮传动公差 | 168 | 碳素工具钢(表 3-17)..... | 215 |
| 基本定义和代号(表 2-76)..... | 168 | 合金工具钢(表 3-18)..... | 216 |
| 圆柱齿轮传动公差(表 2-77)..... | 173 | 高速工具钢(表 3-19)..... | 217 |
| 传动中齿的接触精度规范(表 2-78)..... | 176 | 高速工具钢的使用性能及用途(表 3-20)..... | 217 |
| 保证侧隙和中心距公差(表 2-79)..... | 178 | 硬质合金(表 3-21)..... | 218 |
| 原始齿形位移公差(表 2-80)..... | 178 | 硬质合金的使用性能及用途(表 3-22)..... | 219 |
| 原始齿形最小位移(表 2-81)..... | 179 | 常用钢经各种热处理后的机械性能(表 3-23)..... | 220 |
| 齿坯加工精度的选择 | 181 | 铸钢 | 228 |
| 圆锥齿轮传动公差 | 181 | 碳素钢铸件(表 3-24)..... | 228 |
| 基本定义和代号(表 2-82)..... | 181 | 合金结构铸钢(表 3-25)..... | 228 |
| 圆锥齿轮传动公差(表 2-83)..... | 184 | 特殊性能高合金铸钢(表 3-26)..... | 229 |
| 保证侧隙和轴线夹角的公差(表 2-84)..... | 188 | 不锈、耐酸钢铸件(表 3-27) | 229 |
| 齿厚公差(表 2-85)..... | 188 | 铸铁 | 230 |
| 齿的最小减薄量(表 2-86)..... | 189 | 灰口铸铁(表 3-28)..... | 230 |
| 蜗轮蜗杆传动公差 | 191 | 可锻铸铁(表 3-29)..... | 231 |
| 基本定义和代号(表 2-87)..... | 191 | 球墨铸铁(表 3-30)..... | 231 |
| 蜗轮精度规范(表 2-88)..... | 194 | 有色金属 | 232 |
| 蜗杆精度规范(表 2-89)..... | 195 | 有色金属及合金材料产品牌号表示方法 | 232 |
| 动力蜗杆传动(不可调节)的安装精度规范(表 2-90) | 195 | 常用有色金属和合金的名称、代号(表 3-31) | 232 |
| 保证侧隙(表 2-91)..... | 196 | 专用合金名称及其代号(表 3-32)..... | 232 |
| 以蜗杆外圆作为度量基准时蜗杆螺牙厚度公 差(表 2-92)..... | 196 | 材料产品状态名称及其代号(表 3-33)..... | 232 |
| 以蜗杆外圆作为度量基准时的螺牙最小减薄 | | 有色金属的机械性能 | 233 |
| | | 压力加工用黄铜(表 3-34)..... | 233 |
| | | 铸造用黄铜(表 3-35)..... | 234 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| 压力加工用青铜(表 3-36)..... | 235 | 立式车床加工(表 4-28)..... | 312 |
| 铸造用青铜(表 3-37)..... | 236 | 尺寸偏差的经济精度 | 315 |
| 压力加工用铝及铝合金(表 3-38)..... | 238 | 基本概念 | 315 |
| 铸造铝合金(表 3-39)..... | 239 | 孔加工精度(表 4-24)..... | 315 |
| 压力加工用锌合金(表 3-40)..... | 239 | 圆柱形深孔加工精度(表 4-25)..... | 316 |
| 压铸锌合金(表 3-41)..... | 240 | 圆锥形孔加工精度(表 4-26)..... | 316 |
| 锌基耐磨合金(表 3-42)..... | 240 | 多边形孔加工精度(表 4-27)..... | 316 |
| 轴承合金(表 3-43)..... | 240 | 花键孔加工精度(表 4-28)..... | 316 |
| 粉末冶金材料 | 241 | 圆柱形外表面的加工精度(表 4-29)..... | 316 |
| 粉末冶金制造的机械零件的特性和用途(表 3-44) | 241 | 端面加工精度(表 4-30)..... | 317 |
| 减摩零件用的粉末冶金材料的机械性能(表 3-45) | 241 | 平行表面的加工精度(表 4-31)..... | 317 |
| 传动和结构零件用的粉末冶金材料机械性能(表 3-46)..... | 241 | 成形铣刀加工精度(表 4-32)..... | 317 |
| 铁基粉末冶金零件的化学成分、性能和应用(表 3-47)..... | 242 | 平面加工精度(表 4-33)..... | 317 |
| 工程塑料 | 243 | 公制螺纹加工精度(表 4-34)..... | 318 |
| 工程塑料的分类及其产品(表 3-48)..... | 243 | 花键制造的经济精度(表 4-35)..... | 319 |
| 常用工程塑料的特性与用途(表 3-49)..... | 243 | 齿轮加工精度(表 4-36)..... | 319 |
| 常用工程塑料的物理机械性能(表 3-50)..... | 244 | 机床工作精度(表 4-37) | 320 |
| 硬度换算表(表 3-51) | 245 | 表面光洁度 | 323 |
| 第四章 工艺规程的编制 | | | |
| 基本概念 | 248 | 表面光洁度分级(表 4-38)..... | 325 |
| 工艺规程的编制 | 249 | 表面光洁度细分级(表 4-39)..... | 325 |
| 工艺文件 | 250 | 最小测量长度(表 4-40)..... | 325 |
| 机械加工过程卡(表 4-1~表 4-2)..... | 251 | 各种机械加工方法所能达到的零件表面光洁度(表 4-41)..... | 326 |
| 机械加工工艺卡(表 4-3) | 253 | 表面光洁度与加工精度和配合之间的关系(轴)(表 4-42)..... | 328 |
| 机械加工工序卡(表 4-4~表 4-5)..... | 254 | 表面光洁度与加工精度和配合之间的关系(孔)(表 4-43)..... | 329 |
| 定位和夹紧符号(表 4-6) | 256 | 动连接接合表面的光洁度(表 4-44)..... | 330 |
| 多轴自动车床工序卡(表 4-7) | 258 | 静连接接合表面的光洁度(表 4-45)..... | 330 |
| 单轴六角自动车床工序卡(表 4-8) | 260 | 丝杠传动接合表面的光洁度(表 4-46)..... | 331 |
| 单轴纵切自动车床工序卡(表 4-9) | 262 | 螺纹连接的工作表面光洁度(表 4-47)..... | 331 |
| 技术检查卡(表 4-10)..... | 264 | 齿轮、蜗轮和蜗杆的工作表面光洁度(表 4-48) | 331 |
| 零件加工工艺示例 | 265 | 第五章 加工余量 | |
| 用于半自动机床的符号及行程符号说明(表 4-11) | 265 | 毛坯的机械加工余量 | 334 |
| 六角车床加工(表 4-12)..... | 265 | 毛坯的选择 | 334 |
| 多刀车床加工(表 4-13)..... | 275 | 毛坯的加工余量 | 334 |
| 仿型车床加工(表 4-14)..... | 277 | 各种毛坯的表面层厚度(表 5-1) | 335 |
| 自动车床加工(表 4-15)..... | 278 | 灰铸铁铸件的机械加工余量 | 335 |
| 多轴立式半自动车床加工(表 4-16)..... | 286 | 铸铁件加工余量、尺寸偏差(表 5-2~表 5-8) | 335 |
| 车床加工(表 4-17)..... | 291 | 铸钢件的机械加工余量 | 338 |
| 车床装夹方法及装夹精度(表 4-18)..... | 297 | 铸钢件加工余量、尺寸偏差(表 5-9~表 5-17) | 338 |
| 镗床加工(表 4-19)..... | 300 | 有色金属铸件的机械加工余量 | 341 |
| 镗床基准面及校准方法(表 4-20)..... | 304 | 锡青铜铸件的机械加工余量(表 5-18)..... | 341 |
| 镗床工作的测量方法及测量精度(表 4-21)..... | 306 | 青铜棒状铸件的机械加工余量(表 5-19)..... | 342 |
| 龙门刨床及龙门铣床加工(表 4-22)..... | 308 | 青铜轴套铸件的机械加工余量(表 5-20)..... | 342 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 铝铸件的机械加工余量(表 5-21)..... | 343 | 研磨的加工余量(表 5-50)..... | 364 |
| 棒状铝铸件的机械加工余量(表 5-22)..... | 343 | 抛光的加工余量(表 5-51)..... | 364 |
| 铝轴套铸件的机械加工余量(表 5-23)..... | 344 | 用金刚石细车轴外圆的加工余量(表 5-52)..... | 364 |
| 有色金属的机械加工余量(金属模)(表 5-24)..... | 344 | 精车端面的加工余量(表 5-53)..... | 365 |
| 有色金属的机械加工余量(压力浇注)(表 5-25) .. | 344 | 磨端面的加工余量(表 5-54)..... | 365 |
| 锻件的机械加工余量 | 344 | 切除渗碳层的加工余量(表 5-55)..... | 366 |
| 台阶和凹档的锻出条件(表 5-26)..... | 345 | 孔加工余量 | 367 |
| 端部法兰或中间法兰的最小锻出宽度(表 5-27) | 347 | 在钻床上用钻模加工孔(孔的长度为直径的五 倍)(表 5-56) | 367 |
| 光轴类和多台阶轴类的机械加工余量及公差 (表 5-28)..... | 348 | 在自动车床、六角车床、车床或另一些机床上 加工孔(孔长是直径的三倍)(表 5-57)..... | 367 |
| 方轴类和有台阶长方形类锻件的机械加工余 量及公差(表 5-29)..... | 349 | 按照基孔制 2 级精度[D]加工孔(表 5-58) | 368 |
| 凸肩椭圆形及凸肩长方形类锻件的机械加工 余量及公差(表 5-30)..... | 350 | 按照基孔制 4 级精度[D ₄]加工孔(表 5-59) | 368 |
| 凸肩齿轮及凸肩法兰类锻件的机械加工余量 及公差(表 5-31)..... | 351 | 按照 2 级与 4 级精度加工预先铸出或热冲出 的孔(表 5-60)..... | 369 |
| 空心类锻件的机械加工余量及公差(表 5-32)..... | 352 | 环孔钻加工余量(表 5-61)..... | 369 |
| 短方柱、方块、带孔方盘类锻件的机械加工余 量及公差(表 5-33)..... | 352 | 单面钻削深孔的加工余量(加工后须经热处理) (表 5-62)..... | 370 |
| 圆环类锻件的机械加工余量及公差(表 5-34)..... | 353 | 单面钻削深孔的加工余量(加工后无须热处理) (表 5-63)..... | 370 |
| 短圆柱、圆并子、带孔圆盘类锻件的机械加工 余量及公差(表 5-35)..... | 353 | 拉孔的加工余量(孔径≤80 毫米)(表 5-64) | 370 |
| 六方螺母类锻件的机械加工余量及公差(表 5-36) | 354 | 拉孔的加工余量(表 5-65)..... | 371 |
| 六方螺钉类锻件的机械加工余量及公差(表 5-37) | 355 | 拉四方形及多边形孔 | 371 |
| 锤上模锻件机械加工余量及公差(表 5-38)..... | 356 | 拉键槽的加工余量(表 5-66)..... | 371 |
| 钢冲压件的机械加工余量 | 357 | 磨孔的加工余量(表 5-67)..... | 372 |
| 在锻锤下垫模中制出的冲压件(表 5-39)..... | 357 | 金刚石细镗孔的加工余量(表 5-68)..... | 373 |
| 钢冲件的尺寸公差(表 5-40)..... | 358 | 珩磨孔的加工余量(表 5-69)..... | 373 |
| 轧制材料轴类的机械加工余量 | 358 | 研磨孔的加工余量(表 5-70)..... | 373 |
| 热轧钢轴类外圆的选用(表 5-41)..... | 358 | 刮孔的加工余量(表 5-71)..... | 374 |
| 易切削钢轴类外圆的选用——车后不磨 (表 5-42)..... | 359 | 平面加工余量 | 374 |
| 易切削钢轴类外圆的选用——车后须淬 火及磨(表 5-43)..... | 359 | 平面的刨、铣、磨、刮加工余量(表 5-72) | 374 |
| 气割毛坯的加工余量 | 360 | 平面的研磨余量(表 5-73)..... | 375 |
| (表 5-44)..... | 360 | 齿轮精加工的余量 | 375 |
| 工序间的加工余量 | 360 | 精滚齿或精插齿的加工余量(表 5-74)..... | 375 |
| 选择工序间加工余量的主要条件 | 360 | 剃齿的加工余量(表 5-75)..... | 375 |
| 轴加工余量 | 361 | 磨齿的加工余量(表 5-76)..... | 375 |
| 切断余量(表 5-45)..... | 361 | 直径大于 400 毫米渗碳齿轮的磨齿加工余量 (表 5-77)..... | 375 |
| 轴的加工方法(表 5-46)..... | 361 | 螺旋齿轮及双曲线螺旋齿轮精加工的余量(表 5-78) | 376 |
| 轴的折算长度(确定精车及磨削加工余量用) (表 5-47)..... | 362 | 圆锥齿轮的精加工余量(表 5-79)..... | 376 |
| 轴在粗车外圆后,精车外圆的加工余量(表 5-48) | 362 | 蜗轮的精加工余量(表 5-80)..... | 376 |
| 轴磨削的加工余量(表 5-49)..... | 363 | 蜗杆的精加工余量(表 5-81)..... | 376 |
| | | 花键精加工的余量 | 376 |
| | | 精铣花键的加工余量(表 5-82)..... | 376 |
| | | 磨花键的加工余量(表 5-83)..... | 376 |
| | | 攻丝及装配前的钻孔直径 (表 5-84) | 377 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第六章 金属切削机床 | |
| 金属切削机床型号的编制 | 380 |
| 机床类别代号(表 6-1) | 381 |
| 机床通用特性代号(表 6-2) | 381 |
| 金属切削机床类、组、型划分表(表 6-3) | 382 |
| 常用机床的主参数及其表示方法(表 6-4) | 388 |
| 我国旧的金屬切削机床类、组划分表(表 6-5) | 389 |
| 金属切削机床的技术性能 | 390 |
| 单轴纵切自动车床(表 6-6) | 390 |
| 单轴六角自动车床(表 6-7) | 390 |
| 卧式多轴自动车床(表 6-8) | 391 |
| 六角车床(表 6-9) | 392 |
| 组合式半自动转塔车床(表 6-10) | 392 |
| 立式车床(表 6-11) | 393 |
| 普通车床(一)(表 6-12) | 394 |
| 普通车床(二)(表 6-13) | 396 |
| 马鞍车床(表 6-14) | 397 |
| 落地车床(表 6-15) | 398 |
| 半自动液压仿形车床(表 6-16) | 398 |
| 多刀半自动车床(表 6-17) | 399 |
| 台式钻床(表 6-18) | 399 |
| 摇臂钻床(表 6-19) | 400 |
| 立式钻床(表 6-20) | 401 |
| 坐标镗床(表 6-21) | 402 |
| 镗床(表 6-22) | 403 |
| 无心磨床(表 6-23) | 405 |
| 外圆磨床(表 6-24) | 406 |
| 内圆磨床(表 6-25) | 408 |
| 卧轴矩台平面磨床(表 6-26) | 408 |
| 卧轴圆台平面磨床(表 6-27) | 409 |
| 立轴圆台平面磨床(表 6-28) | 409 |
| 弧齿锥齿轮铣齿机(表 6-29) | 410 |
| 锥齿轮刨齿机(表 6-30) | 410 |
| 滚齿机(表 6-31) | 411 |
| 插齿机(表 6-32) | 412 |
| 剃齿机(表 6-33) | 412 |
| 锥形砂轮磨齿机(表 6-34) | 413 |
| 大平面砂轮磨齿机(表 6-35) | 413 |
| 双砂轮磨齿机(表 6-36) | 413 |
| 螺纹磨床(表 6-37) | 414 |
| 龙门铣床(表 6-38) | 415 |
| 铣床(立式、卧式、万能)(表 6-39) | 416 |
| 双立轴圆工作台铣床(表 6-40) | 418 |
| 龙门刨床(表 6-41) | 419 |
| 牛头刨床(表 6-42) | 421 |
| 插床(表 6-43) | 422 |
| 拉床(表 6-44) | 423 |
| 自动换刀镗铣床(表 6-45) | 424 |
| 电加工机床(表 6-46~表 6-48) | 424 |
| 组合机床 | 427 |
| 组合机床的加工精度(表 6-49) | 427 |
| 组合机床及自动线型号 | 428 |
| 组合机床通用部件标准 | 428 |
| 滑台(表 6-50) | 429 |
| 联轴器传动的动力箱(表 6-51) | 430 |
| 齿轮传动的动力箱(表 6-52) | 431 |
| 多轴箱(表 6-53) | 432 |
| 侧底座(表 6-54) | 433 |
| 立柱(表 6-55) | 434 |
| 立柱底座(表 6-56) | 435 |
| 支架(表 6-57) | 435 |
| 中间底座(表 6-58) | 436 |
| 铣削头(表 6-59) | 436 |
| 镗削头(表 6-60) | 437 |
| 钻削头(表 6-61) | 437 |
| 镗孔车端面头(表 6-62) | 438 |
| 组合机床的动力部件 | 438 |
| 液压动力滑台(表 6-63) | 439 |
| 液压自驱式动力头(表 6-64) | 440 |
| JT 机械动力滑台(表 6-65) | 441 |
| JT 机械动力头(表 6-66) | 442 |
| HJT-1 机械动力滑台(表 6-67) | 443 |
| JT4036 机械动力头(表 6-68) | 443 |
| 专用机械动力头(表 6-69) | 444 |
| 铣头(表 6-70) | 445 |
| 液压镗孔车端面头(表 6-71) | 445 |
| 铣削动力头(表 6-72) | 446 |
| 精镗头(表 6-73) | 447 |
| 主轴可调头(表 6-74) | 448 |
| 小型机械钻孔动力头(表 6-75) | 449 |
| 动力箱(表 6-76) | 450 |
| 回转工作台(表 6-77) | 451 |
| 动力滑台和自驱式动力头的对比(表 6-78) | 451 |
| 组合机床的型式和配置 | 452 |
| 组合机床的配置(表 6-79) | 452 |
| 组合机床配置型式(表 6-80) | 452 |
| 几种典型的自动工作循环(表 6-81) | 454 |
| 特种组合机床 | 455 |
| 转塔动力头的几种型式(表 6-82) | 455 |
| 自动更换主轴箱机床示例(表 6-83) | 457 |
| 第七章 夹具及机床附加装置 | |
| 概述 | 460 |
| 定位夹紧机构 | 461 |
| 定位件及定位机构(表 7-1) | 461 |
| 辅助支承(表 7-2) | 463 |
| 对刀件与对刀型式(表 7-3) | 464 |

| | | | |
|------------------------------|-----|--|-----|
| 镗杆引导衬套(表 7-4) | 464 | 气动传动部件的结构型式 | 512 |
| 分度定位机构(表 7-5) | 465 | 气缸、气匣的计算数据(表 7-47) | 512 |
| 外夹紧机构(表 7-6) | 468 | 几种气动传动部件的主要参数 | 513 |
| 内夹紧机构(表 7-7) | 472 | 耳座式气缸(缸径 $\phi 50 \sim \phi 120$) (表 7-48) | 513 |
| 双向夹紧机构(表 7-8) | 474 | 耳座式气缸(缸径 $\phi 150 \sim \phi 200$) (表 7-49) | 513 |
| 自定心夹紧机构(表 7-9) | 475 | 单活塞回转式气缸(表 7-50) | 514 |
| 专用卡盘(表 7-10) | 478 | 双活塞回转式气缸(表 7-51) | 514 |
| 定位夹紧方面的计算 | 481 | 弹性薄膜气匣(表 7-52) | 515 |
| 定位销误差的计算(表 7-11) | 481 | 液压夹紧的控制回路 | 516 |
| 锥度心轴的计算(表 7-12) | 482 | 几种液压传动部件的主要参数 | 517 |
| V 形块定位时的定位误差(表 7-13) | 482 | 后部凸缘固定式单面动作油缸(表 7-53) | 517 |
| 钻模钻孔的精度分析(表 7-14) | 483 | 前部凸缘固定式单面动作油缸(表 7-54) | 517 |
| 常用夹紧型式所需夹紧力的计算(表 7-15) | 484 | 耳座固定式单面动作油缸(表 7-55) | 518 |
| 常用简单刚性夹紧机构型式及主要特性(表 | | 前部螺纹固定式双面动作油缸(表 7-56) | 518 |
| 7-16) | 485 | 铰接摆动式双面动作油缸(表 7-57) | 519 |
| 常用斜楔夹紧机构的计算(表 7-17) | 486 | 单面动作小油缸(表 7-58) | 519 |
| 螺旋夹紧型式夹紧力的计算(表 7-18) | 487 | 薄膜式气动液压增压器(表 7-59) | 520 |
| 圆偏心夹紧力及夹紧行程计算(表 7-19) | 488 | 组合夹具 | 521 |
| 铰链夹紧机构的计算(表 7-20) | 489 | 组合夹具可达到的加工精度(表 7-60) | 521 |
| 常用弹性夹紧元件型式及其主要特性(表 | | 标准元件分类示意图(表 7-61) | 522 |
| 7-21) | 491 | 组合夹具组装使用实例(表 7-62) | 526 |
| 常用弹性夹紧元件夹紧力的计算(表 7-22) | 492 | 通用夹具 | 527 |
| 常用夹具零件的通用标准 | 493 | 顶尖 | 527 |
| 转动压板(表 7-23) | 493 | 固定顶尖(表 7-63) | 527 |
| 可转动弯压板(表 7-24) | 494 | 回转顶尖(表 7-64) | 528 |
| 移动压板(表 7-25) | 495 | 拨动顶尖(表 7-65) | 529 |
| 可移动弯压板(表 7-26) | 496 | 非标准顶尖(表 7-66) | 529 |
| 偏心轮用压板(表 7-27) | 497 | 拨盘和鸡心夹头 | 530 |
| 双向压板(表 7-28) | 497 | 各种拨盘和鸡心夹头夹紧工件的尺寸范围(表 | |
| 钩形压板(表 7-29) | 498 | 7-67) | 530 |
| 套筒(表 7-30) | 499 | 自动夹紧拨动装置的结构型式(表 7-68) | 530 |
| 固定式圆柱定位销(表 7-31) | 500 | 卡盘 | 532 |
| 固定式菱形定位销(表 7-32) | 501 | 三爪自定心卡盘(表 7-69) | 532 |
| 圆柱定位销(表 7-33) | 502 | 四爪单动卡盘(表 7-70) | 533 |
| 菱形定位销(表 7-34) | 503 | 动力卡盘(表 7-71) | 533 |
| 圆偏心轮(表 7-35) | 504 | 电动卡盘(表 7-72) | 534 |
| 叉形偏心轮(表 7-36) | 504 | 钻夹头及丝锥夹头 | 534 |
| 偏心凸轮(表 7-37) | 505 | 三爪标准钻夹头(表 7-73) | 534 |
| 双偏心凸轮(表 7-38) | 505 | 快换钻夹头(表 7-74) | 535 |
| 固定支承(表 7-39) | 506 | 自紧式钻夹头(表 7-75) | 535 |
| 球形支钉(表 7-40) | 507 | 综合式丝锥夹头(表 7-76) | 535 |
| 支板(表 7-41) | 507 | 摩擦片式丝锥夹头(表 7-77) | 536 |
| 对刀板(表 7-42) | 508 | 机床虎钳 | 536 |
| 固定钻套(表 7-43) | 508 | 机床虎钳的结构型式(表 7-78) | 536 |
| 带肩固定钻套(表 7-44) | 509 | 回转工作台 | 538 |
| 可换钻套(表 7-45) | 510 | 回转工作台的主要参数(表 7-79) | 539 |
| 快换钻套(表 7-46) | 511 | 同时分度和夹紧的回转工作台(表 7-80) | 540 |
| 夹具的传动部件 | 512 | 万能回转工作台(表 7-81) | 540 |
| 气动夹紧给气装置的组成 | 512 | 双工位回转工作台(表 7-82) | 541 |

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| 摇臂钻床用的回转工作台(表 7-83)..... | 542 | 切刀的选择 | 559 |
| 分度头 | 542 | 切刀刀片 | 559 |
| 万能分度头主要规格(表 7-84)..... | 542 | 高速钢切刀刀片尺寸(表 8-1) | 559 |
| 等分分度头主要规格(表 7-85)..... | 543 | 硬质合金刀片尺寸(表 8-2) | 559 |
| 机床附加装置 | 543 | 不重磨硬质合金刀片尺寸(表 8-3~表 8-4) | 565 |
| 车床附加装置 | 543 | 不重磨硬质合金刀片代号(表 8-5) | 568 |
| 快速更换刀架 | 543 | 不重磨硬质合金刀片各种断屑槽型的主截面 | |
| 圆弧刀架 | 544 | 图(表 8-6) | 569 |
| 车球面刀架 | 544 | 切刀的类型及尺寸 | 570 |
| 车锥螺纹刀架 | 545 | 车刀(表 8-7) | 570 |
| 车台阶轴机械仿形装置 | 545 | 机械夹固式不重磨车刀(表 8-8) | 571 |
| 车特形表面机械仿形装置 | 545 | 机械夹固式重磨车刀的结构形式(表 8-9) | 572 |
| 车台阶轴液压仿形装置 | 546 | 六角车床用切刀(表 8-10)..... | 573 |
| 螺纹切削头 | 546 | 镗刀(表 8-11)..... | 574 |
| 深孔钻头 | 546 | 微调镗刀的结构及主要尺寸(表 8-12)..... | 575 |
| 磨轮架 | 547 | 刨刀(表 8-13)..... | 576 |
| 超精加工头 | 547 | 插刀(表 8-14)..... | 576 |
| 移动角铁 | 547 | 先进车刀、刨刀 | 577 |
| 移动角铁的主要尺寸(表 7-86)..... | 548 | 中心孔刀具 | 581 |
| 铣床附加装置 | 548 | 各种型式的中心孔刀具组合使用和应用范围 | |
| 万能铣头 | 548 | (表 8-15)..... | 581 |
| 增速铣头 | 549 | 中心孔刀具的类型及尺寸(表 8-16)..... | 582 |
| 双轴立铣头 | 549 | 钻头 | 583 |
| 双轴立铣头的主要尺寸(表 7-87)..... | 550 | 钻头的各部分名称 | 583 |
| 单边双轴卧铣头 | 550 | 钻头的选择 | 583 |
| 双边双轴卧铣头 | 550 | 钻头的类型及尺寸 | 584 |
| 回转式仿形装置 | 551 | 麻花钻(表 8-17)..... | 584 |
| 直线式仿形装置 | 551 | 硬质合金钻头(表 8-18)..... | 591 |
| 转鼓式仿形装置 | 551 | 各种钻头及应用范围(表 8-19)..... | 592 |
| 电气仿形装置 | 552 | 平钻、直槽钻、枪孔钻、深孔钻、套料钻 | |
| 刨床附加装置 | 552 | 先进钻头 | 593 |
| 多刀刀架 | 552 | 群钻(表 8-20~表 8-25) | 593 |
| 返回切削刀架 | 553 | 分屑钻头(表 8-26~表 8-27) | 596 |
| 回转刀架 | 553 | 综合钻头(表 8-28)..... | 597 |
| 磨头 | 553 | 硬质合金喷吸钻头 | 597 |
| 镗床附加装置 | 553 | 扩孔钻 | 598 |
| 增速附件 | 553 | 扩孔钻的各部分名称 | 598 |
| 内孔不通槽铣头 | 554 | 扩孔钻的选择 | 598 |
| 短锥孔镗头 | 554 | 扩孔钻的类型及尺寸 | 599 |
| 深锥孔镗头 | 554 | 标准扩孔钻(表 8-29)..... | 599 |
| 立铣头 | 555 | 各类扩孔钻及应用范围(表 8-30)..... | 600 |
| 内孔超精加工附件 | 556 | 螺旋扩孔钻、加长的扩孔钻、可调整的 | |
| 大型角铁的主要尺寸(表 7-88)..... | 556 | 装配式扩孔钻、平扩孔钻、片形扩孔钻 | |
| 镗床加工支承架的主要尺寸(表 7-89)..... | 556 | 镗刀片(表 8-31)..... | 602 |
| | | 硬质合金可调节浮动镗刀(表 8-32)..... | 603 |
| | | 德钻 | 604 |
| | | 德钻的选择 | 604 |
| | | 德钻的类型及应用范围(表 8-33)..... | 604 |
| 第八章 刀 具 | | | |
| 刀具选择的主要条件 | 558 | | |
| 切刀 | 558 | | |
| 切刀的各部分名称 | 558 | | |

| | |
|---|-----|
| 锥形铤钻、平面铤钻、端面铤钻、端面片 刀、成形片刀 | |
| 铰刀 | 606 |
| 铰刀的各部分名称 | 606 |
| 铰刀的选择 | 606 |
| 铰刀的类型及尺寸 | 607 |
| 标准铰刀(表 8-34) | 607 |
| 各种铰刀及应用范围(表 8-35) | 611 |
| 先进铰刀 | 612 |
| 铣刀 | 613 |
| 铣刀的各部分名称 | 613 |
| 铣刀的选择 | 613 |
| 各种类型铣刀的应用范围(表 8-36) | 614 |
| 铣刀直径的选择(表 8-37) | 615 |
| 铣刀的类型及尺寸 | 615 |
| 标准铣刀(表 8-38) | 615 |
| 圆柱形铣刀、三面刀铣刀、槽铣刀、锯片 铣刀、切口铣刀、镶片圆锯、套式面铣 刀、角度铣刀、半圆铣刀、立铣刀、键槽 铣刀、T 形槽铣刀、弧形键槽铣刀 | |
| 不重磨硬质合金铣刀(表 8-39) | 623 |
| 先进铣刀(表 8-40) | 624 |
| 拉刀 | 624 |
| 拉刀及推刀的定义 | 624 |
| 拉刀的各部分名称 | 625 |
| 拉刀及推刀的基本类型 | 625 |
| 拉刀的紧固部分 | 628 |
| 拉刀长度 | 628 |
| 圆孔拉刀(表 8-41) | 628 |
| 键槽拉刀(表 8-42) | 629 |
| 矩形齿花键拉刀(表 8-43) | 630 |
| 矩形齿综合花键拉刀(表 8-44) | 631 |
| 矩形齿花键推刀(表 8-45) | 632 |
| 圆孔推刀(表 8-46) | 633 |
| 螺纹刀具 | 634 |
| 螺纹刀具的各部分名称 | 634 |
| 螺纹刀具的选择 | 634 |
| 螺纹刀具的类型及尺寸 | 634 |
| 丝锥(表 8-47~表 8-59) | 634 |
| 圆板牙(表 8-60~表 8-62) | 641 |
| 滚丝轮(表 8-63~表 8-64) | 643 |
| 搓丝板(表 8-65) | 645 |
| 先进螺纹刀具 | 646 |
| 齿轮刀具 | 647 |
| 齿轮刀具的各部分名称 | 647 |
| 齿轮铣刀、插齿刀、斜齿条形刨齿刀、 齿轮刨刀、齿轮刀头及切刀、盘形剃齿刀 | |
| 齿轮刀具的选择 | 649 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 齿轮刀具的类型及尺寸 | 650 |
| 盘形齿轮铣刀(表 8-66~表 8-67) | 650 |
| 渐开线齿形的单线齿轮滚刀(表 8-68) | 651 |
| 其它齿轮刀具(表 8-69) | 651 |
| 磨具 | 654 |
| 磨具的选择(表 8-70~表 8-82) | 654 |
| 磨料、结合剂、粒度、硬度、结构、浓度、 磨具的形状及尺寸 | |
| 各类磨具的用途及尺寸 | 661 |
| 砂轮(表 8-83) | 661 |
| 平形砂轮(表 8-84) | 664 |
| 磨头、砂瓦(表 8-85) | 666 |
| 磨具的安全工作线速度(表 8-86~表 8-87) | 667 |
| 刀具的紧固部分(表 8-88~表 8-106) | 668 |

第九章 技术测量

| | |
|------------------------------------|-----|
| 基本概念 | 678 |
| 尺寸传递系统(表 9-1) | 678 |
| 测量工具和测量方法的分类 | 678 |
| 测量工具的分类 | 678 |
| 测量方法的分类 | 679 |
| 各类量法的定义与用途(表 9-2) | 679 |
| 测量工具与测量方法的基本度量指标 | 679 |
| 测量工具与测量方法的基本度量指标(表 9-3) | 679 |
| 长度测量工具和测量方法的选用 | 680 |
| 零件各级精度允许的测量极限误差(表 9-4) | 680 |
| 常用量具的测量极限误差(表 9-5) | 681 |
| 检验量规时,块规、量仪与量具的选用(表 9-6) | 681 |
| 量具检验的温度条件(表 9-7) | 682 |
| 刻线尺和块规 | 682 |
| 刻线米尺允许制造误差(表 9-8) | 682 |
| 成套块规(表 9-9) | 683 |
| 按制造精度分级的块规极限偏差(表 9-10) | 683 |
| 按测定精度分等的块规极限偏差(表 9-11) | 684 |
| 测量长度的通用量具和量仪 | 685 |
| 游标量具(表 9-12) | 685 |
| 百分量具(表 9-13) | 686 |
| 外径百分尺的允许误差(表 9-14) | 686 |
| 内径百分尺的允许误差(表 9-15) | 686 |
| 机械量仪(表 9-16) | 687 |
| 千分表、百分表的允许示值误差(表 9-17) | 689 |
| 内径百分表的测量范围及允许示值误差(表 9-18) | 689 |
| 光学计的测量范围及测量最大误差(表 9-19) | 689 |
| 测长仪及测长机的测量范围及示值误差(表 9-20) | 690 |
| 工具显微镜(表 9-21) | 690 |

| | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----|
| 气动量仪(表 9-22)..... | 691 | 圆柱角尺规格(表 9-50)..... | 704 |
| 电感测量头(表 9-23)..... | 691 | 大尺寸的测量 | 705 |
| 角度和锥度的测量 | 691 | 测量大尺寸常用量具的测量极限误差(表 | |
| 角度块规(表 9-24)..... | 691 | 9-51) | 705 |
| 光学分度头(表 9-25) | 692 | 小尺寸的测量 | 706 |
| 90°角尺(表 9-26) | 693 | 测量小尺寸量具的测量误差(表 9-52)..... | 706 |
| 90°角尺工作角的允许误差(表 9-27) | 694 | 孔径测量仪(表 9-53)..... | 707 |
| 正弦规 | 694 | 测量螺纹的方法和工具 | 707 |
| 正弦规的主要尺寸和工作部分的允许偏差(表 | | 螺纹量针直径(表 9-54)..... | 708 |
| 9-28) | 695 | 螺纹量柱直径(表 9-55)..... | 708 |
| 使用正弦规测量角度的极限误差(表 9-29)..... | 695 | 普通螺纹三针测量值(表 9-56)..... | 709 |
| 用圆柱或圆珠测量角度 | 695 | 螺纹百分尺的测量范围和所备插头副(表 | |
| 用光学仪器及万能角度尺测量角度 | 695 | 9-57) | 710 |
| 在万能工具显微镜上用坐标法测量角度的极 | | 螺纹百分尺极限误差(表 9-58)..... | 710 |
| 限误差(表 9-30)..... | 695 | 螺纹的各种单项量法的测量极限误差(表 | |
| 万能角度尺的允许示值极限误差(表 9-31)..... | 696 | 9-59) | 710 |
| 游标读数 ρ' 的万能角度尺的测量误差(表 | | 丝杠的测量方法和工具 | 712 |
| 9-32) | 696 | 丝杠测量方法和测量精度(表 9-60)..... | 712 |
| 框架水平尺和钳工水平尺(表 9-33)..... | 696 | 齿轮传动的检验方法及所用仪器 | 712 |
| 光学合象水平仪(表 9-34)..... | 697 | 各种机械制造部门圆柱齿轮检验项目组合的 | |
| 平行光管(表 9-35)..... | 697 | 实例(表 9-61)..... | 713 |
| 经纬仪(表 9-36)..... | 697 | 渐开线测量仪器(表 9-62)..... | 716 |
| 检验平直度和平面度的工具 | 697 | 齿轮周节累积误差测量仪器(表 9-63)..... | 717 |
| 检验和划线平板(表 9-37)..... | 697 | 齿轮检查仪(表 9-64)..... | 717 |
| 检验平尺的种类、型式、精度等级和尺寸(表 | | 量规 | 717 |
| 9-38) | 698 | 量规的种类 | 717 |
| 样板平尺的平直度和四棱平尺的平行度偏差 | | 光滑限量规的规定代号(表 9-65)..... | 717 |
| (表 9-39)..... | 699 | 光滑轴与孔的量规型式和测量范围(表 9-66)..... | 718 |
| 宽工作面平尺(未刮过的)的精度标准(表 | | 螺纹量规的名称、代号和螺纹牙形(表 9-67) | 721 |
| 9-40) | 699 | 螺纹量规的型式和测量范围(表 9-68)..... | 722 |
| 光学平直仪(表 9-41)..... | 699 | 锥度量规的型式和测量范围(表 9-69)..... | 723 |
| 平晶 | 700 | 花键量规的型式和测量范围(表 9-70)..... | 724 |
| 平晶的型式、尺寸和精度(表 9-42) | 700 | 直线尺寸量规型式和测量范围(表 9-71)..... | 725 |
| 平行平晶测量面的平行度和平面度允差(表 | | 不对称度量规的型式(表 9-72)..... | 726 |
| 9-43) | 701 | 同心度量规的型式(表 9-73)..... | 727 |
| 孔中心距量规的型式(表 9-74)..... | 701 | 孔中心距量规的型式(表 9-74)..... | 727 |
| 表面之间相互位置的检验 | 701 | 表面光洁度的测量 | 729 |
| 孔中心距离的检验 | 701 | 比较量法 | 729 |
| 检验孔中心距的专用工具示意图(表 9-44)..... | 702 | 接触量法 | 729 |
| 圆柱形表面与平面之间的垂直度检验 | 702 | 不接触量法 | 729 |
| 检验圆柱形表面之间或圆柱形表面与端平面 | | 新技术在长度计量中的应用 | 729 |
| 之间的垂直度(表 9-45)..... | 702 | 计量光栅测长 | 729 |
| 圆柱形内表面同心度的检验 | 703 | 激光测长 | 730 |
| 检验孔的不同心度的专用工具(表 9-46)..... | 703 | | |
| 对正确圆柱形偏差的检验方法和工具 | 703 | | |
| 对正确圆柱形偏差的检验方法和工具(表 | | | |
| 9-47) | 703 | | |
| 平台测量 | 704 | | |
| 平台规格(表 9-48)..... | 704 | | |
| 小方铁规格(表 9-49)..... | 704 | | |
| | | 第十章 切削用量 | |
| | | 车削 | 734 |
| | | 切削速度计算公式(车刀的副偏角 $\phi_1 > 0^\circ$) (表 | |
| | | 10-1) | 734 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 切削力计算公式(车刀的副偏角 $\varphi_1 > 0^\circ$) (表 10-2) | 736 | 刨平面、刨槽及切断的进给量(表 10-50) | 785 |
| 切断、成形车削和车刀副偏角 $\varphi_1 = 0^\circ$ 时车削的切削速度和切削力计算公式(表 10-3) | 737 | 刨平面的切削用量(高速钢刀具)(表 10-51~表 10-54) | 786 |
| 切削部分允许的中等磨耗量(表 10-4) | 738 | 刨平面的切削用量(硬质合金刀具)(表 10-55) | 788 |
| 刀具牌号的选择(表 10-5) | 738 | 插床 | 788 |
| 切削部分的几何形状(表 10-6~表 10-7) | 739 | 插平面及插槽的进给量(表 10-56) | 788 |
| 粗车外圆进给量(表 10-8~表 10-9) | 743 | 插平面的切削用量(高速钢刀具)(表 10-57~表 10-58) | 789 |
| 粗镗孔进给量及最大切削深度(表 10-10) | 745 | 插槽的切削用量(高速钢刀具)(表 10-59) | 790 |
| 粗镗孔进给量(立车)(表 10-11) | 746 | 使用条件变换时的切削速度、动力及切向力修正系数(表 10-60) | 791 |
| 根据表面光洁度选择的进给量(车床及立车)(表 10-12) | 747 | 钻削 | 793 |
| 工件弯曲允许的径向力 P_y (表 10-13) | 748 | 与加工材料性质有关的刀具切削部分材料牌号的选择(表 10-61) | 793 |
| 工件强度和装夹方法所允许的切向力 P_z (表 10-14) | 751 | 切削部分允许的中等磨耗量(表 10-62) | 794 |
| 工件弯曲允许的进给量(表 10-15) | 752 | 切削速度的计算公式(表 10-63) | 795 |
| 车刀刀杆和硬质合金刀片强度所允许的切向力(表 10-16) | 754 | 轴向力 P 、扭矩 M 及动力 N 的计算公式(表 10-64) | 795 |
| 成形车削结构碳钢的进给量(表 10-17) | 755 | 工具钢钻头切削部分的几何参数(表 10-65) | 796 |
| 切断及车槽的进给量(表 10-18) | 756 | 钻孔的进给量(表 10-66~表 10-67) | 797 |
| 瓷刀车削的进给量(表 10-19) | 756 | 钻孔径 0.25~1 毫米的钻头的几何参数及切削用量(表 10-68) | 799 |
| 外圆纵车削的切削用量(高速钢车刀)(表 10-20~表 10-23) | 757 | 钻孔的切削用量(表 10-69~表 10-70) | 800 |
| 切断及车槽的切削用量(表 10-24) | 761 | 钻孔动力(表 10-71) | 804 |
| 成形车削的切削用量(表 10-25) | 762 | 扩钻的进给量(表 10-72) | 805 |
| 外圆纵车削的切削用量(硬质合金车刀)(表 10-26~表 10-32) | 762 | 扩钻的切削用量(表 10-73) | 805 |
| 外圆纵车削的切削用量(瓷刀)(表 10-33) | 767 | 扩孔钻头切削部分的几何参数(表 10-74) | 807 |
| 外圆纵车削的切削用量(硬质合金车刀, $\varphi_1 = 0^\circ$)(表 10-34~表 10-35) | 768 | 工具钢扩孔钻扩孔的进给量(表 10-75) | 807 |
| 使用条件变换时的修正系数(表 10-36) | 769 | 扩孔的切削用量(表 10-76~表 10-77) | 808 |
| 刨削 | 775 | 使用条件变换时的切削速度修正系数(表 10-78) | 810 |
| 切削速度及切向力计算公式(刨床及插床)(表 10-37) | 775 | 使用条件变换时的轴向力和回转矩修正系数(表 10-79) | 815 |
| 切削部分的几何形状(表 10-38) | 776 | 机铰刀切削部分的几何参数(表 10-80) | 816 |
| 龙门刨床 | 778 | 工具钢铰刀铰圆柱孔的进给量(表 10-81) | 817 |
| 刨平面、刨槽、切断的进给量及粗刨平面最大切削深度(表 10-39) | 778 | 铰孔的切削用量(钢件)(表 10-82) | 818 |
| 刀杆强度允许的进给量(表 10-40) | 779 | 粗铰钢使用条件变换时的切削速度修正系数(表 10-83) | 819 |
| 硬质合金刀片强度允许的进给量(表 10-41) | 780 | 铰孔的切削用量(铸件)(表 10-84) | 820 |
| 刨平面的切削用量(高速钢刀具)(表 10-42~表 10-44) | 780 | 粗铰铸铁使用条件变换时的切削速度修正系数(表 10-85) | 821 |
| 刨平面的切削用量(硬质合金刀具)(表 10-45) | 782 | 高速钢铰刀铰锥孔的进给量及切削速度(表 10-86) | 821 |
| 刨平面的切削用量(硬质合金宽刨刀)(表 10-46) | 782 | 钻中心孔及在热处理后修整中心孔的时间(表 10-87) | 822 |
| 刨槽及切断的切削用量(龙门刨床及牛头刨床)(表 10-47~表 10-48) | 783 | 深孔加工的切削用量(表 10-88) | 823 |
| 刨导轨的切削用量(表 10-49) | 784 | 镗刀加工孔的进给量及切削速度(表 10-89) | 824 |
| 牛头刨床 | 785 | 用工具钢刀具镗端面的进给量及切削速度(表 10-90) | 825 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 镶硬质合金刀片钻头切削部分的几何参数(表 10-91) | 826 | 铣平面的进给量(高速钢立铣刀)(表 10-132) | 865 |
| 钻孔的进给量(表 10-92) | 826 | 铣平面的切削用量(高速钢立铣刀)(表 10-133 ~表 10-134) | 866 |
| 钻孔的切削用量(表 10-93~表 10-94) | 827 | 铣槽的进给量(高速钢立铣刀)(表 10-135) | 870 |
| 扩钻的进给量及切削用量(表 10-95) | 828 | 铣槽的切削用量(高速钢立铣刀)(表 10-136 ~表 10-138) | 871 |
| 镶硬质合金刀片扩孔钻切削部分的几何参数(表 10-96) | 829 | 进给量(高速钢槽(花键)铣刀)(表 10-139) | 874 |
| 扩孔的进给量(硬质合金扩孔钻)(表 10-97) | 830 | 切削用量(高速钢槽(花键)铣刀)(表 10-140 ~表 10-141) | 875 |
| 扩孔的切削用量(硬质合金扩孔钻)(表 10-98) | 830 | 切断的进给量(高速钢切断铣刀)(表 10-142) | 877 |
| 镶硬质合金刀片机用铰刀切削部分的几何参数、进给量及切削用量(表 10-99) | 832 | 切断的切削用量(高速钢切断铣刀)(表 10-143 ~表 10-144) | 878 |
| 使用条件变换时的切削速度修正系数(表 10-100~表 10-101) | 833 | 进给量(高速钢样板铣刀、双角度铣刀)(表 10-145) | 880 |
| 铣削 | 835 | 切削用量(高速钢凸半圆、凹半圆铣刀)(表 10-146) | 881 |
| 铣刀切削部分材料牌号的选择(表 10-102) | 835 | 切削用量(高速钢不对称双角度 60° 铣刀)(表 10-147) | 882 |
| 铣刀切削部分的几何参数(表 10-103~表 10-105) | 835 | 切削用量(键槽铣刀)(表 10-148) | 883 |
| 切削用量计算公式(表 10-106) | 839 | 铣铝合金的进给量及切削速度(高速钢面铣刀、圆盘铣刀)(表 10-149) | 883 |
| 铣刀切削部分后刀面允许的中等磨耗量(表 10-107) | 843 | 切削用量(高速钢 T 形槽铣刀)(表 10-150) | 884 |
| 进给量及铣平面最大切削深度(硬质合金套式面铣刀)(表 10-108) | 844 | 切削用量(高速钢燕尾槽铣刀)(表 10-151) | 884 |
| 切削用量(硬质合金套式面铣刀)(表 10-109~表 10-112) | 845 | 使用条件变换时的切削速度和有效动力修正系数(表 10-152) | 885 |
| 进给量(高速钢套式面铣刀)(表 10-113) | 849 | 螺纹加工 | 896 |
| 切削用量(高速钢套式面铣刀)(表 10-114~表 10-115) | 850 | 车螺纹的切削速度计算公式(表 10-153~表 10-154) | 896 |
| 精铣平面的切削用量(硬质合金宽刀单齿套式面铣刀)(表 10-116) | 852 | 车螺纹的动力计算公式(表 10-155) | 897 |
| 切削用量(陶瓷套式面铣刀)(表 10-117) | 853 | 旋风切削螺纹的进给量及切削速度计算公式(表 10-156) | 897 |
| 进给量(硬质合金圆柱铣刀)(表 10-118) | 853 | 丝锥攻丝的切削速度计算公式(表 10-157) | 898 |
| 切削用量(硬质合金圆柱铣刀)(表 10-119) | 854 | 丝锥攻螺纹的推荐耐磨时间(表 10-158) | 898 |
| 进给量(高速钢圆柱铣刀)(表 10-120) | 855 | 铰螺纹的切削速度计算公式(表 10-159) | 899 |
| 切削用量(高速钢圆柱铣刀)(表 10-121~表 10-122) | 856 | 铣螺纹的切削速度计算公式(表 10-160) | 899 |
| 进给量(硬质合金三面刃圆盘铣刀)(表 10-123) | 857 | 车螺纹的切削用量及行程次数(表 10-161~表 10-165) | 900 |
| 切削用量(硬质合金三面刃圆盘铣刀)(表 10-124) | 858 | 旋风切削螺纹的切削用量(表 10-166) | 903 |
| 铣平面及凸台的进给量(高速钢三面刃圆盘铣刀)(表 10-125) | 859 | 攻螺纹的切削用量(表 10-167) | 904 |
| 铣平面及凸台的切削用量(高速钢三面刃圆盘铣刀)(表 10-126) | 860 | 板牙铰螺纹的切削用量(表 10-168) | 905 |
| 铣槽的进给量(高速钢三面刃圆盘铣刀)(表 10-127) | 861 | 铣螺纹的切削用量(表 10-169~表 10-172) | 906 |
| 铣槽的切削用量(高速钢三面刃圆盘铣刀)(表 10-128~表 10-129) | 862 | 磨螺纹的切削用量(表 10-173) | 908 |
| 铣平面及凸台的切削用量(硬质合金立铣刀)(表 10-180) | 864 | 齿轮、花键加工 | 908 |
| 进给量(硬质合金立铣刀)(表 10-131) | 865 | 滚齿、插齿、滚花键的切削速度及动力计算公式(表 10-174) | 908 |
| | | 滚齿的进给量(表 10-175) | 909 |
| | | 滚齿的进给量修正系数(钢件)(表 10-176) | 910 |
| | | 滚齿的切削用量及修正系数(钢件)(表 10-177 ~表 10-178) | 911 |

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 滚齿的切削用量及修正系数(铸铁件)(表 10-179~表 10-180) | 913 | 内圆磨 | 950 |
| 滚齿的切削用量及修正系数(用修正模数滚刀滚碳钢件及合金钢件)(表 10-181~表 10-182) | 914 | 内圆磨的分类及磨轮选择(表 10-225) | 950 |
| 铣齿的切削用量及修正系数(钢件及灰铸铁件)(表 10-183~表 10-184) | 916 | 磨内圆的切削用量的计算公式及磨轮的中等耐磨时间(表 10-226) | 951 |
| 滚蜗轮的切削用量(表 10-185) | 917 | 磨内圆的切削用量(表 10-227~表 10-228) | 952 |
| 滚花键的进给量、切削用量及修正系数(表 10-186~表 10-188) | 918 | 磨内圆的切削动力(表 10-229) | 956 |
| 插齿的进给量(圆盘插齿刀)(表 10-189) | 920 | 平面磨 | 957 |
| 插齿的切削用量及修正系数(钢件)(表 10-190~10-191) | 921 | 磨轮的选择(表 10-230) | 957 |
| 插齿的切削用量及修正系数(铸铁件)(表 10-192) | 922 | 磨平面的切削用量计算公式及磨轮的中等耐磨时间(表 10-231~表 10-232) | 957 |
| 剃齿的切削用量(表 10-193) | 923 | 用磨轮圆周磨平面的切削用量——矩形工作台平面磨(表 10-233~表 10-234) | 958 |
| 刨齿的切削用量(表 10-194~表 10-195) | 924 | 用磨轮圆周磨平面的切削动力——矩形工作台平面磨(表 10-235) | 960 |
| 加工螺旋圆锥齿轮的切削用量及每齿加工时间(表 10-196) | 926 | 用磨轮圆周磨平面的切削用量——圆形工作台平面磨(表 10-236~表 10-237) | 961 |
| 磨轮的选择——磨齿(表 10-197) | 927 | 用磨轮圆周磨平面的切削动力——圆形工作台平面磨(表 10-238) | 963 |
| 磨齿的切削用量(双盘形砂轮)(表 10-198) | 928 | 用磨轮端面磨平面的切削用量——矩形工作台平面磨(表 10-239) | 964 |
| 磨齿的切削用量(锥形砂轮)(表 10-199) | 929 | 用磨轮端面磨平面的切削动力——矩形工作台平面磨(表 10-240) | 965 |
| 磨轮的选择——磨花键(表 10-200) | 930 | 用磨轮端面磨平面的切削用量——圆形工作台平面磨(表 10-241~表 10-242) | 966 |
| 磨花键的切削用量(表 10-201) | 930 | 用磨轮端面磨平面的切削动力——圆形工作台平面磨(表 10-243) | 968 |
| 拉削 | 931 | 光整加工 | 969 |
| 建议用于制造拉刀的材料及拉刀齿的几何参数(表 10-202~表 10-203) | 931 | 高光洁度磨削 | 969 |
| 拉削的进给量(表 10-204) | 932 | 高光洁度外圆磨削工艺参数(表 10-244) | 969 |
| 拉削的切削速度(表 10-205~表 10-206) | 933 | 高光洁度内圆磨削工艺参数(表 10-245) | 970 |
| 拉刀切削刃每 1 毫米长度的单位切削力 F (表 10-207) | 935 | 外圆磨削磨轮选择(表 10-246) | 970 |
| 拉削动力(表 10-208) | 936 | 研磨 | 971 |
| 磨削 | 937 | 磨料粒度的选择和研磨膏的成分及其应用(表 10-247~表 10-249) | 971 |
| 外圆磨 | 937 | 研磨用量 | 972 |
| 外圆磨的分类(表 10-209) | 937 | 珩磨 | 972 |
| 磨轮的选择(表 10-210) | 938 | 珩磨料的选择(表 10-250) | 975 |
| 外圆磨的切削用量计算公式(表 10-211) | 938 | 珩磨头的回转和往复运动速度(表 10-251) | 975 |
| 磨轮的中等耐磨时间(表 10-212) | 939 | 超精加工 | 975 |
| 磨外圆的切削用量(表 10-213~表 10-214) | 940 | 超精加工示例(表 10-252) | 975 |
| 磨外圆的切削动力(表 10-215~表 10-216) | 943 | 切削用量 | 977 |
| 无心磨 | 944 | 抛光 | 977 |
| 无心外圆磨的磨削方法分类及切削用量的计算公式(表 10-217~表 10-218) | 944 | 磨料的选择(表 10-253~表 10-254) | 978 |
| 无心磨磨轮的选择(表 10-219) | 945 | 抛光轮的速度(表 10-255) | 978 |
| 无心磨粗、精磨的切削用量(表 10-220~表 10-221) | 946 | 液体抛光 | 978 |
| 磨外圆的切削动力(表 10-222) | 948 | 原始表面光洁度(表 10-256) | 979 |
| 切入式无心磨的切削用量及切削动力(表 10-223~表 10-224) | 949 | 加工后达到的表面光洁度(表 10-257) | 979 |
| | | 金刚石镗床镗孔 | 979 |