

高等教育“十二五”规划教材


测量平差

第二版

Celiang Pingcha

张书毕 主编

中国矿业大学出版社



高等教育“十二五”规划教材

测量平差

(第二版)

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 张书毕 | | |
| 副主编 | 赵长胜 | 史经俭 | 吕伟才 |
| 参 编 | 孙小荣 | 张恒璟 | 朱刘娟 |
| | 陶秋香 | 郑崇启 | 宁永香 |

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书共分八章,第一章介绍测量误差及其传播定律,第二章介绍平差数学模型与最小二乘原理,第三章介绍条件平差的原理和方法,第四章介绍间接平差的原理和方法,第五章介绍各种平差方法的实际应用,第六章介绍了误差椭圆,第七章介绍误差分布与平差参数的统计假设检验,第八章介绍近代平差理论。附录中简要介绍 MATLAB 在平差中的应用。各章后均附有习题,并且对部分习题给出参考答案。

本书是高等院校测绘工程专业的基础课程教材,也可作为测绘工程专业研究生和专科生的教材或教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

测量平差/张书毕主编. —2 版. —徐州:中国矿业大学出版社, 2013. 2

ISBN 978 - 7 - 5646 - 1379 - 2

I. ①测… II. ①张… III. ①测量平差
IV. ①P207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 280845 号

书 名 测量平差

主 编 张书毕

责任编辑 潘俊成

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

出版服务 (0516)83885767 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 18.25 字数 456 千字

版次印次 2013 年 2 月第 2 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

定 价 28.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

再版前言

自 20 世纪 70 年代以来, 测量平差与误差理论得到了充分的发展, 这些研究成果在常规测量技术中的应用已经相当普遍; 80~90 年代是测量平差的大发展时期, 此间, 数据处理理论、方法、应用的研究非常广泛, 发表的相关论文也很多, 测量平差作为测绘科学与技术的一面旗帜, 发挥了极其重要的作用。随着测绘新技术的发展, 产生了许多新的误差理论和测量平差问题, 既需要应用已有的理论和方法去解决, 同时更需要提出新的理论和方法, 以适应当前和未来测量事业的发展, 本教材正是为适应此需要而编写的。

“测量平差”是测绘工程专业重要的专业基础课之一, 同时又是后续其他专业课程的基础, 为适应新形势的发展需要, 作者根据多年教学与实践编写了本书。除一些经典的理论和方法之外, 本书的特色内容有: ① 循序渐进地由简易平差过渡到严密平差, 将平差的函数模型和随机模型进行有机的结合; ② 给出了各种平差方法与实际工程应用的具体实例; ③ 从集合论的角度论述了各种平差方法的统一性; ④ 推出了点位误差在相互垂直的两个方向上相关系数的极值; ⑤ 推出了点位落在误差曲线内的概率; ⑥ 给出了使用 MATLAB 语言进行平差计算的方法。全书附有较丰富的各种典型习题, 部分使用 MATLAB 语言进行计算, 可以为学生提供较大的帮助。

本书由中国矿业大学张书毕、河南理工大学朱刘娟、山东科技大学陶秋香、徐州师范大学赵长胜、安徽理工大学吕伟才、辽宁工程技术大学张恒璟、西安科技大学史经俭、河南城建学院郑崇启、太原理工大学阳泉学院宁永香、宿迁学院孙小荣联合编写。张书毕任主编并对全书进行了统稿, 赵长胜、史经俭、吕伟才任副主编。在本教材编写过程中参考了许多资料, 在此一并向有关作者和单位表示衷心的感谢!

由于编者水平所限, 缺点错误难免, 敬请读者批评指正。

编 者

2013 年 1 月

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一章 测量误差及其传播定律 | 1 |
| 第一节 测量误差及分类 | 1 |
| 第二节 偶然误差的概率特性 | 2 |
| 第三节 精度及其衡量指标 | 4 |
| 第四节 协方差传播律 | 9 |
| 第五节 权与常用的定权方法 | 21 |
| 第六节 协因数及其传播律 | 26 |
| 第七节 由真误差计算方差及其实际应用 | 30 |
| 第八节 系统误差的传播 | 32 |
| 习题 | 35 |
| 第二章 平差数学模型与最小二乘原理 | 38 |
| 第一节 测量平差概述 | 38 |
| 第二节 测量平差的数学模型 | 42 |
| 第三节 函数模型的线性化 | 48 |
| 第四节 最小二乘原理及其在测量平差中的应用 | 51 |
| 习题 | 54 |
| 第三章 条件平差 | 56 |
| 第一节 条件平差原理 | 56 |
| 第二节 条件方程 | 63 |
| 第三节 导线网条件平差计算 | 71 |
| 第四节 精度评定 | 78 |
| 第五节 附有参数的条件平差 | 81 |
| 第六节 条件平差估值的统计性质 | 86 |
| 习题 | 88 |
| 第四章 间接平差 | 93 |
| 第一节 间接平差原理 | 93 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 第二章 平差的基本概念和方法 | 1 |
| 第一节 平差的数学模型 | 1 |
| 第二节 平差的解法 | 10 |
| 第三节 平差的精度评估 | 18 |
| 第四节 平差的理论基础 | 26 |
| 第五节 平差的实用方法 | 34 |
| 第六节 平差的计算机实现 | 42 |
| 第七节 平差的展望 | 50 |
| 习题 | 52 |
| 第三章 平差的数学基础 | 53 |
| 第一节 线性代数基础 | 53 |
| 第二节 概率论与数理统计基础 | 62 |
| 第三节 平差的数学模型 | 71 |
| 习题 | 73 |
| 第四章 平差的直接平差法 | 74 |
| 第一节 直接平差法概述 | 74 |
| 第二节 直接平差法的数学模型 | 82 |
| 第三节 直接平差法的解法 | 90 |
| 第四节 直接平差法的精度评估 | 98 |
| 第五节 直接平差法的应用 | 106 |
| 第六节 直接平差法的局限性 | 114 |
| 第七节 直接平差法的改进 | 122 |
| 第八节 直接平差法的展望 | 130 |
| 习题 | 132 |
| 第五章 平差在工程测量中的应用 | 132 |
| 第一节 利用条件平差法进行导线网平差 | 132 |
| 第二节 利用附有参数的条件平差法进行导线网平差 | 136 |
| 第三节 利用间接平差法进行导线网平差 | 139 |
| 第四节 利用附有限制条件的间接平差法进行附加陀螺的导线网平差 | 142 |
| 第五节 间接平差在空间坐标变换中的应用 | 146 |
| 第六节 间接平差在回归分析中的应用 | 152 |
| 习题 | 157 |
| 第六章 误差椭圆 | 157 |
| 第一节 概述 | 160 |
| 第二节 点位误差 | 163 |
| 第三节 误差曲线 | 172 |
| 第四节 误差椭圆 | 174 |
| 第五节 相对误差椭圆 | 177 |
| 第六节 点位落入误差椭圆和误差曲线内的概率 | 182 |
| 习题 | 188 |
| 第七章 误差分布与平差参数的统计假设检验 | 188 |
| 第一节 概述 | 190 |
| 第二节 常用的参数假设检验方法 | 193 |
| 第三节 误差分布的假设检验 | 201 |
| 第四节 平差参数的显著性检验 | 211 |
| 第五节 后验方差的检验 | 216 |
| 习题 | 218 |
| 第八章 近代平差概论 | 218 |
| 第一节 序贯平差 | 220 |
| 第二节 秩亏自由网平差 | 226 |

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第三节 附加系统参数的平差..... | 233 |
| 第四节 方差分量估计..... | 234 |
| 习题..... | 237 |
| | |
| 附录一 MATLAB 在平差中的应用 | 240 |
| | |
| 附录二 部分习题参考答案..... | 258 |
| | |
| 参考文献..... | 281 |

第一章 测量误差及其传播定律

第一节 测量误差及分类

在日常的测量工作中,我们经常会遇到如下情况:对同一个观测量进行重复观测,其结果总是存在一定的差异。例如,在地面上两点间进行水准测量,往返测得到的两点间高差并不相同;由几何学知道,一个平面多边形的内角和等于 $(n-2) \times 180^\circ$ (n 为多边形的边数),如果对所有内角进行观测,其观测值之和通常不等于上面的理论值;等等。产生上述情况的原因,是任何测量都必然带有观测误差。

观测误差的产生有内在原因和外界条件的影响。内在原因,包括测量仪器精密度有限所产生的误差,J₂型经纬仪测微器最小刻划为1",在估读1"以下的尾数时就存在误差。还有仪器结构的不完善,观测者感觉器官的鉴别能力、技术水平等也会对仪器的安置、照准、读数等方面产生误差。外界条件的影响,主要指观测时所处的外界条件,如温度、湿度、风力、大气折光等的不同或变化,导致观测结果产生误差。

仪器、观测者、外界条件等是引起测量误差的主要来源。人们习惯地把这三方面的原因称为观测条件。不管观测条件如何,在测量中产生误差是不可避免的。测量工作者的责任是采取不同的措施,尽可能地消除或减少误差对观测结果的影响,提高观测成果的精度。为此需要对误差出现的规律进行研究,搞清各种误差的性质,这样便于对不同性质误差的观测结果采用不同的方法加以处理。

根据观测误差对测量结果影响的性质不同,可以把测量中出现的误差分为三种类型:偶然误差、系统误差和粗差。

一、偶然误差

在一定条件下做一系列的观测,如果观测误差从表面上看其数值和符号不存在任何确定的规律性,但就大量误差总体而言,具有统计性的规律,这种误差称为偶然误差。

例如用经纬仪测量角度时,测角误差是由许多偶然因素引起的,这些偶然因素在不断变化,体现在单个的微小测角误差上,其数值或大或小,符号或正或负,无法事先预知,呈现随机性。偶然误差服从或近似服从正态分布,且误差的平均值随观测次数的增加而趋于零。由此可见,偶然误差就总体而言,具有一定的统计规律;偶然误差也就是均值为零的随机误差,也称为不规则误差。

二、系统误差

在一定的观测条件下做一系列的观测,如果观测的误差在大小、符号上表现出系统性,

或者为某一常数,或者按照一定的规律变化,这种带有系统性和方向性的误差称为系统误差。系统误差又可分为:

常系统误差——假设使用没有调整好零位的仪器进行重复观测,其结果总是略高或略低于真值,这种误差称为零位误差,是系统误差的一种。常系统误差常常表现出固定性,即符号、数值保持不变。也有人把这种误差称为常数误差。

可变系统误差——这种系统误差是按一定规律变化的,表现出累积性:在测量过程中不断增加或者减小;还表现出周期性:数值和符号有规律地变化。

单向误差——这种误差的大小变化不定,但符号总是相同的。

上述误差是不可避免的,即使观测者十分认真且富有经验,测量仪器做了最好的校正,而且外界条件又最有利,这些误差仍然会产生。

系统误差与偶然误差在观测过程中是同时发生的,当观测值中有显著的系统误差时,偶然误差就居于次要地位,观测误差就呈现出系统的性质。反之,则呈现出偶然的性质。

系统误差对于观测结果的影响一般有累积的作用,它对观测成果的质量影响也特别显著。在实际工作中,应该采用各种方法来消除或减弱系统误差对观测成果的影响,使其达到实际上可以忽略不计的程度。例如,在测量之前对测量仪器进行认真的检验与校正,在测量过程中采用合适的测量方法,对观测成果进行必要的改正等。

三、粗差

错误或者粗差属可避免的误差,例如瞄错目标、读错数等。从统计学的观点看,粗差是观测结果,不属于所研究的分布中相同的样本,它们当然不能和其他观测结果一起使用。例如,在正态分布中粗差不可能发生。因此,优化测量程序时要能够查出粗差,并加以排除,平差计算中不考虑粗差。

在实际工作中,为了提高观测成果的质量,发现和消除错误,通常要使观测值的个数多于未知量的个数,也就是要进行多余观测。例如,一个平面三角形,只需要观测其中的两个内角,即可决定它的形状,但通常是观测三个内角。由于偶然误差的存在,通过多余观测必然会在观测结果之间不相一致,或不符合应有关系而产生不符值。因此,必须对这些带有偶然误差的观测值进行处理,消除不符值,得到观测量的最可靠的结果。由于这些带有偶然误差的观测值是一些随机变量,因此,可以根据概率统计的方法来求出观测量的最可靠结果,这就是测量平差的一个主要任务;测量平差的另一个主要任务是评定测量成果的精度。

第二节 偶然误差的概率特性

在经典测量平差中,我们所处理的是一系列带有偶然误差的观测值,假设已经消除了系统误差和粗差的影响。因此有必要对偶然误差的性质作进一步的研究。

我们把第 i 次观测中发生的偶然误差定义为理论值 \tilde{L}_i 与相应的观测值 L_i 之差,此时偶然误差又称真误差,真误差 = 理论值 - 观测值,即:

$$\Delta_i = \tilde{L}_i - L_i \quad (1-2-1)$$

式中, \tilde{L}_i 表示 L_i 的真值。

由第一节内容可知,就单个偶然误差而言,其大小或符号没有规律性,即呈现出一种偶

然性(或随机性);但就其总体而言,却呈现出一定的统计规律性,并且它是服从正态分布的随机变量。从无数的测量实践中发现,在相同的观测条件下,大量偶然误差的分布也确实表现出了一定的统计规律性。下面用一个实例来说明。

在相同的条件下,独立地观测 358 个三角形的全部内角,由于观测值带有偶然误差,故三内角观测值之和不等于其真值 180° ,各个三角形内角和的真误差为:

$$\Delta_i = 180^\circ - (L_1 + L_2 + L_3)_i \quad (i = 1, 2, \dots, 358)$$

式中, $(L_1 + L_2 + L_3)_i$ 表示各三角形内角和的观测值。

现取误差区间的间隔 $d\Delta$ 为 $0.20''$,将这一组误差按其正负号与误差值的大小排列,统计误差出现在各区间内的个数 n_i ,以及“误差出现在某个区间内”这一事件的频率 n_i/n ($n=358$),其结果列于表 1-1 中。

表 1-1 某测区三角形内角和的误差分布

| 误差的区间 $d\Delta (")$ | Δ 为负值 | | | Δ 为正值 | | | 备注 |
|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----|
| | 个数 n_i | 频率 n_i/n | $\frac{n_i/n}{d\Delta}$ | 个数 n_i | 频率 n_i/n | $\frac{n_i/n}{d\Delta}$ | |
| 0.00~0.20 | 45 | 0.126 | 0.630 | 46 | 0.128 | 0.640 | |
| 0.20~0.40 | 40 | 0.112 | 0.560 | 41 | 0.115 | 0.575 | |
| 0.40~0.60 | 33 | 0.092 | 0.460 | 33 | 0.092 | 0.460 | |
| 0.60~0.80 | 23 | 0.064 | 0.320 | 21 | 0.059 | 0.295 | |
| 0.80~1.00 | 17 | 0.047 | 0.235 | 16 | 0.045 | 0.225 | |
| 1.00~1.20 | 13 | 0.036 | 0.180 | 13 | 0.036 | 0.180 | |
| 1.20~1.40 | 6 | 0.017 | 0.085 | 5 | 0.014 | 0.070 | |
| 1.40~1.60 | 4 | 0.011 | 0.055 | 2 | 0.006 | 0.030 | |
| 1.60 以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和 | 181 | 0.505 | | 177 | 0.495 | | |

从表中可以看出,偶然误差的分布呈现出如下规律:

- ① 绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多。
- ② 误差的绝对值有一定的限值。
- ③ 绝对值相等的正、负误差的个数相近。

偶然误差分布的情况,除了采用上述误差分布表的形式表达外,还可以利用图形来表示。以横坐标表示误差 Δ 的大小,纵坐标代表各区间内误差出现的频率除以区间的间隔值,即 $\frac{n_i/n}{d\Delta}$ (此处间隔值均取为 $d\Delta = 0.20''$),这种图形称为频率直方图,如图 1-1 所示。它形象地表示了误差的分布情况。

在误差个数 $n \rightarrow \infty$ 的情况下,由于误差出现的频率已趋于完全稳定,此时把误差区间间隔无限缩小,图 1-1 中各长方条顶边所形成的折线将变成如图 1-2 所示的光滑曲线。这种曲线称为误差分布曲线。由此可见,随着 n 的逐渐增大,偶然误差的频率分布都是以正态分布为其极限的。通常也称偶然误差的频率分布为其经验分布,而将正态分布称为它们的理论分布。在理论研究中,都是以正态分布作为描述偶然误差分布的数学模型,这不仅方便,而且基本上符合实际情况。




图 1-1




图 1-2

通过大量的实践,人们概括出偶然误差的几个概率特性:

- ① 在一定的观测条件下,误差的绝对值有一定的限值,或者说超出一定限值的误差出现的概率为零。
- ② 绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的概率大。
- ③ 绝对值相等的正、负误差出现的概率相同。
- ④ 偶然误差的数学期望为零,即 $E(\Delta)=E[E(L)-L]=E(L)-E(L)=0$ 。
也就是说,偶然误差的理论平均值等于零。

在图 1-1 中,以纵坐标 $\frac{n_i}{d\Delta}$ 为高的各长方条的面积即为误差出现在该区间内的频率。

若以理论分布取代经验分布(图 1-2),图 1-1 中各长方条的纵坐标就是 Δ 的密度函数 $f(\Delta)$,而长方条的面积为 $f(\Delta)d\Delta$,即代表误差出现在该区间内的概率,即 $P(\Delta)=f(\Delta)d\Delta$ 。概率密度表达式为:

$$f(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} \quad (1-2-2)$$

式中, σ 为标准差,在测量工作中也称为中误差。

当上式中的参数 σ 确定后,即可画出它所对应的误差分布曲线。由于 $E(\Delta)=0$,所以该曲线是以横坐标为 0 处的纵轴为对称轴。当 σ 不同时,曲线的位置不变,但分布曲线的形状将发生变化。偶然误差 Δ 是服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布的随机变量。这里应该指出的是,测量误差是连续型随机变量,而连续型随机变量出现于个别点上的概率等于零,因此,所谓的误差出现的概率是指误差出现于某一区间的概率。

第三节 精度及其衡量指标

从前面的讨论我们可以看出,若使用真误差作为衡量精度的指标,由真误差的定义和其具有的随机性,可以得到相同观测条件下的一组观测值,其每一个真误差都可能不同,因此,使用真误差作为衡量精度的指标存在不方便和不科学的一面,因此通过分析总结,提出以下几种衡量精度的指标。

如果在一定的观测条件下进行一组观测,则它对应着一种确定的误差分布。若误差分
试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

布较为密集,即离散度较小时,表示该组观测质量较好,也就是说,这一组观测精度较高;反之,如果误差分布较为离散,即离散度较大时,则表示该组观测质量较差,也就是说,这一组观测精度较低。为了说明观测值的可靠性,我们引入精度、准确度和精确度的概念。

精度——表示同一量的重复观测值之间密集或吻合的程度,即各观测结果与其中数的接近程度。如果重复观测值密集在一起,说明它们的精度高;如果它们分散得很开,则精度就低。一般来说,精度高反映了在进行测量时测量人员高度细心、仪器精密和方法得当。

准确度——表示观测值对真值的吻合或接近程度,即反映一个位置统计与其所估的参数值的接近程度。准确度不仅包括随机误差的影响,还包括由于未改进的系统误差引起的偏离。由于测量平差的主要研究对象是偶然误差,而且是在剔除了粗差和消除或尽量减小了系统误差的基础上进行的,所以平差时可以不考虑准确度。

精确度——是精度和准确度的合成,是指观测结果与其真值的接近程度,包括观测结果与其数学期望接近程度和数学期望与其真值的偏差。因此,精确度反映了偶然误差和系统误差联合影响的大小程度。当不存在系统误差时,精确度就是精度,精确度是一个全面衡量观测质量的指标。下面图 1-3 表示甲、乙、丙的打靶成绩,其中,甲精度最高,但整体偏离靶心,准确度差;乙精度低,但准确度尚好;而丙精度较高,准确度也较高,即精确度较高。




图 1-3

一、一维误差分布与精度指数

由概率论可知,服从正态分布的一维随机变量 x 的概率密度为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1-3-1)$$

式中, μ 、 σ 为分布密度的两个参数, 分别表示随机变量 x 的数学期望和标准差。

对于偶然误差来说,一维误差分布的密度函数为:

$$f(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} \quad (1-3-2)$$

一维误差分布的图形如图 1-4 所示,它有如下性质:

- ① $f(\Delta)$ 为偶函数, 曲线对称于纵轴。
- ② $f(\Delta)$ 随着误差绝对值的增大而减小, 当 $\Delta \rightarrow \infty$, $f(\Delta) \rightarrow 0$ 。
- ③ 当 $\Delta=0$ 时, 有:

$$f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$




图 1-4

为函数的最大值。

④ 误差曲线拐点的横坐标为中误差, 即:

$$\Delta = \pm \sigma$$

这可由 $f(\Delta)$ 求二阶导数得出。

一维正态分布密度函数公式中的两个参数 μ, σ 决定了曲线的位置和形状。由此可见, 当 μ 相同时, 如只变动 σ , 则曲线位置不变, 其形状要发生变化。也就是说, 数学期望 μ 表示随机变量的集中位置, 而标准差(中误差) σ 则表示随机变量围绕集中位置的离散度。由于各分布曲线下面所围成的面积均等于 1, 所以 σ 越小曲线形状越陡峭, 表示随机变量对数学期望 μ 的离散程度小, 从测量来讲, 表示观测精度高; σ 越大, 曲线形状越平缓, 也就是随机变量对 μ 的离散程度大, 就测量来说, 表示观测精度低。

二、衡量精度的指标

衡量精度高低, 可用绘制误差分布曲线的方法来进行。但这种方法比较麻烦, 而且人们还需要对精度有一个数字概念。下面引入几种衡量精度的指标。

1. 方差和中误差

式(1-3-2)中 σ^2 是误差分布的方差, 而 σ 是中误差。方差是真误差的平方(Δ^2)的数学期望, 即 Δ^2 的理论平均值:

$$\left. \begin{aligned} \sigma^2 &= D(\Delta) = E(\Delta^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta\Delta]}{n} \\ \sigma &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}} \end{aligned} \right\} \quad (1-3-3)$$

由概率论公式知:

$$\sigma^2 = D(\Delta) = E(\Delta^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Delta^2 f(\Delta) d\Delta$$

从上式可以看出, 精度指数愈大, 中误差(标准差)愈小, 表示观测精度愈高; 反之, 精度愈低, 所以中误差可以作为衡量精度的一种指标。这一点在一维误差分布的图形中也可明显看出。

式(1-3-3)中中误差 σ 是 $\sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$ 的极限值。在实际工作中, 观测个数 n 总是有限的, 有限个真误差 Δ 只能求出中误差的估值。因此在本书中将用 $\hat{\sigma}$ 表示中误差 σ 的估值, 即:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}} \quad (1-3-4)$$

在不需要特别强调“估值”的意义时, 常把“中误差估值”简称为“中误差”。

2. 平均误差

在一定的观测条件下, 一组独立的偶然误差绝对值的数学期望称为平均误差。设以 θ 表示平均误差, 其表达式为:

$$\theta = E(|\Delta|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Delta| f(\Delta) d\Delta \quad (1-3-5)$$

或

$$\theta = E(|\Delta|) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[|\Delta|]}{n}$$

因为上式的被积函数是偶函数,故可写成:

$$\begin{aligned}\theta &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\Delta| f(\Delta) d\Delta = 2 \int_0^{+\infty} \Delta \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} d\Delta \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} (-\sigma d e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}}) \\ &= \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} \right]_0^{+\infty}\end{aligned}$$

所以有:

$$\theta = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma \approx \frac{4}{5} \sigma \quad (1-3-6)$$

或者

$$\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \theta \approx \frac{5}{4} \theta \quad (1-3-7)$$

由于观测值的个数 n 总是一个有限值,因此在实用上也只能用 θ 的估值来衡量精度,并用 $\hat{\theta}$ 表示 θ 的估值,有:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n |\Delta_i|}{n} \quad (1-3-8)$$

由此可见,平均误差也可作为衡量精度的指标。在实际工作中,当 n 较小时,平均误差不易反映大误差的存在。就这一点来说,中误差使用起来较平均误差优越。

3. 或然误差

或然误差 ρ 的定义是:在相同的观测条件下,大于或然误差与小于或然误差的观测误差(绝对值)出现的概率各占一半,也就是说误差出现在 $(-\rho, +\rho)$ 之间的概率等于 $1/2$ (见图 1-5),即:

$$P(-\rho < \Delta < +\rho) = \int_{-\rho}^{+\rho} f(\Delta) d\Delta = \frac{1}{2} \quad (1-3-9)$$

借助正态分布表示或然函数。 Δ 服从 $N(0, \sigma^2)$,需要进行标准化,令:

$$t = \frac{\Delta - 0}{\sigma} = \frac{\Delta}{\sigma}$$

则 t 服从 $N(0, 1)$,当 $\Delta = +\rho$ 时, $t = \frac{\rho}{\sigma}$; 当 $\Delta = -\rho$ 时, $t = -\frac{\rho}{\sigma}$ 。

故

$$\begin{aligned}P(-\rho < \Delta < +\rho) &= P\left(-\frac{\rho}{\sigma} < t < +\frac{\rho}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\rho}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\rho}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\rho}{\sigma}\right) - 1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

解之得:




图 1-5

$$\Phi\left(\frac{\rho}{\sigma}\right) = 0.75$$

由概率积分表查得：

$$\left. \begin{array}{l} \rho \approx 0.674 \quad 5\sigma \approx \frac{2}{3}\sigma \\ \sigma \approx 1.482 \quad 6\rho \approx \frac{3}{2}\rho \end{array} \right\} \quad (1-3-10)$$

我们把参数 ρ (或然误差)称为 50% 的不确定度。

在实用上是这样求取或然误差的估值 $\hat{\rho}$ 的：将相同条件下得到的一组误差，按绝对值的大小排列，当 n 为奇数时，取位于中间的一个误差值作为 $\hat{\rho}$ ；当 n 为偶数时，取位于中间的两个误差值的平均值作为 $\hat{\rho}$ 。实际计算中通常都是先求出中误差的估值，然后按式(1-3-10)求出或然误差 $\hat{\rho}$ ，即 $\hat{\rho} \approx 0.674 \cdot 5\sigma$ 。

因此，中误差 $\hat{\sigma}$ 比或然误差更能灵敏地反映大误差的影响，同时在计算或然误差时往往先计算出 $\hat{\sigma}$ 然后再计算 $\hat{\rho}$ ，所以世界各国在使用上都采用中误差作为衡量精度的指标。

4. 极限误差

中误差不是代表个别误差的大小，而是代表误差分布的离散程度。由中误差的定义可知，在相同的观测条件下所进行的一组观测，由于它们对应着同一种误差分布，因此把这一组中每一个观测值，都视为同精度观测值。但是，这一组观测结果的真误差彼此并不相等，有的甚至相差很大。按正态分布表查得，绝对值大于 1 倍中误差的偶然误差出现的概率为 31.7%；大于 2 倍中误差的偶然误差出现的概率为 4.5%；大于 3 倍中误差的偶然误差出现的概率仅有 0.3%，即在大量同精度观测的一组误差中，误差落在 $(-\sigma, +\sigma)$ 、 $(-2\sigma, +2\sigma)$ 和 $(-3\sigma, +3\sigma)$ 的概率分别为：

$$\left. \begin{array}{l} P(-\sigma < \Delta < +\sigma) \approx 68.3\% \\ P(-2\sigma < \Delta < +2\sigma) \approx 95.5\% \\ P(-3\sigma < \Delta < +3\sigma) \approx 99.7\% \end{array} \right\} \quad (1-3-11)$$

由此可见，大于 3 倍中误差的偶然误差出现的可能性非常小，是概率接近于零的小概率事件。因此通常规定三倍中误差作为偶然误差的极限值 $\Delta_{\text{限}}$ ，并称为极限误差。即：

$$\Delta_{\text{限}} = 3\sigma \quad (1-3-12)$$

若要求严格，也可取 2σ 作为极限误差。使用上以中误差的估值 $\hat{\sigma}$ 代替 σ ，以 $3\hat{\sigma}$ 或 $2\hat{\sigma}$ 作为极限误差。在测量中，如果某误差超过了极限误差，则认为它是错误的，相应的观测值应进行重测、补测或舍去不用。

5. 相对误差

前面四种衡量精度的指标都是绝对误差，有时观测结果需要用相对误差来衡量其精度。比如在距离测量中，常常采用相对误差来衡量精度。所谓相对误差是中误差与平差值之比，在测量中通常把分子化为 1，即用 $\frac{1}{N}$ 来表示。

关于经纬仪导线测量，相关规范规定，其相对闭合差不能超过 $\frac{1}{2000}$ ，指的就是相对极限误差；在实测中所产生的相对闭合差，则是指相对真误差。

三、衡量准确度的指标

前所述准确度是随机变量 X 的真值 \tilde{X} 与其数学期望 $E(X)$ 之差, 即:

$$\epsilon = \tilde{X} - E(X) \quad (1-3-13)$$

即 $E(X)$ 的真误差, 这是存在系统误差的情况。因此, 准确度表征了观测结果系统误差大小的程度。当不存在系统误差时, $E(X) = \tilde{X}$, 故 $\epsilon = 0$ 。

衡量系统误差大小程度的指标是准确度。

四、衡量精确度的指标

由前述知识可知, 影响精确度的因素不仅有观测值的随机误差分量, 还有未经改正的系统误差引起的偏离。

这里用均方误差作为衡量精确度的指标, 其定义为如下的期望:

$$M^2 = E[(X - \tilde{X})^2]$$

式中, \tilde{X} 是“真”值。

若偏差定义为:

$$\epsilon = \mu_x - \tilde{X}$$

运用数学期望的性质可得:

$$\begin{aligned} M^2 &= E[((X - \mu_x) + (\mu_x - \tilde{X}))^2] \\ M^2 &= \sigma^2 + \epsilon^2 \end{aligned} \quad (1-3-14)$$

σ 增大表明精度降低, 同样, M 增大也表明精确度降低了。

由式(1-3-14)可以看出: 精度高并不一定意味着精确度高。例如, 如果 σ 小而 ϵ 大, 则表明该观测值的精度高但准确度低。

如果 $\epsilon = 0$ (即观测值无偏差), 则均方误差就等于方差, 且任一精度指标也就是精确度的指标。因此, 如果将精度指标也作为精确度指标, 则重要的是须将系统误差的影响降低到可忽略不计的程度。

第四节 协方差传播律

一、协方差与相关

如果在同一概率模型中包含了两个随机变量 X 和 Y , 则它们的联合分布函数为:

$$F(x, y) = P[X \leq x, Y \leq y]$$

上式可以认为是 X 小于或等于某一确定的值 x , 同时 Y 小于或等于某一确定的值 y 这一事件发生的概率。

单个随机变量的边际分布函数可以由联合分布函数得到, 即:

$$F(x) = P[X \leq x, Y \leq \infty] = F(x, \infty)$$

和

$$F(y) = P[X \leq \infty, Y \leq y] = F(\infty, y)$$

若 X 和 Y 是连续型随机变量, 则它们的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F(x, y)$$

它们的联合分布函数可用下式表示：

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv \quad (1-4-1)$$

式中, $f(u, v)$ 是联合密度函数。

还可以证明, X 和 Y 的边际密度函数分别是：

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad (1-4-2)$$

和

$$f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \quad (1-4-3)$$

如果一个事件的发生不影响另一事件的发生, 则这两个事件相互独立。同样, 如果一个随机变量的取值不影响另一个随机变量的取值, 则称这两个随机变量相互独立。对于独立的随机变量 X 和 Y , 则有:

$$P[X \leq x, Y \leq y] = P[X \leq x]P[Y \leq y]$$

或者写为:

$$F(x, y) = F(x)F(y)$$

如果 X 和 Y 具有连续型联合分布且相互独立, 则由上式两边求导就可得到:

$$f(x, y) = f(x)f(y)$$

这一独立性的相乘关系可以进一步推广到数学期望。特别是对于相互独立的 X 和 Y , 可以证明:

$$E[XY] = E[X]E[Y] = \mu_x \mu_y \quad (1-4-4)$$

X 和 Y 的边际分布具有各自独立的均值和方差, 它们分别是 μ_x 、 μ_y 和 σ_x^2 、 σ_y^2 。除了这四个参数之外, 还有第五个参数, 它是衡量这两个随机变量间的相关程度的。这一参数为协方差, 用符号 $\text{cov}(X, Y)$ 或 σ_{xy} 表示, 它定义为如下的期望值:

$$\text{cov}(X, Y) = \sigma_{xy} = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \quad (1-4-5)$$

它可能是正值、零或者负值。当 σ_{xy} 为正值时, 则称它们为正相关; 当 σ_{xy} 为零时, 则称它们为不相关或无关; 当 σ_{xy} 为负值时, 则称它们为负相关。

对于连续型的情况, 则有:

$$\sigma_{xy} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)(y - \mu_y) f(x, y) dx dy \quad (1-4-6)$$

若将式(1-4-5)右边的期望展开, 并根据有关期望的性质使之简化, 就可得到如下有用的关系式:

$$\begin{aligned} \sigma_{xy} &= E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] \\ &= E[XY - \mu_x Y - \mu_y X + \mu_x \mu_y] \\ &= E[XY] - \mu_x E[Y] - \mu_y E[X] + \mu_x \mu_y \\ &= E[XY] - \mu_x \mu_y - \mu_x \mu_y + \mu_x \mu_y \\ &= E[XY] - \mu_x \mu_y \end{aligned} \quad (1-4-7)$$

若 X 和 Y 相互独立, 式(1-4-4)成立, 则由式(1-4-7)必然可得: