

煉鐵原理講義

上册

北京鋼鐵工業學院

煉鐵教研組

1959.6

目 錄

緒論.....	1 - 2
第一章 高爐中的机械作用.....	3—35
第一节 高爐中煤气流动的規律.....	3
第二节 測定高爐中煤气分布的方法.....	8
第三节 高爐中煤气和爐料的合理分布.....	12
第四节 爐喉半徑上布料的調剂.....	15
第五节 爐喉圓周上布料的調剂.....	28
第六节 高爐中爐料的下降.....	31
第二章 高爐中的蒸发和分解反应.....	36—46
第一节 吸附水的蒸发及水化物的分解.....	36
第二节 燃料中揮发物的揮发.....	37
第三节 氧化物的揮发.....	38
第四节 炭酸鹽分解.....	40
第三章 还原.....	47—109
第一节 原理.....	47
第二节 从鐵的氧化物中还原鐵.....	50
第三节 影响鐵矿石还原速度的因素.....	63
第四节 在實驗室中測矿石还原性能的方法.....	77
第五节 直接还原与間接还原.....	81
第六节 高爐中鐵的氧化物的还原过程.....	88
第七节 鐵以外其他元素的还原.....	91
第八节 CO 的分解作用.....	103
第九节 滲炭作用.....	106
第四章 熔化成渣及去硫.....	110—171
第一节 爐渣的作用及其組成.....	110
第二节 爐渣的物理性能.....	117
第三节 高爐中的成渣和熔化過程.....	136
第四节 高爐中爐渣的去硫作用.....	143
第五节 生鐵的爐外去硫.....	156
第六节 爐渣的选择.....	162

高爐冶炼过程

緒 言

高爐冶炼的目的在于用最少量的燃料，在單位容積高爐中煉出最大量的合于規格的優質生鐵。为了达到这一目的，煉鐵工作者必須对高爐冶炼過程有充分的了解；並作进一步的研究来促进和改善高爐生产。

高爐生产已具有六百多年历史，但由于开始时缺乏在化学方面的基本知識，对高爐冶炼過程不能真实的了解，其后随着化学这門科学的建立和发展，煉鐵工作者知道了煉鐵原料和产品的化学成分，肯定了高爐中的主要反应是鐵的氧化物的还原，这为高爐冶炼過程的理論打下了基础，也为研究高爐冶炼過程創造了最基本的条件。

数百年来，各国冶金学家曾对高爐冶炼进行过很多詳細的研究，但由于高爐冶炼過程的錯綜复杂，同时也由于冶炼过程中在高温，高压和密閉的条件下进行研究的困难，严格地說，直到今天为止，还没有得出一套关于高爐冶炼的完整的理論。

解放以前，在半封建半殖民地的枷鎖下，我国的鋼鐵事業奄奄一息，对冶炼過程很少进行研究。而今天，优越的社会主义制度和正确的党的领导，使得祖国的鋼鐵事業能够一日千里地飞跃前进，为煉鐵工作者創造了最优越的条件，在生产實踐中已創造了很多奇跡，对冶炼過程的研究工作需要也必然將以飞跃的速度前进，使能进一步推动煉鐵事业的发展。

高爐冶炼過程可以在實驗室里进行研究。在實驗室中可以把复杂的冶炼条件固定起来，研究某一過程的進行情況，这是研究高爐冶炼過程的一个重要手段，但是單靠實驗室里的研究还是不够的，因为在高爐冶炼条件下，任何一个過程都不是孤立进行的，而是与其他很多同时发生的作用相互影响着的。因此要更全面地了解高爐冶炼的真實情況，除在實驗室中进行研究外，还必須直接在高爐上进行研究。

燃料从高爐上部加入，而风从高爐下部进入，随着风口前燃料的燃燒，燃料从上部逐渐下降，而煤气則从下部不断以高速上升，由于按相反方向进行的兩個流柱的相互作用，在高爐各个区域中，同时进行着一系列錯綜复杂的物理的和化学的变化。所謂高爐冶炼過程就是这些变化過程的總称。为了方便起見，把全部過程分成下列几个部分进行研究：

1. 煙料和煤气的机械运动。在这一部分中包括：1) 裝料入爐时煙料在爐喉部分的分布；2) 煙料下降過程中的再分布；3) 煤气在煙料料块間的分布。

这一作用对高爐冶炼具有重大的影响，它会影响还原過程的順利进行，也能影响煙料是否能正常下降，从而影响到整个生产指标。

2. 煙料和煤气的热变换。煙料在高爐中下降时不断与上升的煤气相接触，熾热的煤气逐渐把本身帶有的热量傳給温度較低的煙料，煤气逐渐冷却而煙料則逐渐加热，提供了煙料进行一系列变化（还原和熔化等）所需要的热量。

3. 煙料中水分的蒸发和水化物的分解，燃料中揮发分的逸出，碳酸鹽等的分解，部分揮发性物質的揮发。这些变化都是由于煙料温度增高而进行的，它們中間有的是物理状态的改变，有的則是化学成分的变化。

4. 各种元素的还原。这是高爐中最主要的过程，其中以鐵的还原为主，此外还包括鑑、矽、硫等元素的还原，有时还有 Cr、Ti、V、Ni、Cu 等的还原。依靠还原反应的进行，使能从氧化物中获得需要的金属。

5. 生鐵与爐渣的形成。生鐵乃是許多还原出来的元素並溶入一部分炭所形成的，鐵在高爐上中部就部分地被还原出来。沒有滲炭的鐵，呈海綿狀，叫做海綿鐵；部分滲炭后的鐵，熔点下降，成液体，滴入爐缸，並在高爐下部滲入其他元素（如矽、鑑等），成为生鐵。

爐渣乃由一切高爐中既不能进入生鐵，又不能进入煤气的物质組合而成的复杂的物质，它的主要成分是由 CaO 、 SiO_2 和 Al_2O_3 组成的各种不同的矽鋁酸鹽化合物，同时也常含有較少量的 MgO 、 MnO 、 FeO 和 CaS ，在特殊冶炼条件下，有时含有較多的 MgO 、 TiO_2 和 CaF_2 等化合物。

爐渣对于促进或阻止某种元素的还原，去硫，保証获得合于規定成分的生鐵，有着极为重大的作用。

6. 爐缸中的燃燒反应。裝入高爐的燃料，在高爐下部风口前进行燃燒，燃燒結果发出热量和生成煤气，提供了高爐反应中所必須的热量和还原剂。並使高爐下部形成空区，保証上部爐料的不断下降。

在爐缸上部还原出来的元素，在通过风口前的氧化区域时，会再被氧化，到风口以下再被还原出来。

7. 煤气上升过程中温度、压力和成分的变化。

除上述各种反应外，在本書中还将研究高爐中热能的利用和介紹如蒸汽送风、高压操作，富氧送风和酸性渣冶炼等新技术。

对于上述各种过程的研究所得出的理論就是“高爐冶炼原理”。

由于上述各种过程是相互联系和相互影响的，因此在研究高爐上的实际冶炼問題时，必須相互联系全面地加以考虑，以免由于考慮問題的片面性，得出錯誤的結論。

第一章 高爐中的机械作用

第一節 高爐中煤氣流動的規律

在高爐里，自下而上的煤气流与自上而下逐渐流动的爐料形成两个相对运动的流柱，这种相对运动对于高爐冶炼具有极为重大的意义，高爐中的所有过程，包括最主要的还原反应都是在这两个流柱的对流过程中完成的。

上升的煤气帶有大量热，并含有浓度相当高的CO和少量的H₂和CH₄，这是高爐中用于还原的主要还原剂，因此說，高爐中上升的煤气携带着大量热能和化学能。高爐冶炼的要求是尽可能完善地利这些能量，即要把煤气帶有热量很好地傳給爐料，使爐料加热，同时並很好的利用它所攜帶的还原剂还原矿石。只有这样才能达到提高高爐生产率和降低煉單位生鐵时的燃料消耗量的目的。

为了达到上述目的，必須使煤气在爐料中均匀分布，与爐料，特别是与矿石密切接触。如果高爐中煤气分布不均，从某一局部区域通过的特別多，而从其余部分通过的较少，则从通过多的区域中通过的煤气的能量不能得到充分利用就逸出高爐，而通过煤气少的区域中的爐料又沒有很好地加热和还原就进入爐缸，造成“爐冷”而迫使燃料消耗量增加。另一方面，煤气通过多的区域，由于温度的大量增高和煤气的高速洗刷，將加重爐牆的燒損，降低爐牆的寿命。

既然煤气在高爐中的运动具有如此重大的意义，煉鐵工作者就必须对高爐中煤气运动的規律有所了解。

我們知道，煤气所以能穿过爐料自下向上运动，主要是依靠鼓风机提供的压力，使能不断克服爐料的阻力而上升的。煤气流在克服爐料阻力的过程中，本身的压力則逐漸降低，造成压头损失。

气体在直線管道中以渦流的形态通过时的压头损失可以用下式来表示

$$h_n = k \frac{\omega^2}{2g} \quad (1)$$

式中 h_n ——气体压头损失；

ω ——气体流动时的平均速度；

g ——重力加速度；

k ——气体运动时的阻力系数。

在圓形直線管道中。管道的阻力系数与管道長度和管道直徑有关：

$$k = \mu \frac{L}{d} \quad (2)$$

式中： L ——管道長度；

d ——管道的水力学直徑；

μ ——管道壁的摩擦系数，决定于管壁長面的情况和特性及气流的粘度等因素。

因此

$$h_n = \mu \frac{L}{d} - \frac{\omega^2}{2g} \quad (3)$$

由于在高爐中是由散粒料組成的料柱，所以煤气通过的通道不是直線的。上式不能用来

計算通過散粒料柱時真正的氣體壓頭損失。曾有好多人研究過氣體通過散粒料柱時的壓頭損失，但是直到現在還沒有一個通用的計算公式。

在高爐中，由於所用爐料的種類不同，煤气的分佈也不均，特別是爐料在下降過程中是不斷變化的，除固體爐料外，還有粘糊狀和液態的爐渣和生鐵存在，因此就更難用一個通用的公式來計算了。雖然如此，利用上式依然可以看出高爐中煤气運動的一些規律。通道愈長愈細，煤气的壓頭損失愈大。氣流速度對壓頭損失的影響特別大，速度愈大，壓頭損失愈大。

通道的長度和直徑主要決定於爐料的性能，即決定於爐料的粒度和強度，而氣流的速度則決定於單位時間中送入高爐的風量。爐料的粒度愈細，則組成的氣流通道的曲折愈多，長度愈長，因而煤气通過時受到的阻力愈大，壓頭損失也就愈大。

爐料的粒度愈不均勻，則小塊爐料，填充於大塊料的間隙中，使煤气能夠流通的總的截面積減小，增大了煤气通過時的速度和管壁的摩擦阻力，因而增大了煤气的壓頭損失。

因此粒度愈小和粒度愈不均勻的爐料所引起的煤气壓頭損失愈大，在高爐料中礦石的粒度常較焦炭的粒度小並且致密，因此礦石對煤气通過時生成的阻力要大得多。

強度差的爐料，由於在高爐中因碰撞和摩擦而生成粉末和碎塊，將嚴重地影響料柱的透氣性。

圖1示出不同爐料對煤气流的阻力。從圖中看出焦炭層的阻力最小，礦石（包括燒結石）的阻力都較大，特別是破碎而未經篩分的礦石的阻力最大。從圖中還看出，隨著流量的增大壓頭損失也增大，特別當爐料的透氣性不好時，壓頭損失增加更劇。

沙波伐洛夫的研究也說明了這點，他指出在大塊的物料中混入一部分1—4公厘的小塊料時，使透氣性急劇降低。由大塊礦石和大塊焦炭所組成的混合物的透氣性要比把它們分層裝時差。同時沙波伐洛夫指出，當燒結礦的粒度組成和礦石的粒度組成相同時，燒結礦的阻力要比礦石的阻力小。

在高爐中，由於各风口前的煤气壓力都大致相等，爐喉截面上的煤气壓力都一樣，因而無論從哪一個通道通過的煤气所受到的壓頭損失都相同，即

$$h_a = P_{\text{风口}} - P_{\text{爐喉}}$$

同時，高爐料柱間的各個煤气通道都是相互通連的，為了保持從各通道間通過的煤气的壓頭損失相等，煤气流將進行自動調節，在爐料阻力大的部分煤气通過的量就少，而在爐料阻力小的部分通過的煤气就多。

在高爐中，由於鐵礦石的透氣性常比焦炭的差，因此，鐵礦石集中的區域的爐料的透氣性就差，煤气通過的量自然要少一些。相反，焦炭較集中的區域的透氣性較好，煤气通過的量也必然較多。但是必須指出，決不應認為高爐中生成的全部煤气都是從透氣性好的地方通過的，因為隨著氣流速度的增加，氣流的壓頭損失也是大量增加的。當由於高速度所形成的壓頭損失和在透氣性差的區域中所生成的損失一樣時，煤气的流速就不再增加了。只有在風




圖1 各種爐料對煤气流的阻力

1—焦炭；2—破碎後經過篩分的礦石；3—沒有破碎的礦石；4—燒結礦；5—破碎後未經篩分的礦石。

量很小的情况下（象过去的一些高爐冶炼情况），单位時間中在爐缸中生成的煤气量很少，由于流速引起的压头损失很小，煤气不能滲透入每一个煤气通道，只是从阻力最小的几个通道中通过。在这种情况下，虽然爐料在高爐中的停留時間增長但对高爐的还原过程並沒有改善，只有增加單位時間中送入的风量，提高风口前的煤气压力和煤气速度，煤气才能穿透入料柱中阻力較大的部分，促使爐料中煤气的分布改善。

关于这一点，可以用以下兩個事實來證明：

十九世紀七十年代初，在英國克利夫蘭工廠的容積為1165公尺³的大高爐中，爐料的停留時間達48—60小時，最長時甚至達72小時，而高爐日產量只90噸，利用系數僅為0.08，焦比在1左右，相反目前在我國很多高爐上，爐料在高爐中的停留時間雖僅6—8小時甚至低到5小時以下，但高爐利用系數在1.5—2.0左右，甚至高达2.4—2.5，焦比為0.6—0.7。

我國高爐的冶煉指標比英國克利夫蘭高爐好得多的主要原因是我國高爐的送風量大，約為英國高爐的15—20倍。看來，由於英國高爐的風量過小，煤气不可能均勻地分布在爐料中間，而從阻力最小的地方通過，不能把全部礦石都很好地還原和加熱，以致生產指標很差，儘管爐料在高爐中停留的時間比我國高爐長10倍，焦比也仍遠比我國的高爐為高。另一例子為蘇聯某工廠，由於原料供應發生了困難，不夠三座高爐使用，為了不使高爐有一座停產，決定用慢風操作，三座高爐都減了風，結果生產指標嚴重惡化，反不如將一座高爐停止生產更為有利。

但是，風量的增加也並不是無限止的，當風量超過一定範圍，與爐料透氣性不相適應時，就會引起煤气分布的嚴重惡化，會產生所謂“管道行程”，即煤气將在料柱中沖開一條或多條通道，很多煤气以巨大速度通過這些通道，而從料柱其餘部分通過的則劇烈減少。在這種情況下也可能由於煤气的支撐作用，使料懸浮，破壞爐料的均調下降，也嚴重地破壞了煤气能量的利用，使生產指標惡化。

煤气在高爐中的停留時間可以用下式計算：

$$t = \frac{V_n}{V_r} \text{ 秒}$$

式中 V_n ——料柱間孔隙的體積，公尺³；

V_r ——單位時間中產生的煤气量，公尺³/秒。

煤气通過料柱的速度為

$$\omega = \frac{H_m}{t}$$

式中 H_m ——料柱高度，公尺。

由於爐料在高爐中堆積情況的不同以及爐中生成粘糊狀物質和液体的結果，料柱間的孔隙體積 (V_n) 有很大變化，無法精確測定，因此也很难精確計算出煤气在高爐中停留的時間和通過料柱時的速度。

肯尼曾於1929年用壓力差管直接在高爐上測定了煤气的運動速度，試驗指出，高爐各部分的氣流速度均不同，自14—137.2公尺/秒。

根據B.T.巴索夫在高爐上測定煤气的運動速度的試驗指出，煤气的運動速度高达60公尺/秒。但是由於壓力差管測定時的誤差，這些數據均不能認為完全可靠。

近幾年來，由於放射性物質在冶金工業中的應用，使有可能較精確地測出煤气通過料柱的速度。

E. 伏歐斯和Ф. Ф. 考列沙諾夫曾先后用放射性物質測定過煤氣在高爐中的停留時間。他們從風口加入放射性物質，同時連續鑑定爐喉煤氣，根據爐喉煤氣中放射性物質出現的時間來確定煤氣通過料柱所需的时间。Ф. Ф. 考列沙諾夫的測定數據列于表 1。

表 1 高爐中煤氣運動速度的測定數據

測定號數	料柱高度，公尺	煤氣在高爐中的停留時間，秒	煤氣運動的直線速度，公尺/秒
4	21.7	1.5	14.5
5	21.7	2.74	7.9
7	21.7	2.42	9.0

從表中看出，煤氣在高爐中的停留時間在 2.5 秒左右，煤氣通過高爐料柱的直線速度在 8—9 公尺/秒左右。

表中列出的第四次測定的停留時間特別短，這是在邊緣氣流大量發展的情況下測定的，所以測出的煤氣運動速度比正常情況下高得多。

Ф. Ф. 考列沙諾夫的測定也指出，自風口到爐腰的氣流速度常比自爐腰到爐喉的速度快一倍還多，這是由於高爐下部溫度高，煤氣體積大的緣故。

上述測定的煤氣速度都是爐牆邊緣的煤氣速度。由於從高爐各不同部分通過的煤氣速度均不相同，所以可以想像，有些區域中的煤氣速度是低於上述速度的。

煤氣的臨界速度（即超過這一速度時就會破壞煤氣的正常分布和爐料的均衡下降）到底是多少將根據每一個具體情況的不同而不同，這只能在實際生產中逐步試驗求得。

料柱下降的性質也同樣對煤氣的分布有影響。在爐料運動得快的地方，爐料比較疏松，煤氣容易通過；相反，在爐料運動較慢，特別是爐料停滯的地方，爐料比較緊密，煤氣通過比較困難。

爐渣的性能和數量也將嚴重地影響煤氣的分布，粘在焦炭塊上的粘稠的爐渣，能使爐料的透氣性降低，因而促使氣流的分布變壞。渣量的增加，減少了料塊間的通道斷面積，也能使料柱的透氣性和氣流的分布變差。

如上所說，料柱中煤氣的分布決定於很多相互聯繫和相互影響的因素。為了改進和調劑高爐中煤氣的分布可以採取下列方法：

1. 改進冶煉前爐料的准备工作，提高料柱的透氣性。

前面已經談過，爐料的粒度小時，增加了煤氣通道的長度和曲折度，也增加了通道的管壁面積，大量增加了煤氣通過時的壓頭損失。因此為了改善煤氣的分布和減少煤氣通過時受到的阻力，應該增大爐料的粒度。但是隨著粒度的增大，礦石與煤氣的相對接觸面積減小，這也會影響爐料的加熱和還原，因此，應該根據具體冶煉條件來確定料塊的大小，還原性好的礦石的粒度可以稍大一些，而還原性差的則應該小一些。在大高爐上根據礦石性能不同，可以採用粒度的上限為 30—70 公厘，在小高爐上，由於料柱較矮，煤氣通過時受到的阻力較小，因此可以採用較小的粒度，在 100—200 公尺³ 的高爐上可以採用不大於 30—40 公厘的礦石，對於容積僅為 1—5 公尺³ 的小高爐，礦石粒度最好不大於 20—15 公厘。根據高爐容積的減小，石灰石的粒度也應該相應減小。

根据試驗，料块粒度大于20公厘时，料块粒度的变化对煤气通过时的压头損失的影响較小，当料块粒度小于20公厘，特別当小于10公厘时对压头損失有着极其严重的影响，因此在一般高爐上（除容积很小时如1—10公尺³的高爐外），在爐料入爐前，最好把小于10公厘的粉矿篩出，經過制块后再加入高爐。

改善爐料透气性的另一方法是提高原料的机械强度，減少爐料在高爐中由于摩擦和碰击所产生的碎粒。在高爐中特別当焦炭强度小时，在爐料下降过程中产生大量粉末，这不仅会減小煤气通道面积，更会引起爐渣粘度的大量增加，严重地影响爐料的透气性，破坏爐料的均衡下降，同时也將增加爐渣帶走的鐵量。

改善爐料透气性的另一措施是把爐料分級入爐，即把矿石按粒度不同，分成數級，分別裝入。

爐料对煤气的阻力，不仅因为料块粒度的減小而增加，同时也随着粒度組成的均匀度的不同而不同。

图2 中排列着同样直徑的圓球，設球的直徑均为d，則圓球間孔隙体积的百分率为

$$100\% - \left(\frac{\pi d^3}{6} / - \frac{d^3 \sin^2 \theta \sqrt{1+2\cos \theta}}{1+\cos \theta} \times 100\% \right)$$

$$= 100\% - \frac{\pi(1+\cos \theta)}{6 \sin^2 \theta \sqrt{1+2\cos \theta}} \times 100\%$$




圖2 八个同様直徑的圓球排列在一起時的情况

从上式看出，当球体直徑相同时，球体間孔隙的百分率与圓球的直徑无关，仅决定于圓球联心線構成的菱形体的頂角的大小，即决定于圓球排列的形式。当菱形体的頂角为90°时（即成正方形时）的孔隙度最大，等于；

$$\left(d^3 - \frac{\pi d^3}{6} \right) / d^3 \times 100\% = 47.7\% ;$$

在菱形体的頂角为60°时最小，等于

$$\left(\frac{d^3}{\sqrt{2}} - \frac{\pi d^3}{6} \right) / \frac{d^3}{\sqrt{2}} \times 100\% = 26.3\% .$$

在实际情况下，当粒度完全相同时，孔隙度將随着排列方式的不同在上述范围内变动。但是当粒度不均时，小块料填充在大块料的間隙中，粒度愈不均匀，填充得愈致密，爐料間的孔隙度愈小，对煤气的阻力愈大。

如果把不同粒度的混合料篩分成几級，就可以发现，虽然矿石的重量並沒有变，但它的体积却大量增大了，随着原来混合料的粒度組成的不同，有时体积能增大20%甚至更多，这是因为爐料間的孔隙增加了的缘故。当然煤气通过时受到的阻力也將相应減小。

如上所述，分級入爐有利于提高爐料的透气性，同时也將有利于煤气的均匀分布，因为分級后可以避免裝料入爐时的偏折现象，避免大小块的分別集中，使整个高爐截面上的透气性比較均匀。关于这一点將在后面布料部分进一步加以研究。

但是，肖米克指出，並不是所有情况下分級入爐都能改善爐料的透气性的。混合料与分級料的透气性与爐料粒度組成的关系將如图3所示。因此，从透气性來說，在大块較多，小块較少的情况下，混合料的透气性要好一些，在大块較少，小块較多的情况下，分級后的透气性要地混合料好。

但必須指出，在實驗室中的情況可能如此，而在高爐中，無論爐料中小塊含量多少，在裝料入爐時總會發生爐料按粒度不同的偏析，一定會造成煤气分布的不均。

分級時每級的範圍可以根據同級中最大粒度與最小粒度的比不小于3至2.5來確定。

2) 提高礦石品位，降低焦炭灰分，或採用酸性渣冶煉，使減少渣量或改善爐渣性能，改善料柱的透氣性。

3) 采用適當風量，根據爐料透氣性的好壞，即在保證不破壞爐料均衡下降和發生“管道行程”的情況下，採用最大的風量。

4) 用改變爐頂布料方法來調劑煤气的分布。那裡煤气通過多，就在那裡多加一些礦石或多加幾批料，增加該處爐料對煤气流的阻力，改變煤气的分布。關於這一點，早在原始的高爐上就採用了，那時煤气還未回收，爐喉是敞開的，原料用人工加入高爐，人們可以按照爐喉部分火焰分布的情況，將礦石裝在火焰最盛熾的地方，這種調劑方法對改善煤气分布和能量的利用是最有效的。但是，現在由於回收煤气，爐頂已加以密閉，人們不能直接觀察高爐中煤气的分布情況，必須利用各種測量儀表來測定，只有當完全掌握煤气的分布情況後才能進一步加以調劑。




圖 3 混合料與分級料的透氣性
與爐料粒度組成的關係

第二節 測定高爐中煤氣分布的方法

測定高爐中煤气分布的方法很多，常用的測定方法有下列兩種：

- 1) 根據爐喉截面上煤气中 CO_2 的含量來測定；
- 2) 根據爐牆及爐頂煤气溫度來測定。

高爐中的煤气在上升過程中將不斷使礦石還原，由於還原的結果，煤气中 CO 的含量減少了，而 CO_2 的含量增加了。在一般情況下，透氣性好煤气通過多的地方，由於遇到的相對礦石量少，煤气中 CO_2 的含量就相應較低；相反，在透氣性差，煤气通過少的地方，由於煤气遇到的相對礦石量較多，因而煤气中 CO_2 的含量就高。當然煤气中 CO_2 含量的多少還與礦石和熔劑在高爐中的分布情況有關，礦石多的地方，由於還原作用發展較多，煤气中 CO_2 的含量當然也較高，在相反情況下，煤气中 CO_2 的含量自然就較低。在高爐中礦石多的地方也恰好是透氣性差和煤气不易大量通過的地方。因此根據爐喉截面上煤气中 CO_2 的含量，可以正確地判別高爐中煤气分布的情況。

為了鑑別煤气的分布情況，常在高爐爐喉部分裝置煤气取樣孔，如圖4所示，按規定時間用煤气取樣管從孔中插入高爐，沿着爐喉半徑，在不同位置採取煤气樣品（通常在半徑距離上採取五個樣品）根據不同位置的煤气中 CO_2 的含量可以繪出爐喉半徑上煤气中 CO_2 含量的分布曲線。

象圖5表示的情況，爐牆邊緣和爐中心的 CO_2 含量均較低，在距爐牆某一距離處的 CO_2 含量最高，這表明從該處通過的煤气量最少，而從爐牆邊緣和爐中心通過的煤气均較多。

為了了解爐喉整個截面上的煤气分布情況，可以在爐喉的同一平面的不同方向設四個取樣孔；根據這四個方向爐喉半徑上的 CO_2 含量曲線，可以大致估計爐喉截面上的煤气分布情況。







圖4 煤氣取樣裝置圖


圖5 爐喉半徑上煤氣中
CO₂的含量曲線

如图6所示，东侧爐牆边缘的CO₂含量特别低，而其余三方面的含量均较高，这表明从东侧通过的煤气特别多，而从其余部分通过的均较少。

圖6 四个不同方向的爐喉半徑
上煤氣中CO₂的含量曲線圖7 “邊緣行程”時
的CO₂含量曲線

当煤气大量从爐牆边缘通过，即所謂“边缘行程”或“边缘过分发展”时，边缘煤气中CO₂的含量特别低，有时甚至低到2—3%左右（图7）。当煤大量从中心通过，即所謂“中心行程”或“中心过分发展”时，爐中心的CO₂含量特别低（图8）。

为了能正确地判别煤气的分布情况，爐喉部分煤气取样孔应設在料面以下。如取样孔的位置在料面以上，取样管虽然容易插入，但由于煤气逸出料面后势必部分地进行混和，因而从各点上取出的煤气样品不能完全真实地代表該点的煤气成分，也就不能真实地反映出煤气的分布情况。必须指出，煤气中CO₂含量的变化，不仅能表示煤气分布的情况，同时还表示冶炼情况的好坏。煤气中CO₂含量高时，说明还原工作进行得好，冶炼指标当然也好。

圖8 “中心行程”時
的CO₂含量曲線

用上述方法只能知道某一段時間內煤气的分布情况，如欲知道所有時間中煤气的分布情况和变化过程，则可以根据爐牆温度的变化来判別。

大家知道，上升的煤气携帶着大量热，在上升途中不断把帶有热量傳給爐料，使爐料加热，而本身則被冷却，因此，凡是煤气通过多的地方，温度必須將升高，相反，煤气通过少的地方温度也一定較低。

根据上述原理，在高爐爐牆內裝設熱電對，根据熱電對的示數來判別煤气的分布。

利用一般爐牆溫度判別煤气分布的缺点是爐牆導熱性差，煤气分布变动时，不能及时反映出来，同时，由于爐牆本身的結厚或变薄，有时会混淆对煤气分布的鑑別。为了正确判別煤气分布情况，最好把熱電對安裝在爐喉保護板部分把熱電對的熱端緊靠爐喉保護板，借保護板的導熱性好，能够及时反映出煤气的分布情况。同时保護板附近的爐牆也不容易损坏或結厚。

当高爐周圍煤气的分布正常时，設在高爐周圍的保護板后的熱電對的溫度示數比較接近，如图9中的曲線所示。当煤气发生偏行，从某一側通过特多时，则該側的熱電對示數升高，而其余部分由于煤气通过量减少而均稍稍下降。如图10中所示，煤气从3号熱電對側通过的特別多。




圖9 高爐周圍煤气分布均匀時的爐喉保護板溫度示數曲線。1、2、3、4—爐喉周圍裝設在同一平面上的4支熱電對的溫度示數曲線。




圖10 煤气偏行時爐喉保護板溫度示數曲線。1、2、3、4—爐喉周圍裝設在同一平面上的4支熱電對的溫度示數曲線。

当高爐中发生“边缘行程”时，除爐牆周围各个热电对的温度示数都增高外，由于煤气热能利用不好，爐頂煤气温度也随着升高（图11）。当高爐中发生“中心行程”时，由于高爐爐牆附近的煤气通过量减少，因此爐牆周围的热电对示数都降低，这时，整个煤气的热能




圖11 高爐“邊緣行程”時爐喉保護板及爐頂煤气溫度曲線
I—爐喉保護板溫度 II—爐頂煤气溫度

也利用不好，因而爐頂煤气温度仍将升高（图12）。这样把爐牆温度和爐頂煤气温度配合起来，可以清楚地分辨出高爐半徑上煤气的分布和变化情况。




圖12 高爐“中心行程”時爐喉保護板及爐頂煤气溫度曲線
I—爐喉保護板溫度 II—爐頂煤气溫度

第三節 高爐中煤氣和爐料的合理分布

由于爐料性能的不同，对煤气通过时产生的阻力也不一样，因此爐料在爐喉部分的分布情况將在很大程度上决定煤气在高爐料柱中的分布。

前面已經指出，为了充分利用煤气的热能和化学能，降低單位生鐵的燃料消耗量，必須使煤气在爐料中均匀分布，使能与全部爐料很好接触。看来把燃料和矿石在爐喉部分完全均匀平鋪是合理的。但是生产实践表明，无论在大型或小型高爐上，高爐中煤气完全均匀分布时冶炼指标並不好，因为煤气的完全均匀分布將严重地破坏爐料的均衡下降，引起料的難行和发生悬料、崩料现象。^①

爐料下降不順时，由于爐料的不断悬挂和崩落，大量未經很好加热和还原的生料落入高爐下部，在那里进行还原，大量吸热，將引起燃料消耗的增加，这时，即使煤气均匀分布也不可能充分利用煤气能量，不可能获得好的生产指标。

必須記得，要得到好的生产指标，不仅要保証煤气的均匀分布，而且必須保証料的順行，而且只有在保証爐料順行的条件下，力求煤气較均匀地分布才是合理的。

为了保証料的順行，高爐中一定要有較多一些的邊緣气流和中心气流。

如邊緣气流过少，爐牆附近爐料的开始熔化的位置过低，容易造成爐腹中爐料的粘滯和卡塞，引起爐料的不順。因此必須保証适当量的邊緣煤气，保証从上面下来的物料能在到达爐腹从前就很好地熔化，保証爐腹部分爐牆的洁淨。

如果中心煤气不发展，高爐中心部分的矿石不能很好地被煤气加热和还原，生料进入高爐下部，造成中心部分温度过低，亦易引起爐料的不順。

这样，合理的煤气分布决不是煤气的絕對均匀分布，而是有适当量邊緣气流的煤气分布。

但是必須指出，无论邊緣气流或中心气流过甚，不仅对煤气的利用非常不利，也会引起爐料的不順，甚至促使生成爐瘤（爐料粘結于爐牆上，成瘤狀，所以称做爐瘤），这是很不好的，因此我們需要的只是适当量的邊緣气流和中心气流。

阿卡尔柯夫根据苏联大高爐的生产經驗指出〔7〕，在高爐上爐气合理分布时的CO₂含量曲線應該是邊緣 10% 左右，中心 6% 左右，峯尖在距爐牆 $\frac{1}{3}$ 半徑距离处，CO₂ 含量为 17% 左右（图13）。阿卡尔柯夫並指出，在实际操作中應該爭取做到这样的曲線。

高爐上的合理的煤气分布曲線不能是完全一律的，随着高爐大小的不同和具体冶炼条件的不同合理的煤气分布曲線也决不相同。

我国很多小型高爐（80—90公尺³左右）上的生产經驗指出，按上述形狀的曲線操作时，

① “爐料難行”就是爐料由于某种原因，不能保持均匀下降，忽而停滞，忽而陷落。難行时，在很多情况下爐料的平均下降速度要比正常下降时慢一些。

由于某种原因，高爐中爐料的下降受到阻碍，虽然风口前的燃料已燒掉，形成空区，但料仍悬挂不下，叫做“悬料”。

悬挂着的爐料自动崩落叫“崩料”。

爐料在下降中发生難行、悬料、崩料等现象时均称做“爐料不順”。




圖13 大型高爐中理想的煤气分布曲線。

爐料多不順。根据大冶钢厂小高爐的生产經驗，生产指标較好时的煤气曲線如图14所示。在馬鞍山鋼鐵公司与上述高爐容积相类似的高爐上也得出近似的結論，当边缘及中心煤气中 CO_2 的含量均为 11%—12% 左右，尖峯为 15—16%，尖峯位置在距爐牆为半徑的 $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ 时的生产指标較好。




圖14 大冶钢厂小高爐上生產指標較好時的煤气分布曲線

因此在每个高爐上應該从生产实践中找出自己的最合理的煤气分布曲線，然后遵循这一曲線來调剂爐料的分布。

必須指出；在冶炼中必須力求充分利用煤气的化学能，提高煤气中 CO_2 的平均含量。从爐喉半徑上的 CO_2 含量曲線来看，在不影响順行的条件下，力求提高边缘 CO_2 含量，改善边缘煤气的利用，对总的煤气化学能的利用來說是更合宜的，因为同样距离的边缘面积要比中心面积大得多，因此边缘煤气中 CO_2 含量增減 1 % 对煤气中平均 CO_2 含量的影响要比中心

增減 1 % 的影响大得多。

所謂爐料的合理分布，也就是能保證煤气合理分布的布料方法。因此把燃料和矿石都均匀平鋪就不能算是合理的。

任何一种散粒物质，不論把它布在什么样的平面上，都將按它固有的自然堆角堆积起来，对于同一种物质來說，小块的自然堆角較大，大块的堆角較小。因此若以粒度不均的混合料堆成一堆，那末在自由落下时，將发生料块按粒度不同的偏析，大块滾向堆脚，小块則多集中于堆尖。

如图15所示，I—I部分粒度最細，III—III部分的最大，而II—II部分則界于前二者之間。

在高爐中由于爐牆比較平整，紧靠爐牆的煤气通道較短，同时由于爐胸爐牆是傾斜的，紧靠爐牆的料也比較疏松，因此在高爐中具有爐牆附近透氣性較好的天性。在爐料均匀分布的情况下，边缘气流一定較盛。因此为了能有适当的边缘气流和中心气流，就希望把爐料布得中心的透氣性好些，而距爐牆不远的地方的透氣性差些，使能在一定程度上抑制边缘气流类。

现在广泛用于布料的巴利布料装置——料鐘和料斗（图16），恰好为能够把爐料布得合于上述要求。即使在爐喉直徑大于 6 公尺的大型高爐上仍能很合适地应用。

用巴利布料装置炭布料时，先把爐料分批裝在料斗中，而后下降料鐘，爐料便順着鐘面按拋物線落入高爐，根据爐料性能的不同，在高爐中布成不同堆角的圓环（图16）。根据堆尖位置的不同，大块爐料將大部分滾向爐牆，小块料則較集中于紧鄰爐牆的部分，或距爐牆某一距离处。这样爐中心和边缘的透氣性都較好，煤气量通过得就多，在堆尖位置的透氣性差，通过的煤气量也必然較小。

曾有很多人提出改变裝料裝置的構造的建議，其目的都在于避免用料鐘裝料时的爐料过于集中爐牆附近。但除木炭高爐外，均很少采用。

在木炭高爐中，由于木炭的比重小，体积大，每批料中矿石的相对体积小，特別是木炭成長条形，布于高爐中，表面层的坑窪較深，小量的矿石布到木炭层上时，陷于坑窪中，很难滚动，因此用普通料鐘布料时，就不可能使部分矿石进入爐中心，只能布成一个很狭的环节，不利于冶炼。因此在木炭高爐上必須采用特种的布料裝置，使矿石能够比較均衡地分布在整個高爐截面上。同时，对于木炭高爐來說，由于透氣性比焦炭高爐好，因此合理的煤气分布曲線也将与焦炭高爐不同，爐料比較均匀地分布时也不致大量影响爐料的順行。




圖15 自然布成的散粒料堆中的粒度分布情况




圖16 用料鐘和料斗布料

第四節 爐喉半徑上布料的調劑

在高爐冶煉過程中，必須在保證爐料順行的條件下力求改善煤气的分布和利用，而爐料的分布情況直接影響着煤气的分布和爐料的順行，因此很好地掌握爐料在爐喉的分布並及時加以調劑，將能大量改善高爐作業。

鞍鋼在1951年接受蘇聯先進經驗，試行爐頂調劑，使爐料順行，“懸崩”減少，產量提高20%，焦比從0.91降低到0.8左右，即降低12%。太鋼也是如此，1954年推行爐頂調劑，產量提高了20%左右，焦比降低15%左右。其他如石鋼，本鋼，大冶鋼廠等在采用爐頂調劑後，生產情況也都有改進。

為了能很好地調劑布料，必須首先對各種影響布料的因素有所了解，才能充分掌握爐料在高爐中的分布規律。

現代高爐上採用的上料設備主要有兩種——料車和料罐，而採用的布料裝置則几乎全是由料罐斗布料器。為了防止裝料入爐時煤气的逸出，常採用雙鐘布料器。如圖17所示，布料器由小料斗，小料鐘，大料斗和大料鐘組成。裝料入爐時，先把料裝入小料斗，下降小料鐘，料落到大料鐘上後，然後關閉小鐘，下降大鐘，爐料落入高爐，在原來的料面上布成一個新的環形料堆。




圖17 雙鐘式布料器

1—料車；2—承料漏斗；3—小料斗；
4—小料鐘；5—大料鐘；6—大料斗

高爐中的料是分批裝入的，每批料由按規定比例的燃料、礦石和熔劑組成。用料車裝料時，一批料常分裝成數車。由高爐一側逐車傾入小料斗而後放入大料斗（圖18）。用料罐時，限於料罐的上升速度不能過快，因此料罐容積較大，每批料常由兩罐組成，一罐焦炭一罐礦石和熔劑。上料時料罐直接座在料斗上，從料罐底部卸入料斗（圖19）。

由於現在高爐上主要使用的是料鐘斗式布料器，因此下面我們將着重研究用這種布料器布料時的規律。

影響布料的因素很多，主要的有：

1) 爐料的性質——爐料的種類、粒度和形狀等；