

# 电工学基础

苏联 M. И. 库兹涅佐夫著

水利电力出版社

# 目 录

序言 .....	1
<b>第一章 静电</b> .....	<b>7</b>
§ 1. 分子和原子 .....	7
§ 2. 关于电和电子学說的概念 .....	8
§ 3. 电磁測量的單位制 .....	14
§ 4. 庫侖定律 .....	17
§ 5. 电場 .....	19
§ 6. 在电場中的导体 .....	24
§ 7. 在电場中的介質 .....	25
§ 8. 电位与电位差 .....	26
§ 9. 电容 .....	28
計算題 .....	32
問答題 .....	32
<b>第二章 直流电的基本定律</b> .....	<b>33</b>
§ 10. 关于电流的概念 .....	33
§ 11. 电路和它的元件 .....	34
§ 12. 电流值。电流密度 .....	35
§ 13. 导体的电阻和电导。导体的电阻与物理条件的关系 .....	36
§ 14. 电源的电动势。电压 .....	41
§ 15. 欧姆定律 .....	42
§ 16. 导体的互相联接。克希荷夫第一定律 .....	50
§ 17. 短路 .....	56
§ 18. 克希荷夫第二定律。用克希荷夫定律来計算电路 .....	58
§ 19. 电流的功与功率 .....	61
計算題 .....	64
問答題 .....	67
<b>第三章 电流的化学作用。化学电源</b> .....	<b>69</b>
§ 20. 电解 .....	68
§ 21. 物質的电化当量。法拉第定律 .....	69
§ 22. 电解在工业上的用途 .....	70
§ 23. 最簡單的原电池 .....	73

§ 24. 碳鋅电池	74
§ 25. 蓄电池	76
*§ 26. 包括几个电源的电路互相联接	80
計算題	85
問答題	86
<b>第四章 电流的热作用</b>	86
§ 27. 通电导綫的發熱	86
§ 28. 楞茨-焦耳定律	87
§ 29. 导綫通电流时發熱的溫度	89
§ 30. 白热电灯	91
§ 31. 电弧	93
§ 32. 电焊	95
§ 33. 电热器	98
§ 34. 热繼电器	98
§ 35. 可熔保險器	100
§ 36. 导体的联接	101
§ 37. 热电。热电偶	101
計算題	102
問答題	103
<b>第五章 电磁</b>	103
§ 38. 通电直綫导体周圍的磁場	103
§ 39. 通电的环形导綫	108
§ 40. 螺管綫圈。电磁鐵	109
§ 41. 磁滯	112
§ 42. 在磁場中的通电导綫	113
§ 43. 直流电动机的动作原理	115
§ 44. 通电导綫間的相互作用	116
§ 45. 强磁、順磁和逆磁性的物体	117
§ 46. 在磁場中的强磁性物質	118
§ 47. 永久磁鐵	119
計算題	120
問答題	120
<b>第六章 电磁感应</b>	121
§ 48. 感应电动势的产生	121
§ 49. 感应电动势的方向和大小	123
§ 50. 直流發电机的作用原理	125
§ 51. 楞茨定律	126

§ 52. 变压器的作用原理 .....	129
§ 53. 感应线圈 .....	130
§ 54. 涡流 .....	131
§ 55. 电感 .....	133
計算題 .....	138
問答題 .....	139
<b>第七章 單相交流電 .....</b>	<b>139</b>
§ 56. 关于交流电的基本概念和定义 .....	139
§ 57. 正弦波电动势的产生 .....	145
§ 58. 发电机发出交流电的频率与磁極对数 和轉子轉速間的关系 .....	149
§ 59. 交流电所产生的作用 .....	151
§ 60. 带电阻(有效电阻)的交流电路 .....	154
§ 61. 带电感的交流电路 .....	156
§ 62. 表面效应 .....	163
§ 63. 带电容的交流电路 .....	168
§ 64. 有效电阻与感抗的串联 .....	167
§ 65. 电压的三角形 .....	169
§ 66. 阻抗的三角形 .....	169
§ 67. 欧姆定律用于带电阻和电感( $r, L$ )的电路 .....	172
§ 68. 电阻和电容的串联 .....	173
§ 69. 电阻、电感和电容的串联 .....	175
§ 70. 电感与电容的并联 .....	178
§ 71. 功率的三角形 .....	181
§ 72. 功率因数( $\cos\varphi$ ) .....	184
§ 73. 提高用电器械功率因数的必要性 .....	186
§ 74. 影响用电器械功率因数的原因和提高功率 因数的方法 .....	188
計算題 .....	190
問答題 .....	191
<b>第八章 三相交流電 .....</b>	<b>192</b>
§ 75. 三相交流电的产生 .....	192
§ 76. 三相电流制 .....	194
§ 77. 星形和三角形接法 .....	197
§ 78. 星形和三角形接法中相电压、相电流与 线电压、线电流間的差別 .....	199
§ 79. 三相交流电的功率 .....	204

§ 80. 用三相电流造成旋转磁场 .....	207
計算題 .....	209
問答題 .....	210
<b>第九章 变压器 .....</b>	<b>211</b>
§ 81. 关于变压器的一般知識 .....	211
§ 82. 变压器的無負荷运行 .....	215
§ 83. 变压器的載負荷 .....	217
§ 84. 变压器的短路試驗。繪制变压器的特性曲綫 .....	219
§ 85. 远距离輸电中变压器的作用 .....	221
§ 86. 变压器的結構和类型 .....	223
§ 87. 三相变压器 .....	226
§ 88. 变压器的并列运行 .....	229
§ 89. 自耦变压器 .....	230
計算題 .....	235
問答題 .....	235
<b>第十章 异步电动机 .....</b>	<b>236</b>
§ 90. 异步电动机的作用原理 .....	236
§ 91. 短路轉子异步电动机的結構 .....	236
§ 92. 三相交流短路轉子异步电动机的工作 .....	238
§ 93. 線繞轉子异步电动机的結構 .....	240
§ 94. 异步电动机的性能与用途 .....	243
§ 95. 电动机的轉差率 .....	244
§ 96. 异步电动机定子繞組的繞法 .....	245
§ 97. 异步电动机的起動法 .....	247
§ 98. 异步电动机轉速的調節 .....	252
§ 99. 异步电动机的反向旋轉 .....	255
§ 100. 單相异步电动机 .....	257
問答題 .....	257
<b>第十一章 同步电机 .....</b>	<b>258</b>
§ 101. 同步發电机 .....	258
§ 102. 同步發电机的結構 .....	259
§ 103. 同步發电机定子繞組的制作 .....	263
§ 104. 同步發电机的电枢反应 .....	266
§ 105. 同步發电机的特性曲綫 .....	268
§ 106. 同步發电机的并列运行 .....	271
§ 107. 同步电动机的結構与動作 .....	273
§ 108. 同步电动机用辅助电动机起動法 .....	274

§ 109.	同步电动机的異步起動法	275
§ 110.	同步电动机的性能与用途	277
問答題		278
<b>第十二章</b>	<b>直流电机</b>	<b>278</b>
§ 111.	直流發电机的構造	278
§ 112.	整流子的功用与構造	280
§ 113.	电樞的繞組	285
§ 114.	电樞反应。整流。补偿磁極	291
§ 115.	直流發电机的类型	296
§ 116.	他激式發电机	297
§ 117.	分激式發电机	300
§ 118.	串激式發电机	302
§ 119.	复激式發电机	303
§ 120.	分激式發电机的并列运行	305
§ 121.	直流电机作为电动机来运行	306
§ 122.	直流电动机上整流子的功用	308
§ 123.	电樞的反電勢	309
§ 124.	直流电动机的轉速调节	312
§ 125.	直流电动机的电樞反应	312
§ 126.	分激式电动机	314
§ 127.	串激式电动机	316
§ 128.	复激式电动机	319
§ 129.	大容量电动机的起动和調速的特殊接線法	320
§ 130.	直流电动机的制动	321
§ 131.	旋转式換流机	325
問答題		329
<b>第十三章</b>	<b>整流器</b>	<b>329</b>
§ 132.	关于整流器的一般知識	329
§ 133.	氧化銅整流器	330
§ 134.	硒整流器	332
§ 135.	固体整流器的接綫法	332
§ 136.	真空管整流器	334
§ 137.	玻璃壳整流器	338
§ 138.	金屬壳水銀整流器	343
問答題		345
<b>第十四章</b>	<b>电工測量仪表和电工測量术</b>	<b>346</b>
§ 139.	电工測量仪表概說	346

§ 140. 电工测量仪表的分类	348
§ 141. 永磁式测量仪表	349
§ 142. 电磁式仪表	351
§ 143. 电动式仪表	353
§ 144. 电热式仪表	354
§ 145. 感应式电工测量仪表	356
§ 146. 热电式仪表	360
§ 147. 检波式仪表	361
§ 148. 振动式仪表	361
§ 149. 表用互感器	362
§ 150. 电路中电流的测量	372
§ 151. 电压的测量	374
§ 152. 变阻器	375
§ 153. 有功电功率的测量	378
§ 154. 有功电能的测量	384
§ 155. 無功电能的测量	387
§ 156. 功率因数的测量	389
§ 157. 电阻的测量	391
計算題	397
問答題	398
<b>第十五章 电气设备的安全技术</b>	<b>399</b>
§ 158. 安全技术的主要規則	399
§ 159. 触电	400
§ 160. 給触电者急救的規則	401
<b>主要物理单位的俄文简写符号</b>	<b>406</b>
<b>主要电量的字母符号</b>	<b>407</b>
<b>計算題答案</b>	<b>408</b>

“共产主义就是苏维埃政权  
加全国电气化。” ——列宁

## 原序

为了实用目的而应用电能的科学，称为电工学。

在现今已知的各种能量形态中，电能占有特殊的地位。电能的特点，首先在于它比较容易由其他能量的形态变成。

用充分简单而经济有利的设备，可将不拘多少的电能迅速地传送到辽远的地方，分配给个别的用电设备，十分便利。

在用电的地方，使电能重新变成各种能量（如光能、热能、机械能、化学能等等），也极容易。

广泛地应用电能在工业上、农业上、运输上，并作为能量的基本形态，就称为电气化。

革命前的俄国，电能的用途甚狭。只有主要的城市中最富有阶层和少数企业机构，才用得到。

伟大的十月社会主义革命后，布尔什维克党负起责任，使俄国从落后的农业国变成先进的工业强国。列宁和斯大林指出了电力是国民经济中的革命力量。我们祖国的电气化就根据列宁、斯大林关于电气化是共产主义的物质与技术基础的指示而发展的。

具有历史意义的列宁名言：“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”以最明显的方式表明了我们的电气化具有怎样巨大的政治的和全国性的意义。还在1920年，当内战期间，严重的经济破坏、饥荒和疫病猖獗的时候，年幼的苏维埃共和国在被白卫军和干涉者在各方面困扰的情形下，就已按照列宁、斯大林的指示，作成了苏俄国家电气化计划（ГОЭЛРО计划）。这计划是在1920年12月第八次全俄罗斯苏维埃代表大会中通过的；列宁称它为党的第二纲领，而斯大林则称它为真正统一的真正国家的经

濟計劃的精密草案。

苏俄国家电气化計劃是我国一切社会主义建設的基础。在以后的几年中，苏維埃人民为实现这偉大計劃而进行的斗争，是創造我們社会主义国家的物質和技术基础的历史上最英勇的一頁。

按照电气化計劃，在我国已經建造了几十所强大的火力和水力發电厂，几千公里的高压輸电綫，并且造成了許多生产电工器械的工厂，这些工厂是我国电气工业的基础。

苏俄国家电气化計劃在最短的指定期限——十年內胜利地完成了，而到1935年底几乎达到它的3倍。

从那时起，我国电厂所發电能，繼續急剧地增加。

当希特勒德国背信棄义进犯和平的苏联时，当法西斯强盜侵略我国領土时，許多城市、农庄、乡村、工厂、电力站和輸电綫被野蛮地破坏了。但是即使这样，也不能打破我国电气化的一直往上增長。

偉大的衛国战争胜利結束之后，苏維埃电气化以更大的規模來發展。到現在，我国的發电量已超过革命前的40倍。战后第一个斯大林五年計劃中，每年新建的容量，几乎达到苏俄国家电气化計劃10—15年中所建容量的2倍。

現在不仅全国極大多数的城市和工人市鎮已經实现了电气化；并且特別展开了集体农庄、苏維埃农場和農業机器站的电气化。一系列的区域都已完成或將完成他們集体农庄的全面电气化。

我們的世紀常被称为电的世紀，是有理由的。苏維埃發电厂所产生的巨量电能，非常广泛地用在我們的各技术部門。

現在我們的工場、工厂、農業机器站和其他生产部門中，主要是用經濟便利的电动机，来运转車床、机器和其他各种机械裝置。

在电爐中熔解金屬，得到鋼鐵和各种合金。

電又廣泛地用來提鋁和製造各種化學品以及其他許多物品。  
·金屬的電焊和電割也是非常普及。

只有發展了電工技術，才能在工業上採用新的技術方法，實現廣泛的自動生產，創造新的有高度生產率的機器。

電能開動電車，能起重，能幫助發現蘊藏在地下的矿苗、煤炭和石油。

農業上利用電能，可使大多數最繁重的工作得到高度的機械化，大大地縮短完工的時間，增加農業生產。

在家庭生活中，電能也應用得極廣，尤其在照明和供熱方面。

千萬盞明亮的電燈，照耀著我們的城市和農莊。

因為有了電，在我們的時代里才可能有這許多重大的發明。無線電和雷達，原子內部的透入和原子的擊破，這些都要借助於電。電使我們聽到千萬里外的聲音，看見在完全的黑暗中和極遠距離處的物体，透視人體內臟的工作並醫治疾病。僅只列舉由於電和借助於電所能做到的事項，就將需要不少的篇幅。今后電能的應用，正有廣大無窮的前途。

人們很早就認識了電的現象，但是電工技術的實際應用，却到十九世紀初才開始。電氣工程上的許多發現和發明，是由我國的學者和發明家們完成的。其中第一人就是俄國各種科學的奠基人M.B.羅蒙諾索夫。在十八世紀中葉，他作出了大氣電的理論。羅蒙諾索夫認為電和光的現象之間是有着聯繫的，這點經過一百年後才被法拉第和馬克斯威爾所證明。

1802年，彼得堡的內外科醫學院的物理學教授B.B.彼得羅夫造成了電弧，並且指出了在照明和鑄化金屬上實際應用電弧的可能性。1832年，俄國發明家П.Л.許林格以他所發明的指針電報，實現了世界上最早的電報通訊，這種電報在1839年被俄國科學院院士B.C.雅可比發明的記錄式電報所代替（美國人摩爾斯

在 1840 年發明他的电报机，到 1844 年才应用)。

俄国科学院院士 Э.Х. 楞茨在电磁感应方面确立了以他的姓氏为名的一个定律(楞茨定律)。他又詳細地研究了关于电流所发出的能量問題，結果又作出了电流的热效应定律(楞茨-焦尔定律)。

1834 年，B.C. 雅可比首先發明并在 1838 年实际制成最早的、一架电动机。1836 年，他又研究出电镀的方法。莫斯科大学教授 A.G. 斯托列托夫在 1872 年研究了铁的磁化作用，使得对于电机的磁路可以进行計算。1873 年，俄国发明家 A.H. 洛迦金制成了第一盏白热电灯，起先是用炭絲，后来改用金属鎢絲。

1876 年 П.Н. 雅勃洛契可夫發明了“电燭”。他的电燭曾被广泛地采用在欧洲的許多国家內，并以“俄罗斯之光”著称。雅勃洛契可夫又研究出交流发电机的結構，并且發明了变压器。莫斯科大学的机械师 И.Ф. 乌沙金与雅勃洛契可夫不相关联 地自己制成了一个变压器。1875 年，俄国工程师 Ф.А. 比洛茨基首先完成了把电力(功率 6 馬力)輸送到相当远的地方(距离 1 公里)，而 1880 年世界上第一輛電車在彼得堡行駛起来了。

Д.А.拉青諾夫首先在理論上証明了远距离送电的可能性和合理性。1882 年，俄国工程师 Н.Н. 别那尔多斯發明了应用碳極的电焊法。1888 年，工程师 М.О. 多里沃-多布罗沃斯基發明三相电流制，他在 1889 年造成了三相变压器，而在 1891 年又制成了異步电动机。

1893 年，在巴黎的世界博覽会中，Н.Г. 斯拉夫揚諾夫由于他的应用金属电極的电焊法，获得了金質獎章。

1895 年，A.C. 波波夫發明無綫电报，由于这个發明，他在 1900 年救活了几批被冰塊帶走到海里的漁人。

1920 年，莫斯科的霍登斯基無綫电台在世界上首先开始 了無綫电广播。

偉大的十月社会主义革命之后，党制訂了与国民經濟的增長直接相关的国家全部动力綜合發展的計劃。

В.И.列宁着重指出电气化的巨大意义，他写道：“……如果俄罗斯籠罩着稠密的电站網和巨大的工程設備，那末我們的共产主义經濟建設就成为將來社会主义的歐亞兩洲的模范。”

共产党在执行列宁的指示时，在發展国民經濟的几个五年計劃中特別注意發电站的建設、發电量的增加、电能的广泛应用在工業、运输、农業和劳动人民的日常生活中。

在苏联發展第五个五年計劃(1951—1955年)中規定：1955年的發电量应比1950年增加80%；在电气化方面，要保証电力的迅速增長，以便更充分地滿足国民經濟和人民日常生活对电能的日益增加的需要，以及加大电力系統的儲备量；在五年之内，發电厂的总容量約須增加一倍，水力發电的容量則增加二倍，同时保証火力發电厂方面首先扩大現有的企業；許多巨大的水力發电站应开始运行，其中包括發电容量为210万瓩的古比雪夫水力發电站以及总發电容量为191.6万瓩的卡馬、高尔基、明基却烏尔、烏斯梯-卡孟諾高爾斯基和其他水力發电站。須建成并使用古比雪夫-莫斯科輸电綫路；展开斯大林格勒、卡霍夫和新西伯利亚水力發电站的建設工作，开始建筑新的巨大水力發电站：伏尔加河上的契鮑克薩爾站、卡馬河上的伏德金站、伊尔梯許河上的布赫塔尔明斯克站以及其他許多水力發电站；开始进行利用安加拉河的动力資源的工作；建造大量的地区火力發电厂和工厂自备發电厂，以改善对南部地区、烏拉尔区和庫茲涅茨克矿区的供电；除了建造大型發电厂之外，还須建造中型的和小型的；使得立陶宛苏維埃社会主义共和国、拉脫維亞苏維埃社会主义共和国和愛沙尼亞苏維埃社会主义共和国的發电量增加一倍到一倍半。建造那尔瓦水力發电站、里加热电厂，并且扩展考那斯基水力發电站的建設工作，在普利巴尔的克进行关于建筑水力發电站的設計勘

察工作。

上述的水力發电站中，現今有卡馬、明基却烏尔、烏斯梯—卡孟諾高爾斯基等站和里加热电厂都已局部投入生产，供給工業用电。容量最大的古比雪夫水力發电站也在1955年就开始供电。

第五个五年計劃又規定了广泛实行工業生产過程的自动化和机械化以及鐵道运输的电气化。

在農業方面，最重要的任务之一就是应用电气拖拉机以及以电能为基础的各种農業机器，尤其是在有巨大水力發电站的地区。

第五个五年計劃确定了苏联国民經濟的新的巨大增長，保証了人民的物質福利和文化水平更进一步地大大提高。

1954年7月1日在苏联，世界上第一个原子能發电厂投入运行了，有效發电容量为5千瓩。这个原子能發电厂所發出的电力供給着附近地区的工業和農業用途。現在又在建造發电容量为10万瓩的原子能發电厂。

为了滿足國民經濟对于熟練技工日益增加的需求，特別是因为要在生产上进一步掌握先进技术，就需要大批新的电气專業技工。他們將遇到各种各样的电气机械和器具，需要多方面的確切的知識。電業工作者的知識不高，技术不够，就可能容易引起机器的严重损坏，或使自己和別人遭受到伤亡。

电工的职业是極有趣而引人入胜的。但在我們社会主义劳动中要成为一个先进的技工——斯达哈諾夫式工作者，社会主义劳动的能手，未来的電業技工必須多多坚强地學習，不断提高自己的理論和实际的知識。

# 第一章 靜，電

## § 1. 分子和原子

好几世紀以來，科學對於造成環繞在我們周圍的世界的各種物質進行了研究，得出了這樣的結論，就是我們所遇到的物質儘管不同，却都是由簡單的元素組成的。人們已經確定了在自然界中存在着 100 種化學元素；每種元素都是由極微細的粒子——原子——所組成。不同的元素所有的原子也不同，各有它特具的一定性質。反過來說，同一元素的原子都是一樣的，都具有該元素的一切特性。具有等量的原子核電荷，不過質量不同，因而其他性質各異的同一化學元素的原子，叫做 同位素。一種原子的結合，造成單純物質；不同原子的結合，造成複合物質。有化學性結合的一羣原子叫做分子。例如，水的分子是由三個原子合成的：二個氫原子和一個氧原子。硫酸的分子是由二個氫原子、一個硫原子和四個氧原子合成的。有些酸類的分子含有几百個原子。在蛋白質分子裏却有几千個氫、碳、氧、氮、磷和硫的原子。

著名的俄國化學家 Д. И. 孟特列也夫在研究了各種元素的特性之後，於 1869 年把當時已知的各種元素從極輕的氫原子起到鉛和鈾的重原子止，按照它們的原子量，順次排列起來。同時，他指出各種元素的物理和化學性質是周期性地重複着的。孟特列也夫考慮到各項元素的原子量和特性，而把他的周期表劃分成 92 格。當制訂這表時，填入了 64 種已知的元素。孟特列也夫並不被表中所列的已知的元素所限制，而確信他已發現了自然界中最重要的規律之一，推測了在自然界中還存在着未發現的元素，並且說出了這些元素的主要特性。後來鍍、銑、鏽等的發現，輝煌地証實了 Д. И. 孟特列也夫的科學的預言。

## § 2. 关于电和电子学說的概念

在一段很長的时期里，人們以为原子是自然界中各种物質的最原始的、不可分裂和不能改变的質点，原子(ATOM)这一名称也就由此产生，它的意义在希腊文中就是“不可分割的”。

十九世紀末期，物理学家們看到了在把高压电流通过高度真空的管子时，管子的玻璃会發出綠色光綫，那是由于不可見的射綫所生的作用。發光点是在与电源陰極相联的一个电極的对面；因此，这种光綫叫做陰極射綫。在磁場作用下，發光点会偏向一边。陰極射綫在磁場中的情形和通电的导綫一样。这帶綠色的發光点在電場作用下也会偏移，并且帶陽电荷的物体能吸引陰極射綫，而帶陰电荷的物体則能推斥陰極射綫。这就导致了这样一个觀念，認為陰極射綫的本身就是电子流。

物理学家倫琴在 1895 年發現了一种特殊的射綫，这种射綫單靠人眼不能看見，但是能够射过許多不透明的物体。現今倫琴射綫(通常叫愛克斯光——譯者)在医药和工業上都要用到。1896 年發現了含鈾的物質能够在黑暗中对照相感光片起作用。此后不久，馬利、居里-斯克洛多夫斯卡亞和她的丈夫彼得-居里發現了鉑元素具有与鈾相像的一种能力，就是能够放射出不能看見而能射过不透明物体的射綫。1898年，居里夫妇又發現了二种新的元素——镭和钋，这二种元素都具有与鈾和鉑相同的性質。某些元素会放射出不能看見的射綫的那种性能，居里叫它做放射性。在研究鈾的性質时，居里發現了这銀狀的軟性的金屬鈾，能在黑暗中發光，能把水分解成氧和氢，能对照相底片起作用，又能不断地發出热量。鈾在分裂时，会發出三种射綫：阿尔法( $\alpha$ )、皮太( $\beta$ )和軋馬( $\gamma$ )射綫。在繼續不断的分裂之后，鈾会变成一种稳定不变的元素——鉛。

陰極射綫、倫琴射綫、放射性和其他許多物理的、化学的以

及磁性的現象，都使我們能够作出結論，確定原子并不是物質的不可分割的質點，而是有着复杂的結構的。科学的研究証明了原子是由帶电荷的和不帶电荷的質點所組成。

根据現代物質結構的理論，每一原子都是由一个核子和在它周围繞行着的电子組成的。

原子核帶有陽电荷，而电子則帶有陰电荷。

原子平常不显示任何电的性能(即中和的)，但这并非表示其中沒有电，不过是陰陽二电恰相平衡罢了。

不同的化学元素，其原子的重量(原子量)，因原子核所帶陽电的多少和繞着原子核运动的电子数目不同而各異。例如：氫原子(元素中最輕而結構最簡的)只有一个电子圍繞着原子核运动(圖1)；銅原子有29个电子；金原子有79个电子。这种繞着原子核而运动的电子数目，总是等于孟特列也夫周期表中所排列的元素序数。例如：表中第92种元素——鈾的原子，有一个帶92單位陽电的原子核和92个沿許多轨道繞着原子核而运动的电子。




圖1 氢原子的結構概圖

在原子里轉动着的电子中，那些在边缘轨道上的电子，与原子核的联系比較弱；那些在靠近原子核的轨道上的电子，联系比較强。在边沿上的电子，因为受到靠近原子的作用或其他原因，可能被迫离开它們自己的轨道。

一切金属的原子，都有上述不稳固的外周电子，这些电子容易离开自己的轨道；这样，也就可以解說金属的良好导电性能。

还有其他許多物質的原子，把电子坚固地保持靠近原子核，不讓它們自由地离开原子。这样的物質，就不善于导电。

苏联学者Л. И. 門杰尔許太和 Н. Д. 巴巴列克西在1912年

就做了一个有趣的实验。靠近一个金属环的中心，置小磁针一个（图2），磁针指着南-北。利用外力把金属环迅速旋转，然后突然停下。在金属环刚停下的瞬间，磁针会转动到沿环的轴线位置。但是，片刻之后，它仍回到原来所指的方向。这一实验可以这样来解说：当环在旋转时，自由电子随着金属的原子一起运动。当突然停下时，金属的原子固然停下了，可是自由电子由于惯性的作用还在继续运动一些时间。在这片刻中，环内就有电流产生，这电流产生磁场而作用于磁针。

这个实验表明了金属内部是有自由电子的。

在正常状态下，金属的原子、离子（失去了或者获得了电子的原子）和自由电子都在不规则的热运动中。如果在某种原因下，自由电子被迫向一个方向移动，自由电子这样有秩序的运动就成为金属导体中的电流。

圖 2 巴巴列克西和門杰爾許太的实验

上面已經提到，原子中的阴陽二种电荷，通常是彼此相等的。但若物体的原子开始失去电子时（例如由于摩擦），那末它的陽电荷变成太多了，我們就說这物体帶有陽电。

又若物体获得电子，则电子成为过剩，而物体帶有陰电。这样就可以說明：用皮革擦玻璃，玻璃因失去电子而帶陽电，皮革则因从玻璃上得到电子而帶陰电。

在电气性质上表現为中性的原子，一旦失去或得到了电子之后，就变成带电的了。这样的原子叫做离子。中性原子轉变成离子的过程叫做电离。举例來說，电离作用可以在某些金属（钠、钾等）中看到，当这些金属的表面被光綫照射时，就能放出电子。發

