

缝纫机


(下册)

FENG
RENI

JI

(苏)Ф.И.切尔雅科夫等著

陈元章译



全国缝纫机工业科技情报站

目 录

第一篇 锁式线迹缝纫机	1
第一章 缝纫机的一般知识	1
第二章 锁式线迹缝纫机的工作原理及其机构	6
第三章 缝纫机针及其用途	11
1. 机针穿过缝料的动作	15
2. 引导机针上的面线穿过缝料	19
3. 机针针孔旁边线环的形成	22
4. 确定机针的长度及其行程的大小	24
5. 在针杆上安装和紧固机针的方法	28
第四章 缝纫机机针机构的结构	32
1. 机构的用途	32
2. H M 3 厂 4型缝纫机的机针机构	37
3. H M 3 厂 22-A型缝纫机的机针机构	38
4. H M 3 厂 52型缝纫机的机针机构	40
5. H M 3 厂 36型缝纫机的机针机构	40
6. 高速缝纫机的机针机构	42
第五章 缝纫机的梭子(勾线)机构	43
1. 机构的用途	43
2. 摆梭机构	48
3. 摆梭的传动机构	53
4. 旋梭机构	57
5. 第一组梭子机构	61
6. 第二组梭子机构	71
7. 梭子机构的补充说明	74

8 旋梭的传动机构 - - - - -	86
第六章 缝纫机的挑线机构 - - - - -	91
1. 机构的用途 - - - - -	91
2. 机构的结构 - - - - -	94
3. 缝线张力调节器——夹线器 - - - - -	105
第七章 缝纫机的送布机构(传送器) - - - - -	109
1. 机构的用途 - - - - -	109
2. 机构的结构 - - - - -	115
第八章 锁式线迹缝纫机的结构 - - - - -	129
1. 缝合用缝纫机 - - - - -	129
2. 缝制曲折形线缝的缝纫机 - - - - -	139
第二篇 - - - - -	182
第九章 链式线迹缝纫机 - - - - -	182
1. 机器的用途及其运转原理 - - - - -	182
2. 单线链式线迹 - - - - -	183
3. 双线链式线迹 - - - - -	188
4. 包缝线迹 - - - - -	193
第十章 链式线缝缝纫机的结构 - - - - -	200
1. ПМЗ厂的28型缝纫机 - - - - -	200
2. ПМЗ厂的38型双线链式线迹缝纫机 - - - - -	201
3. “胜家”公司的253型缝纫机 - - - - -	204
4. ПМЗ厂的51型包缝机 - - - - -	205
5. “胜家”公司的246-K型包缝机 - - - - -	211
6. ПМЗ厂的77型毛织品接头机 - - - - -	213
7. 单线链式线迹锁眼机 - - - - -	218
8. “利斯”公司的锁眼机 - - - - -	218
第十一章 缝纫机的使用 - - - - -	222
附录 ПМЗ厂的一些主要缝纫机的技术规范表 - - - - -	231

附录

IM3厂的
一些主要缝纫机的技术规范表

第八章 锁式线迹缝纫机的结构

1. 缝合用缝纫机

缝合用缝纫机广泛地用于各工业部门，如缝纫、制鞋、针织等。

a) I M 3 厂的 22-A型缝纫机

研究了各种缝纫机主要机构的结构和用途以后，现在我们将缝制织物用的 22-A 型缝合用缝纫机作为具体例子，来研究它各种机构的结构和机构运转时的相互作用。

缝纫机的传动系统如图 8 3 所示。

1. 上轴转速每分钟达 3500 转。
2. 线迹长度达 5 毫米。
3. 能缝制最厚缝料为 5 毫米。
4. 压脚提升高度为 8 毫米。
5. 使用中央核心旋转式梭子。
6. 用送布牙向前和倒回针送布（离开和面向操作者）。
7. 能缝制棉、毛织品和呢绒。

主要机构安装在机壳里面，为了便于制造机壳由车壳 1 和底板 5 两个主要零件构成。车壳外型象字母 E，它和底板平面用螺钉拼装。

在车壳前部（头部）里面装着机针、排线杆和压脚机构。

机针到车壳立柱的距离，通常称为车壳的悬伸长度 (L)，而底板平面到车壳颈部之间的距离 h 称为悬伸高度。

22-A 型缝纫机的车壳悬伸长度 $L = 2\cdot60$ 毫米，悬伸高度 $h = 1\cdot65$ 毫米。

当完成独立的缝纫工作时，缝制品放在底板上面，因此这些悬伸尺寸就有重要意义，它说明在缝纫机上能完成那些工作。

上轴 2 位于缝纫机的车壳上部。

带有摩擦离合器的电动机，传动皮带 4 ~~上轮~~ 3，上轮紧固在主轴的后端。




图 8 3 22-A 型缝纫机的结构略图

各种机构的主要部件是：机针、梭子、挑线杆和送布牙，这些部件安装在缝纫机上轴相关规定位置上，并由此传导各种机构的运动。各种机构的用途、结构和调节，在前面已经研究过。

缝纫机中各种机构里许多零件的摩擦部分的润滑，是在这些贮油器、油杯和装有油芯的油管中定期加油，或直接在各摩擦表面滴上几滴油。例如，最容易磨损的是梭床导向环和梭子的导轨槽，要定期地每次加油 2 ~ 3 滴，几个齿轮封闭在罩壳里，里面装满了厚油脂。

缝纫机的车壳前部，通过装有油芯的几个油管 M₁、M₂、M₃，润滑机针和挑线机构的许多零件。油杯 M₄ 和 M₅，是作为缝纫机上轴前后套筒润滑之用。油管 M₆ 和 M₇，是用来润滑抬牙连杆的上端和送布机构的牙叉和凸轮圈。

通过油管 M₈ 和 M₉，润滑竖轴的两个套筒。

缝纫机中没有自动润滑，是它的某些缺点，因此不允许进一步提高生产率。

说明机器各种运转装置协同动作的各个阶段，如周期表所示（图 84）。

在周期表中，里面第一个环是表示机针的运转，第二环是旋梭，第三环是挑线杆，第四环是送布牙。

构成线迹的运转周期，在上轴旋转一转以后结束。把圆周分成 12 等分（每等分相当于上轴旋转 30° 角），并以起点（分度点 1）作为机针的最低位置。根据缝料的厚度，机针开始在缝料上穿孔（A 点），针杆曲柄销将在分度点 10 以后（在机针在最低位置以后 $275^\circ \sim 285^\circ$ 的范围内）。

旋梭勾尖在 B 点开始穿进线环。

扩大线环并使它绕过梭床，直到从梭床上脱下来（在垂线 $10^\circ \sim 15^\circ$ 以后开始），直延长到 B 点（约 135° ）。在稍为前面一些的 C 点（ 120° ）挑线杆的穿线孔首先比较迟缓地上升，并将面线从梭床中拉出来，到达 D 点（ 240° ）完成了它的向上运动。到这个阶段已经把线迹拉紧，并从线轴上拉出构成线迹所需要的面线长度。这以后挑线杆的穿线孔又开始供应面线（在开始阶段较弱）。

送布牙从 E 点到 F 点进行送布，并在机针刺穿缝料之前，挑线杆拉紧线迹以后结束。

根据各种被缝制的缝料性质，在机针针孔旁边所构成的线环，将在各种不同的阶段进行，因此也改变着旋梭穿进线环的开始时间。这就引起调节旋梭对机针的相关位置的必要性。如在前面已经指出过，




图 84 22-A 型缝纫机的
运转周期表

为了获得完善地拉紧的线迹，缝料的移送应尽可能地迟一些，并根据缝料的厚度来确定机针刺穿缝料时间的迟早。为了适应这些情况，必须改变送布的开始时间。

5) 《胜家》公司的 241 型缝纫机

这种有旋转梭子的单针机器，按机构的结构来说，和刚才所研究的 H M 3 E 22-A 型缝纫机很相似。由于使用特殊的离心油泵自动润滑机构，还有某些结构上的附加装置，零件有较高的加工光洁度，这种缝纫机就可能使上轴在每分钟 5,000 转的速度下运转。

缝纫机的结构如图 8.5 所示。在机针机构中有附加装置，以防止针杆环绕它的轴心旋转。此外，负荷最大的零件，如小连杆的上端和挑线杆的下端都装有滚针轴承。挑线机构和旋梭机构的结构同 22-A 型缝纫机相似。送布牙机构从装在上轴 1 上的两个凸轮，再通过连杆




图 8.5 “胜家”公司 241 型缝纫机略图

4 和 5 而获得运动。凸轮 2 传导送布牙的水平运动，这个机构由几个零件构成，用以调节针距，当用手指揿压揿钮 3 同时旋转上轴，就可以调节凸轮的偏心度。

在润滑略图上看得很清楚（图 8 6），油泵 3 安装在竖轴下端，润滑油从下面的贮油器按两个方向供应。顺着一端向上弯曲的垂直油管 2，润滑油送进空心的上轴 1 的中间轴承里，从那里再流向左、右两面的轴承里。下面的油管 5 向分布在底板下面的各个机构供应润滑油。梭床导轨环和旋梭导轨槽的自动润滑是通过下轴 4 的油道 6 和旋梭本身的油道。旋梭的自动润滑显著地提高它的耐磨性能（特别是上轴在高速运转时）。




图 8 6 “胜家”公司 241 型缝纫机的润滑系统略图

B) 《杜科普》公司的 216 型《苏泼拉》缝纫机

缝纫机在每分钟 5000 转的速度下运转。

缝纫机上各种机构的所有运动部分，都装在密封的机壳里面，这样，就可靠地防止灰尘和污垢的侵入。缝纫机的特征是有完全自动的润滑系统（图 8-7）。齿轮箱的下部构成油箱 6。齿轮式油泵 4 从油箱水平油面下面吸入润滑油，通过车壳上面的空心上轴 1 输送出去。第三个油路的润滑油，由油管 7 输送到齿轮箱里面的缝纫机各种机构中去。第一个油路的润滑油聚集在车壳的下部，通过齿轮油泵的进油管 2 回到齿轮箱里。旋转梭子用油芯自动润滑，梭子的运转速度为每分钟 10,000 转。缝勾的加油量容易地用特殊的螺钉调节。齿轮箱中润滑油水平面可通过油窗 5 检查。




图 8-7 杜科普“苏泼拉” 216型缝纫机的润滑系统略图

第二个油窗 3，用以观察车壳里面润滑油的循环情况。

为了减少穿过缝料时的摩擦力，机针表面镀铬。

缝纫机的挑线机构是滑杆式的。

E) 《胜家》公司的 400W 型高速缝纫机

400W 型单针缝纫机使用旋转式梭子，用途和 ПМЗ 厂的 22-A 型缝纫机相似。

这种缝纫机的运转速度是每分钟 5,000 针，旋转式梭子和 ПМЗ 厂的 22-A 型缝纫机相同。上轴对下轴的传动比是 1 : 2，下轴速度是每分钟 10,000 转，不久以前这样的速度似乎是完全不能达到的。

现在我们研究一下，在上述缝纫机中的这个问题是怎样解决的？所有现代高速缝纫机的特性是改善润滑。

在 400W 型缝纫机中，是用比较简单而有效的方法来解决的。在缝纫机中既没有真正的集中润滑，也没有单独的齿轮油泵用油管供应润滑油到所有摩擦的部分。

创造可靠的润滑，问题是比较容易解决的，就是在所有负荷最大的地方采用减摩轴承。车壳上面的上轴 1（图 88）在钢珠轴承 2 和 9 里面旋转，这种轴承只需不常加油。

针杆上面小连杆的上端，由于往复运动的质量，担负着很大的惯性负荷，里面也装着滚针轴承，它同样只需要定期加油。

最后，由于下轴右端皮带的拉力，下轴同样装在滚珠轴承内旋转。缝纫机的大部分机构装在底板下面。旋梭机构和大部分轴承由中央加油器 7 自动润滑。润滑油由一对内啮合齿轮的牙齿输送，其中 11 是大齿轮，10 是小齿轮，这对齿轮还传动旋梭旋转。如和外啮合齿轮比较，使用内啮合齿轮将构成最紧凑的旋梭传动结构。

当旋梭逆时针方向旋转（22-A 型）而使用内啮合齿轮时，车壳中的主轴同样需要按逆时针方向旋转（假定从前面看过去），这样要使用普通的挑线杆就有困难，只要使用旋转式挑线杆能成功地解决这个问题。

在这样高的转速下，为了保证耐磨性能，旋梭机构的梭床就要镀铬，而旋梭要精磨，并具有很高硬度，相当于 HRC = 62。




图 8 8 “胜家”公司 400W型缝纫机略图

缝纫机上重要的结构特点是双层旋转式挑线杆，它特定用于高速运转，它完全平衡，维护简单，不象连杆式和滑杆式挑线杆那样，需要活动的连接机构，不管速度多高不需要润滑。

上轴用软带子传动底板下面的轴杆，不用带钢丝夹子的纺织皮带，而用内圈面有牙齿条的特殊叉齿皮带，它用特殊材料（合成橡胶）制成，里面还用细钢丝加固。在潮湿的空气中使用，这种皮带不拉长也不缩外，运转宁静而且特别耐用。

研究 400W 塑缝纫机的结构图（图 8 8）以后，不能不发现总的趋向是消除可能使机器动力学质量恶化的缺点。力求减少不等速运动机构的数量，采用旋转而均衡的机构，制成外而坚固的传动装置。

这样，许多最不平衡机构之一的挑线杆，用两片旋转着的圆片代替，没有使用长的牙叉和连杆，从主轴上传动织物移送器的送布和抬

牙机构。从凸轮 1 3，连杆 1 2 和送布轴，送布牙 8 获得水平运动，凸轮装在底板的下轴上。改变凸轮 1 3 的偏心，可以调节针距，调节时可用左手的手指按揿钮 1 4，使凸轮 1 3 外面的凸轮环刹住，同时用右手将装在车壳上轴的皮带轮向这面或那面旋转。调节好以后就将揿钮放松，它在阻簧的作用下从凸轮外面的凸轮环槽子中弹出来。

送布牙的垂运动，通过连杆 4，抬牙轴 6，由装配在下轴上的第二个凸轮 5 传动。

连杆 1 2 和 4 的头部里面装着滚针轴承。针杆在两个套筒内滑动，为了减少往复运动部分的惯性负荷到最小限度，已经把它缩外；最后，为了缩外起动时间，缝纫机的上轮用铝制成。

针杆机构是曲柄连杆式的（参阅图 2 2）。两个针杆的导向套筒和防止针杆旋转的装置，导向槽并有自动润滑，以保证机构的可靠运转，即使在高速下也没有过分的变形。

400W 型缝纫机有几种类型，计有缝制松薄和中等厚度缝料，中等厚度和半粗厚缝料，粗厚的超粗厚缝料，车壳的悬伸长度也有大小。

在缝纫机中只使用一对齿轮，并减少不平衡运动部分到最小限度，以保证在运转中没有噪音。

四) 《胜家》公司的 451-K 高速缝纫机(图 8.9)

这种缝纫机和上述的区别，主要只是旋转式挑线杆的结构不同，和前面所研究的作比较，只是按另一种原则运转。

上轴转速是每分钟 5,000 转，使用钢珠和滚针轴承。

为了减少磨损，在底板下面的送布机构中，两根侧轴用的 4 根光滑的中心支承肖，由尼龙制成。

451-K 型缝纫机有各种类型，车壳的悬伸长度也有大小，有的只有一个送布方向，同样也有反向送布（向前和倒回针送布）。




图 89 “胜家”公司 451-K型缝纫机略图

- 1—机针； 2—针杆； 3—小连杆； 4—旋转式挑线杆；
- 5—滚针轴承； 6—针杆曲柄； 7—钢珠轴承； 8—压脚；
- 9—上轴； 10—上槽带轮； 11—上轮； 12—皮带；
- 13—倒回针杠杆； 14—下槽带轮； 15—钢珠轴承；
- 16—抬牙曲柄； 17—抬牙连杆； 18—滚针轴承；
- 19—抬牙凸轮； 20—送布凸轮； 21—滚针轴承；
- 22—送布连杆； 23和24—内啮合齿轮； 25—旋梭；
- 26—送布牙

2. 缝制曲折形线缝的缝纫机

最简单的曲折形线缝如图 9 0 所示，它由于机针并不按直线而是按曲折的路线刺穿缝料所构成的，线缝的宽度为 b 。

这种线缝既可以用锁式线迹构成，也可以用链式线迹构成，在缝合花边、装饰品、装具（纽扣和小钩子等），松散织物的包边，两幅缝料的拼缝，制作网状细工，衬衫或外衣的锁眼工作上获得广泛使用。

曲折形线缝能用两种方法构成。

- (1) 机针在每次刺穿缝料后，缝料按指定的方向移动。
- (2) 机针横向移动，缝料按指定的方向移动。

当按第一种方法获得曲折形线缝时，机针和梭子的运转与通常锁式线迹缝纫机的运转没有区别，但送布机构要复杂得多。例如 ПМЗ厂的 18 型钉扣机就按这种原则运转。机针每次刺穿缝料后，纽扣和缝料一起移动，纽扣的眼子替换停留在机针下面。ПМЗ厂的 19 型加固缝纫机有类似的动作。

当使用第二种方法获得曲折形线缝时，在机针的横向移动和缝料按一个方向移动（通常用送布牙机构）相结合的情况下，就完成了一—曲折形线缝（图 9 0）。

用曲折形线缝为衬衫或外衣的纽扣孔包边时，也使用类似的方法，在 ПМЗ厂的 6 型、25A 型、29 型和 III M - 17 型缝纫机上完成。


ПМЗ厂的 75 型缝纫机在机针和缝料按极复杂的方向移动时，保证能得到各种各样的锯齿形线缝，这种线缝用于缝制装饰品。

在这些机器中，为了保证梭子勾尖能进线环，机针的横向移动和梭子的旋转应在同一平面内进行。

除上述情况外，梭子除了主要运动以外，还有轴向移动跟随着机针的横向移动。

为了获得曲折形线缝，机针横向移动的平

图 9 0 曲折形线缝



面，应和送布方向垂直。

在 26 型、75 型曲折形缝纫机中，有一般的送布方向，也就是横断底板，因此梭子轴杆要转过 90°，和缝制直线缝的缝纫机有区别。

这种外表结构上的区别，是曲折形缝纫机的特性。

锁眼、钉扣、加固缝纫机的安装方法是正面面向操作者，并沿梭子的轴线方向送布。因此这些缝纫机的梭子位置和缝合缝纫机相同。

通常由曲柄连杆机构取得机针的往复运动，同时机针无论在左边或右边刺穿缝料时，它的最低位置大致保持在同一水平上，但由于第一次刺穿缝料时，梭子勾尖接近机针要比第二次来得早，在这些缝纫机中，梭子勾尖穿进线环的动作就非常复杂。

在左面刺穿缝料时，机针针孔对梭子尖勾规定的相关位置，当梭子尖勾接近右面刺穿缝料的机针时，就将改变。

为了在机针针孔旁边获得最稳定的线环，当在左面或右面刺穿缝料时，梭子勾尖穿进线环的瞬间，必须力求机针在提升上的差异最小。

我们研究一下这将有怎样的影响：

- (1) 旋转梭子和缝纫机上轴的旋转方向；
- (2) 旋转梭子的轴心对机针摆动轴心的位移。

a) 梭子的旋转方向对勾尖穿进线环的影响

在机针没有附加的横向移动的缝纫机中，大家知道，机针从最低死点位置提升一定距离以后，梭子勾尖到达机针的轴线。这时缝纫机上轴和针杆曲柄转过一个相同的角度。在勾尖穿进线环的瞬间，梭子勾尖和机针针孔的相关位置。一经确定将保持不变。

当机针除了本身主要的上下往复运动外，还有和上轴中心相垂直的平面上的横向移动，在这种场合下，情况就完全不同了。可以把缝制直钮孔的 IIM3 厂的 6 型和 25-A 型锁眼机，缝钉平钮扣的 IIM3 厂的 27 型钉扣机等作为例子。在所有的情况下，机针的横向摆动是由针杆摆动架产生的。针杆中心有时配置在上轴中心的左面，有时在右面。因而针杆机构在曲柄连杆机构中摆动，于是称它为垂距移动型机构。机针每次刺穿缝料后，这种垂离移动机构有时向主轴中心的右面、有

时向左面移动，虽然在现存的许多缝纫机中，机针横向摆动的幅度不大，不会超过8—10毫米，但正象理论研究和实践中证明，机针有横向移动的缝纫机，旋转梭子和上轴已经显示出极重要的作用。

在曲折线迹缝纫机中，机针和梭子的相互关系如图91a、b所示。




图91 在曲折线迹缝纫机中，机针和梭子的相互关系

a—上轴和梭子按同方向旋转； b—上轴和梭子按相反方向旋转。