

我们中华民族有同
自己的敌人血战到底的
气概，有在自力更生的
基础上光复旧物的决心
有自立于世界民族之林
的能力。毛泽东



QDZ

气动单元组合仪表

第一分册



內容提要

本分冊對第一機械工業部熱工儀表科學研究所、工業自動化儀表研究所同上海自動化儀表一廠、廣東儀表廠和西安儀表廠等單位，協同研究、試制和生產的氣動單元組合儀表，按品種（包括：變送單元、調節單元、計算單元、給定單元、顯示單元、轉換單元和輔助等單元）分別介紹了它們的用途、基本結構、動作原理、主要技術數據、主要性能測試、安裝、使用以及故障處理等。主要是供使用部門的廣大的儀表安裝、操作、維修工人和技術人員熟悉這套儀表之用。也可供製造部門和教學部門的同志們參考。

* * *

在本分冊的編印過程中，得到廣東儀表廠、上海自動化儀表一廠和西安儀表廠無產階級革命派的大力協助；石油工業部北京設計院、化學工業部第一設計院、水利電力部華北電力建設公司、華北電力設計院、高井電站以及冶金工業部北京鋼鐵設計院等單位的無產階級革命派，給予了熱情的支持。在這裡特向以上各單位致無產階級革命敬禮。

最 高 指 示

领导我們事业的核心力量是中国共产党。
指导我們思想的理論基础是馬克思列寧主義。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次
會議開幕詞

沒有中国共产党的努力，沒有中国共产党人做中国人民的中流砥柱，中国的独立和解放是不可能的，中国的工业化和农业近代化也是不可能的。

《論联合政府》

阶级斗争、生产斗争和科学实验，是建設社会主义强大国家的三项偉大革命运动，是使共产党人免除官僚主义、避免修正主义和教条主义，永远立于不敗之地的确实保证，是使无产阶级能夠和广大劳动群众联合起来，实行民主专政的可靠保证。

《浙江省七个关于干部参加劳动的好材料》的批語

在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

轉摘自《周恩来总理在第三屆全国人民代表大会第一次會議上的政府工作报告》

我們不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我們必須打破常規，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期內，把我国建設成为一个社会主义的现代化的強国。

轉摘自《周恩来总理在第三屆全国人民代表大会第一次會議上的政府工作报告》

我們是主张自力更生的。我們希望有外援，但是我們不能依賴它，我們依靠自己的努力，依靠全体軍民的創造力。

《必須学会做經濟工作》

社会的財富是工人、农民和劳动知識分子自己創造的。只要这些人掌握了自己的命运，又有一条馬克思列宁主义的路線，不是迴避問

題，而是用积极的态度去解决問題，任何人間的困难总是可以解决的。

《书记动手，全党办社》一文的按語

要把一个落后的农业的中国改变成为一个先进的工业化的中国，我們面前的工作是很艰苦的，我們的經驗是很不夠的。因此，必須善于学习。

《中国共产党第八次全国代表大会开幕詞》

工人以工为主，也要兼学軍事、政治、文化。也要搞社会主义教育运动，也要批判資产阶级。在有条件的地方，也要从事农付业生产，例如大庆油田那样。

公社农民以农为主（包括林、牧、付、漁），也要兼学軍事、政治、文化。在有条件的时候，也要由集体办些小工厂，也要批判資产阶级。

学生也是这样，以学为主，兼学別样，即不但学文，也要学工、学农、学軍，也要批判資产阶级。学制要縮短，教育要革命，資产阶级知識分子統治我們学校的現象，再也不能繼續下去了。

商业、服务行业、党政机关工作人員，凡

有条件的，也要这样做。

一九六六年五月七日《給林彪同志的信》

高舉無產階級文化革命的大旗，徹底揭露那批反黨反社會主義的所謂“學術權威”的資產階級反動立場，徹底批判學術界、教育界、新聞界、文藝界、出版界的資產階級反動思想，奪取在這些文化領域中的領導權。

轉摘自《中共中央一九六六年五月十六日通知》

你們要關心國家大事，要把無產階級文化大革命進行到底！

《一九六六年八月十日接見首都革命群眾時講話》

在工人階級內部，沒有根本的利害衝突。在無產階級專政下的工人階級內部，更沒有理由一定要分裂成為勢不兩立的兩大派組織。

《紅旗》雜誌一九六七年第十四期社論

要斗私，批修。

《紅旗》雜誌一九六七年第十五期社論

編印說明

伟大领袖毛主席教导我們：“我們是主张自力更生的。我們希望有外援，但是我們不能依賴它，我們依靠自己的努力，依靠全体軍民的創造力。”

气动单元組合 (QDZ) 仪表是在党的总路綫、大跃进的指引下，为适应我国国民經濟的发展对新型成套自动化仪表的需要，我国仪表科研和生产单位的广大工人和技术人員，高举毛泽东思想伟大紅旗，經過两条路綫的斗争，发揚自力更生、奋发图强的精神，大力协同研究試制成功的。这是毛泽东思想的伟大胜利；是总路綫、大跃进的成果。

这套仪表的特点是：采用力补偿原理，精度、灵敏度高，寿命长；仪表按組合原則設計，各单元分別起着独立的作用，并采用了统一的标准联络信号，根据工艺流程的不同要求，可以組成各种简单的或复杂的自动調節系統，因此，具有高度的通用性和灵活性。这些特点适应工业生产过程自动化技术发展的要求。它是各工业部門，特別是石油、化工、电力、冶金等部門，当前提高工业生产过程自动化的关键仪表之一。

这套仪表已成批生产、推广使用。并根据使用中发现的問題，不断地改进和提高。

在史无前例的无产阶级文化大革命中，在“抓革命，促生产”的大好形势下，有关单位反映，当前迫切需要全面地、系統地、具体地介紹这套仪表的資料，以便于广大工人和技术人員熟悉和掌握它。为此，我們在各兄弟单位的大力协助下，編印了这份資料。

毛主席教导我們：“我們的文学艺术都是为人民大众的，

首先是为工农兵的，为工农兵而创作，为工农兵所利用的。”“在目前条件下，普及工作的任务更为迫切。轻视和忽视普及工作的态度是错误的。”

遵照毛主席的教导，我们从普及出发，并根据它的主要阅读对象，按分册编印。

第一分册着重的对各单元分别做了介绍，内容力求具体，说明力求通俗。第二分册汇编了主要单元的设计、分析资料，以及应用这套仪表的例子。附录中将几个厂当前试制、生产的气动单元组合仪表，按厂分别列出，只供有关单位具体选择仪表或了解品种情况之用。

本资料是我们较系统地介绍我国工业自动化仪表的初次尝试。由于我们对广大群众的需要还了解的不全面，而且编者水平有限，本资料肯定会有不少缺点和错误。毛主席教导我们：“任何一种东西，必须使人民群众得到真正的利益，才是好的东西。”“社会实践及其效果是检验主观愿望或动机的标准。”我们热诚地希望广大读者，在实践中对它进行审查，提出批评，并请将宝贵意见寄北京 606 邮政信箱，使我的工作做得更好些。

编 者

目 录

編制說明.....	1
QDZ 仪表綜合介紹	1

一、概述 (1);二、品种分类 (1);三、共同的主要技术数据 (2);四、已試制生产的主要品种一覽表 (5)

第一部份 QDZ 气动单元組合仪表的基本元件

第一章 节流元件.....	12
第一节 恒节流孔.....	13
第二节 針形閥.....	14
第三节 节流盲室.....	17
第四节 节流通室.....	18
第二章 弹性元件.....	19
第一节 非金属膜片.....	20
第二节 弹簧管.....	22
第三节 波紋管.....	23
第四节 金属膜盒.....	25
第三章 气动放大器.....	26
第一节 噴嘴-挡板型放大器	26
第二节 功率放大器.....	29
一、可以保持噴嘴两端恒压降的二級功率放大器 (29);二、具有压力放大的二級功率放大器	

(31);三、可以同时保持噴嘴及恒节流孔两端
恒压降的二級功率放大器 (32);四、可以保持
恒节流孔两端恒压降的功率放大器 (33)

第二部份 QDZ 仪表

第一章 变送单元.....	35
第一节 差压变送器.....	36
第二节 压力变送器.....	75
第三节 压力式溫度变送器.....	87
第四节 气动热电偶式、热电阻式溫度变送器， 热电阻式溫差变送器.....	98
第二章 調节单元.....	113
第一节 比例調節器.....	114
第二节 比例积分調節器.....	125
第三节 微分器.....	148
第四节 配比調節器.....	163
第五节 自整配比調節器.....	168
第三章 計算单元.....	177
第一节 加減器.....	177
第二节 乘除器.....	195
第四章 給定单元.....	207
第一节 手动定值器.....	207
第二节 QGS-100型時間定值器.....	220
第三节 QGG-100型参数定值器.....	223
第五章 显示单元.....	226
第一节 記录仪.....	226
第二节 指示仪.....	255

第三节 积算器.....	277
第六章 转换单元.....	285
第七章 辅助单元.....	291
第一节 继动器.....	291
第二节 恒差继动器.....	297
第三节 信号器.....	299
第四节 切换器.....	308
第五节 负荷分配器.....	323
第六节 气动电开关.....	329
第七节 选择器.....	334
第八节 气插座.....	342
第九节 遥控板.....	344
第十节 过滤器、减压阀.....	359
第十一节 气阀.....	364

QDZ 仪表綜合介紹

一、概 述

QDZ (气动单元組合) 仪表，是为适应我国工业生产自动化的需要而自力更生設計制造的一种新型成套自动化仪表。这套仪表的設計特点是，按照自动检测与調節系統中各組成部分的功能和現場使用的要求，将全套仪表划分成若干能够独立作用的单元，各单元間的联系均采用統一标准压力信号。用这些单元組合，可以构成多种多样的自动检测与調節系統，适用于化工、石油、冶金、电站、輕工业等部门。

QDZ仪表，以为数不多的品种构成多种多样的自动检测与調節系統。大多数单元均采用了力平衡作用原理，使仪表结构简单，可动部件的工作位移极小，无机械摩擦，精确、灵敏，工作可靠。在結構設計上，貫彻了标准化、系列化、通用化的原則。在組合应用方面通过轉換单元可与 DDZ (电动单元組合) 仪表配套使用，从而扩大了它的使用范围（气动单元組合仪表以“气”“单”“組”三个字的汉语拼音字头作代号，因此，简称 QDZ 仪表）。

二、品种分类

QDZ 整套仪表由下列七大类組成：

1. 变送单元 测定各种参数（如溫度、压力、流量、液位等）并将测定值变换成为 $0.2\sim1$ 公斤力/厘米² 的标准压力信号之后，传送到其他单元。

2. 調節單元 根據被調節參數的測定值與給定值的偏差，實現各種調節作用（如：比例、比例積分、微分等），向執行器發出調節信號（ $0.2\sim1$ 公斤力/厘米² 标準壓力信號）。

3. 显示單元 用於指示、記錄或積算被檢測或調節的參數值。

4. 計算單元 可以實現多種代數運算（如加、減、乘、除、開方等）配合調節單元使用。

5. 定值單元 用於提供調節單元所需的給定值，實現調節系統的定值調節和程序調節等。

6. 轉換單元 能將電動單元組合儀表的統一電流信號轉換成 $0.2\sim1$ 公斤力/厘米² 的標準壓力信號，把電動與氣動系統連系在一起。

7. 輔助單元 配合上述單元完成發信號、切換、遙控等輔助作用。




圖 1 氣動單元組合成套儀表組合聯繫示意圖

三、共同的主要技術數據

1. 氣源壓力 1.4 公斤力/厘米²；

2. 工作信號 $0.2\sim1$ 公斤力/厘米²；




图 2 气动单元组合仪表成套组合示意图

3. 精度等級 整套仪表的基本精度 1.0 級;
4. 灵敏限 $0.05\sim 0.2\%$;
5. 传送時間 內徑为 6 毫米的 60 米管道，一般不大于 5 秒；
6. 可以在防爆及防火的場所使用；
7. 使用环境溫度 变送单元 $-10\sim +60^{\circ}\text{C}$; 其它 $+5\sim +50^{\circ}\text{C}$;
8. 使用环境湿度 不大于 $80\sim 95\%$;
9. 不可安装在有引起鉻、鎳鉻鍍层、有色金属及其合金腐蝕的介质中工作；
10. 連接气路的管道，根据需要，可采用銅管（外徑 $\phi 8$ 或 $\phi 6$ 毫米）或橡膠管（塑料管）（外徑 $\phi 8$ 毫米）；管接头的形状和尺寸見下图。




图 3 金属管接头
a) 广东仪表厂用接头; b) 西安仪表厂用接头




图 4 橡胶管(塑料管)接头

QDZ 型仪表各单元的規格及技术性能例入下表中。

四、已試制及生产的主要品种規格一覽表

类别	产品名称	品种序号	型号	規 格	精 度	感测元件	备 注
压 力 变 送 器	压 力 变 送 器	1	QBY-200	0~1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10 公斤 力/厘米 ²	1.0級	不锈钢波紋管	
			QBY-210	0~600, 1000, 1600, 2500, 4000, 6000 毫米水柱	1.0級	不锈钢或黄铜 波 紋 管	
		2	QBY-300	0~16, 25, 40, 60, 100 公斤力/ 厘米 ²	1.0級	铬镍钢弹簧管	
			QBY-310	0~100, 160, 250, 400, 600公斤 力/厘米 ²	1.0級	铬镍钢弹簧管	
	正負压力变送器	3	QBY-700	-760 毫米汞柱~-0, 1, 1.6, 2.5, 4, 6 公斤力/厘米 ²	1.0級	不锈钢波紋管	
	絕對压力变送器	4	QBY-800	0~160, 250, 400, 600, 1000, 1600 毫米汞柱	1.0級	不锈钢波紋管	
温 度 变 送 器	压 力 式 变 送 器	5	QBW-100	可測范围： 0~100°C量程25°C 可測范围： 0~150°C量程50°C 可測范围： 0~200°C量程100°C 可測范围： 0~300°C量程150°C	1.0級	碳钢玻璃溫包	毛細管長为3米