

放射化学实验



放射化学实验



江苏工业学院图书馆
藏书章

1958 · 12 ·

计数装置和基础测量技术的训练

B-1 和 Y-1 射线计数装置的简单说明 测量 B-1 和 Y-1 射线的计数装置包括二个主要部分：闪烁天盖屏探测计数管（以后简称 B-1-M 计数管），和定标器。

一般常用的 B-1-M 计数管是圆柱形的或钟形的，它们是由圆柱形的阴极和中央阳极（阳极）构成的玻璃管子，管内充有一定成分的气体，两极间加上相当高的电压，使得管内气体几乎要被电离，当有带电粒子进入管中时，就使气体电离，形成正负离子对（Y 射线是通过次级电子产生电离的），并且在如此强的电场内迅速繁殖，引起了气体放电，光被计数装置作为一个电脉冲中的信号记录下来。脉冲从计数管进入定标器，先被放大和改变，然后输出一个矩形脉冲。假如不用定标电路的定位装置，而直接用机械计数器记录时，则每一个脉冲触发驱动电路使机械计数器计数一次。

在脉冲均为地输入的情况下，机械计数器每秒钟约能记录 20 次。但是由于放射性蜕变并不是均匀地发生的，所以就可能发出这样的情形：一个蜕变紧接着一个蜕变，或者在测量高放射性的试样时，每秒钟输入的脉冲数目超过了 20 个，这时机械计数器就不能把它们分别地全部记录下来。为了避免机械计数器可能遗漏一些脉冲，计数率一般应不超过上述数字的 $\frac{1}{2}$ ，也就是每秒钟输入机械计数器的脉冲数不能超过 5 个，每分钟不超过 300 个脉冲。当测量高放射性的试样时，为了减少漏计脉冲的错误，就用定标电路来降低单位时间内输入机械计数器的脉冲数。我们所采用的定标电路是由六级二进位器组成的，这样计数管每输出 64 个脉冲 $C_2^6 = 64$ ，机械计数器才跳过一个数字，此时即表示计数器计下了 64 个脉冲。为了随时可以获得输入脉冲的数据，反面一级二进位器，其接线路上，接上氖灯泡指示进位的情况。计数管每脉冲输入时，氖泡就有

循序明明天的表示。

下步

在使用计数装置测量试样的放射性时，应遵循下面的步骤：

1) 正确地将计数管的阴极接地，将阴极与计数管的输入端接好。检查进位路上的“电流”、“检验”电输出线上，高压旋钮是否旋转到最低处。检查完毕后，将电插销接上实验室内快电流；

2) 打开“电流”电输出线 10—15 秒（主要是为了预热电子管，使以后计数装置工作时性能稳定）后，依次打开“计数”电输出和“检验”电输出，观察计数装置是否工作正常。

3) 将“检验”电输出线上，根据试样的放射性强度和计数装置的性能，把试样放在离计数管合适距离的托板上；

4) 打开“高压”电输出，按顺时针方向缓慢转动“高压”控制旋钮（粗调和细调）至选择的工作电压（根据工作特性曲线）；

5) 将“计数”电输出线上，按一下“还原”键，使电池全关；

6) 将机械计数器上的现有数字记下，打开“计数”电输出，同时按下脉冲计时。经过一定的观测时间后，即将“计数”电输出关上；

7) 再次记下机械计数器上的数字，将终了的数字减去开始前的数字，所得的差值乘以进位系数（我们实验室中所用的计数装置的进位系数是 64），再加上终了时各个亮着的氖泡所代表脉冲数，即为观测时间内记录下来的脉冲总数；

8) 测量完毕后，缓慢地将“高压”控制旋钮逆时针方向转到最低，然后依次关上“高压”和“电流”电输出；

9) 将放射性试样自计数管下撤走。

β^- 和 γ 射线计数装置的一般装置如图一的方框图所示。实验室内所用国产的闪烁器的外壳板面如图二所示。




图1 β-和γ-射线计数装置的一般装置




图2 定标器外壳正面的标志

G-M计数管的工作特性曲线 计数管的工作特性曲线表示在放射流强度不变（就是说进入计数管的能引起电离的粒子数目不变）的情况下，脉冲计数率和加在计数管正负极向的电压的相互关系。图3即表示七个计数管的工作特性曲线（或称“坪曲线”），当电压达到 S （起始电压）时，开始有计数，与 γ 之比率计数率实际上增加很缓慢，通常把曲线中这一段称作计数管的“坪”，当电压超过 S 时，计数率剧烈地增加，再增加电压，将会导致击穿放电，此时计数管易被损坏。所以在用一个计数管之前，必须知道它的工作特性曲线。

一个好的计数管的坪长不应小于100伏特，而斜率不应超过3% / 100伏特（即坪的起始开始的100伏特区间中，计数

率增加不超過
3%），但在
作相對測量時，
一個斜率為
 $10\% / 100$ 伏特
的計數管仍可
使用，只要電壓足夠穩定，並用標準流來定期校正。

根據計數管的工作特性曲線，可以正確地選擇計數管的工作電壓，一般是選定在從坪的起始點起三分之二和二分之一間的區間內。工作特性曲線全值計數管使用日期長了而逐漸改變，因此有必要定期地檢查和重新調整各係數。這工作在每個月中不應大於一次。

對於沒有使用過的計數管，其工作起點的測定必須進行兩次，兩次測量的時間為 8—10 小時，假如工作特性很好地相符合，那麼進一步研究計數管的“死因”問題就多餘了；反之要是不相符合的話，就需要繼續研究直到獲得相符合的結果。

計數裝置的失效率。計數裝置所能記錄的粒子數目為計數裝置的分辨本领 ($P_{23} = 10^{-4}$ 個/秒) 所限制，所謂計數裝置的分辨時間或失效率的測定，就是每兩個脉冲先後都能被定脈記錄下來的最短時間。它依次是計數管、輸入放大器和總計器的失效率時間（死時間）。當我們用灵敏度高的輸入放大器和總計器數到 1 分鐘的基標器進行工作時，整個計數裝置的失效率，主要由計數管的“死時間”來決定。

因為計數裝置有失效率時間，測量到的計數率以要比得時間內進入計數管的粒子數（真正的計數率）要來得小。這比效應為

$$n - m = n (m \tau) = \frac{n}{1 + \tau/m}$$




图 3 G-M 计数管的工作特性曲线

$$m = \frac{n}{1+n\tau} \quad (2a)$$

$$\text{或 } n = \frac{m}{1-m\tau} \quad (2a)$$

为了表示精确的测量结果，实验中需对漏记数加以校正。计数装置的失效时间可以通过双流法测出来，本流法是分别测量和同时测量两个强度相近的放射源的计数率，另外还测量本底计数率，由这些测量结果就可以公式计算出计数装置的失效时间来，设 m_1 ; m_2 ; m_{12} 分别表示流 1; 流 2; 和流 1+2 的实际测得的计数率（注意：这些测量值包括本底漏记数！）和这些值相应的理论的真正计数率是 n_1 ; n_2 ; n_{12} （也包括本底计数率），而 m_b 和 n_b 分别表示实际测量的本底和真正本底计数率，则有

$$n_1 + n_2 = n_{12} + n_b$$

假定失效时间和计数率无关，那么

$$\frac{m_1}{1-m_1\tau} + \frac{m_2}{1-m_2\tau} = \frac{m_{12}}{1-m_2\tau} + \frac{m_b}{1-m_b\tau}$$

由上式得到下面的近似解（假定 τ 很小）

$$\tau = \frac{m_1 + m_2 - m_{12} - m_b}{2(m_1 - m_b)(m_2 - m_b)} \quad (3)$$

由于失效时间的测定基于在最大的极值间寻求不大的差值，所以为了求出 τ 而达到足够的准确度，四次测量应当在较长的时间内（譬如 10—20 分钟）进行。对于各种类型的计数器来说，失效时间的数值也不相同，由公式 (1) 可以看出，放射性愈强，计数率愈大，对失效时间所依据的极正值也愈大，因此在实际工作中，假如不是特别必须的话，应尽量避免用很强的放射性试样。

几何效率和它对测量的影响 只有落在计数管两电极间的

有效空间的粒子，才能被计数装置记录下来。由于试样中放射性原子是均匀地向四面八方发出射线的，因此到达计数管的只是其中一部分；亦即只有一部分粒子能被记录。有时为了要计算放射性试样在单位时间内所放出粒子总数，就必须将脉冲计数率除以几何效率（试样对计数管所成的固村立体角，先表示成尽力体角的公数），钟形计数管的几何效率可以由计数管的半径和试样到计数管本底端的距离来决定。这时，试样尺寸应当不太大，它的直立高度小于计数管自身的半径，且应立于计数管端的半圆平行线上放置，使得中心应当在计数管金属丝的延长线上。（见图二）。

顶尖在试样中心，且按计数管的半径，计算出试样所能切到的几何效率（相对立体角）再乘于单位时间内的脉冲数。

$$G = 0.5 (1 - \cos \beta) \quad (4)$$

$$\cos \beta = \frac{h}{(h^2 + r^2)^{1/2}} \quad (5)$$

此处， h 为试样到计数管本底端的距离，
(为计数管端的半径)。



如果试样的大小与计数管相比起来不能忽略的话，几何效率可以较远远取大。图四的解析公式系计环。为了避免繁杂的计算，可以直接查图经 McPhee 和 Black 二人计算而制成的表格。

如果使用圆柱形计数管，而光和试样的对直直径如图五所示；则在试样直径小于计数管本身的半径时，几何效率可用以下似下面的公式来计算。

$$G = \frac{1}{120^\circ} \operatorname{arc} \sin \frac{r}{h} \quad (6)$$

式中 r 是计数管阴极的内半径， h 是试样到金属丝的距离，在

用这一近似公式时，假定计数管的有效长度 $2l$ 远大于 a ，而在此比 a 大得多。

在进行放射性的相对测量时，放射性试样的几何位置具有很重要的意义，因几何效率没有法很好地固定而引起的误差，随着试样和计数管的接近程度不同而有所不同，当试样离计数管近时，例如由于实验工作者的疏忽使两个放射性相同的试样，未放在同一几何位置上（譬如说水平距离上二个宽度），或画在制备试样时一个试样中的放射性物质集中在试样品盒的中间，而另一个则较集中边缘上，那末当这两试样被放在离计数管很近时所给出的脉冲计数率就显著地不相符合。当试样被放置在离计数管较远时，上述影响就会相对地减小，产生以上现象的原因就在于试样离计数管的距离愈近时，试样的形状（放射性物质在盒中分布不均匀也可以看作一部分试样的形状）所引起的几何效率的改变相对说来也就愈大。

为了减少相对测量中几何效率所引起的误差，我们一般将试样放置在与计数管相距稍远的位置上（使几何效率小一些）。

统计误差和它的表示方法 在对半衰期较长的放射性同位素的活性进行测量时，即使完全不敏感测量仪器本身所具有的某些缺陷，计数率仍不能保持严格地常数，而是起伏在一个平均值附近，同时在这一年均值上下偏差的几率是相同的，这是由于放射性蜕变是无秩序的（可看作自发的彼此独立发生的事件）的缘故。完全由统计的物理。这种在测量过程中所产生的误差，称之为一定统计规律，所以也称之为统计误差。




图 5

在实验工作中常以标准偏差或称均方误差 σ 来表示统计误差的大小，标准偏差定义为

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (n_i - \bar{n})^2 \quad (7)$$

式中 n_i 为第 i 次测量的实验值（即 t 内记录的脉冲数）；可以是以 0 到 ∞ 间任一正整数）， \bar{n} 为真正的平均值，它在一般实验中无法求得，只有在测量为无穷多次时，实验结果的真平均值才趋近于 \bar{n} 。

用几率理论可以证明

$$\sigma^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n - \bar{n})^2 p(n) = \bar{n} \quad (8)$$

式中 $p(n)$ 表示在时间 t 内测量结果是 n 个脉冲计数的几率。

$$\sigma = \pm \sqrt{\bar{n}} \quad (9)$$

如前所述，由于测量中只能求出有限次数测量结果的真平均值 \bar{n} ，而无法求得 \bar{n} ，所以必须从有限的、 N 次的测量数据来估计 \bar{n} 的值。这时，可以证明下式是近似成立的：

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (n_i - \bar{n})^2}{N-1} \quad (10)$$

这里的 σ 所表示的意义是当作一次测量所得的任一值 n ，落在 $\bar{n} \pm \sigma$ 范围内几率为 68.3%，而落在 $\bar{n} \pm 2\sigma$ 范围之外的几率是 31.7%。其次还可以证明，有限次脉冲平均值 \bar{n} 的标准偏差 $\sigma_{\bar{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ ，因而

$$\sigma_{\bar{n}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (n_i - \bar{n})^2}{N(N-1)} \quad (11)$$

式中 $\sigma_{\bar{n}}$ 所表示的意义是，如果再作 N 次测量，且求得一个新

的脉冲平均值 \bar{n} ，则这一新的脉冲平均值落在 $\bar{n} \pm \sigma$ 范围内的几率是 68.3%， σ 称作脉冲平均值的标准偏差。

在实际工作中，通常会发生对一个试样只进行一次测量的情况，此时很显然，统计误差不能用以上公式来计算，在

$\sigma = \pm \sqrt{n}$ 中， n 本可由 \bar{n} 来近似；但是只要测得的脉冲计数时间够长时，就可以用 \bar{n} 去近似 n ，因为 \sqrt{n} 既然与 $\sqrt{\bar{n}}$ 相差不远，因此有

$$\sigma \approx \pm \sqrt{\bar{n}} \quad (12)$$

这里的 σ 所表示的意义是当再做一次测量时，测得的结果有 68.3% 的几率落在 $\bar{n} \pm \sqrt{\bar{n}}$ 范围之内，而有 31.7% 的几率落在 $\bar{n} + \sqrt{\bar{n}}$ 范围之外。

相对标准偏差（或简称百分误差）可以用下式表示：

$$\epsilon = \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}} \quad (13)$$

以上式可以看出总计数愈多，测量结果的相对误差就愈小。上面讨论的 n 都是时间 t 内测得的总计数，那么计数率 I （单位时间内脉冲计数）的标准偏差应为 $\frac{\sqrt{I}}{I}$ 。它可以称为标准偏差率，现在用符号 σ_I 来表示。

$$\sigma_I = \frac{\pm \sqrt{n}}{n} = \frac{\pm \sqrt{I} t}{I} = \pm \sqrt{\frac{1}{t}} \quad (14)$$

以上各式子中容易看出，当试样放射性强度不变时，增加测量时间可以减小偏差，即提高测量的精确度。

计数率 I 的相对标准偏差 ϵ_I 可用下式表示

$$\epsilon_I = \frac{\sigma_I}{I} = \frac{\sqrt{I} t}{I^2} = \frac{1}{\sqrt{I t}} \quad (15)$$

比较公式 (13) 和公式 (15) 可以看出，只要总计数是一样的，那末无论取什么时间单位来表示计数率（脉冲计数/分或脉冲记

数 / 30 秒 -----) 相对标准偏差是不会因此而改变的。

对测量 N 次所得的称重平均值来说，它的相对标准偏差可以利用下式表示：

$$\epsilon_{\bar{I}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (n_i - \bar{n})^2 / \bar{n}}}{\sqrt{N(N-1)}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2 / \bar{I}}}{\sqrt{N(N-1)}} \quad (16)$$

由上式可以看出增加重复测量的次数同样可增加测量的精确度。

本底对测量精确度的影响 在实际测量工作中，本底计数率常常是必须考虑的。当本底计数率与放射性试样所产生的计数率达到同一数量级时，本底对测量精确度的影响就显著了。在考虑本底时上面的公式可采用更普遍的形式，令 $I_A + \phi$ 表示样如本底的计数率之和（对样品进行校准时实际测量时必然同时测得本底计数率），而 I_A 、 I_B 分别表示样品的计数率和本底的计数率，则有

$$I_A = I_{A+\phi} - I_\phi$$

I_A 的标准偏差可按下式表示

$$\sigma_{I_A} = \pm \sqrt{\sigma_{I_{A+\phi}}^2 + \sigma_{I_\phi}^2} \quad (17a)$$

其中

$$\sigma_{I_{A+\phi}} = \pm \sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_{A+\phi}}} ; \quad \sigma_{I_\phi} = \pm \sqrt{\frac{I_\phi}{I_\phi}}$$

亦即

$$\sigma_{I_A} = \pm \sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_{A+\phi}} + \frac{I_\phi}{I_\phi}} \quad (17b)$$

I_A 的相对标准偏差可以下式表示

$$\epsilon_{I_A} = \pm \frac{\sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_{A+\phi}} + \frac{I_\phi}{I_\phi}}}{\frac{I_{A+\phi}}{I_{A+\phi}} - \frac{I_\phi}{I_\phi}} \quad (18)$$

另外在均等的时间间隔内测量若干次时，测量结果的标术平均值的标准偏差，在考虑到本底后有

$$\sigma_{\bar{I}_A} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (I_{(A+\phi)_i} - \bar{I}_{A+\phi})^2}{N(N-1)} + \frac{\sum_{i=1}^{N'} (I_{(\phi)_i} - \bar{I}_\phi)^2}{N'(N'-1)}} \quad (19)$$

上式中 N 和 N' 分别为测量试样和本底的次数。

相对标准偏差 $\epsilon_{\bar{I}_A}$ 可以用下式表示

$$\epsilon_{\bar{I}_A} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (I_{(A+\phi)_i} - \bar{I}_{A+\phi})^2}{N(N-1)} + \frac{\sum_{i=1}^{N'} (I_{(\phi)_i} - \bar{I}_\phi)^2}{N'(N'-1)}} / \frac{\bar{I}_{A+\phi} - \bar{I}_\phi}{\bar{I}_{A+\phi} + \bar{I}_\phi} \quad (20)$$

因此试样的放射性强度可以用下面式子表示：

对一次测量的结果有：

$$I_A = (I_{A+\phi} - I_\phi) \pm \sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_{A+\phi}} + \frac{I_\phi}{I_\phi}} \quad (21)$$

对若干次测量结果的标术平均值有：

$$\bar{I}_A = (\bar{I}_{A+\phi} - \bar{I}_\phi) \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (I_{(A+\phi)_i} - \bar{I}_{A+\phi})^2}{N(N-1)} + \frac{\sum_{i=1}^{N'} (I_{(\phi)_i} - \bar{I}_\phi)^2}{N'(N'-1)}} \quad (22)$$

放射性试样和本底的测量时间的合理选择应遵循下面的关系式

$$\frac{x_{A+\phi}}{x_\phi} = \sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_\phi}} \quad (23)$$

合理地选择测量试样和本底的测量时间，可以使误差降到最小值。这对于半衰期短成放射性元素来说很重要，因为每次

测量的时间都是很有限的。

由公式^{18/}和公式23可以得出

$$t_{A+\phi} = \frac{I_{A+\phi} + \sqrt{I_{A+\phi}^2 - I_\phi^2}}{\sigma_{I_A}^2 I_A^2} \quad (24)$$

$$\frac{t_\phi}{t_{A+\phi}} = \frac{t_{A+\phi}}{\sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_\phi}}} \quad \frac{t_{A+\phi}}{t_\phi} = \sqrt{\frac{I_{A+\phi}}{I_\phi}} \quad (25)$$

当在本底和试样放射性比之比小于给定的精确度时，即 $\frac{I_\phi}{I_A} < 0$ 的情况下公式24可以简化成

$$t = \frac{1}{\sigma^2 I} \quad (26)$$

为了使测量结果获得要求的精确度，可以按以下方法进行，在1~2分钟内测得 I_ϕ 和 $I_{A+\phi}$ 代入公式(24)或公式(26)将求得的时时 t ，除去小数点后面的零数而化成整数(分钟数)，然后在此时间之隔内测量给定试样的放射性强度。

可以确信，按这些的公式来处理测量结果，可以使试样的测量达到预期的精确度。

减小本底计数率对提高测量弱放射性试样的精确度来说，具有原则性的意义。减小本底计数率在实际工作中给予提高测量的精确度较大的可能性。因此测量工作中需采取各种措施来减小本底计数率，如用适当厚度的铅保护室将计数管屏蔽起来，由于宇宙线中的软成分被吸收掉了，本底计数率就相应地减小。除此之外，应当谨慎地避免铅保护室，计数管，支撑，耗材和测量室的放射性污染。利用接照反符合线路连接的计数管组，可以使宇宙线产生的本底降到最小值。

仪器是否正常工作的检验 当计数装置正确的工作时，放射性测量的结果服从于以上讨论的统计规律。

为了进行检查，可按 1 分钟、5 分钟和 10 分钟 分别进行 5—10 次的测量（三种情况下测量次数保持相同），放射性最好在 $1,000 \sim 5,000$ 脉冲 / 分，每一系列的测量结果按公式 II 进行处理，这时每一系列放射性测量的精确度应当随每次测量时间的延长的程度而增高。

计数管和所有计数装置是否正常工作还可以用别的方法来验证，按公式 II 处理所得以均等的时间间隔进行多次，测量的结果的技术平均值的标准偏差，应当用用公式 I-4 所得出的结果为同一数量级或者更小（只有在仪器良好的条件下和测量次数足够多时才更小）。此时在公式 I-4 中必须代入 N 次测量的全部脉冲的总和以及时间的总和 $N t$ 。

如果上述情况不能被证实，这就说明计数装置不能正确工作，这时必须首先将定标器的“检验”电输出打开，研究定标线路是否正常工作。如果定标器发生损坏，则须根据定标器上所附的说明来进行修理。

如果线路中存在着接触不良或绝缘不良，都能引起计数装置的不能正常工作。这些毛病可用下述的方法来检查：在计数管上加上比起始电压还要小一些的电压，打开“计数”电输出，然后沿着通电的导线轻柔的敲，以检查接触是否良好，当存在接触或绝缘不良的毛病时，毫秒计将给出脉冲记数，绝缘材料不好或者绝缘体上有尘埃时能吸引虚假的脉冲计数；

主要仪器和药品

定标器：G-M 计数管；计数管支架和托板；铅保护盒；放射源；傅铁；直尺。

实验工作：熟悉测量装置和测绘 G-M 计数管的工作特性曲线

(一) 熟悉测量装置：按图 2 熟悉定标器外壳正面各个按钮和电输出，熟悉计数管，有机玻璃支架托板等仪器，然后按正确

的工作顺序使用计数装置。

(二) 测绘 G-M 计数器的工作特性曲线

- (1) 检查接线是否正确，进位器工作是否正常；
 - (2) 将放射源置于托板中，放在计数管下面的一定距离处；
 - (3) 顺时针方向缓慢地转动高压控制旋钮寻找计数管的起始工作电压；
 - (4) 每增加 10 伏特后测量试样的放射性强度（测量的精确度不小于 1%，即进位数达为 64 的机械记数器端应多于 160 个计数）。需要考虑到在一调整到一定的电压后，在 45—1 分钟的时间内，电压还会继续上升，因此每个调整好一天电压后应当等上一些时间再进行测量；另外需考虑到大多数放射性工作特性的曲线 S 到 T 的区间是很短的，又相当于 $10 \sim 20$ 试验，所以第一次测量后就可以立即达到计数管饱和。
 - (5) 当特性曲线开始陡升，也即计数率直逼过饱和的现象时，为了避免计数的损坏，应当立即减小电压，停止测量。
 - (6) 将计数装置复原，並將放射源自计数管下端托板上移走；
 - (7) 将测量结果加以处理连同误差填入下面表格中。

(8) 按照所得数据绘出所研究的 G-M 计数管的工作特性曲线，报告 G-M 计数管的起始电压 S_0 ，盖革阈压 T ；坪的斜率；确定计数管的工作电压。

实验工作：双流法测定计数装置的失效时间。

双流法测定计数装置的失效时间时，可遵循以下的步骤：

- (1) 测量本底 5 分钟标出本底计数率 m_b ；
- (2) 将流 1 放在托板上的适当位置，使计数率约为 6,000 ~ 7,000 脉冲/分，测量 10 分钟，标出流 1 的计数率 m_1 （包括本底计数率）；
- (3) 在不能动流 1 的情况下，把流 2 放在同一流板上的适当位置，使两个流的总放射性强度约为流 1 的二倍，测量 15 分钟，标出流 1 + 2 的计数率 m_{1+2} （包括本底计数率）；
- (4) 在不能动流 2 的情况下把流 1 取走，单独对流 2 进行测量 10 分钟，标出流 2 的计数率 m_2 （包括本底计数率）；
- (5) 取走流 2，再测量本底 5 分钟标出本底计数率 m_b ；
- (6) 将数据列成表格，本底计数率按两次测量的平均值来计算，按公式计算出计数装置的失效时间。
- (7) 根据失效时间分别对测量数据进行校正，求出流 1 流 2 和本底的真正的计数率。

实验工作：几何条件对测量结果的影响

(一) 改变试样水平方向位移对测量结果的影响

- (1) 将放射性试样放在离计数管较近的托板上量出放射性试样到计数管中央狭缝的垂直距离 h ，然后测量其放射性强度 I_0 ；
- (2) 将放射性试样的中心沿水平方向移动几个毫米 (R_p)。

再测量放射性强度 I ；