

陈宏钧 主编

# 简明 机械加工 工艺手册



# 简明机械加工工艺手册

主 编 陈宏钧  
副 主 编 张建龙 洪寿春  
主 审 李桂芬 洪寿兰  
参编人员 王学汉 李凤友 洪二芹  
单立红 陈环宇



机械工业出版社

《简明机械加工工艺手册》一书，以实用性、科学性、先进性相结合为宗旨，以内容少而精为原则，精选出在实际工作中常用必备的技术资料。全书共分 10 章，主要内容包括：常用资料、法定计量单位及其换算，极限与配合、形状和位置公差、表面粗糙度，机械加工一般标准规范，常用零件规定画法，常用材料及性能，刀具及磨料磨具，机械零件，机械加工工艺过程的设计及典型生产实例，通用机床技术参数及通用夹具，车削加工、螺纹加工、铣削加工、齿轮加工、磨削加工、镗削加工、刨削、插削加工、难加工材料的切削加工，钳工加工及装配，机械加工工序间加工余量，机械零件测量方法及量具等。

本书可供中、小型企业从事机械加工的工程技术人员、技师、高级技术工人及工科院校相关专业的师生使用。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

简明机械加工工艺手册/陈宏钧主编. —北京：机械工业出版社，2007.11

ISBN 978-7-111-22568-3

I. 简… II. 陈… III. 机械加工 - 工艺 - 技术手册 IV. TG506-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 159526 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：刘彩英 责任编辑：舒 雯 版式设计：霍永明

责任校对：刘志文 封面设计：姚 穗 责任印制：洪汉军

北京振兴源印务有限公司印刷厂印刷

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

169mm × 239mm · 31.625 印张 · 3 插页 · 1907 千字

0001 - 4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-22568-3

定价：96.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68351729

封面无防伪标均为盗版

## 前　　言

随着机械工业的不断发展，科学技术的不断进步，加之市场需求变化的增速，产品更新换代的周期越来越短，多品种、小批量生产的比例明显提高。为了适应机械工业又好又快发展的需要，企业广大的工程技术人员要与时俱进，更快地上品种、上质量、上水平；加速产品更新，为提高企业经济效益，做好有力的技术保证。

为帮助中、小型企业广大工程技术人员能更好地计划、调度、指挥生产，更快地解决生产中的技术问题，我们编写了这本《简明机械加工工艺手册》。本手册在编写过程中，广泛收集资料及现行标准，并对所选资料经过反复核对和精心加工，以实用性、科学性、先进性相结合为宗旨，以内容少而精为原则，精选出在实际工作中常用的，经过实践验证确实可靠的技术内容。本手册以图表为主，语言简练，实用便查。

本手册共分 10 章，主要内容包括，常用技术资料，常用材料及性能，刀具及磨料磨具，机械零件，机械加工工艺规程的设计及典型零件生产实例，通用机床技术参数及通用夹具，切削加工，钳工加工及装配，机械加工工序间加工余量，机械零件测量方法及量具等。

由于编者水平有限，在编写中难免有不妥和错误之处，真诚希望广大读者批评指正。

编　者

# 目 录

## 前言

<b>第1章 常用技术资料</b>	1	(GB/T 1184—1996) .....	61
1 常用资料	1	3.3 表面粗糙度	
1.1 国家及行业标准代号	1	(GB/T 1031—1995) .....	62
1.2 主要元素的化学符号、相对原子质量 和密度	1	3.3.1 表面粗糙度的评定参数 .....	62
1.3 材料线胀系数	1	3.3.2 表面粗糙度的符号及代号 .....	63
1.4 常用材料的密度	1	3.3.3 表面粗糙度标注方法 .....	63
1.5 常用金属材料熔点	1	3.3.4 各级表面粗糙度的表面特征、 经济加工方法及应用举例 .....	63
2 法定计量单位及其换算	4	<b>4 机械加工一般标准规范</b>	67
2.1 国际单位制	4	4.1 中心孔	67
2.1.1 国际单位制的基本单位	4	4.1.1 60°中心孔 .....	67
2.1.2 国际单位制中具有专门名称和 符号的导出单位	4	4.1.2 75°、90°中心孔 .....	67
2.1.3 国际单位制词头	4	4.2 各类槽	70
2.1.4 可与国际单位制单位并用的 我国法定非国际单位计量 单位	4	4.2.1 退刀槽 .....	70
2.2 常用法定计量单位与非法定计量 单位的换算	4	4.2.2 砂轮越程槽 (GB/T 6403.5—1986) .....	71
2.3 常用单位换算	4	4.2.3 润滑槽 (GB/T 6403.2—1986) .....	71
3 极限与配合、形状和位置公差、表面 粗糙度	12	4.2.4 T形槽 (GB/T 158—1996) .....	71
3.1 极限与配合 (GB/T 1800.1—1997)	12	4.2.5 燕尾槽 .....	76
3.1.1 术语和定义	12	4.3 零件倒圆与倒角	
3.1.2 基本规定	15	(GB/T 6403.4—1986) .....	77
3.1.3 孔、轴的极限偏差与配合 (GB/T 1801—1999)	23	4.4 球面半径 .....	78
3.1.4 一般公差	50	4.5 螺纹零件 .....	78
3.2 形状和位置公差 (GB/T 1182—1996)	50	4.5.1 紧固件外螺纹零件末端 (GB/T 2—2001) .....	78
3.2.1 形状和位置公差符号	51	4.5.2 普通螺纹收尾、肩距、退刀 槽和倒角尺寸 .....	79
3.2.2 形位公差的标注方法	51	4.5.3 普通内螺纹收尾、肩距、退 刀槽和倒角尺寸 .....	79
3.2.3 图样上注出公差值的规定 (GB/T 1184—1996)	56	4.5.4 普通螺纹的内、外螺纹余留 长度、钻孔余留深度和螺栓 突出螺母的末端长度 .....	79
3.2.4 公差值表	56	4.5.5 紧固件用通孔和沉孔 .....	79
3.2.5 形位公差未注公差值		4.5.6 梯形螺纹的收尾、退刀和 倒角尺寸 .....	79
		4.5.7 米制锥螺纹的结构要素 .....	79

4.5.8 圆柱管螺纹的收尾、退刀槽 和倒角尺寸	79	1.3.1 牌号表示方法的基本原则 (GB/T 221—2000)	121
5 常用零件规定画法举例	88	1.3.2 钢的名称及其符号	121
5.1 螺纹及螺纹紧固件	88	1.3.3 钢牌号表示方法举例	122
5.1.1 螺纹的规定画法	88	1.4 常用钢的品种、性能和用途	126
5.1.2 螺纹的标注	88	1.4.1 结构钢	126
5.1.3 装配图中螺纹紧固件的 画法	88	1.4.2 工具钢	145
5.1.4 常用紧固件的简化画法	88	1.4.3 轴承钢	151
5.2 齿轮、齿条、蜗杆、蜗轮及链轮 的画法	88	1.4.4 特种钢	152
5.2.1 齿轮、齿条、蜗轮及链轮的 画法	88	2 铸铁	156
5.2.2 齿轮、蜗杆、蜗轮啮合 画法	88	2.1 铸铁的分类	156
5.3 矩形花键的画法及其尺寸标注	88	2.2 铸铁牌号表示方法	156
5.4 弹簧画法	98	2.2.1 铸铁名称、代号及牌号表示 方法	156
5.4.1 螺旋弹簧画法	98	2.2.2 铸铁牌号表示方法举例	156
5.4.2 碟形弹簧画法	98	2.3 常用铸铁的品种、性能和用途	157
5.4.3 平面涡卷弹簧的画法	99	2.3.1 灰铸铁 (GB/T 9439—1988)	157
5.4.4 板弹簧画法	99	2.3.2 球墨铸铁 (GB/T 1348—1988)	157
5.4.5 装配图中弹簧的画法	99	2.3.3 可锻铸铁 (GB/T 9440—1988)	157
5.5 中心孔表示法 (GB/T 4459.5—1999)	100	2.3.4 蠕墨铸铁 (JB/T 4403—1999)	157
5.5.1 中心孔符号	100	2.3.5 耐热铸铁 (GB/T 9437—1988)	157
5.5.2 中心孔在图样上的标注	100	2.3.6 高硅耐蚀铸铁 (GB/T 8491—1987)	157
5.6 滚动轴承表示法 (GB/T 4459.7—1998)	100	2.3.7 耐磨铸铁 (YB/T 036.2—1992)	157
5.6.1 基本规定	100	2.3.8 抗磨白口铸铁 (GB/T 8263—1999)	157
5.6.2 简化画法	100	3 非铁金属及其合金	162
5.6.3 规定画法	111	3.1 非铁金属及其合金代号表示 方法	162
5.6.4 应用示例	111	3.2 铜及铜合金	162
5.7 动密封圈表示法 (GB/T 4459.6—1996)	112	3.2.1 工业纯铜牌号、代号及主要 特性与应用举例	162
5.7.1 基本规定	112	3.2.2 加工黄铜的牌号、代号、主 要特性和应用举例	162
5.7.2 简化画法	112	3.2.3 加工青铜的牌号、代号、主 要特性和应用举例	162
5.7.3 规定画法	117	3.2.4 铜及铜合金工艺性能	162
5.7.4 应用举例	117		
<b>第2章 常用材料及性能</b>	119		
1 钢	119		
1.1 金属材料性能的名词术语	119		
1.2 钢的分类	120		
1.3 钢牌号表示方法	121		

3.3 铝及铝合金 .....	168	1.6.1 盘形齿轮铣刀基本形式和尺寸 .....	258
3.3.1 常用铝及铝合金加工产品的牌号及主要特性和应用举例 .....	168	1.6.2 盘形锥齿轮铣刀的形式和基本尺寸 .....	258
3.3.2 铝及铝合金热处理工艺参数 .....	168	1.6.3 渐开线齿轮滚刀的形式和基本尺寸 .....	258
3.4 粉末冶金材料的分类及应用举例 .....	168	1.6.4 盘形剃齿刀的形式和主要尺寸 .....	258
3.5 非金属材料 .....	168	1.6.5 直齿插齿刀的形式和主要尺寸 (GB/T 6081—2001) .....	258
3.5.1 常用工程塑料的性能特点及应用 .....	168	1.7 螺纹工具 .....	270
3.5.2 常用橡胶的特性及用途 .....	168	1.7.1 丝锥 .....	270
<b>第3章 刀具及磨料磨具 .....</b>	<b>179</b>	1.7.2 板牙 .....	271
<b>1 刀具 .....</b>	<b>179</b>	1.7.3 普通螺纹滚丝轮的形式及规格尺寸 .....	276
1.1 刀具切削部分材料 .....	179	1.7.4 普通螺纹用搓丝板形式及规格尺寸 .....	276
1.1.1 对刀具切削部分材料性能的要求 .....	179	<b>2 磨料磨具 .....</b>	<b>283</b>
1.1.2 常用刀具材料 .....	179	<b>2.1 普通磨料磨具 .....</b>	<b>283</b>
1.2 车刀 .....	185	2.1.1 磨料的品种、代号及其应用范围 .....	283
1.2.1 刀具的切削角度及其作用 .....	185	2.1.2 磨料粒度号及其选择 .....	283
1.2.2 高速钢车刀条 .....	185	2.1.3 磨具硬度代号 .....	283
1.2.3 焊接车刀 .....	185	2.1.4 磨具组织号及其适用范围 .....	283
1.2.4 可转位车刀 .....	190	2.1.5 结合剂的代号、性能及其适用范围 .....	283
1.2.5 机夹车刀 .....	221	2.1.6 磨具代号 .....	285
1.3 钻头 .....	225	2.1.7 砂轮的标记方法示例 (GB/T 2484—2006) .....	298
1.3.1 麻花钻 .....	225	2.1.8 普通磨具的最高工作速度 .....	298
1.3.2 扩孔钻的类型、规格范围及标准代号 .....	228	<b>2.2 超硬磨料 .....</b>	<b>298</b>
1.3.3 镗钻的类型、规格范围及标准代号 .....	228	2.2.1 超硬磨料的品种、代号及应用范围 .....	298
1.3.4 中心钻 (GB/T 6078.1~4—1998) .....	231	2.2.2 粒度 .....	298
1.4 铰刀 .....	231	2.2.3 超硬磨料结合剂及其代号、性能和应用范围 .....	298
1.4.1 铰刀的主要几何参数 .....	231	2.2.4 浓度代号 .....	298
1.4.2 常用铰刀形式、标准代号及规格范围 .....	232	2.2.5 砂轮、油石及磨头的尺寸代号和术语 .....	298
1.5 铣刀 .....	235	2.2.6 砂轮、油石及磨头的形状代号 .....	298
1.5.1 铣刀切削部分的几何形状和角度的选择 .....	235	2.2.7 标记示例 .....	307
1.5.2 常用铣刀类型、规格范围及标准代号 .....	235	2.2.8 超硬材料制品形状代号及	
1.5.3 可转位铣刀 .....	235		
1.6 齿轮加工刀具 .....	258		

主要用途	307
<b>第4章 机械零件</b>	<b>310</b>
<b>1 螺纹</b>	<b>310</b>
1.1 普通螺纹 (M)	310
1.1.1 普通螺纹牙型 (GB/T 192—2003)	310
1.1.2 普通螺纹直径与螺距系列	310
1.1.3 普通螺纹的基本尺寸 (GB/T 196—2003)	315
1.1.4 普通螺纹的公差 (GB/T 197—2003)	317
1.1.5 标记方法及示例	325
1.2 梯形螺纹 (30°) (Tr)	332
1.2.1 梯形螺纹牙型 (GB/T 5796.1—2005)	332
1.2.2 梯形螺纹直径与螺距系列	332
1.2.3 梯形螺纹基本尺寸	332
1.2.4 梯形螺纹公差 (GB/T 5796.4—2005)	332
1.2.5 梯形螺纹旋合长度	343
1.2.6 梯形螺纹代号与标记	345
1.3 锯齿形螺纹 (3°、30°) (B)	345
1.3.1 锯齿形 (3°、30°) 螺纹牙型 (GB/T 13576.1—1992)	345
1.3.2 锯齿形螺纹的直径与螺距 系列	346
1.3.3 锯齿形螺纹基本尺寸	347
1.3.4 锯齿形螺纹公差 (GB/T 13576.4—1992)	349
1.3.5 锯齿形螺纹标记	355
1.4 55°管螺纹	356
1.4.1 55°密封管螺纹	356
1.4.2 55°非密封管螺纹	358
1.5 60°密封管螺纹	360
1.5.1 螺纹术语及代号	360
1.5.2 螺纹牙型及牙型尺寸	361
1.5.3 基准平面位置	361
1.5.4 60°圆锥管螺纹基本尺寸	361
1.5.5 60°圆锥管螺纹公差	362
1.5.6 螺纹代号及标记示例	363
1.6 米制管螺纹 (60°)	363
1.6.1 一般密封米制管螺纹 (ZM、M)	364
1.6.2 非密封米制管螺纹 (M)	366
<b>1.7 英制惠氏螺纹</b>	<b>366</b>
1.7.1 牙型	366
1.7.2 英制惠氏螺纹的标准系列	366
1.7.3 基本尺寸	367
1.7.4 公差	369
1.7.5 标记示例	369
<b>2 齿轮</b>	<b>371</b>
<b>2.1 渐开线圆柱齿轮</b>	<b>371</b>
2.1.1 基本齿廓和模数	371
2.1.2 圆柱齿轮的几何尺寸计算	371
2.1.3 齿轮精度	371
2.1.4 齿坯公差	382
<b>2.2 齿条</b>	<b>383</b>
2.2.1 齿条的几何尺寸计算	383
2.2.2 齿条精度 (GB/T 10096—1988)	383
<b>2.3 锥齿轮</b>	<b>390</b>
2.3.1 锥齿轮基本齿廓尺寸参数	390
2.3.2 模数	390
2.3.3 直齿锥齿轮几何尺寸计算	390
2.3.4 锥齿轮精度	390
2.3.5 齿坯要求	397
<b>2.4 圆柱蜗杆和蜗轮</b>	<b>398</b>
2.4.1 圆柱蜗杆的类型及基本齿廓 (GB/T 10087—1988)	398
2.4.2 圆柱蜗杆的主要参数	399
2.4.3 圆柱蜗杆传动几何尺寸 计算	400
2.4.4 圆柱蜗杆、蜗轮精度	400
2.4.5 齿坯要求	412
<b>3 花键</b>	<b>413</b>
<b>3.1 花键连接的类型、特点和应用</b>	<b>413</b>
<b>3.2 矩形花键</b>	<b>413</b>
(GB/T 1144—2001)	413
3.2.1 矩形花键尺寸系列	413
3.2.2 矩形花键的公差与配合	413
3.2.3 标记示例	416
<b>4 链和链轮</b>	<b>417</b>
<b>4.1 滚子链传动</b>	<b>417</b>
(GB/T 1243—2006)	417
4.1.1 滚子链的结构形式和规格 尺寸	417

4.1.2 滚子链用附件 (GB/T 1243—2006) .....	417	1.2.2 零件表面加工方法的选择 .....	445
4.2 滚子链链轮 .....	420	1.2.3 加工顺序的安排 .....	448
4.2.1 滚子链链轮齿槽形状 .....	420	1.3 工序制订 .....	449
4.2.2 三圆弧一直线齿槽形状和 尺寸计算 .....	421	1.3.1 工序基准的选择 .....	449
4.2.3 滚子链链轮轴向齿廓及 尺寸 .....	422	1.3.2 确定工序尺寸的方法 .....	449
4.2.4 滚子链链轮的基本参数和 主要尺寸 .....	422	1.3.3 加工余量的确定 .....	449
4.2.5 链轮公差 .....	423	1.3.4 机床的选择 .....	450
4.2.6 滚子链链轮常用材料及热 处理 .....	423	1.3.5 工艺装备的选择 .....	450
5 键和销 .....	424	1.3.6 切削用量的选择 .....	450
5.1 键 .....	424	1.3.7 时间定额的组成 .....	450
5.1.1 平键 .....	424	2 零件切削加工工艺性分析 .....	451
5.1.2 薄型平键 .....	426	2.1 各种加工类型对零件结构工艺性 的要求 .....	451
5.1.3 半圆键形式和规格尺寸 .....	428	2.1.1 对铸造零件结构工艺性的 要求 .....	451
5.1.4 键和键槽的尺寸公差 .....	429	2.1.2 对锻造零件结构工艺性的 要求 .....	451
5.1.5 楔键 .....	429	2.1.3 对冲压零件结构工艺性的 要求 .....	451
5.1.6 切向键 .....	431	2.1.4 对焊接零件结构工艺性的 要求 .....	451
5.2 销 .....	434	2.1.5 对热处理零件结构工艺性 的要求 .....	451
5.2.1 销的类型及应用范围 .....	434	2.1.6 对切削加工零件结构工艺 性的要求 .....	451
5.2.2 常用销的规格尺寸 .....	435	2.1.7 对装配零件结构工艺性的 要求 .....	451
6 锥度、锥角及公差 .....	439	2.2 零件结构的切削加工工艺性 .....	452
6.1 圆锥的术语及定义 .....	439	2.2.1 工件便于在机床或夹具上 装夹的图例 .....	452
6.2 锥度与锥角系列 (GB/T 157—2001) .....	440	2.2.2 减少装夹次数的图例 .....	453
6.2.1 一般用途圆锥的锥度与 锥角 .....	440	2.2.3 减少刀具调整与走刀次数 的图例 .....	454
6.2.2 特定用途的圆锥 .....	440	2.2.4 采用标准刀具减少刀具种类 的图例 .....	455
6.3 圆锥公差 (GB/T 11334—2005) .....	442	2.2.5 减少切削加工难度的图例 .....	456
6.3.1 圆锥直径公差 ( $T_d$ ) 所能 限制的最大圆锥角误差 .....	442	2.2.6 减少加工量的图例 .....	459
6.3.2 圆锥角公差 AT .....	443	2.2.7 加工时便于进刀、退刀和测 量的图例 .....	460
<b>第5章 机械加工工艺规程的设计及 典型零件生产实例 .....</b>	<b>445</b>	2.2.8 保证零件在加工时的刚度的 图例 .....	461
1 机械加工工艺规程的设计 .....	445	2.2.9 有利于改善刀具切削条件与 提高寿命 .....	461
1.1 机械加工工艺过程的组成 .....	445		
1.2 编制工艺过程中应考虑的主要 问题 .....	445		
1.2.1 定位基准的选择 .....	445		

3 机械加工精度和表面质量 .....	463	1.2.2 万能升降台铣床的型号与技术参数 .....	522
3.1 机械加工精度 .....	463	1.2.3 立式升降台铣床、数控立式升降台铣床的型号与技术参数 .....	523
3.1.1 影响加工精度的因素及改善措施 .....	463	1.2.4 工具铣床、数控工具铣床的型号与技术参数 .....	525
3.1.2 各种加工方法的加工误差 .....	467	1.2.5 龙门铣床的型号与技术参数 .....	526
3.1.3 机械加工的经济精度 .....	468	1.3 常用钻床的型号与技术参数 .....	527
3.2 机械加工表面质量 .....	478	1.3.1 台式钻床的型号与技术参数 .....	527
3.2.1 加工表面粗糙度 .....	478	1.3.2 立式钻床的型号与技术参数 .....	529
3.2.2 加工硬化与残余应力 .....	483	1.3.3 摆臂钻床的型号与技术参数 .....	530
4 典型零件生产实例 .....	485	1.3.4 深孔钻床的型号与技术参数 .....	531
4.1 连杆螺钉 .....	485	1.4 常用镗床的型号与技术参数 .....	531
4.2 调整偏心轴 .....	487	1.4.1 卧式铣镗床的型号与技术参数 .....	531
4.3 单拐曲轴 .....	488	1.4.2 数控卧式镗床的型号与技术参数 .....	532
4.4 偏心套 .....	491	1.4.3 落地镗床、数控落地铣镗床的型号与技术参数 .....	533
4.5 缸套 .....	494	1.4.4 坐标镗床的型号与技术参数 .....	534
4.6 轴瓦 .....	495	1.4.5 精镗床的型号与技术参数 .....	536
4.7 带轮 .....	497	1.5 常用磨床的型号与技术参数 .....	537
4.8 齿轮轴 .....	497	1.5.1 万能外圆磨床的型号与技术参数 .....	537
4.9 锥齿轮 .....	499	1.5.2 无心外圆磨床的型号与技术参数 .....	543
4.10 矩形齿花键轴 .....	501	1.5.3 内圆磨床的型号与技术参数 .....	545
4.11 矩形齿花键套 .....	502	1.5.4 卧轴矩台平面磨床的型号与技术参数 .....	548
4.12 连杆 .....	503	1.5.5 立轴矩台平面磨床的型号与技术参数 .....	551
<b>第6章 通用机床技术参数及通用夹具 .....</b>	<b>509</b>	1.5.6 卧轴圆台平面磨床的型号与技术参数 .....	552
1 通用机床技术参数 .....	509	1.5.7 立轴圆台平面磨床的型号与技术参数 .....	553
1.1 常用车床的型号与技术参数 .....	509		
1.1.1 卧式车床的型号与技术参数 .....	509		
1.1.2 马鞍车床的型号与技术参数 .....	511		
1.1.3 立式车床的型号与技术参数 .....	514		
1.1.4 转塔车床、回轮车床的型号与技术参数 .....	515		
1.1.5 仿形车床的型号与技术参数 .....	516		
1.1.6 曲轴车床的型号与技术参数 .....	517		
1.1.7 数控卧式车床的型号与技术参数 .....	519		
1.2 常用铣床的型号与技术参数 .....	521		
1.2.1 卧式升降台铣床的型号与技术参数 .....	521		

1.5.8	万能工具磨床的型号与技术 参数	556	1.11.2	圆锯床的型号与技术 参数	584
1.5.9	曲轴磨床的型号与技术 参数	558	1.11.3	弓锯床的型号与技术 参数	585
1.5.10	花键轴磨床的型号与技术 参数	560	2	通用夹具	586
1.5.11	珩磨机的型号与技术 参数	561	2.1	顶尖	586
1.6	常用拉床的型号与技术参数	565	2.1.1	固定顶尖	586
1.6.1	立式拉床的型号与技术 参数	565	2.1.2	回转顶尖形式及规格	586
1.6.2	卧式拉床的型号与技术 参数	566	2.1.3	内拨顶尖	586
1.7	常用齿轮加工机床的型号与技术 参数	566	2.1.4	夹持式内拨顶尖	590
1.7.1	滚齿机的型号与技术参数	566	2.1.5	外拨顶尖	590
1.7.2	插齿机的型号与技术参数	572	2.1.6	内锥孔顶尖	591
1.7.3	剃齿机的型号与技术参数	574	2.1.7	夹持式内锥孔顶尖	591
1.7.4	花键轴铣床的型号与技术 参数	574	2.2	夹头	592
1.8	常用螺纹加工机床的型号与技术 参数	575	2.2.1	鸡心卡头	592
1.8.1	专用螺纹车床的型号与技术 参数	575	2.2.2	卡环	592
1.8.2	螺纹铣床的型号与技术 参数	575	2.2.3	夹板	592
1.8.3	螺纹磨床的型号与技术 参数	576	2.2.4	车床用快换卡头	592
1.8.4	攻螺纹机的型号与技术 参数	578	2.3	拨盘 (JB/T 10124—1999)	592
1.8.5	滚丝机的型号与技术参数	579	2.3.1	C型拨盘	592
1.8.6	搓丝机的型号与技术参数	579	2.3.2	D型拨盘	592
1.9	常用刨床的型号与技术参数	580	2.4	卡盘	594
1.9.1	牛头刨床的型号与技术 参数	580	2.4.1	三爪自定心卡盘	594
1.9.2	单臂刨床的型号与技术 参数	580	2.4.2	四爪单动卡盘	594
1.9.3	龙门刨床、数控龙门刨床的 型号与技术参数	581	2.5	过渡盘	600
1.10	插床的型号与技术参数	582	2.5.1	C型三爪自定心卡盘用过 渡盘	600
1.11	常用锯床的型号与技术参数	582	2.5.2	D型三爪自定心卡盘用过 渡盘	600
1.11.1	带锯床的型号与技术 参数	582	2.5.3	C型四爪单动卡盘用过 渡盘	601
			2.5.4	D型四爪单动卡盘用过 渡盘	601
			2.6	花盘	602
			2.7	分度头	602
			2.7.1	机械分度头	602
			2.7.2	等分分度头	602
			2.8	机床用平口虎钳	602
			2.8.1	机床用平口虎钳规格尺寸	602
			2.8.2	角度压紧机用平口虎钳规格 尺寸	602
			2.8.3	可倾机用平口虎钳规格 尺寸	602

2.8.4 正弦机用平口虎钳规格	
尺寸 ..... 608	
2.9 常用回转工作台	608
2.10 吸盘	608
2.10.1 矩形电磁吸盘规格尺寸	608
2.10.2 圆形电磁吸盘规格尺寸	608
2.10.3 矩形永磁吸盘规格尺寸	608
2.10.4 圆形永磁吸盘规格尺寸	608
2.10.5 多功能电磁吸盘规格	
尺寸 ..... 608	
2.11 铣头、插头、镗头	608
2.11.1 铣头规格尺寸	608
2.11.2 插头规格尺寸	608
2.11.3 镗头规格尺寸	608
<b>第7章 切削加工</b>	<b>617</b>
1 车削加工	617
1.1 车刀的磨损和刃磨	617
1.1.1 刀具磨损的形式	617
1.1.2 车刀磨钝标准及寿命	617
1.1.3 车刀的手工刃磨	617
1.2 中心孔的加工与修研	619
1.2.1 中心孔的加工及质量分析	619
1.2.2 中心孔的修研	621
1.3 车削圆锥面	621
1.3.1 锥体各部名称代号及尺寸	
计算 ..... 621	
1.3.2 车削圆锥面方法举例	621
1.3.3 车标准锥度和常用锥度时小刀架和靠模板的转动角度	621
1.3.4 车削圆锥时尺寸的控制方法	624
1.3.5 车削圆锥面时的质量分析	624
1.4 车削偏心工件	625
1.4.1 车削偏心工件的装夹方法举例	625
1.4.2 用专用夹具车削偏心工件	626
1.4.3 测量偏心距的方法	626
1.4.4 车削曲轴的装夹方法举例	628
1.5 车削成形面	629
1.5.1 成形面车削方法举例	629
1.5.2 常用成形刀(样板刀)	
类型及应用 ..... 629	
1.6 车削球面	632
1.6.1 用蜗杆副传动装置手动车削外球面	632
1.6.2 用蜗杆副传动装置手动车削内球面	632
1.7 车削薄壁工件	632
1.7.1 工件的装夹方法举例	632
1.7.2 刀具几何角度的选择	634
1.7.3 精车薄壁工件的切削用量	634
1.8 车削表面的滚压加工	634
1.8.1 滚压加工常用工具及其应用	634
1.8.2 滚轮式滚压工具常用的滚轮外圆形状及应用	634
1.8.3 滚轮滚压的加工方法	637
1.8.4 滚压加工的质量分析	637
1.8.5 滚花	638
1.9 冷绕弹簧	639
1.9.1 卧式车床可绕制弹簧的种类	639
1.9.2 绕制圆柱形螺旋压缩弹簧	639
1.9.3 绕制圆柱形螺旋拉伸弹簧	640
1.9.4 绕制圆锥形螺旋压缩弹簧	641
1.9.5 绕制橄榄形弹簧	641
1.10 卧式车床加工常见问题质量分析	641
2 螺纹加工	642
2.1 车螺纹	642
2.1.1 对三角形螺纹车刀几何形状的要求	642
2.1.2 对螺纹车刀安装的要求	642
2.1.3 车螺纹车刀的刀尖宽度尺寸	643
2.1.4 车螺纹时交换齿轮计算	644
2.1.5 车多线螺纹交换齿轮计算及分线方法	647
2.1.6 螺纹车削方法	649
2.1.7 常用螺纹车刀的特点及应用	649
2.1.8 车削螺纹质量分析	655
2.2 旋风铣削螺纹	656
2.2.1 旋风铣削螺纹方式及适用范围	656
2.2.2 旋风铣削螺纹的刀具材料和	

几何角度 .....	657	3.7.1 用单刀铣削矩形齿花键轴 .....	681
2.2.3 旋风铣削螺纹常用切削 用量 .....	658	3.7.2 用组合铣刀铣削矩形齿 花键轴 .....	684
2.3 用板牙和丝锥切削螺纹 .....	658	3.7.3 用硬质合金组合刀盘精铣 花键轴 .....	684
2.3.1 用车床套螺纹和攻螺纹的 工具 .....	658	3.7.4 用成形铣刀铣削花键轴 .....	685
2.3.2 攻螺纹前底孔尺寸的计算 .....	659	3.7.5 铣削花键轴质量分析 .....	686
2.3.3 套螺纹前圆杆直径尺寸表 .....	661	3.8 铣削链轮 .....	686
2.3.4 攻螺纹和套螺纹的质量 分析 .....	662	3.8.1 铣削滚子链链轮 .....	686
3 铣削加工 .....	662	3.8.2 铣削齿形链链轮 .....	689
3.1 铣削方式及特点 .....	662	4 齿轮加工 .....	691
3.1.1 圆柱形铣刀的铣削方式 (圆周铣削) .....	662	4.1 成形法铣削齿轮 .....	691
3.1.2 面铣刀的铣削方式 (端面铣削) .....	663	4.1.1 铣直齿圆柱齿轮 .....	691
3.2 分度头及分度方法 .....	663	4.1.2 铣削直齿条、斜齿条 .....	692
3.2.1 分度头传动系统及分度头 定数 .....	663	4.1.3 铣斜齿圆柱齿轮 .....	692
3.2.2 分度方法及计算 .....	664	4.1.4 铣直齿锥齿轮 .....	695
3.3 铣削离合器 .....	666	4.2 飞刀展成铣蜗轮 .....	696
3.3.1 齿式离合器的种类及特点 .....	666	4.3 滚齿 .....	699
3.3.2 矩形齿离合器的铣削 .....	668	4.3.1 常用滚齿机连接尺寸 .....	699
3.3.3 尖齿(正三角形)离合器 铣削 .....	669	4.3.2 常用滚齿夹具及齿轮的 安装 .....	699
3.3.4 梯形收缩齿离合器铣削 .....	670	4.3.3 滚刀心轴和滚刀的安装 要求 .....	699
3.3.5 锯齿形离合器铣削 .....	670	4.3.4 滚刀精度的选用 .....	699
3.3.6 梯形等高齿离合器铣削 .....	672	4.3.5 滚齿加工工艺参数的选择 .....	699
3.3.7 螺旋齿离合器铣削 .....	672	4.3.6 滚齿加工的调整 .....	703
3.4 铣削凸轮 .....	673	4.3.7 滚铣大质数齿轮 (以Y38为例) .....	706
3.4.1 凸轮传动的三要素 .....	673	4.3.8 滚齿加工质量分析 .....	707
3.4.2 等速圆盘凸轮的铣削 .....	673	4.4 交换齿轮表 .....	707
3.4.3 等速圆柱凸轮的铣削 .....	675	4.5 插齿 .....	720
3.5 铣削球面 .....	675	4.5.1 插齿机的基本参数 .....	720
3.6 铣削刀具齿槽 .....	675	4.5.2 常用插齿机的工作精度 .....	720
3.6.1 对前角 $\gamma_0 = 0^\circ$ 的铣刀开齿 .....	675	4.5.3 常用插齿机连接尺寸 .....	720
3.6.2 对前角 $\gamma_0 > 0^\circ$ 的铣刀开齿 .....	678	4.5.4 插齿刀的安装和调整 .....	722
3.6.3 圆柱螺旋齿铣刀的铣削 .....	678	4.5.5 插齿用夹具及调整 .....	723
3.6.4 麻花钻头的铣削 .....	680	4.5.6 常用插齿机交换齿轮计算 .....	724
3.6.5 端面齿的铣削 .....	680	4.5.7 插削余量及插削用量的 选择 .....	725
3.6.6 锥面齿的铣削 .....	680	4.5.8 插齿加工的质量分析 .....	725
3.6.7 铰刀的开齿 .....	681	5 磨削加工 .....	727
3.7 铣削花键轴 .....	681	5.1 磨削加工基础 .....	727

5.1.2 常用磨削液的名称及性能	730	特点	771	
5.2 外圆磨削	732	6.2.4 工件定位基准及定位方法	771	
5.2.1 工件的装夹	732	6.2.5 镗削基本类型及加工精度		
5.2.2 砂轮的选择	734	分析	771	
5.2.3 外圆磨削砂轮速度	734	6.2.6 基本镗削方法	778	
5.2.4 外圆磨削余量的合理选择	734	6.2.7 镗孔坐标尺寸的计算	786	
5.2.5 外圆磨削质量分析	734	6.2.8 卧式镗床常用测量方法及		
5.3 内圆磨削	738	精度	788	
5.3.1 工件的装夹	738	6.2.9 卧式镗床加工质量分析	788	
5.3.2 内圆磨削砂轮的选择及		7	刨削、插削加工	790
安装	740	7.1 刨削	790	
5.3.3 内圆磨削砂轮速度选择	742	7.1.1 刨削加工方法	790	
5.3.4 内圆磨削余量的合理选择	742	7.1.2 刨刀类型及切削角度的		
5.3.5 内圆磨削质量分析	742	选择	790	
5.4 圆锥面磨削	743	7.1.3 刨削常用装夹方法	790	
5.4.1 圆锥面的磨削方法	743	7.1.4 刨削工具	798	
5.4.2 圆锥面的精度检验	746	7.1.5 槽类工件的刨削与切断	798	
5.4.3 圆锥面磨削质量分析	746	7.1.6 链条的刨削	798	
5.5 平面磨削	747	7.1.7 精刨	798	
5.5.1 平面磨削形式及特点	747	7.1.8 常用刨削用量	798	
5.5.2 平面磨削常用方法	747	7.1.9 刨削质量分析	798	
5.5.3 工件的装夹方法	747	7.2 插削	798	
5.5.4 平面磨削砂轮的选择	747	7.2.1 常用插削方式和加工方法	798	
5.5.5 平面磨削砂轮速度的选择	747	7.2.2 插刀	798	
5.5.6 平面磨削余量的合理选择	747	8 难加工材料的切削加工	814	
5.5.7 平面磨削质量分析	747	8.1 常用的难切削材料及应用	814	
5.6 成形磨削	756	8.2 难切削金属材料的可加工性		
5.6.1 成形磨削的几种方法	756	比较	814	
5.6.2 成形砂轮的修整	757	8.3 高锰钢的切削加工	814	
5.7 螺纹磨削	761	8.4 高强度钢的切削加工	816	
5.7.1 螺纹磨削方法	761	8.5 高温合金的切削加工	817	
5.7.2 螺纹磨削砂轮选择和修整	762	8.6 钛合金的切削加工	820	
5.7.3 螺纹磨削工艺要求	763	8.7 不锈钢的切削加工	822	
6 镗削加工	764	第8章 钳工加工及装配	824	
6.1 镗刀	764	1 钻削	824	
6.1.1 单刃镗刀	764	1.1 标准麻花钻头的磨损和刃磨	824	
6.1.2 整体式双刃镗刀块	764	1.1.1 钻头磨钝标准及寿命	824	
6.1.3 复合镗刀的形式及应用	764	1.1.2 标准麻花钻头的刃磨方法及		
6.1.4 镗床用攻螺纹夹头	764	修磨	824	
6.2 卧式镗床加工	769	1.2 几种典型钻头举例	826	
6.2.1 卧式镗床的加工精度	769	1.3 钻削方法	828	
6.2.2 卧式镗床基本定位方法	769	1.3.1 钻削不同孔距精度所用的		
6.2.3 导向装置布置的形式与		加工方法	828	

1.3.2 切削液的选用 .....	828
1.3.3 常用钻孔方法 .....	828
1.3.4 特殊孔的钻削方法 .....	829
1.4 麻花钻钻孔的质量分析 .....	830
2 扩孔 .....	832
2.1 扩孔方法 .....	832
2.2 扩孔钻扩孔的质量分析 .....	833
3 铰孔 .....	833
3.1 用麻花钻改制铰钻 .....	833
3.2 铰端面 .....	834
3.3 铰钻铰孔的质量分析 .....	835
4 铰孔 .....	835
4.1 铰削方法 .....	835
4.2 多刃铰刀铰孔的质量分析 .....	839
5 刮削 .....	841
5.1 常见刮削的应用及刮削面种类 .....	841
5.1.1 常见刮削应用举例 .....	841
5.1.2 刮削面种类 .....	841
5.2 刮削工具 .....	842
5.2.1 通用刮削工具 .....	842
5.2.2 刮刀 .....	844
5.2.3 刮削用显示剂的种类及应用 .....	847
5.3 刮削余量 .....	848
5.4 刮削精度要求 .....	848
5.5 刮削方法 .....	848
5.5.1 平面的刮削方法 .....	848
5.5.2 平行面的刮削方法 .....	852
5.5.3 垂直面的刮削方法 .....	852
5.5.4 曲面的刮削方法 .....	852
5.6 刮削面的质量分析 .....	852
6 研磨 .....	853
6.1 研磨的分类及适用范围 .....	853
6.2 研磨剂 .....	854
6.2.1 常用磨料及适用范围 .....	854
6.2.2 磨料粒度的选择 .....	854
6.2.3 研磨液 .....	854
6.2.4 研磨剂的配制 .....	854
6.3 研具 .....	857
6.3.1 研具材料 .....	857
6.3.2 通用研具 .....	857
6.4 研磨方法 .....	861
6.4.1 常用研磨运动轨迹 .....	861
6.4.2 研具的压砂 .....	861
6.4.3 研磨工艺参数的选择 .....	861
6.4.4 典型面研磨方法举例 .....	863
6.5 研磨的质量分析 .....	864
7 矫正和弯形 .....	865
7.1 矫正 .....	865
7.1.1 常用手工矫正方法 .....	865
7.1.2 常用机械矫正方法 .....	865
7.2 弯形 .....	869
7.2.1 弯形件展开长度计算方法 .....	870
7.2.2 弯形方法 .....	872
8 装配和调整 .....	879
8.1 螺纹连接 .....	879
8.1.1 螺钉(螺栓)连接的几种形式 .....	879
8.1.2 螺纹连接的装配要求 .....	879
8.1.3 有规定预紧力螺纹连接装配方法 .....	880
8.1.4 螺纹连接的防松方法 .....	881
8.2 键连接 .....	883
8.2.1 松键连接装配 .....	883
8.2.2 紧键连接装配 .....	884
8.2.3 花键连接装配 .....	884
8.3 销连接 .....	884
8.4 过盈连接 .....	885
8.4.1 压入法 .....	885
8.4.2 温差法 .....	885
8.4.3 圆锥面过盈连接装配方法 .....	885
8.5 铆接 .....	888
8.5.1 铆接形式 .....	888
8.5.2 铆接工具 .....	888
8.5.3 铆钉 .....	890
8.5.4 铆钉孔直径和铆钉长度的确定 .....	890
8.5.5 铆接方法 .....	891
8.5.6 单面铆接 .....	892
8.5.7 铆接质量分析 .....	893
8.6 滑动轴承的装配 .....	894
8.6.1 滑动轴承的分类 .....	894
8.6.2 滑动轴承的装配 .....	894
8.7 滚动轴承的装配 .....	896
8.7.1 滚动轴承的预紧和调整 .....	896

8.7.2 一般滚动轴承的装配	900
<b>第9章 机械加工工序间加工余量</b>	<b>902</b>
1 装夹及下料尺寸余量	902
1.1 棒材、板材及焊接后的板材结构 件各部分加工余量示意	902
1.2 夹持长度及夹紧余量	902
1.3 下料尺寸余量	902
2 轴的加工余量	913
2.1 外圆柱表面加工余量及 偏差	913
2.2 轴端面加工余量及偏差	915
2.3 槽的加工余量及公差	915
3 内孔加工余量及偏差	917
3.1 基孔制 7 级精度 (H7) 孔的 加工	917
3.2 基孔制 8 级精度 (H8) 孔的 加工	918
3.3 用金刚石刀精镗孔加工 余量	919
3.4 研磨孔加工余量	919
3.5 单刃钻后深孔加工余量	919
3.6 刮孔加工余量	920
3.7 多边形孔拉削余量	920
3.8 内花键拉削余量	920
4 平面加工余量及偏差	920
4.1 平面第一次粗加工余量	920
4.2 平面粗刨后精铣加工余量	921
4.3 铣平面加工余量	921
4.4 磨平面加工余量	921
4.5 铣及磨平面时的厚度偏差	921
4.6 刮平面加工余量及偏差	921
4.7 凹槽加工余量及偏差	921
4.8 研磨平面加工余量	921
4.9 外表面拉削余量	921
5 切除渗碳层的加工余量	923
6 齿轮和花键的精加工余量	924
6.1 精滚齿和精插齿的齿厚加工 余量	924
6.2 剃齿的齿厚加工余量	924
6.3 磨齿的齿厚加工余量	924
6.4 直径大于 400mm 渗碳齿轮的磨齿 齿厚加工余量	924
6.5 环齿加工余量	924
6.6 交错轴斜齿轮精加工的齿厚加工 余量	924
6.7 锥齿轮精加工的齿厚加工余量	924
6.8 蜗轮精加工的齿厚加工余量	924
6.9 蜗杆精加工的齿厚加工余量	926
6.10 精铣花键的加工余量	926
6.11 磨花键的加工余量	926
7 非铁金属及其合金的加工余量	927
7.1 非铁金属及其合金零件的加工 余量	927
7.2 非铁金属及其合金圆筒形零件 的加工余量	927
7.3 非铁金属及其合金圆盘形零件 的加工余量	927
7.4 非铁金属及其合金壳体类零件 的加工余量	927
<b>第10章 机械零件测量方法及 量具</b>	<b>932</b>
1 测量与测量误差	932
1.1 测量常用术语	932
1.2 测量方法的分类	932
1.3 测量误差的分类、产生原因及 消除方法	932
2 螺纹的检测	933
2.1 螺纹单项测量方法及测量 误差	933
2.2 三针测量方法	934
2.3 单针测量方法	938
2.4 综合测量方法	938
3 齿轮检测	939
3.1 公法线长度的测量	939
3.2 分度圆弦齿厚的测量	944
3.3 固定弦齿厚的测量	946
3.4 齿厚上偏差及公差	946
4 形位误差的检测	949
4.1 形位误差的检测原则	949
4.2 直线度误差的常用测量方法	950
4.3 平面度误差的常用测量方法	951
4.4 圆度误差的常用测量方法	952
4.5 轮廓度误差的常用测量方法	953
4.6 定向误差的常用测量方法	954
4.7 定位误差的常用测量方法	957
4.8 跳动量的常用测量方法	959

## XVI 简明机械加工工艺手册

5 表面粗糙度的检测 .....	961	6.1 游标类量具规格及示值误差 .....	963
5.1 表面粗糙度的测量方法、特点及 应用 .....	961	6.2 螺旋测微量具规格及示值误差 .....	964
5.2 表面粗糙度标准器具 .....	961	6.3 机械式测微仪规格及示值误差 .....	971
6 常用计量器具 .....	963	6.4 角度量具 .....	973
		6.5 量块及量规 .....	979