

机电实用技术手册系列

新编

# 机械工人切削 手册

陈霖 甘露萍 编



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

## 机电实用技术手册系列

# 新编 机械工人切削 手册

陈霖 甘露萍 编

NUCLEAR (010) - 脸控丽泰司

人民邮电出版社

人民部七屆版社  
北京

北 京

人民邮电出版社

北 京

## 图书在版编目（CIP）数据

新编机械工人切削手册 / 陈霖，甘露萍编. —北京：人民邮电出版社，2008.5  
(机电实用技术手册系列)  
ISBN 978-7-115-17281-5

I. 新… II. ①陈… ②甘… III. 金属切削一手册  
IV. TG5-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186932 号

## 机电实用技术手册系列 新编机械工人切削手册

◆ 编 陈 霖 甘露萍

责任编辑 李育民

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京华正印刷有限公司印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本：787×1092 1/32

印张：27.625

字数：706 千字

2008 年 5 月第 1 版

印数：1—5 000 册

2008 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-17281-5/TN

定价：48.00 元

读者服务热线：(010) 67134361 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

## 内 容 提 要

本书是机电实用技术手册系列之一。全书共 13 章，其中包括常用技术资料、常用材料及性能、极限与配合、机械零件、常用切削工具及通用夹具、车削加工、铣削加工、刨削加工、磨削加工、钳工、齿轮加工、螺纹加工以及技术测量与量具等。

本书取材新颖、图文并茂、查阅方便、简明易懂，采用了最新国家标准和法定计量单位，具有较高的可读性和实用性。可供从事金属切削的工人、工程技术人员等查阅和参考，也适合大中专院校相关专业的教师、学生参考使用。

## 前 言

PREFACE

随着我国机械制造业的不断发展，新技术的应用越来越广泛，国内和国际企业间的技术合作日益加强，社会生产更加注重规范和标准的采用，产品也更加注重互换性。为此，各生产企业需要使用统一标准来指导生产过程。

为了方便广大工程设计人员及生产人员根据相关标准指导设计和生产，我们编写了机电实用技术手册系列图书。该系列图书共 12 册，涵盖了从传统的机械加工技术到现代的新型加工技术等各个方面的内容，为各行业的工程设计人员及生产加工人员提供了翔实的设计资料。

《新编机械工人切削手册》是机电实用技术手册系列之一，是一本适合于从事金属切削加工工艺和生产人员使用的综合性手册。内容以常用数据、公式、图表为主，并辅以简要的文字说明和应用实例。本书中所列的数据资料，大部分来自生产第一线，全部采用最新的国家标准和部颁标准。此外，本书中还收集和总结了人们在实践中所创新的加工工艺等经验，使本书更具有实用和参考价值。

本书内容丰富、简明实用、语言通俗、数据可靠，可供机械制造企业的广大机械工人和工程技术人员使用，还适合相关专业的教师、学生等参考使用。

本书主要由陈霖、甘露萍编写，其他参加编写的人员还有彭文华、何方芳、李晓君、范一梅、侯燕铭、吴冬梅、杨仁强、王涛、张

青、郭安全、赖春林和杨颖慧等。本书在编写的过程中，得到了沈精虎、许曰滨、黄业清、姜勇、宋一兵、高长铎、田博文、谭雪松、杜俭业、向先波、毕丽蕴、郭万军、詹翔、冯辉、王海英、李仲、赵治国、赵晶、朱凯、臧乐善、郭英文、计晓明、尹志超、滕玲、张艳花、董彩霞、郝庆文等同志的帮助，同时，还借鉴了许多同行优秀的手册及著作，在此向他们一并表示感谢。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免有疏漏和不当之处，诚请读者批评指正。

编 者

2008年1月

## 目 录

## CONTENTS

<b>第一章 常用技术资料</b>	1
<b>第一节 常用资料</b>	1
一、汉语拼音字母	1
二、英文字母	1
三、希腊字母	2
四、国家及行业标准代号	2
五、主要元素的化学符号、相对原子量和密度	4
六、常用材料的熔点	5
七、常用材料的密度	6
<b>第二节 数学计算</b>	6
一、常用数学符号和数学公式	6
二、常用数表	13
三、常用三角计算	21
四、常用几何图形计算	69
五、法定计量单位及其换算	78
<b>第二章 常用材料及性能</b>	86
<b>第一节 钢</b>	86
一、金属材料性能的名词术语	86
二、钢的分类	88
三、钢牌号表示方法	90
四、常用钢的品种、性能和用途	96

## 目 录

---

第二节 铸铁	139
一、铸铁的分类	139
二、铸铁牌号表示方法	140
三、常用铸铁的品种、性能和用途	142
第三节 有色金属及其合金	151
一、有色金属及其合金产品代号表示方法	151
二、铜及铜合金	152
三、铝及铝合金	155
第四节 粉末冶金材料	156
一、粉末冶金材料分类	156
二、粉末冶金材料的应用	157
第五节 其他材料	158
一、常用工程塑料主要性能	158
二、润滑油及润滑脂	160
<b>第三章 极限与配合、形状和位置公差、表面粗糙度</b>	<b>162</b>
第一节 极限与配合	162
一、术语和定义	162
二、基本规定	170
三、孔、轴公差与配合 (GB/T1800.4—1999)	188
四、一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差 (GB/T1804—2000)	211
第二节 形状和位置公差 (GB/T1182—1996)	213
一、形状和位置公差符号	213
二、形状和位置公差未注公差值 (GB/T1184—1996)	215
三、图样上注出公差值的规定 (GB/T1184—1996)	217
四、公差值表	218
第三节 表面粗糙度 (GB/T1031—1995)	223
一、表面粗糙度的评定参数	223

## 目 录

二、表面粗糙度符号	226
三、各级表面粗糙度的表面特征、经济加工方法及应用 举例	227
<b>第四章 机械零件</b>	229
第一节 锥度、锥角及公差	229
一、圆锥术语及定义	229
二、锥体各部尺寸计算公式	230
三、锥度与锥角系列（GB/T157—2001）	231
四、圆锥公差（GB/T11334—2005）	234
第二节 螺纹	238
一、普通螺纹	238
二、梯形螺纹（GB/T5796.1—2005）	265
三、管螺纹	289
四、锯齿形螺纹	302
五、矩形螺纹	315
六、英制螺纹	316
第三节 滚开线齿轮	319
一、滚开线齿轮基本齿廓及模数系列	319
二、齿轮的几何尺寸计算	322
三、圆柱蜗杆和蜗轮	328
第四节 矩形花键	338
一、矩形花键尺寸系列	338
二、矩形花键公差与配合	341
三、矩形花键的表面粗糙度	343
第五节 链和链轮	343
一、滚子链传动（GB/T1243—1997）	343
二、滚子链链轮	350
<b>第五章 常用切削工具及通用夹具</b>	355

## 目 录

第一节 刀具基本知识	355
一、刀具切削部分的名称及定义	355
二、确定刀具角度的辅助平面	356
三、刀具切削部分的角度	357
四、刀具角度的合理选择	358
第二节 刀具材料	362
一、碳素工具钢和高速工具钢的化学成分(质量分数)及用途	362
二、硬质合金	363
第三节 切削工具	365
一、车刀	365
二、孔加工刀具	412
三、螺纹工具	431
四、铣刀	436
第四节 通用夹具	452
一、顶尖	452
二、夹头	460
三、拨盘	463
四、卡盘	465
五、过渡盘	473
六、花盘	477
七、机床用平口虎钳	478
八、常用回转工作台	483
九、吸盘	492
<b>第六章 车削加工</b>	<b>499</b>
第一节 车削圆锥面	499
一、圆锥面的形成	499
二、车圆锥面的方法	499

## 目 录

第二节 车削成型面 .....	504
一、常用成型刀形式及特点 .....	504
二、车成型面的方法 .....	505
第三节 车削蜗杆 .....	507
一、蜗杆的啮合原理 .....	507
二、蜗杆的车削 .....	507
三、多头螺杆的分头方法 .....	511
第四节 车偏心零件 .....	514
一、偏心工件的车削 .....	514
二、曲轴的装夹和加工方法 .....	516
三、车削偏心工件的工艺方法 .....	518
第五节 车细长轴 .....	526
一、细长轴的加工特点 .....	526
二、防止细长轴车削时震动和变形的方法 .....	527
三、切削用量选择 .....	531
四、车细长轴车刀 .....	532
五、车制细长工件（车床长丝杠）的工艺方法 .....	535
六、车细长轴的工艺方法 .....	537
<b>第七章 铣削加工 .....</b>	<b>540</b>
第一节 分度头 .....	540
一、分度头简介 .....	540
二、分度方法及计算 .....	542
第二节 铣四方和铣六方 .....	553
一、铣四方尺寸计算 .....	553
二、铣六方尺寸计算 .....	554
第三节 铣离合器 .....	555
一、齿式离合器的种类及其特点 .....	555
二、离合器的铣削及计算 .....	556

## 目 录

第四节 铣圆球	569
一、铣整球	569
二、铣带柄圆球	570
三、铣内球面	571
第五节 铣凸轮	572
一、凸轮传动三要素	572
二、铣削等速圆盘凸轮	573
三、铣削等速圆柱凸轮	575
第六节 铣削花键轴	576
一、用单刀铣削矩形齿花键轴	576
二、用组合铣刀铣削矩形齿花键轴	579
三、用成型铣刀铣削花键轴	580
四、铣削花键轴产生的误差及解决方法	581
第七节 刀具开齿计算	582
一、对前角 $\gamma_0=0^\circ$ 的铣刀开齿	582
二、对前角 $\gamma_0>0^\circ$ 的铣刀开齿	584
三、圆柱螺旋齿铣刀刀坯的铣削	586
四、麻花钻的铣削	588
五、端面齿的铣削	589
六、锥面齿的铣削	592
第八章 刨削加工	594
第一节 刨削范围与刨削用量	594
一、刨削范围与刨刀	594
二、刨刀切削角度的选择	594
三、常用刨削用量	594
第二节 装夹方法与刨削工具	597
一、刨削常用装夹方法	597
二、刨削工具	597

<b>第三节 刨削废品产生的原因和防止方法</b>	603
一、刨平面、平行面及简单关联面废品产生的原因和 防止方法	603
二、刨垂直面及台阶面废品产生的原因和防止方法	603
三、刨斜面废品产生的原因和防止方法	603
四、切断时废品产生的原因和防止方法	603
五、刨直角槽及 V 形槽废品产生的原因和防止 方法	603
<b>第九章 磨削加工</b>	609
第一节 普通磨料磨具	609
一、磨料粒度号及其选择	610
二、磨具硬度等级及其代号 (GB/T2484—1994)	612
三、组合剂代号、性能及其适用范围	612
四、普通磨具的标志方法 (GB/T2484—1994)	613
五、磨具产品分类及代号 (GB/T2484—1994)	613
六、普通磨具的最高工作线速度	621
第二节 超硬磨料	622
一、超硬磨具的标志方法	625
二、磨具断面形状及其代号	626
第三节 砂轮调整静平衡	627
一、砂轮调整静平衡的方法	627
二、砂轮调整静平衡应注意事项	627
三、砂轮的修整	628
第四节 常用磨削液的组成及使用性能	630
第五节 磨削用量的选择	633
<b>第十章 钳工</b>	636
第一节 划线	636
一、划线种类和划线工具	636

## 目 录

---

二、基本线条的划线	639
第二节 錾销	658
一、錾子种类及用途	658
二、錾子的材料和淬火方法	659
三、錾削方法	660
第三节 锉削	661
一、钳工锉的种类 (GB/T2569.1—2002)	661
二、锉刀的类型和形式代号	661
三、锉刀的选用	662
四、锉削方法	664
第四节 刮削	665
一、刮削工具	665
二、刮削方法	668
第五节 研磨	672
一、研磨的分类	672
二、研磨工具的种类及用途	672
三、研磨材料和研磨剂的选择	674
四、研磨方法	676
第六节 管材的弯形	679
一、管材弯形的方法	679
二、管材最小弯形半径数值表	680
三、弯曲管子时管内填充材料的选择	682
<b>第十一章 齿轮加工</b>	<b>683</b>
第一节 成形法铣削齿轮	683
一、直齿圆柱齿轮	683
二、斜齿圆柱齿轮	687
三、直齿锥齿轮	691
第二节 飞刀展成铣蜗轮	695

## 目 录

一、铣削方法.....	695
二、交换齿轮计算.....	695
三、铣头扳角度方向和工件旋转方向及中间轮装置.....	696
四、飞刀各部分尺寸计算.....	696
第三节 滚齿 .....	698
一、滚齿传动系统.....	698
二、滚刀安装角度和工作台转动方向及中间轮装置.....	699
三、交换齿轮计算.....	703
四、滚铣大质数齿轮（以 Y38 为例） .....	705
五、分齿及差动交换齿轮表.....	706
六、滚齿加工常见缺陷及消除方法 .....	710
第四节 插齿 .....	714
一、插齿机传动系统及工作精度 .....	714
二、插齿刀具及安装 .....	715
三、插直齿圆柱外齿轮（以 Y54 为例） .....	717
四、插直齿圆柱内齿轮 .....	724
五、插齿加工中常出现的缺陷及消除方法 .....	727
六、交换齿轮表 .....	728
第十二章 螺纹加工 .....	741
第一节 车螺纹的刀尖宽度尺寸 .....	741
第二节 车螺纹时的交换齿轮计算 .....	742
一、无进给箱车床交换齿轮计算 .....	742
二、有进给箱车床交换齿轮的计算 .....	751
第三节 螺纹车削方法 .....	753
一、三角形螺纹车削方法 .....	753
二、梯形螺纹车削方法 .....	753
三、矩形螺纹车削方法 .....	754

## 目 录

---

第四节 用板牙和丝锥切削螺纹.....	754
一、用车床套螺纹和攻螺纹的工具.....	755
二、攻螺纹前底孔直径的确定.....	755
三、套螺纹前工件圆杆直径的确定.....	761
四、攻套螺纹切削液选择.....	762
<b>第十三章 技术测量与量具.....</b>	<b>764</b>
第一节 螺纹的测量.....	764
一、三针测量法.....	764
二、单针测量法.....	775
第二节 齿轮的测量.....	775
一、标准直齿圆柱齿轮公法线长度测量.....	775
二、分度圆弦齿厚的测量.....	806
三、固定弦齿厚的测量.....	809
四、齿厚上偏差及公差.....	811
第三节 其他测量.....	820
一、常用测量计算举例.....	820
二、形位误差的检测.....	823
三、表面粗糙度的检测.....	836
第四节 常用计量器具.....	839
一、游标类量具.....	839
二、螺旋测微量具.....	841
三、机械式测微仪.....	847
四、角度量具.....	851
五、量块及量规.....	857
<b>参考文献 .....</b>	<b>867</b>

# 第一章 常用技术资料

## 第一节 常用资料

### 一、汉语拼音字母

汉语拼音字母（见表 1-1）。

表 1-1 汉语拼音字母

字母		名称		字母		名称	
大写	小写	用注音符号注音	读法	大写	小写	用注音符号注音	读法
A	a	ㄚ	啊	N	n	ㄋㄢ	讷
B	b	ㄅㄞ	玻	O	o	ㄛ	喔
C	c	ㄔㄞ	雌	P	p	ㄞ	坡
D	d	ㄉㄞ	得	Q	q	ㄑㄞ	欺
E	e	ㄜ	鹅	R	r	ㄚㄦ	日
F	f	ㄝㄞ	佛	S	s	ㄝㄞ	思
G	g	ㄍㄞ	哥	T	t	ㄤㄞ	特
H	h	ㄏㄚ	喝	U	u	ㄨㄞ	乌
I	i	ㄧ	衣	V	v	ㄨㄞ	维
J	j	ㄐㄧㄞ	基	W	w	ㄨㄞ	屋
K	k	ㄎㄞ	科	X	x	ㄒㄧ	希
L	l	ㄎㄌ	勒	Y	y	ㄧㄚ	呀
M	m	ㄎㄇ	摸	Z	z	ㄎㄞ	资

### 二、英文字母

英文字母（见表 1-2）。

表 1-2 英文字母

大写	小写	读音	大写	小写	读音	大写	小写	读音
A	a	爱	J	j	捷	S	s	爱司
B	b	比	K	k	克	T	t	梯
C	c	西	L	l	爱尔	U	u	由