

2.69  
QX

中等专业学校試用教材

I

# 制浆造纸厂化学管理

广东輕工业学院等編

中国財政經濟出版社

中等专业学校試用教材  
制浆造纸厂化学管理

广东轻工业学院等 编

中国財政經濟出版社

1961年·北京

## 前　　言

本書系根据1961年3月輕工业部召开的輕工业中等专业学校专业教材會議的决定，由广东輕工业学院主編，福建造紙专科学校、河南省工业学校和四川輕工业学校参加，組成教材选編小組，以广东輕工业学院“制浆造紙厂生产技术管理”講义为基础，參照132学时的教学大綱的要求，重新編写整理而成。其中着重增加了生产車間化学管理一章的內容，并定名为“紙浆造紙厂化学管理”。

本書着重原理的闡述，并注意結合造紙工业的生产实际，也适当地介绍了国内外的先进經驗和方法。其中紙及化学浆的分析检验，系分別以輕工业部部頒标准和輕工业科学研究院制浆造紙研究所制訂的草案为依据，并选用了原輕工业出版社1961年出版的“造紙工业化学分析”一書中部分內容。

本書編就后，曾由广东省輕工业厅和广东省輕工业設計院等单位的工程技术人员进行审查，并經輕工业部教材編审委員会組織有关人員校閱过，可以作为輕工业中等学校試用教材。

# 目 录

<b>第一章 緒論</b> .....	(5)
<b>第二章 輔助材料的分析</b> .....	(8)
第一节 試样的采取与处理.....	(8)
第二节 制备碱蒸煮液原料的分析.....	(13)
第三节 硫鐵矿和石灰石的分析.....	(24)
第四节 主要造紙材料的分析.....	(32)
<b>第三章 纖維原料的分析</b> .....	(42)
第一节 試样的采取.....	(43)
第二节 水份、灰份的測定.....	(45)
第三节 抽出物的測定.....	(47)
第四节 纖維素.....	(52)
第五节 木質素的测定.....	(57)
第六节 多縮戊醣的測定.....	(62)
第七节 果胶的測定.....	(69)
<b>第四章 植物纖維的显微鏡檢驗</b> .....	(73)
第一节 显微鏡及其使用.....	(73)
第二节 纖維試样的准备.....	(76)
第三节 纖維的显微鏡觀察.....	(78)
<b>第五章 生产車間的化学管理</b> .....	(85)
第一节 原材料的化学管理.....	(86)
第二节 备料車間的生产检查.....	(89)
第三节 磨木浆的生产检查.....	(92)
第四节 碱法制浆的生产检查 .....	(101)
第五节 亚硫酸法制浆的生产检查 .....	(117)
第六节 漂选車間的生产检查 .....	(136)
第七节 抄紙車間的生产检查 .....	(141)

<b>第六章 化學紙漿的分析</b>	(149)
第一节 試樣的採取	(149)
第二节 紙漿的化學分析	(150)
<b>第七章 紙和紙板的檢驗</b>	(178)
第一节 外觀檢驗	(182)
第二节 紙張的規格檢驗	(187)
第三节 物理性質檢驗	(189)
第四節 机械性質檢驗	(213)
第五節 灰份的測定	(230)
<b>第八章 水、煤、氣體和潤滑劑的分析</b>	(231)
第一节 工業用水的分析	(231)
第二节 煤的分析	(251)
第三节 氣體的分析	(266)
第四節 潤滑劑的分析	(271)
<b>附 录</b>	
(一) 常用標準液的配制法	(288)
(二) 測定 pH 指示劑	(293)
(三) 標準緩沖溶液的配制	(293)
(四) 常用的酸鹼混合指示劑	(297)
(五) E.D.T.A. 法滴定中常用的指示劑表	(298)
(六) 我國造紙原料化學成份分析表	(299)
(七) 塵埃度標準圖(插圖)	

# 第一章 緒論

我国的制浆造纸工业，在全国解放后十一年来，随着社会主义建設各方面的大跃进而有了巨大的发展。在第一个五年計劃期間，我国机制紙的产量增长了213%。第二个五年計劃期間，在总路綫、大跃进和人民公社三面紅旗的光輝照耀下，全国各地在短短的几年內建成了大批中小型制浆造纸企业，迅速改变了我国制浆造纸工业的面貌。在生产上，紙浆产量已提前两年达到第二个五年計劃所規定的指标。現在我国已拥有利用多种草类纖維原料和木材纖維原料的制浆造纸綜合企业。几年来，在工厂企业中开展了技术革新和技术革命的群众运动，并試制成功了大批新产品，有力地支援了国民经济各部門的需要。随着我国国民经济的持續跃进和文化革命的深入发展，必須生产更多、更好的紙浆和紙張，以适应我国社会主义建設和人民群众物質文化生活日益增长的需要。

社会主义企业的生产，必須不断地提高劳动生产率，不断地增加产品的數量和品种，提高产品質量和降低成本。因此，制浆造纸企业的生产活动，必須相适应地提高計劃管理和技术管理水平。

制浆造纸厂的化学管理，是造纸企业技术管理工作的最重要的环节。它的任务是检验及监督各种原料材料的質量；检查生产过程中各工段的半成品的質量；检查各工序的工艺技术条件；并鉴定成品的質量。

化学管理工作不是一項消极的質量监督工作，而是积极的对生产过程进行調整的工作，就是使整个生产过程能够按照投入原料的質量，生产出符合質量标准的成品。在不斷提高質量、降低消耗的要求下，通过改进工艺，改善操作，合理利用原材料和节

約代用原料，更具有迫切的实际意义。在制浆造纸厂中，贯彻质量检查与工艺技术检查是提高产品质量及贯彻工艺技术规程的重要工作。健全的化学管理工作在制浆造纸厂生产过程中，会起一定的指导作用。

化学管理不单是一项专门的技术工作，而且是一项群众性的工作。单依靠化验或检验人员的分析鉴定，是不可能完全及时发现生产上的问题，并从而迅速加以纠正，在这方面，必须依靠熟悉生产的广大工人群众，并与生产技术部门密切配合，才能及时发现问题迅速加以解决。因之化学管理工作必须建立在广泛的群众基础上，才能达到提高质量、“以防为主”的目的，才能发挥其积极作用。

我国各大中型制浆造纸工厂都有健全的化学管理制度。它是由中心试验室、技术检查机构和设立在各车间的技术检查站来负责执行。在这些工厂中，试验室和质量检查机构都拥有较完善的设备，化学管理工作在生产上发挥了显著作用。近几年来，制浆造纸工业的工人和科学研究员在技术革新和技术革命的运动中，改进和创造了一些先进的操作方法和仪器。同时吸取了苏联和兄弟国家的先进经验，使我国制浆造纸企业的化学管理工作达到了较高的水平，使新建立的中小型制浆造纸厂有条件来建立化学管理机构。由于我国仪器工业的迅速发展，各种仪器分析方法的应用日益广泛，化学管理的方法必然向着迅速的、准确的、自动化的器械分析方向发展。

“制浆造纸厂化学管理”课程的任务，是培养学生掌握制浆造纸厂的原料、材料、半成品和成品的化学分析及检验的原理与操作技术，掌握生产工艺技术条件测定的方法，并培养学生对生产工艺过程初步进行调查研究的能力。因此，这门功课是培养学生成为造纸工艺技术人员不可缺少的教学组成部分。

本课程内容包括：制浆造纸原料及主要辅助材料的化学分析、植物纤维的显微镜检验、各车间生产检查、纸浆的化学分

析、紙与紙板的檢驗以及工艺过程中用水、煤、潤滑剂及气体的分析原理和方法。本課程在教学上着重闡明基本原理，密切与“制漿造紙工艺学”結合，并通过實驗初步掌握实际操作方法，从而达到理論与实际相結合的目的。

## 第二章 輔助材料的分析

造纸工业所用的辅助材料有芒硝、硫铁矿、烧碱、松香、硫酸矾土、漂白粉、填料等。

辅助材料的品质优劣，对成品质量亦有影响。通过辅助材料的成份分析，掌握其质量，不仅可以合理利用，而且对保证半成品和成品的质量亦有重大作用。例如根据松香的皂化值和碱的纯度才能算出熬胶的合理配比；掌握硫酸矾土的质量，即可把含铁量高的用于抄制一般用纸，含铁量低的用于抄制高级纸张。这样不仅利用合理，同时也保证了成纸品质。

### 第一节 試样的采取与处理

化学分析的目的在于测定大批辅助材料的平均组成或某些组成。通常用于分析的试样量不过1～2克，要在几十吨甚至几千吨的物料中采取出能够代表其平均组成的少量试样，就必须按照规定的方法进行。否则所取得的试样缺乏代表性，无论分析工作如何精细，所得结论不仅对生产实际没有指导意义，而且会带给生产带来损失。因此采取具有代表性的试样是一项严肃的工作，是整个化学分析工作的首要关键。

#### 一、物料的不均匀性

自然界中物质不是孤立存在的，必然要与外界其他物质接触，在不同的时间和不同的条件下，它们相互之间发生了不同程度的各种作用，因而造成了物质的不均匀性。

自然界中气态、液态物质比较固态物质均匀。由于固体形成时，物质各部位所受外界条件影响的差异和固体形成后外界杂质分子难于渗入块粒固体的中部，而集中其表面或边缘。所以固体

块粒的大小，由于其在矿床中所处的位置以及运输、储放条件的不同，而更增加了它的不均匀程度。例如来自矿床中心的硫铁矿就比矿床边缘的含杂质少，一般大块矿石较小块的坚硬，同时其纯度亦有差别。又如堆放的煤，表层直接与外界接触，则水份、挥发份变化较大，灰份也较大。煤堆内部的变化虽不如上述情况显著，但因承受上层煤块的压力和闭塞不通风，其有机成份则可能发生作用，放出热量而改变组成。

经过加工的商品原料（硫酸矾土、松香等）比较天然物质均匀，但也由于原料在加工过程中，因控制条件的波动，不同时间的产品质量则有差别。此外在包装运输过程中，由于存放位置的不同，也发生了不同程度的挥发、潮解、氧化还原、变质等作用。

由于物料的大小不同或由于比重不同，在运输或堆放中会有分层现象，因而会增加物料的不均匀性。

## 二、固体试样的采取

由于物料的颗粒大小、分层现象以及在长期储存中因外界条件的影响而发生的各种变化，因此为了取得与物料平均成份相当的试样，就必须采取一定数量的试样。取样的地点亦应根据物料当时所处的情况而定（如物料在运送时的取样点的位置与储存时的取样点位置即不相同）。

**(一)堆中取样** 堆放的物料多是较大量的、性质较稳定的物质，如硫铁矿石、煤、石灰石等。堆放的物料除堆内外成份有所差别外，还出现自然分层现象，即大块的聚集堆底，细粒的聚集中心。堆中各部分是不均匀的。在有些情况下，为了避免破坏物料的存放条件而引起物料性质的变化，从堆的内部取样是不允许的，而且要从堆中央取样也是不可能的。一般是在取样点深入堆中0.5~0.7米处取样。即在堆的表面划以相互垂直的直线，使其分成许多格子，每格大小约为 $1 \times 0.5$ 米<sup>2</sup>，如图1所示。然后取各直线相间隔的交点（黑点）为取样点，用取样鑽（见图2）或罐在取

样点处深入堆中0.5~0.7米处，取出1,000克~2,000克。




图1 堆中取样点



图2 取样鑽

(二)从小車或車箱中取样 外来物料量大，则多以火車、輪船或小車运输。如在其中取样較为困难，亦可改在卸料时取样，这样也易获得具有代表性的試样。但也有不少場合是在車上取样的。




图3 車上取样点

在各車(車箱)上划以对角線，分別在其交点和对角線的 $1/4$ 及 $3/4$ 处标明其数字(見图3)。在第一車(車箱)的1号取样点，第二

車(車箱)的2号取样点，第三車(車箱)的3号取样点，在如此类推的各点上，用取样鑽深入0.5~0.7米处取1,000~2,000克。若車数多于5，则可从1~5往复編号。若車箱較大，则可划以米字綫并在其綫的各对称处确立其更多的取样点，亦按上法取样。

(三)从运输机上取样 运动着的物料則因机械振动而发生显著的自然分层現象。因为，物料大小粒(块)的成份各有差异，故从运动着的运输帶采取試样时，应从皮帶的全幅寬取之，而且采取各份試样必須間隔以一定時間(所隔的时间应随所取試样的数量和运输机工作时间而定)。一般物料在輸送过程中可以由机械装置来代替人工取样。例如在运输机的传动部，按周期性用鏟从皮帶全幅寬取样，使部分物料落入专用容器，这样还可取得更具有

代表性的試样。

(四)从裝箱或袋中取样 商品原料多是裝在桶、滾桶、袋或箱中。采取包装的物料試样，当然不允許每包打开进行取样。而应在整批物料中首先选出一定的包数，然后开包或直接用取样鑽插入其中部及边缘取之。每件取約500~1,000克。各种不同的商品原料应取的包装数量，原則上按来貨袋数或箱数取10%，小批时亦不得少于5件，不足5件的均应件件取样。所采取試样的总重量应不少于1公斤，或按特殊的規定及标准进行。易感光、氧化等性質不稳定的小包物料，应在屋內或暗室中取样（如感光紙等）。

### 三、實驗室試样的制备

通常初次試样的数量总是較大的，而送到實驗室分析用的一般不超过2公斤。而且送到實驗室的試样应具有与初次試样相当的成份。为了保持試样的代表性，所以还需按照科学的方法对初次試样加以磨碎、混和、縮分，直至最后試样的重量为2公斤止。

每次縮分，都应粉碎1次，粉碎后混合均匀的試样常以四分法进行縮分。然后把已粉碎的試样均匀混和，堆成一圓錐，用鏟把圓錐料堆压平，在其面上划2条相互垂直的直線，把圓堆分成4个扇形，如图4所示。然后把2个对頂的扇形剷去，保留其余，再粉碎、混合，并以上法縮分，直至其量减少至2公斤为止。最后将試样帶回實驗室另行处理。

携入實驗室的試样虽只2公斤，但与分析試样的用量比較，其重量还是太大，顆粒还是太粗，尚不符合試驗要求。因此还得进行磨碎(研細，其粗粒不可弃之)，繼續混和、縮分。其方法如




图4 試样的混和与四分  
1—混和的料堆；2—压平的料堆；3—分成扇形的料堆。




图 5 采取实验室試样

1—分成正方形的料堆；2—用鎚取样。

下，再研細，最后全部通过60目篩网（或更細的篩网），再以上法縮分。最后剩下200~500克作为分析試样，貯于严密的容器中备用。

圖 5 所示。把研細的試样混合均匀后，堆成圓錐，压成圓餅，在其面上划出許多相互垂直的直線，把它分成16~20个正方形，用小鎚深入至試样底部，挖去相互間隔的8~10个正 方形。其余留

#### 四、处理試样的一般原則

在試样的采取与处理过程中，根据物料的化学性質、所要測定的項目及其精确度，考慮到分析工作的合理进行，可以予以不同的对待。但是无论如何必須保証，在未进行試驗前，試样的成份、含量均不改变。即不許滲入外来杂质，亦不允许漏失内部組份。为此在試样采取及其处理过程中，可以参照下列的一般原則进行：

1. 用于测定水份、揮发份的試样，应保存在密閉的容器中，迅速帶回实验室立即进行测定。
2. 易潮解、吸收CO<sub>2</sub>的試样，应避免长时间暴露在空气中（如NaOH、苏打灰等）。
3. 易感光、分解的試样，应在冷、暗的条件下取样或处理样品，切勿靠近光源、热源（如漂白粉，感光材料等）。
4. 易爆炸的試样，切勿近火，勿强力打击。
5. 处理試样时不許滲入杂质，不許丢失組份。例如磨碎試样不能使用不坚硬的工具，以避免损坏工具或其碎片落入試样中。試样中坚硬难磨的杂质，不能丢弃，应置于坚硬的研砵中研細，以使全部通过規定目数的篩网后再行縮分。否则将可能使試样失

去代表性。

6. 試样縮分必須迅速，避免氧化还原变質。例如松香粉不應長時間与空气接触，否則易因氧化增加不皂化物。

7. 每当縮分之前，都应将試样作1次磨碎。試样量剩得越少，应磨得細一些，以便于縮分，但又不能过細。例如試样总量多于60公斤，則磨碎的顆粒应大于25毫米，当其量少于60公斤，則可再磨細至13毫米。

8. 取样、称样，处理試样应迅速。實驗应尽早进行，最好不把試样放置过夜，否則应按其化学性質稳定程度，予以妥善保存。

9. 每次取样应在样品标签上写明原料产地，数量，进厂年月日，取样者姓名。


10. 特殊試样应按特殊規定或标准进行取样或处理样品。

## 第二节 制备碱蒸煮液原料的分析

生石灰、烧碱、純碱、硫化碱、芒硝等化学材料，均可作为蒸煮液的制备原料。測定这些化学物料的純度以及杂质的种类与含量，不仅可以确定其經濟价值，計算出它在生产用途中的用量，而且对于制訂合理工艺技术条件，提高成品的質量亦有重大意义。

### 一、烧 碱

烧碱即工业用氢氧化鈉，亦叫苛性碱或火碱。工业上大量使用的烧碱，多由食盐电解而制得。此外純碱与石灰苛化亦可制得：




烧碱具有强烈的腐蝕性，化学性質活泼，易吸收水蒸汽而潮解，吸收二氧化碳而生成碳酸盐：



因此，在采取試样和称样时要迅速准确，絕對避免长时间暴露于空气中。

烧碱除含有 $\text{NaCl}$ 、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 等杂质外，一般尚含有 $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ 和铁盐。纸厂用烧碱主要测定其总碱量、活性碱量；用以计算制备蒸煮液或熬制松香胶的用碱量。

测定烧碱中 $\text{NaOH}$ 及 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 含量的较好方法是，先用标准浓度的酸滴定其总碱量，再取另一試样，先用 $\text{BaCl}_2$ 除去碳酸根：



生成的碳酸钡，过滤除去，然后测定滤液中的 $\text{NaOH}$ 。

試液的配制方法是，迅速称取2.5克試样，溶于已除去 $\text{CO}_2$ 的蒸馏水中，然后将此溶液移入容量为250毫升的容量瓶中。塞紧、摇匀、冷却至室温。用新煮沸过已冷却的蒸馏水冲稀至刻度，即为备測試液。

(一) 总碱量 用移液管吸取50毫升試液，置于300毫升的錐形瓶中。以甲基橙为指示剂，用0.5N HCl标准液滴定至橙紅色出現為終点。其总碱量以 $\text{Na}_2\text{O}$ 来表示：

$$\begin{aligned}\text{总碱量 } \text{Na}_2\text{O}\% &= \frac{\text{NV} \times 0.031}{\text{W} \times \frac{50}{250}} \times 100 \\ &= \frac{\text{NV} \times 0.031 \times 5}{\text{W}} \times 100\end{aligned}$$

式中：N——HCl标准液的当量濃度；

V——滴定試液所消耗HCl的毫升数；

W——1毫升1N HCl所相当的 $\text{Na}_2\text{O}$ 的克数。

(二)  $\text{NaOH}$  精确吸取50毫升試液，于250毫升的容量瓶中，加入20毫升10%  $\text{BaCl}_2$ 溶液，搖动。再以不含 $\text{CO}_2$ 的蒸馏水稀释至刻度，搖匀，靜置，使所生成的 $\text{Ba}_2\text{CO}_3$ 完全沉降。

吸取容量瓶中的澄清液100毫升于300毫升的三角瓶中。以酚酞为指示剂，用0.5N HCl标准液滴定至紅色消失为終点。

$$\begin{aligned} \text{NaOH\%} &= \frac{NV \times 0.040}{W \times \frac{50}{250} \times \frac{100}{250}} \times 100 \\ &= \frac{NV \times 0.040 \times 25}{W} \times 100 \end{aligned}$$

式中：N——HCl标准液的当量浓度；

V——滴定試液所消耗的HCl毫升数；

W——試样的克数；

0.040——1毫升1N HCl标准液所相当的NaOH的克数。

(三)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  碳酸鈉含量，只要通过上述实验結果，换算而求得，即把  $\text{Na}_2\text{O}$  及 NaOH 换算为  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的百分含量来表示。两者之差，即为碳酸鈉含量：

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3\% &= \text{Na}_2\text{O}\% \times \frac{E_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{E_{\text{Na}_2\text{O}}} - \text{NaOH\%} \times \frac{E_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{E_{\text{NaOH}}} \\ &= \text{Na}_2\text{O}\% \times 1.7099 - \text{NaOH\%} \times 1.3249 \end{aligned}$$

式中： $E_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$ ——表示  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的化学当量；

$E_{\text{Na}_2\text{O}}$ ——表示  $\text{Na}_2\text{O}$  的化学当量；


$E_{\text{NaOH}}$ ——表示 NaOH 的化学当量。

测定  $\text{NaCl}$ ,  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  的原理，请参考芒硝分析。


## 二、純 碱

工业用碳酸鈉叫純碱，又叫苏打。我国内蒙、东北、华北一带，蕴藏有大量天然純碱。工业制碱(即制純碱)以食盐为原料。


脱水的純碱又叫苏打粉，它易吸收水份及空气中二氧化碳而轉为酸式碳酸盐：



碳酸鈉易溶于水中而发生水解，使溶液呈强碱性。在溶液中碳酸鈉分为两級水解。



若用酸中和，則其反應亦分兩步進行。首先中和一級水解游離出的氫氧化鈉：



到达反應終點時，溶液pH接近于8。由於酚酞的變色範圍為pH8.2~10.0，故可用其指示反應終點。

繼之，中和二級水解的游離碱，終點的pH接近于4。根據甲基橙變色範圍pH為3.1~4.4，故採用甲基橙為指示劑。

因此，可應用雙指示劑原理來測定純碱的總碱量、碳酸氢鈉含量及純度。

純碱主要杂质為NaCl, NaHCO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>以及鐵鹽等。紙廠應用其制備蒸煮液和熬制松香胶。一般要求總碱量(Na<sub>2</sub>O)為58%以上，水不溶物小於0.25%。熬胶用的純碱，最忌含有過多的鈣鹽或鎂鹽。因為鈣、鎂離子易與松香作用，生成不溶性的鈣皂或鎂皂，影響施胶效果，嚴重者還會引起樹脂障礙。

**(一) 灼燒失量** 純碱的灼燒失量的測定是在250~300°C之間進行的。精確稱取5克試樣，置於已知重量的、干燥的小坩堝中。將此坩堝放在已鋪有石棉墊(約7毫米厚)的另一較大坩堝中。兩坩堝均加蓋，移入電爐調爐溫為250~300°C之間，灼燒至恒重。試樣所失的重量，即為灼燒失量：

$$\text{灼燒失量 \%} = \frac{W - W_1}{W} \times 100$$

式中：W<sub>1</sub>——灼燒後殘渣的重量(克)；

W——試樣的重量(克)。

**(二) 水不溶物** 精確稱取5克試樣，置於500毫升的燒杯中，加入200毫升煮沸而已冷卻的蒸餾水。煮沸10分鐘，靜置片刻，以