




电动机修理手册

单行本

直流电动机修理 牵引电动机修理

赵家礼 主编



电动机修理手册

单行本

**直流电动机修理
牵引电动机修理**

赵家礼 主编



机械工业出版社

本书共三章，主要内容包括直流电动机修理和牵引电动机修理。直流电动机修理中，主要介绍各种直流电动机的结构特点、主要技术数据、安装方法等。另外，还介绍了直流电动机的运行维护、常见故障检修、换向器故障修理、绝缘结构、重绕工艺以及简易重统计算等；牵引电动机修理主要介绍该机的分类、工作特点、基本技术要求、运行维护、整机故障修理，定、转子（电枢）绕组故障检查和修理。另外，还介绍了牵引电动机换向器修理和刷握装置故障修理等；直流电动机和牵引用直流电动机试验主要介绍直流电动机电枢及磁极绕组、换向系统检查，空载、温升、负载试验，火花检查，直流电动机转速变化律、无火花区域、电压电流纹波因数及电动机纹波损耗测定等。

本书适合广大电机修理工人和有关工程技术人员阅读，也可供大专院校有关专业师生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

直流电动机修理·牵引电动机修理/赵家礼主编. —北京：机械工业出版社，2008.3

（电动机修理手册：单行本）

ISBN 978-7-111-23509-5

I. 直… II. 赵… III. ①直流电机－维修－技术手册②牵引电动机－维修－技术手册 IV:TM330.7-62 TM922.72-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022139 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：李振标 责任校对：李秋荣

封面设计：姚 蓝 责任印制：杨 曦

北京机工印刷厂印刷（兴文装订厂装订）

2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 17.75 印张 · 607 千字

0 001—4 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-23509-5

定价：38.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 88379768

封面无防伪标均为盗版

单行本前言

《电动机修理手册》一书自 1988 年 2 月出版以来，先后重印再版多次，深受读者欢迎。

为了更好地满足广大读者需求，此次出版采取了单行本的形式以飨读者。将《电动机修理手册》第 3 版分为 5 册单行本，读者可按自己需要，有针对性的选用，从而降低购书费用，并方便携带和阅读。5 册单行本有：

- 小功率电动机修理
- 三相交流异步电动机修理
- 直流电动机修理·牵引电动机修理
- 起重及冶金用三相异步电动机修理·防爆防腐电动机修理·潜水电泵与泵用电动机修理
- 特种用途电动机修理

本手册在拆分单行本的过程中，改正了原书中的错误之处和去掉了一些不适当的内容，也得到了许多同志的帮助，在此表示衷心感谢。

编者

电动机修理手册

第3版

主编 赵家礼
编写人（以姓氏笔划为序）

才家刚 朱建德 李圣年 沈宝堂
何 青 杨万青 杨海龙 居志尧
范全乐 胡康银 赵家礼 赵 捷
赵 健 商庆元 黄士鹏 彭友元
钱良叙 蔡廷锡 樊世昂 潘品英

第3版前言

本手册自1988年2月出版以来，先后重印多次，深受广大读者欢迎。近年来，由于我国科学技术的突飞猛进地发展，电动机的品种以及派生系列不断涌现，新制造的电动机质量要求也越来越高，这就要求从事电机修理行业的人员要及时了解到这些新产品的特殊结构、性能以及新工艺、新材料、新的质量标准等要求，否则不能胜任当前的维护和修理工作。鉴于此，为了满足各工矿企业、修理行业面临的新任务，以及对于电机修理技术的迫切要求，这次对全书做了全面的认真的修订工作。

这次修订的特点：

- 1) 近年来全国各地的修理单位对于特种电动机的技术问题经常来信来访，说明在维修特种电动机工作中存在许多困难，因此在这次修订时，将特种电动机侧重加以详述。
- 2) 增加了Y2系列电动机的技术数据。如Y2、YZR2等新系列的技术数据。
- 3) 在技术数据中增加了电动机出厂参考价格和铜线重量以及电动机总重量，这些数据对于匡算电动机修理价格、用铜量以及交通运输等均有所帮助。
- 4) 增加了防爆、防腐、起重及冶金、电梯、塔吊电动机的修理内容。
- 5) 补充了电动机修理的新材料、新工艺、新经验和修理实例。
- 6) 删除本“手册”中不适用的章节内容和谬误之处。同时删除了老系列电动机的技术数据。

修订后的“手册”共分十三章。

第一章 单相电动机修理的第一节至第七节由朱建德、潘品英执笔；第五节中五由胡康银、高庆元、钱良叙执笔。

第二章 小功率三相异步电动机修理由朱建德、沈宝堂、范全乐执笔。

第三、四章 三相低压、高压交流电动机修理由赵家礼执笔。

第五章 直流电动机修理由赵捷、何青、赵健执笔。

第六章 直线异步电动机修理由蔡廷锡执笔。

第七章 起重及冶金用三相异步电动机修理由杨海龙、黄士鹏执笔。

第八章 防爆、防腐电动机修理由杨万青执笔。

第九章 潜水电动机修理由李圣年执笔。

第十章 交流力矩电动机修理由胡康银、高庆元、钱良叙执笔。

第十一章 牵引电动机修理由樊世昂、居志尧执笔。

第十二章 其他特种电动机修理由赵家礼执笔。

第十三章 电动机修理试验由彭友元、才家刚执笔。

全书由赵家礼统稿和主编，第一、二章由朱建德主审。

在此次编写工作中，得到很多同行的帮助，提出许多宝贵意见，在此表示衷心的感谢。由于编者水平有限，对书中的错误和缺点恳切希望广大读者提出批评和指正。

编者

主要符号表

本手册采用国家标准 GB/T13394—1992 规定的符号。

A	面积、电负荷、负载率	C_i	槽绝缘厚度
A_c	导线截面积	C_k	端环宽度
A_{cl}	定子绕组导线截面积	C_j	轭部磁压降校正系数
A_{cz}	转子（电枢）绕组导线截面积	D_1	定子铁心外径
A_{cm}	主绕组导线截面积	D_2	转子铁心外径
A_{ca}	副绕组导线截面积	D_a	电枢表面直径
A_{cz}	罩极绕组导线截面积	D_{11}	定子铁心内径
A_i	槽绝缘所占面积	D_{12}	转子铁心内径
A_s	每极气隙有效面积	D_j	外壳直径
A_b	槽楔面积	d_c	换向器直径
A_s	槽面积	D_R	端环平均直径
A_B	导条截面积	d	导线直径
A_e	槽有效面积	d_1	定子导线直径
A_{Fe}	铁心截面积	d_2	转子导线直径
a	并联支路数、电刷长度，电费	d'	代换导线直径
AW	直流励磁绕组磁势	d''	实际选用导线直径
A_R	端环截面积	d_t	罩极绕组线径
A_i	每极齿截面积	d_m	主绕组线径
A_j	每极轭截面积	d_a	副绕组线径
B	磁感应强度、磁通密度（简称磁密）	D	转轴直径
B_j	轭部磁密	d_{if}	直流附加绕组线径
B_t	齿部磁密	E	电动势、电场强度
B_δ	气隙磁密	E_a	电枢电动势
b	电刷宽度、无纬带宽度	E_δ	气隙合成电动势
b_{11}	定子齿宽度	F	总安匝数、磁动势
b_{12}	转子齿宽度	F_j	轭部磁动势（安匝数）
b_B	导条宽度	F_t	齿部磁动势（安匝数）
b_1	定子槽宽	F_δ	气隙磁动势（安匝数）
b_2	转子槽宽	F_s	波幅系数
b_r	径向通风道宽度	F_0	空载励磁磁动势
b_0	槽口宽度	f	频率
b_k	端环厚度、通风道宽	f_N	额定频率
b_{kr}	换向区宽度	m_{Fe}	铁质量（铁重）
b_p	极靴宽度	m_{Cu}	铜质量（铜重）
b_t	齿宽	m_j	轭部质量
C	电容	m_t	齿部质量
C_T	转矩常数	H	磁场强度
C_e	电动势常数	H_j	轭部磁场强度

H_t	齿部磁场强度	l_B	导条长度
h_0	槽口高度	l_E	定子绕组端部长度
h_b	电刷高度	l_p	磁极极靴长度
h_j	铁轭高度	l_1	定子铁心长度
h_p	极靴高度	l_2	转子铁心长度
h_s	定子槽高	l	铁心平均长度
h_z	转子槽高	$l = \frac{1}{2} (l_s + l_e)$	
h	槽楔厚度	l_{pm}	主绕组平均匝长
h_B	导条高度	l_{pz}	罩极绕组平均匝长
I	电流	l_v	铁心净长度
I_N	额定电流	$l_v = K_{Fe} (l - nb_v) = K_{Fe} l_{Fe}$	
I_0	空载电流	L_j	铁轭磁路长度
I_{kw}	功电流	l_b	线圈端部平均长度
h_{dl}	定子齿高	l_{ar}	线圈半匝平均长度
h_{jl}	定子铁心轭高	m	相数、质量
h_{jz}	转子（电枢）铁心轭高	m_j	轭部质量
I_B	导条电流	m_t	齿部质量
I_m	励磁电流、主绕组电流	N	每相绕组平均串联匝数
i_m	励磁电流标么值	N_m	主绕组线圈数
I_a	电枢电流、副绕组电流	N_a	副绕组线圈数
I_k	堵转电流、短路电流	N_{scm}	主绕组每槽导体数
I_{st}	起动电流	N_{sca}	副绕组每槽导体数
I_R	端环电流	N_1	定子绕组每极匝数
I_1	定子相电流	N_2	转子绕组每极匝数
I_N	额定电流	N_{if}	直流励磁绕组附加匝数
J	电流密度	N_1''	直流励磁绕组总匝数
K	换向片数、换向系数、负载率、变比系数	N_2''	转子（电枢）绕组总导体数
K_a	绕组分布系数、分布因数	N_ϕ	绕组每相匝数
K_p	绕组短路系数、节距因数	N_z	罩极绕组匝数
K_β	变换系数	N_{sc}	每槽串联导体数
K_{dp}	绕组系数、绕组因数	$N_{sc} = 2 \times \text{每线圈匝数}$	
K_{dpm}	主绕组系数	N_c	每线圈串联匝数
K_{dpa}	副绕组系数	$N_{\phi 1}$	每相串联导体数
K_{dpv}	v 次谐波绕组系数	n	电动机转速
K_E	空载压降系数	n_1	同步转速
K_u	压降系数	n_2	额定转速
K_{Fe}, K_e	铁心叠压系数	n_r	通风道数
K_{el}	定子卡氏系数、定子卡特因数	n_{st}	定转子绕组变比
K_{e2}	转子卡氏系数、转子卡特因数	$n_{st} = \frac{K_{cs} \cdot N_s}{K_{cr} \cdot N_r}$	
K_δ	气隙系数	n_p	转子飞逸转速
K_t	转矩系数	N_t	并绕根数
K_ϕ	波形系数	P	有功功率
L	电感	P_1	输入功率
L_a	电枢铁心长度		
L_{ef}	电枢计算长度		

P_2	输出功率	U	电压
P_N	额定功率	U_N	额定电压
P_e	电磁功率	U_L	线电压
P_δ	气隙功率	U_ϕ	相电压
P_{mx}	机械功率	$U_{N\phi}$	额定相电压
p	极对数	V	体积、速度
P	电动机极数	v	线速度
P_0	空载损耗, 固定损耗	N_s	换向元件匝数
P_r	可变损耗	X	电抗
P_{Fe}	铁损耗	X_L	线圈感抗
P_{fw}, P_j	风摩损耗、机械损耗	X_1	定子电抗
P_s	杂散损耗	X_2	转子电抗
P_{Cu}	铜损耗	X_m	励磁电抗
P_t	齿部损耗	X_e	端部电抗
P_j	轭部损耗	X_{sc}	槽漏抗、同步电抗
P_{Cua}	电枢绕组铜耗	X_d	谐波漏抗
P_a	电刷接触电阻损耗	X_{sk}	斜槽漏抗
ΣP	总损耗	X_d	直轴同步电抗
Q	槽数、无功功率	X_s	气隙磁场基波漏抗
Q_1	定子槽数	X_q	交轴同步电抗
Q_2	转子槽数	γ	节距
Q_p	每极槽数	Z	阻抗、风阻、齿数
Q_m	主绕组占槽数	β	绕组节距比
Q_a	副绕组占槽数	τ	极距
q	每极每相槽数	t	定子齿距
R_ϕ	相电阻	t_2	转子齿距
R_L	线电阻	ρ	导体电阻率
R_a	电枢绕组电阻	Δn	转速调整率
R_B	导条电阻	ΔU	电压调整率
R_R	端环电阻	θ_a	环境温度
s_f	槽满率	θ_c	冷却介质温度
s	转差率	ΔU_b	一对电刷接触压降
s_N	额定转差率	δ	单边气隙长度、单边厚度
T	转矩、温度	δ_i	计算气隙长度
T_K	堵转转矩	δ_2	第二气隙长度
T_N	额定转矩	η	效率
T_e	电磁转矩	η_N	额定效率
T_{max}	最大转矩	$\cos\varphi$	功率因数
T_{min}	最小转矩	λ_s	槽漏磁导系数
T_L	负载转矩	λ_t	齿漏磁导系数
T_1	输入转矩	λ_e	端部漏磁导系数
t	槽距	λ_d	谐波漏磁导系数
T_2	输出转矩	γ	电导率
t_0	导线直径比值系数	μ	磁导率
t	时间、温度、齿距	μ_0	真空磁导率

μ_r	相对磁导率	Ω	机械角速度
ν	谐波数	ω	电角速度
Φ	每极磁通	φ	功率因数角
Φ_b	每极气隙磁通	ζ	电费
ψ	磁链	α	极弧系数

目 录

单行本前言
第3版前言
主要符号表

第一章 直流电动机修理

第一节 概述	1	第五节 ZD2 系列中型直流电动机	27
一、直流电动机结构	1	一、概述	27
二、直流电动机特点及工作原理	4	二、安装及外形尺寸	28
三、直流电机的分类及产品代号	4	三、电磁数据	29
四、直流电动机铭牌数据及出线标志	6		
五、直流电动机的电枢绕组	6		
六、直流电动机的励磁绕组	8		
第二节 Z2 系列直流电动机	9	第六节 ZD3 系列中型直流电动机	29
一、概述	9	一、结构特点	29
二、型号含义	9	二、性能	30
三、结构特点	9	三、型号含义	30
四、Z2 系列直流电动机轴承型号	10	四、安装及外形尺寸	30
五、Z2 系列直流电动机主要技术数据	10		
六、Z2 系列直流电动机安装及外形尺寸	10		
第三节 Z3 系列直流电动机	15	第七节 ZZJ2 系列起重冶金用直流电动机	32
一、结构特点	15	一、概述	32
二、绝缘性能	16	二、型号含义	32
三、技术数据	16	三、结构特点	32
四、Z3 系列直流电动机轴承型号	16	四、安装及外形尺寸	33
五、技术经济及性能指标	16	五、电磁技术数据	33
六、安装及外形尺寸	16		
第四节 Z4 系列直流电动机	19	第八节 ZZJ800 系列轧机辅传动用直流电动机	34
一、结构特点	20	一、用途	34
二、绝缘性能	20	二、结构特点及绝缘性能	34
三、电机基本参数	20	三、标准规格及安装尺寸	35
四、型号含义	20	四、电动机的工作方式类型	35
五、额定电压与变流器型式及交流侧电压的对应关系	20	五、电动机的外壳防护等级	35
六、机座号与功率转速对应关系	20	六、电动机的安装型式	35
七、主要技术数据	22	七、电动机的冷却方式	35
八、Z4 系列安装及外形尺寸	22	八、轴承型号	35
		九、我国生产的大中型直流电动机主要技术数据	35
		第九节 直流电动机运行维护	37
		一、日常运行维护	37

二、定期检查修理	39
第十节 直流电动机常见故障	40
一、换向故障	40
二、电枢故障	44
三、机械故障的检修	46
四、直流电动机故障现场处理实例	48
第十一节 换向器故障修理	51
一、对换向器质量的要求	51
二、升高片铆接点及换向器松动的 修理	52
三、轧机直流电动机换向器升高片 的断裂及改造实例	53
四、换向器升高片根部大量断裂的 修理	55
五、直流电动机升高片齐根断裂的 简易修理	55
六、换向器零部件制作	57
七、换向器装配	61
八、动压成型和热超速试验	63
第十二节 直流电动机绕组故障修理	64
一、定子绕组常见故障及检查	64
二、励磁绕组故障修理	65
三、补偿绕组故障检查及修理	67
四、换向极绕组故障检查及修理	67
五、电枢绕组故障检查方法	68
六、电刷的选用	69
第十三节 直流电动机绝缘结构	69
一、电枢绕组绝缘结构	69
二、定子绕组绝缘结构	71
第十四节 电枢绕组重绕修复	78
一、简易修复程序	78
二、采用新修复工艺	78
三、电枢绕组重绕	80
四、绕组嵌线工艺	85
参考文献	190

第二章 牵引电动机修理

第一节 概述	191
一、牵引电动机的分类	191
二、牵引电动机的工作特点	192
三、牵引电动机的基本技术要求	194
四、牵引电动机安全使用的极限条 件	196
五、牵引电动机的正确使用和维护	198

六、改变规格的通用方法	200	要求	230
第二节 整机故障检查及修理	202	二、牵引电动机换向器的常见 故障及消除	230
一、机械故障的检查及修理	202	三、换向器的主要修复工艺	231
二、电气故障的检查及修理	206	四、改善换向的方法	235
三、辅助牵引电动机故障原因及防止	209	第六节 刷握装置的故障及防止	236
四、牵引电动机的大修限度及检修 记录	209	一、对刷握装置的主要技术要求	236
第三节 定子故障检查及修理	211	二、刷架圈结构的改进	237
一、定子拆装和检查	211	三、中小牵引电动机刷杆的常见故障 及防止	237
二、磁极绕组接地故障原因及改进 措施	213	四、刷握装置的常见故障和修理	239
三、定子连线烧损原因及改进措施	214	附录	241
四、磁极绕组匝间短路原因及改进 措施	215	附表 2-1 电传动内燃机车牵引电动机 主要数据	241
五、磁极绕组断线原因及改进措施	216	附表 2-2 国产工矿牵引电动机主要数 据	245
六、磁极绕组的修复	216	附表 2-3 辅助牵引电动机技术数据	251
第四节 电枢故障检查及修理	217	附表 2-4 牵引电动机主要尺寸的公差 配合	253
一、电枢故障类型和检查方法	217	附表 2-5 牵引电动机工序间介电强度 试验电压值 (V)	254
二、电枢常见故障原因及修理	223	参考文献	254
第五节 换向器故障及修理	230		
一、牵引电动机换向器的主要技术			

第三章 直流电动机和牵引用直流电动机试验

第一节 直流电动机试验	255	十一、无火花换向区域的测定	265
一、电动机电枢及磁极绕组的检查	255	十二、整流电源供电时，电机的电压、 电流纹波因数及电流波形因数 的测定	266
二、换向系统的检查	259	十三、电动机纹波损耗的测定	267
三、电刷中性线的测定与调整	260	第二节 牵引用直流电动机试验	267
四、空转检查	260	一、试验项目及说明	267
五、空载试验	261	二、牵引用直流电动机修理后的 试验项目和性能要求	268
六、温升试验	263	三、试验线路	269
七、直流电动机的额定负载试验	264	四、线路发电机额定数据的选择	269
八、直流电动机效率的测定	264		
九、换向器及电刷间火花的检查	264		
十、直流电动机转速变化率的测定	265		

第一章 直流电动机修理

第一节 概 述

一、直流电动机结构

直流电动机跟普通交流机一样也是由定子和转子两部分组成，定转子之间有气隙。定子为了导磁，机座采用钢板或铸钢制成，或用硅钢片冲压叠成。为了

帮助换向，定子除主磁极外，还有换向极和补偿极。转子称为电枢，由0.5mm硅钢片制成电枢铁心，其槽内嵌电枢绕组。另外有换向器和电刷装置。

图1-1是中小型直流电动机的结构，图1-2是大型分半定子双电枢直流电动机的结构。




图1-1 中小型直流电动机的结构

1—轴 2—轴承 3—后端盖 4—风扇 5—电枢铁心 6—主极绕组 7—主极铁心
8—机座 9—换向极铁心 10—换向极绕组 11—电枢绕组 12—换向器 13—电刷
14—刷架 15—前端盖 16—出线盒 17—轴承盖

图1-3是直流电动机定子结构。图1-4是小型直流电机电枢结构。

图1-5是直流电动机主磁极（包括补偿线圈）结构。

图1-6是换向极结构。

图1-7是换向器结构图。图1-8是直流机电刷装置。

不同容量的直流电动机，其结构有一定差别，详见表1-1内所述。




图 1-2 大型分半定子双电枢直流电动机

1—轴承 2—电枢 3—电刷装置 4—前端盖 5—定子 6—挡风罩 7—盖板
8—轴承 9—测速装置 10—底板 11—千斤顶




图 1-3 直流电动机定子结构
1—机座 2—主极绕组 3—换向极绕组
4—非磁性垫片 5—主极铁心 6—换向极铁心




图 1-5 直流电动机主磁极




图 1-4 电枢
1—风扇 2—绕组 3—电枢铁心
4—绑带 5—换向器 6—轴




图 1-6 换向极结构




图 1-7 换向器结构图

a) 塑料换向器 b) 铆接紧固拱形换向器 c) 螺母紧固拱形换向器 d) 螺栓紧固拱形换向器
e) 螺杆紧固拱形换向器 f) 双段式拱形换向器 g) 绑环式换向器

c)

d)

f)

g)

1—螺母 2—V形压圈
3—V形绝缘环 4—换向片
5—绝缘套筒 6—套筒

1—螺钉 2—V形压圈
3—换向片 4—套筒
5—V形绝缘环

1—压圈 2—换向片
3—连接片 4—换向片
5—升高片 6—螺杆
7—套筒

1—绑环 2—换向片
3—锥形套筒 4—螺母
5—轴 6—绝缘

表 1-1 大、中、小型直流电动机在结构上的主要差别

结构名称	中小型电机	大型电机
通风冷却方式	一般采用自扇冷式通风，中型直流电动机多数采用他扇冷式通风	普遍用循环冷却通风或管道直通冷却方式通风
机座	常用焊接、铸钢或叠片整体机座	铸钢、焊接或叠片分半结构机座

(续)

结构名称	中小型电机	大型电机
电枢铁心	由整圆冲片叠装在带键轴上，部分中型电机的冲片叠装在电枢支架上	用扇形冲片拼成圆，冲片与支架间用切向和径向楔键或鸽尾筋固定
轴承	小型常用滚动轴承，中型少数用座式滑动轴承	多数用座式滑动轴承，为提高工作可靠性，某些滑动轴承采用油盘式带油润滑和油泵顶起装置
换向器	常采用塑料换向器和螺母、螺栓、螺杆紧固的拱形换向器（其中塑料换向器一般仅适用于小型电机），换向器系直接套装在轴上	常用长螺杆固定的拱形换向器或分段换向器，换向器固定在电枢支架上
电刷装置	小型电机的刷握为直刷盒，刷架固定在端盖或轴承盖上，中型电机刷握用直刷盒，刷架固定在端盖上	刷握有直刷盒和斜刷盒两种，多数用斜刷盒。刷杆座圈为分半结构，固定于机座或独立的支架上
与原动机或传动机构的连接方式	中小型电机一般用弹性连接，少数中型电机用刚性连接	刚性连接




图 1-8 电刷装置

1—刷杆 2—电刷 3—刷盒
4—压指 5—弹簧 6—刷杆座

二、直流电动机特点及工作原理

(一) 直流电动机特点

直流电动机具有以下特点：

- 1) 调速特性好，具有调速方便、平滑，调速范围广等特点。
- 2) 能承受频繁冲击负载，过载能力强，能满足各种机械负载的特性要求。
- 3) 能实现频繁快速起、制动以及逆向旋转，适应工矿企业自动化系统的各种不同的特殊要求。

由于直流电动机具有以上的优越性，虽然大规模

集成电路和半导体等技术的发展，以交流机代直流机的研究，有“以交代直”的发展趋势，但目前大型直流电动机仍在生产和使用。对于电机修理部门，还要承接这方面的修理改造任务。

当前直流电动机被广泛应用在冶金、矿山、交通运输、纺织印染以及高调速的传动领域之中。

(二) 直流电动机工作原理

直流电动机是将电源的电能转变为从转轴上输出的机械能的电磁转换装置。

定子励磁绕组通入直流励磁电流，产生励磁磁场。当电枢从外界引入直流电，经电刷传给换向器，再通过换向器将此直流电转化为交流电引入电枢绕组，并产生电枢电流，此电流产生磁场，与励磁磁场合成为气隙磁场。电枢绕组切割合成气隙磁场，按左手定则可判断出电枢产生转矩，这就是直流电动机的简单工作原理。

三、直流电机的分类及产品代号

直流电机按励磁方式分类，有它励和自励两种，自励的励磁方式包括：并励、串励、复励等。直流电动机的励磁方式的接线图如图 1-9 所示。

直流电动机按用途分类，见表 1-2。

直流电机按电枢直径分类，电枢直径在 1000mm 以上的，称为大型直流机；电枢直径在 425~1000mm 范围内的，称为中型直流机；电枢直径小于 425mm 的，称为小型直流机。

按防护方式分类，有开启式、防护式、防滴式、全封闭式和封闭防水式等。

直流电动机的产品代号见表 1-3。