

苏联高等学校教学用書

鉛鋅冶金學

下冊

Ф.М. 罗斯庫托夫 著



冶金工业出版社

44/
16-c
,

苏联高等学校教学用书

鉛鋅冶金學

下冊

Φ. M. 罗斯庫托夫 著

曾廣謙 劉崇志 譯

劉崇志 校

冶金工业出版社

12614

本書根据苏联冶金科技書籍出版社出版的博士 Ф. М. 罗斯庫托夫教授著“鉛鋅冶金学”1956年版譯出。原書經苏联高等教育部審定为高等冶金学校教科書。

書中系統論述了鉛鋅冶金的理論与实践，包括鉛鋅生产的各种方法和工艺流程，物料平衡与热平衡，主要冶金设备等等。

本書中譯本分上下兩冊出版，上冊为鉛冶金部分，下冊为鋅冶金部分。

本書可作我国高等学校有色冶金系教学参考書，也可供有关生产、研究和設計部門工程技术人员参考。

Ф. М. Лоскутов

МЕТАЛЛУРГИЯ СВИНЦА И ЦИНКА

Металлургиздат (Москва 1956)

鉛鋅冶金学 下冊

曾广謨 刘崇志 譯 刘崇志 校

— * —

冶金工业出版社出版 (地址：北京市灯市口甲 45 号)

北京市书刊出版业营业許可證出字第 093 号

冶金工业出版社印刷厂印 新华書店发行

— * —

1960年 4月第一版

1960年 4月 北京第一次印刷

印数 3,515 册

开本 850×1168 · $\frac{1}{32}$ · 180000字 · 印张 7 $\frac{30}{32}$ ·

— * —

统一書号 15062 · 2124 定价 0.91 元

目 录

第二篇 锌 治 金

第十一章 炼锌方法	5
1. 火法炼锌	5
2. 湿法炼锌	7
第十二章 锌精矿的焙烧	10
1. 概論	10
2. 硫化精矿焙烧理論的补充資料	11
3. 精矿的干燥	17
4. 在机械耙动的圆筒多层焙烧爐內焙烧	19
5. 悬浮焙烧	25
6. 加氧焙烧	30
7. 沸騰焙烧	32
8. 烧結焙烧	37
第十三章 锌的蒸餾	43
1. 概論	43
2. 蒸餾时烧結矿各組分的性質	44
3. 锌蒸气冷凝的理論基础	51
4. 蒸餾罐与冷凝器的制造。延伸器	53
5. 橫罐炼锌	62
6. 堅罐炼锌	71
7. 电爐炼锌	77
第十四章 锌的精炼	81
1. 概論	81
2. 熔析精炼法	81
3. 精馏精炼法	83
4. 光譜純锌的制取	89
第十五章 浸出	90
1. 概論	90

2. 浸出的理論基础.....	91
3. 精矿中各組分在浸出时的性質.....	94
4. 电解炼鋅的流程.....	98
5. 浸出和淨液设备.....	100
6. 硫酸鋅溶液的淨化除杂质.....	118
第十六章 鋅的电解沉积	130
1. 概論	130
2. 阴极沉积鋅的理論	131
3. 电解槽设备	146
4. 电解沉积鋅的实践	158
5. 电解沉积鋅的技术指标	164
6. 制取鋅的其他方法	167
7. 阴极鋅的熔鑄	173
第十七章 鉛鋅生产中間产品的处理	179
1. 浮渣的处理	179
2. 炼鉛高鋅渣的处理	180
3. 鉛鋅生产的各种中間产品在管式迴轉窑中处理	186
4. 鋅滤渣和鋅蒸氣渣在鼓风爐中处理	193
5. 烟尘的处理	195
6. 銅錫滤渣的处理	200
第十八章 收尘	212
1. 收尘的意义	212
2. 烟尘形成的原因	213
3. 除尘室	214
4. 旋风除尘器	215
5. 布袋收尘器	218
6. 电收尘器	223
7. 净化各种爐气时收尘器的应用	227
附录	230
冶金計算	230
参考文献	252

第二篇 锌 治 金

第十一章 炼锌的方法

锌是由浮选过的硫化精矿中提炼出的，浮选出的硫化精矿是细磨过的产物，其中粒度为0.074毫米的颗粒有时含有到90%。锌精矿的成分变化范围很大，最常用的锌精矿含有：50~55%Zn，30~32%S，1~3%Pb，5~10%Fe，达2%Cu，0.25%Cd和少量的CaO、MgO、SiO₂、Al₂O₃、As、Co、Sb、Ag等等。


在现代冶金中提炼锌有两种方法：火冶法（蒸馏法）和湿冶法（电解法）。蒸馏法又称为干法，以与第二种方法即湿法相区别。

1. 火法炼锌

在精矿中锌主要呈ZnS形态。

金属锌可借任何还原剂还原ZnS而从锌的硫化物中直接制得。但是，还原反应实际上只在1200~1300°时才开始，而这时大部分硫化精矿都被熔化。假如预先使ZnS转变成ZnO，也就是说预先将硫化锌精矿焙烧，那末还原锌的任务便容易完成（图79）。

焙烧时发生的反应：



由于有空气中的氮与过剩的氧存在，焙烧爐气中一般只含有

5~6%SO₂。这种焙烧爐气可用来制造硫酸。

在蒸馏工厂中，锌精矿的焙烧通常不进行完全，而使粉状焙砂内留有約10%的硫化物硫。为了除去剩余的硫并使精矿烧结






图 79 火法炼锌的流程

而应用烧結焙烧，从烧結焙烧得出的气体有时也用来制造硫酸。

将锌烧結矿与煤（还原剂）混合，再把配得的爐料装入安在

蒸馏爐上的特种陶瓷質容器（蒸馏罐）內处理。

爐料在蒸馏罐內逐漸加热 到高溫（1250~1350°），这时氧化鋅按下列反应还原：



第二反应产生的二氧化碳按反应 $\text{CO}_2 + \text{C} = 2\text{CO}$ 还原，因此在整个蒸馏过程中，蒸馏罐內总是保持着还原气氛。

鋅生成的瞬间是呈气体状态（鋅在 906° 时沸腾）。含有鋅蒸气的蒸馏罐气体进入另一个容器（冷凝器），在其中鋅被冷凝。

液态鋅定期从冷凝器中舀出。部分鋅蒸气在冷凝器內来不及冷凝而逸入鉄容器（延伸器）中。在延伸器內鋅呈細尘状（蓝粉）由气体中分出。

因为在蒸馏时不仅氧化鋅被还原，而且有些其他金属氧化物（ PbO , CdO 等）也被还原，这些金属的蒸气也进入冷凝器內，所以制出的鋅不純（粗鋅）需要进行精炼。精炼后得出的金属鋅是蒸馏冶炼的最終产物。

2. 湿法煉鋅

按照这个方法，鋅是借硫酸溶液从預先焙烧过的精矿中浸取出来的（图 50）。由于硫化鋅比氧化鋅更难浸出，硫化鋅精矿有必要进行焙烧。

焙烧爐气用于制造硫酸。用湿冶法提取鋅时烧结作业不必进行，因为細颗粒的精矿比粗粒的烧结块更易于浸出。

在浸出时鋅按下列反应成为硫酸鋅而溶于溶液中：



浸出时除鋅溶解以外，精矿中含的一些杂质（銅、錫、鈷等）也部分溶解。因此，需要净化溶液除去杂质。

获得的銅錫滤渣送去提炼錫。如果溶液净化除鈷，那末这种有价值的金属以后也可以被提取出来。





图 50 湿法炼锌的流程

除去杂质的硫酸锌水溶液送入挂有铅阳极和铝阴极的电解槽进行电解。电解过程按下列反应进行：



锌在阴极沉积，而在阳极周围硫酸又重新形成。将剩下的阴极锌沉淀再熔化并铸成锌锭。废硫酸电解液返回作业系统用于浸出焙砂。

湿法炼锌是一个新的较完善的工艺过程。正确地说来，湿法炼锌起源于俄罗斯，因为远在1909年俄国工程师拉申斯基便在开尔茨城附近建立了一个小型锌电解工厂。那个时候德国人（吉普雷耳）和英国人（阿师克洛特）作过氯化物电解的研究，并掌握了其工业上的应用，然而这个方法往后未获得工业上的发展。

拉申斯基将氧化锌矿进行硫酸浸出，得出的溶液便是电解溶液。拉申斯基的装置顺利地工作到1911年，只是由于资金上困难和完全没有得到沙皇政府的支持，天才的俄国研究者被迫关闭了自己的工厂。

美国第一座锌电解工厂是在拉申斯基装置建立后6年才建成的（在1915年）。

在短时间内湿治法获得了广泛推广，由于此法有许多优点：锌提取率好；制出的金属锌纯度高；劳动过程机械化；精矿的有价成分可以综合利用，等等。

在资本主义国家中不重视工作人员繁重而有害的劳动条件，所以到目前多半仍采用陈旧的火法炼锌。

在苏联，差不多全部锌都是用比较完善的湿治法制出的。

第十二章 锌精矿的焙烧

1. 概 論

焙烧是用任何方法从精矿中提取锌的第一道冶金作业。

在火法冶金工厂中，焙烧是纯氧化过程，这时力求尽可能完全地除去硫、砷和锑（成为挥发性氧化物除去）而获得主要由金属氧化物组成的焙砂。

此外，在锌精矿焙烧时往往还获得很浓的二氧化硫烟气，这种烟气适于制造硫酸。

某些工厂尽量在焙烧时使铅和镉蒸发从精矿中分出，使它们成为富烟尘而收集起来，后者送去再行处理。

焙砂需要在焙烧过程中烧结，以使送去蒸馏的烧结块粒度为1~5毫米。这种大小的颗粒能使蒸馏炉料具有很大的孔隙度，因此能加速锌的还原并改善过程的技术指标（减少燃料和蒸馏罐的消耗，提高锌的提取率，等等）。

湿法冶金工厂也进行氧化焙烧，但发生部分硫酸化作用，这样生成少量的硫酸盐便可以补偿浸出和电解闭路循环中硫酸的损失。实践确定出，为此目的有3% S_{SO_4} 就完全够用。

对于湿法冶金过程的焙烧需要做到：1) 尽可能使金属硫化物氧化并获得由氧化物和少量硫酸盐组成的焙砂；2) 使砷与锑氧化，并使它们成为挥发性化合物从精矿中除去；3) 焙烧时尽量少产生在弱硫酸溶液中不溶解的铁酸锌；4) 产出富含 SO_3 的焙烧烟气，以便用来制造硫酸；5) 产出粉状焙砂以利于浸出。

按照焙砂的物理状态可分为：

- 1) 粉末焙烧，在800~900°C（很少是1000°C）下焙烧；
- 2) 烧结焙烧，在1200~1300°C下焙烧。

一段焙烧法不常使用，用此法焙烧时，按照爐料中含 6 % 硫化物硫的比例将原精矿和磨碎的烧結块混合。为此，每份原精矿需要 4~5 份回爐烧結块；把这种爐料仔細混合、潤湿并进行烧結焙烧。制出的烧結块只有小部分（1/4 或 1/6）送去蒸馏，而将其余烧結块破碎并送回配料場准备新爐料。因此，一段焙烧实际上就是多段焙烧，因为在这种过程中同一批精矿就要多次进行烧結焙烧。

在現代炼鋅工厂中，精矿的粉末焙烧用下列方法进行：

- 1) 在机械耙动的圓柱形多层焙烧爐內焙烧；
- 2) 悬浮焙烧；
- 3) 沸騰焙烧。



烧結焙烧应用带式烧結机（直線式燒結機）或环式烧結机。

2. 硫化精礦焙燒理論的补充資料

硫化鋅精礦在高溫和氧化氣氛中进行焙烧。在爐氣中总含有过剩的氧。

硫化物精矿的焙烧理論和焙烧时硫化物的性質在以前焙烧鉛精矿一节討論过，那些完全适用于鋅精矿的焙烧。这里只需对有关硫酸盐、鐵酸盐和硅酸盐的形成过程作一些补充叙述。

硫酸盐的形成 在焙烧时硫酸鋅按下列反应形成：



反应 1 的平衡常数：

$$K = \frac{P_{\text{SO}_3}^2 \times P_{\text{O}_2}}{P_{\text{SO}_2}^2},$$

由此得出

$$P_{\text{SO}_3} = P_{\text{SO}_2} \sqrt{\frac{P_{\text{O}_2}}{K}}.$$

亚硫酸酐的平衡常数曾仔細研究过。这个反应的平衡常数列

于表 33 中。

表 33

反应 $2\text{SO}_3 \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$ 的平衡常数

温 度		lg K	K	烟气的平衡成分 (%) (根据 X.R. 阿维齐畔的计算)		
°C	*K			SO ₃	O ₂	SO ₂
523	801	-3.99	0.00102	2.7	1.3	96.0
627	900	-1.63	—	—	—	—
727	1000	-0.532	—	—	—	—
832	1105	+0.405	2.54	—	—	—
897	1170	+0.895	7.85	34	17	49

反应 2 的平衡常数等于烟气中 SO₃ 蒸气的分压：

$$K' = P_{\text{SO}_3}'$$

当 $P_{\text{SO}_3} > P_{\text{SO}_3}'$ 时便生成硫酸锌，当 $P_{\text{SO}_3} < P_{\text{SO}_3}'$ 时硫酸锌则分解。这些数值的关系决定于温度。

P_{SO_3} 和 P_{SO_2}' 与温度的关系在图 81 中用曲线表明①。 P_{SO_3} 以数根曲线表示，这些曲线相当于焙烧烟气中 SO₂ 和 O₂ 的各种含量。

列出硫酸铝、硫酸铜、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铁和硫酸锌的 P_{SO_3}' 与温度的关系。两种曲线的交点相当于 $P_{\text{SO}_3} = P_{\text{SO}_3}'$ 时的温度，也就是硫酸盐和一定烟气成分的平衡状态。如果这些条件有一些变化，则硫酸盐或是生成或是分解。

在焙烧精矿时，调节焙烧温度和气相成分能使焙砂中含有所需的硫酸盐硫。

B.A. 万纽可夫，Г. 哥夫曼，K. 弗里特里赫曾研究过金属硫酸盐的分解，研究结果列于表 34 中。

焙烧得到金属硫酸盐在高温下分解。根据不同作者的资料，ZnSO₄ 的分解压用下列数字表示：

温度 (t)，°C 675 700 720 750 775 800

压力 (P)，毫米水银柱 5 6 24 61 112 139

① H.H. 谢夫留可夫等著：冶金概论（中册），冶金工业出版社，1958。

$ZnSO_4$ 分解的完备性不仅取决于温度，而且还取决于加热的时间和分解生成的气体逸去的速度（爐子通风速度）。





图 S1 硫酸盐生成与分解的条件曲线图
 I—10.1% SO_2 与 5.05% O_2 ; II—7.0% SO_2 与 10.0% O_2 ;
 III—4.0% SO_2 与 14.6% O_2 ; IV—2.0% SO_2 与 18.0% O_2

硫酸锌分解时生成中间产物——碱性盐 $3ZnO \cdot 2SO_3$ ，它按下列反应分解：



如果焙烧过程在高温下 (850°以上) 结束，那末焙砂中剩下的硫酸锌很少。

表 34

金属硫酸盐的分解

硫 酸 盐	开始分解的温度 °C	强分解的温度 °C	分解的产物
FeSO ₄	167	480	Fe ₂ O ₃ + 2SO ₃
Fe ₂ O ₃ • 2SO ₃	492	560(703)	Fe ₂ O ₃
Al ₂ (SO ₄) ₃	590	639	Al ₂ O ₃
ZnSO ₄	702	720	3ZnO • 2SO ₃
3ZnO • 2SO ₃	755	767(845)	ZnO
CuSO ₄	653	670(740)	2CuO • SO ₃
2CuO • SO ₃	702	736	CuO
PbSO ₄	637	705	6PbO • 5SO ₃
6PbO • 5SO ₃	952	962	2PbO • SO ₃
MgSO ₄	890	972	MgO
MnSO ₄	699	790	Mn ₂ O ₃
CaSO ₄	1200	—	CaO
5CdO • SO ₃	827	—	5CdO • SO ₃
	878	—	CdO

注：括弧中列出的 K. 弗里特里赫的数值较高，这是由于研究方法不同。

含硫多而且能形成易分解的硫酸盐 [Fe₂(SO₄)₃, CuSO₄] 的金属硫化物 (FeS₂, CuFeS₂) 若在精矿中的含量增高，则焙烧时能促使硫酸锌与硫酸铝的生成。

焙烧炉气中 SO₃ 的浓度也取决于过剩的空气。空气量少时（鼓入炉内空气少）焙烧过程慢，但硫酸盐的生成加快。

生成的硫酸盐量取决于所要焙烧精矿颗粒的大小，精矿颗粒愈小，硫酸盐生成的过程则进行得愈完全。


焙烧时耙动精矿能改善精矿组份和气体的接触情况，从而促进硫化物氧化成氧化物并促进硫酸盐的生成。

同所有其他过程一样，硫酸盐的生成与时间有关。焙烧过程愈慢，ZnO 与 SO₃ 的接触便愈久，反应愈完全，因此生成的硫酸锌愈多。

生成硫酸盐时催化剂起非常重要的作用。催化剂有：氧化

鐵、氧化銅、氧化鋅、焙砂、熱爐牆等等。催化劑促使 SO_2 氧化成 SO_3 ，因此硫酸鹽的生成作用更完全。

鐵酸鹽的形成 溫度高於 600°C 時，氧化鋅和氧化鐵接觸按下列反應生成鐵酸鹽：



已經證明在這種情況下只有偏鐵酸鋅生成。

一些作者未考慮到 ZnO 和 $\text{ZnO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 可能生成固溶體，而認為有下列化合物存在： $2\text{ZnO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ； $4\text{ZnO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ； $5\text{ZnO} \cdot 3\text{Fe}_2\text{O}_3$ ； $\text{ZnO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ，等等。

在 650° 時鐵酸鋅形成得最快，以致不可能在焙燒時依靠過程的低溫來減少鐵酸鋅的形成。

偏鐵酸鋅中含有：27.13% Zn、46.35% Fe 和 26.52% O₂。在鐵酸鹽中 1 份重的鐵要同 $27.13 : 46.35 = 0.58$ 份重的鋅結合。假如精礦中含 50% Zn 和 12% Fe，鐵完全成為鐵酸鹽，那末鐵便要和 $12 \times 0.58 = 6.96$ 份重的鋅結合，這樣占精礦中鋅含量的 13.92%。假如精礦中含鐵，那末浸出時就要損失大量鋅，因為以鐵酸鹽形態結合的鋅不溶於弱硫酸中。

鐵在精礦中以同晶硫化鐵和硫化鋅——鐵閃鋅礦——狀態存在，其中 ZnS 和 FeS 的比例從 2:1 到 5:1。因為焙燒時總要達到使鐵酸鹽迅速形成的溫度 (650°)，所以精礦中有鐵閃鋅礦存在時，很難減少鐵酸鋅的形成。

如果鐵在精礦中不與鋅結合而以黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦等形態存在，那就可以局部地防止鐵酸鋅形成。

迅速焙燒能縮短 ZnO 和 Fe_2O_3 接觸的時間，因而減少鐵酸鹽的形成。

焙砂的粒度影響反應組分之間 (ZnO 和 Fe_2O_3) 的接觸程度，因而對鐵酸鹽的形成有影響： ZnO 和 Fe_2O_3 的顆粒愈小，它們的反應表面愈大，所以形成的鐵酸鋅愈多。

用二氧化硫處理時，以鐵酸鹽形式結合的鋅變成 ZnSO_4 。焙

烧时往焙砂中掺入少量原精矿，在浸出时能使锌大量溶入溶液中，这可能是由于二氧化硫对铁酸锌发生了作用。

假如在高温时一氧化碳和铁酸盐作用，则由于 Fe_2O_3 的还原铁酸盐被分解，分出的 ZnO 在弱硫酸中能溶解。

有些研究者认为，假如在焙烧过程末期往焙砂中加入 CaO 或 MgO ，那末在 700°C 左右能生成这两种金属的铁酸盐，而部分地分解铁酸锌。

从上述可以看出，在焙烧铁锌精矿时生成铁酸锌是不可避免的。减少生成铁酸铁的可能性很有限，效果也很小。采用低温焙烧会降低爐子的生产率，增加燃料消耗并降低脱硫率，而铁酸盐的形成却降低很少。因此，焙烧铁锌精矿同焙烧其他精矿一样，应当在最高的容许温度下进行，而只需注意到精矿的软化和结块，以及结瘤的形成。

硅酸盐的生成 在锌精矿中常含有大量二氧化硅（达 5% 以上）。在焙烧过程中会生成硅酸锌和其他金属的硅酸盐。作者和 P.Я.波多尔斯卡娅等的研究工作曾经确定，浸出时硅酸锌甚至在稀硫酸溶液中也很易溶解。但二氧化硅这时呈胶状溶于溶液中，而对矿浆的沉淀和过滤发生不良的影响。因此，焙烧时硅酸盐的生成和它在浸出时的性质，在理论和实践上有很大的意义。

A.Д.马扬兹（国立有色金属科学研究所）曾研究这些问题，并且查明：焙烧锌精矿时，由于含硅非金属矿物与重金属氧化物（硫化物氧化时得出）相互作用而生成硅酸盐。在焙烧时生成下列硅酸盐：

1) 正硅酸锌，铝的化合物能大大地促使它生成；

2) 简单硅酸铝；

3) 锌铅复合硅酸盐；

4) 含非金属矿物成分的复式硅酸锌；

5) 含非金属矿物成分的复式硅酸铝。

随着温度的增高和反应物粒度的减小，硅酸盐的生成率急剧