

优质钢生产的技术定额测定

冶金工业出版社

优 質 鋼 生 产 的 技 术 定 額 測 定

M. A. 阿麦里欽柯 著

冶金工业部專家工作室 譯

冶金工业出版社

本書叙述了電爐煉鋼、鐵合金、軋鋼、熱處理、冷拔、鋼絲和鋼絲繩等車間生產過程的組織原理和技术定額測定原理。闡明了研究完成每道工序以及整個工作班的時間消耗的基本方法；說明了加工方法和分析觀測結果的方法；並且舉了一些計算主要聯動機的技术定額的例子。

除了一般的方法以外，書內還闡述了優質鋼冶金生產企業內關於勞動組織和技术定額測定的經驗，以及優秀冶金工人的工作方法。

本書適用於工程師和技術員，並且也是上述車間勞動組織和技术定額工作人員的必備參考書。

本書由冶金工業部專家工作室陳朔、杜華云翻譯初稿，張樹聲校訂，冶金工業出版社翻譯組整理。

М. А. АМЕЛЬЧЕНКО

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Металлургиздат (Москва—1954)

優質鋼生產的技術定額測定

冶金工業部專家工作室 譯

編輯：胡潮華 設計：趙荅、魯芝芳 責任校對：宋古

1958年5月第一版

1958年5月北京第一次印刷 1,400 冊

850×1168 • 1/32 • 256,200 字 • 印張 9 $\frac{24}{32}$ • 定價 (10) 1.80 元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 選題號 3026 書號 0913

冶金工業出版社出版 (地址：北京市燈市口甲 45 号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 093 号

目 录

前言	4
----------	---

第一部分 技术定額測定的基本方法

第一章 技术定額測定的一般原則	7
1. 生产过程及其結構和分类	7
2. 生产經历記錄制	18
3. 生产过程組織的研究和設計	20
4. 接进度表組織工作	22
第二章 研究工时的觀測法	25
1. 总論	25
2. 用觀測法研究工作時間所用的仪器	30
3. 对测定員的要求	32
4. 研究工时的方法	33
工作日写实	33
生产过程写实	52
测时	55
第三章 制定产量定額的方法	66
第四章 研究和綜合生产革新者的工作經驗的方法	74

第二部分 优质鋼生产中的技术定額測定

第一章 电爐煉鋼車間的劳动組織及技术定額測定	86
1. 煉鋼电爐生产能力的技术定額測定的方法	87
补爐	88
裝料	89
熔化	93
沸騰	94
精煉	95
出鋼	95
热裝法熔煉	96
2. 煉鋼电爐爐前工作队的劳动組織	96
3. 电爐的生产經历記錄制与工作进度表	102
4. 运料的劳动組織和定額測定	109

5. 鑄錠工段和精整工段的劳动組織和定額測定	114
固定式鑄錠坑的鋼錠模鑄鋼	114
鑄錠車上的鋼錠模鑄鋼	118
6. 电爐煉鋼车间的綜合工作进度表	119
7. 产量定額和工資制度	122
煉鋼電爐	122
原料場	124
鑄錠和鋼的清理	125
8. 修理工作的組織和定額測定	128
煉鋼电爐的修理工作組織	133
第二章 鐵合金车间的劳动組織和技术定額測定	140
1. 总論	140
2. 确定鐵合金爐生产能力技术定額的方法	142
3. 鐵合金爐工作队的劳动組織	146
4. 鐵合金的生产经历記錄制和按进度表的工作組織	149
5. 产量定額和工資制度	150
6. 备料和送料的劳动組織和定額測定	153
7. 鐵合金破碎时的劳动組織和定額測定	156
8. 用金屬热法煉制鐵合金的工資、劳动組織和定額測定	158
9. 鋼鐵生产的劳动組織和定額測定	164
10. 鐵合金爐大修的劳动組織和定額測定	171
第三章 冷軋鋼材车间的劳动組織和技术定額測定	174
1. 鋼板在二輶和三輶軋机上的冷軋和平整	174
2. 可逆式四輶軋机的冷軋	176
3. 連續式爐內冷軋鋼材的热处理	183
4. 冷軋鋼材的磨光	185
5. 連續式軋机上的成卷冷軋法	188
6. 冷軋鋼材的剪断	209
第四章 热处理冷拔车间及銀亮鋼车间的劳动組織与技术定額測定	213
1. 总論	213
2. 鋼热处理的劳动組織与定額測定	214
3. 冷拔鋼的劳动組織与定額測定	219
鋼棒頂端的削尖	230
鋼棒的矯正	233
鋼棒尖端的切除	236
4. 鋼材磨光的劳动組織与定額測定	236

钢材的精磨.....	237
钢材的包装.....	239
第五章 鐵絲車間的劳动組織和技术定額測定.....	240
1. 拉絲的劳动組織和定額測定.....	240
2. 鐵絲鉛槽淬火的劳动組織和定額測定.....	262
第六章 麻花鋼絲繩生产的劳动組織和技术定額測定.....	265
1. 用絲軸卷鋼絲的劳动組織和定額測定.....	266
2. 捏制絲股和鋼絲繩的劳动組織和定額測定.....	271
第七章 鋼表面缺陷清除工作的劳动組織和技术定額測定.....	277
1. 总論.....	277
2. 酸洗鋼的劳动組織和定額測定.....	278
3. 用風鎚精整鋼的缺陷的劳动組織和定額測定.....	287
4. 鋼表面缺陷的机床清除的工作組織和定額測定.....	292
5. 在机床上以乙炔焰精整鋼的劳动組織和定額測定.....	293
6. 鋼的砂輪精整及試整的劳动組織和定額測定.....	300

前　　言

在社会主义社会里，發展生产的目的在于最大限度地滿足整个社会不断增長着的物質和文化的需要，而劳动人民的文化和物質福利的上昇則又是生产不断增長的强大的原动力。

与资本主义發展生产的情况相反，资本主义生产的發展是間断性的，並且伴随而来的是对生产力的严重破坏，社会主义的生产是不断發展的，是直線上昇的，其特点是所有部門的發展速度都是适合社会主义基本經濟規律和国民经济有計劃發展規律的要求的。

苏联共产党第十九次代表大会的指令中規定了第五个五年計劃中所有工業部門的蓬勃發展，其中包括了国民经济主要部門的黑色冶金業的急剧高漲。試看，1955年，重要黑色冶金产品数量与1950年比較預定增長：生鐵为76%，鋼为62%，鋼材为64%，这就足以說明問題了。

劳动生产率不断的提高对保証国民经济計劃的完成，对保証社会主义国家經济能力的进一步增長有着决定性的意义。这点被以下这个事实加以雄辯地的証明了。就是在1940—1951年期間由于工业中劳动生产率增長了50%，就保証了工业产品能增長了70%。

在我們国家里劳动生产率的巨大增長是由于我国国民经济中新技術的广泛推行，技术操作過程的改善，繁重劳动和复杂工作的机械化和自动化，更完善的劳动方法的貫徹，劳动人民技术水平和文化水平的上昇及其生产經驗的提高。

所有各个工业部門中广泛开展的社会主义竞赛，劳动人民的劳动热情和劳动人民的創造發明对劳动生产率的提高起着决定性的作用。

完成某項工作所消耗的时间数量說明了劳动生产率的水平，时间愈少則劳动生产率愈高，在保証良好成品質量的条件下，劳动

的节约即为技术操作方法和生产组织完善的指标。

在社会主义生产的条件下，劳动的技术定额测定具有特别重要的意义。其任务是，对各生产过程进行详细的分析研究，以便能最大可能地利用所有生产工具并从而规定足以保证系统提高劳动生产率的技术定额。

根据调查和研究生产革新者的工作方法的结果，就可以发现和安排最合理的生产过程的组织，因而就能确定有技术根据的劳动定额。

社会主义生产中的技术定额具有多方面的使命。

早在第十七次联共（布）党代表会议的决议中就曾指出，应该把技术定额测定作为正确的劳动组织和厂内计划的基础。技术定额测定可促进合理地配置工人及正确地使用工作时间，也是改善劳动组织开展社会主义竞赛因而促使提高整个生产水平的最重要的杠杆之一。

通过技术定额测定可以计算各车间、联动机、工段的生产能力，也可以拟定和实行有关消除生产中的薄弱环节以及消除生产操作中各个环节之间的不平衡现象的措施。

在设计新的车间和企业时技术定额被广泛地使用着。对于编制日历作业计划和使联动机、车间以及整个企业过渡到按进度表进行等工作，技术定额也是很重要的。技术定额测定乃是作为按工人所消耗劳动的质量和数量确定工资的依据。

炼制优质钢与普通质量钢的生产不同的是：在冶炼过程的所有各阶段要求更复杂的生产组织。例如炼制优质钢时一般均采用较复杂的和较完善的炼钢设备（电弧炉、高周波感应电炉等）。并且在很多情况下需要不含有有害杂质的较清洁的冶金炉料。

在轧制优质钢时，不仅需要对轧辊有专门的孔型设计，而且还需要特别精确的轧机调整，以保证所轧制的型材有高度的精确度。在最新自动化轧机上轧制的钢材尺寸应具有特别高的精确度。为了达到这个目的，就需要在钢材是冷的情况下，用标准轧孔的轧机来进行校正，而对于要求更高的钢材，则还要在研磨机

上加以研磨。

除此之外，优质鋼需經較复杂的热处理（淬火、回火、退火、正火及其他）和精加工（酸洗、剷整缺陷、剥皮、砂輪研磨、精磨）。

优质鋼一天天地应用得更多了。机器制造、航空、电工、化学工业以及其他国民经济部門的發展都与优质鋼生产的發展紧密的联系着。优质鋼的需要量是巨大的、不断增長着的，这就有必要建設新的專業化的企業和車間——铁合金、电爐鍊鋼、冷拔、热处理、冷軋和銀亮鋼等車間。

考慮到进行优质鋼生产的車間和企業数量的巨大，生产过程的复杂性和多样化，而有关优质鋼冶金技术定額測定文献又缺乏，所以作者编写此書的目的就是要給这些工厂中担当技术定額測定以及生产和劳动組織的工作人員以实际帮助。

作者所叙述的問題，如蒙讀者指正，則非常感激。

第一部份

技术定額測定的基本方法

第一章 技术定額測定的一般原則

1. 生产过程及其結構和分类

物質財富的生产过程，就是人类有目的活动的过程，就是人类使用生产和劳动工具有意識地改变物体並最后得到成品的过程。

因而，有意識地改变物体並变为成品的过程即产品生产的过程，或者，換句話說，即生产过程。

生产过程一般的說是由互相关联的技术操作过程（物理化学的或物理机械的）和劳动过程所構成。

技术操作过程 为改变原料或材料的外貌、尺寸、形狀、性質、状态、分子組成的过程；即为了得到最后成品而必須把一种物質改变为它种物質的变化过程。

这种变化可以經适当的劳动工具使劳动作用于原料或材料的方法来实现，或以一种能量（电能、热能或化学能）作用于原料或材料的物理化学性質的方法来实现。

技术操作过程可分簡單的与复杂的兩种。

簡單技术操作过程就是把劳动对象制成品时劳动对象只發生一次变化。例如用破碎机或者用人工破碎材料，在軋輶車床上車制軋輶等。

复杂技术操作过程由一系列相互間有机联系着的簡單技术操作过程組

成。一切冶金过程全是复杂的过程；例如轧钢技术操作过程就是由钢的加热、轧制和切割等过程所构成。

必须将技术操作过程与“技术操作制度”区分开来，后者规定了技术操作过程的进行条件。特别是以下的这些条件：生产过程中所用的各种原料，它们的化学组成和微粒组成，各种成份的比例关系以及加料的顺序和热负荷等。

劳动过程，就是操作人员在实现技术操作过程，也就是实现成品生产时的全部行动。

生产某一种产品时，可以采用不同的技术操作制度和组织方法，即可以实行不同的生产组织。

技术定额测定的任务就在于最好地组织生产使生产过程的各种因素能最有效地结合，并在此基础上以最少的消耗得到最多的产品。

只有全面的研究了生产过程的一切因素并规定出每个因素的最合理的数值，才能达到这个目的。

生产过程按其进行的性质可分成下列几组①：

- 1) 联系的或孤立的；
- 2) 封闭的、半封闭的或敞开的；
- 3) 连续的、半连续的或周期的；
- 4) 设备动的、机动的、机手兼动的或手动的；
- 5) 循环的和非循环的。

联系生产过程 在这种生产过程中，一个工段的劳动成果为另一个工段的原料，同时，各相邻工段的工作，存在着直接工艺技术上的联系。

炼钢生产中的准备燃料、进行冶炼和准备钢锭模的过程可作为联系生产过程的一些很好的例子。

生产过程的联系不仅存在于一种生产范围之中而且存在于几个不同生产的范围中，如：高炉和平炉生产（当平炉热装时），

① 生产过程的分类法以及每个生产过程的定义摘自国立冶金出版社，一九五〇年版的 С. М. Левин, Л. М. Либерман 等人合著的“黑色冶金业的技术定额测定”一书。

平爐和軋鋼生產（軋鋼生產使用熱錠時）。

孤立生產過程 是指這樣一些生產過程，其中某一生產工段的勞動成績即為最後成品，而與其後各個過程沒有直接的聯繫。

某一零件自始至終都在同一台機床上加工的過程可以作為孤
立過程的例子。

封閉生產過程 是在封閉的設備中進行的過程，因而直接觀察
不到。在高爐內冶煉生鐵和在鐵合金爐內冶煉鐵合金的過程就可
以作為這類過程的例子。

封閉過程的進行情況只能根據間接標誌來判斷。例如煉鐵過
程情況的間接標誌為爐渣的成份、粘度和溫度、爐頂煤气的成份
和溫度等等。

所謂**半封閉生產過程** 就是生產過程進行的情況一部份可
以直接進行觀測和加以調整。在平爐和電爐內煉鋼，可以作為這種過
程的例子。

所謂**敞开的生產過程** 就是生產過程進行的情況可以直接進行觀
測和改變。鋼的加熱、軋制和鋼錠模的排放等都屬於此類過程。

連續生產過程 是在設備開動的整個時間內無間斷進行的過程。
例如在高爐內冶煉生鐵。

半連續生產過程 在此種過程中，對勞動對象的技術性的加工
工序週期間，要有一定距離的隔離，但按設備工作原理卻又持續
相連的。

半連續過程的例子如平爐煉鋼，貝塞麥爐煉鋼，電爐煉鋼和鐵
合金冶煉（間斷法生產鐵合金時）等都是。

週期生產過程 在此種過程中，對勞動對象的技術性的加工的
工序週期間則是彼此間斷的，但按設備工作原理則可能又是有着
不同的時間間隔的週期性。鋼在週期軋機上的軋制，可作為此種
過程的例子。

設備生產過程 為一種物理化學過程。此種過程在設備（或組
設備）上進行，這種設備基本上是用來改變勞動對象的性質的。

高爐、平爐過程等等，可以作為設備過程的例子。

机动生产过程主要是改变劳动对象的形状和尺寸的在联动机上进行的机械化的或自动化的过程（钢在自动化联动机上的热轧和冷轧）。

机手并动生产过程主要也是改变劳动对象形状和尺寸的过程，但进行时部份使用机器，部份使用手工（钢在非自动化联动机上的热加工和冷加工就是）。

手动生产过程为使用手动劳动工具的过程（钳工工作，砌砖等）。

循环生产过程每一个单位产品都须重复进行的过程。在此种生产过程中，对劳动对象进行直接的加工并且把它制成成品。例如钢材轧制中的下列工序——从钢锭送入轧机的第一个轧孔到从最后的轧孔中出来（包括在内）——就是轧制过程中的循环部份。

非循环生产过程就是周期地或者偶然地重复的过程。轧机的换辊过程就是一个例子，因为这是不随每个钢锭的轧制而重复的。全部的准备和结束工作，与大小事故所造成有关的工作（例如检修设备，打磨工具，清扫等）皆为非循环的过程。

产品一般都是由循环过程制造的。因此在设计和研究各种过程时，必须在总工作时间内争取扩大循环过程并尽可能缩短（不影响产品质量）非循环过程。

上述的各种不同结构的生产过程的区分实质上都是从担任工作的人的作用出发的。例如，在设备过程中担任工作的人的主要职责就是调节和观察技术操作过程的进行情况；在机动过程中是调节、操纵和控制机器，在机手并动过程中是操纵设备和控制设备的工作负荷量；在手工工序中是担任工作的人对劳动对象的直接加工或转移。

在研究设备和机动过程时，要特别注意担任工作的人关于观察和调节生产过程进行情况带有规程性的职责的规定，而在研究机手并动和手工过程时，要特别注意的是完成工作的方法。此外，在研究机手并动，特别是手工过程时，应特别注意手工工序机械化可能性。

在各个不同工段(生产阶段)中进行的各个冶金生产过程，通常是同时平行进行着的，而每一单位产品的加工却又是顺序进行的。例如在轧钢生产中，在炉中加热钢锭，轧制已加热好送出的钢锭和剪切已轧成的钢材，是同时在各个工段平行进行的。而对每一钢锭来说则加热、轧制、剪切和精整等工作是按顺序进行着的。

这种生产过程结构可以用以下的图解来加以说明。




圖 1 生产过程結構圖解

在某一个联动机上或者工段里进行的能够保证该联动机或者工段最后完成的一系列的工序称为阶段。例如轧钢生产的阶段是：加热、压延、切割和精整。

生产过程可能是单阶段的，也可能是多阶段的。

单阶段过程 在同一个设备或者工段的范围内进行，能收到最后劳动成果，并与以下各过程（零件在机床上的最终加工，自车间卸下材料等）无关的过程就属于单阶段的过程。

多阶段过程 在两个以上的生产阶段内进行的复杂的结合的过程称为多阶段过程。高炉、平炉、电炉炼钢、铁合金生产和轧钢生产等过程皆为多阶段过程。

在多阶段过程中，直接生产成品并决定车间生产能力的阶段称为基本阶段。在冶金生产中，高炉、铁合金炉、平炉和电炉中

及軋机上所进行的过程皆可算作基本阶段。所有其它各阶段皆为基本阶段的从属阶段；其任务是全面而不间断的服务于基本阶段，以保证工作的正常节奏。

每个阶段的生产过程皆由一系列的单个工序所组成。

在某一阶段中对劳动对象不须再重复加工而且在技术过程中构成一个完整部分的工作单位就称为 工序(作业)。例如平炉冶炼的工序为：补炉、装料及熔化等等。

每个工序是由一些因素所组成，这些因素乃是工序中的一些完整的小工作单位。向轧辊的轧槽送零件或零件通过该轧槽就都是一个机架上轧制工序的一个完整部份，也就是工序的因素。工序因素本身又分为操作和动作。

操作 由一些有完整周期性的动作所组成，这些动作是一个工作的基本的小单位。例如送零件入轧槽的工序因素就包括下列几个操作：用钳子夹零件，将零件举至轧槽水平和送零件入轧槽直至轧辊咬入零件。将钢锭模放入浇铸坑的工序因素包括下列几个操作：吊车开向钢锭模，钩住钢锭模，将钢锭模运至浇铸坑，将钢锭模放在铸锭盘上和钢锭模脱钩。

最后，为了完成每个操作，还必须进行一些手动动作。为了钩住钢锭模，工人须拿起链子，将链子移近钢锭模耳子，将钩钩住耳子等。

生产过程的正确分解为各组成部份以及对各组成部份的分析，在研讨和确定时间定额时具有巨大的意义。

将各操作分解成个别动作并对其进行分析可以找出多余的和非生产性的动作等，并能确定这些动作是否合理，进而使各个动作和整个操作所需时间达到最小程度，而这些必将影响完成一工序所需的时间。

最恰当地规定了完成各个工序的顺序并且在时间上加以协调就能保证生产过程的每个阶段能在最合理的时间内完成。而每两个相互关联的阶段有了合理的顺序和在时间上协调以后也就能够缩短整个生产过程的延续时间。

圖 2 为电爐煉鋼生产的生产过程結構的圖解。




圖 2 电爐煉鋼车间生产过程圖解

对一单位零件进行全部加工的时间称为 生产周期。

生产周期开始于原料的准备而终止于出产成品，其中包括了在生产过程的全部阶段中所进行的一切工序。

生产过程可分为简单的与复杂的两种，亦即交叉完成生产周期或不交叉完成生产周期两种。

简单过程 即下一生产周期的开始不早于上一周期的结束。例如在校正机或者磨尖机加工轴杆时，下一轴杆加工的开始就不能早于上一轴杆加工的结束。

简单过程进行的方式有两种。

甲) 在每个周期之后有间断的时间(图3)，在间断时间内生产过程是不进行的；




图3 间断性简单过程图解

乙) 在每一个周期后没有间断，上一周期结束后下一周期立即开始。

图4为无间断性周期的图解。




图4 无间断性简单过程图解

求间断性简单过程的生产率使用下列公式：

$$P = \frac{T - n t_1}{t + t_1} \times Q,$$