

高等及中等专业学校师生用书

冶金机械设备 修理和安装

上 册

郑重一 编

冶金工业出版社

高等学校試用教材

冶金機械設備
修理和安裝

(上 冊)

郑重一 編

冶金工业出版社

本書系受前高等教育部委託為高等工業學校 治金 機械設備專業 “冶金機械設備修理和安裝” 課程編寫的教材。

本書分為上下兩冊出版。上冊包括設備技術維護的基本概念，機件修理的一般工藝及其耐磨性的提高，機器的潤滑等三章；下冊包括機件與部件的裝配和修理，主要冶金機械和設備的安裝等二章。全書敘述了冶金機械設備技術維護的基本知識，以及修理和安裝工藝的主要問題。

本書主要供高等工業學校 治金 機械設備專業作為教學用書，同時可作為中等專業學校的教學參考書，對冶金工廠中工作的工程技術人員亦可作為參考之用。

冶金機械設備修理和安裝（上冊）

郑重一 編

編輯：黃錫橋 設計：童煦菴、魯芝芳 責任校對：楊德昭

1958年9月第一版

1958年9月北京第一次印刷 5,500 冊

850×1168 • 1/32 • 250,000字 • 印張 $10\frac{4}{32}$ • 挣頁 4 • 定價 1.60 元

冶金工業出版社印刷廠印

新华書店發行

書號 0905

冶金工業出版社出版（地址：北京市燈市口甲 45 号）

北京市書刊出版業營業許可証出字第 093 号

上冊 目錄

序.....	4
緒論.....	5
第一章 設備技術維護的基本概念.....	11
第一节 机件的磨损.....	11
第二节 磨损的类型.....	14
第三节 影响磨损的因素	26
第四节 設備維护的管理和組織.....	49
第二章 机件修理的一般工艺及其耐磨性的提高.....	86
第一节 修理中的焊接工作.....	86
第二节 电镀.....	141
第三节 金属噴鍍.....	152
第四节 电火表面強化.....	172
第五节 表面淬火	177
第六节 表面化学热处理.....	185
第七节 表面机械強化.....	193
第三章 机器的潤滑.....	201
第一节 潤滑材料.....	201
第二节 潤滑方法的分类和潤滑装置	220
第三节 潤滑材料的选择和需要量的計算.....	265
第四节 集中潤滑系統的計算.....	275
第五节 廢潤滑油的再生.....	235
附录 I	293
附录 II	303
参考書刊.....	320

序

由于我国冶金工业不断的发展，为了建設更多的冶金工厂，因此必須相适应地培养設計、施工和管理冶金机械設備的人才，国家在北京鋼鐵工业学院建立了我国第一个“冶金工厂机械設備专业”，这种措施是非常适宜和及时的。但是我們过去和现在都非常缺乏本专业的全部知識，應該感謝苏联专家技术科学博士Л. Д. 索柯洛夫（Соколов）教授巨大的工作。索柯洛夫专家不辞劳苦地不但为中国建立本专业編写了全套炼鐵、炼鋼和軋鋼車間机械設備的教材，而且本人在专家的指導和教誨下也能够在很短的期間內講授了“冶金机械設備修理和安装”的課程。

本課程是根据苏联的教学大綱①进行講授的，并根据专家的意见和教学的需要，在內容和次序上作了相应的安排。因为在目前国内外尚缺乏有关本課程的課本和参考書，而在我国冶金工业迅速发展的过程中，冶金机械設備无论是数量上和质量上都有了显著变化，作为保証冶金机械設備連續不断運轉的修理和維护工作，很明显的已經产生其重要的作用。根据这种情况，有必要在苏联先进技术的基础上，系統地整理有关这方面的技术知識和經驗，編写成为書籍，对冶金机械設備进行正确和及时的維护，高質量的进行修理和安装而有所俾益。

本書的主要目的是为了高等学校培养冶金机械工程师，使他們能够充实有关设备的維护、修理和安装方面的知識，同时也可用为冶金工厂的工程技术人员在改进设备修理和安装工作的参考書籍。

編者虽尽了最大的努力收集了有关的資料，在每章每节中并注明了可以詳細参考的資料来源（在括号〔〕內号碼即为書末所附参考書刊的順序），但受学識經驗的限制，錯誤在所难免，竭誠欢迎所有对本書提出的一切批评和指示，来函請寄“北京学院路北京鋼鐵工业学院冶金厂机械設備教研組”。

本書原稿承蒙徐宝陞先生帮助校閱，特此致謝。

編 者

① “冶金工厂设备的修理和安装”（为冶金工厂机械設備专业用）課程的教学大綱，ИНДЕКС ГМ-272，1953年。

緒論

建設社会主义社會必須優先發展重工業，金屬是一切工業的基礎，迅速建設冶金工業已經成為工業化的首要任務。

在舊中國，帝國主義長期壟斷了我們的冶金工業，掠奪了我們的資源，生鐵最大的產量只有一百八十余萬噸，鋼最大的產量只有九十余萬噸，冶金工業處於極端落後的狀態。解放後的新中國已經迅速改變這種面貌，許多鋼鐵工業基地和中小型工廠已經和正在不斷建立，在今後幾個五年計劃的建設中，保證冶金工業的生產力會達到適當的水平。

發展冶金工業不僅是建設新的工廠和擴充改建舊有工廠，對舊有設備高度的利用，對新建高度機械化設備正確的運用，發揮其潛在的生產能力，將設備進行正常的維護和及時的、高質量的修理和安裝，是使企業不斷提高生產速度和保證連續不斷工作的重要條件之一。

改善機械設備運用和修理的技藝水平，對機器的磨損進行預防性的措施，提高機械設備的工作效率，不使機械設備因意外的缺陷和故障而發生停工現象，對提高工業生產能力具有很重要的意義。企業中所有設備產生故障和停歇的數量，已經成為企業管理工作水平的重要指標之一。

自中華人民共和國成立起，我國冶金工業就開始了三年的恢復時期，從那時起，我國的冶金機械技術維護工作在蘇聯先進經驗的基礎上，已經過了一系列的有組織的階段。

第一階段自1949年開始，那時革命剛勝利，所接收舊的冶金工廠大部分是殘缺不全和帶有殖民地性質的，設備能力不平衡，工作的勞動條件很壞，設備型式雜亂，機械設備破旧且大部由拼湊而成，因此生產效率低。在這時期中，工廠的工人和技術人員在使用和改進這些機械設備的過程中，逐漸的積累了許多關於技術維護工作方面的經驗。對舊有設備能力的平衡和潛在能力的發

揮，所进行一系列改进工作的結果，使高爐和平爐的利用系数以及軋鋼机单位時間軋制量，就有显著的提高，使鋼鐵的生产量提高数倍，修理維护技术已經很滿意地能負担起对这些設備的工作了。

但是这时的修理維护技术工作，并不可能滿足生产繼續发展的要求，主要是对設備的管理和維护缺乏有系統的監督，沒有制訂設備工作和修理的制度和规程，工厂修理工作的組織形式还不合理，更重要的是生产领导干部对設備的維护修理能保証生产能力提高的积极作用認識不足。因此在这时期內，修理工作分散在各車間进行，設備隨坏隨修，修理质量差，劳动效率低，修理成本高，修理的技术經驗不能交流和不能提高，备品机件供应不及时，設備的技术文件不齐全，設備事故頻繁等。

由于苏联专家的指導和工人創造性劳动的結果，上述情況得到不断的改进，逐漸拟訂出各种制度和规程，工人提出了許多改进設備和提高检修質量的合理化建議，先进的修理方法逐漸在推广，并开始合理安排設備检查和修理的日期，定期进行大修理和鑑定設備，加强日常的維护，监督和处理了設備事故，改变了企业中設備的无人負責状态。

經過几年的經驗积累和努力工作的結果，随着机器使用水平的提高，这样才迫切的需要对技术維护工作能进一步地提高和納入正规的道路。

第二个阶段是由1954年起直到目前，这一时期标志着我国冶金机械的技术維护工作在苏联先进經驗指導的基础上有了广泛进展和采用了正规的先进制度。这里要特別指出苏联专家根据苏联冶金工厂設備維护工作的先进經驗，結合了我国冶金工厂的实际情况和要求，作出了重要的創議，而开始在我国的冶金工厂中实现〔1〕：

1) 第一个重要的創議是在冶金工厂中建立总机械师的組織，这个創議并由前重工业部在一九五四年六月正式命令在16个主要厂矿中施行，指定总机械师要对企业全部机械设备的正确使

用和設備的維护、检修工作負全部責任。在下面的各个生产車間中，有設備助理、机械師或检修工長，負責保持車間設備經常处在正常的状态。在每一个工作班中，建立設備維护检修工作的值班制度，有一定的技术人員和工人負責值班工作；以监督生产工人正确使用和維护設備，經常检查設備的运转情况，进行設備的临时修理和維护，保証在工作班內不发生事故。

从几个已建立总机械师制度的工厂实践証明，企业的设备維护修理工作立刻使过去的被动局面得到改变，轉而为主动地負責对設備进行正确使用、維护和修理工作，保証了設備的安全运转。总机械师制度給予总机械师和設備助理以应有的地位和职权，并有权对处在危险状态下工作的設備停止运转。总机械师有其自己的各个技术和业务的职能机构，进行专业的分工，这样保証了工作任务的順利完成，在統一的领导下，无论在修理計劃上或是在劳动力的調配上可以进一步加强，同时在业务和技术訓練和思想教育上，也可以有步驟地統一进行，迅速提高修理技艺水平。

2) 第二个重要的关于設備合理进行維护的創議是計劃預修制度，亦即是按照計劃的期限进行对設備的維护、检查和修理的一切措施。苏联在机械設備技术維护方法方面所拟訂的逐渐过渡到用維护和修理的方法来有計劃的保养机器的方針，是使机械設備能够經常处于正常状态的一个重要的成就。我国过去对机器的維护修理，都是临时处理而沒有任何制度的，有时进行保养，有时則不管，只有在机器已經不能再进行工作时才不得不进行修理，因此机器經常在生产中发生沒有預料的停歇，这样使整个生产工作非常紊乱。

为了适应計劃經濟下合理运用設備，在冶金工厂中已經推行了設備的計劃預修制度。計劃預修制度包括了一系列的机器的日常保养、小修、中修和大修，所有这些有計劃的保养和修理工作，都是預先經過周密的計劃，规定好了工作的內容，修理的标准，定期地完全按照制訂的进度来进行。根据实际經驗証明，計

划預修制度能够保証設備的使用期限大大的延长，改善設備运用状态，降低設備維护和修理的費用。

对設備的技术維护工作进一步的改善，只有是先进工作者运动的产生和它的繼續发展。在全面精通技术和新型社会主义劳动态度的基础上，开展为了爭取延长机器的使用年限，爭取优秀的高技艺的維护設備，和对机器的发生过早的损坏进行斗争。

仔細的維护和十分爱惜地使用机器，可以延长机器的使用年限。机器在合理的維护和不违反操作规程下进行工作，經常进行适当的潤滑，經常保持自己工作场所的清洁和有秩序，精通在操作中机器可能产生故障的消除方法，組織生产工人有效地維护設備，是提高机器使用寿命的重要途径。

近年来科学技术的进步，大大扩展了延长机器使用年限的可能性。研究机器結構中应力的新方法，机件制造中新工艺和新材料的采用，各种热处理和机械表面强化方法的应用，增加表面耐磨鍍层的方法等，都可以提高机器的使用年限，或增大机件承受单位載荷的能力，并減輕机器的重量。

應該广泛征詢和研究优秀維护机器的操作工人、修理工人、工长和工程师的經驗和方法，有系統地分析研究、統計和选择有关机械零件的各种损坏类别和原因的資料，應該經常交流和印行延长机器使用年限的实际經驗和科学著作，并召开有关先进修理技术和提高机器使用年限的會議，所有一切的措施将成为使机器技术維护不断发展的重要方向，使計劃預修制度在新的技术基础上更加充实內容。

在资本主义国家中，对机器的技术維护工作不可能受各方面的重視。生产的私人占有制和盲目的自由竞争不可避免地会产生經濟恐慌，工厂中的机器设备經常处在停工和載荷不足的状态。工人受到残酷的剥削，不可能获得文化和提高技术，也不可能替資本家爱护机器。

唯利是图的資本家，經常用縮短机件使用年限的办法来降低机器的出售价格使易于銷售，并且提高备品机件的售价，迫使高

价修理或另购新机器，而获得巨额的利润。

而在社会主义国家中，则完全赋予不同的意义。正确合理的使用设备是社会主义生产组织的基本原则。机器是创造社会财富的物质基础，所制造的机器不但是使用年限长并力求价格低。但是机器在工作中不可避免地会产生磨损，故不断地同机器的过早损坏作斗争，不断为提高机器的使用年限而斗争，对工业生产的发展具有十分重要的现实意义，因此机器技术维护理论和实践是以摩擦、磨损和润滑的原理为基础的，而苏联的学者在这方面研究的成就和对修理工艺的发展具有巨大的作用。

在理论的研究方面：早在 200 年前，伟大的俄国学者 M. 罗蒙诺索夫(Ломоносов)最先进行了金属物体磨损的研究，并设计了机器作材料试验，到 1900 年 A.Л. 巴勃辛(Бабшин)教授作了钢球和迴转盘的磨损研究，1883 年 Н.П. 彼得洛夫 (Петров) 教授创立了摩擦与润滑的流体力学的学说，后来并经 Н.Е. 儒可夫斯基 (Жуковский) 教授、С.А. 查普雷金 (Чаплыгин) 院士和 Н.И. 米耳察洛夫 (Мирцалов) 教授等加以进一步发展。1929 年 Н.Н. 达维琴可夫 (Давиденков) 院士进行了许多金属磨损的试验，列宁格勒工艺学院 А.К. 扎依采夫 (Зайцев) 教授进行了摩擦、磨损和润滑的巨大研究工作，近年来苏联科学院机器研究所和中央工艺及机器制造科学研究所 (ЦНИИТМАШ) 更广泛研究了摩擦和磨损的问题。

在修理工艺实践方面：1802 年 В.В. 彼得洛夫 (Петров) 首先发现了电弧现象，后来 Н.Н. 别纳耳道斯 (Бенардос) 工程师在 1882 年发明了利用电弧焊接，Н.Г. 斯拉维亚诺夫 (Славянов) 工程师实现了电弧焊接的基本形式。1833 年 Б.С. 耶考比 (Якоби) 院士创立了电镀技术的理论，1937 年 Е.М. 林尼克 (Линник) 工程师和 Н.В. 卡茨 (Катц) 工程师创造了电力金属喷镀器，1943 年 Б.Р. 拉扎林可 (Лазаренко) 工程师和 Н.И. 拉扎林可创造了电火强化法等。

在机械设备修理和安装的综合操作方法方面，由于苏联先进

工人和工程师的創議，在冶金工厂中推行了許多新的安装方法，如部件修理法、联合部件安装法、多层平行作业法、整套設備移置更换安装法，以及修理和安装中大量繁重工作的机械化等。

我国冶金工厂的机械工程师为了改进机器技术維护工作，必須在学习苏联先进經驗的基础上，随着冶金机械广泛的机械化和自动化的发展，努力改善設備运用的組織措施，而使全部机械設備都能够处在正常的工作状态。因此在冶金工厂机械設備专业中加入“冶金机械设备修理和安装”这門新的課程，使获得有关机器技术維护的初步知識，并在以后实际工作中不斷地积累經驗和提高。本課程的內容包括下列各个部分：

- 1) 設備技术維护的基本概念，說明机件因磨損所引起的故障和损坏，分析其影响的因素，以及社会主义組織和管理設備的原則和內容。
- 2) 修复磨損机件的工艺和提高耐磨性的新方法。
- 3) 机器潤滑的各种問題，着重詳細叙述了应用日广的冶金设备的集中潤滑系統。
- 4) 主要冶金机械零件的修理和装配工艺。
- 5) 冶金工厂中主要設備安装的各项問題。

第一章 設備技術維護的基本概念

近代机械化的设备，其技术要求日漸趋向在許可的范围内尽量提高机件受力的强度以減輕机器的重量和保証摩擦机件应用的正确性。机件在工作中其配合表面由于不断受到摩擦、冲击、高温和介质等作用的結果，逐渐产生了磨损，結果使机件的几何形状和金属表层性质（化学成份、組織、机械性能）的改变，机件便丧失了精度和应有的功能。

对机器进行合理的維护和及时的修理，才能使机器保持正常的工作状态而不发生任何故障。当机器的机械效率降低和传动中发现很大的噪音现象时，这时机器已經存在故障，这可能是由于机器的調整不适于工作的要求，机器修理和装配质量低劣，或由于机器不正常操作的結果。当机器发生故障后，就不能达到其应有的工作能力，能量消耗过多，生产中就不断出现废品，最后迫使机器停止工作进行修理。

机器故障的产生，其最显著的特征是构成机器的各个組合机件或部件間配合的破坏。組合机件或部件配合的破坏主要是由于过早磨损的結果，这样就使机件的尺寸和形状发生改变。

第一節 机件的磨损

机件的磨损由一系列的因素确定，主要是摩擦和磨损的类型，机件的載荷，机件工作的溫度，机件間相对运动的速度，潤滑油的数量、質量和潤滑方法，机件間間隙的大小，机器日常操作和維护的質量。任何违反机器技术操作的程序，降低机件材料的質量，不正确和不及时的修理和装配等，都能使机件产生过度严重的磨损。

为了使机器能够經常保持在正常的工作状态，不使机器发生故障，主要的問題在于研究机器中各个机件逐渐增长的磨损情

况，当机件的磨损达到最大的允许极限时，必须将机件加以修复或更换，这样才可以达到恢复机器工作能力的最大经济效果。

机器在工作中各个机件的磨损并不是均匀的，随工作的条件而异，但是所有机件磨损的发展，则有共同的规律[2][3]。

图1的曲线为组合机件磨损的典型曲线，即机件的结构正确，并且机件在正常的使用情况和遵守机器正确维护的条件下所逐渐增长的磨损。图中横坐标表示机器的组合机件工作的时间（以小时为单位），纵坐标表示磨损的程度（以当时达到的间隙公差为单位）。




图1 組合机件的磨损曲线

曲线具有三个显著的部分，分别表示不同的工作时期： O, A 段为初期磨损时期，即新组合机件的试转磨合过程，在这时期内曲线上升最快，表示组合机件在工作的初期具有较大的磨损，机件在加工时所得到的最初不平度，受到破坏，擦伤或磨平形成新的不平度，间隙由 $S_{\text{最小}}$ 增大到 $S_{\text{初}}$ ，但曲线上升速度逐渐降低。 AB 段为正常磨损时期（或称稳定磨损时期），组合机件的磨损成直线均匀上升，与水平成 α 角，当机件工作经 $t_2 = t$ 小时达到 B 点时，间隙增大为 $S_{\text{最大}}$ ，经过 B 点后，磨损重新开始急剧增长。 BC 段为事故磨损时期，间隙超过最大的允许极限间隙。

$S_{\text{最大}}$ ，过大的间隙增加了冲击作用，润滑油膜被破坏，磨损强烈，机件于是处在危险状态，这时机器继续工作，可能立即发生意外的故障。

我們分析這一曲綫，機件一般工作在正常磨損時期（曲綫的AB段），這樣機件在試轉終了時即為正常工作的開始，而正常工作終了時即轉入事故磨損時期而達到極限允許磨損，故機件必須進行修復和更換。機件在兩次修理中間的正常工作時間 t_1 可以由下列公式計算：

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{BD}{AD} = \frac{S_{\text{最大}} - S_{\text{初}}}{t_1},$$

$$t_1 = \frac{S_{\text{最大}} - S_{\text{初}}}{\text{tg} \alpha} \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中: $\tan\alpha$ ——称为磨損强度。

因为

$$t_1 = t - \Delta t_1, \quad (\Delta t_1 \text{ 为試轉時間}),$$

則

$$t = \frac{S_{\max}}{\text{tg} \alpha} + \left(\Delta t_1 - \frac{S_0}{\text{tg} \alpha} \right),$$

在上式中 $(\Delta t_1 - \frac{S_{\text{初}}}{tg\alpha})$ 和 $\frac{S_{\text{最大}}}{tg\alpha}$ 比较，很明显的是一个很小的值，

可以忽略不計，机件的实际工作时间 t 可由最大间隙（极限允许磨损）和磨损强度求得：

$$t = \frac{S_{\text{sk}}}{\text{tg} \alpha} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

根据公式(2)所示,为了保持机件一定的使用时间,应该设法保持磨损强度一定的数值,也即是应该正确进行日常保养,同时应该使间隙不超过最大的允许值,也即是在超过该允许的最大值时,机件应该进行修理或更换了。

分析圖1曲線結果，我們可以得出結論，機件的磨損可以分

为两类，可能是自然的（正常的）磨损，或是事故的（过早的，迅速增长的，或突然发生意外的）磨损。

自然磨损是机件在正常的工作条件下由于接触表面不断受到摩擦力的结果，有时由于受周围环境温度或介质作用的结果，产生逐渐增长的磨损。机件根据不同的结构特征、机械加工条件、操作条件、修理和装配的质量、维护的技艺等，而产生不同的磨损，这种自然磨损是由上述条件所决定不可避免的正常现象。

事故磨损是因为对机器修理的不及时或质量不高，或因机件结构的缺陷和材料质量的低劣，或因严重违反操作规程，而引起剧烈的磨损发生事故，有时由于工作的疏忽大意或不能预料的原因和天灾，引起机器恶性的损坏被迫停工。事故磨损应该认为不允许的。

冶金工厂工作的特征是工作的连续性、载荷大和温度高，这种条件使机械设备在极端繁重和恶劣的情况下工作，因此向磨损作斗争在冶金工厂更显得特别重要。为了提高机件的使用期限，保证设备工作正常，必须研究自然磨损的类型和现象，影响磨损的因素，以及提高耐磨性的措施和办法。

第二節 磨損的类型

自然磨损根据其产生的原因和磨损过程的本质，可以分为三种类型：腐蚀磨损、热磨损和机械磨损。以上三种类型的磨损现象，实际上完全包括了机器在正常使用条件下可能产生的全部主要故障。

1. 腐蝕磨損

机件在使用过程中其金属的表面受周围介质的化学和电化学作用，同时受到摩擦或冲击的结果而使机件损坏，称为机件的腐蚀磨损〔4〕〔5〕。

腐蚀磨损的破坏给国民经济造成巨大的损失，据估计每年有

大量的金屬因腐蝕磨損而不能繼續使用，其中大部分損壞的金屬只能回爐使用，有一部分（約10%）成為粉末完全損耗了。腐蝕磨損危害不僅只是金屬的損失，而最嚴重的是金屬結構的損壞，造成生產中的廢品和設備的事故，腐蝕磨損有時甚至限制了創造新機器和新技術操作過程的可能性。

金屬的腐蝕磨損按照腐蝕作用的原理具有兩種形式：1) 電化學的腐蝕，是由電解質作用的結果，有局部電流產生，2) 化學的腐蝕，是由干燥的氣體或不導電的液體介質作用的結果。金屬因腐蝕磨損所產生的嚴重破壞現象，多半是由電化學的腐蝕所引起的，化學腐蝕對金屬的破壞則比較緩慢。


金屬的電化學腐蝕性破壞過程是和鹽類在水中的溶解過程不相同的。

當鹽類溶解於水中時，鹽類晶體的金屬離子和酸根離子在晶體表面上同時發生水化作用及向水中的轉移而進行的，這種過程在晶體整個表面均勻的進行。

在固體狀態的金屬都是晶體，原子規律的分布在一定晶系空間的晶格中。位於晶格結點上的原子經常互相交換電子（ Θ ），這些電子在相當程度上很自由的，在金屬中循不同的方向移動轉換，金屬的原子實際上失去電子，因而成為帶正電荷的金屬離子（ M^+ ），這種原子和中性的原子不同，稱為金屬的離子-原子。

金屬電化學腐蝕的過程是三個環節的互相關係和配合，這三個環節是：

1) 阳極過程 金屬離子進入溶液中起水化作用，而電子不能和水分子牢固的結合，於是在金屬上留下當量的電子。金屬離子進入溶液和水化的过程為：



因為在金屬上的電子和溶液中陽離子不斷累積的結果，很劇烈地使電極電位向負的方面移動，阻碍陽極過程的繼續進行，陽極過程就很快停止，因此，為了使金屬離子繼續進入溶液中，故必


須有吸收过剩电子的过程。

2) 阴极过程 溶液中的某种去极化剂 (D) (即可以在阴极上被还原的原子、分子或是溶液中的离子) 吸收、同化过剩的电子。这过程为：




如果阴极吸收过剩电子的过程和阳极过程同时进行，则阳极过程就可以繼續不断地进行。


在不同介质的腐蚀情况下，阴极过程可以是各种不同的电极反应。一般最重要的是水化的氢离子，失去电荷形成中性原子，然后又形成氢分子的过程（氢的去极化）：



和溶解于淡水、海水或其他中性盐类中的氧，还原成氢氧离子的过程（氧的去极化）：



3) 腐蚀电流 阳极过程和阴极过程在一定程度上是独立进行的，金属在这种电化学作用下受到溶解（破坏），但这两个过程按其本质和机构而言都是不同，必须在不同的区域内进行，因此，在金属表面分成了阳极区域和阴极区域，分别在阳极区域进行阳极过程，在阴极区域进行阴极过程。阳极过程使电子在阳极区域释放，这过剩的电子于阴极过程中在阴极区域受到中和，故电子必须从阳极区域转移到阴极区域而产生了电子的流动，产生了腐蚀电流：



在溶液中阳离子 (K_m^+) 从阳极区域带电向阴极区域移动，同时阴离子 (A_h^-) 从阴极区域带电向阳极区域移动。

金属的表面分成了阳极区域和阴极区域进行全部电化学作用的过程，这种区域可能是两个占有界限分明較大的面积，进行了腐蚀过程互相关系和配合的三个环节，是由于产生了原电池所作