

成都工学院图书馆

538536

基本館藏

中等专业学校教材

大地測量計算和平差

曹鸿彝 高昌洪 都润祥 合编



中国工业出版社

中等专业学校教材



大地測量計算和平差

曹鴻彝 高昌洪 都潤祥 合編

中国工业出版社

本书是根据中等专业学校大地测量专业的教学计划和大地测量计算和平差教学大纲编写的。

全书共九章，以实际操作方法为主，以Ⅲ、Ⅳ等三角测量平差为重点，其他部分仅作了一般性的说明。

本书可作为中等专业学校大地测量专业的试用教材，亦可供有关业务人员参考。

大地测量计算和平差

曹鸿彝 高昌洪 都潤祥合編

*
国家测绘总局测绘书刊编辑部编辑(北京三里河国家测绘总局)

中国工业出版社出版(北京巴陵胡同丙10号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第110号

中国工业出版社第一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*
开本850×1168¹/32·印张13⁷/16·插页7·字数344,000

1964年1月北京第一版·1965年5月北京第三次印刷

印数1,631—3,690·定价(科四)1.80元

*
统一书号：K 15165 · 2513(测绘-86)

前　　言

本书系适应教学需要，提高教学质量，在以往自编讲义的基础上，结合当前生产实践，编写而成。

全书共分概论、大地位置计算、高斯平面直角坐标、条件观测平差、Ⅲ、Ⅳ等三角测量平差、间接观测平差、高程测量平差、导线测量平差、多组平差与三边锁平差的概念等九章。其中以条件观测平差、Ⅲ、Ⅳ等三角测量平差，间接观测平差为重点，作了比较详细的叙述；其他各章偏重于实际作业方法的介绍，有关理论部分仅作了必要的阐述，比较复杂的公式大部没有推导。

本书是根据中等专业学校大地测量专业大地测量计算和平差的教学大纲编写的，可作为中等专业学校大地测量专业的试用教材，亦可作为有关业务人员的参考书。

本书由曹鸿彝主编，由曹鸿彝、高昌洪、都渭祥三人协作编写而成。由于编者水平有限，在编写过程中虽然参考了部分有关文献；整理了以往教学中的经验体会；并经过多次讨论，但缺点和错误在所难免，希读者提出批评和意见，以便再版时修改。

编　　者

1962.12.

目 录

前 言

第一章 概論	1
§1-1 大地測量計算概論	1
§1-2 計算机的使用	4
第二章 大地位置計算	10
§2-1 地球椭圓体	10
§2-2 椭圓体面上点位的坐标系統	13
§2-3 曲率半徑	15
§2-4 子午圈、平行圈和法截線的弧長	17
§2-5 相对法截線和大地線	21
§2-6 三角測量中直接觀測值的归算	23
§2-7 球面角超及球面(或椭球面)上小三角形的边长解算	30
§2-8 大地子午線收斂角和大地方位角的推算	35
§2-9 大地坐标計算	37
§2-10 史賴伯大地坐标正算公式	39
§2-11 高斯反解大地問題第二公式	52
§2-12 椭圓体面上的直角坐标	54
第三章 高斯平面直角坐标	60
§3-1 地图投影概說	60
§3-2 高斯-克呂格投影的基本概念	66
§3-3 由大地坐标求高斯平面直角坐标	68
§3-4 由高斯平面直角坐标求大地坐标的公式	78
§3-5 高斯子午線收斂角	81
§3-6 方向改正	83
§3-7 距离改正	88
§3-8 高斯投影分带和实用坐标	91
§3-9 三角网展繪到高斯投影平面上的概念	94

§3-10 高斯坐标由一个投影带换算到另一个投影带.....	98
第四章 条件观测平差.....	107
§4-1 三角测量平差计算概论.....	107
§4-2 图形条件.....	111
§4-3 圆周角条件.....	115
§4-4 测站条件.....	117
§4-5 极条件或边条件.....	120
§4-6 基线条件和固定边条件.....	130
§4-7 方位角条件和固定角条件.....	139
§4-8 坐标条件.....	142
§4-9 自由网中条件方程式的选...择.....	155
§4-10 自由网中独立条件方程式的个数.....	160
§4-11 非自由网中条件方程式的选...择.....	164
§4-12 非自由网控制条件的数目.....	170
§4-13 条件方程式的解算及最小二乘法的主要特点.....	174
§4-14 非等精度观测条件方程式的解算.....	181
§4-15 法方程式的组成.....	189
§4-16 组成法方程式的时的检算.....	193
§4-17 法方程式的解算.....	196
§4-18 法方程式的检算.....	201
§4-19 法方程式的解算格式.....	204
§4-20 改正数的计算.....	207
§4-21 角度观测结果的精度估计.....	210
§4-22 条件方程式常数项容许值的确定.....	212
§4-23 三角测量平差元素精度的估计.....	216
§4-24 各等三角测量的平差程序.....	226
§4-25 自由三角网按方向平差示例.....	228
第五章 III、IV等三角测量平差	241
§5-1 概论.....	241
§5-2 克吕格分组平差基本原理.....	243
§5-3 一点插入一角的平差.....	258
§5-4 一点插入一三角形的平差.....	262

§5-5	两点插入两固定点的平差.....	266
§5-6	四边形中插入一点的平差.....	268
§5-7	线形三角锁的平差.....	273
第六章	间接观测平差.....	287
§6-1	间接观测平差的概念.....	287
§6-2	组成误差方程式的基本原理.....	287
§6-3	史赖伯法则的基本原理.....	292
§6-4	方程式的组成、解算与精度估算.....	296
§6-5	双点交会平差示例(按方向进行坐标平差).....	299
§6-6	按角度进行坐标平差.....	312
§6-7	多次后方交会平差示例(按角度进行坐标平差).....	315
§6-8	坐标角平差的基本原理.....	323
§6-9	条件平差和坐标平差的比较和选用.....	337
第七章	高程平差.....	341
§7-1	高程平差的基本原理.....	341
§7-2	以逐次趋近法作高程平差示例.....	351
§7-3	以逐次趋近法作水准网平差示例.....	355
第八章	导线平差.....	358
§8-1	导线平差的基本原理.....	358
§8-2	附合导线平差示例.....	364
第九章	多组平差与三边锁平差概念.....	366
§9-1	多组平差的概念.....	366
§9-2	三边锁平差概念.....	394
参考文献.....		410
附录(一)	方向系数表.....	411
附录(二)	核算(a)及(b)计算的辅助表.....	422
附录(三)	角度正弦$1''$之对数差, 以第六位小数为单位.....	424

第一章 概 論

§1-1 大地測量計算概論

大地測量的最終目的，是求定大地點的坐標和高程。外業手簿中所記錄的和經過整理的大地測量成果，只是最基本的原始資料。根據這些原始資料，在室內進行系統的整理和計算，才能得到大地點的最終成果——坐標和高程。因此，大地測量計算（包括平差計算）是大地測量的最後工序。從外業手簿的檢查整理起，到求得大地點的最終成果止，全部的工作過程，都屬於大地測量計算的內容。

大地測量計算是根據已知數據（包括起始大地成果，觀測值和數學來源的數值），按照預先選定的公式，遵循一定的規則和順序進行的數學計算。其結果的可靠程度，取決於各個方面的因素。這裡僅就計算方面的因素說明如下：

由於各種條件的限制，觀測值都包括有不可避免的誤差，所以，一切觀測值都是近似值。它與數學來源的近似值不同，只能用一定個數的準確有效數字來表示。其具體有效數字的個數，應由觀測精度來確定，不能為人為的增減。為人為的減少，就會降低實際的觀測精度；為人為的增加，除增添無意義的計算工作量而外，不但不能提高精度，反而構成虛假現象。因此，一切觀測成果，只應包括具有充分根據的、能反映實際測量精度的必要個數的準確有效數字。

起算數據準確有效數字的個數，不能少於下一級計算的要求。

數學來源的數值，例如： $\pi=3.14159265\dots\dots$ ； $\rho''=206,264.806\dots\dots$ 等等，可以用無窮多個準確有效數字來表示。實際計算中，不可能也不需要採用無窮多個準確有效數字，只能根據計算

的要求，对所采用的无理数进行凑整，留用必要的个数。

综合以上所述得知，大地测量计算中所采用的数据，除少数自然数而外都是近似值。由于近似值本身的误差和凑整误差在计算过程中的积累，计算结果的精度，常常低于原始观测的精度。为了减小这些误差对计算结果的影响，中间运算须比最后结果多取一位有效数字。例如：由中误差确定的测角精度为十分之一秒，计算中采用的观测值应取到百分之一秒（最后结果仍凑整到十分之一秒）。这样做，对计算工作量虽有一定程度的增加，但对保证最终成果精度来讲，仍然是必要的和适宜的，它与任意增减有原则区别，不能同等看待。

应用完备的公式进行计算时，计算结果的精度完全取决于采用数据的精度和计算误差。但当未知量与地球椭圆体的元素有关时，由于技术上的原因，只能采用有关的近似公式进行计算。此时，计算结果的精度，除上述原因外，还决定于近似公式的精度。为了免除近似公式对最后结果的影响，实际计算中，应适当确定近似公式改正项的取用项数。

为了使计算能够顺利而完善地进行，对三角网、锁的起算数据、观测方法和精度的分析是非常重要的。因为，只有在这个基础上，才能正确地选用平差方法和计算公式。

周密的计算格式，能使计算简便和规范化，达到减轻计算工作量和提高功效的目的。因此，表格设计也是平差计算工作中一个重要的工作内容。

大地测量计算可以采用对数法和真数法来进行，具体选择，主要决定于计算工具和计算用表。计算用表的位数，应与计算精度相适应。因为， n 位计算用表，只能求得 n 位有效数值。三角函数表和三角函数对数表的位数，决定于角度的精度，即当：

角度的精度低于 $10''$ 时，采用四位三角函数表（或三角函数对数表）；

角度的精度低于 $1''$ 时，采用五位三角函数表（或三角函数对

数表)；

角度的精度低于 $0.^{\circ}1$ 时，采用六位三角函数表(或三角函数对数表)；

角度的精度低于 $0.^{\circ}01$ 时，采用七位三角函数表(或三角函数对数表)。

上述的关系，无论由角度求三角函数值；由三角函数值求角度；或由角度求三角函数的对数值；由三角函数的对数值求角度，都必须严格遵守。

大地测量平差计算，是一个复杂的整体计算工作，计算过程中任何一个微小的错误，都将导致大部或全部返工。因此，检查计算是整个平差计算中不可缺少的重要组成部分。

检查计算的方法很多，除计算过程中的附加核算外，两人对算是应用较多的一种。具体选择视要求和人力而定，不一一列举。

转抄计算成果，不仅增加工作量，而且会增加错误。因此，除起始数据及有关必须重抄的数据外(要仔细进行校对)，一切计算都要直接填写在计算表格中，严禁使用草稿纸做附属记录和最后重抄。

平差计算的结果，特别是高等级三角测量的平差计算结果，使用的机会很多，并需长期保存。因此，除应保持整洁美观外，所有的数字必须清楚易认，并用墨水按照印刷体填写。

计算过程中有关数字的位数，因三角网锁的等级而异，应参考有关规定执行。

数字的凑整，根据近似数的凑整原则进行，即在一切情况下，凑整误差的绝对值，不得超过留下的最末一位有效数字的半个单位。计算用表：如对数表，三角函数表，三角函数对数表等，最末一位有效数字都是按上述凑整原则求得的，并注有相应的符号，使用时应特别注意，以避免不适当的凑整。

三角测量平差计算，一般分为概略计算、平差计算和精算三个步骤。概略计算的目的，是将外业观测成果化算为符合平差计

算要求的成果。其主要内容有：(1)外业资料的检查（包括观测手簿和归心投影用纸）；(2)编制三角网专用略图；(3)边长概算和球面角超计算；(4)近似坐标计算；(5)归心元素综合表的编制和归心改正数 c'' 和 r'' 的计算；(6)大地线曲率改正数 δ'' 的计算；(7)方向值表的编制；(8)观测精度估算。平差计算是在概略计算的基础上进行的，它是应用最小二乘法的原理，计算各观测值的最或是改正数，从而消除由于多余观测和观测误差同时存在所引起的各种矛盾。根据平差后的方向值（或角度值）计算最终成果（包括边长、坐标方位角和坐标）则属于精算。

根据作业单位的实际情况及教学上的方便，把概略计算部分并入到大地测量有关章节中讲述，而将大地位置计算及高斯直角坐标等内容，在本书内讲述。

本书就主要的平差方法原理和实施作比较详细的系统叙述，而对实际作业中的一些改进办法，未作全面介绍。

§1-2 計算机的使用

大地测量计算中，计算机已成为普遍使用的计算工具。目前使用的计算机，虽然型号不一，但构造大体相同。现以国产“飞马牌”手摇计算机为例，说明其构造，基本计算方法和使用中应注意的事项如下：

一、部件介绍：飞马牌手摇计算机有十三个主要部件，参照图1-1，其名称是：

- | | |
|----------|------------|
| 1. 撤数杆 | 8. 右归零扳手 |
| 2. 对照盘 | 9. 对照盘归零扳手 |
| 3. 摆柄 | 10. 指示箭头 |
| 4. 左指示盘 | 11. 定位針 |
| 5. 右指示盘 | 12. 安全針 |
| 6. 移动扭 | 13. 乘除机钮 |
| 7. 左归零扳手 | |




图 1-1

注意：当转动摇柄“3”时，应将摇柄稍许向右拉。

二、基本计算方法（以大地测量计算中常用者为主）：

1. 加法的计算程序 例如， $345 + 549 = 894$
 - (1) 将乘除机钮拨至“×”的方向；
 - (2) 用拨数杆拨出被加数(本例为345)；
 - (3) 将摇柄正摇(顺时针方向)一整周，滑架的右指示盘上即出现被加数(本例为345)；
 - (4) 搬动对照盘归零扳手，使对照盘归零。对正小数位数，仿(2)用拨数杆拨出加数(本例为549)；
 - (5) 将摇柄再正摇一整周，右指示盘上即出现所求的和数(本例为894)；
 - (6) 当很多数连加时，仿(4)与(5)步骤连续操作，直至最末一个加数，则右指示盘上的数字，即为所求的总和。
2. 减法的计算程序 例如， $894 - 345 = 549$
 - (1) 将乘除机钮拨至“×”的方向；

- (2) 用撥數杆撥出被減數(本例為894);
- (3) 將搖柄正搖一整周，右指示盤上即出現被減數(本例為894);
- (4) 滾動歸零扳手，使對照盤歸零。對正小數位數，仿(2)用撥數杆撥出減數(本例為345);
- (5) 將搖柄倒搖(逆時針方向)一整周，右指示盤上即出現所求的差數(本例為549);
- (6) 當連減很多數時(被減數為一個，減數有若干個)，仿(4)與(5)步驟連續操作，直至最末一個減數，則右指示盤上的數字，即為所求的差數;
- (7) 若有加、有減時，分別按加法和減法的程序進行，則右指示盤上最後保留的數字，即為所求的結果。如出現

99,999,999,998.765

時，則表示所求的結果為“負”數，具體數字為其餘數，即“-1.235”為所求的最後結果。

3. 乘法的計算程序 例如 $34,685.246 \times 7635.24$

$$= 264,830,177.66904$$

- (1) 將乘除機鉗撥至“ \times ”的方向；
- (2) 確定各數的小數點位置。本例中，被乘數的定位針在撥數杆上放在“3—4”之間的位置；乘數的定位針在左指示盤上放在“2—3”之間的位置；積的定位針在右指示盤上放在“5—6”之間。
- (3) 用撥數杆撥出被乘數(本例為34,685.246);
- (4) 將指標箭頭對準乘數最末一位數應在的位置，正搖搖柄，其轉動周數同乘數最末一位數的數值(本例為4)，此時左指示盤上最末一位出現“4”；
- (5) 用移動機鉗將滑架向右移動一位，正搖搖柄，其轉動周數同乘數倒數第二位數的數值(本例為2)，此時左指示盤上最末兩位出現“24”；
- (6) 仿(5)連續進行，直至左指示盤上得出全部乘數的數字

为止(本例为 7635.24)。此时，右指示盘上的数字即为所求的乘积(本例为264,830,177.66904)；

(7)当许多数连乘时，首先仿上述方法求出前两数的积，然后将右指示盘上的数字拨在拨数杆上，并使左、右指示盘归零。再将第三个乘数作为乘数，用上法进行计算，直至乘完最后一个乘数的全部数字为止。此时，右指示盘上的数字即为所求的最后乘积。

4.除法的计算程序 例如， $538.7768 \div 14.367$ (残余0.0143)

(1)确定各数的小数点位置。本例中，将对数盘的定位针放在“8—9”间的位置；左指示盘的定位针放在“8—9”间的位置；右指示盘的定位针放在“16—17”间的位置；

(2)对准小数位置，在拨数杆上拨出被除数(本例为538.7768)；

(3)将指示箭头指向左指示盘的个位上(本例为“9”的位置)，正摇摇柄一整周，将被除数移至右指示盘上；

(4)使对数盘和左指示盘归零；

(5)将乘除机钮拨至“÷”的方向；

(6)对准小数点位置，在拨数杆上拨出除数(本例为14.367)；如被除数的第一位数字大于除数的第一位数字，则用移动机钮使除数的第一位数字对准被除数的第一位数字；如被除数的第一位数字小于除数的第一位数字，则用移动机钮使除数的第一位数字对准被除数的第二位数字(由左向右数)；

(7)倒摇摇柄直到铃响后再正摇摇柄一正周止；

(8)将滑架向左移动一位，仿(7)继续进行直到要求的商数的位数为止；此时，左指示盘上出现的数字即为所求的商(本例为14.367，右指盘上残余0.0143)；

5.开平方法的计算程序 例如， $\sqrt{676} = 26$

(1)仿除法，将被开方数移到右指示盘上；

(2)把乘除机钮拨至“÷”的方向；

(3) 将被开方数分节，从小数点起向左向右分，每两数为一节；

(4) 在撥數杆上对正被开方数最左面一节的个位数撥“1”，倒搖搖柄一整周；之后，撥數杆每增加“2”，倒搖搖柄一整周，直到鈴响再正搖搖柄一整周为止；

(5) 在撥數杆上的个位数減“1”，并在右面一位上撥“1”；

(6) 将滑架向左移动一位，并倒搖搖柄一整周；

(7) 仿(4)，撥數杆上的个位数每增加“2”，倒搖搖柄一整周，直到鈴响再正搖搖柄一整周为止（本例为26，右指示盘亦为零）；以下仿上面的方法进行，到求得要求的結果为止；

(8) 平方根的小数点位置，由視察法直接确定。

6. 乘积的代数和的計算程序 例如

$$1.34 \times 27.2 + 5.673 \times 12.5 - 387.27 \times 0.2689 = 324.242$$

(1) 将乘除机鈕撥至“×”的方向；

(2) 以乘数和被乘数中小数位数最多的两个数为准，仿乘法，分别在撥數杆和左、右指示盘上确定定位針的位置（本例順次定在“3—4”；“4—5”及“7—8”之間）；应当注意：当定位針的位置撥定后，除每一因数都必須依定位針为准外，在求得最后結果之前，定位針的位置不得再有任何变动，否则就无法求得正确的結果；

(3) 除下面两点外，全部运算均与乘法相同：

(i) 两数的乘积为負时，将乘除机鈕撥至“÷”的方向，类似乘法运算，唯要倒搖搖柄，并不顾及鈴响；

(ii) 在未求得最后結果之前，右指示盘上的数字不能消去；

(4) 如最后結果为負时，仿減法的情况处理。

7. 具有同一除数的多个除法的計算程序 例如

$$3145 \div 256 = 12.28515625,$$

$$2145 \div 256 = 8.37890625,$$

$$3849 \div 256 = 15.03515625.$$

(1) 仿一般除法求除数的倒数，为了减少凑整误差的影响，倒数的有效数字应多取1—2位数。本例为

$$\frac{1}{256} = 0.00390625.$$

- (2) 将所得的倒数视为被乘数，撥在撥數杆上；
- (3) 左、右指示盤同时归零；
- (4) 按乘法順次求除数的倒数与各被除数的乘积，即得各个商数。

三、使用手搖計算机应注意的事項：

1. 領到計算机后，首先檢視各机件是否完整、洁淨，运转是否灵活；其次按下法檢查其运算的正确性，即由左至右在撥數杆上撥出数字 123456789，正轉搖柄 9 次，右指示盤上应出現 1111111101；再正轉搖柄 9 次，应得 2222222202；如再倒搖搖柄 18 次，則右指示盤应全部为零。否則，即說明計算机有毛病，經修理后才能使用。

2. 計算机必須放平、放实、不能一个脚騰空。轉动搖柄时，不能用力过猛，应用手腕适宜自在的回轉。遇有搖不动的情况，应立即停止使用，檢查毛病或送往修理，切莫用力搖动。

3. 对自己使用的計算机，应切实爱护，每周加油一次。

4. 計算过程中，严禁两种动作同时操作。

5. 搖柄必需轉動一周后，才能变换方向。不得在中途反方向搖动。

6. 休息时或計算完毕后，应全部归零，使各部件处于正常位置，并蓋上防尘罩。

7. 計算机属于精密仪器之一，切忌受潮；应放在干燥、安全的場所。

第二章 大地位置計算

§2-1 地球椭圆体

就整个形状而言，地球的体形与旋转椭圆体很相近。因此，实际工作中通常以地球椭圆体作为大地计算的基础。




图 2-1




图 2-2

如图 2-1 椭圆 PEP_1E_1 表示地球椭圆体以 PP_1 为轴旋转而成的一个有规则的闭合几何体。 PP_1 称为短轴，它的两端称为两极， P 端为北极， P_1 端为南极。设 O 为短轴的中点，则 OP 称为短半轴，以 b 表示之。 OE 称为长半轴，以 a 表示。过短轴中点 O 且与短轴垂直的平面，称为赤道面。赤道平面与椭圆体面的截线 EQE_1 （如图 2-2），称为赤道。显然，赤道为一圆周，它的半径就是长半轴 a 。

椭圆体的扁率为

$$\alpha = \frac{a - b}{a}.$$

椭圆体的第一偏心率为

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}.$$