



高分子译丛

# 胶粘剂

上海橡胶工业制品研究所主编

苏工业学院图书馆  
藏书章

第二輯

上海市科学技术编译馆

高分子译丛

胶粘剂

第二辑

上海橡胶工业制品研究所主编

\*

上海市科学技术编译馆出版  
(上海南昌路59号)

上海市印刷三厂印刷 新华书店上海发行所发行

\*

开本 787×1092 1/32 印张 5 12/32 字数 155,000  
1965年9月第1版 1966年5月第2次印刷  
印数 4,001—6,400

编号 15·313 定价(科七) 0.80 元

# 目 录

胶粘接合 .....	(1)
扩散对聚合物間粘合的作用 .....	(22)
各种粘附鍵的研究 .....	(37)
耐热胶粘剂 BK-2、BK-3、BK-4 和 BK-6 .....	(45)
聚氨酯胶粘剂 .....	(58)
乳酇素-双醛淀粉木材胶粘剂.....	(66)
結構用室温固化胶粘剂 .....	(76)
聚酯纤维与橡胶的粘合 .....	(84)
聚酰胺織物和橡胶的粘合 .....	(91)
塑料粘合.....	(101)
胶粘带.....	(118)
胶粘剂在建筑工业中的应用.....	(128)
结构胶粘剂在建筑工业中的应用.....	(132)
无紡織布.....	(140)
胶粘剂物理性质和物理-化学性质的測試方法 .....	(152)

# 胶粘接合

Edmund Thelen

本文旨在阐明导致优良粘合的各种因素，和提供消除各种缺陷的方法。

目前已能制备坚固而耐久的粘合接头，和掌握了有效的质量控制方法。在某些情况下，胶粘的破坏是粘合处金属的伸长造成的。因此在这种情况下，粘合强度取决于金属本身的强度和刚度。

工业上应用胶粘剂时，必须熟悉施工和应用方面的实际要求，才能制备合理的胶粘剂，以降低成本，简化工艺，并很好地控制质量。

就胶粘系统而言，通常具有以下几个共同点：

(1) 胶粘剂在粘结过程中必须是一种液体状或柔软易变形的固体材料，这样胶粘剂就能很好地粘合在粗糙的被粘固体表面；而实际上，所有的固体表面对一个微小的胶粘剂分子来讲，都是粗糙的。

(2) 除少数例子，如压敏型胶粘带的胶粘剂外，其他胶粘剂必须在粘合形成中或在粘合不久后完成固化、熟化、冷却或干燥，否则将逐渐变硬而无法粘合。

(3) 胶粘剂与被粘合的固体表面间，必须有一定的亲和力存在。

(4) 胶粘剂必须具有一定的韧性和强度，以抵抗使用过程中各种因素对接头胶粘层的破坏力。

(5) 胶粘剂在固化、冷却、干燥、除去溶剂、熟化等过程中，不能过分收缩，以及由此引起的接头处内应力的集中；同时，应施用足够量的胶粘剂，使接头处空隙完全填满。

(6) 胶粘剂必须能耐周围各种液体和气体的腐蚀或膨胀，并对被粘合固体表面有保护作用。

(7) 涂布胶粘剂的固体表面，应无尘埃、疏松的氧化层、油污及盐结晶等。

(8) 應設法逸出潛藏于被粘合固体表面空隙中的空气、水分以及其他易揮发的物质。

(9) 整个胶粘接头处的设计，必須能适应使用时总載荷的大小与类型。

以上各项要求以及滿足这些要求的方法，将在以下各节予以探討。

### 制备接头的条件

要获得强度最大的粘合，首先要求胶粘剂和被粘物有良好的亲和性，并与后者的整个表面完全接触。被粘物表面必須无尘埃和油污等物，同时，胶粘剂必須能从被粘物表面排除空气和水分，而立即与其表面密切接触。涉及的有关內容，将在以下各节討論。

### 涂 布

如果被粘物保持一个真正平滑、新鮮、干淨的表面，胶粘剂的粘度又較低，那么一滴胶粘剂将能均布其上，不久其边缘即与固体表面形成接触角 $\theta$ 。此时，表面張力与接触角 $\theta$ 間呈平衡状态。表面張力量度单位为达因/厘米，其因次大小則与相应表面的自由能相同，即以尔格/厘米<sup>2</sup>表示。若胶粘剂涂布后，形成无法测量的薄膜，则接触角等于0；在这种情况下，涂布情况非常理想，两者接触良好。反之，若液滴在光滑表面上不蔓延，甚至收縮而使接触角很大，则表明其对被粘物表面的亲和性不良。从以下方程式中，可以得到这种現象的解釋：

$$\cos \theta = \frac{r_{SV} - r_{SL}}{r_{LV}} = \frac{A}{r_{LV}} \quad (1)$$

上式中， $A$  为粘附(張)力 $= r_{SV} - r_{SL}$

$r_{SV}$  为被粘物的表面張力， $r_{LV}$  为胶粘剂的表面張力， $r_{SL}$  为胶粘剂和被粘物間的界面張力，当 (1) 被粘物表面洁淨和具有高的表面吸附能 $r_{SV}$ ，(2) 胶粘剂对被粘物的亲和性良好(低的 $r_{SL}$ )，和(3) 胶粘剂的表面張力 $r_{LV}$  小时，则胶粘剂能滿意地涂布其上，并形成小的接触角。因此，測量接触角的大小，是衡量上述各种特性之間关系是否妥当的最簡便方法(图1)。




图 1 接触角周圍力的平衡

当胶粘效果不好时，为了判断究竟是由于固体表面的不净，还是由于胶粘剂的本身所引起的，可在固体表面滴净水一滴，然后测量其接触角。

金属、玻璃、陶瓷、金属氧化物和硅酸盐类及大部分天然矿物，都系亲水性物质。因此，当它们的表面洁净时，水便能均匀地涂布或润湿表面，而形成很小的接触角。当粘附(张)力  $A$  [见方程式(1)] 大于胶粘剂表面张力  $r_{LV}$  时，则  $\cos \theta > 1$ ，此值谓之  $K$ ，并无几何意义，但意味着液体与固体间的润湿状态良好。

如果被粘物本身是疏水性固体时，则水滴在上面将形成很大的接触角，那么表面油污问题便无法体现出来。在这种情况下，最好用纯苯或己烷等烃类有机溶剂来代替水。

表面污染的程度与接触角增大两者间的关系，值得研究。

1951年，美国明尼苏达大学的研究者们，以玻璃纤维平行地埋置在甲基丙烯酸酯塑料铸型上，然后横切纤维断面，使塑料表面分布着许多纤维点。他们求出了水在不同表面上接触角  $\theta$  的变化，在纯玻璃表面上为  $0^\circ$ ，而在纯塑料表面上则为  $63.5^\circ$ 。如图2所示，当仅  $25\%$  的玻璃表面为塑料掩盖时，所得接触角为  $32^\circ$ ；若掩盖表面达  $38\%$  时，则  $\theta$  为  $40^\circ$ 。如果被胶粘物是亲水性的，而表面所吸油污和上述塑料有类似疏水性时，那么，即使  $\theta$  角达  $40^\circ$ ，未被油污染的固体表面仍占  $2/3$  左右，因此仍可




图 2 水在玻璃纤维-甲基丙烯酸酯塑料表面上接触角的变化

得到有效的粘合。同时，有机粘合剂对于另外 1/3 表面上的污迹，也起一定的溶解作用。

### 糙 度

我們討論了各种液体和胶粘剂在抛光过的极其光滑的表面上的涂布。实际上，一般表面都有不同程度的粗糙，而表面处理工艺(如喷砂和酸蚀等)加剧了粗糙程度。

胶粘剂粘合粗糙表面时，情况和真正的光滑表面不同，胶粘剂在凹凸之間就象桥一样横跨于藏着空气的坑凹之間，因而胶粘剂就部分地停留在“空气”之上，这个停留的部分可由下列方程式求出：

$$\cos \theta_a = \sigma_1 \cos \theta_s - \sigma_2 \quad (2)$$

其中  $\theta_a$  为液体与粗糙表面生成的接触角；

$\theta_s$  为在相同材料的表面上液体与其真正光滑表面生成的接触角。

$\sigma_1$  为被粘物表面的空气部分；

$\sigma_2$  为被粘物表面的固体部分；

$\sigma_1 + \sigma_2$  约等于 1。

在粗糙表面上，一滴液体下面究竟包围有多少空气，取决于许多因

素。若液体粘度較低，并对被粘物有极强的亲和性，表面凹坑的坑底陡窄，则不会包藏很多气体。反之，特别是在液体凝固較快时，则任何表面均可有空气。

若被粘物表面布滿細孔而能被液体所潤湿，則在粘合界面的气体順毛細管挤出，从而形成良好的“嵌接”。在此情况下，表面气体包藏将不成問題，但由于过多的液体渗入毛細管，在接头处产生缺胶的可能，都应予以足够的重視。

真正光滑的固体表面，对粘合并不理想。相反，表面的粗糙对获得剥离强度倒是有利的，但粘合剂的应用及固化时的条件，必須严格选择，以最大程度地减少包藏的空气。

### 孔隙度

如前所述，胶粘剂流动时，可以渗入被粘物表面的开孔毛細管而使之潤湿。就这些筒形毛細管而言，引起上述胶粘剂流动的压力等于  $A/r$ ， $A$  为粘附(張)力 [見方程(1)]， $r$  为毛細管半徑，对大多數滿意的胶粘系統來說，粘附(張)力  $A > 10$  尔格/厘米<sup>2</sup>；若  $r$  为 1 微米(四千万分之一吋)时，则毛細管压力为 200000 达因/厘米<sup>2</sup>，或約 3 磅/吋<sup>2</sup>。若被粘物底部系閉孔，原先包含着 1 大气压 (14.7 磅/吋<sup>2</sup>) 的气体，则附加 3 磅/吋<sup>2</sup> 压力后，将使其体积压缩 20%，同时，胶粘剂渗入孔隙的深度亦約达 20%。

对于开孔的筒形毛細管，可按照 Poiseuille 定律，計算胶粘剂的渗透深度  $d$ ，如下式所示：

$$d = \sqrt{\frac{Art}{2\eta}} \quad (3)$$

$t$  为流动时间(秒)， $\eta$  为液体粘度(泊)。以上述  $A$  和  $r$  值代入(3)，并取  $t=10$  秒， $\eta=30$  泊，则  $d=1$  毫米。

De Bruyne 在广泛研究了被粘物孔隙的形状对胶粘剂渗透的关系后，指出了当液体接触角  $\theta$  和錐形凹坑內孔壁的傾斜角  $\phi$  之和  $< 180^\circ$  时，即能觀察到凹坑內胶粘剂的渗透現象。若两者之和  $> 180^\circ$  时，则液压为負值，因而不能渗透凹坑(除非有外加压力)。

上述关系如图 3 所示，在三种状态下接触角  $\theta$  均为  $60^\circ$ ，当倾斜角  $\phi = 90^\circ$  时，系筒形孔； $\phi = 135^\circ$  时，系发散锥形孔； $\phi = 45^\circ$  时，系会聚锥形孔。箭头表示在上述情况下液体流动的方向；当液体穿透筒形孔和会聚锥形孔时，其接触角  $\theta$  和倾斜角  $\phi$  两者之和分别等于  $150^\circ$  和  $105^\circ$ ，但液体渗透发散锥形孔时，则等于  $195^\circ$ 。




图 3 固体表面毛细孔受压对孔隙形状的影响  
(箭头表示胶液流动方向)

总的看来，胶粘剂渗入孔隙的深度及内包空气的逸出，与孔隙的形状和大小有关，而且也受胶粘剂的粘附(张)力、胶粘剂的固化时间、粘度等因素的影响。掌握了这些可变因素，就能控制所谓表面包藏气体的逸出，以及获得胶粘剂与被胶粘剂间的相互啮合。

## 扩 散

当液体或气体分子和固体表面接触时，前者将为后者所吸收和溶解，直到被吸收的分子和它们的蒸汽压趋于平衡为止。至此，吸收过程即已终了，除非外界条件改变，从而迫使已被吸收的分子复从固体表面释出。

粘合时的扩散过程非常重要，下列几种情况应予考虑：

(1) 若溶剂分子能向固体表面(如木材、纸张、皮革、硬橡皮等被粘物)扩散时，则胶粘剂因脱水或脱溶剂，干燥加快而硬化。

这种现象给胶粘技术带来一定的困难，因为有时甚至当固体表面尚未被溶剂润湿时吸收就已经开始，这时两者之间根本没有粘附(张)力。

另外，有时固体表面已为溶剂所破坏，则更不利于粘合。

因此，如果发现胶粘不好时，应该检查是否是由于胶粘剂中的溶剂膨胀、溶解或破坏了被粘物的表面。

(2) 当接头在加热和加压下固化时，粘合界面上包藏着的空气将溶解于胶粘剂内，从而增加了真正的粘合面积。一般說，同时加热和加压对固化是必要的；若单独加热，会导致气体膨胀鼓泡而不能被胶粘剂所溶解。在某些情况下，当粘合剂涂布于水基或溶剂基的底胶之上还没有完全干燥时，亦会发生类似現象。

(3) 在底胶和胶粘剂間或在两种聚合物間，因加热或溶剂所形成的强固粘合，主要是由于粘合界面的分子互扩散所致。溶剂对热塑性聚合物的溶剂型粘合的作用是：(a) 軟化聚合物表面，使它們彼此紧密結合，(b) 增大聚合物分子的流动性和(c) 提高聚合物吸收与其相互接触的另一高聚物的表面分子的能力。

有时往往出現这样一种情况，即一个新制备的接头是坚固的，但經几天或数星期即变得脆弱。显然，这是由于溶剂虽已軟化和增粘了高聚物的表面，但聚合物分子間的扩散并不充分，因而在老化过程中，溶剂从接头处逸出，使聚合物界面收缩而互相分离。

(4) 某些胶粘剂，由于固化前吸收了大气中的水分，以致固化时粘合强度不高；反之，如 Eastman 910 胶粘剂，它必須从固体表面吸收微量水分，才能完成硬化变定。

以前作过实验，酚醛型結構胶粘剂的粘合强度，和被粘物儲存期中的大气湿度有关；高湿度有害于粘接强度。

### 形变和流动(流变学)

制备粘合接头，要使胶粘剂能渗透被粘物表面的凹坑和毛細管，排除空气，并充分潤湿表面，使接触良好。因此，研究胶粘剂的流变性是必要的。在有孔隙的表面涂布胶粘剂时，应避免过度的渗透，以防止形成缺胶。十分明显，胶粘剂的稠度必須与涂刷、噴射、修貼或其他施工方法相适应，才能得到合理的胶层厚度。

文献中有关涂料、热塑性塑料、聚合物溶液和其他胶粘状材料等流变問題的报道很多。这里簡要闡述流变学的概念及其在胶粘剂領域中的重要性。

在負荷作用下，胶粘剂的形变受到其粘(滯)性、塑性和彈性等率制，

而常常同时受上述特性中的两种，偶然亦同时受所有三种因素的作用。

**粘度** 当液体剪切速率的增加与剪切应力的增加成正比时，这种液体称之为牛顿型或“理想”液体，见图 4 所示。粘度  $\eta$  等于剪切应力  $F$  与剪切速率  $D$  之比，单位以泊表示：

$$\eta = \frac{F}{D} \quad (4)$$

粘(滞)性液体的重要特性是，能在很小的负荷作用下流动，但当负荷消失

后，则不能恢复其原状。同时，在不同的剪切应力或剪切速率下表现出不同的粘度，叫做表观粘度，而这种液体叫做非牛顿型液体。对于非牛顿型液体，常常可察觉其具有弹性、塑性和粘(滞)性。




图 4 流变行为图

- (a) — 牛顿型液体
- (b) — 假 Bingham 塑性固体
- (c) — 初始表观应力

液体流动时，每一个液体分子不断地相互改变着自己的位置，同时分子本身在不断地摇摆翻动和旋转。这些分子运动时，能量即转变成热量而作为一种“粘滞损失”。在剪切应力小和液体分子平行滑动时，叫做层状或湍流。

**可塑性** 在通常的情况下，塑性体系不流动或不变形的固体，除非加于其上的负荷超过了一定应力；当负荷移去后，塑性体没有变化。

能够引起塑性体流动的临界应力叫做塑变应力或塑变值，通常以达因/厘米<sup>2</sup>或磅/吋<sup>2</sup>表示。当剪切应力  $>$  塑变应力  $f$  时，固体即流动。若流动时的剪切速率和上述的剪切应力同塑变应力差成正比例时，则该固体符合 Bingham “塑性固体”的特殊定义，叫做“Bingham”体。

$$\eta = \frac{F - f}{D} \quad (5)$$

Bingham 体的塑变值，在变化不大的不同剪切速率下，大致保持不变，因

而当它是固定的，而当剪切速率很低时，它就很小，甚至接近于0；在这样的蠕变情况下，通常属于 Bingham 体的物质，将会起一般类似于流体物质的作用。

由于这些复杂的情况，对于胶粘剂，必须在它实际应用的剪切速率下测定其塑变值。

塑性体通常为固体颗粒在液体中的悬浮体，其塑变值常常被视作衡量粒子滑动时所引起的相互摩擦力。若固体颗粒为(a)粗糙的，(b)片状或针状的非球形体，(c)容积大，或(d)其间隙因吸收液体而膨润，或(e)因固定液体层厚度而尺寸增大，则塑变值变大。

当粒状颜料和惰性填料在液体中的体积浓度为20~25%时，可产生适当的塑变值；而使用膨润土（皂土）或其他增稠剂时，则用量小于2%体积份，就能显著增大液体的粘度，并给予一定的塑变值。

当搅动悬浮体时，有两种特性可以表现出来，即触变性（图5）和触稠性（图6）。在静止状态下，悬浮体粒子相互接触，并且结合得很牢固。开始搅动时，首先必须破坏这种结合，因而这时的塑变值要比继续搅动以后的高，这种特性叫做触变性。触变性常常是可逆的，即停置后悬浮体又恢复了它的高粘度。




图5 胶粘剂的触变性




图6 胶粘剂的触稠性

如果在静止时，系统中所有悬浮的颗粒都被吸附膜（离子电偶层）相互间隔，因而表现出较高的流动性，则对悬浮液慢慢地加以搅动时，这种

流动性不受影响；但如果搅动激烈时，则保护层被破坏，悬浮液的表面粘度就将显著增加，这种特性叫做触稠性\*。

**弹性** 弹性体材料在负荷作用下，其变形程度随所受应力而增加；当负荷移去后，即恢复原状。在符合于虎克定律的真正弹性体上，加负荷后引起的形变和移去负荷后呈现的回复性能发生在瞬息之间。体现这种材料的应力和应变之比的弹性模数，实际上就是材料的刚度。钢质的轴承和橡皮胶带都具有弹性，但钢的弹性模数比橡皮要大100万倍。高弹性模数材料的分子结构或晶体结构，在很小的形变下必须吸收很高的能量。杨氏模数为以张力计算的弹性模数；而弹性剪切系以剪切应力表现的弹性模数。一般高聚物材料，在中等负荷下，杨氏模数至少为剪切模量的三倍，因为在后一种状态下消耗的能量只有前者的1/3。胶粘剂兼有粘（滞）性和弹性，它显示出一种弹性“滞后”现象。它不像真正的弹性体，不能在




图7 三种材料在定负荷下产生的形变与作用时间的关系（于a时施加负荷，于b时移去负荷）

- I—Hookean式弹性体
- II—粘弹性体（Maxwell氏模型）  
弹性形变c=弹性回复力d  
线性部分e系粘滞性流动
- III—粘（滞）性材料

再增大；于b时负荷移去后，它立即回复原状。粘（滞）性液体III在恒速下有一线性变形，待负荷一旦移去后变形即停止。粘弹性材料II先产

受到应力作用时立即产生形变，而要数分钟或数小时后才产生极限弹性形变。因此，在一定负荷下，这类材料的“伸张”速率由快而慢，直到弹性变形完成。这就是粘弹性材料的特征。

图7阐明了粘（滞）性、粘弹性和弹性三种材料之间的区别。当突然施加负荷于a时，弹性体I即发生瞬时变形，在定负荷下，变形不

\* 原文 Dilatancy 应直译为膨胀性，但这里与文义似不符合，而科学院对此尚无统一译法。为了能够体现出名词的含义，故译作触稠性——译者注

生一个非瞬时的弹性形变  $c$ , 接着便产生粘(滞)流动  $e$ , 直至负荷移去的  $b$  时为止; 然后应变再由  $d$  恢复到  $c$ 。

高聚物、氧化(地)沥青及其浓溶液, 通常具有粘弹性。粘(滞)性液体或塑性固体间所具有的弹性大小, 可由下列实验方程式通过不同的  $n$  值来计算:

$$\eta = \frac{F^n}{D} \quad \text{或} \quad \frac{(F-f)^n}{D} \quad (6)$$

当  $n=1$  时, 上式即为牛顿型液体和塑性固体的粘度方程式; 当  $n \geq 2$ , 3 时, 材料呈现明显的弹性。

## 胶层厚度

通常为了得到最大的强度和刚度, 在保证不缺胶的情况下, 涂布于接头处的胶层应该越薄越好。

胶层厚度之所以要求薄, 有以下几点原因:

- (1) 对薄的胶层, 需要更大的应力才能使它变形。
- (2) 随着胶层厚度增加, 产生流动或蠕变的几率亦较大。
- (3) 随着胶层厚度增加, 粘合界面上胶粘剂的内应力以及热应力亦增加(因膨胀系数不同)。
- (4) 对刚性胶粘剂而言, 当接头处承受弯曲时, 胶层薄的较耐弯曲疲劳。
- (5) 由于接头处胶层厚度增加, 易于产生气泡, 因而引起接触不良或其他缺陷的几率亦较大。

## 压 力

粘合接头在固化前必须加压, 以增进其对分布于被粘物表面的孔隙和坑凹的渗透能力, 以及促进粘合界面所藏气体的排除。

对大多数粘合接头的边缘的部位, 加压下不能完全阻止液体胶粘剂从粘合缝流出; 因而临近边缘部位的实际压力小于根据外界施加压力而计算的数值。在这种情况下, 当外界压力不变时, 接头处的压力和胶粘剂的粘度成正比, 而与胶层厚度的三次方成反比。防止产生缺胶的有效措

施是：(a)在胶粘剂中加入纤维，能抑制其过分的机械流动，(b)改变胶粘剂配方，使具有一定的塑变值，(c)胶粘剂涂布后，在加压前使部分凝固。

## 接头强度及其形成过程

在使用过程中，接头受机械张力、剪切、剥离以及热和水分或各因素的循环作用，及化学或环境损害等影响。随着时间的增长，被粘物和胶层间还可能发生相互的反应。加工过程中存在的内应力也能使接头显著减弱。下面将讨论有关的一些问题。

### 假定的强度

当胶粘试件夹持在强力试验机上测试时，断裂将发生在下述部位上：被粘物材料本身，胶粘剂层或胶粘剂与被粘物之间，前两者都意味着材料内聚力的破坏，而后者则为粘合的破坏。

根据计算，某一胶粘剂的抗张强度为 5000 磅/吋<sup>2</sup>，其表面张力 > 30 尔格/厘米<sup>2</sup>，内聚能则为表面张力的两倍。

胶粘剂的内聚能两倍于它的表面张力，原因如下：

无论液体或固体，其分子间或晶格间均具有吸引能。当胶层在真空中断裂时，其分子间的吸引能于是集中在断裂时的两个表面，使每一表面的内聚能为断裂前的内聚能之一半。因表面张力系表面自由能，与本身蒸汽压平衡，所以其值等于内聚能之一半。

其次，断裂时由于内聚破坏所作功的大小，等于断裂后形成两个新面的表面自由能之和；引起断裂实际所需的力，由于发泡、局部内应力和其他缺陷，通常比理论值小。但实际上，由于气泡、杂质以及其他因素，实测剥离强力要比计算的低。

在上例中，若断裂发生于粘合剂和被粘物界面，则上述结论同样适用。当断裂发生在胶粘剂和被粘物之间，则界面能转移至新形成的表面上；同时，断裂时的能量消耗也相应地减少。这样，对于大小为 1 厘米<sup>2</sup> 的绝对光滑表面而言，在大气  $V$  中对被粘物和胶粘剂间的粘附能  $\omega$  (或沿界面断裂时的能量) 如下式所示：

$$\omega = \tau_{sv} + \tau_{av} - \tau_{sa} \quad (\text{尔格}) \quad (7)$$

其中  $r_{SV}$  和  $r_{AV}$  分别为被粘物和胶粘剂在大气或其他介质中的自由表面能,  $r_{SA}$  为被粘物和胶粘剂间的界面能。很明显, 若被粘物系大的块状物和粘合面  $> 1$  厘米<sup>2</sup> 时, 粘附功  $\omega$  值将按比例增大。糙化表面亦能增大粘合面积。

### 机械负荷及其相应的結果

上节討論以整个胶粘结构假設为完全剛性, 并由此而察知其胶接强度应决定于該系統的內聚强度或胶粘强度。虽然沒有一种材料是完全剛性的, 但这个概念仍然有用。

在連續負荷的作用下, 不論負荷大或小, 液体胶粘剂均将产生蠕变或流动。通常彈性固体胶粘剂却沒有这种缺点(有时具有一定度的粘性或塑性)。我們一般把彈性固体分为两大类:(a) 比較坚硬的如灰泥、某些瀝青和低温剛性树脂等,(b) 坚韌而帶彈性的, 如各种橡皮。

一般說, 无论过度的蠕变或脆性, 都要限制胶粘接合在負荷作用下的强度和耐久性。在高温和长时间負荷作用下通常能促进蠕变; 而在低温和快速冲击下, 則能增加脆性。

在实际应用中, 負荷作用是十分复杂的, 简单的形式(图 8)有: 拉伸、压缩和剪切。其中剪切負荷是两个被粘合材料相对平行滑动时的受力状态。要减少这些形式的作用, 可以采用薄的胶层。




图 8 粘合接头处应力作用的一般形式

如果被粘物是可以弯曲的材料, 破坏力最大的負荷是将底层剝离。对于薄而軟的材料來說, 这种可能性尤其大。因此, 在这样情况下, 对接头强力的考驗更多地有賴于被粘材料的性能。