


259098

基本館藏

怎样制造汽車轉向节

綦江汽車配件厂 编



人民交通出版社

怎样制造汽車轉向节

綦江汽車配件厂編

人民交通出版社

内 容 介 绍

转向节是汽车上的一种重要零件，转向节的制造在我国还是一项比较新的技术工作。它的制造工艺要求比较严格，产品的质量要求比较高，綦江汽车配件厂在苏联专家的指导下，经过几年摸索，取得了一些比较成熟的经验。本书就是介绍该厂制造转向节的经验。

本书内容包括：转向节的技術要求、材料的选用、工藝过程举例、鍛造、熱處理、冷加工、質量檢查、性能試驗等。

本书可供各地汽车配件制造厂、汽车修理厂参考和學習之用。

怎样制造汽车转向節

綦江汽车配件厂 编

*

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市審刊出版业营业許可証出字第〇〇六号

新华书店发行

人民交通出版社印刷厂印刷

*

1968年10月北京第一版 1959年10月北京第一次印制

开本：787×1092mm 印张： 各种

全书：13000 字 印数：1—3000 册

统一書号：15044·4276

定价(10)：0.14元

目 录

前 言

一、 制造转向节的技术要求.....	3
二、 材料的选用.....	6
三、 工艺过程举例.....	8
四、 铸造.....	10
五、 热处理.....	17
六、 冷加工.....	18
七、 质量检查.....	23
八、 性能试验.....	24

前　　言

由于我国目前运行的汽車中，旧中国遗留下来的資本主义国家的厂牌复杂的汽車，以及解放后自社会主义国家进口的汽車还占很大比重，因此，汽車配件的制造与供应工作，就显得特別繁重；而且直接影响到汽車的运行与工农业生产的运输。

轉向节是汽車上的一种重要零件。假如轉向节容易磨损或折断，不仅影响車輛的正常运行，而且关系到行車的安全。因此，汽車轉向节的制造比一般零件复杂些，它的產品質量要求比較高，制造技术要求也就比較严格。我厂經過几年的摸索，并在苏联专家及第一机械工业部第六局的直接指导下，取得了一些經驗，在產品質量上也基本上能够滿足使用上的要求。

为了广泛交流汽車轉向节的制造經驗，并与全国各兄弟厂共同研究与提高轉向节的制造質量，現特将我厂摸索到的一些經驗介紹出来，以供大家参考。

一、制造轉向节的技术要求

轉向节承受着前軸上的靜負荷與動負荷，也承受着車輪的制动力，故所受的力是沉重而复杂的。由于載重、路面等因素組合的情況的變化無常與不可正確估計，因此，作用在轉向節上的動負荷就難以正確計算及試驗出來。這也就使得有些汽車上的轉向節，其耐壓力設計得太弱而易于损坏；或是轉向節的尺寸設計得過于粗大而浪費金屬。當然，如果通過實地試用及不斷修改結構，這些設計上的缺陷是可以補救的。另一方面，轉向節的损坏不是由於設計不良，而是由於製造上的缺陷，也常常是一個主要原因。這些缺陷是屬於冷加工方面的有：主要部份光洁度（如轉向節杆部與盤部交接處的圓弧的光洁度）和整形公差不合要求等。屬於熱加工方面的有：鍛造與熱處理的缺陷，如鍛造流線不好、熱處理金相組織不良、及由於鍛造、熱處理不良而產生的裂紋等影響強度的缺陷。上面說過，轉向節是汽車上的一種主要零件，因而在製造上也應當用比較正確的工藝方法來保證產品的質量。當然，每一個製造廠的設備、技術水平都不一樣，工藝方法自然不會完全一致的。不過不管工藝方法如何，最後得到的結果——零件質量應當都能符合一定的標準。下面將介紹一些製造轉向節技術要求，以供參攷。

轉向節在使用過程中的受力情況大約如圖1所示。

圖中 P_1 為前軸負荷的一半；

P_2 為前軸承受的制动力；

Q_1 為由車輪所受負荷對轉向節叉子和主臂造成的弯曲




图1 转向节在使用过程中受力情况示意图

I—叉子上部的力;

II—叉子下部的力。

力矩在肖孔处所产生的压力;

Q_3 为由于制动力而在轉向节叉子上部产生的压力;

Q_5 为由于制动力而在轉向节叉子下部产生的压力;

Q_4 为由 P_2 力所产生的力矩而造成得压力;

Q_5 为由 P_2 力而在横拉杆上所引起的反作用力;

Q_6 为由 P_2 力而在主肖与叉子上部造成得压力;

Q_7 为由 P_2 力而在主肖与叉子下部造成得压力。

根据轉向节受力情况及使用經驗可以知道，轉向节通常最易损坏（断裂）的地方是轉向节盤部与杆部交接处，及两耳与

盤的交接處，前者尤為多數。这就牽涉到加工精度和鍛造流線問題、有無其他缺陷及熱處理後金相組織的問題。

这里将第一机械工业部第六局（前汽车工业管理局）1957年颁布的“汽车配件技术条件”中关于转向节的主要技术条件及一种比较典型的格斯-51型转向节简图（图2）刊印于后。从这里可以概括地看出对转向节的技术要求。




图2 格斯-51转向节简图

制造汽車轉向节的技术条件:

1. 材料：40分鋼或40分セ鋼。
 2. 轉向節經淬火、配火后的硬度应为布氏269～321_b。
 3. 轉向節經熱處理后的金相組織應为索班体。其組織可以用標準照片比較檢查。
 4. 轉向節內外軸承兩軸頸的不同心度不得超過0.01公厘。
 5. 轉向節護油圈的軸頸與內軸承的軸頸不同心度不得超過0.10公厘。

6. 转向节突轴中心线与转向节背孔中心线应在同一平面内，其偏差允许0.2公厘。
7. 有圆锥抵臂孔的转向节的圆锥孔，以锥度样柱检查时，接触的面积应大于75%。
8. 转向节螺纹不得缺牙乱扣，螺纹与螺帽的配合应符合工作图规定。
9. 转向节在出厂前应进行磁力探伤，其结果必须符合由制造厂制定的磁力探伤规程，检查后应退磁。
10. 转向节各部应无折迭、裂纹，加工部份不得有凹陷、切口等缺陷。锻胚的废边应除去。各部的飞刺、毛头、锋边、成品上的浮动氧化皮和热处理的残渣均应除去。
11. 内外轴承圆角表面光洁度不得低于▽▽▽ 8 级，圆弧接头处要圆滑，无明显的棱角。
12. 转向节除锻胚部份外，各部尺寸的公差均应符合工作图纸的规定。

二、材料的选用

由于转向节承受着沉重的负荷，工作条件又比较艰巨，除了要求有足够的强度以外，还应当有足够的冲击韧性及疲劳强度。因此，选用符合这样要求的材料，就成为保证转向节使用寿命的先决条件。通常，转向节是用含铬或含镍又含铬的合金钢制造的。但为了节约国家稀有的铬、镍，各方面都在寻找代用钢材，从试验结果说明，中碳锰钼钢(40GM)也可以满足制造汽车转向节的要求。但是就目前来说，钼也是国家需要节约的元素。因此，又提出了35Cr, 45Cr及硼钢等代用材料。矽益钢与硼钢等虽然是目前代用钢材中有广阔前途的几种

鋼材，但國內尚未作過實用中的驗証，它們的性能尚未有正式可以公布的資料。

下面在表 1 中列出幾種汽車轉向節的用料。表 2、表 3 列出 40Mn 鋼（錳鉬鋼）的化學成份與物理性能。

几种汽車轉向節所采用的鋼材

表 1

汽車型號	鋼號(按FOCT 或S.A.E.)	汽車型號	鋼號(按FOCT 或S.A.E.)
輕型汽車		格斯-51	35X
基姆(KIM)-10	30X	吉斯-150	40X
格斯-M-I	30X	亞斯-210	40X
吉斯-101	40X	瑞斯-200	40X
派克2008	X 1335	奇姆西	3140
載重汽車		道奇T-118	3140
格斯-AA	30X	雪佛蘭	8627
吉斯-5	40X		

錳鉬鋼的化學成分

表 2

碳(C)	錳(Mn)	硅(Si)	磷(P)	硫(S)	鉻(Mo)
0.35~0.42	1.3~1.6	0.3~0.35	≤0.04	≤0.04	0.2~0.3

錳鉬鋼的物理性能

表 3

熱處理	抗張強度 公斤/公厘 ²	屈伏點 公斤/公厘 ²	延伸率 %	斷面收縮率 %	衝擊韌性公斤 公尺/公分 ²
800°C正火					
850°C淬油	118.5	110	11.4	56.7	9.8
500°C回火					

三、工艺过程举例

下面列举一种典型轉向节——格斯-51新型轉向节的工艺过程：

表 4

工 序 号	工 序及工步名称	設 备	夹 具	切削工具	量 具
1	鑄坯				
2	正火				
3	銑各部廢邊	銑床	銑後邊夾具	杆形銑刀	直尺
4	鉋杆端部	牛頭刨床	鉋杆端面夾具	鉋刀	直長卡規
5	划線打中心孔	鉋台	划線工具及厚板	冲头	鋼直尺
6	鑽中心孔	鑽床	V形鐵方座鑽	鑽頭	
7	鏘中心孔	鏘床	V形鐵方座鏘	鏘刀	
8	粗車突緣盤平面及合肩	車床	車用夾頭	磨刀	鋼皮尺、卡鉗
9	粗車杆徑	車床	車用夾頭	磨刀	鋼皮尺、卡鉗
10	淬火，配火				
11	鏘中心孔	鏘床	V形鐵方座鏘	鏘鏘	
12	二次粗車杆徑	車床	車用夾頭	磨刀	鋼皮尺、木錨
13	精車突緣盤平面及合肩	車床	車用夾頭	磨刀	卡規、樣板
14	精車各部半徑及合肩	車床	車用夾頭	磨刀	卡規、樣板
15	車杆部圓錐面、光小圓角及倒角	車床	車用夾頭	頂頭刀 倒角刀	樣板
16	光大圓角及砂光	車床	車用夾頭	圓頭刀	樣板
17	粗車螺紋	車床	車用夾頭	螺紋刀	螺紋環規
18	精車螺紋	車床	車用夾頭	螺紋刀	螺紋環規
19	銑耳部兩側面	銑床	銑耳部夾具	齒銑刀	厚度卡規
20	鑽突緣盤孔	鑽床	鑽模	鑽頭	
21	鏘突緣盤孔沉頭	鏘床	方座鈕	鏘鏘	
22	鉋突緣盤孔倒角	鉋床	方座鐵	鉋刀	
23	鉋兩耳開槽	牛頭刨床	鉋用夾具	鉋刀	

續表 4

工 序 号	工序及工步名称	設 备	文 具	切削工具	量 具
24	鑄轉向節肓孔	鑄床	鑄模	鑽头	
25	鑄扭臂孔	鑄床	鑄模	鑽头	
26	鑄轉向節肓孔 (車端面,挖口部 粗挖孔、倒角)	鑄床	挖孔夹具	磨刀、挖角 刀	卡鉗, 塞規
27	鑄轉向節肓孔	鑄床	鑄孔夹具	鑽刀	塞規
28	挖扭臂孔	鑄床	鑄孔夹具	刀刀	塞規
29	鑄兩耳間開槽	鑄床	銑用夹具	刀刀	塞規
30	挖扭臂孔鍛槽	鑄床	鑄鍛槽夹具	銑刀	塞規
31	鑄螺紋部肓槽	鑄床	鑄槽夹具	銑刀	寬度塞規
32	鑄耳部φ38口及總倒角1×90°	鑄床	深套	鑽頭	深度卡鉗
33	鑄調整螺孔(3个)	鑄床	鑄模、 鑄鐵	鑽頭	
34	鑄閥蓋螺孔倒角	鑄鐵	鑄鐵	鑽头	
35	鑄黃油嘴螺孔	鑄鐵	鑄鐵	鑽头	
36	鑄耳口肓孔	鑄鐵	鑄鐵	鑽头	
37	鑄耳口肓孔(两端)	鑄床	V形鐵	鑽頭	
38	攻隨蓋孔螺紋(3个)	鑄鐵	虎鉗	鑽頭	
39	攻油嘴螺紋	鑄鐵	虎鉗	鑽頭	絲錐
40	鑄各部毛刺	鑄鐵	虎鉗	鑽頭	板輪
41	鑄杆部螺紋毛刺	鑄鐵	虎鉗	鑽頭	輪
42	鑄油封部份外圓及圓角	外圓磨床	磨圓夾具	砂	
43	磨大小軸承處外圓及圓角	外圓磨床	磨圓夾具	砂	
44	砂光杆部各圓角	車床	車用夾具	砂布	
45	清洗				
46	磁力探傷	磁力探傷機	夾頭		
47	正鋼圈	螺旋壓機	墊鉗		
48	正鋼圈	螺旋壓機	方座鉄捲心		
49	絞繩套	鉗台	虎鉗	活動鉗刀	塞規
50	上螺帽				
51	清洗				

四、鍛造

由于轉向節在使用質量上要求比較高，因此，對於鍛件金屬流線的要求也較高，允許鍛件癟病的條件也較嚴格。總的說來，鍛造轉向節是比較困難的。按正規的方法（如吉斯-150轉向節的鍛造）應當用3噸以上的橫鍛錘預鍛及終鍛，及用2000噸（舊工藝）～4000噸（新工藝）壓力機挤压成形，並用200噸以上的壓機去除廢邊；壓機要用電感應加熱。

本書所要介紹的，不是这种用大型机床的鍛压工艺（目前我国一般配件工厂还缺乏这样的大型鍛压设备），而是适合于一般仅有中型鍛压机床的配件工厂的鍛压工艺。

以下举出一种典型的格斯-51转向节的锻造工艺。这种工




图3 格比-51薄向舒敏示意图

艺是一种胎模锻造工艺。

格斯-51转向节的锻胚如图3所示。毛胚尺寸约为Φ100×190公厘，材料为40分或40分号钢。其锻造的工序、温度及设备如下：

表 5

序号	工序名称	始锻温度 °C	终锻温度 °C	设备	工具
1	钢材加热	1100~1000		反射爐	
2	下料		700	400公斤空气锤	
3	加热	1180~1100		反引流	
4	割槽、夹紧			350公斤空气锤	
5	拉长			350公斤空气锤	
6	大头压扁		850~800	350公斤空气锤	
7	加热	1180~1100		反引流	
8	剪头		850~800	400公斤空气锤	
9	挤压		850~800	400公斤空气锤	
10	加热	1180~1100		反射爐	压开模
11	初锻		850~800	750公斤空气锤	粗成型模
12	去飞边	<400	>250	1350公斤夹板锤	飞边模
13	加热	1180~1100		反射爐	
14	精锻		850~800	750公斤空气锤	精成型模
15	去飞边	<400	>250	1350公斤夹板锤	飞边模
16	加热	1180~1100		反射爐	
17	精卡环槽				
18	切对长度		850~800	250公斤空气锤	
19	校正		700	250吨油压机	校正模

各道工序的锻胚形状如图4所示。

几种主要的锻模如图5~8所示。

锻造后转向节的流线应如图9所示。

锻造过程中应注意以下几点：




图 4




图 5 脱头用的压缺




图 6 脱头用的压缺




图 7 初步成型模

(1) 防止加热中的过热現象。因为过热現象会使轉向节的金相組織大大变坏，而使强度减弱。

(2) 注意轉向節粗大部份的心部必須鍛透，否則金相會出現樹枝狀組織。要防止這一點，必須注意鑄造比或錘力是否夠。

(3) 从采用适当的锻造工序与锻造比、恰当地进行锻模设计着手，使转向节有良好的金属流线，尤其是在耳、盘及杆、盘交界处切忌流线的割断。

鍛造中經常發現的缺陷是：




圖 3. 精鑄成型機

- (1)胚件坍角、缺边。
 - (2)胚件在锻模中印不满(盈部、耳部最易发生)。
 - (3)盈部与杆部不垂直。
 - (4)烧坏。

这些缺陷中(1)、(2)两项与锤力、工人操作和加热温度关系较大，与锻模设计也有关系。(3)项是由于没有校正好。(4)项系加热温度过高，时间与次数太多，这些都应注意。