



煉油短期訓練班用書

煉油厂机械

上 冊

天津、哈尔滨石油学校編


石油工业出版社

煉 油 短 期 訓 練 班 用 書

煉 油 厂 机 械

上 册

天津、哈尔滨石油学校編



石 油 工 業 出 版 社

內容提要

煉油厂机械这本書是煉厂机械短期訓練班煉厂机械課程的教材。全書共十一章，分上下兩冊出版。上冊包括五章，詳細敘述了煉厂机械和設備所用的材料的特性，設備的計算，油罐的分类、計算及用途，各種管件的使用及作用，以及煉厂中各種塔及其部件的計算。

本書還可供煉油厂和化工厂的工程技術人員參考。

統一書號：15037·554

煉油厂机械

上册

天津、哈爾濱石油學校編

石油工業出版社出版(地址：北京六號枕石工廠院內)

北京市書刊出版局審覈證可印字第083号

石油工業出版社印刷厂印刷 新華書店發行

850×1168毫米开本 * 印張4 $\frac{1}{2}$ * 96千字 * 印1—3,000册

1959年2月北京第1版第1次印刷

定价(10)0.67元

前　　言

为了适应石油工业的发展和加速培养干部，石油工业部指定
抚顺石油学校组织各校教师为机械专业短期训练班编写这本讲义。
因时间较短及编写人员在实际经验方面、理论方面及教学水
平各方面所限，因此在讲义内容中难免存在缺点和错误。尤其目前
中小型厂发展很快，而这些方面的材料又极缺乏，因此在设备的
材料选择、结构及计算方法上未能充分反映中小型厂的特点。所以
希望各校在使用本讲义时应结合中小型厂发展情况加以补充
和修正，并希望各地读者及有关工程技术人员提出宝贵意见和供
给实际经验及有关资料，作为进一步修改时的参考。

目 录

前言

緒論

第一章 石油厂机器设备的主要材料 2

 第一节 石油厂及设备机器工作条件的特征 2

 第二节 石油厂机器设备所用材料的特性 7

 第三节 如何选择材料 22

第二章 装备部件的计算 24

 第一节 薄壁壳体的基本概念 24

 第二节 内压薄壁圆筒的计算 25

 第三节 圆筒设备的头盖和底盖 30

 第四节 壳壁开孔加强 39

 第五节 受外压作用的钢制圆筒的计算 43

 第六节 厚壁受压容器 51

 第七节 铸铁受压容器的计算 52

第三章 储罐 53

 第一节 储罐的应用及其分类 53

 第二节 圆柱形金属立罐 56

 第三节 油罐的附属设备 65

 第四节 卧式油罐 74

 第五节 钢筋混凝土油池 75

 第六节 储气罐 78

 第七节 防止油品损耗的措施 81

第四章 管线及管件 83

 第一节 管线材料 84

 第二节 管的连接，管件及阀件 89

 第三节 管线的热延伸及其补偿 99

第五章 塔設備	105
第一节 概述	105
第二节 泡帽塔	105
第三节 篩板塔	112
第四节 填料塔	113
第五节 無填料塔	116
第六节 塔的支座	118
第七节 直立設備的風載荷計算	120

緒論

石油工業是國民經濟中的重要部門之一，是社會主義建設事業的重要組成部分。

石油和它的產品廣泛的應用於各部門，如工業、農業、交通運輸業等，並且在鞏固國防方面有著重大的意義和作用。

石油也是化學工業的原料主要來源之一。由石油中可以得到各種產品如燃料，染料，塑料，潤滑劑，防腐劑，殺蟲劑以及其他各種有機合成的原料，並且也能得到其他各種日常生活方面使用的产品。

在目前由於工農業生產及其他各項社會主義事業的大躍進形勢，對石油的需要更提出了迫切的要求，必須在最短時期內高速發展，以適應和滿足社會主義建設對石油的需要。

在解放後石油工業有了很大的發展。1949年全國產石油僅12萬噸，而在1957年即達到了145萬噸。在全國進行了大規模的石油勘探工作，開發了玉門，克拉瑪依等油田，還發現了柴達木，四川中部等三十多個油田；最近又在瀘平，黑龍江各處發現很多油母頁岩，並在各省發現了很多石油資源，此外我們國家還有著豐富的煤礦量，也是發展人造石油的重要來源之一。

自从党提出社会主义建設總路綫以後，明确了發展石油工業的道路，克服“獨家办石油”和“好大喜新”的办法，貫徹了党所指出的“中央与地方工業同时并举”，“天然石油与人造石油同时并进”；“全党全民办石油”的方針和指示，为了加速石油工業的發展，全国各地都在兴办石油工厂，大中小型相結合，因地制宜，并且采取近代技术和簡易方法相結合的措施。因此在最近几年內石油工業即將在全国各地遍地开花。

石油工業有着美好的前途，我們有党的坚强領導，有着丰富的物質資源，我們要為在1962年生產數千萬噸的原油而努力，要為實現一人一吨油的規劃而貢獻我們的力量。

第一章 石油厂机器設備的主要材料

根據工艺上的要求，正確選擇材料，保證設備經濟、安全地运行，這是機械人員的主要任務之一。這一章的任務，就是介紹一下煉廠設備的工作特徵，材料特性，如何根據這些工作特徵去選擇材料。

第一节 石油厂及設備机器工作条件的特征

石油煉廠中有一部分机器和設備是在較高溫度(200°C以上)和較高壓力下工作的；一部分設備內的工作介質帶有腐蝕性，會使設備受到腐蝕；有時二者兼有；設備在這樣情況下，有什么特徵呢？

一、當溫度升高時金屬機械性能發生變化

1. 隨著溫度的升高，一般金屬的強度(δ_b, δ_p)都要降低，可塑性(δ, φ)却要提高。以炭素鋼為例，當溫度升高時其機械性的變化如圖1-1所示。

碳鋼之彈性模數 E ， G 和波桑系數 μ 隨溫度變化之曲線如圖1-2所示。

下面把常用的一些鋼材極限強度 σ_b 和慣用的屈服點 σ_y 的數值列在下面表1-1。

從這些圖表里得出結論：選擇材料以及高溫設備的強度計算時必須考慮到溫度影響。例如，文尤鋼在250°C下工作時 $\sigma_T^{250^\circ} =$




圖 1-1 當溫度升高時炭素鋼機械性能變化曲線

σ_b —受拉強度極限, 公斤/公厘²;
 σ_T — $t^{\circ}\text{C}$ 時受拉屈服點, 公斤/公厘²;
 δ —受拉時伸長率, %;
 γ —受拉時截面積縮率, %.

[公斤/公厘²]

表 1-1

金屬壁溫計算性 $t_{cm}^{\circ}\text{C}$	能數值	碳			銅			鉬鋼和鎢鉬鋼			
		又尤 ²	10	又尤 ³	15	又尤 ⁴	20	25	30	15# 20#	12# 15#
240	δ_T	34	34	33	37	40	41	44	—	—	—
250			15.5	17.0	17.0	40	18.8	20.0	22.0	—	—
275			14.7	16.2	16.2	—	17.8	19.0	20.6	—	—
300			14.0	15.5	15.5	—	16.8	18.0	19.5	20.5	22.0
320			13.4	14.7	14.7	—	16.1	17.2	18.5	20.0	21.4
340			12.8	14.0	14.0	—	15.3	16.4	17.6	19.6	20.8
360			12.2	13.3	13.3	—	14.6	15.6	16.7	19.1	20.2
380	δ_T		11.6	12.6	12.6	—	13.8	14.8	15.9	18.6	19.6
400			11.0	12.0	12.0	—	13.0	14.0	15.0	18.0	19.0
410			10.7	11.7	11.7	—	12.7	13.7	14.7	17.8	18.8
420			10.4	11.4	11.4	—	12.4	13.4	14.4	17.5	18.6
430			10.1	—	10.1	—	12.1	13.1	14.1	17.2	18.4
440			9.8	—	10.8	—	11.8	12.8	13.8	16.9	18.2
450			9.5	—	10.5	—	11.5	12.5	13.5	16.5	18.0
460			9.2	—	10.2	—	11.2	12.2	13.2	16.2	17.8
470			8.9	—	9.9	—	10.9	11.9	12.9	15.9	17.6
480			8.6	—	9.6	—	10.6	11.6	12.6	15.6	18.6
490			8.3	—	9.3	—	10.3	11.3	12.3	15.3	17.2
500			8.0	—	9.0	—	10.0	11.0	12.0	15.0	18.0




圖 1-2

17.0 公斤/公厘², 而不是 $\delta_r = 38$ 公斤/公厘²。

2. 金屬的蠕變。金屬或合金在一定溫度，一定應力下產生緩慢而連續的變形叫做蠕變。在一定應力下，蠕變速度隨着溫度升高而劇烈地增加。碳素鋼的破壞可能在變形量達到 6—9% 時發生，而鉻鉬鋼在 2—5% 時可能破壞。因此，400°C 以上承受載荷部件的強度計算及材料選擇，必須考

(公斤/公厘²)

表 1-2

壁溫 °C	碳 鋼					鉻鋼和鉻鉬鋼		
	10	15	-20	25	30	15# 20#	12# 14#	15# 14#
400	8.0	9.0	9.8	10.5	11.2	—	—	—
410	7.3	8.1	8.8	9.5	10.0	—	—	—
420	6.6	7.3	7.9	8.5	8.9	—	—	—
430	5.9	6.5	7.1	7.5	8.4	—	—	—
440	5.2	5.8	6.3	6.7	6.9	—	—	—
450	4.6	5.2	5.6	5.9	6.0	12.0	14.5	15.5
460	4.1	4.6	4.9	5.1	5.2	10.8	13.2	14.1
470	3.6	4.1	4.3	4.5	4.5	9.6	12.0	12.7
480	3.2	3.7	3.8	3.9	3.9	8.5	10.8	11.4
490	2.8	3.3	3.35	3.35	3.35	7.6	9.6	10.1
500	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	6.6	8.4	9.0

慮到蠕變現象。例如 $475-500^{\circ}\text{C}$ 蠕變極限特別小，不宜選用炭素鋼； 400°C 以上部件強度計算應以蠕變極限(δ_n)作標準的。所謂蠕變極限就是在這種應力下，蠕變速度等於已定的速度，能保證設備可靠工作的允許應力值。一般蠕變速度允許值為 10^{-7} 公厘/公厘小時，即相當於100,000小時變形1%。

下面把計算的慣用蠕變極限(σ_n)列在下面表1-2。

二、腐 蝕

金屬或其合金與外部介質發生化學作用或電化作用而引起的破壞叫做腐蝕。腐蝕有兩種：化學腐蝕及電化腐蝕。

化學腐蝕：干燥的氣體或非電解質溶液對金屬的腐蝕作用稱為化學腐蝕。

電化腐蝕：電解質溶液對金屬的腐蝕作用稱為電化腐蝕，電化腐蝕時有局部電流產生。

金屬的破壞多半是電化腐蝕的作用結果。



現將石油廠中常見的腐蝕情況及防護方法分述如下：

1. 沉浸式冷卻器金屬制底板，地下管線，油罐底等的電化腐蝕：這種情況可采用陰極防護方法防止腐蝕。它的原理是在設備的腐蝕介質中插入陽極並與外面的直流電流陽極連接，設備與電源陰極連接造成一個人工電路。因為它比原電池電位差高得多，使得原電池陰陽極均成為人工電路中的陽極，因此原來被腐蝕的設備得到保護。

2. 硫及硫化物：硫，硫醇及有機硫化物溶於石油產品中所成的無水溶液，在常溫下對炭素鋼是不腐蝕的。溶於無水石油中的硫化氫，在常溫也是不腐蝕的。但只要有很微量的水存在，則腐蝕就會大大增加，溫度升高從 $20^{\circ}-100^{\circ}\text{C}$ ，則硫化物的腐蝕作用也增高。溫度升高時腐蝕性最嚴重的是硫，硫化氫及硫醇。高分子的硫化物腐蝕性很弱，但在高溫下進行熱分解時則有腐蝕

性。

干燥的硫化氫气体在室溫下对碳鋼不腐蝕，在有水存在及較高溫时硫化氫进行热分解。腐蝕进行的方式如下：



在 300°C 以上腐蝕速度剧增。但在 250°C 以下还可以用炭鋼。

需要注意，含硫石油的腐蝕性并不完全决定于硫的总含量，而要看这些硫化物在高溫下的稳定性，以及是否有水。在腐蝕情况下，就必须选用耐腐蝕的鑄鐵或合金鋼，采用代用材料或其他措施。

3.氯化氫：濃度很低的鹽酸，对鋼和生鐵也腐蝕。高硅生鐵在冷鹽酸中則穩定，但在沸鹽酸中就被腐蝕了。錫黃銅有很好的耐蝕性，鋁青銅可以在更高的濃鹽酸中使用。

在常溫下干的氯化氫实际上对鋼和生鐵并不侵蝕。溫度增加，氯化氫的腐蝕性也可強。

4.硫化氫与氯化氫同时存在时：这种情况下腐蝕大大加强。因为硫的腐蝕，鐵上生一層硫化鐵的薄膜，而 FeS 又被氯化氫破坏，一方面生成溶于水的氯化鐵，一方面生成 H₂S：



在这种情况下要选择合适材料来防止腐蝕比較困难，應該同时采取工艺性的保护方法。

5.硫酸：20%以上的濃硫酸具有氧化性，在普通碳鋼或生鐵表面产生一層薄膜，如保薄膜不受机械破坏的話，可以保护金属不再腐蝕。

但是低濃度的硫酸無氧化性，对鋼鐵腐蝕猛烈，常用鉛作襯里防腐，也可以采用塑料及橡膠襯里。

6.燒碱：在炼厂中大部分碱液处理用炭素鋼或生鐵，使用頗

久。

防止腐蝕的辦法很多，這裡只能簡單介紹一下。

1. 机械方法：采用金屬或非金屬材料來製造設備或保護設備。金屬材料如不銹鋼，高硅鑄鐵，抗氯合金等。非金屬材料如耐酸水泥，石棉，酚甲醣塑料，聚氯乙烯塑料，橡膠，耐酸陶瓷，木材等。

防止腐蝕的材料應該按照具體情況，考慮下列幾個方面去選擇：

- (一) 化學穩定性；
- (二) 工作介質的不可滲透性；
- (三) 與被保護表面有很好的聯結性；
- (四) 热穩定性；
- (五) 机械强度；
- (六) 价格低廉。

2. 工艺方法：石油中同時含有硫化氫及氯化氫時可以採取脫水，去鹽，加碱等方法。

第二节 石油厂机器设备所用材料的特性

煉廠机器及設備的主要材料有生鐵及其合金、鋼及其合金，有色金屬及其合金，非金屬材料，現分述如下。

一、生鐵及其合金

这里講四种，即灰口鑄鐵，可鍛鑄鐵，球磨鑄鐵及合金鑄鐵。

1. 灰口鑄件。無塑性，衝擊韌性(A_k)很小，約在0.1—0.4公斤一公尺/公分²之間，抗壓強度最好，抗彎強度不好，抗拉強度最差，几乎只有抗壓強度的1/4，承受剪切載荷能力也差，澆鑄性好，可以鑄出各種複雜形狀的成品，耐磨，價格低廉，但不能

冲击和锻造。

灰口铁铸件之机械性能

表 1-3

鑄鐵標號	抗拉強度極限	抗變強度極限	兩個支點間彎度		抗壓強度極限 公斤/公厘 ²
	公斤/公厘 ²	公斤/公厘 ²	600公厘	300公厘	
不 少 于					
C4-00		未作試驗			
C412-28	12	28	6	2	50
C415-32	15	32	8	2.5	65
C418-36	18	36	8	2.5	70
C421-40	21	40	9	3	75
C424-44	24	44	9	3	85
C428-48	28	48	9	3	100
C432-52	32	52	9	3	110

灰口铁的应用范围

表 1-4

标 号	应 用 范 围
C4-00	形狀簡單，强度不大的鑄件：支柱、支架、頂蓋、精鑄塔的泡帽
C4 12-28	爐子配件：烟道閘板，擋板，閘門閥，小門，對流室的外管板，精鑄塔的塔板
C4 15-32	低壓侵入式冷凝器內鑄造的構件（管子，迴轉頭，集合管和過渡接頭）以及凝液排出閥，橫杆式排出閥，橫杆式安全閥，填料塞形閥和 $P_y = 10\text{ 公斤/公分}^2$ 和 $t \leq 200^\circ\text{C}$ 的其他閥件的閥體和活塞漲圈
C4 18-36	蒸汽泵的零件，缸套和活塞，皮帶輪和減速器之壳体
C4 21-40	蒸汽泵缸套，閘門閥，節門閥和 $t \leq 200^\circ\text{C}$ 的其他閥件的閥體，離心泵的葉輪，柱塞泵缸套，汽缸和滑閥，管子和管子配件，壓縮機、內燃機和蒸汽機的機座
C424-44	在壓力很大的情況下操作的泵和壓縮機的重要鑄件
C428-48	
C432-52	高壓泵和壓縮機構件的特別重要的鑄件

附註：沒有找到國產的目錄，暫按蘇聯標準列出。C4—表示灰口鑄鐵，C4後第一數字代表受拉強度極限，第二數字代表變曲強度極限。

2. 可鍛鑄鐵鑄件。可鍛鑄鐵是由白口鑄鐵經過熱處理得到的，成本較高。因熱處理方式不同，分為黑心鑄件及白心鑄件兩種。可鍛鑄鐵的機械強度，尤其是可塑性與灰口鑄鐵有顯著差別，衝擊韌性(A_K)也在0.5—1.6公斤/公尺²之間。

可鍛鑄鐵的機械性能及使用範圍

表 1-5

標號	黑心鑄鐵			白心鑄鐵			應用範圍
	強度極限 不小于 公斤/公厘 ²	直徑為16公 厘之試件伸 長不小于%	立納 硬度 不小于	強度極限 不小于 公斤/公厘 ²	試樣伸長不 小於 硬度 不小于	立納 硬度 不小于	
K437-12	37	12	149	—	—	—	小尺寸(1 1/2以下)活門、閘門之軸體、各種小尺寸之閥件、彎頭、管件等
K440-3	—	—	—	40	3	201	
K435-10	35	10	149	—	—	—	
K435-4	—	—	—	35	4	201	
K433-8	33	8	149	—	—	—	
K430-6	30	6	163	—	—	—	
K 30-3	—	—	—	30	3	201	

附註：K4——可鍛鑄鐵，第一個數字表示強度極限，第二個數字表示延伸率。

3. 改良鑄鐵及球墨鑄鐵鑄件。改良鑄鐵機械強度高，衝擊韌性一般在0.8—1.1公斤/公尺²。鑄造性好，機械加工性也

改良鑄鐵機械性能及使用範圍

表 1-6

標號	抗拉強 限強度	抗彎強 度強度	下列支點間的 抗度 公厘			抗壓強 度極限	布氏硬度	應用範圍
			600	300	3			
MC4 28-48	28	48				90	170—241	離心泵葉輪、往復泵頭、溫度t≤250°C及P _y ≤50公斤/公分 ² 的泵體
MC4 32-52	32	52	6	3		100	170—241	溫度t≤250°C及P _y ≤50公斤/公分 ² 的離心泵、往復泵的泵體和閥件的閥體，以及壓縮機特別重要之鑄件
MC4 35-56	35	56				110	197—248	
MC4 38-60	38	60				120	197—268	特別堅固的和重要的鑄件

好，仅价格稍贵，还是可以推广使用的。

球墨鑄鐵 石墨成球狀，所以机械性能非常高，不但强度，韌性疲劳强度高，而且可能得到很高的塑性，承受相当大的变形而不破坏。

4 合金鑄鐵鑄件。在鑄鐵中加入矽鉬，称为抗氯合金，能抵抗腐蝕性很强的鹽酸。加入矽的高矽鑄鐵耐蝕性也高，价格也低廉。但二者机械性能及工艺性都低且較脆，不能承受剧烈的溫度变化，应用受到限制。

X X X

在压力下操作的非合金灰口鑄鐵(其鑄件中主要系純鐵基鐵)之使用溫度限于225—250°C，如果是珠光体結構、而且石墨很細

表 1-7

生鐵之种类	体积增加 %		抗張強度极限			
			原始情况	加热以后		
	22天	54天		22天	54天	
灰口鐵 C 3.48% Si 2.02%	1.01	2.99	12.9	9.9	7.4	
矽鐵 C 3.36% Si 6.82%	0.46	1.22	23.0	23.0	19.0	
鎳鎳鐵 C 3.04% Si 1.39% Ni 0.96% Cr 0.33%	0.68	0.73	30.0	27.8	28.9	
鎳鐵 C 2.89% Si 2.45% Ni 1.45%	—	0.36	32.9	38.3	38.6	
Ni-Cu-Cr 生鐵 C 3.04% Ni 13.6% Cr 3.42% Cu 6.48%	—	0.23	16.8	19.3	19.9	

小，可用于 300°C 以下，这是因为高温时灰口铸铁金属组织发生了变化，体积胀大松散之故。但加入一些合金元素就能大大改善这种情况，由表1-7可以看出。

这些合金铸铁的合理选用可以代替一部分碳钢，甚至可以代替一部份合金钢，这对于促进石油工业的发展是很有利的。

灰口铸铁系非塑性材料，不允许有相当大的局部变形，选择 250°C 以下压力容器的许用应力，安全系数应为6—8；受弯曲部件应为4—6，用简单的抗拉极限计算（在下章部件计算中还要讲到的）。至于可锻铸铁，改良铸铁，球磨铸铁等，在物理性能及强度方面大大改善，许用应力可以提高，但必须慎重处理。

用于建筑结构和支座的灰口铸铁许用应力表 表 1-8

应 力 状 态	C4 12—28	C4 18—36
	C4 15—32	C4 21—40
中心线压缩及弯曲时压缩公斤/公厘 ²	12	15
弯曲时拉伸	3.5	4.5
剪切	2.5	3.5
端面挤压	17	21
紧密接触下局部挤压	6	7.5

二、钢及其合金

钢是塑性材料，它的强度、韧性、承受载荷的能力，以及锻、轧、焊、切割性能都好，而且钢材的机械性能可以随成分和热处理方式不同，在很大范围内改变，所以炼油厂中高温设备常用钢制造。

1. 铸钢件。炭素钢用于较高温度下的主要铸件有加热炉的迴弯头壳体，热油管线上上的閥件等，温度不能超过 475°C 。

用于高温高压下的主要铸件，例如迴弯头的壳体，应用优等