

122927



汽輪机輔助設備

下 册

沈陽電力技工學校編



電力工業出版社



汽輪机輔助設備

下 册

沈阳电力技工学校編

中华人民共和国电力工业部教育司推荐
作为电力工业技工学校教材試用本

電力工業出版社

內 容 提 要

本書上冊介紹了汽機分場的管道系統、凝汽器、水泵、熱交換器等主要輔助設備。下冊介紹汽機分場中應用的熱工測量儀表和自動調整設備。

本書是電力技工學校汽機專業的教材，也可作為現場工人培訓的教材、汽機工人的進修讀物。

汽輪機輔助設備 下冊

沈陽電力技工學校編

*

615R152

電力工業出版社出版(北京府右街26號)

北京市書刊出版業營業登記出字第082號

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

*

787×1092毫米開本 * 5 億印張 * 58 千字 * 定價(第10類) 0.40 元

1957年7月北京第1版

1957年7月北京第1次印刷(0001—4,100 冊)

汽輪机輔助設備（下冊）

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第七章 溫度的測量 | 3 |
| 第1節 溫度計的種類..... | 3 |
| 第2節 玻璃管式溫度計..... | 5 |
| 第3節 热電偶溫度計..... | 16 |
| 第4節 電阻式溫度計..... | 23 |
| 第八章 壓力和負壓力的測量 | 30 |
| 第1節 一般知識..... | 30 |
| 第2節 彈簧管式壓力計..... | 31 |
| 第3節 接觸點式壓力計..... | 35 |
| 第4節 記錄式彈簧管壓力計..... | 36 |
| 第九章 流量的測量 | 38 |
| 第1節 一般知識..... | 38 |
| 第2節 差壓式流量計..... | 39 |
| 第十章 自動測氧計 | 54 |
| 第十一章 自動調整概論 | 61 |
| 第1節 一般知識..... | 61 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 第 2 节 | 基本概念 | 62 |
| 第 3 节 | 直接作用的無定位和定位調整器 | 68 |
| 第 4 节 | 間接作用的無定位和定位調整器 | 73 |
| 第十二章 | 除氧器的自動調整 | 76 |
| 第 1 节 | 除氧器自動調整的原理 | 76 |
| 第 2 节 | 除氧器的 ЦКТИ 式壓力調整器 | 78 |
| 第十三章 | 減溫減壓裝置的自動調整 | 82 |
| 第 1 节 | 減溫減壓裝置自動調整的原理 | 82 |
| 第 2 节 | ЦКТИ 型机电式調整器構成的減溫減壓裝置 系統 | 83 |
| 第十四章 | 汽輪機轉子軸向位移自動保護裝置 | 85 |
| 第十五章 | 給水泵的操作回路及聯動回路 | 91 |
| 第十六章 | 高壓加熱器和抽汽管路上的電氣自動保 護裝置及訊號 | 96 |

第七章 溫度的測量

第1节 溫度計的种类

溫度計是監督汽輪機安全運行的重要儀器，如主汽門前、抽汽地點、凝汽器喉部等處的汽溫，汽輪機軸承內、冷油器前后等處的油溫，凝汽器冷卻水進出口、凝結水出口等處的水溫，都是利用溫度計來測量或監督的。由於測量溫度的情況和要求不一樣，因此溫度計的種類和性能也有所不同。

一般溫度計在習慣上可分為兩種：一種是溫度計，一種是高溫計。後面的一種普通是用来測量較高的溫度。這兩種溫度計並無明確的界限，普通常用的有以下幾種：

1. 玻璃管溫度計——利用盛在玻璃球內的水銀、酒精、甲苯、戊烷或其他液體的膨脹來指示溫度，是一般工業上最常用的溫度計。

2. 热電偶高溫計——利用兩種不同金屬的接觸所生的電勢的變化來指示溫度。

3. 电阻溫度計——利用金屬線的电阻隨溫度而變化的特性來指示溫度。

4. 壓力計式溫度計——利用液體或氣體在密封的封閉容器內，壓力隨溫度而變化的關係來指示溫度。這種溫度計可分為三類：1. 全部充滿液體的；2. 半盛液體的；3. 全

表 5

| 型 式 | 規測範圍 °C | 准 确 度 °C |
|-------------------|------------|-------------------|
| 1. 玻璃管溫度計(普通玻璃): | | |
| 水銀溫度計(特殊高度玻璃并充氮气) | - 35~400 | 0.25~4 |
| 酒精溫度計 | - 50~700 | 0.25~4 |
| 甲苯溫度計 | - 100~75 | |
| 2. 热电偶高温計: | | |
| 鉑—鉑鎘 | - 90~1500 | 0.2~25 (电位計) |
| 鉄—考銅 | - 0~600 | |
| 銅—考銅 | - 0~350 | 1.5~15 (千分电压表) |
| 鎳鎘—鎳鋁 | - 0~1200 | 0.2~3 (电位計) |
| 3. 電阻溫度計: | | |
| 鉑 | - 200~100 | 0.01~0.1 |
| 鎳 | - 100~300 | 0.1 |
| 銅 | - 35~300 | 0.1 |
| 4. 壓力計式溫度計: | | |
| 液体式: 酒精 | - 45~150 | 1~15 |
| 水銀 | - 40~540 | 1~5 |
| 汽压式: 酒精 | - 90~200 | 1~2 |
| 乙醚 | - 55~150 | 1~15 |
| 二氧化硫 | - 10~120 | 1~12 |
| 气体式: 氮 | - 40~540 | 1~5 |
| 5. 光測高溫計: | - 600~2700 | 1~10 |
| 6. 全輻射高溫計: | - 500~3050 | 1~10 |

部充以气体的。

5. 光測高温計——將热源与已知的光度相比較，以定其温度，或借其他可見的輻射波以定热源的温度。|

6. 輻射高温計——利用一吸热体吸收热源的各种波長的輻射波，測量吸收体的温度以定热源的温度。

各种温度計如果制造的好，而且安裝及使用适当，其最大觀測範圍及准确度，可达到如表 5 所列的数值。

第 2 节 玻璃管式溫度計

液体玻璃管式溫度計在發电厂中应用很广，其测量範圍一般为 -80°C 到 $+500^{\circ}\text{C}$ ，用特殊材料(石英)所制成的还能用在 -190°C 到 $+700^{\circ}\text{C}$ 的温度範圍內。虽然除了液体玻璃管式溫度計以外，还有其他种类的仪表可供温度测量之用，并能在很大的程度上滿足現代化生产檢查的技术要求，但是液体玻璃管式溫度計还是被普遍采用。其原因是構造簡單，价格便宜，易于使用，測量的結果能得到滿意的准确度。

(一) 液体玻璃管式溫度計的动作原理

液体玻璃管式溫度計的动作，是基于工作物質在玻璃管中的热膨胀作用。

應該說明，液体玻璃管式溫度計的指示值，不但与工作液体的体积变更有关，而且和玻璃容器的容积变更有关。不过，在我們所觀察到的液体体积变更里面，已經減去了一个相当于玻璃容器容积增大的数值了。

在液体玻璃管式温度計中，通常采用水銀、甲苯、乙醇(酒精)、石油醚、戊烷及其他液体来作为工作物質。它們的可用範圍見表 6。

表 6

| 工 作 液 体 | 可以应用的范围°C | |
|---------|-----------|-----|
| | 自 | 至 |
| 水 銀 | - 30 | 700 |
| 甲 苯 | - 90 | 100 |
| 乙 醇(酒精) | - 100 | 75 |
| 石 油 銠 | - 130 | 25 |
| 戊 烷 | - 190 | 20 |

(二)液体玻璃管式温度計的構造、种类及其性能

1.按膨胀液体分：(1)水銀温度計，由于水銀和玻璃之間沒有粘附現象，又比較容易得到它的化学的純形态，同时它的膨胀系数变化很大，比热小，灵敏度較高，因此它的应用範圍很广。在發电厂中，一般用在-38°C 到+357°C 的測溫範圍內。如果用来測定較高的温度，可根据水銀的沸点随着气压加大而增高的原理，在玻璃管內充以一定气压的惰性气体，这样測溫範圍可到 700°C，因为水銀在这时还能保持液体状态。(2)酒精、甲苯及戊烷等溫度計，由于膨胀液体中帶有不純的固体，容易附着在玻璃管壁上，因此減低了讀表的准确度，并易造成液柱中断，

所以，这种温度計一般只适用于測定較低的溫度。

2.按玻璃材料分：(1)普通玻璃的玻璃管式溫度計，多用于 400°C 以下的測溫範圍內。(2)特殊玻璃(石英)的玻璃管式溫度計，多用于 400°C 以上的測溫範圍內。

3.按玻璃管浸入被測物質中的深度分：(1)部分浸入的玻璃管式溫度計，多用于 400°C 以下的測溫範圍內。(2)全部浸入的玻璃管式溫度計，多用于 400°C 以上的測溫範圍內。

4.按構造型式分：(1)棒式溫度計，它具有較粗的厚壁的玻璃管(如圖130甲所示)。這類溫度計，標尺的分格是直接刻在玻璃管表面上的。(2)標尺封入的溫度計，它的構造型式的特徵是標尺不直接刻在玻璃管上，而是刻在另一片乳白色的玻璃板上，將它放在玻璃管後面，焊在圓柱形的液體儲藏器上(如圖130乙所示)。

5.按用途分：(1)縮標式玻璃管式溫度計，它的標尺刻度範圍是有限的，所包括的溫度間隔比較小，因此，稱為縮短標尺的溫度計(如圖131所示)。在這種溫度計的下部，刻着輔助標尺，這一段標尺具有 0°C 刻度點以及靠近它的一些刻度分格。 0°C 刻度點對於檢查這一刻度點的恒定度來說，是必要的。在 0°C 刻度點到主要標尺之間的玻璃管上，有一段脹大的部分，可以容納相當於液體由 0°C 加熱到主要標尺最低溫度時所膨脹出來的體積。(2)實用的玻璃管式溫度計，根據用途的不同有準確度特高的，實驗室用的，測熱計用的，工程用的，接觸點式的(工程用的特種型式)等多種。實驗室用的溫度計，可以是棒式的




圖 130

甲、棒式溫度計：1—厚壁玻璃管；
2—液体儲藏器；3—直接刻在玻璃
管表面上的溫度標尺。

乙、標尺封入的溫度計：1—液体
儲藏器；2—玻璃管；3—刻在乳白
玻璃作成的刻度板上的溫度標尺；
4—保護外殼。

或者是標尺封入式的，它可作成各種不同的標尺範圍，分
格的數值則隨它的用途而不同。工程用的溫度計，只作成
標尺封入式的。它的形式往往有直的或彎成 90° 、 120° 和
 135° 等幾種角度。工程用的溫度計（見圖132）在測量溫度



圖 131 帶有縮

短標尺的溫度計
1—儲藏器；
2—輔助刻度標
尺；3—厚壁的
玻璃管；4—主
要刻度標尺。

时插入的深度是固定的，温度計的下部 l (尾部)是完全插在所測量的介質內的。所以，在選擇工程用的溫度計的標尺時，必須同時選擇標尺以下部分的長度 l 。




圖 132 工程用溫度計
1—儲藏器；2—玻璃細管；3—刻在乳白玻璃作成的
刻度板上的溫度標尺；4—外殼；5—溫度計的下部
(尾部)；6—用石膏封住的軟木塞。

實驗室和工程用溫度計，在各種不同的溫度間隔內，
以及在各種不同的分格數值下，容許的指示值誤差，示于
表 7。在表中所示的誤差，無論是對於規定在測量溫度時

实验室用和工程用温度计指示值的容许误差 表 7

| 温度的间隔 | | 当每一分格的数值为下列度数(°C)时容许的误差 | | | | |
|-------|------|-------------------------|-----|----|----|------|
| 由 | 至 | 0.1及0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5及10 |
| -30 | 0 | - | ±1 | ±1 | ±2 | - |
| +1 | +100 | ±0.2 | ±1 | ±1 | ±2 | - |
| +101 | +200 | - | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 |
| +201 | +300 | - | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| +301 | +400 | - | - | ±4 | ±5 | ±10 |
| +401 | +500 | - | - | ±5 | ±5 | ±10 |

要一直插到读数点的温度计，或者是对于插入深度固定的温度计，都是有效的。表 7 中的数据，对于装置在金属套管内的温度计是不适用的。这些

温度计的指示值误差，不但与温度计本身有关，而且和套管的构造以及温度计在套管内的装置方法也是有关系的。

接触点式温度计，在工程上是作为技术信号和最简单的




圖 133
甲、單接觸點的溫度計：1—溫度計的下部(尾部)；2—與接觸點相連的導線端。

乙、有汲出裝置的單接觸點溫度計：
1—溫度計的下部(尾部)；2—接觸點的接線柱；3—附加的液体儲藏器。

自动温度調整器用的，它可分为單接触点和双接触点两种。在圖 133 甲中所示的是單接触点的溫度計。在这种溫度計的玻璃細管的底部，以及在相当于 65°C 刻度点的水平处，各焊一根用鉑絲作成的接触点，和这些接触点相连，又各焊一根銅絲导綫。如在这綫路上連上电源和灯，则当溫度到达 65°C 的时候，电路接通而电灯亮了，这就是所謂溫度到一定时的訊号灯。当溫度計的接触点电路每分鐘接通 3~4 次时，容許的最大电流等子：

对于 6 伏特的交流电 1 安培

对于 2 伏特的交流电 0.5 安培

对于 24 伏特的交流电 0.15 安培

表 8 中所介紹的，就是上面所說的兩种接触点式溫度計的主要技术資料。

表 8

| 溫 度 計 | 刻度标尺 $^{\circ}\text{C}$ | | 每一分格 的数值 $^{\circ}\text{C}$ | 接触点接在那些刻 度点上 $^{\circ}\text{C}$ |
|-------|-------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| | 自 | 至 | | |
| 單接触点的 | 0 | 50 | 1 | 20或35,或45 |
| 單接触点的 | 0 | 100 | 1 | 65或75,或50 |
| 双接触点的 | 0 | 100 | 1 | 50和10,或35和80 |
| 双接触点的 | 0 | 200 | 2 | 135和155 |

除上面所述以外，还有一些接触点式溫度計，它們能够在刻度标尺上任意指定的一个刻度点把电路接通。这种型式的接触点溫度計，如圖 133 乙所示。这个溫度計有一个附加的液体儲藏器，位于玻璃管的頂部。在刻度标尺

上，相当于最低温度的刻度点是在上部，因此，当温度等于 20°C 时，水银就把这一点以下的玻璃管全部充满了。假如玻璃管内有一部分水银（例如直到 160°C 刻度点的一段）被倾入附加的液体储藏器内去，那末当温度计加热到相当于这个刻度点的温度时，水银就可以上升到上面一个接触点，而使它和下面的接触点接通。

（三）液体玻璃管式温度计使用时应注意的事项

1. 不要将温度计很快地插入高温或低温的物质里，这样可能使球的体积变形，影响准确度，有时甚至会使温度计断裂。
2. 包有外壳的工业用温度计，不要作浸入校正，应与一棵温度计比较。
3. 在热力试验工作中应尽可能不使水银柱露出部分过长。
4. 取读数时，视线要与读数处平齐，不要把温度计拿出来后才取读数。
5. 不要把温度计用在可能超过该温度计的最大温度的地方。
6. 管内液柱如果中断，可将中断部分的读数减去，来加以校正。
7. 作热力试验时，应记录温度计的型式及出厂号数，浸入深度及其它有关事项，以作将来校对或检查试验结果的参考。

(四)玻璃管式溫度計的誤差及故障

溫度計所产生的誤差，由外部而來的有視差，溫度計內水銀柱露在外面，以及外部壓力發生較大變化等原因所引起的；另外，有由於製造不良及材料質量不好而引起的；也有由於使用不當或在插入孔內安放不良所引起的。略述于下：

1. 視差：發生視差的原因有兩種，一種是在取數時，視線未能與水銀柱末端齊平，在精密測定時，可在溫度計背後裝一面鏡子，或在溫度計前裝一放大鏡；另一種是由玻璃的折光率大所引起的，這種情況無法用普通的簡易方法來校正。在電廠中所用的溫度計可以不考慮後一種誤差。

2. 零點的位移：大家都知道，玻璃是一種具有很大熱後效應的材料，因此，在臨時加熱之後再受冷卻時，溫度計的液體儲藏器，並不能夠立刻就恢復到相當於它在起始溫度時所佔的同一體積。除此以外，由於玻璃在長時期使用中往往要加熱到使它軟化，在它裡面就會發生分子的運動；因此，新作的溫度計的液體儲藏器容積，在長時期的使用下，就會逐漸縮小。這種現象叫作自然老化，它會使零點發生位移。這種位移可以用人工翻新法來大大地予以減少。這種人工翻新法，就是把溫度計繼續地加熱到相當於標尺上限的溫度（退火），然後把它逐漸冷卻到室內的空氣溫度。

在加熱以後的零點臨時降低（所觀察到的縮低），不管是在實驗室用或工程用的溫度計中，對於每加熱 100°C 來

說都不應該超過 0.1°C 。假如這個降低值超過了上述的數值，那麼這個溫度計就應該報廢了。

考慮到上面所說的情況，所用溫度計的零點最好定期的加以校驗。同時在校驗零點以前，必須把溫度計加熱到相當於標尺上限的溫度，假如零點的位置離開了儀表檢驗証上所指示的位置，那麼就應當把溫度計應加的改正值表也予以改變。

例 檢驗証中載明：對於 300°C 的改正值為 -0.2°C ，而對於零點的改正值為 -0.1°C 。在把溫度計校驗以後，查明零點的位置相當於 $+0.1^{\circ}\text{C}$ 零點的位移，應該等於：

$$-0.1 - (+0.1) = -0.2^{\circ}\text{C}.$$

因此對於 300°C 的新改正值就將等於：

$$-0.2 + (-0.2) = -0.4^{\circ}\text{C}.$$

3. 液體露出部分的誤差和改正值：在用液體玻璃管式溫度計（預定要全部插入被測介質的）來測量溫度，而又不可能將所讀數以下的部分全部插入被測溫度的介質中時，那末，在它的指示值上就應該加上由於液體柱露出在外面的改正值。這個改正值的意義是：假如能把溫度計讀數點以下的部分插入被測介質中，溫度計的指示值要比這個指示值大多少或小多少。在校驗這種型式的溫度計時，是把它所讀數以下的部分，全部插在恒溫器中所充的液體內的。因而，所有充滿在溫度計液體儲藏器和玻璃管內的液體，全部都是處於被測介質的溫度下了。液體柱露出在外面部分的溫度是不同的，所以必須在溫度計的指示值上加上改正值。