

苏联技工学校教学用书

挖土机司机读本

M.K. 霍克留多夫

H.B. 普里馬諾夫 合著

B.A. 利雅 改

徐家亮 等譯


冶金工业出版社

挖土机司机讀本

M.K.聶克留多夫、

H.B.普里馬諾夫、B.A.利雅欣 合著

徐家亮 等譯



冶金工业出版社

本書是根据苏联劳动后备出版社（Трудрезервиздат）出版的 M. K. 纳克留多夫（М. К. Неклюдов）等所合著的“挖土机司机讀本（Помощник машиниста экскаватора）”1955年莫斯科版譯出。原書經苏联部长會議劳动后备管理总局职工技术教育学术委员会推荐作为建筑学校的教材。

本書叙述了单斗挖土机的构造、维护、安装、拆卸、修理以及土方工程的組織和安全技术，並介绍了在使用挖土机时需用的金属和合金、燃料、潤滑油及其他材料的基本知識。

本書可以作为建筑工程学校培养挖土机司机及其助手的教材，並可供从事挖掘机检修、维护工作的技术人员参考。

全書共十二章，第一章至第四章、第八章、第九章由曾乃林譯，第五章和第十章由徐家亮譯，第六章由吳国杰譯，第七章由佟延齡譯，第十一章和第十二章由霍素真譯，最后並經徐家亮作总的校訂。

М. К. Неклюдов, Н. Е. Пулуманов, В. А. Рахин
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ДИЗЕЛЬНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
Трудрезервиздат (москва 1955)

挖土机司机讀本

徐家亮 等譯

編輯：黃錫娟 設計：朱駿英 校對：趙崑方

1959年3月第一版

1959年3月北京第一次印刷 4,000 冊

850×1168 • 1/32 • 350,000字 • 印张14 $\frac{16}{32}$ • 插页2 • 定价1.80元

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行 號号 1240

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲 45 号）

北京市書刊出版业营业許可証出字第 093 号

序　　言

各种构筑物的施工中都有土方工程。

机械制造工业生产了大量的土方工程施工机械。近年来在科学技術的最新成就的基础上又創造了許多种生产率很高的新式机器，为土方工程的机械化創造了非常好的条件。

大部分土方工程都是用单斗挖土机来完成的。这是因为单斗挖土机的生产率很高，可以挖掘沙質的、粘性的、带石子的、泥濘的以及其他种类的土壤，而且在热天、冷天和雨天等各种条件下都能够进行工作。除此之外，很多种型号的挖土机只要稍許改装一下还能够作別的工作，如打桩、装卸各种材料、安装各式各样的构筑物、剷除树根等等。

斗容量为 0.25 立方公尺到 2 立方公尺 的单斗挖土机在建筑工程中采用最广，只有在工作量十分巨大的大型工地上才使用斗容量为 3 立方公尺或更大的单斗挖土机。

现在工业中能出产斗容量为 0.25 到 20 立方公尺的挖土机。

苏联的設計師和科学家在生产人員的积极帮助下，不断地改善挖土机的构造并創制新的机器。

改进机器的基本途径是：广泛地采用品质优良的金属、崭新的结构构件和现代化的生产工艺，以及減輕机器的重量和提高挖土机的生产率。

在现代化的挖土机上都采用各式操縱系統，那些操縱系統能够減輕操作人員的劳动，并为进一步提高施工中应用最广的挖土机器的利用效率提供了广泛的可能。

随着单斗挖土机构造的改进，对于挖土机的維护的要求也跟着提高了。

負責維护单斗挖土机的所有工作人員，不仅要十分熟悉挖土机的构造和部件的相互作用，而且要很好地了解现代化复杂的操縱部件和其他机构的工作原理。

本教材中叙述了有关建筑工程中使用的单斗挖土机的构造、维护、修理以及土方工程的组织和安全技术等方面的基本知识。

当然，这些知识还不可能包括各种型式挖土机的部件和零件所有各种各样的结构方案，也不可能包括很多种修理方法、拆卸和安装工作的各种方法以及土方工程施工的个别情况等等。但是，熟习了这本书中所叙述的资料之后，能够使学员在实际工作中较易于获得在建筑用任一单斗挖土机上工作时所必需的技能。

本书第一篇——“材料学基本知识”——为工程师 C.T. 尤金所编写；第二篇的第五章——“挖土机的构造和使用”——为技术科学副博士 B.A. 利雅欣所编写；第六——第八章、第九章的第 37 节和第 38 节为技术科学副博士 H.B. 普里马诺夫所编写；序言、第九——第十章以及第三篇——“挖土机工作的组织，安全技术和防火措施”——为技术科学副博士 M.K. 疣克留多夫所编写。

目 录

序言

第一篇 材料学基本知識

第一章 金屬和合金的分类和基本性能.....	1
第一节 金屬和合金的基本性能.....	1
第二节 金屬和合金的机械試驗.....	4
第二章 鐵碳合金.....	12
第三节 冶炼生鐵簡述.....	12
第四节 炼鋼方法概述.....	17
第五节 碳素鋼和合金鋼.....	24
第六节 鋼和生鐵的热处理.....	27
第七节 鋼的化学热处理.....	33
第八节 硬質合金.....	34
第三章 有色金屬及其合金.....	35
第四章 金屬的腐蝕.....	38

第二篇 挖土机的構造和使用

第五章 挖土机的构造.....	40
第九节 力學簡述.....	40
第十节 挖土机的工作原理.....	42
第十一节 单斗挖土机的分类.....	43
第十二节 传动系統圖.....	51
第十三节 工作設備.....	70
第十四节 廢轉台和支承廻轉裝置.....	105
第十五节 主离合器.....	114
第十六节 提升机构和曳引机构.....	120
第十七节 壓进机构.....	133

第十八节 可逆机构和迴轉机构	139
第十九节 行走设备和移动机构	145
第二十节 辅助机构	159
第二十一节 操縱系統	165
第六章 内燃机的构造和工作	179
第二十二节 内燃机的型式及其工作过程	
内燃机的主要机构	179
第二十三节 四冲程柴油机的构造和工作特点	189
第二十四节 汽化器式发动机的构造和工作特点	229
第二十五节 发动机的润滑	250
第二十六节 发动机的冷却	260
第七章 挖土机的电气设备	263
第二十七节 电流的一般概念	263
第二十八节 磁及电磁现象	265
第二十九节 交变电流	267
第三十节 三相交流感应电动机	279
第三十一节 挖土机的动力电气设备	278
第三十二节 电力传动和柴油机传动的挖土机 的优缺点	284
第八章 挖土机使用中所需的燃油、润滑油和辅助材料	288
第九章 挖土机的维护	301
第三十三节 各部机构的保养	301
第三十四节 液压和气压操縱系統的保养	307
第三十五节 各部机构的調整	310
第三十六节 各部机构的潤滑	315
第三十七节 内燃机的维护	323
第三十八节 电气设备的维护	362
第三十九节 操縱杆的操縱	370
第四十节 维护挖土机时的安全技术	378
第十章 挖土机的修理、装配、拆卸和运输	380

第四十一节	計劃預修和技术保养制度	380
第四十二节	挖土机主要零件和部件的修理	392
第四十三节	量具	398
第四十四节	公差与配合	401
第四十五节	鉗工作业	403
第四十六节	修理鉗工作业的安全技术	409
第四十七节	挖土机的装配	411
第四十八节	挖土机的拆卸	416
第四十九节	挖土机装配和拆卸的安全技术	417
第五十节	挖土机的运输	418

第三篇 挖土工程的組織、安全技術和防火措施

第十一章	挖土工程的組織	423
第五十一节	土壤及其性質	423
第五十二节	土方构筑物	426
第五十三节	挖土工程的施工	431
第五十四节	挖土工程施工图	432
第五十五节	先进工作方法	433
第五十六节	挖土工程施工安全技术	442
第五十七节	劳动組織和定額	445
第五十八节	挖土工程的計劃与統計	449
第十二章	一般安全技术规程和防火措施	453
第五十九节	一般安全技术规程	453
第六十节	挖土工程地段內及挖土机上的防火措施	454
第六十一节	实习車間和鉗工修理场的防火措施	455

第一篇 材料学基本知識

第一章 金屬和合金的分类和基本性能

第一節 金屬和合金的基本性能

金屬和合金的定义：金屬是一种晶体结构的物质，大多数具有高度的导热性、导电性、可锻性、不透明性和在折断处具有特殊的金属光泽。

属于金属的有铜、铝、锌、锡、纯铁等。

金属合金也是一种结晶体，由两种或几种金属或者金属和非金属①熔合而成。

属于金属合金的有铸铁、钢、黄铜、青铜、硬铝、巴比特合金等。

常用金属和合金的分类和主要特性：ГОСТ 5200—50中载明金属的分类。ГОСТ为国定全苏标准的缩写，5200为国定全苏标准中的编号，50为公布的年分。根据ГОСТ全部金属分为普通金属和金属合金。按照金属和合金的化学成分分成两大类：黑色金属（铁金属）和有色金属（非铁金属）。黑色金属又分为铁和铁合金。

铁是一种金属，由一种化学元素②（铁）和其他含有合金成分或杂质的化学元素组成。合金成分是一种原先并未加入金属或合金中的化学元素，合金或金属中存在这种元素时，在一定范围内

① 非金属（硫、磷、碳等）是不具备金属性质的物质。

② 仅仅由一种化学元素组成的单纯物质。

不会使金属或合金的性质变坏。杂质则相反，它虽也是一种不是故意加入的化学元素，但它会使金属或合金的性质变坏。

实际上，工业纯铁（或简称铁）就是含有合金成分化学元素碳不超过0.2%的软钢。铁与中等硬度和高硬度的钢不同，不能淬火。

铁和碳或若干种其他元素的合金即是钢和铸铁①。因此，钢和铸铁被称为铁合金。

钢——含碳量在2%以下的铁碳合金。钢又分为非合金的碳素钢和合金钢两种。合金钢中除了碳以外还含有其他化学元素（合金元素），这些元素是为了得到所需要的技术性能（磁化性、不锈、耐热等等）而特意加进合金中去的。

铸铁——含碳量大于2%的铁合金。铸铁也和钢一样有非合金的和合金的两大类。

作为合金元素的有铬、镍、钨等。

碳素钢和合金钢以及铸铁广泛地使用在机械制造、建筑和国民经济的其他部门中。

铁合金是一种冶炼合金（供把铁炼成钢用），含有10%以上的铁和不小于10%的合金化学元素。属于铁合金的有锰铁、锰钢、矽铁等等。铁合金主要用作生产钢时的加入料，以及用来调节铁铸件中合金成分（矽、锰）的含量。

有色金属 铜、镍、铅、锌、锡等，主要是以各种合金：黄铜、青铜、轴承合金（巴比特）等形式使用在机械制造上。有色金属合金同时具有许多黑色金属所不具备的性能（抗磨性——减少磨损的性能，以及电学性能和其他物理性能），因此，在许多情况下技术上必需采用这些合金。纯铜由于具有高度的导电性，因此广泛地使用在电气工业上。

金属的物理性能 金属的主要物理性能有比重、熔点、导热性、导电性、磁化性。

比重 材料的比重为1立方公分材料的重量对1立方公分水

① 这里也包括中间铁碳合金——可锻铸铁。

(当溫度为 4 °C、气压为 760 公厘时) 的重量的比率。因为这时水的比重等于一个单位，即 1 立方公分水重 1 克，所以其它材料的比重是与同体积水重相比，并用相对值形式写出，而不必标明单位。在实际中常常不用称量的方法而求出某一种大件制品的重量。因此，只須量出制品的体积，然后，乘以比重即可。鋁的比重为 2.7；鐵—7.8；銅—8.9；鉛—11.3 克/公分³。比重最大的是鎢，等于 19.3 克/公分³。

熔点或熔化溫度 在这一溫度时物质由固体結晶状态轉变为液态。熔化溫度在鑄造、釺焊、鍍錫、焊接等工作上具有特別重要的意义。例如，机械工作时摩擦机件会发热，这就必須知道軸承衬瓦的熔化溫度以便預先防止衬瓦熔化。

导热性——物体把热从高溫部分传导到低溫部分的能力。金屬的导热性具有重大的实用意义。例如：工作时吸收或发出大量热量的机件（汽車的发动机和散热器、电器等）就必須采用具有高度导热性的金屬来制造。最优良的导热金屬有銀、銅和鋁；銅的导热性比鐵高 5 倍。

导电性——即金屬能够传导电流的一种性能。这种性能使得有可能利用金屬把电流輸送到距离很远的地方，把电能分配到运输、照明、加热、带动电动机等等工作中去。銅和鋁的导电性最高。

磁化性或磁性——表现为金屬的磁性吸引力或磁化能力。鐵和它的合金，以及镍和鈷具有磁石一样的作用力和磁化能力。其他金屬实际上是没有磁性的。若干种鋼具有特別高的磁性，用来制造在电工中使用极广的变压器鐵芯和提运鋼坯、废鐵等用的电磁鐵的鐵芯。电磁鐵主要用作直流发电机、电报和電話装置的零件。

还可以利用金屬的磁性来制造各种仪器（磁力探伤器），使用这些仪器可以不要把制品或半制品破裂开来就能够判定它们的质量。

金屬和合金的化学性能 主要的化学性能有抗腐蝕力①、抗

① 腐蝕即在周围介质的化学或电化学作用影响下所产生的金属的损坏。

氧化力、抗酸和抗碱效应的能力。

金属和合金不仅在普通条件下才经受到化学变化。例如：在锻造和轧制加热的时候，钢制品的表面常产生一层氧化皮。这种现象使得制品的重量减轻；这种减轻制品重量的现象称为烧损。

制造内燃机、蒸汽锅炉等的受高温作用的零件时都采用抗热金属。抗热性（或称热稳定性——译注）和耐热性是有区别的：即前者为抗氧化能力，后者为金属在高温下保持本来的性质不变的能力。

在个别场合中金属要与酸或碱接触。这些物质对不同的金属产生不同程度的作用。各种金属的抗酸性和抗碱性是极不相同的。

金属和合金的机械性能 金属和合金的机械性能有：

强度——金属或合金在外力作用下不发生破損的能力；

弹性——金属或合金发生变形①，但当引起变形的外力除去后仍能恢复其原来的形状的一种性能；

塑性——金属或合金在外力作用之下能够改变其形状，而不发生破損，当外力的作用除去后又仍然保留塑出的形状的性能；

硬度——金属或合金抵抗另外一种更硬的物体打穿的性能；

冲击韧性——金属或合金在瞬时载荷（冲击力）②作用下的强度。

第二節 金属和合金的机械試驗

金属的机械性能須要进行专门的所謂机械試驗来测定。

为了测定机械性能須要用被試驗的材料制造标准試样，然后把試样放到专门的装置和机器上进行試驗。

机械試驗主要可以分为下列几种：拉伸試驗，硬度試驗，冲

① 变形即物体在外力的作用下发生形状的改变。

② 冲击韧性等于利用特殊设备——落锤，在瞬间冲击破坏尺寸为 $10 \times 10 \times 60$ 公厘的标准試样所消耗的功。

冲击性試驗。

拉伸試驗 要在专门的机器上进行。Р—5型万能杠杆落锤式試驗机（力由250到5000公斤）、加克林拉伸試驗机、ЦНИИ-ТМАШ（中央机器制造与工艺科学研究所）ИМ-4 A型試驗机都是利用机械传动装置进行試驗的机器。

ЦНИИТМАШ ИМ-4 A型試驗机（图1）是万能型的机器，在这台机器上可以作拉伸、压缩、弯曲、剪切等材料靜力試驗和压碎、弯曲、压扁等工艺試驗。机器所能发出的最大力量为4000公斤。




图1 ЦНИИТМАШ ИМ-4 A型試驗机
a—外形图；б—传动系統图

这种試驗机按其构造來說是属于試样用机械加载和机械計力的压力試驗机这一类型的。它是由机座1、加载机构2、計力机构3和繪图器4等构成的。

繪图器供画出拉伸曲綫图用。

机器上备有供各种机械試驗用的设备。有作拉伸試驗用的反转装置，也有作压缩和弯曲試驗用的专用设备。拉伸試驗用的試

样制成圆柱形的或扁平的，依切取试样用的轧材的式样而定。试样的基本尺寸是受试验部分的长度、横断面直径(圆柱形试样)、宽度和厚度(扁平试样)。

金属的拉伸(能力)是用应力(即试样在断裂之前1平方公厘横断面上所受的载荷)、延伸率和收缩率来表示的。

延伸率是试样断裂后的增长量对原先的长度之比，用百分数表示。

金属试验时得到的延伸率的数值即决定金属的塑性。

收缩率是断裂后试样的横断面积的缩小量对原先的横断面积之比，用百分数表示。

图2表示的就是拉伸曲线图。图中有几个特征点。这些点相当于不同的应力。点A为比例极限，用符号 σ_p 表示。到这点为止，试样的长度的变化和载荷的增加是成比例的，即如果载荷增




图 2 拉伸曲綫圖

加一倍，则试样的伸长部分也会增加一倍。金属的弹性变形只发生在比例极限之内。图内点A前这一段是直线的。

与点B相当的应力 σ_y ，称之为屈服极限。如果使试样所受的应力达到这点，然后解除载荷，则就会发生极不明显的残留伸长度，此伸

长度不超过试样计算长度的0.001—0.005%。

与图中点C相当的应力 σ_s ，称之为强度极限。在这个应力之下，不增加载荷试样就会急剧地伸长。强度极限相当于残留长度不超过试样计算长度的2%时的应力。

与点f相当的应力 σ_b ，是试样在断裂前所能担负的最大载荷。这个应力称为强度极限(或强度)。

硬度试验 由于作起来很简单，因此应用范围很广。

测定硬度的仪器(TK、 Π 、TY 和 TIII型)根据 ГОСТ 7038—54 的规定有杠杆加载式的、手动式的和电气机械传动式的几种。

TK 型(洛氏)硬度试验机是用金钢石锥或者用预加有 10 公斤载荷的、直径为 1.588 公厘的已淬火钢珠压入金属的方法来测定硬度。

利用 TK 型硬度试验机测定硬度时采用的载荷有 60、100 和 150 公斤三种。在硬度试验机的量度装置(指示器)上刻有和载荷相应的三种刻度: H_{RA} 、 H_{RB} 和 H_{RC} 。量度的范围: 刻度 $H_{RA} = 70$ 单位以上; 刻度 $H_{RB} = 25—100$ 单位; 刻度 $H_{RC} = 20—67$ 单位。刻度 H_{RA} 和 H_{RC} 是用金钢石锥来测定硬度的, 而刻度 H_{RB} 则用淬火钢珠。

Π 型硬度试验机是采用将金钢石稜锥或直径为 2.5 和 5 公厘的淬火钢珠压入金属的方法来测定硬度的。

Π 型硬度试验机使用钢珠测定硬度时采用的载荷为 15.6 和 62.5 公斤。能测定的硬度的范围为 $H_B = 8—130$ 单位。

使用金钢石稜锥测定硬度时采用的载荷为 5、10、20、30、50、100 和 120 公斤。能测定的硬度的范围为 $H_D = 8—1000$ 单位。

TY 型硬度试验机(万能式)采用将金钢石稜锥、预加有 10 公斤载荷的金钢石锥或直径为 2.5 和 5 公厘的淬火钢珠压入金属的方法来测定硬度。

应用 TY 型万能硬度试验机测定硬度时, 如果用的是钢珠, 则其载荷采用 15.6、62.5、和 187.5 公斤。被测定的硬度的范围 $H_B = 8—450$ 单位。

如果用的是金钢石稜锥, 则载荷采用 5、10、30、50 和 100 公斤。被测定的硬度的范围 $H_D = 8—100$ 单位。

如果用的是金钢石锥, 则采用 150 公斤的载荷, 能测定的硬度范围 $H_{RC} = 20—67$ 单位。

如果用的是直径为 1.588 公厘的钢珠, 则采用 100 公斤的载荷。其硬度测定范围 $H_{RB} = 25—100$ 单位。

TIII型(布氏)硬度試驗機是使用淬過火的直徑為2.5、5和10公厘的鋼珠壓入金屬的方法來測定硬度的。用TIII型硬度試驗機測定硬度時所用的載荷為137.5、250、750、1000和3000公斤。硬度單位用 H_B 表示。試驗機上能夠測定的硬度範圍為3—450單位。

在機械傳動的新式TIII型試驗機(圖3)上測定硬度的方法，是在規定時間內一定載荷的作用下將淬硬鋼珠壓入被試驗的金屬中。用作試驗的金屬表面預先用細銼磨光。根據由專用的放大鏡量出的壓印的直徑，就可以從表中查出硬度。




圖3 機械傳動的TIII型試驗機全圖

試驗機是由机身1构成的。机身的底座上有頂起螺杆2，在螺杆上的球形支头上安有可更換的小托台3。在机身的压印头壳

5內有压杆4，在压杆內可以嵌入带有各种不同直径的圆珠头。压杆由弹簧6支撑着。試驗的物体托起到接触着压杆的圆珠头后，即应予加100公斤的載荷（指示器上的指針指在0度）以防試驗时試样移动。

主要的載荷是由杠杆系統7和8传送来的。在长杠杆的末端有吊架10，上面装着載荷。利用装在机身側面的电动机自动地施加载荷。电动机带动偏心輪和連杆11，連杆則通过滑輪9，支持着带有載荷的长杠杆。連杆向下时，便慢慢地放下杠杆，于是載荷就逐渐传送到压杆上去。持续到规定的若干时间之后，連杆上升，又通过滑輪把长杠杆托起，使它恢复到原先的位置，同时也就逐渐地除去了压杆上的載荷。当杠杆返回到原来的位置时，电动机自动地停止，这时响鈴也发出信号。

金属的硬度和强度极限之間存在着互相換算的关系。因此根据硬度試驗的結果，实际上可以十分精确地算出金属的极限强度，并且还可以近似地判定鋼的牌号。

与TIII型硬度試驗机不同，TK型硬度試驗机測量的不是压印的面积而是压印的深度。利用专门的表，可以把用TK型硬度試驗机测定的硬度的数值換算为按TIII型硬度試驗机測定的硬度的数值。反过来也一样。

将直径10公厘的鋼珠用冲击方法压入金属來測定硬度的近似值的方法（婆氏法），也还广泛地使用着。

婆氏硬度是利用一种輕便硬度試驗机来测定的。婆氏法特別适用于下列情况：即难于从被試驗的金属上取下試样，或者有了近似数值即已足够鑑定金属的机械性能的时候。

冲击韧性試驗是在专门的被称为摆锤冲击机（图4）的試驗机上进行的。金属試样制成长60公厘、断面为 10×10 公厘，其中有一面的中間刻有一个切口的长条，放置在冲击机的支座上。

吊在机座2的橫軸上的摆锤1提升到测定所需的高度，并且用掣子4支住。放开掣子摆锤即落下并从切口相反的那面冲击試样，由棘輪支持着的帶有掣子的起重架可以改变摆锤的提升高