

造纸工业化学分析

张陈永惠驛著編

輕工业出版社

造纸工业化学分析

张永惠 陈 驰 编著

*

轻工业出版社出版

(北京市广安门内白广路)

北京市图书出版业营业登记证字第099号

轻工业出版社印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行

各地新华书店经销

*

787×1092毫米 1/32 · 6¹⁶/₃₂ 印张· 140,000字

1961年1月第1版

1961年1月 北京第1次印刷

印数:1—6,300 定价:(10)0.02元

统一书号: 15042·1149

造紙工業化學分析

張 陳 永 惠 驛 編 著

輕工业出版社

1961年·北京

目 录

序 言.....	6
第一章 通 论.....	7
(一) 造紙原料，紙漿及造紙工业中所用原材 料等化学分析的意义.....	7
(二) 試驗工作中一般注意事項.....	8
1. 对蒸餾水及 試劑純 度的要求	8
2. 試驗室中安全及 預防措施	9
3. 化学試驗室中意外伤害急救法.....	10
4. 洗液的配制及玻璃仪器的洗滌.....	10
(三) 几种常用分析仪器使用时注意事項.....	11
1. 分析天平.....	11
2. 加热設備.....	12
3. 过濾用設備.....	13
4. 鉑器皿.....	14
5. 容量分析仪器.....	16
(四) 重量分析一般操作.....	18
1. 試样的称取.....	18
2. 抽 提.....	18
3. 沉淀.....	18
4. 过濾和洗滌.....	19
5. 烘干、灼烧和恒重	20
(五) 容量分析一般操作.....	20
1. 滴定时注意事項.....	20

2.	标准溶液浓度表示法	22
3.	标准溶液的配制	24
(六)	比色分析一般操作	25
1.	比色分析的理論根据	25
2.	几种影响准确度的因素	25
3.	几种常用比色計	26
4.	滤光片的选择	30
第二章	造紙原料的分析	31
(一)	試样的采取	31
1.	木材原料	32
2.	非木材原料	33
(二)	分析項目	33
1.	水份	33
2.	灰份	34
3.	冷热水抽出物	35
4.	1%NaOH抽出物	37
5.	脂肪、蜡及树脂	39
6.	纤维素	40
7.	木质素	44
8.	多縮戊糖	51
9.	果胶	58
第三章	化学浆的分析	62
(一)	試样的采取	62
(二)	分析項目	63
1.	水份	63
2.	灰份	63
3.	灰份中的二氧化硅	64

4. 含鐵量	65
5. 含銅量	66
6. 树脂	68
7. 有害樹脂	69
8. α -纖維素	72
9. 多縮戊糖	77
10. 木质素	77
11. 銅价	85
12. 粘度	87
13. 水溶性氯化物及硫酸盐离子	94
第四章 紙及紙板的分析	101
(一) 試样的採取	101
(二) 分析項目	105
1. 水份	105
2. 灰份	106
3. 酸鹼度及 pH 值	106
4. 可溶性氯化物及硫酸盐离子	108
5. 含鐵量及含銅量	108
6. 含鉛量及含砷量	108
7. 松香胶	112
8. 淀粉胶	114
第五章 輔助材料的分析	117
(一) 碳酸鈉	117
(二) 苛性鈉	121
(三) 硫化鈉	123
(四) 硫化鐵	126
(五) 石灰石、白云石、苦土	129

(六) 生石灰	134
(七) 芒 硝	135
(八) 漂白粉	137
(九) 松 香	138
(十) 松香胶料	140
(十一) 松香胶料乳液	143
(十二) 硫酸鋁	144
(十三) 水	148
第六章 蒸煮液及废液的分析	167
(一) 碱蒸煮液	167
(二) 硫酸盐蒸煮液	168
(三) 亚硫酸盐蒸煮液	172
(四) 黑 液	175
(五) 亚硫酸盐废液	184
附 录	197
(一) 几种常用标准溶液的配制法	197
(二) 几种常用指示剂的配制法	201
(三) 我国造纸原料化学成份分析表	203
参考文献	207

序 言

随着整个造纸工业的飞跃发展，作为鑑定造纸原材料和产品质量，以及控制生产过程所必需的化学分析方法，也在不断发展着。1958年輕工业部科学硏究設計院造紙所曾参考国内外有关文献，同时还根据分析中所得出的一些适宜方法，編写了造纸原料及化学浆标准分析方法草案，供全国各有关造纸研究机构及工厂采用，对統一我国造纸分析方法、更好地鑑定原料和产品质量起了一定作用。本书即系根据这一方法加以解释和說明道理，并扼要地叙述了分析的意义。此外，还补充了一些材料，以供造纸工作者的参考。

造纸工业检验分析本来包括着化学、物理、显微等方面，为了系統闡述，本书着重地先編写化学分析部分，其余部分将留待日后再行补充。

全书共分六章：第一章扼要地介紹造纸分析的意义及在操作手續方面应注意的問題；第二章为造纸原料的分析；第三章为化学浆的分析；第四章为纸及纸板的分析；第五章为輔助材料的分析；第六章为蒸煮液及废液的分析。对于各該方法基本原理，操作手續及应注意事項都詳加闡述，以便讀者能更好地掌握。书末并附錄有常用的标准溶液及指示剂的配制法，以及我国一些造纸原料化学成份分析表。

由于时间仓促，編者水平所限，錯誤与缺点在所难免，希望讀者提出宝贵意見，予以指正，以便将来能加以修改。

张永惠 陈 麟

于北京輕工业部科学硏究設計院造紙所

1960年3月31日

第一章 通 論

(一) 造紙原料，紙漿及造紙工業中所用原 材料等化學分析的意義

造紙原料的合理利用，首先是根據它的化學組成來決定的。例如已知某種原料纖維素含量是多少，就可以測知它在制漿時的收率；木质素含量多寡，就可以估計蒸煮時所需的化學藥品用量；半纖維素的類別與含量高低，可以影響到制漿時化學藥品用量與成紙的白度和透明性；松香油脂及蜡含量高低，就可以判定制漿應採用何種方法；灰份含量高低，可以知道它對紙的絕緣性及人造絲漿的過濾性影響如何。

各種紙漿的硬度以及其他化學成份，因成紙的性質要求，在工藝過程中必須加以嚴格控制，才能達到每種紙的質量指標。此外在造紙工業中所用的化學原材料，如燒鹼、硫鐵礦、漂白粉等都必須加以嚴格檢查和分析，才能確定它的使用價值。

水的分析，也是十分重要的。大家都知道，有好水就能做好酒，這句話同樣適用於造紙工業。特別是一些高級漿和高級紙如人造絲漿、高級絕緣漿、電纜紙、電容器紙等，對水質要求特別高。如果水的質量達不到要求標準，任何工藝上的改進，都難於制成合格品。

碱法及硫酸盐法黑液中含有可回收的碱等。亚硫酸盐法废液中含有各种可利用的糖及木质素磷酸盐等，如何更合理

地加以综合利用，制成适宜的副产品，使废物变成有用物資，增加人民財富。这些，必須首先对其組成分詳加分析。

綜上所述，可以看出化学分析是造纸工业生产过程中一項极重要的工作，对于控制生产过程，决定成品质量起着重要的作用。

(二) 試驗工作中一般注意事項

1. 对蒸餾水及試剂純度的要求 天然水及粗质药剂中均含有一定量的不純物。其种类及量的多寡均无一定，不能用于分析，否則会对測定結果的准确度影响很大。因此，一般分析上的用水必須是蒸餾水。特別精密的分析，如配制标准比色溶液或标准緩冲液时，用普通蒸餾水，还嫌其純度不够，必須重新蒸餾。即于每升水中先加入約50毫升碱性过锰酸鉀溶液(每升溶液中含有8克过锰酸鉀及300克氢氧化鉀)，然后在硬质玻璃制蒸餾器中，加热蒸餾。此时水中所含有的有机物，就会成为不揮发或不凝結的气体，而不致将重蒸餾水染污。用此法制成的重蒸餾水导电系数約在 10^{-6} 哈欧以下，不含有氯化物。一般分析用蒸餾水要求規格如表 1：

表 1

杂质名称	最高容許量 (毫克/升)
Cl ⁻	无
NH ₃	0.03
CO ₂	2.0
固体物	4.0
导电度	1.0×10^{-6} 哈欧

分析用試剂，按其純度大致可分为保証試剂、分析純及化学純三种。其中以保証試剂质最純，每瓶瓶签上都附有杂

质最高含量表，特殊精密的分析，应采用此种試剂。但一般分析，用分析純或化学純即可符合要求。粗质試剂，虽进行空白試驗亦不宜采用。

为了确保試剂純度，在使用时必須注意下列事項：

(1) 分析方法中未指明药剂用量，使用时应尽可能取用少量。已取出的試剂或溶液，如未用完，不能放回原容器中。

(2) 試剂在开封前，应先将瓶上的封蜡或灰尘除淨，以免混入瓶中。使用完毕后，应严密封閉放回原处。

(3) 对一些易自空气中吸收CO₂（如氢氧化鈉，氢氧化銨等），或易于自行氧化（如碘化物，亚鐵盐类等）及自行分解（如过硫酸銨等）的試剂，更应严密封閉，注意保存，防止变质。

(4) 易見光分解的試剂如固体硝酸銀及其溶液等，应贮于棕色試剂瓶中，防止見光。

2. 試驗室中安全及預防措施 在化学試驗室工作时，必須注意安全操作，否則有可能造成中毒、燒伤、燃烧或爆炸等意外事故。下面介紹一些經常要注意的安全操作：

(1) 一切具有毒性，或能发出恶臭的試驗，均应在通风橱中进行。

(2) 在使用揮发性及易燃性試剂作試驗时，应在离火較远的地方进行。利用有机溶剂作抽提試驗时，应在水浴上进行，不得使用直接火或开口电炉。

(3) 在扑灭已燃着的苯、乙醚或乙醇时，应用沙盖住。

(4) 倾出試剂或溶液时，切勿在容器上俯視，以免飞沫溅在脸部或衣服上。

(5) 試管加熱時，不要使管口向着自己或別人，也不要俯視正在加熱的物体。

(6) 不要直接俯在容器上嗅吸放出的氣體，應在距離較遠處，慢慢地搖動手掌，將氣體引向鼻孔。

(7) 稀釋濃的強酸，特別是硫酸，應將濃酸慢慢注入水中，並隨加隨攪和，切勿將水加入酸中，以免濺出或爆炸。

(8) 用吸濾法過濾時，應使用厚壁吸濾瓶，不得使用普通錐形瓶。

3. 化學試驗室中意外傷害急救法 遇有意外傷害時，可按下列辦法進行急救。

(1) 受鹼液腐傷，應立即用大量水沖洗，再用醋酸溶液(20克/升)沖洗，必要時加以包紮。

(2) 受酸液腐傷，應立即用大量水洗，再用碳酸氫鈉飽和溶液沖洗或用稀氫氧化銨潤濕後，再用水洗。

(3) 受燙傷或烙傷時，應用濃過錳酸鉀溶液將伤口略加潤濕，使皮膚變為棕色。或用蘇打溶液洗濯，抹上燙傷藥，必要時加以包紮。

(4) 普通毒質及其解毒劑——毒質為氯時，可吸入水蒸氣或1%醋酸及小冰塊。如為溴蒸氣、氯、氯化氫，可吸入少量乙醇與乙醚混合的蒸氣。吸入少量氨也有效。

4. 洗液的配制及玻璃仪器的洗涤 玻璃仪器於使用完毕後，應立即洗淨。洗滌時先用自来水洗，在儀器內裝滿水，用適當大小的刷子擦去不溶於水的物质，然後沖洗數次。將水傾出，再用濕的毛刷擦洗的方法是不正確的，因為這樣洗，垢物仍會粘附在內壁上。

洗淨的玻璃仪器，可以完全被水沾濕，在表面上留下一

层均匀的水的薄膜。如洗完后，仍能看到一些小水珠附在器的内壁上，即表示仪器上沾有油脂或其它垢物。为此就必须用皂、去污粉或洗液来处理。

洗液的配制，通常系用粗质重铬酸钾10克，溶于20毫升热水中，冷后，徐徐加入175毫升工业用浓硫酸，贮于具有磨口玻塞试剂瓶中备用。用时应先将玻璃仪器用水冲洗数次，擦干后，倾入少许洗液加以转动，使洗液均匀布于器的内壁。放置片刻后，多余的洗液仍倾回盛瓶中，然后用自来水冲洗数次。洗液中应严密注意防止掺入还原剂或有机溶剂。

如附在器壁上的污物是不溶于水的无机物，特别是氧化剂，可用少量粗盐酸洗涤。已洗净的玻璃仪器，应用蒸馏水漂洗3~4次，擦干外部备用。

(三) 几种常用分析仪器使用时注意事项

1. 分析天平 在定量分析试验室中，分析天平是不可缺少的基本精密仪器之一，因此必须仔细维护和合理使用，以免降低其应有的准确度和灵敏度。使用天平必须注意下列规则：

(1) 天平应放在适宜地点，最好与试验室分开，以免受烟雾侵蝕。天平室应选择窗向北的房屋，以免阳光直射。室内温度不应变化太大，应避免冷或热的强空气流和尘土。天平应置于坚固的桌上，并应远离暖气管或窗。

(2) 称量前应注意天平是否放平，继用小毛刷刷净两盘及砝码，并用干净绸布拭净天平的底板。称时，先关天平门，轻轻放下升降枢，任其摆动。如摆动幅度过小或过大，可将梁托起再放下。试验数次，即可获得适当的摆动幅

度。有时天平不摆动，可开启边门，招手生风，使其摆动，决不可用手或镊子触盘。如指针倒向一边，就立即将梁慢慢托起，系统地更换砝码（由大到小），最后用游码使达平衡。将梁托起，记录所用砝码及总重量。记录时应先根据砝码盒中空的位置求出，再将砝码依次取下放回盒中原位，重新校对一遍所记录的数字。最后将物体取出，关好天平门。

(3) 无论取或放物体（或砝码）均应先将梁托起，以免天平刀口遭到磨损。

(4) 称重物质置左盘，砝码置右盘。称重物不得逕放在盘上称重，应盛在称重瓶或表玻璃等容器上称重。較重的物体，应尽可能放在盘的中央，以免天平盘摆动。

(5) 称重物应与天平溫度相等，絕不可把溫的（尤其是热的）或冷的物体放在盘上。因热的物体放在天平盘上，会造成一股上升的气流，使称量不准确。此外，热的空气可使梁的一臂受热，改变它的长度。至于冷的物体，则会在表面結上露，造成称量不准确。

(6) 分析天平的安全系数很小，少許超重，就会使天平损坏。因此必須注意天平說明书的最大载重量，不能称过重物品。

(7) 砝码只能用前部鑲有骨或塑料的镊子取用，不能用手接触砝码，以免或多或少把皮肤上的湿气、油脂和污物带到砝码上，而增加其重量。此外，砝码盒只能在取出砝码放到盘上或放回砝码时，才可开启。

(8) 一項分析或一組互相有关的分析，应使用同一架天平和同一套砝码。

2. 加热设备 实驗室中經常用的加热设备有烘箱、水浴、高温炉等。茲将各該仪器使用規則簡述于下：

(1) 烘箱是用来烘干湿物的，决不能用来蒸发溶液。否则，箱內被水蒸气饱和，就不能再继续蒸发。烘干时能放出酸性蒸气的物体，不能放在烘箱內加热。否则烘箱中金属部份将受到侵蚀。放在烘箱內烘干的物体，一定要放在表玻璃上，不宜直接放在隔层板。使用方便的烘箱，是用电加热并附有溫度調節器和鼓风装置的。这种烘箱一般能加热到 180°C ，但在造紙分析中，經常用的烘干溫度为 $100\sim 105^{\circ}\text{C}$ 。此外，还有利用紅外綫加热的烘箱。开启烘箱門时，内部溫度降低很快，因此要避免开门时间过长。在恒重阶段中，非达規定时间不得开启。

(2) 高溫炉一般是用鎳鉻絲繞成的。鎳鉻絲在短時間內虽能烧到一千度以上，但时间稍久就会烧断，因此一般灼烧不应超过一千度。在使用高溫炉前，应先用干布擦干淨炉腔壁，以防在灼烧过程中，有垢物墮入坩堝中。熔融操作不能在高溫炉中进行。測定黑液灰份时，一定要預先蒸干，并在較低溫度下灼烧至碳化，再放入高溫炉中灼烧成灰。

(3) 水浴——一般常用的为四孔或六孔，并用电加热的。主要是用以抽提或蒸发溶液和靜置沉淀。使用时应注意經常加水，防止干涸而烧坏。

3. 过濾用設備 在造紙分析中經常用的過濾設備有玻璃濾器和長頸漏斗。

(1) 玻璃濾器——用硬质玻璃制成。底部为一垂熔玻璃片。此片系用玻璃粉在高溫炉中燒結而成。孔径大小，主要与所用的玻璃粉原料的細度有关。这种濾器一般按孔径大小分为四級，如表 2。

这种濾器虽不耐高溫，但如仔細逐渐加热，可燒至 590°C 不会碎裂。过滤时应借助于吸濾瓶，用水泵或真空泵吸濾。

表 2

号 碼	孔径大小（微米）
1	100~120
2	40~50
3	20~30
4	5~10

吸滤瓶上有玻璃连接管，该管上部用一长约5厘米，相当于自行车内胎的橡皮管套住滤器而塞入其中。

玻璃滤器对酸的抗蚀性很强，约等于磁质。但对碱性的抗蚀力较弱，因此不宜用它过滤浓碱液。

(2) 长颈漏斗——漏斗的锥形体应作60°角，柄长应为15~20厘米。内径要窄些。过滤时，柄内应充满液体，成一連續液体柱，否则过滤速度将减慢。滤纸应紧贴在漏斗上，特别注意三层和单层滤纸交界处。如果折叠成的锥形滤纸(特别是上部)与漏斗贴得不很紧，应调整滤纸的第二折叠处(放大或缩小锥形体的角度)。俟两者紧贴后，取出滤纸锥，撕去最靠外的一角(在三层和单层交界处)，放回漏斗中，用手指捺住，加水湿润。再用手指将滤纸锥四周压紧，贴在漏斗上，以防过滤时有气体进入。滤纸锥应全部在漏斗内，不能伸出漏斗外。沉淀移入滤纸锥内，至多到该锥形物高度的四分之三处，再高洗涤就不方便了。

4. 钯器皿 钯是贵金属，熔点很高(1770°C)，既能耐氟氢酸，也能耐碳酸钠熔融。因此，分析上常用以制成坩埚或蒸发皿等。纯铂性软，一般分析用的铂器皿都是加有0.3~0.5% 钼或5% 铑，使其变硬些。铂很娇嫩，必须按下列规则谨慎使用，以免损坏。

(1) 钯在热时，易与其它金属形成合金而损坏，因此

在加热时必须用鑲有鉗尖的坩埚鉗夹取。灼烧时应置于泥三角、石英三角或鉛絲三角上。

(2) 凡能与鉄起作用的物质，都不可放在鉈器皿内。这些物质是：

① 热碳 如有烟火焰或发光火焰（煤气燃烧不完全）中有游离碳，能使鉄变脆。同理，还原焰也不能和鉄接触。滤纸应在低温灰化后才能灼烧。

② 易还原为金属或非金属的化合物，以及这些金属及其盐类如銀、汞、鉛、銻、銻、錫等的盐类；硫化物或硫酸盐与还原剂；磷和砷的化合物。这些化合物遇到滤纸的碳或火焰中的还原气体进入坩埚内部，都能还原而损害鉈器皿。

③ 固体碱金属氧化物和氢氧化物，碱金属的硝酸盐等都能强烈侵蚀鉄，因而不能放在鉈器皿内加热。只有碳酸钠、碳酸鉀熔融可以用鉈器皿。

④ 卤素溶液，能形成卤素的混合物（如盐酸和氧化剂；王水；溴化物和溴酸盐等）。盐酸溶液中的三氯化铁都能侵蚀鉄。

(3) 凡性质不明的物质都不可在鉈器皿内处理和加热。

(4) 鉈器皿应保持清洁和光亮。避免鉈表面的重结晶（灰色）。如发现有上述现象，应用潤湿的細海砂或滑石粉磨去。否则任其蔓延到内部，会导致鉈器皿开裂。

鉈器皿上有斑点，应先用稀盐酸（或硝酸，但决不可并用）浸煮。如去不掉，可冲洗干净，用焦性硫酸鉀于低温（约 300°C ）熔融 $5\sim10$ 分钟，趁热将熔融物倾于石板或金属板上，再放在稀盐酸中浸渍以除去熔融物。如斑点未去尽，可重复用焦性硫酸鉀熔融。如无作用，则改用碳酸钠熔