


工業礦物原料叢書

錫

Ф. H. 別拉什著



地質出版社

工業礦物原料叢書

錫

Ф. Н. 別 拉 什 著

地質出版社

1957·北京

本書系根據蘇聯地質部全蘇礦物原料研究所主編的“對礦物原料之質量方面的工業要求叢書”(Требования промышленности к качеству минерального сырья) (为簡便起見，我們称“工業礦物原料叢書”)中的第17冊“泥”(Выпуск 17, Сульфат)譯出。原書的作者是Ф. Н. 別拉什，蘇聯國立地質書籍出版社(Госгеолиздат)1946年出版。本書由地質部編譯出版室譯，王文道、蔡多生校。

工業礦物原料叢書第37号

銻

著 者 Ф. Н. 別 拉 什

出 版 者 地 質 出 版 社

北京宣武門外永光寺西街3号

北京市書刊出版發賣許可證出字第050号

發 行 者 新 華 書 店

印 刷 者 地 質 印 刷 厂

北京廣安門內教子胡同甲32号

編輯：蔡多生 技術編輯：張華元 校對：金伯瑤

印数(京)1—4,300册 1957年1月北京第1版

开本31"×43" $\frac{1}{16}$ 1957年1月第1次印刷

字数23000字 印張1 $\frac{1}{16}$

定价(10)0.17元

目 錄

| | |
|---------------------------------|----|
| 原序..... | 4 |
| 一、总述、性質及用途..... | 5 |
| 二、鎘礦物..... | 7 |
| 三、鎘的共生、鎘礦床和鎘礦石的类型..... | 9 |
| 四、鎘礦石的加工..... | 12 |
| 五、对商品鎘礦石、鎘精礦的技術要求..... | 19 |
| 六、鎘的代用品..... | 24 |
| 七、質量試驗和样品重量..... | 24 |
| 八、最重要的經濟資料..... | 25 |
| 九、对礦床初步評价所必需的主要地質資料和技術經濟資料..... | 30 |
| 参考文献..... | 32 |

原序

这套叢書的任务，是为了帮助地質工作者对于礦物原料質量進行評價；針對着这个任务，本叢書主要是叙述各个工業部門对各种礦物原料及其加工產品所提出來的技術要求。

書中所列述的技術定額均附有說明及技術根据，这就大大地便于了解各种指标的作用及意义。

本書对地質学、礦物学、技术样品的取样、加工、选礦、經濟学以及野外試驗及實驗室試驗等問題，也都約略談到。

这样，野外地質工作者就有可能从一本小冊子中來找到他們在勘探某种礦產时，有关工業評价上的許多極重要的实际問題的答案。

本叢書拟分冊出版，共分六十冊。其中有五十冊叙述最重要的礦產，其余十冊是对于根据工業上不同的用途而分类的各种礦物原料的綜合性的叙述。例如磨料、填料、陶瓷原料、光学礦物等。

这样的小冊子还是初次編印出版，无论是在國內或國外的文献中，都沒有类似的出版物，書中可能有遺漏、錯誤、含混及其他疏忽的地方。編輯部要求所有的讀者对于每一冊書都提出自己的批評和希望。我們將非常感謝，并在再版时很好地考慮这些意見。

本手册是由苏联地質部委託全苏礦物原料研究所編寫而成。

一、总述、性质及用途

锑(Sb)是元素周期表第V类的元素；原子序数51，原子价3和5，原子量为121.76。这是一种银白色，发亮而性脆的金属；极易在研钵中研成粉末。结晶形为菱面晶系，摩氏硬度为3—3.5，布氏硬度为30，比重6.62，熔点630°沸点1440°，热容量0.0509卡路里/克，18°C时导热性0.0420卡路里/公分·秒·°C，40°时膨胀系数为 0.1152×10^{-4} ，0°时电阻率—— 39×10^{-6} 欧姆/公分，100°C时电阻温度系数——0.0037。

浓硝酸能把锑氧化成锑酸(H_2SbO_4)；锑在浓硫酸中，加热便能溶解，但在鹽酸中溶解较慢。锑在王水中，低温就可溶解并形成氯化锑。锑在常温下不起变化，但在烧热时，却能燃烧并放出蓝色火焰，冒出氧化锑—— Sb_2O_3 的白烟。锑和磷和砷一样，能直接与卤族元素化合并产生强烈的热效应。研成粉末状的锑能在氯气中燃烧。锑极易与很多的金属熔合。

锑及锑化合物在国民经济各部门中有很大的用处。锑能提高跟它化合的金属的硬度，并使之在常温下不受氧化，所以锑是许多合金不可缺少的组成部分。锑与软金属制成的合金，其硬度增高，但锑加入过多，也会提高合金的脆性。锑和铁能够很容易形成硬而脆的白色合金。锑和铜形成各种颜色的合金。锑又可用于精确的铸造(如铸造印刷用的铅字)，因为它冷却时的体积变化极小。

熔融状态的铅和锡能以任何比例与锑熔合。

工业上常用的锑与其他金属的合金在160种以上，其中最重要的是铅锑合金和锡锑合金，其成分和用途列于表1。

最主要的锑合金

表 1

| 合金 | 含 量 (%) | | | | | 合金的用途及名称 |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------------------|
| | 锑 | 铅 | 锡 | 铜 | 其他金属 | |
| 锑 铅 合 金 | 5.0—30.0 | 70.0—94.0 | — | — | — | 蓄电池及耐酸 合金；电极外皮 |
| | 2.4 | 98.2 | — | — | 1.0(锌) | 锡箔 |
| 锑 锡 铜 合 金 | 44.5 | 33.3 | — | 22.2 | — | 麦氏合金 |
| | 7.0—10.0 | 75.0—89.0 | 4.0—15.0 | — | — | 难熔的铅焊料 |
| 锑 锡 合 金 | 10.5 | 32.5 | 48.8 | — | — | 锌板合金 |
| | 11.70 | 82.21 | 6.0 | 微量 | — | 铸造用的模型 合金 |
| 锑 锡 铜 合 金 | 5.0—30.0 | 50.0—77.0 | 2.0—25.0 | 2.0—4.7 | — | 印刷用的铅字 |
| | 1.5—26.0 | 0.0—86.0 | 7.0—90.0 | 0.0—22.0 | — | 轴承合金 |
| | 10.0—15.0 | 0.0—77.0 | 5.0—86.0 | 2.3—9.0 | — | 白色金属 |

如表1所示，锑合金的主要用途是制造蓄电池板、轴承、印刷用的铅字和某些类型的炮弹。

工业上应用的锑化物有氧化物、锑酸盐、硫化物、卤酸盐以及某些有机化合物。

三氧化二锑(Sb_2O_3) 可用来自代替白色瓷釉中的氧化锡，也用作提炼吐酒石、三氯化锑、氟化锑的半成品。

锑酸氧化铅可用来自制造油画颜料和陶器。

三硫化锑有灰、红两种类型。灰色呈 *antimonium crudum* 状，是炼取锑制剂的主要原料；也可以应用于烟火制造业和火柴工业。安全火柴头便含3%的三硫化锑。红锑可用于橡胶工业。

銻辰砂 $2\text{Sb}_2\text{S}_3 \cdot \text{Sb}_2\text{O}_3$ 用作紅色顏料。它在空气中極其穩定，但却易于感受酸、鹼的作用。

硫銻酸鈉 $\text{Na}_3\text{SbS}_4 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (什氏鹽) (Соль Шлиппе) 可用于照像業上。

用三氯化銻 SbCl_3 (銻油) 可以把鋼燒藍，把鋅染成黑色，或用它做助染劑。工業上也常应用銻的其他一些無機化合物，如氯氧化銻 SbOCl 、五氯化銻 SbCl_5 、合成氟素銻鹽 $4\text{SbF}_3 \cdot \text{NH}_4\text{F}$ ， $\text{SbF}_3 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 等。

有機化合物中有實際意義的是複草酸鉀和複草酸銻。用作助染劑的某些乳酸鹽、酒酸銻鉀或吐酒石 $2(\text{KC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot \text{SbO}) \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

二、銻礦物

最重要的分布又最廣的銻礦物是輝銻礦 Sb_2S_3 ，含銻 71.38%，硫 28.62%，鉛灰色，金屬光澤，貝壳狀斷口，硬度 2，比重 4.52—4.62，熔點 546° 。大多數銻礦物都是輝銻礦氧化後的產物。此種礦物包括：(a) 三氧化銻 Sb_2O_3 ，如方銻礦、銻華；(b) 銻赭石，常見的為赭石或黃銻礦石 Sb_2O_4 、黃銻華 $\cdot \text{Sb}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、四水銻礦 $\text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 及棕銻礦 $\text{Sb}_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 等。未完全氧化的輝銻礦為硫化銻礦或紅銻礦石 $2\text{Sb}_2\text{S}_3 \cdot \text{Sb}_2\text{O}_3$ 。此外銻也包括在許多複雜的礦物之中。

表 2 列出銻礦物的一覽表。

主要銻礦物

表 2

| 名 称 | 化 学 公 式 | 比 重 | 硬 度 | 顏 色 |
|-------|-------------------------|---------|-----|-----|
| 輝 銻 純 | Sb_2S_3 | 4.5—4.6 | 2.0 | 鉛灰色 |

| 名 称 | 化 学 公 式 | 比 重 | 硬 度 | 颜 色 |
|-----------|--|-----------|---------|------------------|
| 藍 鐵 硫 | FeS·Sb ₂ O ₃ | 4.0 | 2.0 | |
| 黃 錦 華 | Sb ₂ O ₄ ·H ₂ O | 5.1—5.3 | 4.0—5.0 | 淺黃色 |
| 錫 華 | Sb ₂ O ₃ (金剛石光澤) | 5.56 | 2.5—3.0 | 无色到白色、紅 色或褐色 |
| 方 錦 硫 | Sb ₂ O ₃ (油脂光澤) | 5.2—5.3 | 2.0—2.5 | |
| 硫 氧 錦 硫 | Sb ₂ SyO | 4.5—4.6 | 1.0—1.5 | 櫻紅至褐紅 |
| Риботит | Sb ₂ O ₅ ·CuO· Ag ₂ O ₃ ·Co ₂ | — | — | |
| Партуит | Sl ₂ O ₄ ·CuO· Ag ₂ O·PbO·H ₂ O | — | — | |
| 錫 鐵 硫 | Sb ₂ O ₃ ·Fe ₂ O ₃ · H ₂ O | — | — | |
| 水 錦 鉛 硫 | Sb ₂ O ₃ ·PbO·H ₂ O | 4.6—5.0 | 4.0 | 灰色、黃色、褐 色、脂肪色 |
| 八面銅酸鈣石 | CaSb ₆ O ₂ | 4.7—5.1 | 5.5 | 密黃色 |
| 水八面銅酸鈣石 | 2—3CaO·2Sb ₂ O ₃ ·6—8H ₂ O | 3.5—3.66 | 3.5—5.0 | 淡黃色，黃色 至淡褐色 |
| 氯 錦 鉛 硫 | PbCl ₃ Sb ₂ O ₃ | 7.0 | 3.5—4.0 | |
| 詳 黃 石 | Pb ₄ Sb ₂ O ₇ ·2PbCl ₂ Ag ₂ Sb | — | — | |
| 錫 銀 硫 | | 9.4—9.8 | 3.1—4.0 | 銀白色 |
| 銀 鋅 銅 硫 | (Cu, Ag) Sb ₂ S ₇ | 4.85—4.0 | 3.0—4.0 | 鋼灰色 |
| 單斜輝錫銀礦 | Ag·Sb ₂ S ₇ | 5.1—5.3 | 2—2.5 | 鐵灰色 |
| 疊 錫 銀 硫 | Ag ₂ ·Sb ₂ S ₃ | 5.77—5.78 | 2.5 | 从暗紅色到黑色 |
| 斜方輝錫銀礦 | Ag·Sb ₂ S ₄ | 6.2—6.3 | 2.0—2.5 | 鐵黑色 |
| 黝 銅 硫 | Cu ₈ Sb ₂ S ₇ | 4.5—5.1 | 3.0—4.0 | 灰色、近鐵黑色 |
| 斜硫銀錫鉛礦 | (Pb, Ag) ₅ Sb ₄ S ₁₁ | 6.2—4.3 | 2.0—2.5 | 鋼灰色 |
| 黝 硫 錫 鉛 硫 | Pb ₅ b ₂ S ₅ | 5.5—6.0 | 2.0—3.0 | 黑灰色 |
| 輝 錫 銀 硫 | PhSb ₂ S ₄ | 5.3—5.35 | 3.0—3.5 | 鋼灰色 |
| 疊 錫 鉛 硫 | Pb ₅ Sb ₄ S ₁₁ | 5.75—6.0 | 2.5—3.0 | 淡青銅灰色 |

| 名 称 | 化 学 公 式 | 比 重 | 硬 度 | 顏 色 |
|-----------|--|---------|---------|----------|
| 車 輪 磷 | (PbCu ₂) ₃ Sb ₂ S ₃ | 5.7—5.9 | 2.5—3 | 銅灰色 |
| 圓 柱 錫 磷 | 6PbS·8SnS ₂ ·Sb ₂ S ₃ | 5.55 | 2.5—3.0 | 黑灰色 |
| 輝 錦 黑 鉛 磷 | SPbS·2SnS ₂ ·Sb ₂ S ₃ | 5.55 | 2.5—3.0 | 黑灰色 |
| 火色硫錫銀礦 | 3Ag ₂ S·Sb ₂ S ₃ | 4.3 | 2.0 | 金剛色 |
| 硫 汞 銀 磷 | HgS·2Sb ₂ S ₃ | 4.81 | 2.0 | 鉛灰色；脂肪光澤 |
| 硫 錫 銅 銀 磷 | 9Ag ₂ S·Sb ₂ S ₃ | 6—6.2 | 2.0—3.0 | 鐵黑色 |
| 錫 硫 錫 磷 | NiSbS | 6.5—6.7 | 5.0—5.5 | 銀灰色 |
| 錫 錦 磷 | NiSbAs | 7.54 | 5.0—5.5 | 銀紅色 |
| 斜方輝錫砷銨磷 | Ni(As·Sb)S | 6.6 | 4.5 | 銅灰色 |
| 輝 錦 銅 鋅 磷 | Ni(As·Sb)S | 6.0 | 4.5—4.0 | 湯白色 |

三、錫的共生、錫礦床和錫礦石的类型

錫在岩石圈里的平均含量为 $5 \times 10^{-3}\%$ 。錫礦物顯然產自酸性岩漿岩。这些礦物被热水溶液从深部岩漿源帶出來。它們在水溶液中受到壓力，而且所處的條件和在噴泉中和一般火山噴發時的條件一樣。這一情況証實硫質噴氣孔中含有錫以及錫和硫的緊密共生關係。自然界中的錫大部分呈輝錫礦這樣的硫化物存在。輝錫礦就是錫的原生礦物。錫經常與其他金屬特別是汞的硫化物共生。毫無疑問，錫與汞這種成因上的關係是由其共同的特點造成的，這就是錫和汞都能在溶液中存留很久，在溶液沿地殼裂隙上升時不沉淀，有時直接達到接近地表的地帶。因此，高溫和中溫汞礦就很少，而低溫汞礦却占顯著的優勢。

此外，含有銻和汞的热水溶液，正如德洛奈所指出的，还具有另外一种共同特性，即極易侵入圍岩的細小裂隙及空洞而形成細枝網狀脉，或者和易溶解的碳酸鹽类岩石發生化学交代作用而形成交代礦床。

銻大部分發現在石英脉中。方解石、重晶石和螢石很少成为脉石礦物。

別爾格強調指出，沉淀銻的溶液溫度要比沉淀汞的溫度高得多。因此，銻交代碳酸鹽类岩石的能力就要比汞強。

所有的作者一致認為銻礦石和銻礦床的分类是相當困难的，这种困难是与复雜的礦化作用特性有关的。

可作为分类基礎的第一个标志是銻礦物从热水溶液中沉淀的溫度和銻礦物的帶狀構造。根据这一点將所有的礦床分成三种类型：高温、中温和低温热液礦床（德洛奈，奧布魯切夫）。

高温热液礦床和酸性及中性岩石，如花崗岩、花崗閃長岩、二長岩、閃長岩等有关。銻一般存在于輝銻礦中，有时和黃鐵礦、黃銅礦、毒砂，輝鉈礦伴生。苏联烏拉尔的金銻礦床（阿雅特礦床、阿拉馬舍夫礦床）便属于这一类型。

中温热液礦床都与多金屬（銀、鉛、鋅）礦石有关。銻乃存在于輝銻礦或硫銻鉛礦中。銻与多金屬礦石的共生情况在薩克森礦山（弗萊堡）以及苏联的維爾霍揚斯克山嶺表現得最为明顯。

低温热液礦床分布最广，同时成礦的性質也極不一致。托斯卡那（意大利）礦床、南斯拉夫的科斯塔依尼克礦床都属于低温热液礦床，在那里礦床是許多的多枝脉。低温热液礦床中常有交代礦藏，其中的輝銻礦是極重要的金屬礦物，在靠近地表处，这种礦物常氧化成銻華、銻赭石和黃銻華。苏

联低温类型的热液礦床發育在中亞細亞（卡达姆扎依）、高加索（厄利阿山）、阿穆尔河邊区（波古昌）。

德洛奈把礦床分为下列諸类型：

按礦化类型的分类有很大的假定性。

1. 含有与黃鐵礦、毒砂共生的銻礦物的石英脉 这一类型的例子有法國中部高原和西歐的海西宁山脉（葡萄牙、西班牙、英國、捷克的礦床）。苏联远东的某些礦床也属于这种类型，如哈尔加河旁之列宁斯克礦床、克拉斯諾雅尔斯克邊区之拉茲多爾寧礦床。

2. 含金輝銻礦脉 在前一类型礦脉里就有毒砂与少量金子夾雜在一起的現象。这种礦床能变成粹純的金銻礦，这种礦床中最好的是含金最多的礦床，有时从一个礦床上也采金，也采銻、原來开采过的金礦床，停采后許多年又被当做銻礦來开采，这是常有的事。

这种类型的礦床分布在西歐—在海西宁山系（葡萄牙、法國、德國之菲希特耳山、捷克之紅山）。分布在苏联的有烏拉尔的庫盧德容礦床、阿拉馬舍夫礦床、阿雅特礦床等。

3. 銅銻礦脉 这种类型的礦床是“灰色的”銅礦；含有20%以上的Sb，分布在阿尔及利亞、捷克、匈牙利、瑞典、玻利維亞（奧魯罗礦床）。其特点是存在着脉石礦物重晶石。在苏联，这种共生体以別洛烏索夫礦床（阿尔泰）、卡拉巴什礦床（烏拉尔）为代表，但Sb含量很低。

4. 鉛銀銻礦床 鉛和銻常在一起而形成銻鉛礦物，如硫銻鉛礦等。銀和銻的富集常常是在地面，僅限于膠結帶。这种类型的礦床在下列各國頗為發達：法國、瑞典（薩耳区）、薩克森（礦山）、匈牙利、阿尔及利亞、美國（达科塔）、秘魯。在苏联，里捷爾礦床、索科耳礦床（阿尔泰）属于这种类型。

5. 汞錫礦床 根據上述成因方面的特點，這種類型的礦化分布很廣。有時礦物綜合體由於砷（雄黃、雌黃）、黃鐵礦、碳化氫（普法耳茨）（Пфальц）及石墨而更加複雜了。汞錫綜合體表現得很明顯的是在阿尔卑斯山褶皺系（內華達山、亞平寧、喀爾巴阡山、阿特拉斯），包括西班牙、意大利、波斯尼亞等礦床，在美洲北部科里勒拉也表現得很明顯。這種綜合體在蘇聯以頓巴斯（尼基托夫卡）為代表。根據德洛奈的分類，海达尔肯礦床（中亞）也屬於這一類，但因礦物綜合體內有氟石，我們把它歸入一種特殊的類型內。

6. 硫砷錫礦床 這是一種少有的類型。在特蘭西耳瓦尼亞、馬其頓（阿耳哈爾礦床）及新喀列多尼亞有這種類型。

7. 層狀礦脈 是石灰岩與板岩接觸處的交代脈。德洛奈在確定此種類型時，指出礦脈與上述礦脈在本質上並無區別。因此，分出這一類型的根據只是交代的礦層，礦層中包括稀疏浸染和較連續的交代作用兩種形式。這兩種形式之間有過渡的類型。砂岩中的浸染分布在威斯特伐利亞（阿尔恩斯別爾格）、美國（內華達、猶他）。接觸交代現象在南斯拉夫（科斯塔依尼克），阿尔及利亞等地也很發達。在蘇聯——中亞的若干礦床（卡達姆扎依等）也很發達。

前面所述的德洛奈分類是用外國礦床的例子制定的，A.A. 薩烏科夫又用蘇聯所發現的兩種類型加以補充。

8. 錫、螢石脈（波古昌）。

9. 錫—汞—螢石脈（海达尔坎）

四、錫礦石的加工

根據錫的品位和礦物成分，錫礦石或直接進行高溫冶煉

加工，或進行預備選礦。國外開采的多是單金屬的富礦，一般不用機械選礦。只有某些沒有豐富的錫原料基地的國家才使用這種選礦，但主要是在利用綜合礦石時使用，這時除了取得錫之外，還要取得別的精礦。

選礦 幾乎不是所有的錫礦石都能進行機械選礦。只有硫化物才易于選礦，而用機械能夠對含少量硫化錫的礦石進行選礦。對氧化錫進行選礦較難，因此只含氧化錫礦物的很貧的氧化礦石，實際上現在還不能使用。但是，如果這些礦物形成含硫化錫的結核，那麼這些礦物部分能和硫化錫一起被選出。這種混合礦石頗有實際價值。

選礦時，採用一切現有的方法。最普遍而有效的是浮游選礦法，此法常與手選、淘汰法和淘汰盤配合使用。國內國外的實際經驗都表明單金屬礦石中錫品位最低界限約為1.25—1.5%，最高界限約為10—12%。錫品位超過10—12%的礦石可直接進行高溫冶金加工。綜合錫礦石應予以選擇性的浮游選礦；在這種情況下，綜合錫礦石中的錫品位也可以在1.25%以下，這要看同時所得的其它精礦的價值和數量了。

其他精礦常指的是砷礦和黃鐵礦金礦，間或是鈷酸鈣精和汞礦。為說明綜合礦石中其他重要組份存在對錫礦石的選礦經濟有何影響，只要舉出關於含這些組份的產品的價格的資料就夠了。1940年在紐約，含量60%的鎢礦精礦售價每噸1240美元，比錫礦精礦的價格約高到10—13倍；金屬汞的售價每噸達5000美元，而白砷的售價每噸77美元。由此可以了解，從礦石中同時取得其他金屬，對錫工業有多么巨大的經濟意義。甚至少量的其他金屬都能大大地降低錫精礦的成本，能使Sb含量很低的綜合礦石得到利用。

浮游選礦時用作試劑的有：戊、乙烷基黃酸鹽或丁黃酸

鹽、柏樹油或松油硫酸鋁、硫酸、煤瀝青、煤脂油等。可選出鎘含量44—65%的精礦，鎘的提取率為72—95%。

為了說明這一點，下面列出國外某些煉鎘企業鎘礦石選礦的資料（表3）。

表3

| 企業名稱 | 原礦石中 Sb含量 (%) | 精礦中 Sb含量 (%) | 精礦中Sb 的提取率 (%) | 同時提取的其他 金屬精礦 |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 丘奇馬（捷克） | 12.0—15.0 | 53.0—55.0 | 85.0 | |
| 蘇洛納卡尔礦山 (奧地利) | 6.6—8.5 | 62.0—65.0 | 90.0—95.0 | |
| 斯波斯科-巴納 (南斯拉夫) | 5.0 6.0 | 50.0 | 80.0 | |
| 舍平格（奧地利） | 6.0 | 50.0 | 90.0—95.0 | 砷精礦 |
| 喬治湖（加拿大） | 3.15 | 58.0 | 72.0 | |
| 科斯特爾菲耳德 (澳大利亞) | 1.46 | 44.2 | 74.2 | 金精礦 |
| 質松（美國） | 1.0 | 50.0—55.0 | — | 黃鐵礦、金礦及銻鈷 礦精礦 |

由表3可知，連貧礦石的選礦指標也是很高的。

蘇聯和許多其他國一樣，富鎘礦的儲量是有限的，含Sb 1—1.5%的礦石都被採用了。礦石的選礦用浮游選礦法和聯合法（淘汰盤和浮游選礦法）進行。氧化礦物選礦的困難使我們的研究機構（國立有色金屬研究所、礦產機械加工研究所、國立稀有金屬研究所）專門研究這個問題，特別是卡達姆扎依礦床的礦石，因為那裡氧化鎘的雜質達鎘總含量的一半。卡達姆扎依工廠現在所用的選礦方法，在氧化礦物內只有含輝鎘礦的結核的部分才能提取為硫化精礦。國立稀有金屬研究所已成功地擬出了妥善地解決這一個問題的方法。由於從硫氧化物的浮游選礦所得的尾礦中用浮游法選取氧化物，尾礦中鎘含量可從0.9%降低到0.4%，也就是說降低了一半多。

此后，硫化浮游选矿所得尾矿在威耳弗利淘汰盘上进行选矿。由于再提取若干数量的氧化锑，减低了尾矿中的损失量。然而，由于氧化锑主要集中在200网目这一级中，这级的颗粒不能在精选淘汰盘上进行选矿，这种补充提取率是不高的。

最近国立稀有金属研究所的工作成果将推广到卡达姆扎依工厂的实践中，其经验无疑地会有助于如何实际处理含氧化锑的矿石。

可用高温冶金法、湿式冶金法及电解法对锑矿和精矿进行加工。高温冶金法有很大的意义。下面对高温冶金法生产锑化合物和金属锑作一简短的说明。

三硫化锑的生产 在大多数的情况下，富矿石及精矿的再熔化是直接在矿床上进行的。在世界上锑的大出售者中，只有玻利维亚及墨西哥不采用这种就地再熔法；玻利维亚是因为矿区内没有燃料，墨西哥则因为要把大量精矿输出国外不远的美国工厂去。

甚至在离铁路很远的小矿床上，也要建造提取三硫化锑的设备。取得的三硫化锑送往大工厂去把它进一步加工成金属锑。

从矿石提取三硫化锑用熔析提煉法，即在温度600—800°下熔炼。只有块状矿石可用熔析提煉法，矿粉和浮选精矿不适于熔析提煉。用來加工的是保量不含铅和砷的优质矿石。含 Sb_2S_3 90%以上的矿石不需专门加工就可拿到市场上当商品出售了。

熔析提煉是在坩埚、陶制竖管及反射爐中进行的。

熔炼三硫化锑时，锑损失率在30—50%之间。

三氧化锑的生产 三氧化锑取自贫矿石或熔析提煉后的磨矿石。提取方法是蒸馏焙烧法或揮發焙烧法。在空气中加热

时，輝銻礦先氧化到揮發的三氧化銻 $2\text{Sb}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_3$ ，这种三氧化銻有了足夠的空氣時就變成不揮發的四氧化銻 Sb_2O_4 ，因此建議要在空氣有限的條件下進行焙燒。揮發焙燒是在豎筒、坩堝、反射和旋轉管狀煉爐中進行的。礦石中的有害雜質是砷、鉛、鎘；由於這些元素的化合物的揮發，在焙燒時這些元素遇到三氧化銻，就降低了成品的價值或使成品變成無用之物。在豎筒爐內焙燒時，裝料是由煤或焦煤、塊狀礦石（拳頭般大小）和不超過10%的碎礦石組成的。如果碎礦石超過10%，那麼就和7—8%的粘土混合成團礦，團礦與塊狀礦石同時放入爐內。焙燒時產生的 Sb_2O_3 氣經烟囱進入冷凝器裝置中。氧化銻的粒子大小從0.3到1.0微米，甚至在靜止的空氣里沉淀都是很慢的。工作正常時灰渣含1—2%的Sb。上述方法（格連什米特〔Герреншмидт〕）在法國和中國運用極廣。

在坩堝爐里焙燒比在豎筒爐里焙燒的成本高得多，因為燃料消耗量大，生產率低和工作的周期性小。

火焰爐是提取三氧化銻最方便的設備，因為焙燒時間長短適宜。

為了在旋轉爐內焙燒，礦石要磨碎得小於10公厘。爐子燒到暗紅色熾熱。爐子受到空氣的氧化，其溫度可提高到淺紅色，在這種情況下，揮發出大部分的銻。為了收集三氧化銻並使它凝結，要用凝結管、凝結器、煉焦塔、袋狀過濾器及電過濾器。

金屬銻的生產 金屬銻是用沉淀熔煉、焙燒還原作用以及在豎筒爐內直接熔煉從礦石及精礦中提取出來的。無論什麼方法，都是先提取粗銻，然後加以精煉。

銻礦石的沉淀熔煉以下面的反應為根據：