

工业矿物原料丛书

# 铬 铁 矿

〔苏联〕 C.C. 戈尔拉諾夫 著

傅 荫 平 譯

中国工业出版社

本书扼要地介绍铬的性质及其应用范围、含铬的工业矿物、铬铁矿床的工业类型、矿石的工业要求及质量试验等。可供地质人员及地质院校师生参考。

本版由傅荫平译，朱凯、段克勤、李明等校。

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
К КАЧЕСТВУ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ  
СПРАВОЧНИК ДЛЯ ГЕОЛОГОВ ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ  
(ПЕРЕРАБОТАННОЕ)

ВЫПУСК 15

ХРОМИТ

Госгеолтехиздат 1963

\* \* \*

工业矿物原料丛书

铬 铁 矿

傅 荫 平 譯

\*

地质部地质书刊编辑部编辑 (北京西四羊市大街地质部院内)

中国工业出版社出版 (北京东城区东单北大街10号)

北京市书刊出版业营业登记证字第110号

中国工业出版社第四印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本787×1092<sup>1/32</sup>·印张15<sup>1/16</sup>·字数25,000

1965年2月北京第一版·1965年2月北京第一次印刷

印数0001—3210·定价(科四) 0.16元

\*

统一书号: 15165·3806 (地质-314)

## 第二版序言

以“工业矿物原料丛书”这个总名称出版的地质人員参考书，是由全苏矿物原料研究所主編，并由国家地质书籍出版社出版的。这套丛书第一版的編寫和发行大約是十年以前的事情了。

为了滿足地质人員的要求，全苏矿物原料研究所已經根据苏联和国外科学技术的新成就着手丛书第二版的編寫工作。写作大綱仍然与以前相同。

在丛书中扼要地闡明矿产的性质和应用范围、矿物成分、矿床类型、工业矿石类型和初步加工方法以及对工业矿石的技术要求（标准、主管机关的技术条件、生产实践的資料，等等）、样品和标本的野外研究方法、表示該采矿工业部門发展动态和当前状况的最重要的經濟資料。

丛书将針對每一种矿产分册出版，篇幅从1到3个印张，总计大約有60册。

本丛书第二版各册的編号，不管出版時間的先后，一律保持第一版的順序。

# 目 录

## 第二版序言

第一章 鉻及其性质 .....	1
第二章 鉻鉄矿的应用范围 .....	4
第三章 含鉻的工业矿物 .....	13
第四章 矿床的工业类型 .....	15
第五章 鉻鉄矿矿石的工业类型及工业的质量要求 .....	18
第六章 鉻鉄矿矿石的选矿 .....	26
第七章 鉻鉄矿矿石的质量試驗 .....	28
第八章 一些經濟資料 .....	30
参考文献 .....	37

## 第一章 鉻 及 其 性 质

鉻与化学性质相似的鉬和鎢都是在元素周期表的第Ⅵ类中。鉻是法国化学家Л. 沃克林于1797年在“西伯利亚紅色鉛矿” $PbCrO_4$ ——烏拉尔別列佐夫斯克的鉻鉛矿中发现的，并因鉻化合物的鮮艳顏色而得名（希腊文的  $\chiρωμα$ ——顏色）。純金属鉻是由 P. 朋泽于 1854 年电解鉻的氯化物溶液获得的。A. 穆阿桑于 1893 年用电炉炼出了含碳鉻鐵，1898 年 Г. 戈尔德施米特用鋁热法取得了脱碳鉻。

鉻是一种光亮的銀白色金属，在常溫下的空气中逐漸稍稍失去光泽，表面形成一层氧化薄膜而轉变为稳定状态。純鉻具有机械加工性能，但如含杂质将会变脆。在正常溫度下，鉻在空气和水中都是稳定的，不会受到腐蝕，但在 1800—2000°C 下的氧气中会燃烧而形成氧化物  $Cr_2O_3$ 。

### 鉻的主要物理性质

立方体心格子，晶胞参数	2.871 Å
原子量	52.01
原子直径	2.57 Å
离子半径	0.64 Å
20°C时的比重	7.19克/立方厘米
熔点	1800°C
沸点	2327°C
20°C时的比热	0.11卡/克·度
导热率	0.07卡/厘米·秒·度

在20—100°C时的线膨胀系数	$6.7 \times 10^{-6}$
布林涅尔硬度	217—236公斤/平方毫米
莫氏硬度	4—5
零度时的电阻率	$15.25 \times 10^{-6}$ 欧米·厘米
18°C时的磁化率	$3.7 \times 10^{-6}$ 立方厘米/小时
电离势	6.7 电子伏特
电子逸出功	3.72 电子伏特
能量常数	4.75

在高温条件下(1800°C以上)，铬能直接与卤素、硫、氮、硅、碳及其它某些元素化合。在常温下铬容易同稀酸发生反应。已知有二价、三价、五价及六价铬的化合物，其中以三价铬的化合物最稳定。六价铬的化合物，其中包括铬酸盐，具有强烈的氧化性质。目前已知铬有将近300种化合物，其中有重要实际意义的是铬的氧化物  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、铬酸酐  $\text{CrO}_3$ 、铬酸盐及已用于很多工业部门的重铬酸盐。

自然铬由四个安定同位素组成： $\text{Cr}^{50}$ (4.31%)， $\text{Cr}^{52}$ (83.76%)， $\text{Cr}^{53}$ (9.55%)及 $\text{Cr}^{54}$ (2.38%)。各同位素的总电子数是： $\text{Cr}^{50}$ —26， $\text{Cr}^{52}$ —28， $\text{Cr}^{53}$ —29及 $\text{Cr}^{54}$ —30。用人工可以获得具有不同半衰期的铬的放射性同位素(见表1)。

铬的重量克拉克值为 $8.3 \times 10^{-3}$ (Виноградов, 1962)，约为铁的克拉克值的 $1/56$ ，但是在富矿中铬的含量为其克拉克值的400—500倍。铬还少量的存在于动物和植物中。铬的离子是一种色素。某些宝石和细工石料的红色为含铬的混入物所引起。三价的铬离子呈紫色和绿色。阴离子 $[\text{CrO}_4]^{3-}$ 显翠绿色，阴离子 $[\text{CrO}_4]^{2-}$ 显浅黄色和橙色。

现今高强度结构钢、耐酸钢、不锈钢、耐热钢、工具钢(包括高速切削钢)及其他特种钢的生产都以含铬的铁合金

## 鉻的同位素

表 1

同位素	所占比例(%)	轉变类型	半衰期
Cr <sup>46</sup>	—	?	1.1秒
Cr <sup>47</sup>	—	?	0.4秒
Cr <sup>48</sup>	—	电子捕获	23小时
Cr <sup>49</sup>	—	?	41.7小时
Cr <sup>50</sup>	4.31	稳定的	—
Cr <sup>51</sup>	—	电子捕获	27.75日
Cr <sup>52</sup>	83.76	稳定的	—
Cr <sup>53</sup>	9.55	稳定的	—
Cr <sup>54</sup>	2.38	稳定的	—
Cr <sup>55</sup>	—	—	3.62分

为基础。含碳、含钴或含镍（钴铬钨合金）的铬合金用于制造切削工具，铬镍二元合金（铬镍合金）用于制造高温装置和热电偶的电阻丝。加入硅和锌的铜铬合金用于制做电焊条，含铬的铜合金广泛用来生产无轨电车及电讯方面的导线、电触点、弹簧及化学工业用的轧制的半成品。加铬的含铂合金能提高合金的抗腐能力。

在钢制品表面上，特别是在各种用具表面上通过电解或置换沉淀的办法涂上铬后，能增强它们的硬度、耐磨性及在高低温度下的抗氧化的能力，这是由于铬具有变成钝态、因而在酸里也不溶解的性能。镀铬使反射器的镜子具有更大的反射能力，还能减少气体介质的不良影响（比银好）。

铬的化合物用于制造颜料、媒染剂、鞣料、接触剂及其他化学药品。铬的放射性同位素 Cr<sup>51</sup>已在医药上应用。

有工业价值的铬矿，仅同超基性岩，特别是同纯橄榄岩有关。橄榄岩的三氧化二铬含量可达 3—4%，辉石岩可达 0.4%，而花岗岩不超过十万分之几。地壳中的铬约有 99.9%

为氧化物，称为铬尖晶石类矿物。由于这种原因，铬属于亲石元素，不过在有硫而缺氧时，它也表现亲铜的性质（同硫有亲和力）。铬尖晶石类矿物或一般所称的“铬铁矿”，是获取金属铬、含铬合金、铬盐及某些高级耐火材料的唯一矿物原料。

## 第二章 铬铁矿的应用范围

铁合金、耐火材料及铬盐等生产部门是铬铁矿的主要用户。

在革命前的俄国，化学工业曾是铬铁矿的主要消费部门，消耗量约占全部原料的60%。下余的40%用于冶金炉和机械工厂做耐火材料。冶炼优质钢所用的铬铁合金则长期依靠进口。在苏联，铁合金的生产是在第二个五年计划初期开始的，并随着优质钢产量的增长得到了迅速发展。目前，苏联铬铁矿的消费以生产铬铁合金占首位，耐火工业占第二位，化学工业占第三位。

美国铬铁矿的消费情况，大体上同苏联的情况相似。例如，在1959年美国冶金工业用了近60%的铬铁矿，生产耐火材料用了约29%，化学工业约11%。

**铬铁的生产** 据现行的国定全苏标准4757—49，铬铁的品种主要根据碳的含量，划分六类和13种合金牌号（详见表2）。

此外，在特殊用途的铬铁类中，铝的含量有限制，其含量不得高于：X<sub>P</sub> 61牌号——0.6%，而X<sub>P</sub> 62和X<sub>P</sub> H1——0.7%。

美国生产三种主要牌号的铬铁（见表3）。

表 2

## 铬 铁 合 金

(据国定全苏标准4757—49)

铬 铁 类 别	牌 号	Cr 不低干	C	Si			P	S	N 不低干			
				高 中 低								
				不	中	高						
微碳铬铁	Xp 0000	65	0.06				—	0.04	—			
	Xp 000	65	0.07—0.10	1.0	1.5	—						
	Xp 00	60	0.11—0.15									
低碳铬铁	Xp 0	60	0.16—0.25	1.5	2.0	3.0	0.06	0.04	—			
	Xp 01		0.25—0.50									
中碳铬铁	Xp 1	60	0.51—1.0				3.0	0.10	0.04			
	Xp 2		1.1—2.0	—	2.5							
	Xp 3		2.1—4.0									
高碳铬铁	Xp 4	65	4.1—6.5				5.0	0.07	0.04			
	Xp 6		6.6—8.0	2.0	3.0							
特种微碳铬铁	Xp 61	70	到0.04				—	0.02	0.03			
	Xp 62		到0.04	—	1.0							
氮化铬铁	Xp u1	70	到0.05	—	1.0	—	0.03	0.03	0.90			

美国的鉻鐵成分  
(据1954—1956年記載)

表 3

鉻鐵牌号及規格	含 量, %				
	Cr	C	Si	S	P
	不低于	不	高	于	
高碳的P-11e-E号規格	65.0	4.0—6.0	1.5	0.1	0.04
少碳的P-11a号規格	65.0	0.1	1.5	0.1	0.04
含硅的P11e号規格	39.0	0.05	42.0—	0.05	0.05
	41.0		46.0		

合金中鉻的含量，主要决定于矿石的  $\text{Cr}_2\text{O}_3:\text{FeO}$  比和生产合金的方法。炼鉻的复杂性及其成本，是随着含碳量的减少而增加的，因此，炼鋼时倾向于利用允許含碳量最高的、較廉价的鉻鐵。

例如，应用高碳的鉻鐵生产含鉻低、含碳高的結構鋼及工具鋼。中碳鉻鐵和低碳鉻鐵用来制造低碳結構鋼、滾珠軸承鋼、弹簧鋼及其他合金鋼。微碳鉻鐵用于冶炼高鉻低碳的合金、不銹的耐酸鋼、耐热鋼以及电阻合金。

如果鉻合金的含鉄量，必須严格限制，则用金属鉻来炼合金，其牌号据国定全苏标准5905—51，分为三个(X0、X1和X2)，化学成分的允許变化范围，分别为(%)：鉻98.5、98.0、97.0(下限)，鉄0.6、0.8、1.2，鋁0.5、0.7、0.8，硅0.4、0.5、0.5，銅0.06、0.06、0.1，碳0.03、0.05、0.06，磷0.02、0.03、0.05，硫0.02、0.04、0.05(上限)。

目前，大多数的鉻鐵，是用电炉炼的。小部分不是用电炉生产的。

鉻鐵的生產是用品位富的原礦或精礦，加熔劑和還原劑煉成的。通常採用的還原劑為碳、矽或鋁。

碳素鉻鐵是用鉻鐵礦、焦炭及熔劑等配成的爐料煉成的。礦石中的氧化鉻被碳逐步還原  $\text{Cr}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{CrO} \rightarrow \text{Cr} \rightarrow \text{Cr}_7\text{C}_3$ ，總的反應式為： $7\text{Cr}_2\text{O}_3 + 27\text{C} = 2\text{Cr}_7\text{C}_3 + 21\text{CO}$ 。同時氧化亞鐵也被碳還原，反應式為： $\text{FeO} + \text{C} = \text{Fe} + \text{CO}$ 。

金屬鐵熔化於碳化鉻中，並構成碳素鉻鐵。碳素鉻鐵常在有鎂磚內襯的豎式電弧爐中進行冶炼。

中碳鉻鐵主要利用矽還原鉻鐵礦石獲得的。矽熱法所依據的反應式是： $2\text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{Si} = 4\text{Cr} + 3\text{SiO}_2$  及  $2\text{FeO} + \text{Si} = 2\text{Fe} + \text{SiO}_2$ 。矽以高矽的矽鐵(90% Si)形式或矽鉻鐵(27—33% Si)的形式進入爐料。第二種制取中碳鉻鐵的方法，就是利用氧化渣脫碳來精煉碳素鉻鐵。這種方法的根據是矽有一定 ability 使金屬合金脫碳。制取中碳鉻鐵的第三種方法，就是用氧氣吹煉熔融的金屬。利用氧氣精煉碳素鉻鐵在特殊結構的迴轉爐內或者在電爐內進行。在冶炼過程要用高度穩定的耐火材料所制成的爐衬。

低碳鉻鐵和微碳鉻鐵常是利用矽鉻鐵(含 Si 43—53%)中的矽還原鉻鐵礦煉成的，冶炼在電弧爐里加上生石灰進行。

含碳小於 0.05%、含鉻大於 70% 的鉻鐵，則採用爐外的鋁熱法來制取。以此法冶炼所用的鉻精礦含  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  不小於 45%， $\text{Cr}_2\text{O}_3:\text{FeO} > 3.0$ 。這種方法的原理是用鋁還原氧化鉻和氧化鐵。鉻精礦和鋁粉的混合物事先加熱到 350—400°C，然後借助於着火物使其燃燒。熔煉過程的外熱反應，在氧化鋁形成的時候，放出大量的自由能。如果預先加熱一下爐料，就可以節約部分鋁粉，並能得到優質高鋁爐渣(高鋁爐渣已

表 4

美国金属铬的化学成分  
(据1956年10月P.96号规格)

制法	含 量, %								不 高 于				高 于			
	Cr	Fe	Al	C	Si	S	P	Pb	Cu	O + H + N	O	N	H	其他		
电解法	99.20	0.20	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.003	0.01	—	0.50	0.03	0.008	0.01		
铝热法	98.75	0.27	0.25	0.06	0.20	0.03	0.03	0.01	0.02	0.12	0.08	0.04	0.01	—		

成功地用作生产快凝矾土水泥的附加料)。铝热反应是否能顺利的进行, 在很大程度上取决于炉料粒度的均匀度(铬铁矿颗粒小于0.01毫米, 铝粉不大于0.5毫米)。冶炼是在涂有镁粉的坩埚中进行的。铝热法制取铬铁的优点, 在于能节约电力, 并能制出高铬(70—78%)低碳的合金, 另外还能对矿石中的铬, 充分加以利用(70—75%)。

金属铬的工业生产用下列三种方法中的任何一种方法: (a) 硅热法(是最便宜和最广泛的), 反应式为  $2\text{Cr}_2\text{O}_3 + 3\text{Si} \rightarrow 4\text{Cr} + 3\text{SiO}_2$ 。制成的金属含99%的铬、0.8%的硅, 其他成分(包括铁和碳)共0.2%。(b)铝热法(较贵的)反应式为  $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{Cr} + \text{Al}_2\text{O}_3$ 。金属含99.0%的铬, 0.8%的 $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 其他成分(包括铁和硅)共0.2%。(c)电解法(最贵的), 采用电解铬酐溶液或铬的硫酸盐溶液, 来获得金属铬。美国工业生产的金属铬, 其化学纯度列入表4。

由表4可以看出, 工业金属

鉻都含杂质，所以是脆的。实际上这样的鉻既不能鍛也不能軋。因此，近几年来特別注意改进鉻的生产方法，以期能够获得可鍛的超純鉻。据克罗腊 1960 年的資料，“碘化法”（通过 CrI）就是一种新的方法。由此法得到的产品，含鉻达 99.997%（即其中杂质总含量不超过 0.003%）。延伸率等于 44%，如再經過电弧重炼后，在溫度 20°C 时，可經受 180° 的弯曲。用改良以后的电解法得到的金属鉻，其氧的含量不超过 0.005%，氮的含量低于 0.002%，金属杂质仅为痕量 (Dinnin, 1959)。

含碳很低的（小于 0.06%）鉻鐵，是在高真空的条件下用各种氧化物精炼細碎的碳素鉻鐵而得到的。

鉻鐵生产对于矿石中  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  的最低含量、 $\text{Cr}_2\text{O}_3:\text{FeO}$  的容許比值（必須将矿石中全部 鉻都换 算成  $\text{FeO}$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3$  换算成  $\text{FeO}$  乘以 0.9 即得）、矿石的物理性质及夹石的成分等，都有一定的要求。原矿的  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  含量决定着冶炼合乎质量要求的合金所消耗的矿石数量。冶炼  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  品位低的矿石，会增加炉渣的数量，浪费电力，鉻鐵不合格，降低炉子的生产能力与矿石內鉻的回收率。为了获得含鉻 60% 的鉻鐵合金，原矿石的  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  含量应不低于 40%。合金中鉻的含量，是随矿石或精矿中  $\text{Cr}_2\text{O}_3:\text{FeO}$  比值的增加而增加的。 $\text{Cr}_2\text{O}_3:\text{FeO}$  比值应不低于 2.5。

用电炉法和鋁热法熔炼低碳和微碳鉻鐵，所用矿石必須是矿粉或精矿粉。用其他方法制取鉻鐵，所用矿石可以完全用矿块，或者搭配一些矿粉。

夹石的成分及其含量决定着生产单位金属的出渣量，即影响冶金的經濟效果及加入炉內以保証造渣和流动性的熔剂数量。

从1925年以后，工业上广泛地利用合金生铁生产专门用途的铸件，合金生铁包括含铬生铁、铬镍生铁、铬镍铜生铁和铬镍硅生铁等。含铬生铁的强度高、耐热、耐酸、不氧化，还有其他一些性质，因而可以用于化学工业、焦炭、冶金、锅炉、涡轮机制造及电器工业等方面。

用高炉生产含铬生铁，可以使用含  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  35—40% 的铬铁矿石。

**耐火材料的生产** 利用自然状态的铬铁矿，亦即利用形状比较规则的矿块做耐火材料，其用量很有限。例如，萨拉诺夫的矿石，有时也用来砌筑马丁炉的后壁及消除炉床的小的损坏，等等。由铬铁矿加上粘合剂所制成的铬质耐火材料及由大致等量的铬铁矿和菱镁矿制成的铬镁耐火材料，在工业上广泛的利用着。

铬质的耐火材料和铬镁质的耐火材料之所以有价值，是因为具有下列一些性质：

- (1) 熔点高(约2000°C)。
- (2) 对任何成分的炉渣都稳定。

(3) 在高温下(约达1700°C)能保持固有的体积，不发生收缩。

铬质耐火材料主要被用在马丁炉里做酸性硅砖内衬与基性镁砖内衬之间的中性衬垫物。铬镁质耐火材料用做炼钢炉和加热炉的砌体，也用做焙烧水泥熔块、菱镁矿和白云岩的回转炉的内衬。这种类型的耐火材料，用来砌马丁炉的炉顶有着特殊的意义。因为使用铬镁砖砌成的炉顶，冶炼的次数比使用硅砖增加1—2倍，这样就能够提高生产过程的温度制度，并加快炼钢的速度。

用有机或无机粘合剂的铬砖，其承压变形温度相当低，

热稳定性也差。

使用一种被称为鎂橄欖石 粘合剂 的制 造高級 鉻砖的方 法，是比較通用的。它的配料中有鉻鐵矿、焙烧过的純橄欖 岩及輕燒鎂砂或冶金鎂砂。在烧 砖时形成一种熔点很高的 (1890°C)鎂橄欖石，它把鉻鐵矿成分胶結一起。因此，这种 耐火砖特別坚固并耐高溫。

在高溫下，鉻鎂砖比鉻砖具有更高的耐热性和机械强 度。鉻鎂砖分为普通的、耐热的和烧成的三种制品。普通的 鉻鎂砖，是用大致等量的鉻鐵矿与冶金鎂砂組成的配料做 成的。先将配料磨碎，充分拌匀，放一定時間后再攪拌，隨后 压成砖坯。砖坯經過晾干后再焙烧即成。

耐热的鉻鎂砖（致密的方鎂石-尖晶石制品），系采用 帕納林的工艺規程制成的。它的配料是由 2 毫米大小的焙烧 过的菱鎂矿和按1:1—4:1混合的鉻鐵矿与菱鎂矿粉（小于60 微米）的混合物組成的。然后在鉻鎂质的配料里加入粘合剂 ——亚硫酸盐酒精废液。所得到的制品，压强高于 1000 公 斤/平方厘米，耐热能力大于 1650°C。还有一种根据弗連克耳 的工艺規程制成的高溫鉻鎂砖，其稳定性更大，但目前尙未 投入生产。

最近几年来，薩拉諾夫矿床的鉻矿細粉，被一些鑄造車 間用来做成水浆涂在石英砂和粘土做成的鑄型表面。涂上鉻 鐵矿粉可以減少鑄件烧焦鑄型，这样就可以省去一道表面处 理工序。

用于耐火材料的鉻鐵矿，对其化学成分，在个别情况下 对其块度均有一定的要求。要求矿石最低品位为  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  不低 于32%，有害的成分(參看表 7)为氧化硅、氧化鈣及三氧化 二鐵。矿石里含有碳酸盐是非常有害的。在矿石里  $\text{CaO}$  含

量的增加，会导致耐火砖在焙烧时发生形变并互相熔接，以致不能在高温下进行焙烧。

**铬盐生产** 铬铁矿在化学工业上主要用来制造重铬酸钠 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，其次用来生产重铬酸钾 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。

重铬酸盐是铬铁矿经过化学加工后的最初产品，但它也做为最终产品，直接用于各工业部门（制革工业上做鞣料、纺织工业上做染色剂以及用于油漆颜料工业等）。此外重铬酸盐还是生产许多铬化合物和制剂的原料，其中最重要的是铬钠矾、铬钾矾、铬酐及氧化铬等。

生产重铬酸盐的实质，就是把三价铬( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ )氧化成六价的铬( $\text{CrO}_3$ )，以获得钾或钠的铬酸盐。这种过程是将铬铁矿同硷金属和硷土金属的化合物一起放在火焰炉中氧化煅烧而得到的。将所得的铬酸盐熔体溶于水中，并用硫酸处理，制成相应的重铬酸盐。

例如，生产重铬酸钠时，其炉料的成分如下：铬铁矿、煅烧纯碱、白云岩或石灰。按照工艺过程的技术条件需要把原料磨得极碎，特别是铬铁矿石。

在生产过程中，除成品——重铬酸钠外，尚可获得下列各种化合物：克罗马尔铝铬合金、硫酸钠和滤出的废物。

铬铁矿中， $\text{Al}_2\text{O}_3$  和  $\text{SiO}_2$  含量过高时，对生产过程会产生有害的影响，因为这些氧化物同苏打结合，即生成钙的铝酸盐和铝硅酸盐，因而使矿石之分解发生困难，并降低炉中铬的氧化率。

苏联过去生产铬盐所使用的铬矿石含  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  34—37%。处理这样的矿石时，铬的回收率不超过60—65%，而生产一吨重铬酸盐消耗的矿石量是2.3吨。如果处理  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  品位高的铬铁矿，铬的回收率可达90%，生产一吨重铬酸盐消耗的

鉻鐵矿量可以降低到1.5吨。可見用品位高的矿石做生产重鉻酸盐的原料，有可能在相同的设备条件下提高产量，节省原料、电力、燃料及劳动量。

对重鉻酸盐生产來說，任何一种物理状态的矿石都是适合的，但最好是采用毋須再花費劳动力进行破碎的粉状矿石或疏松矿石。

### 第三章 含鉻的工业矿物

自然界中已发现的含鉻矿物将近30种，其中只有鉻尖晶石类中少数几种矿物具有工业意义。鉻尖晶石类矿物有好几个分类，它是由不同的学者(A.E.鮑尔迪列夫、Г.А.索科洛夫、С.А.瓦赫拉麦耶夫、Е.西姆普桑)提出的。需要詳細研究这一問題时，请參看有关文献，特別是Г.А.索科洛夫的著作(1948年)。只要掌握鉻尖晶石类中有工业价值的几种主要矿物，在評价鉻鐵矿的质量时，对解决实际問題就够用了。

鉻尖晶石类矿物的通用化学式为 $(\text{Mg}, \text{Fe})(\text{Cr}, \text{Al}, \text{Fe})_2\text{O}_4$ 。鉻鐵矿的质量，主要决定于 $\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 $\text{FeO}$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 和 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 等氧化物的比例关系。鉻尖晶石类矿物属等軸晶系、六八面体对称式。晶体构造同尖晶石相似， $a_0 = 8.18$ （镁鉻鐵矿）； $a_0 = 8.24 - 8.26$ （硬鉻尖晶石）。在自然界有八面体的小晶体，常見的是圓形的或不規則的颗粒及致密的粒状集合体。尖晶石类矿物呈黑色，薄片透明，呈棕紅色到紅色，如果含 $\text{FeO}$ 及 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 很高时，薄片不透明。条痕为褐色，具金属光泽，无解理。硬度5.5—7.5，比重4.0—4.8。