

哈尔滨工业大学講义

# 电 器

下 册

電器教研室  
張冠生編

1956

# 电 器

下 册

电 器 教 研 室  
张 冠 生 编

人民工业出版社 一九五六年八月

1956

編譯者：電器教研室 張冠生  
出版者：哈爾濱工業大學  
印刷者：哈爾濱工業大學印刷厂

1956年 月出版 工本費 1.05

## 第三編 自動控制與保護電器

### 目 录

#### 第三編 自動控制與保護電器

##### 第九章 接觸器

I.	概述	1
II.	直流接觸器	4
III.	交流接觸器	21
IV.	扣鎖接觸器、串激接觸器及延時接觸器的概念	27
V.	接觸器的選擇、運行及維護	34

##### 第十章 繼電器

I.	概述	43
II.	電流繼電器	44
III.	電壓繼電器	55
IV.	時間繼電器	59
V.	中間繼電器	76
VI.	速度繼電器等其它控制繼電器的概念	77
VII.	熱繼電器	80
VIII.	繼電器的選擇、運行及維護	87

##### 第十一章 低壓熔斷器

I.	概述	91
II.	低壓熔斷器的構造	92
III.	熔斷器工作特性的分析	97
IV.	熔斷器的計算、選擇和維護	104

## 第十二章 自動空氣斷路器

I.	概述 .....	110
II.	自動空氣斷路器的結構和特性 .....	110
III.	快速空氣斷路器的概念 .....	117

## 第四編 成套電器

### 第十三章 磁力起動器

I.	概述 .....	121
II.	磁力起動器的結構 .....	121
III.	防爆式磁力起動器的特点 .....	126

### 第十四章 電磁控制站和操作台

I.	电磁控制站的一般介紹 .....	131
II.	电磁控制站的按裝和維护 .....	135

## 附錄部題解 第一十章

10	.....	一
20	.....	二
30	.....	三
40	.....	四
50	.....	五

## 第三編 自動控制与保護电器

### 第九章 接觸器

#### I. 概述

接触器是用来接通或切断带有负载的主电路或大容量控制电路的自动化切换电器。从使用上来看，接触器和刀开关的用途基本是一致的。它们之间的区别仅在于：前者具有低压释放的保护，能用作遥控和频繁地操作；而后者没有低压释放的保护和只能用手控制。随着生产机械自动化的进展，接触器的应用日趋广泛，它的结构和性能亦日益完善。今日，接触器已成为继电—接触器控制系统中最重要和常用的元件之一。

接触器的种类很多。按动作原理来分有：电磁式和压气式（或称气动式）。电磁式接触器又分为分激线圈接触器和串激线圈接触器，又可分为直流接触器和交流接触器。我们将要讨论的主要是电磁式分激线圈的接触器。为了叙述方便起见，以后所谈到的接触器，都是指电磁式分激线圈接触器。

除了根据上面那些原则分类以外，尚可根据接触器结构的不同而分为：带有常开触头（常分触头）和带有常闭触头（常合触头）的接触器；单极和多极接触器；带有强迫消弧和不带有强迫消弧的接触器等。

为了统一和正确地了解自动化电器（包括接触器在内）中几个常用术语的定义，有必要把几个常用的名称作简要的解释。

(1) 常开触头（或称常分触头），俄文名 *нормально-открытый контакт*，简写为 H. O.，在控制线路中的符号为 || 或 =。它的定义为：在正常情况下，触头是打开的。所谓正常情况，就是指电器在动作以前的情况。举例来说，接触器在没有被激以前，它的触头如果是处于开断的位置，那末这种触头就叫做常开触头。

(2) 常闭触头（或称常合触头），俄文名 *нормально-закрытый контакт*，简写为 H. Z.，在控制线路中的符号是 || 或 ≠。它的定义

为：在正常情况下，触头是闭合的。

(3) 固有合闸时间 (*собственное время включения* 或 *собственное время замыкания*)。对常开触头来講，是从激磁線圈得到訊号的瞬間起，到动触头与靜触头剛一接触的瞬間止，所經歷的时间；对常閉触头來講，是从激磁線圈失去訊号的瞬間起，到动触头与靜触头剛一接触的瞬間止，所經歷的时间。

(4) 固有吸合时间 (*собственное время втягивания*) 它的定义是，从激磁線圈得到讯号的瞬間起，到銜鉄全部吸合的瞬間止，所需的时间。

(5) 固有分闸时间 (*собственное время отключения* 或称 *собственное время размыкание*)。对常开触头來講，它是指在銜鉄已全部合上的情况下，从激磁線圈失激的瞬間起，到动、靜触头間出現縫隙（或出現电压）的瞬間止，所需的时间；对常閉触头來講，是指从触头激磁線圈得到訊号的瞬間起到动、靜触头間出現縫隙的瞬間止，所經歷的时间。

(6) 固有释放时间 (*собственное время отпадания*)：它的定义是，从激磁線圈失激的瞬間起，到銜鉄已全部释放的瞬間止，所需的时间。

(7) 全部切断时间 (*полное время отключения*)。它是指固有分闸时间与电弧燃熾时间之和。

(8) 吸合电流 (*ток втягивания*)。它是指使电磁鉄的銜鉄开始並且全部吸合所需的最小电流。

(9) 释放电流 (*ток отпадания*)。它是指使电磁鉄的銜鉄开始並且完全释放时所需的最大电流。

至于吸合电压和释放电压的定义与前相同。

(10) 恢复系数 (返回系数) (*коэффициент возврата*)。它是释放电压 (电流) 与吸合电压 (电流) 的比值。

接触器主触头所通过的电流一般分为下列數級 (或称号数)：(1)

等 級	I	II	III	IV	V	VI	VII
电 流 (安)	40	75	150	300	600	1500	2500

直流接触器主触头的电压一般为：110 伏，220 伏和 440 伏；交流的则为 110 伏，220 伏，380 伏和 500 伏。某些特殊用途的接触器的主触头电压有高至 3000 伏甚至到 6000 伏。

直流接触器用符号 КП (контактор постоянного тока) 来表示；交流接触器则用 KT (контактор трехфазного тока) 来表示。符号后面的数字和字母，系代表该接触器的系列、结构和等级。举例来说，КП1—1001。其中，КП 后面的 1 表示 I 级，即 40 安；1001 中，最后位数的 1 表示有吸引线圈而无保持线圈；第二位数字表示桥式触头数，此处为 0；第三位数字表示无灭弧的指式触头数，此处亦为 0；第四位数字表示有灭弧的指式触头数，此处为一个指式触头。又例如 КП—513。数字 513 的第一位数表示接触器的等级；第二位数表示触头的情况；其中，0 代表有强迫消弧的 H.O. 触头，1 代表无强迫消弧的 H.O. 触头，2 代表有强迫消弧的 H.3. 触头，3 代表无强迫消弧的 H.3. 触头；第三位数字 5 表示接触器的结构形式。所以，这里 КП—513 就是不带有强迫消弧 H.O. 触头的第三级（150 安）直流接触器。值得指出，由于接触器的结构很多，因此表示符号也很多，难于一一列举，读者可从接触器的产品说明书中学之。

接触器的主要参数，除主触头的极数、电压、额定电流和有否消弧装置以及线圈的激磁电压外，尚有操作功率，恢复系数及动作时间等。接触器操作功率一般从几瓦到几百瓦，它的恢复系数从 0.15 到 0.5 左右。直流接触的合闸时间，一般从 0.11 秒到 0.4 秒；分闸时间从 0.07 秒到 0.12 秒。至于交流接触器的动作时间则较短，一般合闸时间为 0.05 秒到 0.1 秒，而分闸时间则为 0.04 秒到 0.1 秒左右。

应该指出，我国早在 1953 年就已开始制造仿苏的 KT 型交流接触器，之后又生产了直流接触器。到目前为止，我国已生产的接触器有 KT，  
〔注 1〕直流接触器中尚有 50 安及 100 安的。

КТЭ, КТД, КТП, КТР, КП1, КП-200 和 КП-500 等型号，基本上已滿足了一般工業企業电力裝备的要求。隨着經濟建設的發展，接觸器的生產必將進一步加強，以便出現更多、更好、結合我國自然条件的接觸器為工業自動化服務。

## II. 直流接觸器

圖 9—1 表示最常用的 КП-500 型直流接觸器的結構。其中：1 为磁導体的轭；2 为衔鐵；3 为支架鐵轭；4 为衔鐵釋放彈簧；5 为动触头；6 为触头彈簧；7 为軟聯接線；8 为动触头引出線；9 为消弧室和靜触头的支架；10 为靜触头；11 为靜触头引出線；12 为消弧線圈；13 为消弧罩；14 为保护环和消弧角；15 为弧室增磁夾片；16 为激磁線圈；17 为防震彈簧片；18 为連鎖触头。接觸器的零件虽多，但归纳起来，不外乎下列几个組成部分：

(1) 触头系統 (包括主触头、連鎖触头，触头彈簧和軟聯接線等)；(2) 消弧系統

(包括消弧線圈，消弧室及消弧角等)；(3) 电磁系統 (包括鐵心和線圈) 以及 (4) 支架与固定裝置。

現在我們來討論一下这些主要組成部分。

### (1) 触头系統

触头是接觸器的执行元件。通过它而完成接通或切断电路的任务。因此，必須保証触头工作的可靠性。对触头的主要要求，首先是能




圖 9—1 KP-500 型直流接觸器的結構

断开电弧而不熔化，其次是它的电磨损要小，最后是触头上的压降不要太大，同时它的工作温升不能超过规定的容许温升。前面二个要求主要决定于触头的消弧设备。最后一个要求则在于触头本身。为了使触头的电压降落小，必须使触头的电阻尽量的小。我们知道，触头的电阻是由二部分组成，一部分是触头本身材料的电阻，另一部分是触头的接触电阻。制造触头所用的材料过去都用硬拉铜，硬拉铜的导电率高即电阻




圖 9-2 KP-500 直流接触器的主触頭

圖中 a 為普通的動靜觸頭； b 為嵌銀的動靜觸頭， c 為動觸頭的外形圖，其中： 1 為動觸頭， 2 為消弧角； 3 為觸頭支架及觸頭彈簧。

小，而且机械强度高，能承受频繁的操作而不变形。铜质触头在温度高时极易氧化，触头上的氧化膜薄层使接触电阻激增。为了使触头在操作过

程中能自动地去除氧化薄膜，触头接触处做成一定的弧形，并使它有滚动的线接触（见控制器一节）。在触头的操作次数不多而触头长期通电工作时，铜触头的氧化膜就不能有效地去除，接触电阻激增，温升也相应增高。因此，我们就采用了铜触头嵌（镀）银块办法。图9—26表示了嵌银的铜触头。但银的抗磨性较差，所以嵌银的铜触头不适合于操作频繁的场合。近年来，触头的材料广泛地使用陶瓷混合物或称烧结材料，如银—镍，银—氧化镉，银—钨等等。这些材料的主要优点是接触电阻小和电磨损小，其中尤以银—镍以及银—氧化镉为优。但这些材料的价格较贵，在一定程度上限制了它们更广泛的应用。

在触头上都带有弹簧（图9—2b中未示出）。弹簧的作用，一方面在触头闭合后，触头弹簧的终压力使触头间的接触电阻减小；另一方面，触头的初压力能减少触头在闭合过程中动静触头相撞击时的弹簧现象，从而减少了熔焊的可能性和电磨损的程度。弹簧初压力不能取得太小或太大，太小与太大的结果都将造成弹簧现象而增加熔焊的可能性与磨损的程度。根据O. B. 布朗教授对КП—3接触器的研究，指出初压力在2公斤左右时，电磨损为最小。初压力与终压力之比一般为1:2。大容量的接触器，触头弹簧的压力就大，反之，小容量的接触器，触头弹簧的压力就小些。

为了使触头在有了磨损以后仍能继续很好地工作，接触器的触头和鼓形控制器一样必须有一超程。图9—2b中B就表示了超程的大小。在接触器中，超程一般取4—5公厘，大约和触头本身的厚度差不多。

图9—3是接触器的联锁触头。图中，1为静触头；2为桥式动触头；3为触头释放弹簧；4为触头固结用的顶杆；5为接线柱端钮。这种联锁触头的型号是УБК—2。这种联锁触头的优点是动、静触头按装在一个盒子内，便于安装和不怕震动。联锁触头都是做成桥式的结构，它的优点在于有两个遮断的弧隙。联锁触头一般由铜片上镀（或镀）以银点而成。在接触器中，不论主触头容量如何，联锁触头总是做成一个容量的。按照规定，对УБК—2型来讲，接入的长期工作电流为10安。切断电流则较小，当直流电压是110伏时，切断电流为2.5安，电压是

220 伏时为 1 安，电压是 440 伏时为 0.5 安。




圖 9-3 YBK-2 型聯鎖觸頭

为了保证联锁触头的很好工作，每个桥式触头都有触头弹簧，并同样留有超程，不过弹簧的压力和超程都较小而已。

联鎖触头的数目，除 КП-1 型最多可达 5 个 H.O. 和 5 个 H.3. 外，其它一般有 2 个 H.O. 和 2 个 H.3. 圖 9-3 中示出了 2 个 H.O. 和 1 个 H.3.。






## (2) 消弧系統。

直流接触器主触头一般采用磁吹和縱縫的消弧裝置，有时也用去离子柵的消弧裝置。前已述及，磁吹消弧的激磁方法有三种：即串激，分激和永久磁鐵。串激線圈的优点在于磁吹方向与触头中电流方向无关，因而适用于經常反向的控制線路中。它的缺点在于制造上的費銅料和熄滅小电流时有困难。分激線圈則恰好相反。永久磁鐵（一般材料为鋁鎳合金）的磁吹情况和分激相同。目前，直流接触器基本上采用串激消弧線圈。圖 9-4 表示各种型号直流接触器中消弧裝置的結構。圖 9-4 a 示具有簡單弧室（空气袋式）和磁吹的消弧裝置。空气袋式的簡單弧室的縫很寬，在触头处和弧室出口处的截面寬度基本相等。縫壁一般用陶土燒成或用石棉水泥压成。圖 9-4 b 示一縱縫和磁吹的消弧裝置。在触头处縫最寬，在消弧角附近縫逐漸收縮，在出口处縫最窄。这种裝置能得到較高的电压梯度。圖 9-4 c 同样也是縱縫与磁吹的裝置。它和圖 9-4 b 的区别在于前者在弧道中具有橫隔条（圖中标号 7）。橫隔条的作用使弧道增長，有利于弧室尺寸的縮小和加强了消弧效果。圖 9-4 d 示凹凸塊錯綜縫和磁吹的消弧裝置。圖 9-4 d 和圖 9-5 e 相似，但前者还具有消弧柵片和弧室頂部密閉的特点。在圖 9-4 甲的 a、b、c 和 d 中，1 为触头；2 为消弧角和保护环；3 为消弧線圈；4 为增磁夾片；5 为保护环支架；6 为縫壁（弧室的壁）；7 为橫隔条；8 为凹凸塊；9 和 10 是消弧柵片。这些結構的滅弧特性見圖 9-4 丙所示。圖中，1，2，和 3 表示在切斷不同電路性質时的弧光区域。其中为 1 为  $u=480$  伏， $I=1500$  安， $L=4.2$  微亨；2 为  $u=480$  伏  $I=600$  安， $L=11.5$  微亨；3 为  $u=480$  伏， $I=1500$  安，电阻式負載。从圖中可以看出：弧光区域 1 比弧光区域 3 大得多，而弧光区域 2 却比弧光区域 1 小一些。这种現象可以用电弧能量等于  $\frac{LI^2}{2}$  的公式來解釋。在

各种不同結構的消弧室中，弧光区域的大小亦不相同。若以此來衡量消弧室的工作，那末以結構  $\Delta$  的性能最好，而  $a$  的性能最差。在結構  $\Delta$  中，由于去离子柵片和弧室頂部密閉等特点，电弧既不能穿出柵外而有光效应的游离的質点因受頂部密閉影響亦不能自由地逸出室外。这种減弧裝置的优点是顯著的，它的缺点是結構复雜和每小时分合次数不高。圖  $\Gamma$  中电弧受很多凹凸塊和錯綜縫的影響而形成很多弯曲，在弧長一定的情况下，弧光所佔的空間区域当然会減小。这种結構也比較复雜，而且所用的磁吹線圈也較强。圖  $B$  中电弧被橫隔条阻擋形成一定的弯曲，甚至被隔成数段。圖  $6$  因沒有橫隔条所以电弧弯曲处少些，弧光区域稍大些。圖  $a$  空气袋弧室的上端封住，电弧僅向  $A$  和  $B$  的方向吹出，由於弧室沒有阻碍电弧运动的仄縫，所以弧光区域就較大。圖  $a$  的优点是結構簡單和每小时分斷次数多。上面曾經講过，用消弧柵片限止了每小时的分斷次数；同样理由，应用了凹凸塊和錯綜縫，弧室橫隔条和仄縫裝置后，电弧在弧室中停留時間較長，弧室直接受电弧灼伤而温升过高的程度也將變得嚴重起來。弧室的温升过高一方面減弱了它的机械强度从而降低了它的使用寿命，另一方面將使熄弧惡化。用空气袋式的弧室可以允許每小时切断电弧 1200 次 到 1500 次，而对圖  $6$ 、 $B$ 、 $\Gamma$  的結構，一般僅为 600 次到 1000 次左右。至于圖  $\Delta$  的結構，每小时断弧次数限止在 600 次以下。

当接触器按裝在櫃中（頂簡單的如磁力起動器）工作时，电弧区域的大小决定了按裝的尺寸，也就是說決定了櫃子的尺寸。因此，接触器断弧时弧光区域的大小是有很大实际意义的。




值得指出，不是所有的接触器都采用消弧設備的。例如在起動时閉合电阻段的加速接触器就无需消弧裝置，因为在接触器工作的时候不發生电弧。此外，有些接触器不用磁吹的消弧線圈，而僅靠它切断电流时所產生的電动力來拉長和熄滅电弧。



(a)

(b)

(c)



(e)

(d)

圖9—4 (甲)




圖 9—4(乙)





圖 9-4 (乙)





圖 9-4 (丙)