

# 冶金工厂机械設備

## 軋鋼車間機械設備

(主要設備)

### 上 冊

技術科學博士 Л. Д. 索柯洛夫教授 編  
北京鋼鐵學院冶金工厂機械設備教研組 譯

重工業出版社  
北京  
1956

*Механическое оборудование металлургических  
 заводов*

**Механическое оборудование прокатных  
 цехов**  
**(основное оборудование, I)**

Лекции по спецкурсу  
 проф.—докт.техн. наук  
 Л. Д. Соколов

**Пекин**

1956

# 序

「冶金工廠機械設備」是一個新的專業，是为了滿足國家經濟建設對冶金廠機械工程師的需要而成立的。

北京鋼鐵學院根據蘇聯冶金學院的組織系統在 1952 年建立了本專業，但由於專業是新成立的，因此無論在師資或在教學設備、教學資料方面都非常缺乏。

蘇聯專家索柯洛夫教授於 1954 年來到本院，從頭開始幫助我們培養師資和建立教研組、實驗室。

在專家的辛勤勞動和中國教師的努力下，教研組已初步走上軌道，並擔負了培養未來冶金機械工程師的教學任務。

但目前這方面的中文參考材料還很缺乏，軋鋼設備方面只有采利柯夫的「軋鋼機」（古里巴契的「軋鋼車間機械設備」只出了第一分冊）而這些書都是十年前出版的，有些內容較陳舊了，而煉鐵煉鋼設備方面根本沒有。

專家為了能順利地進行培養師資工作和給我們留下一套比較完整和比較新的參考材料，不辭勞苦地為研究生編寫了這套講義（包括煉鐵、煉鋼和軋鋼車間機械設備——目前先整理出軋鋼車間機械設備共有二冊）這種工作精神值得我們學習，並在此向索柯洛夫教授致以衷心的感謝和敬意。

講義中對軋鋼車間機械設備的構造和計算有較詳細的描敘，它是目前我們進行教學的主要教材，但講義是為研究生編寫的，因此份量較重，為了不超過教學計劃所規定的學時，由專家指定一部份內容用小號字排印，這部份內容對學生可不必講，而學生可在畢業設計時自行參考利用。此外本講義可作為有關設計工作者和冶金車間機械工程人員工作中的參考材料。

講義由孫一康同志根據專家原稿譯出，專家講課後為了刊印成書，教研組動員了一批教師和研究生進行整理工作。

講義先後進行了二次校對，參加第一次校對的有副系主任呂桂彤，教師戴近淵及翻譯吳蕙蘭，馮麗芬，馬霖祥。參加第二次校對的有副系主任呂桂彤，教師孫一康，崔廣椿，研究生劉崇德，陳克興。教師王祖成，陳先霖；研究生李世品，王書林，康貴信對講義中所有例題進行了校核。講義中所有圖由教師嚴允進，潘毓諄進行了系統整理，特在此向這些同志表示感謝。

為了讀者不致於因譯名不懂而影響理解，講義中在譯名尚未完全統一的名詞旁都註上原文，由於校對人員較多因此講義中人名的譯法在個別地方可能不完全一致，（如 Губкин 在前面譯顧布根 後面譯顧樸金）同時時間較緊工作中還一定存在着很多缺點，希望讀者隨時提出批評和建議。

來函可寄重工業出版社轉或寄北京鋼鐵學院本教研組。

冶金工廠機械設備教研組

1955. 10. 12.

## 目 錄

前 言 .....	7
緒 論 .....	9

### 第一篇 軋鋼機和軋管機的佈置與特性

<b>第一章 軋鋼和軋管設備總論</b> .....	11
1. 中國冶金工業發展史簡述.....	11
2. 軋鋼機製造業的主要任務。理論与實際的联系.....	12
3. 軋鋼及軋管車間設備總論.....	15
<b>第二章 開坯机：初軋机和扁鋼坯軋机</b> .....	23
1. 初軋机.....	23
2. 扁鋼坯軋机.....	27
<b>第三章 鋼坯軋机</b> .....	29
1. 連續式鋼坯軋机.....	29
<b>第四章 鋼軋鋼梁軋机</b> .....	34
<b>第五章 型鋼軋机及線材軋机</b> .....	39
1. 大型軋鋼机.....	39
2. 中型軋鋼机.....	48
3. 小型軋鋼机.....	50
4. 線材軋机.....	57
<b>第六章 热軋鋼板和帶鋼軋机</b> .....	60
1. 裝甲鋼板軋机.....	60
2. 厚板和中板軋机.....	60
3. 薄板軋机.....	65
4. 帶鋼軋机.....	72
<b>第七章 冷軋鋼板軋机</b> .....	76
1. 鋼板及鋼皮的生產過程.....	76
2. 冷軋軋鋼机的設備佈置.....	78
3. 多輥式軋鋼机.....	83
<b>第八章 特殊構造的軋鋼机</b> .....	85
1. 車輪軋机和輪箍軋机.....	85
2. 無錠軋製的軋鋼机.....	89
3. 循環軋製的軋鋼机.....	95
<b>第九章 無縫钢管軋机</b> .....	97
1. 用第一种方法生產钢管.....	97
2. 用第二种方法生產钢管.....	106

3. 用第三种方法生產鋼管.....	112
4. 用第四种方法生產鋼管.....	112
5. 冷軋鋼管的軋鋼机.....	113
<b>第十章 焊接鋼管軋机和冷拉鋼管机.....</b>	<b>117</b>
1. 生產對焊鋼管的軋鋼机.....	117
2. 生產搭焊鋼管的軋鋼机.....	119
3. 用連續焊接法生產鉗接鋼管的軋鋼机.....	119
4. 气焊鋼管的軋鋼机.....	120
5. 燒焊鋼管的軋鋼机.....	120
6. 电焊鋼管的軋鋼机.....	121
7. 原子一氫焊和其它最新方法生產鋼管的軋鋼机.....	125
8. 冷拉鋼管机.....	126
<b>第一篇答疑.....</b>	<b>136</b>

## 第二篇 金屬塑性加工所用機械的計算參數

<b>第十一章 軋製和其他形式的金屬壓力加工的原理及其研究的發展簡史.....</b>	<b>143</b>
<b>第十二章 金屬壓力加工原理的概論.....</b>	<b>148</b>
1. 应力和变形.....	148
2. 主应力的概念.....	150
3. 塑性方程式.....	153
4. 应用塑性方程式來求軋製時的变形單位壓力.....	156
5. 軋製時張力的計算.....	163
6. 確定軋製時变形單位壓力的一些公式.....	167
7. 軋製時平均变形單位壓力的實驗數據.....	170
8. 在其它金屬壓力加工形式下確定变形單位壓力的公式.....	173
<b>第十三章 塑性變形原理的概論.....</b>	<b>182</b>
1. 結晶体的塑性变形.....	182
2. 变形阻力（真正应力）和塑性变形速度及金屬溫度的關係.....	184
3. 確定真正应力的解析方法.....	186
4. 冷变形時加工硬化的計算.....	198
<b>第十四章 軋製時力的大小及方向.....</b>	<b>204</b>
1. 簡單的軋製情形.....	204
2. 單輥驅動的軋製情形（二重不可逆式薄板軋机）.....	206
3. 不同直徑軋輥的軋製情形（三重勞特式軋机）.....	206
4. 圓周速度不同的軋製情形.....	207
5. 有張力的軋製情形.....	209
6. 軋件性能不一致時的軋製情形.....	211
7. 軋件不均勻運動時的軋製情形.....	211

8. 在三輥、四輥和多輥式軋鋼機上力的分佈.....	212
9. 皮爾格式軋鋼機上力的分佈.....	213
10. 輪箍軋鋼機上力的分佈.....	215
11. 車輪軋鋼機上力的分佈.....	215
12. 鋼管軋機上力的分佈.....	217
13. 从軋輥強度的計算來決定作用在軋輥上的力.....	222
<b>第十五章 軋製功率及電動機能力的確定.....</b>	<b>224</b>
1. 確定電動機力矩.....	224
2. 靜力載荷圖及電動機能力的確定.....	234
3. 考慮到動力矩來確定電動機功率.....	235
<b>第二篇答疑.....</b>	<b>241</b>

## 前　　言

当作者开始在北京钢铁工业学院讲授轧钢车间机械设备的课程时，听课者有四十至五十人，他们包括研究生、教师、进修教师和准备教冶金工厂机械设备这门课的讲师，他们没有可能利用适合于这门课程的参考文献。这时在中国已出版的仅有采利柯夫（А. И. Целиков）所著「轧钢机」的中译本。其余著名的教材，如采利柯夫、库里巴契纳（И. Г. Кульбачный）和柯洛涅夫（А. А. Королев）及尼柯拉耶夫斯基（Г. М. Николаевский）的书则仅有俄文本，这远不是所有听课者都能应用的。

所以放在作者面前的任务就是要编写这讲义，其中包括上列书中所有的必须材料，这些材料是这一门比较新型课程的独特而有系统的叙述。

必须指出，在世界的文献中，无论是在美国、英国、德国或法国，我们都不能找到类似的材料。

当时德国出版的普培（Пуппе）及施道贝尔（Штайдер）所著的有名的书籍「轧钢作业」也不能满足轧钢车间机械设备这门新课程的要求。因为它们是为生产工程师用的，而不是为机械工程师用的；此外，这些书太旧了，它们已出版了二十年。

在美国、英国和法国，叙述机械设备的文献仅能在单篇的论文中看到。柯德隆（Кодрон）的一部有名的著作和普培及施道贝尔的书一样，是十分陈旧了。同样，也不能认为法国作者利沙尔姆（Ришарм）所著的书是有用的。

对正在发展自己的冶金学和初次研究新的专业的中国同志们来讲，很显然，必须要有了一份最完整的材料，并且从这观点看，所介绍的课程和苏联出版的几部书籍有区别。在这儿要把应有的注意力放在教科书和专门材料范围的缩减上面。

「轧钢车间机械设备」课程分两部分写成：第一部分「主要设备」和第二部分「辅助设备」。

遵照苏联高等教育部给作者的指示，即这门课程应该根据教学大纲写，作者严格地奉行了这个原则。

这门课程是根据以下的主要材料编写的：

- 1) 采利柯夫所著的「轧钢机器工具的计算及构造」，1938年版；「轧钢机」，1946年版；「轧钢机机械」，1946年版；
- 2) 库里巴契纳所著的「轧钢车间机械设备」，1946年版；
- 3) 柯洛涅夫及尼柯拉耶夫斯基所著的「轧钢车间机械设备」，1953年版；
- 4) 「机器制造百科全书」第八卷，1949年版的材料（采利柯夫及依罗什尼柯夫（А. Н. Ирошников）的论文）；
- 5) 苏联重型机器制造工业部的「冶金设备目录手册」第三卷的材料（图及说明）；
- 6) 顧布根（С. И. Губкин）所著的书「金属压力加工原理」；
- 7) 作者单独的以及与研究工作者共同提出的已发表及未发表的研究材料：
  - a) 塑性变形理论及确定变形阻力与温度和变形速度的关系；
  - b) 金属在剪切机上的切断；

b) 考慮到疲勞現象的軋鋼機機件（機架、連接軸、軸套）計算（作者與薩依采菲副教授的著作）；

г) 金屬在鋸機上的鋸斷；

д) 在輥式矯正機上矯正的動力學；

8) 某些關於中國軋鋼車間機械設備的材料（由北京鋼鐵工業學院盛意地供給作者以列入課程內）。

編寫的同時，這門課程由冶金工廠機械設備教研組代主任孫一康同志譯成中文並付印。

接着研究生和教師之後，學生就學習這門課程，它由北京鋼鐵工業學院的楊尚均教授和助教們听了作者的講課並積極地參加了課程校改之後講授的。

許多數字的例題是由中國的同志和研究生們在作者的領導下完成的（見課程中的註）。

某些例題的解答是由西伯利亞冶金學院的同志完成的，作者在這個學院的十年內講授了這門課程及領導了設計，並擔任了冶金工廠機械設備教研組的主任。

作者對所有參與製訂例題和校改課程的同志們致以謝意。

1955年5月寫於北京

## 緒論

「軋鋼車間機械設備」是「冶金車間機械設備」這門課程中一個較大的部分，這門課程之所以設立，並列入專門學院的教學計劃，是为了培养冶金企業的機械工程師而有必要將敘述性質的材料加以綜合。

現代的冶金技術有其本身的特點，這些特點在培养其他工業部門機械工程師的那些學院的課程中是沒有闡明的。我們以軸承的工作情況做為例子。大家都知道，軋鋼機裡的軸承是在很高的單位壓力下工作的，這些壓力超過其他機器（汽輪機、車床等）軸承所承受的單位壓力好幾倍。

還可以舉許多例子來說明，計算冶金工廠機械設備需要知道它的工作特點，這是在系統化了的課程中敘述的。以前（二十年前），那時冶金技術沒有這樣複雜，而冶金工廠的機械設備又不像現在那樣繁重的運用，就沒有必要為冶金工業專門培养一批機械工程師。那時候每一個學了設備課程的軋鋼工作者，在有了適當的實際經驗時，就可以很快地通曉機械人員的工作。現在：特別是當生產的機械化和自動化佔首要地位的時候，在廣泛的經驗交流的基礎上設立了修理和安裝課程的時候，冶金工廠中機械人員的工作就成為無比的複雜；並且要執行這工作就要求專門的訓練。為此就設立了新的年輕的機械設備專業；在蘇聯許多高等學校中設立了這個專業；現在這個專業初次在中國北京鋼鐵工業學院創設，應該認為這是一件非常重要而且很及時的事情。

從1954年9月23日周恩來總理在中華人民共和國第一屆全國人民代表大會第一次會議上的政府工作報告中知道，第一個五年計劃的方針是集中主要力量發展重工業，即冶金工業、燃料工業、動力工業、機械製造工業和化學工業。這就是從周恩來總理報告中摘錄的一些數字；1954年的預計產量：電力108億度，等於1949年的2.5倍；原煤8199萬噸，等於1949年的2.6倍；生鐵303萬噸，等於1949年的12.4倍；鋼217萬噸，等於1949年的13.7倍；金屬切削机床13,513台，等於1949年的8.5倍。在第一個五年計劃期間，在蘇聯的帮助下，計劃新建和改建幾個重大的工業建設項目。在這些項目中，有現代化的鋼鐵聯合企業、有色冶金企業、各種重型機器製造廠、煤礦企業、石油企業等，其結果將使中國自己生產冶金設備、動力設備、金屬加工設備及石油工業設備。建設的企業項目中某些已開工生產：這裡包括鞍山鋼鐵公司的大型軋鋼廠、無縫鋼管廠、薄板廠、阜新的海州露天煤礦等，這樣，在最近的幾個五年計劃中，中國要變成一個擁有現代化工業的強大的社會主義國家，不是很明顯嗎？為了這個必須要有適當的工業人材，尤其是冶金工業和冶金工廠機械設備方面的入材。因而，在北京鋼鐵工業學院設立這樣的系和教研組是非常及時的，是組織培养這方面人材的重要開端。

冶金工廠機械設備教研組根據按蘇聯的教學計劃所製訂的教學計劃，在那些課程中，組織講授「冶金工廠機械設備」的課程，這門課程由三個部分組成：1) 煉鐵，2) 煉鋼，3) 軋鋼車間的機械設備。

軋鋼車間機械設備這部分的內容是些什麼呢？

首先敘述軋鋼和軋管設備的一般概念，從簡明的歷史資料開始，然後研究各種軋鋼

机和轧管机：它们的设备布置和简单工艺过程的特征，实际上，课程的这一部分祇是在某种程度上提一下和重複一下金属压力加工课程中的相应部分，其差别祇是在本课程中要更多地注意设备的型式和特点。

其次要注意轧制过程理论上的原理，这仍然是在简略的计划内，在某种程度上重複一下金属压力加工课程的相应部分。因为机械专业的学生已经学过（或正在学）金属压力加工的课程，那相似部分材料的重複为的是把以前学得的知识鞏固一下和系统化。假如我们以这种观点把它的课目比较一下。那就能够相信有同样的结果经常出现（例如：比较一下物理课程和电工学课程，欧姆、克希荷夫等定律在两门课程中都讲等等）。

俄国有名的谚语说「复习是学习之母」。大概，在计划任何一个专业的教学大纲时，编写大纲有经验的人总是注意这句谚语的。

然后要进行研究轧钢机列的原件——轧辊、轴承、机架、连接件等（这些原件的叙述和计算）。在这儿就结束了这一部分。

下一部分①包含有轧钢车间辅助设备的叙述及计算（剪切机、锯机、矫正机、捲取机、轨道、升降台等机器本身及其电力驱动的计算，以及润滑问题及其他问题的研究。

轧钢车间机械设备课程的主要参考文献如下：

采利柯夫，「轧钢机」，冶金出版社，1946年版；

采利柯夫，「轧钢机机械」，机器出版社，1946年版。

下列的书推荐作为补充参考文献：

爱莫拉也夫(Н.Ф.Ермоляев)，「轧管车间机械设备」，冶金出版社，1949年版；

重型机器制造工业部，「冶金设备目录手册」，机器出版社，1947年版；

卡拉别江(Г.Е.Карапетян)，加尔布索夫，(З.Е.Гарбузов)波加诺夫，「乌拉尔机器制造厂的冶金工厂起重机」，机器出版社，1947年版；

格代克(Л.К.Гедык)，「设备的集中润滑」，机器出版社，1949年版；

「机器制造百科全书」，第八卷，第十八至二十章，机器出版社，1948年版；

柯洛遼夫及尼柯拉耶夫斯基，「轧钢车间机械设备」，冶金出版社，1953年版；

柯洛遼夫，「轧制中金属变形的新研究」，机器出版社，1955年版。

---

① 「轧钢车间机械设备，辅助设备」。

# 第一章 軋鋼和軋管設備總論

## 1. 中國冶金工業發展史簡述

像中國的文化一樣，中國的冶金史也開始於古老的年代。❶

大家都知道，五六千年前，特別是在奴隸制度時代（3700年以前，周、商時）中國已經使用銅做的器具。

可以認為，鐵的应用在2600年以前就已開始。這從古書裡可以看出「黃帝用指南針戰勝蚩尤」等。

從古物發掘中確定，在戰國時代已用鐵來做棍、劍、球等物。在山海經和五藏山經中說出有467座銅山和3609座鐵山。

1950年中國科學院考古研究所的研究人員在河南省輝縣一個戰國時代的古墓裡找到了90件鐵器生產工具和70件鐵做的武器，另外在河南省的興隆縣找到了戰國時的刀、抓等物。

目前已不容置疑地證明：中國在2357年以前已廣泛地应用了鐵。

中國在明朝以前就出現了第一批煉鐵爐，爐子就造在山附近❷。爐子用木炭和煤塊作燃料，並用6個人操作的大風箱來鼓風。風箱的應用就成為中國鑄造生產的發展比其他國家早的原因。

從煉鐵爐中得出的鐵水收集在泥坑中，將「泥」投入鐵水中，並以柳條急速攪攪。顯然「泥」就是礦石，用它來煉製熟鐵，這樣類似的冶煉過程在歐洲一直過了很久才有。

在泥坑中熟鐵被分成很多塊，然後鍛成圓棍出賣。

春秋戰國時有人曾用固体的熟鐵滲碳來造劍，這就是鋼。

另一種煉鋼的方法是把有乾草和泥土蓋上的 $12 \times 37$ 公厘的熟鐵塊和鑄鐵塊一起放入爐中，朝爐內通風。鑄鐵就溶化了，並和熟鐵合在一起，滲碳熟鐵再經過鍛造，然後這一過程再重複進行❸。

這樣，可以認為中國是冶金發源國之一，它採用了通風和連續煉鐵的方法。

比歐洲早得多就已經有了鋼。然而延續了3000年的封建制度却阻碍了冶金工業的發展，特別在近世紀以來它顯得更為落後。

現代的冶金工業而是根據外國的經驗來發展了。

1891年在漢陽有了現代的冶金工廠（以大冶鐵礦為原料基地）。廠內有兩座有效容積為248公尺<sup>3</sup>的煉鐵爐和一座有效容積為477公尺<sup>3</sup>的煉鐵爐，工廠的設備是由英國和別的歐洲國家買來的。由於廠主所有的土地上不產煤，所以焦炭是從歐洲運來的，這真是一幅標準的封建經濟的圖畫，因為其他鄰近的土地是屬於另外的土地主，而國家則對私

❶ 根據北京鋼鐵學院機械系熱心地供給的材料。

❷ 作者曾在大冶附近見到過這樣的煉鐵爐。

❸ 記載在明朝宋應星著《天工開物》一書中。

有者不加干預。在20年中工廠發展成為冶金聯合企業，每年產鐵十三萬噸。

1911—1915年在中國東北本溪有日本創辦的第二個冶金工廠。並從1915年起開始建設鞍山鋼鐵廠。這就成為發展大冶金企業的基礎。

本世紀30年代中除上述幾個工廠而外，在北京附近（石景山）、太原、重慶都有了鋼鐵廠。這些廠都是用外國資本及官僚資本建造的。

由於解決以前中國的冶金工業主要是殖民地性質的，工廠的設備是各式各樣的。

外國資本並不想在中國發展大型的冶金工廠，它們用最簡便的和原始的技術來裝備工廠，缺乏必要的機械化，大量使用體力勞動。

在軋鋼車間裡，大部分煉好的鋼並不是送到大型初軋機去開坯，而是送到500—600三重式軋鋼機去軋製或是用鍛錘鍛造。

通常在開坯機後面裝有300或400單列式軋鋼機，在這種軋鋼機上軋製時會形成環套。當然，這種裝置的生產率是不高的，每年約為20,000—40,000噸。一般，軋鋼機軋製 $100 \times 100$ 或 $120 \times 120$ 的鋼錠，這些鋼錠由一個不大的（20—40噸）平爐或3—8噸的轉爐澆鑄成。在很多車間中還同時裝有功率不大的電爐（1000—2000千瓦）。

冶煉車間和軋鋼車間的起重運輸設備是最原始的。常常沒有升降台；甚至沒有升降吊鉤。金屬是在鐵板上冷卻的，而搬運就用人工。剪切機、矯正機和鋸等輔助設備的樣式極不相同。各車間之間靠得很緊，通風不好，照明不足。

現在，自從中華人民共和國成立後，冶金工業已收歸國有，並且得到迅速的發展，這裡蘇聯的帮助起着很大的作用。在一些工廠裡已安裝有全部機械化和自動化的軋鋼機來軋製鋼軌、鋼梁、薄板、無縫鋼管，在最近幾年內還要安裝初軋機，連續式鋼坯軋機，小型軋鋼機、線材軋機、冷軋機、及鋸接鋼管軋機等等。

根據蘇聯的經驗，中國在1950年起就改建舊的機械製造工廠，例如瀋陽重型機器廠能生產冶金車間的機械設備，製造過大型軋輥（ $1100 \times 1900$ ）、蒸汽鍋，空氣鍋、1000噸水壓機，還準備製造軋鋼機；大連起重機廠、上海鍋爐廠、太原重型機器廠和其他工廠都在製造各種起重機，起重能力最大達100噸；撫順重型機器廠，大連工礦車輛廠，瀋陽礦山機器廠，鞍鋼機械修理廠等在生產着起重運輸設備和冶金設備；蘇聯幫助中國建設的156項企業中，有一個是大型的重型機器廠，它將生產現代化的煉鐵，煉鋼和軋鋼設備。

## 2. 軋鋼機製造業的主要任務。理論與實際的聯繫

中國的機器製造部門和設計部門都在利用著蘇聯在設計冶金設備方面的經驗，這些部門的主要任務是：

1) ✓ 最大限度地利用現有設備；改建舊冶金企業並使之機械化，因為在舊企業中還使用繁重的體力勞動，勞動條件未徹底改善，車間生產率和軋鋼設備的生產率都很低；

2) 掌握設計和製造冶金設備，特別是軋鋼設備的新方法。

軋鋼機製造是冶金機械製造業中為最廣泛的一個部門。

蘇聯根據設計和製造新式的機械化的軋鋼機及新技術的發展，已決定如下的改進現

代軋鋼生產和提高軋鋼機生產率的方向 ①：

- 1) 增加軋製速度和輔助設備操作的速度；
- 2) 軋鋼車間輔助精整操作和起重运输操作的全部自動化；
- 3) 軋鋼機主要設備和輔助設備操作的最大限度自動化；
- 4) 減少軋鋼設備的重量並改進其質量。

毫無疑問，遵照毛澤東主席「向蘇聯學習」的号召，中國在軋鋼生產方面和軋鋼機製造方面的專家一定会掌握上述幾個主要方向，並在自己的祖國將其實現。

在這方面，工廠和高等學校的密切合作起着有力的槓桿作用。

偉大的列寧曾經說過，沒有理論的實踐是盲目的實踐，而沒有實踐的理論則是死的教條。

先進的科學祇能是服務於人類崇高的目的並始終與實踐相聯繫，在我們的事業中就是與生產相聯繫。蘇聯有許多科學家，他們有着廣闊的實踐眼界；院士巴爾金，亞歷山大洛夫，維齊爾，克爾齊疆諾夫斯基和許多其他的科學家們，著名的工程師，他們都是把實際知識和理論知識傑出地結合起來的代表，這種結合就使他們在各方面的科學活動中給社會主義國家帶來了光輝的成就（例如世界上最大的冶金企業之一——庫茲涅茨——的建設，德聶泊爾水電站的建設等等）。

在軋鋼車間機械設備方面，蘇聯科學院通訊院士采利柯夫以其著作而聞名。他是蘇聯中央重型機器製造科學研究院的科學領導人，這個研究院在其科學活動中是以機器製造廠和冶金工廠的經驗以及俄羅斯先進冶金師和機械師的科學遺產（И.А.齊米），Н.С.菲瑞查金，В.Е.格魯姆-格而什馬伊洛，Н.А.梭波列夫斯基，А.Ф.羅特齊維奇-別列維奇，А.Ф.戈洛文和其他人）為依據的。

1953 年出版的柯遼夫和尼柯拉耶夫斯基的書可以作為使理論材料和實踐材料廣泛結合的範例。在這本書裡第一次極其詳盡地介紹了設計部門、蘇聯中央重型機器製造科學研究院和蘇聯中央冶金機械設計院的材料和一些主要重型機器製造工廠（新克拉馬托爾斯克工廠，烏拉爾重型機器製造廠，斯大林重型機器廠）的材料。

由於和工廠實踐經常地聯繫，П.Т.葉爾美蓮柯寫了一本很好的書「皮爾格軋機」，這本書培养了整整一代的鋼管軋製專家。「皮爾格軋機」這本書是鋼管軋製車間中的工程師和科學工作者所不能缺少的。

在塑性變形理論和軋製理論方面蘇聯科學院通訊院士 И.М.巴甫洛夫和白俄羅斯科學院正式院士 С.И.顧布根的著作是全世界聞名的。很難再指出另外一本書來，它像 С.И.顧布根的書那樣，全面地，有着深刻的科學根據並且系統地從實質上闡述了現代所有金屬壓力加工理論方面的問題。С.И.顧布根是出色的實踐家，深刻的理論家，與工業部門緊密聯繫的學者。

由於科學工作者和工業部門密切合作，蘇聯重型機器製造業的產量每年以極快的速度增長着。

在第三個五年計劃時新克拉馬托爾斯克工廠、烏拉爾重型機器製造廠已經能夠出產

① 詳細地在「輔助設備」部分中講到。

任何一種現代冶金工廠所用的設備，採用原則上新穎的生產方法，這種生產方法的基礎是大量運用電力、機械化、自動化、高週波電流、自動焊接、模鑄、離心澆鑄、壓力澆鑄、翻砂工作自動化、和新式的機械加工過程。由於科學研究院和先進工廠共同研究的結果，便出現了新式構造的機器，使生產率大為增加。造成了新式的鋼管軋機和鋼軌鋼梁軋機，預彎機；剪切機和其他能使生產率提高 15% 以上的設備。例如，在軋鋼車間很早就自動操作的機械中，飛剪機佔有很重要的地位，它把在運動中（速度為 5—25 公尺/秒）的軋件剪斷成為 1000—10,000 公厘均等的長度，從操作的觀點來看，這種剪切機的操作是完全使人滿意的；然而從構造的觀點來看，就不能令人滿意。構造的主要缺點就是由於採用了差動減速器而使沉重的刀架運動不均勻，這樣就產生了很大的動力矩和力，結果就使機件的構造沉重。蘇聯中央重型機器製造科學研究院所屬的中央冶金機械設計院在仔細地研究這種剪切機的操作以後，就設計了用電力的自動操縱來代替美國式的複雜的機械自動。這樣就在很大程度上減輕了機器在操作中的動力載荷。

另外一個例子是，中央冶金機械設計院用電力操縱來自動調節連續式熱軋鋼板機的張力。這一問題獲得了成功的解決，就有可能設計熱軋異型鋼材和鋼管的設備。這一問題非常重要，因為一直到最近還沒有完全解決調節的問題。

還可以舉出很多例子來說明科學工作者和生產的合作。巧妙地使理論和實踐相結合有着非常大的作用。

在這一點上，機械設備專業特別具备有很多的可能性和基礎。學生從開始學習起就必須參與獲得生產技術的活動，積極地參加實習；課程設計和畢業設計的題目必須與工業生產的需要相結合，教研組的科學研究工作必須尽可能地與生產任務相聯繫。

這一點需要有很好的基礎。下面隨着課程的講述，還要指出一些包括在本課程範疇內的一般性問題，這可能在某種程度上對听课人在選擇迫切的，即與生產的要求相聯繫的設計題目時在思想上有所幫助。然而應該記住，實際問題是在工作裡產生的。舉一個例子來說明怎樣樣的普通問題可以成為很迫切的，需要高等學校和廠方的共同力量來解決的問題。

大家都知道，冶金工廠可以是完整冶金生產循環的，和不完整的。

完整生產循環的例如鞍鋼。鞍鋼具備有一切的車間，從煉焦直到軋鋼。生產循環不完整的例如天津和撫順的鋼廠，它們有煉鋼和軋鋼車間，但是沒有煉鐵車間。屬於不完整生產循環的還有一些祇有軋鋼部分的不大的工廠。冶金工廠的主要車間是煉鐵車間、煉鋼車間和軋鋼車間。必須會用，即使是近似的指標，計算出主要車間的生產率，即在單位時間（小時，月，年）內生產的產品數量（重量）。

在分析冶金工廠的操作時，應該比較一下煉鐵、煉鋼和軋鋼車間的生產能力。因為幾乎所有煉鋼車間鑄成的鋼錠都是送到軋鋼車間去的，所以軋鋼車間和煉鋼車間的生產能力大致上應該相同（除去一部分鋼錠是送到其他冶金工廠或鍛造車間的以外）。

在比較煉鐵車間和煉鋼車間的生產能力時，應估計到以下情況：即平爐的原料不僅是高爐生鐵，並且還有廢鋼，它的數量根據國家的工業水平可達 25—40%（工業愈發達，廢鋼愈多）。比較各主要車間的生產能力（工廠的金屬平衡）就可以發現各個車間生產能力不相稱的地方，並設法消除之：1) 或者是建造新的設備（煉鐵爐、平爐、軋

鋼機）；2) 或者是進行改建（加強現有機組或使之機械化）；3) 或者是改善某個車間的工藝過程（例如在煉鐵車間採用氣體，提高風壓，在煉鋼車間強化熱工制度，在軋鋼車間改善孔型，壓下量等等）。

此外，根據工廠的金屬平衡可以確定：1) 工廠各輔助車間所應有的生產能力（煉焦車間、燒結車間、廢鋼車間、中央熱電站、機修車間、耐火材料車間、煤氣車間等等）；2) 設備的負荷量（包括主要車間和輔助車間每種機械設備的負荷量）。

這樣在比較各個車間的生產能力之後，就可以提出一系列的問題：例如使車間或個別機組現代化和機械化的問題，確定它們的數量及容量的問題，改善工藝過程的問題及核算機器及其機件的問題。

### 3. 軋鋼及軋管車間設備總論

軋鋼機應了解為用來軋製、精整和輸送金屬的一整套機器的總合。

軋鋼機的機械設備通常分成主要設備和輔助設備二大類。

屬於主要設備的有：工作機座，所謂軋鋼機列的機件，也就是連接器，連接軸，齒輪傳動裝置。

屬於輔助設備的有：輥道，翻轉機械，升降機械，用於軋製品的剪切、矯正、捲取等的機器，用於酸洗、潤滑的設備。

軋鋼機的分類通常按以下各項進行：1) 用途、2) 構造和 3) 佈置。

軋鋼機按用途分類可從表 1① 來認識。

**軋鋼機按構造分類。**在援引軋鋼機按構造分類以前，我們先研究軋鋼機主要機列的概念。

在這個名稱下要理解：

1) 工作機座，其中帶有軋輥、軸承、校正機械、導衛裝置（導板、夾板）、通常兩個機架、地基板；

2) 電的和蒸汽的（現在很少用）原動機。電動機如需要調節轉速時（如在初軋機上），裝直流的；如不需要調節，則裝交流的：有飛輪的異步電動機（如用於三重勞特式軋鋼機）和沒有飛輪的同步電動機。電動機的能力根據軋鋼機的生產率和用途在極廣的範圍內變動（自 200 至 10,000 馬力）；

3) 齒輪座，根據軋輥的數目和佈置，由兩個、三個或更多的齒輪組成，其傳動比  $i=1$ ，齒輪座還包括一個箱；減速器，假如電動機的轉速比軋輥的轉速需要提高的時候應用；飛輪、連接件（連接軸，主連接器，電動機連接器），見圖 1。

在某些軋鋼設備中，例如，在某些初軋機或在二重不可逆式薄鋼板軋機，主機列中沒有齒輪座。這時或者每一個軋輥必須由單獨的電動機傳動，或者祇有工作機座的一個軋輥是傳動的。

在那種軋製情形下，當軋件通過孔型的時間很長時（例如，在型鋼軋機上軋製時），就不裝飛輪，因為在這種情況下裝飛輪沒有什麼好處。

在許多情況下，軋鋼機列是沒有減速器的（在扁鋼坯軋機，初軋機等）。

① 柯洛達夫及尼柯拉耶夫斯基，『軋鋼車間機械設備』，莫斯科，1933 年版，第 20 頁。

表 1

## 轧钢机按用途分類表

轧钢机的主要型式	轧钢机的参数, 公厘		最大轧制速度, 公尺/秒	轧钢机的用途和产品种类
	轧辊直径	辊身长度		
开坯机①:				轧制重3—16吨的钢锭成断面达400×400公厘的大钢坯和轧成断面达50×1600公厘的扁钢坯
初 轧 机	850—1150	2000—2800	6.0	公厘的大钢坯和轧成断面达50×1600公厘的扁钢坯
扁 钢 坯 轧 机	1100—1150	2000	5.0	
钢 坩 轧 机	480—750	800—2200	1.5—5.0	把大的大钢坯轧成断面从55×55到140×140公厘的钢坯和断面从140×140到220×220公厘的大钢坯
钢轨钢梁轧机:	750—900	1200—2300	3—6	轧制38—65公斤/公尺的铁路和电车钢轨, 钢梁高到600公厘, 槽钢高度到400公厘, 角钢到200公厘
钢轨钢梁轧机				
万能式钢梁轧机	—	550—1300	3—5	轧制宽缘钢梁高度到1000公厘, 宽度到400公厘, 以及标准钢梁
型钢机:				
大型 轧 钢 机	500—750	800—1500	2.5—3	轧制型钢: 直径到200公厘的圆钢, 100—200公厘的方钢, 高度到300公厘的钢梁和槽钢
中型 轧 钢 机	350—500	600—1200	5—7	轧制型钢: 直径到90公厘的圆钢, 75公厘以下的方钢, 120×8—50公厘以下的扁钢, 90公厘以下的角钢, 11公斤/公尺的矿山钢轨
小型 轧 钢 机	200—350	500—800	5—10	轧制小型钢材: 直径50公厘以下的圆钢, 40公厘以下的方钢, 50公厘以下的角钢, 6—25×100公厘以下的扁钢
线 材 轧 机	250—300	500—800	12—25	轧制直径5—9公厘的线材
原 钢 板 和 中 钢 板 轧 机	—	2000—5000	2—4	轧制4—50×600—3000公厘的厚钢板和中钢板
宽 带 钢 轧 机 (薄钢板轧机)	—	1200—2500	4—10	轧制宽的、薄的和厚的带钢(1.6—35×700—2300公厘), 捻成钢卷或切成钢板
二重式薄钢板轧机	700—900	800—2000	1—3	热轧薄板(0.2—4×600—900公厘)
带 钢 轧 机 (焊接管坯轧机)	320—540	500—600	4—8	轧制窄的带状钢坯, 作焊接钢管用, 2.75—3.5×65—248公厘
冷 轧 轧 钢 机:				
轧 钢 板	—	1700—2500	4—12	成捲冷轧1.5—3×1500—2300公厘的钢板
轧 钢 皮	—	1000—1200	10—30	成捲冷轧0.18—0.8×600—1000公厘的钢板
轧 薄 带 钢 (多輶式轧机)	—	100—1000	2—5	轧制薄的和超薄的带钢(厚度为10—50μ)

表 1 的说明:

① 在开坯机上也可以轧制异形的钢坯, 例如, 在轧制大的工字梁的情况下; 在某些情形中钢院就在工字形断面的钢模中轧成。此外, 在初轧机上可以轧制扁钢坯和钢管轧机用的圆钢坯。




圖 1 軋鋼機主機列簡圖

1—工作机座；2—齒輪座；3—減速器；4—飛輪；5—連接軸；  
6—主連接器；7—電動機連接器；8—電動機

这样，轧钢机主机列不一定要包括所有上面提出的那些部分。在某些轧钢机上，机列的几个部分合併在一起：如减速器和齿轮装在一个共同的箱内。

按轧钢机的构造来分類，主要是根据轧辊的数目和佈置。

在这方面轧钢机可以分成：

- 1) 有水平轧辊的；
- 2) 有直立轧辊的；
- 3) 有水平和直立轧辊的；
- 4) 有斜置轧辊的；
- 5) 有不同佈置的轧辊的①。

表 2, 3, 4 中列出了關於这分類更詳細的資料。

表 2

## 有水平轧辊的轧钢机简图

轧 钢 机	轧 辊 佈 置 简 图	应 用
二 重 式		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 軋製大型断面（大钢坯、钢梁、钢轨）和厚钢板的可逆式轧钢机</li> <li>b) 生产率很高的钢坯和型钢轧机</li> </ul>
三 重 式		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 軋製钢梁、钢轨、钢坯、大钢坯、和其它大型钢材</li> <li>b) 生产率不高的型钢轧机</li> </ul>

① 見采利柯夫在「机器製造百科全書」，第八卷，莫斯科，机器出版社，1949 年版，第 851 頁中的論文。