

煤焦化验算图

王剑波 编著

煤炭工业出版社

1-64

煤 焦 化 验 算 图

王 剑 波 编 著

煤 炭 工 业 出 版 社

内 容 提 要

本书包括煤焦化验新式算图共8张。利用这些算图不但能简化煤焦工业分析、试样基准、弹筒发热量—高位发热量、高位发热量—低位发热量、硫酸钡—全硫及各种形态硫的换算步骤，而且还能根据工业分析结果直接算出纯氧含量、矿物质含量及发热量。书中详细介绍算图的结构和使用方法，文字通俗好懂，简便易学，每章节后面还附有练习题。

本书供煤矿、用煤单位特别是“五小”工业的化验人员使用，计划、统计人员也可参考。

煤 焦 化 验 算 图

王 剑 波 编 著

*
煤炭工业出版社 出版

(北京安定门外和平北路16号)

煤炭工业出版社印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

*

开本787×1092¹/₁₆ 印张 2¹/₄ 插页 1

字数46千字 印数1—8,900

1977年7月第1版 1977年7月第1次印刷

书号15035·2022 定价0.33元

毛主席语录

人的正确思想是从那里来的？是从天上掉下来的吗？不是。是自己头脑里固有的吗？不是。人的正确思想，只能从社会实践中来，只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

认识从实践始，经过实践得到了理论的认识，还须再回到实践去。认识的能动作用，不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃，更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。

1975.2.20

毛主席语录

社会的财富是工人、农民和劳动知识分子自己创造的。只要这些人掌握了自己的命运，又有一条马克思列宁主义的路线，不是回避问题，而是用积极的态度去解决问题，任何人间的困难总是可以解决的。

在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

毛泽东

著者的話

煤焦化验，是煤矿、炼焦厂和用煤企业的一项重要工作。从大型煤矿到县社办的中、小型煤矿，从钢铁联合企业到“五小”工业，天天都要做煤焦的分析和试验。

我是一个煤质化验员。15年的工作实践使我深刻体会到，煤焦化验结果的计算是十分繁琐的，特别是四种基和发热量等的计算和换算，不但要花费大量时间，而且还有不少重复劳动。这些计算工作，目前不外乎使用算盘、手摇计算机或台式电子计算机。算盘的运算速度慢，同时还要求使用人具备一定的熟练技巧。计算机虽然有运算快而准确等优点，但价格昂贵，小煤矿和“五小”工业不能普遍使用。以前也有人试用过诺模图和计算尺，可是计算精确度往往满足不了要求。因此，怎样从繁琐的计算工作中解脱出来，这是每一个化验工人多年来的殷切希望。

能不能用图表来简化煤焦化验的计算步骤呢？

“在复杂的事物的发展过程中，有许多的矛盾存在，其中必有一种是主要的矛盾，由于它的存在和发展，规定或影响着其他矛盾的存在和发展。……因此，研究任何过程，如果是在存在着两个以上矛盾的复杂过程的话，就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了。”遵照毛主席的教导，我仔细研究了旧诺模图的结构和原理，找到了精确度与图尺长度这一对主要矛盾，根据国家标准的要求加以解决，设计出一套煤焦化验算图。煤炭工业部和湖南省煤炭工业局大力支持这项设绘工作，并将算图的初稿批转一些厂矿试用。据试用单位反映，这种算图简便易学，运算速度快，能够保证国家标准所要求的精确度。

在毛主席无产阶级革命路线指引下，在无产阶级文化大革命运动的推动下，经过党的培养、教育和同志们的帮助、鼓励，使我写成了这本《煤焦化验算图》。虽然经过多次的修改和补充，由于自己的水平有限，书中肯定还有不妥之处甚至是错误，恳切希望读者多多提出宝贵意见，使之逐步完善，能更好地为我国社会主义建设服务。

目 录

第一章 煤焦工业分析和试样基换算算图	1
第二章 碳氢测定中煤的纯氢含量算图	11
第三章 弹筒发热量—高位发热量换算图	13
第四章 高位发热量—低位发热量换算图	14
第五章 利用工业分析结果计算煤炭发热量的算图	16
第六章 煤中矿物质含量算图	20
第七章 硫酸钡与煤中全硫及各种形态硫的换算图	21
附 图	
附图 1 煤焦工业分析和试样基换算算图	插页
附图 2 碳氢测定中煤的纯氧含量算图	23
附图 3 弹筒发热量—高位发热量换算图	24
附图 4 高位发热量—低位发热量换算图	25
附图 5 利用肯特公式设计的煤炭发热量算图	26
附图 6 利用煤炭工业部煤炭科学研究院的公式设计的煤炭发热量算图	27
附图 7 煤中矿物质含量算图	29
附图 8 硫酸钡与煤中全硫及各种形态硫的换算图	30

第一章 煤焦工业分析和试样基换算算图

第一节 结构与刻度

煤焦工业分析和试样基换算算图由63段刻度组成，每段刻度的两端都标着段号。算图的刻度分三组：上面的16段（段号0~15）叫“上尺”，中间的31段（段号0~30）叫“中尺”，下面的16段（段号0~15）叫“下尺”（见书后插页附图1）。

上尺的16段刻度和中尺的31段刻度，都是从左上角的“10”起，到右下角的“100”止。刻度数字从左向右，由上而下依次增大。

下尺每段刻度的上下侧各有一排数字。下尺上侧的刻度，是从左上角的“100”起，到右下角的“10”止；刻度数字从左向右，由上而下依次减小。下尺下侧的刻度，是从左上角的“0”起，到第8段的“70”止；刻度数字从左向右，由上而下依次增大。下尺任一点的上下两侧刻度数字之和等于100。

计算煤焦工业分析指标，进行乘除法运算和求百分比时，使用上尺、中尺和下尺上侧的刻度数字；换算试样基时，使用上尺、中尺和下尺下侧的刻度数字。

第二节 使用方法

一、怎样找数和读数

上尺、中尺和下尺上侧的每一个点，都可以灵活地看成小数点位置不同并去掉首尾的“零”以后所剩的数字。例如，“10”可以看成1000、100、10或1……；“17”可以看成17、1.7、0.17或0.017……。也就是说，每个点代表一个有效数字。这样就可根据计算的需要，把上尺、中尺和下尺上侧的刻度数字任意扩大十倍、百倍……，或缩小到 $1/10$ 、 $1/100$ ……。

但是，下尺下侧的刻度数字不能当作有效数字使用。例如，“1”就是1，“10”就是10，不能任意扩大或缩小。在换算试样基时，必须记住这一点。

1. 上尺的找数和读数方法

上尺有两组刻度数字：密刻度是从“10”到“20”；稀刻度是从“20”到“100”。

在密刻度之间的任何一个三位数，都可以从图尺上直接读出来。在相邻的两个三位数之间有10个小格，例如，在上尺的142和143之间有10个小格。小格代表第四位数。如果需要找第五位数，须进行估定，如第五位数是3，这一点就在 $3/10$ 格的地方（图1，a），余可类推。计算当中如果遇到五位以上的数字，应该先按四舍五入的方法把它修约成五位，然后仿照上述方法去找数、读数。

同理，在稀刻度之间的任何一个两位数，都可以从图尺上直接读出来。相邻的两个两位数间的小格代表第三位数。要找第四位数，就应该进行估定，如第四位数是6，这一点就

在6/10格的地方（图1，b），余可类推。




图 1 上尺找数和读数示例

2. 中尺的找数和读数方法

中尺的找数和读数方法与上尺相同。但要注意，中尺刻度数字间的距离比上尺缩小了一半。

3. 下尺的找数和读数方法

下尺上侧的找数和读数方法与上尺相同。应该注意的是，它的刻度数字与上尺正相反。

下尺下侧也有两组刻度数字，第一组是从“0”到“10”，第二组是从“10”到“70”。在0到10之间的任何一个一位数，都可以从图尺上直接读出来。两个一位数之间的小格代表第一位小数，第二位小数要进行估定。同理，从10到70之间的任何一个两位数和第一位小数都可以从图尺上直接读出来，第二位小数也要进行估定。

下尺上、下侧的找数和读数方法见图2，a和图2，b。




图 2 下尺找数和读数示例

4. 直线尺

为准确地找数、读数以进行运算，必须准备一条透明塑料或有机玻璃的直线尺。尺中央刻一条细而清晰的直线作为准线，尺的长度大约等于算图对角线的长度。也可利用长度符合要求的透明米尺或三角板，只要准确地刻上一条准线，同样能起到直线尺的作用。当然，用缝衣服的黑色或其它颜色的蜡线作准线，也可以进行运算，只是不如直线尺方便和准确罢了。

练 习 一

1. 在上尺和下尺上侧分别找出下列各数：

15, 17, 23, 46, 75, 63, 6.7; 151, 174, 236, 465, 754, 633, 67.9;
1111, 17.21, 134.6, 199.9, 9.931, 46.2467。

2. 在中尺上分别找出下列各数：

107, 207, 307, 407, 582, 666, 888; 1991, 2994, 8432, 1643, 9421, 996721。

3. 在下尺下侧分别找出下列各数：

1.1, 2.1, 3.4, 4.7, 6.9; 1.17, 11.7, 31.2, 63.8, 2.98; 69.44, 72.33, 63.14, 70.11。

二、怎样算除法

计算公式

$$a \div b = \frac{a}{b}.$$
 (1)

计算方法

从上尺找到被除数 a , 这点所在段号是 K_1 ; 在下尺上侧找到除数 b , 这点所在段号是 K_2 。用直线尺上的准线连接这两点, 准线与段号等于 $K_1 + K_2$ 的那段中尺的交点之读数, 定位后就是所求的商数 $\frac{a}{b}$ (图 3)。

定位注意事项

1. 数的位数与小数点所在位置的关系

1) 大于(或等于)1的数的位数, 等于该数整数部分的个数并取正值。例如, 24000的位数是+5, 261.1的位数是+3, 30.4的位数是+2, 4的位数是+1。

2) 小于1的数的位数等于小数点到第一位有效数字之间的“零”的个数并取零或负值。例如, 0.494的位数是0, 0.031的位数是-1, 0.0009的位数是-3。

2. 将中尺的刻度分为两组, 分界点在15段正中读数“100”的地方。15段以前的刻度叫中尺第一组, 15段以后的刻度叫中尺第二组。

定位方法

1. 商数的位置在中尺第一组时,

$$\text{商数的位数} = \text{被除数的位数} - \text{除数的位数};$$

2. 商数的位置在中尺第二组时,

$$\text{商数的位数} = \text{被除数的位数} - \text{除数的位数} + 1.$$

例题 $1074 \div 58.1 = ?$

算法 1. 在上尺找到读数为1074的一点, 段号是0; 在下尺上侧找到读数为581的一点, 段号是3。

2. 用直线尺上的准线连接这两点, 准线与段号等于3 ($K_1 + K_2 = 0 + 3 = 3$) 的那段中尺的交点之读数是1849。

3. 1849这一点在中尺第一组, 商的位数 $= 4 - 2 = 2$ 。

答 $1074 \div 58.1 = 18.49.$

例题 $16.422 \div 51 = ?$

算法 在上尺找到读数为16422的一点, 段号是3; 在下尺上侧找到读数为51的一点, 段号是4。用准线连接这两点, 准线与段号等于7的那段中尺的交点之读数是322。322在中尺第一组, 商的位数 $= 2 - 2 = 0$ 。

答 $16.422 \div 51 = 0.322.$




图 3 除法示意图

例题 $98 \div 101 = ?$

算法 在上尺找到读数为98的一点，段号是15；在下尺上侧找到读数为101的一点，段号是15。用准线连接这两点，准线与段号等于30的那段中尺的交点之读数是9702。9702在中尺第二组，商的位数 = 2 - 3 + 1 = 0。

答 $98 \div 101 = 0.9702$ 。

三、怎样计算百分比

计算公式

$$A\% = \frac{G_1}{G} \cdot 100. \quad (2)$$

计算方法

百分法实质就是除法，分子 G_1 是被除数，分母 G 是除数，所以求百分比的方法与除法一样，只是定位方法稍有不同而已。

定位方法

1. 百分比的位置在中尺第一组时，

$$\text{百分比的位数} = \text{分子位数} - \text{分母位数} + 2;$$

2. 百分比的位置在中尺第二组时，

$$\text{百分比的位数} = \text{分子位数} - \text{分母位数} + 3.$$

在绝大多数实际问题的计算中，有经验的同志能预先估计到大概结果，所以，能根据中尺上求得的读数，迅速确定小数点的位置。另外，也可以用粗略计算结果的方法来确定小数点的位置。

例题 某煤矿年计划生产原煤27万吨，实际生产了29.5万吨，问该矿完成计划的百分之几？

算法 1. 在上尺找到读数为295的一点，段号是7；在下尺上侧找到读数为27的一点，段号是9。

2. 用准线连接这两点，准线与段号等于16的那段中尺的交点之读数是1093。

3. 因读数1093所在段号是16，在中尺第二组，所以百分比的位数 = 2 - 2 + 3 = 3。

答 该煤矿完成了年计划的109.3%。




图 4 乘法示意图

在中尺第一组，从“100”起到“1155”止的每个刻度数字都有两个同值点 a 和 a' 。用准

四、怎样算乘法

计算公式 $a \times b = ab.$ (3)

计算方法

在中尺第一组找到有效数字较大的一个数 a （或 b ），这点所在段号是 K_1 ；在下尺上侧找到另一个乘数 b （或 a ），这点所在段号是 K_2 。用准线连接这两点，准线与段号等于 $K_1 - K_2$ 的那段上尺的交点之读数，定位后就是所求的积 ab （图4）。

注意事项

线连接其中一点 a 与下尺上侧的点 b 。如准线在上尺 $K_1 - K_2$ 段得不到交点，可以取中尺上的另一个同值点 a' ，通过点 a' 与点 b 的准线，必能与上尺 $K_1 - K_2$ 段相交于 $a'b$ 点，得出乘积。

定位方法

1. 乘积的第一位数比乘数和被乘数的第一位数都大时，

$$\text{积的位数} = \text{被乘数位数} + \text{乘数位数} - 1;$$

2. 乘积的第一位数比乘数或被乘数的第一位数小时，

$$\text{积的位数} = \text{被乘数位数} + \text{乘数位数};$$

3. 乘积、被乘数和乘数的第一位数都相等时，依次比较以下数字的大小，然后按上述方法定位。

例题 $25 \times 8.2 = ?$

算法 1. 在中尺第一组找到读数是82的一点，段号是13；在下尺上侧找到读数是25的一点，段号是9。

2. 用准线连接这两点，准线与段号为4 ($K_1 - K_2 = 13 - 9 = 4$) 的上尺的交点之读数是205。

3. 乘积的第一位数比被乘数的第一位数小，积的位数 $= 2 + 1 = 3$ 。

答 $25 \times 8.2 = 205$ 。

例题 $9.9 \times 88 = ?$

算法 在中尺第一组找到读数是99的一点，段号是15；在下尺上侧找到读数是88的一点，段号是0。用准线连接这两点，准线与段号为15的上尺的交点之读数是8712。乘积的第一位数比被乘数的第一位数小，积的位数是3。

答 $9.8 \times 88 = 871.2$ 。

五、专用直线尺

前面已经提到，本算图必须利用准线进行各种运算。可以用刻上准线的直线尺(图5.a)，也可用蜡线作准线。如果条件许可，最好自己制作专用直线尺。使用这种专用尺，不需要计算段数就能直接求出答数来。

专用直线尺的结构见图5.b。尺身就是长约40厘米的有机玻璃直尺，尺中央刻一条清晰的细线作准线。在准线右端选一个零点，过该点刻一条与准线垂直的直线。准线上侧刻一排均等的刻度，刻度间距等于煤焦工业分析和试样基换算图两条相邻上尺的间距(见附图1，下同)，刻度数字从“0”到“60”(图5.b中只标出“24”～“60”)，这排刻度叫稀刻度。准线下侧也刻一排均等的刻度，间距等于两条相邻中尺的间距，刻度数字是从“18”到“60”，这排刻度叫密刻度。稀刻度的间距正好比密刻度大一倍。

1. 除法的运算

例题 $5155 \div 592 = ?$

算法 将专用尺的“零”点对准上尺的5155一点(见附图1，下同)，转动尺身使准线对准下尺上侧的592一点。点592的位置在准线稀刻度26～27之间。中尺与密刻度26～27间的准线的交点为8708。定位后就是所求之商8.708(见图5.c)。

2. 百分比的运算

例题 某矿务局第一季度产煤14320万吨，计元月份产煤4230万吨，2月份产煤4500万

吨，3月份产煤5590万吨，试计算各季度产煤占全季度产量的百分比。

算法 把专用尺的“零”点对准下尺上侧的点1432，转动尺身使准线分别对准上尺的423、45、559各点，并求出各点在准线稀刻度上的位置。分别读取中尺与同值密刻度处的交点之读数，定位后就得到三个月份占全季度煤产量分别为29.54%、31.42%、39.04%。

3. 乘法的运算

例题 $1856 \times 7.05 = ?$

算法 使专用尺的“零”点对准下尺上侧的1856一点，转动尺身使准线对准中尺的点705，求出该点在准线密刻度42~44之间。上尺与稀刻度42~44间一段准线的交点13085，定位后就是所求之积13085（见图5，d）。




图 5 专用直线尺及其用法示意图

1—透明尺身；2—准线；3—稀刻度；4—密刻度；
a—直线尺；b—专用直线透明尺；c—除法示意图；d—乘法示意图

练习二

1. 用算图校验下列各题：

$630 \div 7 = 90$, $19.2 \div 3.52 = 5.45$; $2875 \div 37.1 = 77.5$, $37.5 \div 0.0227 = 1651$;
 $7680 \div 36100 \times 100\% = 21.27\%$, $569 \div 38300 \times 100\% = 1.485\%$,
 $0.906 \div 264 \times 100\% = 0.343\%$, $0.00501 \div 0.663 \times 100\% = 0.756\%$; $2 \times 3 = 6$, $156 \times 48 = 7488$,
 $16.75 \times 2.84 = 47.57$, $58.7 \times 0.00374 = 0.2195$ 。

2. 用算图计算下列各题（要求准确到四位数字）：

$844 \div 5 = ?$ $6432 \div 5422 = ?$ $12.12 \div 34 = ?$ $7631 \div 28.31 = ?$ $732 \div 347 \times 100\% = ?$
 $5987 \div 342 \times 100\% = ?$ $0.988 \div 244 \times 100\% = ?$ $37.21 \div 21 \times 100\% = ?$
 $7.6 \times 712 = ?$ $943 \times 6215 = ?$ $76.331 \times 84322 = ?$ $36.1 \times 25 = ?$

六、怎样把分析基成分换算成干燥基成分

换算公式 $X^s = X' \cdot \frac{100}{100 - W'} = \frac{X'}{100 - W'} \cdot 100.$ (4)

换算方法

在上尺找到读数为 X' 的一点，段号是 K_1 ；在下尺下侧找到读数为 W' 的一点，段号是 K_2 。用准线连接这两点，准线与段号等于 $K_1 + K_2$ 的那段中尺的交点之读数，定位后就是所求的 X^s （图 6）。

定位方法

按计算百分比的定位法定位。但分母位数是 2，因 $100 - W'$ 是两位数。

测出分析基成分后，对各成分的换算结果，化验工作者都能预先估计到它的位数，也就是说，依据计算出来的读数，可以迅速判断小数点的位置及单位。因此，以后一般不再专门介绍定位方法了。

例题 某煤矿 1001 号煤样的分析基水分 1.85%，分析基灰分 18.90%，求干燥基灰分是多少？

算法 1. 在上尺找到读数为 189 的一点，段号是 4；在下尺下侧找到读数为 1.85 的一点，段号是 0。

2. 用准线连接这两点，准线与段号等于 4 ($\because 4 + 0 = 4$) 的那段中尺的交点之读数是 1926。

3. 按照求百分比的定位法，因读数 1926 所在段号是 4，在中尺第一组，所以百分比的位数 = 2 - 2 + 2 = 2。

答 干燥基灰分是 19.26%。

例题 某焦厂出的第一炉焦，测知分析基水分 1.54%，分析基全硫含量 0.85%，试求干燥基全硫含量是多少？

算法 在上尺找到读数为 85 的一点，段号是 14；在下尺下侧找到读数为 1.54 的一点，段




图 6 试样分析基—干燥基换算示意图

号是 0。用准线连接这两点，准线与段号等于 14 的那段中尺的交点之读数是 863。定位后就得出所求的干燥基全硫含量 0.86%。

例题 某矿 1973 年第 316 号外销煤样的实测发热量 7063 千卡/公斤，分析基水分 1.63%。试求干燥基发热量是多少？

算法 在上尺找到读数为 7063 的一点，段号是 13；在下尺下侧找到读数为 1.63 的一点，段号是 0。用准线连接这两点，准线与段号等于 13 的那段中尺的交点之读数是 718。定位后就是所求的干燥基发热量 7180 千卡/公斤。

例题 某焦厂实验室做煤的低温干馏试验，实测分析基焦油产率 18.32%，分析试样水分含量 2.4%，求干燥基焦油产率是多少？

算法 在上尺找到读数为 1832 的一点，段号是 4；在下尺下侧找到读数为 2.4 的一点，段号是 0。用准线连接这两点，准线与段号等于 4 的那段中尺的交点之读数是 1877。定位后就是干燥基产率 18.77%。

七、怎样把分析基成分换算成可燃基成分

$$\text{换算公式} \quad X' = X' \cdot \frac{100}{100 - W' - A'} = \frac{X'}{100 - (W' + A')} \cdot 100. \quad (5)$$

如试样中碳酸盐二氧化碳 $(CO_2)_{rs} > 2\%$ 时，则

$$X' = \frac{X'}{100 - [W' + A' + (CO_2)_{rs}]} \cdot 100. \quad (6)$$

换算方法

与干燥基—分析基换算公式（4）对比，式（5）的分母多减去一个分析基灰分 A' ，式（6）的分母多减去一个分析基灰分 A' 和一个分析基碳酸盐二氧化碳 $(CO_2)_{rs}$ 。

在上尺找到读数为 X' 的一点，段号是 K_1 ；在下尺下侧找到读数为 $(W' + A')$ 或 $[W' + A' + (CO_2)_{rs}]$ 的一点，段号是 K_2 。用准线连接这两点，准线与段号等于 $K_1 + K_2$ 的中尺的交点之读数，定位后就是所求的 X' （图 7）。

例题 某煤矿一号烟煤，分析基水分 1.78%，分析基灰分 15.72%，分析基挥发分 18.94%，试求可燃基挥发分。

算法 在上尺找到读数为 1894 的一点，段号是 4；在下尺下侧找到读数为 17.5 ($\because 1.78 + 15.72 = 17.5$) 的一点，段号是 1。用准线连接这两点，准线与段号等于 5 的那段中尺的交点之读数是 2296。定位后就是所求的可燃基挥发分 22.96%。




图 7 试样分析基—可燃基换算示意图

八、怎样把分析基成分换算成应用基成分

换算公式

$$X' = X' \cdot \frac{100 - W'}{100 - W'} = \frac{X'}{100 - W'} \cdot (100 - W'). \quad (7)$$

换算方法

在上尺找到读数为 X' 的一点，段号是 K_1 ；在下尺下侧找到读数为 W' 的一点，段号是 K_2 。用准线连接这两点，得到准线与段号等于 $K_1 + K_2$ 的那段中尺的交点A。在下尺下侧找到读数为 W' 的一点，段号是 K_3 。再用准线连接A和 W' 两点，准线与段号等于 $K_1 + K_2 - K_3$ 的一段上尺的交点之读数，定位后，就是试样的应用基成分 X' （图8）。

注意事项

用准线连接A、 W' 两点时，准线可能不与段号等于 $K_1 + K_2 - K_3$ 的那段上尺相交。在这种情况下，在中尺上另取点A的同值点 A' ，段号是 $K_1 + K_2 - 1$ 。连接 $A'W'$ 两点，准线与段号等于 $K_1 + K_2 - K_3 - 1$ 的那段上尺的交点之读数，定位后就是所求的应用基成分 X' 。

如果先将 $100 - W'$ 和 $100 - W'$ 两项用珠算或笔算求出来，式（7）就简化成简单的乘除计算问题了。然后再按前面的乘、除法计算，也可求出应用基成分 X' 。

例题 某煤矿二号烟煤的分析基水分1.69%，分析基碳含量56.60%，应用基水分8%，求应用基碳含量是多少？

算法 1. 在上尺找到读数为566的一点，段号是12；在下尺下侧找到读数为1.69的一点，段号是0。用准线连接这两点，得到准线与段号等于12的一段中尺的交点之读数5757。

2. 在下尺下侧找到读数为8、段号为0的一点，用准线把这点与中尺段号为11、读数为5757的一点相连（因为用中尺12段上的同值点得不到交点），准线与段号等于11的一段上尺的交点之读数为5296。定位后就得到应用基碳含量52.96%。

例题 某煤矿二号烟煤的实测发热量7560千卡/公斤，分析基水分1.70%，应用基水分6.4%，求应用基发热量是多少？

算法 1. 在上尺找到读数为756的一点，段号是14；在下尺下侧找到读数为1.7的一点，段号是0。用准线连接这两点，得出准线与段号等于14的一段中尺的交点之读数7691。

2. 用准线连接下尺下侧段号为0读数为6.4的一点与中尺段号为13、读数为7691的一点。准线与段号等于13的一段上尺的交点之读数是7198。定位后就是所求的应用基发热量7198千卡/公斤。




图8 试样分析基—应用基换算示意图

九、怎样计算煤的全水分

计算公式 $W_0 = W_{wz}(\text{或}W'_{wz}) + W_{nz} \cdot \frac{100 - W_{wz}(\text{或}W'_{wz})}{100}$, (8)

式中 W'_{wz} ——外在水分补正值。

$$W'_{wz} = W_1 + W_{nz} \cdot \frac{100 - W_1}{100}, \quad (9)$$

式中 W_1 ——运送过程中煤样水分的损失, %。

计算方法

在中尺第一组找到读数为 W_{nz} 的一点, 段号是 K_1 ; 在下尺下侧找到读数为 W_{wz} 的一点, 段号是 K_2 。用准线连接这两点, 准线与段号等于 $K_1 - K_2$ 的那段上尺的交点之读数, 定位后就是

$W_{nz} \cdot \frac{100 - W_{wz}}{100}$ 值 (图 9)。将求出的值加 W_{wz} , 其和就是煤的全水分 W_0 。

计算外在水分补正值 W'_{wz} 的公式 (9) 与计算全水分的公式 (8) 相似, 计算 W'_{wz} 的方法参见例题。

注意事项

在中尺第一组, 从“100”起到“1155”止, 可以找到两个 W_{nz} 值。如连接其中一点和下尺下侧 W_{wz} 点的准线与上尺的 $K_1 - K_2$ 段得不到交点, 可以改用另一个同值点, 就能得到交点。

例题 某省煤建公司化验室测定113号销售煤煤样的全水分。已知 $W_{wz} = 3.1\%$, $W_{nz} = 1.78\%$, 问计算出来的全水分是多少?

算法 1. 在中尺第一组找到读数为178的一点, 段号是3, 在下尺下侧找到读数为3.1的一点, 段号是0。

2. 用准线连接这两点, 准线与段号等于3的那段上尺的交点之读数为1725, 即 $W_{nz} \cdot \frac{100 - W_{wz}}{100}$ 值等于1.73%。

$$3.1\% + 1.73\% = 4.83\%.$$

答 这种煤的全水分是4.83%。

例题 某煤矿化验室校正642号销售煤样的外在水分。已测知 $W_{wz} = 3.41\%$, $W_1 = 0.78\%$, 问 $W'_{wz} = ?$

算法 1. 在中尺第一组找到读数为341的一点, 段号是8; 在下尺下侧找到读数为0.78的一点, 段号是0。

2. 用准线连接这两点, 准线与段号等于8的一段上尺的交点之读数为3383。定位




图 9 计算煤的全水分示意图