


[苏联]Я·Ю·索洛杜赫 著
申 福 庆 譯



连续热轧机

电力拖动的自动装置

中国工业出版社

连续热轧机 电力拖动的自动装置

〔苏联〕Я·Ю·索洛杜赫 著

申 福 庆 譯
龐 树 蕉 校

中国工业出版社

本书叙述連續热軋机的軋鋼电动机和速度調節器的参数选择方法。
討論帶磁放大器和电子放大器的現代速度調節器，以及水銀整流器的新型柵控系統。
本书适用于設計、調整和运行維护工作人員；也可供大学和中等专业学校学生学习軋鋼車間电气设备时参考。

Я.Ю.Солодухо
АВТОМАТИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
НЕПРЕРЫВНЫХ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
МЕТАЛЛУРГИЗДАТ МОСКВА 1960

* * *

連續热軋机电力拖动的自动装置

申福庆 譯 庞树萱 校

*

冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊編輯室編輯
(北京灯市口 71 号)

中国工业出版社出版 (北京东城区 10 号)

北京市书刊出版业营业登记证字第 110 号

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 850×1168¹/32 · 印张 37/16 · 插頁 2 · 字数 76,000
1964 年 11 月北京第一版 · 1964 年 11 月北京第一次印刷
印数 0001—3,980 · 定价 (科六) 0.55 元

*

统一书号：15165 · 3299 (冶金-541)

序　　言

鋼坯、帶鋼、線材和鋼管改用連續熱軋來生產，曾是軋鋼生產中的一次革命。現在正在推廣用小型連軋機軋制型鋼。接着，工字鋼、槽鋼、鋼軌等將在中型連軋機上，而將來還將改用大型連軋機來生產。因此，首先必須解決軋件在各機架之間自動保持無張力的、自由狀態的問題。

在連軋機的幾個機架上同時軋制金屬，對它們的電力拖動裝置便提出了特殊的要求。不久以前還有人認為連軋機需要採用特殊的、具有小的電枢電阻和電感，以及大飛輪力矩的電動機。現在已經証實：這種要求雖然在一定的條件下是正確的，但在一般的條件下並不正確，並且會不恰當的多耗費資金。

為了正確的選擇軋鋼電動機，必須：第一，研究因不同型式的連軋機而異的工藝過程的特點；第二，選擇最合理的供電線路，以盡量適應最新的速度自動調節器或電壓自動調節器。

最近三四年來，在這些問題上已經積累了一些理論的和實驗的資料。

本書將討論熱連軋機的拖動裝置、供電線路及調節系統的選擇方法；提出軋鋼電動機和自動調節器各參數選擇的建議；敘述軋鋼電動機的現代的速度調節器，並且給出作者參與的國立重工業電氣設計院於1957—1958年間在莫斯科動力學院的實驗室中和在馬凱耶夫冶金工廠350軋機上所作實驗及調整的結果。

作者對在本書編寫中給了巨大幫助的本書編輯A.A.謝因曼工程師深表謝意；同時還感謝A.B.列維坦斯基工程師在原稿準備出版過程中提出了寶貴的意見。

目 录

序 言

第一章 轧制条件

1. 速軋机的型式	1
2. 連續軋制的基本条件	3
3. 带活套軋制	5
4. 带張力軋制	6
5. 速軋机的軋制特点	8
6. 机架的成組拖动和单独拖动	11

第二章 突加负荷

1. 动态速度降下	12
2. 电力拖动装置的参数对动态速度降和活套大小的影响	16
A. 电动机由网路供电和无速度調節器时的动态速度降	16
B. 电动机由网路供电时速度調節器的应用	20
B. 电动机的单独組合供电線路	22
Г. 电动机由水銀整流器按单独組合線路供电时 对速度調節器的要求	31

第三章 供电系统及控制系统

1. 水銀整流器及电动机一发电机組	34
2. 电动机的单独組合供电線路和并联供电線路	36
3. 电动机激磁繞組的供电	37
4. 电力拖动的控制系统	38

第四章 水銀整流器的栅极控制

1. 栅极控制的特点	44
------------------	----

2. 脉冲的电磁系統	46
3. 带半波磁放大器的栅控系統	52
A. 直流控制的半波磁放大器	52
B. 交流控制的半波磁放大器	60
C. 带半波磁放大器的栅极控制系統	68
D. 控制系統的比較	71

第五章 速度自动调节器

1. 速度調節器和专用电动机	72
2. 以电动机电枢电压調節速度	75
A. 电机式調節器	75
B. 带电子放大器的調節器	76
C. 带磁放大器的調節器	81
D. 測速发电机	88
E. 带电子放大器和磁放大器的調節器的比較	90
3. 改变激磁磁通調節电动机的速度	91
A. 带电子放大器的激磁調節器	91
B. 带磁放大器的激磁調節器	93
4. 活套和张力的自動調節	96
A. 活套調節	96
B. 张力調節	100
参考文献	102

第一章 軋制条件

1. 连轧机的型式

现代连续热轧机的轧制速度快和生产率高。这种轧机的特点是轧件的最终温度高，因此：

1. 改善了轧件的表面；
2. 延长了孔型的使用寿命；
3. 减少了电能消耗。

某些薄壁易冷的型钢，例如汽车轮缘，只能在连轧机上轧制。

連續轧制要求压下量调整和孔型高度精确，并且要求各机架电力拖动装置的速度不仅在静态下，而且在过渡状态下也要配合得十分准确。

我們來比較詳細的討論一下不同型式的連軋機。

钢坯轧机 在1894年出現了第一批鋼坯連軋機，它是由成組拖动的8~12个机架組成。以后，由于調整困难，分成两組，每組有4~6个机架。

从1946年开始建立机架为单独拖动的、并且有立輥和水平輥相間的連軋機。采用立輥机架和水平輥机架可保証金属均匀地压延和无扭轉現象，扭轉現象是带螺旋形的和輥式导槽的連軋機所具有的特点。

带钢（薄板）轧机 第一座試驗性的帶鋼連軋機是在1892年建立的。鋼板連軋機从1924年开始在工业上得到广泛的发展。这种轧机很快就向着增大轧板宽度的方向发展，目前已达到2500毫米。轧制速度已提高到12米/秒。

线材轧机 第一座綫材軋機是在1862年于英國製造的。它是

由一些相交替的水平軋輥和立式軋輥組成的。在1878年曾用水平机架代替了立式机架。为了翻鋼采用螺旋形导槽。

第一批軋机的粗軋机架和精軋机架都是双綫式成組拖动的。

1922年出現了第一座双綫式軋机，在每条生产綫上均設有单独的精軋綫，这样便显著地提高了断面的精度，并简化了軋机的調整。現在主要建造四綫式軋机，它具有一个共用的粗軋机組和四个单独的精軋制綫。最近美国恢复了裝設有共用的精軋制綫的多綫式軋机，因为它的特点是很简单，配置紧凑并且投資少（見第8頁）。

現代的綫材軋机的軋制速度已經达到30~33米/秒。正在設計軋制速度为60米/秒的軋机〔文献59〕。

钢管軋机 在軋管生产中，已經采用連續式的軋管机、減径机和定径机。

連續式軋管机由8~10个单独拖动的二輥式机架組成〔文献25〕，它直接安装在穿孔机的后面，用于将半成品的筒状鋼坯軋成鋼管。相邻的机架互相扭轉90°。軋制速度为4~5米/秒。減径机有12~20个机架，用于軋制小直徑的鋼管。在老式的軋机上，机架为成組拖动；在新式軋机上，机架或用单独拖动，或用带差动齒輪的成組拖动。軋制速度达到12米/秒（每秒軋两根鋼管）。定径机由3~7个机架組成，用于鋼管的最終加工。

型钢軋机 型鋼連軋机的采用是受到限制的。这是因为：这种軋机減少了軋材的品种。是否能軋制不容許形成活套和張力的型鋼还不够清楚。軋輥的孔型加工和調整都复杂了。

第一座型鋼連軋机是美国在1915年裝設的〔文献20〕。近年来开始广泛地采用小型型鋼連軋机。有几座这种軋机，从1954年到1956年期間，在苏联已經投入生产。

型鋼連軋机采用交替相間的水平輥和立輥，在軋制帶鋼及異型鋼时这是必需的。在現代小型型鋼軋机上，軋制速度已达到15米/秒。为了提高軋制精度，将机座作得比較重大，并且采用液体摩擦軸承或滚动軸承。机架采用单独拖动。

現在已开始采用帶垂直軸的电动机拖动立輶机架。

2. 连续轧制的基本条件

連續轧制的基本条件是保持单位時間內通过每个机架的金属容积恒定 (图 I - 1, a) :

$$F_1 v_1 = F_2 v_2 = \dots = F_n v_n = \text{常数}。 \quad (I-1)$$




图 I - 1 連軋机上的轧制
a—机架之間連接着鋼坯; b—机架之間无鋼坯連接

計入金属的前滑，轧制速度，即軋件从轧輶出来的速度，可以写成下式：

$$v = v_e(1 + S) = \frac{\pi n}{60} D_k(1 + S), \quad (I-2)$$

或

$$v = \frac{\pi n}{60 i} D_k(1 + S), \quad (I-2a)$$

式中 F ——軋件的断面积，米²；
 v ——轧制速度，米/秒；

v_B ——軋輥的綫速度，米/秒；

S ——前滑；

n_B ——軋輥轉速，轉/分；

n ——电动机的轉速，轉/分；

D_K ——軋輥的軋制直径，米；

i ——減速机的传动比。

将表达式 (I—2) 中的轉速代入 (I—1) 式中，得到所謂連軋机常数 [文献 5] :

$$FD_K n_B (1 + S) = \text{常数}.$$

这个常数之值越大，軋机的生产率越高。

很明显，破坏金属容积恒定的条件，将引起机架之間金属的积聚（挤压或形成活套），或金属的不足（拉伸）。

我們來詳細分析一下連續軋制的过程。首先研究在机架之間沒有被軋制金属联接的情形 (图 I—1, 6)。

前面的机架 1 的金属进入速度用符号 v_{1BX} 表示，从此机架出来的速度用 v_{1BBLX} 表示；后面的机架 2 的金属进入速度用 v_{2BX} 表示，出来的速度則用 v_{2BBLX} 表示，比值 $\frac{v_{2BX}}{v_{1BBLX}} = \varepsilon$ 。

可能有三种軋制情况：

$$1. \quad \varepsilon = 1 \quad (v_{1BBLX} = v_{2BX}).$$

在这种情况下，从前面机架 1 軋出的金属量等于进入后面机架 2 的金属量。当前后两机架上同时有軋件时，在机架間的金属中沒有拉力或压力。这种軋制是自由而不受力的。

在实际的軋制条件下，不可能長時間地維持 $\varepsilon = 1$ 。这是因为有很多因素影响到挤压和前滑（軋件断面的不均匀、金属的溫度、摩擦条件等等）。

$$2. \quad \varepsilon > 1 \quad (v_{2BX} > v_{1BBLX}).$$

在这种情况下，后边的机架 2 在理論上能够通过比前边的机架 1 輸出的更多的金属。当金属同时在机架 1 和 2 上軋制时，如果在机架之間有活套的話，速度 v_{2BX} 便可能大于速度 v_{1BBLX} 。活套

消除之后，在軋輥間的金属中便产生张力，并导致速度的平衡，即 $v_{2\text{BX}} = v_{1\text{BLIX}}$ 。

在这种情形下的 ε 值，称为张力系数。

$$3. \quad \varepsilon < 1 \quad (v_{2\text{BX}} < v_{1\text{BLIX}}).$$

在这种情况下，前面的机架单位时间所通过的金属多于后面的机架。

如果带钢的截面小，便形成活套。当截面較大时，为了形成活套，系数 ε 必須比 1 小得多。如果没有可見的活套，并且金属受着挤压，则系数 ε 叫作推力系数。

根据工艺的特点，軋制是在 $\varepsilon > 1$ 或在 $\varepsilon < 1$ 的情形下进行的。如前所述及，在 $\varepsilon = 1$ 的情形下进行的軋制是不能长时持續的。下面来討論实际上采用的軋制方式。

3. 带活套軋制

活套的大小不应超过一定值。最好在軋制条件（溫度、压力、摩擦等）改变时，活套不致过分的增长或減小。

这一点可以用手动控制来保証，或者用对电动机速度起作用的活套給定器来保証。在軋件被軋制的时间內所形成的活套长度 Δl ，取决于此軋件的长度及相邻两机架軋輥速度差的相对值 $\frac{\Delta v}{v}$ 。

Δl 与軋制速度无关。忽略机架間的距离，可以写成 $\Delta l = L \frac{\Delta v}{v}$ ，

式中 L 为軋件的长度。

例如，軋件长度为 200 米，軋制速度为 25 米/秒，相邻机架的相对速度差为 0.1%，則得到在 $\frac{200}{25} = 8$ 秒内形成的活套 $\Delta l = 200 \times 0.001 = 0.2$ 米。軋制速度只影响活套增长的速度。

在高軋制速度下，操作工来不及消除迅速增长的活套。在軋制速度高于 15~20 米/秒时，沒有活套自动調節装置便不能进行带活套的軋制。軋件越长和軋制速度越高，则机架間允許的速度差

便越小。因此，对线材及小型轧机的精轧机架电力拖动就提出了很高的要求，因为在这种轧机上零件的长度达700米，轧制速度达 $15\sim30$ 米/秒。通常认为，对于类似的轧机，当负载由零变到额定值时，速度的准确度应当保持在 $0.1\sim0.2\%$ 以内。

保持每秒内的金属容积恒定，不仅对轧制长零件时的稳定状态很重要，而且对零件进入轧辊瞬间的过渡过程也很重要。这个问题将于第二章详细讨论。

4. 带张力轧制

我们将从这一情况出发，即在相邻机架之间，沿这一段长度上的零件断面是一定的。这就是说，零件的形状和断面只是在变形区，即前、后两机架的轧辊处发生变化。

假定连轧机是由 n 个机架组成的。增加最后的第 n 机架的速度，将导致第 n 和第 $(n-1)$ 机架之间零件张力的增加，同时也使第 $(n-1)$ 和第 n 机架间的这段零件的移动速度增加。

张力的增长引起在 $(n-1)$ 机架上的前滑增大，也使金属对第 $(n-1)$ 机架轧辊的压力减小〔文献3〕。轧辊、机座和压下螺丝的弹性变形减小，因而可以增加零件在第 $(n-1)$ 机架中的压下量，即减小出口的厚度。当张力增加时，随着自由展宽的减少，零件的宽度也减小。除此以外，第 $(n-1)$ 机架电动机的速度增大，引起金属在轧辊上的压力减小，从而减小了电动机轴上的负载力矩。

上述第 $(n-1)$ 机架的生产率，换句话说，即每秒的金属容积 Fv ，理论上或者是增加，或者是不变，或者是减少。这全取决于截面 F 的减小和速度 v 的提高之间的比例。

电动机的软特性，在截面减少得较少时，即可使轧制速度增高。这是因为在电动机具有软特性时，张力增长的程度是较小的。因此，在进行带张力轧制，并且要求当轧制条件变化时获得最小的截面偏差的情形下，最好采用具有软特性的电动机。电动机的软特性和金属的前滑、机架的弹性变形，都是自动平衡的重

要因素。

特別軟的特性，如在第二章将要叙述的，对过渡状态并不合适。在带张力轧制时，电动机的机械特性应当具有某一最佳的、必需而又足够的坡度值。

对于上述的情况來說，軋件的張力和速度，取决于工作机架的个数以及軋件在軋机中的情况。每个工作机架都会影响到全部軋机的工作。当軋件每进入下一个被調好用于带张力轧制的机架时，前面各机架的輸出速度就会增高，直到进入所有的机架，并在此后开始达到平衡时为止。当軋件的尾端从前面的机架出来时，对于所討論的机架來說，平衡又被破坏。这时，在該机架中軋件的速度便增高。

因此，当軋件的尾端从倒数第二，即第 $(n-1)$ 机架出来之后，亦即当带鋼在最后的第 n 机架中自由軋制时，帶鋼的速度最高。

張力用張力系数来表征〔文献 4, 6〕：

$$\varepsilon = \frac{D_{k(i+1)} n_{i+1}}{D_{kt} n_i \mu_{i+1}}, \quad (I-3)$$

式中 D_k ——軋制直径；

n ——軋輶的轉速；

μ ——延伸系数；

i ——机架号。

通常，系数 ε 用百分数表示，并簡称为張力

$$\varepsilon \% = (\varepsilon - 1) \times 100\%. \quad (I-4)$$

前面已經說过，自由軋制（无張力与无活套），实际上不能长时地持續。

但是，交替地带有很小的張力和很小的活套的軋制是可能的。在小型型鋼連軋机精軋机架的軋制中就会出現这类情况。当鋼坯溫度、軋件的大小、潤滑条件、摩擦系数等发生变化时，便会有时出現張力，有时出現活套。操作人員要經常注意張力和活套的偏差是否保持在允許的范围内。这种手动調節是不够完善的。

由于缺乏可靠的金属状态的給定器，运用自动作用的調節器是很困难的，是仍未很好解决的課題。

5. 连轧机的轧制特点

钢坯轧机 軋制鋼坯时带有不大的张力，并且 $\varepsilon = 1.01 \sim 1.03$ 。

带钢轧机 有两种軋制方法。第一种是預先建立活套，然后消除，继之便进行带张力軋制，张力的大小按活套支持器的旋轉角度来确定〔文献29〕。活套支持器应当旋轉一定的角度。如果在軋制过程中张力減小，则活套支持器升高；如果张力增加，则活套支持器降落。这种軋制方法可以叫作**带张力活套的軋制**。

第二种軋制方法是仅在按新的断面調整軋机时利用活套支持器。正常进行无活套的带张力軋制，这可能带来很大的张力增加。当张力很大时，沿带鋼长度上的寬和厚都不均匀：带鋼的尾部寬些，厚些。因此，最好是采取控制张力的方法〔文献7〕。

为了減少厚度差，开始应用自动調整的計算装置来自动控制压下机构。

线材轧机 在粗軋机架上进行带张力的軋制，实际上和鋼坯軋机沒有差別。为了得到沿全长都是高质量的綫材，在精軋机上應該进行带活套的軋制。为此，軋机設有单独拖动的机架及活套形成装置。

在有些情况下，由于沒有这种装置，而在精軋机上进行带张力軋制，致使尾部的截面加粗。現代的高速軋机所軋出的成卷綫材重量大，所以粗細不均的尾部，与成卷綫材的总长相比是很小的。因此，有些工厂认为，这証明更多地采用成套的、成組拖动进行无活套軋制是合理的。

钢管轧机 很久以来存在着一种看法，认为軋管时有张力是极不合适的。

带张力軋制的缺点乃在于沿鋼管的长度上有纵向壁厚不等現象。鋼管的尾部不受张力，要比中部的壁厚一些。为了使鋼管纵

向壁厚的誤差不超过允許值，勢必要把鋼管的尾部切掉。因此，帶張力軋制只有在被切掉的尾端不大的情況下才可能是經濟的。为此，近代的軋机力求減小机架間的距离，并增大鋼管的長度。

同时，帶張力軋管較不帶張力軋管还具有一些优点，即是：

1. 帶張力軋制时可以軋出薄壁鋼管，大大減輕了以后的冷拔工序；

2. 改变張力可以調节管壁的厚度。这就有可能用同样的鋼坯，在同一个軋輥上获得不同壁厚的鋼管，这是具有重要意义的；

3. 減少鋼管截面橫向的壁厚不均。

在新式的減徑机上，軋制鋼管是帶張力的，并且 $\varepsilon = 1.06 \sim 1.08$ [文献 6]。

旧式的減徑机（机架之間的距离大）是用于軋制短管的，对于这种軋机切除鋼管的尾端是不經濟的。在这种情形下，以前是在 $\varepsilon = 1.005$ 下进行減徑 [文献 6]。現在，在这种軋机上也建議进行帶張力軋制， ε 值約等于 1.04，然后把鋼管剪切成壁厚不同的几段（一般为四段）[文献 24]。

在鋼管軋机的減徑机和定徑机的各机架拖动装置上，已經采用靜态速度降較小的专用电动机，这是和工艺上要求鋼管不受拉应力有关系的。

A.R. 頓工程师在鋼管軋机上进行过有趣的实验研究。为了确定显著的速度降对鋼管质量可能产生的影响，在定徑机的一个机架上提高了空載速度。靜态速度降由一般的 2~3% 增大到 7.4%。檢驗由于提高机架的空載速度对鋼管引起的缺陷并不明显。

由于現在采用了帶張力軋制，力求減小靜态速度降是不合适的。机械特性的傾斜度約为 5 % 是完全可行的。

但是，在帶張力軋制鋼管并利用張力来改变管壁厚度时，应当采用具有硬特性的电动机。

美国在 1952 年以后制造的类似軋机上，裝設了复杂的电压

和速度调节器（包括电子放大器和电机放大机），能够很精确的保持速度恒定〔文献42〕。

型钢轧机 在粗轧机架上进行带有不大张力的轧制。对于简单的和轻型的截面，在精轧机架中允许形成活套。这些轧机应该装设活套形成装置。在第五章将叙述几种活套形成装置。

由于没有活套形成装置，有些轧机在其精轧机上也进行带张力轧制。对于对称的截面（圆钢、方钢和六角钢）也允许带张力轧制。产品的质量，除了端头出现飞边之外，在全长的其它部分都是令人满意的。

飞边的出现是由于前端通过机架时没有相应的张力，以致过分塞满孔型所造成。在零件的后端形成很长一段飞边，比前端大得多。




图 I --2 马凯也夫冶金工厂 350-2 轧机轧制的
14号钢筋试件（带张力轧制）

马凯也夫冶金工厂 350-2 轧机轧制的零件，在后端长 3~8 米上有飞边。这约为 700 米长的 0.5~1%。

在精轧机架中，即便对对称的型钢也完全不宜采用带张力轧制，因为会使零件的端头成为废品（或在较好的情况下是二级品）。

在克利沃罗格冶金工厂 250 小型轧机上，掌握了在精轧机中带少量松弛的轧制。当发生张力或活套时，操纵人员以手动校正速度。掌握了轧制圆钢和角钢无飞边，但产品的端部还是有些加粗（在允许限度内）。

直到现在还未能掌握在型钢连轧机上轧制复杂断面的型钢。

这些型鋼，特別是大斷面的型鋼，仍須在越野式和布棋式軋機上軋制。在軋制複雜和大斷面的型鋼時是不容許形成活套的。帶張力軋制使孔型不能被塞滿，這對於帶凸邊的型鋼（槽鋼、工字鋼）特別困難。另一方面，當產生壓力時，孔型被過分塞滿，因而形成飛邊。

為了保證在連軋機上優質地軋制複雜斷面的型鋼，必須解決兩個問題：

a) 拟制和運用軋制型鋼用的、可靠的活套形成裝置，對於這些型鋼在其穩態時是容許形成活套的。

6) 如果不允許形成活套，則應研究出一個應力值，在此值下產品截面不會畸變；並且要擬制一種裝置，能連續的控制運動著的熱零件中的張力（最好自動地作用於軋鋼電動機的速度）。

6. 机架的成组拖动和单独拖动

成組拖動在30年代曾經得到比較廣泛的采用。這主要是因為這種拖動比單獨拖動投資少。成組拖動只允許帶張力軋制或帶壓力軋制，不可能實現帶活套軋制。

現時，成組拖動日益被單獨拖動所取代。最初是在精軋機架上採用單獨拖動。一些新的連軋機，在大多數情況下粗軋機組也採用了單獨拖動。這是因為成組拖動有下列缺點：

1. 確定軋輥孔型和軋機的調整困難〔文獻23〕；
2. 必須嚴格地選擇軋輥的直徑，因而增加了軋輥總數；
3. 品種受到限制，因為各機架間的速度關係是一定的，只可能改變道次數（即工作機架的數量）；
4. 不可能形成活套軋制。

儘管有上述缺點，在現代高速線材軋機上還是全都採用成組拖動。這是因為線材軋機的產品品種比較單一，並且在成組拖動和一般多線式精軋線的情形下，軋機結構緊湊和經濟。