

# 冶金工厂的电气设备

上 册

В. К. ПОЛТЕВ Л. П. СМОЛЬНИКОВ 著

張 謹 等 譯

高等教育出版社




# 冶金工厂主要車間的电气設備

上 冊

В. К. 波尔切夫, Л. П. 斯馬尔尼可夫著

張 謹 等譯

高等 教育 出 版 社



# 冶金工厂主要車間的电气設備

## 下 册

B. K. 波尔切夫 Л. П. 斯馬尔尼可夫著

張桂鐸等譯

高等教育出版社

本書系根据苏联国立黑色与有色金属冶炼科技書局出版社（Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии）出版的波尔切夫（В. К. Полтев）和斯馬尔尼可夫（Л. П. Смирнов）合著的“冶金工厂的电气设备”（Электрооборудование металлургических заводов）1952年版譯出。原書經苏联冶金工业部审定为工長訓練学校的教学参考書。对于冶金工厂中从事电气设备的运行工作的工程技术人员，本書也有参考价值。

本書中譯本分上下两册出版：上册包括原書的緒論和第一章至第八章，討論有关冶金車間的电气设备的一般性的問題：如冶金車間电力驱动的概况、各种电动机的机械特性、电力驱动的动力学原理、电动机的选择和安装、各种电器、电子和离子換流器、和电力驱动的自动控制等。下册包括原書第九章至第十八章，分別討論吊車、高爐車間、林鋼車間的电气设备，軋鋼机和軋鋼車間輔助机构的电力驱动，軋鋼車間的电机安装，各車間內的供电、照明等問題，以及各种电气设备的运用、维护与各种电气设备的运用和修理时的技术保安等問題。

本書原由商务印書館出版，自1959年2月起改由我社出版。

## 冶金工厂的电气设备

### 上册

B. K. 波尔切夫 L. P. 斯馬尔尼可夫著

張 謹等譯

高等教育出版社出版北京宣武門內孫思享7号

（北京市書刊出版業營業許可證出字第054號）

京華印書局印刷 新華書店發行

统一書号 15010·078 印本 850×1168 1/82 印数 64/16

字数 156,000 印数 2,001—3,500 定價 (S) 美 0.95

1955年2月商务初版(共2,000)

1955年2月新1版 1959年2月北京第1次印刷

本書系根据苏联国立黑色与有色金属冶炼科技書籍出版社(Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии)出版的波尔切夫(В. К. Польцов)和斯馬尔尼可夫(Л. П. Смирновков)合著的“冶金工厂的电气设备”(Электрооборудование металлургических заводов)1952年版譯出的。原書經苏联冶金工業部审定为工具訓練学校的教学参考書。譯本对于冶金工厂中从事电气设备的运行工作的工程技术人员及中等技术学校学生也有参考价值。

本書中譯本分上下兩冊出版。上冊包括原書的緒論和第一章至第八章，討論有关冶金车间的电气设备的一般性問題：如冶金车间电力驱动的概况、各种电动机的机械特性、电力驱动的动力学原理、电动机的选择和安装、各种电器、电子和离子换流器、和电力驱动的自动控制等。下冊包括原書第九章至第十八章，分別討論起重機、高爐车间、炼鋼车间的电气设备，轧鋼机和轧鋼车间辅助机械的电力驱动，轧鋼车间的电机室，各车间內的供电、照明等問題，以及各种电气设备的运用、维护与各种电气设备的运用和修理时的安全技术等問題。

本書由北京钢铁工业学院电工学教研組張桂鐸等同志譯出。

## 冶金工厂的电气设备

下冊

B.K.波尔切夫 L. P. 斯馬尔尼可夫著

張桂鐸等譯

高等教育出版社出版 北京宣武門內承恩寺7号

(北京市書刊出版業營業登記證字第054號)

京華印書局印刷 新華書店發行

统一書號15010·701 開本850×1168 1/16 印張9 3/16 字數271,000 印数2,001—3,500  
1958年9月第1版 1958年12月北京第2次印刷 定價(10) 1.40

# 上冊目錄

緒論 .....	1
冶金工業及其在國民經濟體系中的作用和意義 .....	1
現代冶金工廠的電氣業務的一般特性 .....	3
電動機在冶金車間各機構的驅動中的應用 .....	4
<b>第一章 治金車間的電力驅動 .....</b>	<b>7</b>
1. 蘇聯電力驅動的發展概述 .....	7
2. 工作機器的驅動系統 .....	11
3. 合組電力驅動與單一電力驅動的優點與缺點 .....	14
4. 金屬加工機床與軋鋼機的輔助機構的單一驅動 .....	15
<b>第二章 電動機的基本電氣機械性能 .....</b>	<b>18</b>
1. 直流電動機和交流電動機的機械特性曲線 .....	18
2. 直流並激電動機的機械特性曲線 .....	19
3. 串激直流電動機的機械特性曲線 .....	26
4. 複激直流電動機的機械特性曲線 .....	30
5. 感應電動機的機械特性曲線 .....	32
6. 同步電動機的機械特性曲線 .....	38
7. 電動機的速度調節 .....	41
8. 變改激磁電流與電樞電路電阻以調節直流電動機的速度 .....	42
9. 將電樞繞組或激磁繞組加以分路以調節直流電動機的速度 .....	45
10. 電動機的串並聯調速法 .....	47
11. 發電機—電動機組的電動機速度調節 .....	48
12. 交流電動機的調節特性 .....	50
13. 在轉子電路中接入電阻以調節感應電動機的速度 .....	51
14. 變改磁極對數以調節速度 .....	52
15. 變頻電流的速度調節 .....	54

16. 啓動電阻的計算 .....	56
<b>第三章 電力驅動的動力學基礎 .....</b>	<b>64</b>
1. 電力驅動的運動方程式 .....	64
2. 操作機械的靜力矩 .....	65
3. 操作機械的動力矩 .....	66
4. 飛輪力矩的概念 .....	66
5. 對於電動機轉軸的飛輪力矩的推算 .....	67
6. 啓動和制動時的力矩圖解 .....	72
7. 電動機啓動時間和制動時間的決定 .....	73
8. 用變阻器啓動電動機時的能量耗損 .....	75
<b>第四章 電動機的工作狀況及其功率的決定 .....</b>	<b>79</b>
1. 決定電動機的額定功率和過載功率的因素 .....	79
2. 絶緣物的等級及其許可的發熱溫度 .....	80
3. 電動機的發熱和冷卻曲線 .....	80
4. 電動機的工作情況 .....	84
5. 電動機的功率的決定 .....	85
6. 各種電動機的許可過載數值 .....	88
7. 在負載不變或變動極微的條件下（水泵、通風機）電動機功率的選擇 .....	89
8. 閃斷運用情況下電動機的工作特點 .....	91
9. 工作中的 $II_B$ 值和計算值不同時的電動機功率的重新計算 .....	94
<b>第五章 電動機 .....</b>	<b>97</b>
1. 冶金工業中所用的電動機 .....	97
2. 電機按構造規格的分類和電機構造的選擇 .....	99
3. 電動機的安裝方法及電動機與工作機的聯接方式 .....	102
<b>第六章 電器 .....</b>	<b>111</b>
1. 電器的分類及對電器應有的要求 .....	111
2. 變阻器和電阻 .....	113
3. 鼓式和凸輪式控制器 .....	118
4. 主控制器和主電器 .....	121

5. 萬能轉接開關 .....	125
6. 交流和直流接觸器 .....	126
7. 磁力啓動器 .....	130
8. 直流和交流繼電器 .....	132
9. 制動電磁鐵 .....	137
10. 終端開關 .....	141
11. 直流和交流自動斷路器 .....	143
12. 電動機的保護電器 .....	147
<b>第七章 電子和離子換流器 .....</b>	<b>153</b>
1. 概述 .....	153
2. 電子管 .....	154
3. 電子限時繼電器 .....	156
4. 充氣整流管和開流管 .....	157
5. 水弧整流器 .....	159
6. 光電池和光電繼電器 .....	163
7. 固體整流器 .....	165
<b>第八章 電力驅動的自動控制 .....</b>	<b>168</b>
1. 電力驅動的人工控制和自動控制 .....	168
2. 電力驅動的控制電路的表達法 .....	169
3. 自動控制電路的構成原理 .....	170
4. 限制轉速的控制 .....	170
5. 限制電流的控制 .....	175
6. 限制時間的控制 .....	176
7. 控制電力驅動的繼電器—接觸器電路的缺點 .....	177
8. 電機型自動機械 .....	179
9. 電力放大機的應用 .....	182
10. 過渡歷程的加快 .....	184
11. 不穩定過程的穩定化·穩定變壓器 .....	187
12. 電子—離子管的柵極控制 .....	189
13. 離子式電力驅動 .....	190

# 下册 目录

第九章 起重机的电气设备	195
1. 电力起重机的用途和设备	195
2. 起重机机构的电力驱动	197
3. 滑线和集流器	199
4. 起重机机构的电力驱动的启动时间和制动时间的确定	200
5. 起重机的电力驱动的负载图	202
6. 起重机机构的电动机功率的计算	206
7. 提升机构的电力驱动的控制	211
8. 起重机机构的电力驱动的控制线路	216
9. 各种行驶机构的电力驱动的使用控制器的控制	217
10. 提升机构的电力驱动的使用控制器的控制	222
11. 起重机机构的电力驱动的使用接触器盘的控制	225
12. 行驶机构的电力驱动的使用接触器盘的控制	226
13. 提升机构的电力驱动的使用接触器盘的控制	231
14. 直流保护盘和交流保护盘	238
15. 使用提升电磁铁的起重机	240
16. 抓斗起重机和磁力抓斗起重机	242
17. 起重机用电动机的电阻的选择	244
18. 对起重机电气设备的正常要求	247
第十章 高炉车间的电气设备	250
1. 高炉车间的一般特点	250
2. 高炉车间的各种机构的电力驱动	253
3. 桥式装卸机	254
4. 高炉的加料过程的自动化	258
5. 使用程序主令控制器的加料系统的程序控制	284
6. 料斗卷扬机的电力驱动	269
7. 应用串并联控制法的料斗卷扬机的电力驱动的控制	270
8. 采用发电机-电动机制的料斗卷扬机的电力驱动的控制	271
9. 装焦炭机构的控制	276
10. 料钟绞车的电力驱动	280
11. 旋转布料器的控制	282
12. 称量车的电气设备	284
13. 烧结机机构的电气设备	285

14. 煤气的电气除塵	287
<b>第十一章 炼钢车间的电气设备</b>	<b>291</b>
1. 平爐車間及其电气设备	291
2. 混鐵爐的电力驱动	293
3. 落地式加料机	294
4. 平爐的热力情况的自动調節	296
5. 閥門轉換的自动化	297
6. 电弧煉鋼爐	302
7. 电弧爐的自动調節	303
8. 感應爐	311
<b>第十二章 軋鋼机的电力驱动</b>	<b>314</b>
1. 軋鋼車間的一般特点	314
2. 軋鋼机的电力驱动的分类	321
3. 驅动轧鋼机的电动机的功率选择	324
4. 带飞輪的电动机的運轉	328
5. 不可逆式轧鋼机的驅動	332
6. 不可逆式轧机的同步电动机的电力驱动	332
7. 不可逆式轧机的使用飞輪的驅動	337
8. 使用感应电动机的調速的不可逆式轧机的驅動	346
9. 使用直流电动机的調速的不可逆式轧机的驅動	349
10. 可逆式轧机的驅動	353
11. 冷轧机的电力驱动	366
<b>第十三章 軋鋼車間的各种輔助机械的电力驱动</b>	<b>360</b>
1. 辅助机械的驅動系統和电流种类的选择	369
2. 軌道的成組驅動和單獨驅動	371
3. 压下机檣的驅動	373
4. 推床和翻鋼机的驅動	375
5. 升降摆动台的驅動	377
6. 热切鋸的驅動	378
7. 剪切机的驅動	379
8. 使用繼电器-接触器式綫路的辅助机械的驅動的控制	381
9. 交流的电力驱动	382
10. 直流的电力驱动	383
11. 辅助机械的驅動所采用的發电机-电动机系統	394
12. 軋制的工艺過程的自动化	399
<b>第十四章 軋鋼車間的电机室</b>	<b>404</b>
1. 电机室的功用和设备	404

## 目 录

2. 大型电机的給油设备.....	405
3. 电机的通风.....	407
<b>第十五章 車間內部的电力供应 .....</b>	<b>410</b>
1. 現代冶金工厂的电力供应的特点.....	410
2. 冶金工厂的主要电能用户的特点.....	413
3. 电压的大小和电流种类的选择.....	414
4. 車間变电所及車間内部的电能分配.....	416
5. 車間内部的馈电裝置.....	419
6. 电气網路的計算原理.....	421
7. 电气網路的保护.....	427
8. 功率因数及提高功率因数的方法.....	429
9. 冶金車間中的电能的經濟.....	432
<b>第十六章 电气照明設備 .....</b>	<b>435</b>
1. 工作面的照明系統和照明种类.....	435
2. 光照学的技术單位.....	438
3. 照度的标准.....	437
4. 选择灯泡的功率的方法.....	439
5. 照明器的类型及使用探照灯的照度.....	440
<b>第十七章 电气設備的运用 .....</b>	<b>443</b>
电气设备的维护 .....	443
1. 维护电动机的普通常識.....	443
2. 轴承的工作及对轴承的维护.....	444
3. 轴承电流.....	447
4. 在电刷下产生火花的原因以及改善換向的方法.....	449
5. 换向器和电刷的维护.....	453
6. 电器的运用.....	455
7. 照明设备的维护.....	462
电气设备的运用和定期檢修的組織 .....	463
8. 关于电气设备的运用组织方面“技术管理規程”的要求.....	463
9. 定期檢修的組織 .....	467
<b>第十八章 电气設備的运用和修理时的安全技术 .....</b>	<b>474</b>
1. 电流对人生命的危险.....	474
2. 电气设备的运用时的安全技术.....	477
<b>附录 .....</b>	<b>486</b>
MT 和 MTK 型起重機用电动机的特性(从第一級到第五級).....	486

---

MT型起重机用电动机的特性(第六級和第七級).....	488
MII型起重机用直流电动机的特性.....	489
参考書目 .....	491

## 第九章 起重机的电气设备

### 1. 电力起重机的用途和设备

在冶金车间中，装有大量的电力起重机，它们执行着工艺过程所需的各种运输作业。

采用电力起重机可以使运输负载的工作获得高度的机械化，并且能够保证迅速的调动负载。

电力起重机是装有电力驱动的可供提升并能作近距离调动负载用的起重运输设备。

在冶金车间中，装有适合于完成各式各样的生产作业的不同构造的起重机：桥式起重机、带回转行车的起重机、高架起重机、磁力起重机、抓斗起重机、钳式起重机、加料机和装船机等。

在冶金车间中，应用最广的是桥式起重机。

桥式起重机是一个安装在滚轮之上，并可以沿起重机轨道移动的桥架。起重机轨道的铁轨铺设在沿车间两边装设的支柱上，或者是铺设在特设的起重机横梁上。起重机有一个行车，它可以沿桥架移动，在行车上有提升机构。用来握住负载的设备可以制成吊钩的形式，在这种情形下，该起重机叫做标准桥式起重机。用来握住负载的设备也可以制成一种只宜于握住某一定类型的负载的形式，例如制成抓斗式、电磁式及横担式等。

每台起重机至少有三个主要的机构，使起重机沿起重机轨道移动的机构，使行车沿起重机的桥架移动的机构和用来提升负载的机构。

在中部有一级减速器的起重机的行驶机构的传动系统示于图 183, a。

装在桥架中部的电动机 1，经过单级的圆柱减速器 2 转动着中间传动轴 4，而中间传动

轴 4 则装在桥架板上的轴承上。在传动轴的两端各装有一个齿轮 6，它与运行滚轮 8 的齿圈 7 相啮合，运行滚轮则装在起重机端梁的槽钢之间的不动轴上。

在使用高速传动轴的行驶机构的构造中，电动机直接与传动轴相联结，并且经过两级减速器 3 来转动运行滚轮 5（图 133, b）。




图 133. 起重机的行驶机构的传动系统图。

传动轴用齿轮联轴器 4 来联结；减速器和运行滚轮则借助于补偿联轴器来联结。

起重机的行驶机构的电力驱动备有終端开关设备，它将在行驶机构运行至行程末端时，使电动机断电。行驶机构备有块式电磁制动器。




图 134. 起重机的行车机构的传动系统图。

提升机构和行车的行驶机构的传动系统图示于图 134。这两个机构都放在起重机的行车上。

提升机构的电动机 1 经过由两对正齿轮组成的减速器 2 来转动卷鼓 3。在左螺纹槽和右螺纹槽的卷鼓的两端都绕有钢丝绳，并将它穿绕在吊钩的夹圈中的滑轮和装在行车上滑轮上。

在提升机构上也装有块式制动器，并且经常利用减速器的高速轴上的半个弹性联轴器作为它的制动器。当吊钩的夹圈达于最高位置时，提升机构的电力驱动则借助于終端开关而自动的断开。

利用电动机 1 来驱动行车的行驶机构，它经过三級减速器 5 来转动运行滚轮 6 的轴。行车的行驶机构也装有块式电磁制动器，以及当行车驶至极限位置时借以使电力驱动停止用的終端开关。

冶金车间的桥式起重机多半装有两套提升机构，即：起重力较大的主提升机构和起重力较小的辅助提升机构。这两种机构的设备是一样的，并且都放在同一个起重机行车上。

## 2. 起重机机构的电力驱动

起重机的各种机构的电力驱动，可以使用直流，也可以使用交流。

直到最近几年以前，在冶金车间中应用最广的，还是使用直流电动机的起重机。并且大家曾经确认，在起重机中，也和在其他作间歇运转的机械中一样，直流的电力驱动乃是最合理的一种驱动。

关于这个问题的一般见解是：直流的电力驱动可以保证较高的生产率，因为在放下负载时，它的速度可以作广泛的调节，并且在提升轻的负载和空吊钩时，可以获得较高的速度；可以使机构停止的更准确；可以实现动力制动；直流的制动电磁铁和其他的直流电器的运用也比较可靠一些。

但是在采用直流的电力驱动时，由于为了获得直流电源必须设置换流机组，因而将会增加它的设备费和运转费。同时冶金用交流起重机的运用经验证明，直流电流的优点实际上并不能充分的利用，而交流电流在大多数冶金用起重机和其他辅助机械的运用中却可以获得完全满意的結果。

因此，目前为大部分冶金用起重机采用交流认为是最适宜的，这些起重机采用着基洛夫“吉那莫”工厂出品的标准起重机电气设备。

关于冶金用起重机和其他辅助机械的电力驱动的电流种类的选择问题，在1948年曾经由电力工业部的科学技术委员会的电力驱动和电力牵引小组，在其他各部的设计机构和工厂的参加之下，加以研究。在经电力工业部批准的小组决议中，建议在冶金用起重机和各种作间歇运转的稳定的驱动的电气化方面，应该广泛的采用交流，同时还指出，在作间歇运转的各种机械的电力驱动中，三相交流应该占主要的地

位。

在交流起重机的各种行驶机构(例如桥架、行车、旋架等)的电力驱动中,通常是采用绕线式感应电动机,而在直流起重机的同类驱动中,则采用串激电动机。

鼠笼式感应电动机只适用于运动速度不大的机构中,因为这种电动机在机构运转时将会产生过大的加速度。有时为了减小电动机的启动力矩,并相应的减低它的加速度,在启动鼠笼式电动机时,可以在定子电路中接入电阻。

在直流起重机的具有高速传动轴的桥架的行驶机构中应采用并激电动机。在这样的机构中,采用串激电动机是不可以的,因为在起重机空载行驶时,电动机将会达到一种不能允许的高速度,足以危及传动轴的机械强度。

在起重机提升机构的电力驱动中,通常是采用绕线式感应电动机或串激电动机。

在可靠性方面对起重机的电气设备应该提出非常严格的要求,为的是能保证运用不致中断,并能获得适合生产要求的各种情况。同时必须考虑到,起重机的电气设备总是处于特别困难的工作条件之下。因为它安装在车间的上部,所以它总是在充满烟尘和煤气的环境中工作,并且在起重机运转时,它还要受到不断的震动和冲击。对于运用于冶金炉工段的起重机,它总是在环境温度很高的情况下工作,同时部分露天运用的起重机和这些起重机的电气设备就容易潮湿以及受到雨雪的侵袭。

由于所述的原因,起重机的电气设备应该很坚固;在起重机上运用的电动机应采用专供冶金用的封闭型电动机(MII型和MT型);在选择控制电器时,应该考虑到起重机的紧张的工作情况,并且在很多的场合中,也应该采用特别的电器。

### 3. 滑线和集流器

向起重机上的用电设备输送电能时，通常是采用滑线——即一种裸导线，利用滑动接触就可以从滑线上取得电流。

用来向起重机供电的滑线，是沿着起重机的轨道而敷设在一种特制的构架上；这种滑线叫做主滑线。

利用安装在起重机上的集流器，就可以将从主滑线馈来的电能送到位于起重机司机室中的配电盘或保护盘上去。

为了缩短起重机上的电网的长度，最好是把主滑线敷设在起重机司机室所在的这一跨度边。

起重机的行车间对起重机的桥架有相对的移动，因此要向提升机构和行车间的行驶机构中的电动机馈电，必须借助于沿桥架敷设的滑线，这样的滑线叫做辅助滑线或横滑线。

集流器安装在起重机行车间上的一种特设的构架（集流弓）上。

用来制造起重机滑线的主要材料是型钢，多数是角钢。对于单轨起重机则可以采用扁钢。有时也采用钢轨来作主滑线。

为了节省有色金属，从前使用得很广的铜制滑线，现在已经很少采用，并且这种滑线要用悬挂的方法来敷设，这样的敷设方法既不牢固，还须为其设置防止断裂的特殊保护。

在采用钢制滑线的场合中，设备的坚固性可以大大的增加，因为钢制滑线的机械强度很大，而且安装也固定，这一点对于行驶速度较大的起重机尤为重要。

为了支持滑线，可以采用安装在特殊构架上的绝缘子。这时，使用一种用绝缘物质浸渍过的硬木料制成的块状绝缘子是很有效的。

用角钢制成的辅助滑线的安装情形示于图135。角钢1由卡钉2固着于销钉3之上，而销钉则穿过绝缘子5而支持于支柱4上。通过支柱的销钉末端，应该加以绝缘。