

中等专业学校教学用书

制图教程

ZHITU JIAOCHENG

上册

太原机械学院中专部等校编

人民教育出版社

制图教程

上册

太原机械学院中专部等校编

人民教育出版社出版 教育部教材审查委员会审定通过

(北京市书刊出版业营业登记证字第2号)

京华印书局印装 新华书店发行

开本 787×1092 1/16 印数 16 %
字数 331,000 印数 0001—3000 定价(6) 1.10
1960年8月第1版 1960年8月北京第1次印刷

制图教程

下册

太原机械学院中专部等校编

人民教育出版社出版
高職學院教學用書編寫組
北京宣武門大街東環7號
(北京市書刊出版業營業許可證京字第2號)

新华印刷厂印装 新华书店发行

统一书号 15010·926 开本 787×1092 1/16 印刷 10 1/4 捷页 1
字数 184,000 印数 0001-100,000 定价(5) 元 0.90
1960 年 8 月第 1 版 1980 年 8 月北京第 1 次印刷

本书系第一机械工业部教育局组织所属中等专业学校有关教师根据该部1959年修訂后的制图教学大纲编写的。

本书分上下两册出版，上册内容包括：繪論、基本知識、几何作圖、投影作圖等篇，下册內容包括：机械制图、建筑图概要等篇。

編寫的分工為：繪論、基本知識、几何作圖由南昌航空工业学校編寫；投影作圖由太原机器制造学校、太原第一化学工业学校、太原机械学院中专部編寫；机械制图及建筑图概要由上海机器制造学校編寫。初稿完成后由太原机械学院中专部召集各校教師进行集体审查、修訂后定稿。

本书适用于中等专业学校作为制图课程教材，并可作为工厂的业余学校或高等学校的教学用书，也可供工程技术人员参考。

序

本书是由第一机械工业部组织太原机械学院中专部等五院校有关教师集体讨论后分工进行编写的。编写时主要是以第一机械工业部 1959 年修订后的本课程的教学大纲为依据。

自从各校在坚决贯彻党的“教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动相结合”的方针以来，在教育结合生产劳动、理论联系实际等方面都摸索出了初步的經驗，并有一定的体会。这些經驗和体会都具体地反映在修订后的教学大纲里。

编写本书的指导思想是力求在教学中贯彻党的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建設社会主义”的总路线。因此，考虑到学生的知識基础，結合学生的思维邏輯，在相应的篇章中进行了图形分析和尺寸分析，以加速学生理解和作图过程；并在投影作图的各章后采用小结方式，将該章主要内容进行了归纳性的总结，指出其一般規律和問題的实质，从而提高到理性认识，使符合于学生思维邏輯，以便易于掌握，提高学习效果。为了培养学生空间分析思维能力与奠定理論基础，我們就加强了投影分析和形体分析，把截断展开和相貫体等章中貫串了点、线、面投影的基本原理与方法，并结合生产实际加以应用。在机械制图一篇有关章节中，增加了必要的生产常识和工艺知識，結合生产实际，加强測繪，使本课程从生产实践中来又运用到生产实践中去。全书的有关篇章中，均遵循国家标准的规定，推行了我国现代的科学技术成就。尽管如此，由于編者的水平所限，仍然很难满足时代发展的要求；同时由于时间仓促、实际資料收集得也不够，缺点和錯誤可能很多，敬希讀者随时提出宝贵的意见，賜教請寄人民教育出版社高教用书編輯部轉。

本书初稿完成后，由太原机械学院中专部组织南昌航空工业学校，太原第一化学工业学校，太原机器制造学校，上海机器制造学校等教师进行了集体审查、修订和定稿。最后并进行了文詞修飾和格式統一的工作。

編 者

1960年4月

上册目录

序.....	1
绪论.....	1

第一篇 基本知識

第一章 制图仪器、工具与用品.....	6
§ 1-1 制图仪器.....	6
§ 1-2 制图工具.....	14
§ 1-3 制图用品.....	19
§ 1-4 制图工作地点的安排.....	21
思考题.....	21
第二章 字体.....	22
§ 2-1 汉字[根据国标(GB)124—59].....	22
§ 2-2 数字[根据国标(GB)124—59].....	27
§ 2-3 汉语拼音字母[根据国标(GB)124—59].....	28
§ 2-4 常用的外文字母.....	30
第三章 图线与图样幅面.....	32
§ 3-1 图线.....	32
§ 3-2 图样幅面.....	34
思考题.....	36
作业.....	36
第四章 尺寸标注、比例.....	38
§ 4-1 尺寸标注[根据国标(GB)129—59].....	38
§ 4-2 比例[根据国标(GB)129—59].....	42
思考题.....	44

第二篇 几何作图

第五章 直线角和多边形.....	47
§ 5-1 二等分线段.....	47
§ 5-2 任意等分线段.....	48
§ 5-3 二等分任意角.....	49
§ 5-4 三等分直角.....	50
§ 5-5 用丁字尺与三角板作常用角度(30° 、 45° 、 60°).....	51
§ 5-6 作一角等于另一已知角.....	52
§ 5-7 已知三角形边长作三角形.....	53
§ 5-8 作已知图形的全等形.....	54
第六章 等分圆周及作正多边形.....	57
§ 6-1 三等分圆周并作圆内接正三角形.....	57
§ 6-2 六等分圆周并作圆内接正六边形.....	58
§ 6-3 五等分圆周并作圆内接正五边形.....	60
§ 6-4 八等分圆周并作圆内接正八边形.....	61
§ 6-5 任意等分圆周并作圆内接任意正多边形.....	63
§ 6-6 作圆的外切正六边形(用丁字尺与 $30^\circ \times 60^\circ$ 三角板).....	64
§ 6-7 已知一边长作正六边形.....	64
§ 6-8 已知一边长作任意边数的正多边形.....	66
§ 6-9 求圆弧的圆心及其半径.....	67
第七章 连接.....	72
§ 7-1 概述.....	72
§ 7-2 作圆的切线.....	72
§ 7-3 直线与直线连接.....	75
§ 7-4 圆弧与圆弧连接.....	76
§ 7-5 混合连接.....	80
小结.....	83
第八章 圈圆与卵圆.....	85
§ 8-1 圈圆.....	85
§ 8-2 卵圆的画法.....	86
§ 8-3 卵圆的画法.....	89
第九章 曲线板曲线.....	94
§ 9-1 概述.....	94
§ 9-2 曲线板曲线的画法与描绘.....	94
§ 9-3 圆锥曲线.....	95
§ 9-4 圆的渐伸线.....	101
§ 9-5 摆线、外摆线.....	103
§ 9-6 阿基米德螺旋.....	105
第十章 零件外形轮廓画法.....	108
§ 10-1 平面图形的分析.....	108
§ 10-2 零件外形轮廓画法步骤.....	109

七〇二

第三篇 投影作图

第十一章 投影的一般知識	118	第十七章 求綫段實長和平面图形實形	187
§ 11-1 投影作图的目的和任务	118	§ 17-1 旋轉法	187
§ 11-2 投影的基本概念	118	§ 17-2 重合法	189
§ 11-3 正投影	121	§ 17-3 變換投影面法	194
第十二章 点	125	小結	199
§ 12-1 点的两面投影	125	第十八章 截断体的展开	201
§ 12-2 点的三面投影	126	§ 18-1 概述	201
§ 12-3 特殊位置点的投影	131	§ 18-2 截断体的投影	202
§ 12-4 空間两点对投影面的相对位置	132	§ 18-3 几何体的表面展开	205
小結	134	§ 18-4 截断体的表面展开	206
第十三章 直線	136	§ 18-5 表面展开图的应用及展开时应注意問題	209
§ 13-1 直線投影的形成	136	小結	210
§ 13-2 直線在空間的各种位置	136	第十九章 相貫体	215
§ 13-3 点与直線的相对位置	141	§ 19-1 概述	215
§ 13-4 两直線相对位置的投影	142	§ 19-2 直線貫穿立体	215
§ 13-5 直線的迹点	146	§ 19-3 多面体与多面体相貫	217
§ 13-6 直線的直观图	148	§ 19-4 回轉体与回轉体相貫	219
小結	148	§ 19-5 多面体与回轉体相貫	224
第十四章 平面	152	§ 19-6 相貫线在工程上的应用	225
§ 14-1 平面的表示法	152	小結	226
§ 14-2 迹线平面的投影	153	第二十章 組合体	230
§ 14-3 各种位置平面的投影	154	§ 20-1 組合体的构成	230
§ 14-4 平面图形的投影	158	§ 20-2 組合体分类	230
§ 14-5 平面上直線和点的投影	158	§ 20-3 組合体投影表示法	231
§ 14-6 两平面相对位置的投影	161	§ 20-4 讀投影图的方法	233
§ 14-7 直線和平面相对位置的投影	163	§ 20-5 补漏线、补第三面投影	235
小結	166	§ 20-6 組合体的尺寸注法	237
第十五章 軸测投影的基本概念	170	§ 20-7 組合体的軸測圖	238
§ 15-1 形成	170	小結	241
§ 15-2 分类	170	第二十一章 剖視	244
§ 15-3 平面图形的轴测投影	172	§ 21-1 概述	244
小結	176	§ 21-2 剖視的原理及規則	246
第十六章 几何体的正投影及軸測投影	178	§ 21-3 体剖切后的軸測投影	245
§ 16-1 四棱柱的正投影及軸測投影	178	小結	252
§ 16-2 三棱柱的正投影及軸測投影	179	第二十二章 技術繪圖	255
§ 16-3 六棱錐的正投影及軸測投影	180	§ 22-1 基本知識与技巧	255
§ 16-4 圓柱的正投影及軸測投影	181	§ 22-2 平面图形的画法	256
§ 16-5 圓錐的正投影及軸測投影	182	§ 22-3 几何体的画法	258
§ 16-6 圓球的正投影及軸測投影	182	§ 22-4 組合体画法	259
§ 16-7 几何体投影图讀法	183	§ 22-5 技術图画的明暗性	260
小結	185		

下册 目录

第四篇 机械制图

第二十三章 視圖、剖視與剖面	265	§ 23-1. 視圖的種類及畫法.....	265	§ 27-2. 螺紋的類型.....	332
§ 23-2. 視圖的選擇原則及應用舉例.....	268	§ 27-3. 螺紋的畫法及其標註.....	335		
§ 23-3. 剖視的類別及畫法.....	271	§ 27-4. 螺紋的工藝結構.....	339		
§ 23-4. 剖面的類別及畫法.....	276	§ 27-5. 螺紋的測量.....	341		
§ 23-5. 剖視、剖面的應用舉例.....	278				
§ 23-6. 剖視與剖面中的剖面線.....	280				
§ 23-7. 簡化畫法與規定畫法.....	281				
第二十四章 机件的工藝結構	297	第二十八章 零件在連接	342		
§ 24-1. 零件加工常識.....	297	§ 28-1. 螺紋的連接.....	342		
§ 24-2. 圓角、過渡線.....	299	§ 28-2. 螺紋制件的種類.....	342		
§ 24-3. 斜度和鍛度.....	300	§ 28-3. 螺紋制件連接圖畫法.....	349		
§ 24-4. 倒角、退刀槽及孔.....	301	§ 28-4. 變及鎖的連接.....	351		
第二十五章 工艺要求在图样上的表示方 法	304	§ 28-5. 鋼接及焊接.....	352		
§ 25-1. 表面光洁度、表面處理和熱處理.....	304	第二十九章 齒輪、彈簧	357		
§ 25-2. 公差與配合.....	308	§ 29-1. 齒輪.....	357		
§ 25-3. 材料概念.....	313	§ 29-2. 鏈輪機構及棘輪機構.....	369		
§ 25-4. 技術條件.....	314	§ 29-3. 彈簧及其畫法.....	369		
第二十六章 零件測繪及其工作圖的繪 制	317	第三十章 裝配圖	375		
§ 26-1. 零件尺寸的測量.....	317	§ 30-1. 裝配圖的種類及其組成內容.....	375		
§ 26-2. 零件的尺寸基準.....	319	§ 30-2. 裝配圖的視圖應用及畫法.....	376		
§ 26-3. 零件測量實例.....	322	§ 30-3. 裝配結構的一些問題.....	378		
§ 26-4. 零件草圖及其繪制程序.....	323	§ 30-4. 裝配體的測繪.....	378		
§ 26-5. 零件工作圖及其繪制過程.....	325	§ 30-5. 由設計裝配圖畫零件工作圖.....	380		
第二十七章 螺紋	330	第三十一章 示意图	383		
§ 27-1. 螺紋的形成.....	330	§ 31-1. 机构示意图.....	389		

第五篇 建筑图概要

第三十三章 建筑图的概念	401	§ 33-4. 房屋建築結構圖.....	413
§ 33-1. 房屋組成的主要部分.....	401	§ 33-5. 整平面圖.....	415
§ 33-2. 房屋建築平面圖、立面圖、剖面圖.....	404	第三十四章 建筑图示例	417
§ 33-3. 房屋建築圖的基本規格.....	407		

緒論

制图是一门学习绘制和识读机械工程图样的课程。图样可以准确地表达物体的形状、大小和相互位置，是表达设计意图，交流技术思想与指导生产的重要工具。各种工具、设备、机床及建筑物等，都要根据工程图样来进行生产和施工，因此，任何工程技术人员认识，如果缺乏绘制和识读图样的知识，都将成为工程上的“文盲”。尤其在我国目前正处于社会主义大建设、技术革新与技术革命的新时代中，各项工业都在飞跃发展，先进经验和先进技术不断推广对于每一个未来的工程技术人员来说，要学好制图这门课程是非常重要的。

在中等专业学校里，制图是一门基础技术课程，学习这门课程的主要目的是：了解制图的基础理论知识，熟悉绘制和识读一般图样的基本规则和方法；掌握一定的画图技巧，以及培养和发展空间概念和空间想象力。这些知识对今后的专业学习和设计，都是必须的。

在本课程里，将要学习下列内容：

第一篇 基本知识

初步介绍一些有关绘制图样的必要的知识和规格。

第二篇 几何作图

讲述在绘制图样时，所要用到的一些几何图形的作图方法和技巧。

第三篇 投影作图

讲述有关绘制和识读图样的投影原理和方法等的必要知识。

第四篇 机械制图基础

讲述有关绘制和识读机械图样的规则和画法。

第五篇 建筑图概要

介绍有关机械工程技术人员，所必须的一些建筑工程图样上的简要知识。


制图是一门以画图实践为主的课程。学习有关制图的理论乃是为了指导作图实践。只有通过实践才能更好地巩固与提高理论知识，以及熟练地掌握有关作图规则方法和技巧。所以，本课程近三分之二的时间都是安排在画图实践方面。在学习过程中，应该既对课程的理论部分进行钻研，同时，更应该重视所有练习和作业的独立完成。同时，画图是一件需要细心思考和耐心操作的工作，粗心大意会在图样中造成错误，给生产带来很大的损失。因此学习制图时，便应建立细致认真的习惯。另外，必须知道制图课程的内容，如只是着重于工程制造图样方面一般最基本问题的阐述，决难完美地解决工程制造方面的全部需要，因此，当学生学完本课程后，还必须在学习其他基础理论课和专业课的过程中，以及在今后工作的实践中，还应该继续不断地注意提高和丰富自己对于绘制和识读图样的能力。

图样是随着生产发展需要而逐步发展的，我国历史上在制图方面的贡献是十分巨大的。远在三千年前，我国就创造了“规、矩、绳、墨、悬、水”等绘图工具（见周官考工记与礼经二书），公元

前一百年左右，在“周髀算經”一书中，就載有商高关于“方、圓、勾、股”等几何問題的創見(图0-1)。根据目前的資料可以証实，我国不論在天文图、地理图、营造图以及机械图等方面，都有过



(a) 方圆相切图



(b) 圆方相切图




图 0-1.

不少的輝煌成就。我国对正投影法的采用，要比画法几何的出現早七百年，而軸测投影的采用，要比欧洲国家早六个世紀。

战国时代甘公和石申所画的“星图”(見“甘石星經”)，东汉張衡所測繪的“灵宪图”以及宋代苏颂所画的“星图”(見“新仪象法要”)等，都具有相当高的水平。晋代裴秀曾总结了我国繪制地图的經驗，应用了比例和方位，画出了有名的“天文图”。宋代的石刻“禹迹图”也是我国历史上有名的图。宋代李誠(明仲)曾著“营造法式”一书，总结了我国数千年以来在建筑技术上的成就，书中許多图例，都符合于正投影和軸测投影的原理(图 0-2)。在机械图样方面，如：“新仪象法要”一书中，即載有測繪“灵宪图”的零件分图和装配图。明代宋濂(应星)所著“天工开




图 0-2. 聖堂“舉折圖”。

物”一书中，詳細闡述了农业、交通、采冶、加工、軍事等方面的问题，其中画有大量图例。这些图例都以軸测图形来表达舟車器械的形象和构造，并适当修飾以加强立体感。如图 0-3 所表示的是水力机械“水碾”的一种结构形式。

此外，如徐光启所著“农政全书”中，画有不少“农具图”，程大位所著“算法统宗”一书中，画有“丈量步車”的零件图和装配图(图 0-4)。我国紡織机械图样記載于书籍中，更是在欧洲各国之先。

根据上述：可以认识到，我国的制图历史不但由来已久，而且有着辉煌的成就。但是，由于我国过去长期处于封建社会制度之下，封建統治阶级不重視工程技术的发展，因而我們祖先在制图方面的卓越成就，始終沒有获得总结和发扬。近百年来，各帝国主义先后侵入，使我国工业生产更沒有可能得到发展，从而在制图方面，也就呈現必然的萎頹状态。另一方面，帝国主义勢力在我




图 0-3.




图 0-4. 丈量步車图。

国分裂控制，致使不同地区不同性质的工业，因抄襲各国陈規，采用了不同的制图标准，使我国在制图方面陷入了极端混乱不堪的境地。

自从中华人民共和国成立以来，在党的领导下，国家向着社会主义工业化道路迈进，工农业生产飞跃地发展，特别是机械制造工业的突飞猛进，促使我国制图科学工作和其他科学工作得到了迅速的发展。1956 年第一机械工业部吸取了苏联先进經驗，制定并頒布了“机械制图部頒标准”。这是我国历史上第一次制图有统一規格的規定。1959 年国家科学技术委员会頒布了

“机械制图”方面国家标准(GB)。这些统一标准規格的规定，对发展我国国民经济、提高劳动生产率和技术水平、统一生产規格等方面都起到一定的作用。

自从党提出了“鼓足干勁、力爭上游，多快好省地建設社会主义”的总路綫以后，在我国出現了一个具有深远世界意义的工农业全面大跃进的面貌。目前在我国正蓬勃开展着技术革新和技术革命的运动，朝向机械化和自动化迈进，在这种新的形势下，对制图方面就提出了越来越多的要求，也給繪圖工作展开了廣闊的前途。我們可以深信，在党的英明领导下，制图工作必将繼續走上更新的道路，在制图的科学硏究工作中，必能繼承我国祖先的优良傳統，出現更偉大的成就。




图 0-5.

苏联在很早以前就有了图样，并且有許多偉大的俄罗斯机械师在图样上留下了輝煌的成就。例如：伊·伊·波尔祖諾夫(И. И. Ползунов)在1763年便繪制了世界上第一个蒸汽机的图样(图0-5)。彼·卡·佛罗洛夫(П. К. Фролов)在1806年繪制了俄罗斯第一条铁路图样。十月革命后，苏联在迅速发展国民经济的同时，即着手使制图标准化、统一化和合理化，以求作到更有利于现代化的生产。苏联的制图标准，从1928年就开始統一了，以后經過几次修改和补充，到1952年所頒布的“机械制图标准”已經是比較先进的标准了。

另外，还应指出法国学者蒙若(G. Monge)在画法几何方面，曾作出了重大貢献，在1799年他总结了前人經驗，完成了一部“画法几何学”巨著。在这本书里系統地介绍了正投影法，从而为制图奠定了理論基础。

由上述可知，我国和苏联在历史上制图方面都有着卓越的貢献与成就；目前，党和政府已为科学的研究工作創造了优越的条件，因此全国人民应以高度的革命热情和冲天的干勁，在总路綫光辉的照耀下，繼續不断的努力，在科学技术方面，力爭赶上和超过世界的先进水平。

第一篇 基本知識

第一章 制图仪器、工具与用品

从事制图工作必须备有成套的制图仪器，以及必要的制图工具和用品。要想把图样繪制得又快又好，除了选用质量合乎要求的制图仪品、工具与用品外，更重要的是能够正确地熟练地使用仪器与工具，以及好好的维护它们。

在本章的内容里将闡述所必需的制图仪器、工具及用品，并着重地提到对它们的使用方法与维护注意事项，为今后学习制图与繪制图样作好准备。

§ 1-1 制图仪器

制图仪器一般都是成套地装在仪器盒内，具有一定件数(图 1-1)，学习制图时备有八件的成




图 1-1. 制图仪器：
(a) 21 件制图仪器； (b) 8 件制图仪器。

套仪器，已可满足作图的需要。

制图仪器中常用的工具有：圆规及其附件（铅芯插腿、钢针插腿、墨线笔插腿和延伸杆）分规、螺钉圆规、弹簧分规和直线笔等。

一、圆规及其附件

圆规（图1-2）用来画圆或圆弧，圆规可以由转轴（图1-3）上的螺丝来调节两条腿的松紧。每套仪器一般均附有一个螺钉解锥（图1-4）用来拆圆规和其他仪器上的螺钉，拆螺钉时不可太紧或太松，太紧会加速转轴的磨损，同时使用时也不方便，太松便会无法使用。




图 1-2. 圆规：

1. 钢针插腿；2. 铅芯插腿；3. 墨线笔插腿。

图 1-3.

图 1-4.

完整无缺的圆规的两条腿可以同时张开，两边张开的角度应相等。圆规上一条腿的端部装有用螺钉固定的钢针一枚，另一条腿中间做成肘状关节，可以向里弯折（弯折时不可用力太猛，否则会使圆规损坏），在它端部的直孔内可按装插腿。插腿一般有三种：钢针插腿、铅芯插腿和墨线笔插腿，当装上钢针插腿时可以当作分规用，装上铅芯插腿时可以画铅笔线的圆及圆弧，装上墨线笔插腿时可以画墨线的圆及圆弧。

圆规上的钢针有两种不同的尖端（图1-5），尖端1是圆锥形，用于圆规作分规时用。尖端2有一个小平台，在画圆时用来固定圆心，由于小平台的限制使图纸上的针孔不致于扩大。




图 1-5.

画图以前須檢查鉛蕊和針尖是否对准，針尖應該稍微長出于鉛芯。鉛芯最好磨成約 75° 的向外斜角，在其两侧也应磨去一些。鉛芯应露出長約6-8毫米，如图1-6(a)所示，图1-6(b)是





圖 1-6.

表示不正确的装置。鉛芯要备有各种不同的硬度，以便在不同需要的場合下使用。



用圓規画圆时用右手将圓規两腿分开，用左手食指引导針尖扎向圓心，将圓規扎稳后以順时针方向画圆，并使圓規的运动方向稍稍倾斜，如图1-7所示。

画鉛筆線的圓或圓弧时，不可用力太大，以防鉛芯折断。画墨綫的圓或圓弧时，应換上墨綫筆插腿，并检查鋼針与墨綫笔插腿是否对准（針尖应比墨綫笔插腿略微长些），然后在墨綫笔插腿中注入墨汁，而后調正墨綫笔插腿上两鋼片間的距离，使画出的墨綫达到要求的粗細。在画圆前应先在另一張相同质量的图纸上試画，并調正线条粗細，直到認為滿意后再画到图纸上去。为了使墨綫光滑連接应注意：1. 墨綫笔插腿內注入的墨汁不可过多；2. 在画到圓的連接处时应将墨綫笔插腿逐渐的略微抬起；3. 画綫时不可用力过大，以防圓規的二条腿逐渐撑大。

画圆或圆弧时，可根据不同的直徑或半徑将圓規的插腿部分适当地向里弯折，使鉛芯或墨綫笔的二鋼片与紙面保持良好接触，如图1-8所示。




圖 1-8.



图 1-9.




图 1-10.




图 1-11.



图 1-12.

当画直径过大的圆或圆弧时，可以接上一根延伸杆（图 1-9），其装置如图 1-10 所示，但应保持钢针尖、铅芯插腿或墨线笔插腿与纸面垂直。画圆或圆弧时应用左手拇指和食指扶住延伸杆的关节，推动圆规腿慢慢地按顺时针方向移动（图 1-11）。

二、分规

分规（图 1-12）用来测量或截取线段，量移尺寸以及分割线段或圆弧。

分规的构造与圆规相似，两腿端的钢针都用夹紧螺钉固定，使用前应调正针尖，使之对齐，如图 1-13(a)，不可一高一低，如图 1-13(b)。




图 1-13. 分规钢针的装置。




图 1-14.