

# 黄 土 玻 璃

刘 树 棠 编 著

上海科学技术出版社出版



## 內 容 提 要

本书說明利用黃土制造玻璃的有关技术問題。各地玻璃厂可依照本书所述，利用本地黃土，制造玻璃器皿，对节约化学原料起很大作用。本书談到各地黃土中有丰富的鈉、鉀、鎂、鋁、硅、鈣、鐵、鈦等都是制造玻璃的基本原料；又談到黃土玻璃的配方計算、熔融操作溫度以及玻璃器皿的吹制技术等，可供各地玻璃厂技术人員参考。

## 黃 土 玻 璃

刘树棠 编著

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市书刊出版业营业許可證出 093 号

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所总經售

\*

开本 787×1092 韋 1/32 印張 1 30/32 捧頁 1 字數 42,000

1959 年 8 月第 1 版 1959 年 8 月第 1 次印刷

印數 1—3,500

統一書號：15119 · 1315

定 价：(七) 0.18 元

## 前　　言

一九五八年我參加全民煉鋼運動，發現青磚在1300°C時熔融成玻璃狀態，於是想到用黃土為原料製造玻璃。經過多次大膽試驗，終於製造成功。

當黃土製成了玻璃的消息在報紙上發表後，各地來信，數以百計，有些來自沈陽、蘭州、四川等地，有些來自人民公社和學校，信上都要求說明黃土製造玻璃的有關技術問題。對這些信雖都作了答復，但因限於時間，答得十分簡單，不能滿足各方面的要求。目前各地普遍創辦玻璃廠，對黃土製造玻璃技術資料的要求更為迫切，作者乃將黃土製造玻璃的經過，加以整理歸納，編成此小冊子。由於時間急促與自己對玻璃技術知識尚淺，內容上一定還有不恰當之處，希望讀者閱後提出指正。

上海燈泡廠

劉樹棠

1959，3，30。

# 目 录

<b>第一章 緒言</b>	1
1. 黃土制玻璃的發現	1
2. 試驗的經過	1
<b>第二章 熔化前處理</b>	6
1. 原料的準備	6
2. 配方的計算	13
3. 原料的拌和	23
<b>第三章 熔爐的結構與操作方法</b>	25
1. 耐火材料的選擇	25
2. 增堿熔爐的結構與操作方法	38
3. 池爐的結構與操作方法	40
<b>第四章 黃土玻璃的熔化</b>	45
1. 熔融階段	45
2. 澄清階段	46
3. 冷却階段	48
4. 熔化時造成的玻璃缺陷及注意事項	49
<b>第五章 黃土玻璃制品的生產方法</b>	51
1. 人工吹制茶杯器皿	51
2. 人工拉制玻璃管	52
3. 机制平版玻璃	54
4. 机器拉制玻璃纖維	56
<b>第六章 黃土玻璃制品的退火</b>	59
1. 退火的意義	59
2. 退火的方法	59

# 第一章 緒言

## 一、黃土制玻璃的发现

当你听到黃土能制玻璃，你一定会感到这是一件奇怪的事情。“泥土是不能制玻璃的”，这一种說法，多少年来在人們脑里一直留下很深刻的印象。一九五八年十月間，在全民炼鋼运动中，作者發現炼鋼炉內的青磚，在 $1300^{\circ}\text{C}$ 时被燒軟化，軟化的程度，在表面上已接近了玻璃的状态。根据这个发现，当时引起了大胆的想法：青磚是地下黃土做成的，既然青磚在 $1300^{\circ}\text{C}$ 时能燒得軟化，那末，黃土一定也会燒得軟化的。經過反复的考虑，最后，决心做几次試驗。

## 二、試驗的經過

第一次試驗，因为不知道黃土的成分，毫无根据的制定了一个配方。从地下挖了30斤黃土，烘干后用60目的篩子篩过，加上純碱3斤，硝酸鈉1斤，混合好后，加到坩堝炉內熔化，炉溫是 $1400^{\circ}\text{C}$ ，經過8小时的熔化，料子已熔融成了浆糊状，看样子已經成玻璃的状态，但由于熔化的时间比較短，玻璃內含的气体太多，又不透明，不能做玻璃制品。第一次試驗虽然沒有成功，但是通过这个試驗确定了信心，認為黃土是可以做成玻璃的。在分析了这次試驗的情况后，認為黃土虽然熔化已变成了玻璃，但是玻璃的粘度还很大(性硬)。如要做

成为有用的玻璃还需进一步研究。經過分析，認為料子粘度大的原因，可能是玻璃成分中純碱太少，于是又作了第二次試驗。

第二次試驗，考慮到玻璃的粘度，又作了另一个配方：黃土 100 斤，純碱 16 斤，硝酸鈉 4 斤，亞砒酸 0.25 斤，料子拌好后，加到堪堦爐內熔化，爐溫仍旧在  $1400^{\circ}\text{C}$ ，經過 14 个小时的熔化，取出料子看样，料子已变成透明的玻璃了。當我們用黃土制成玻璃后，大家高兴极了。当天我們用这些玻璃作了許多灯泡、花瓶、茶杯等制品。經過測定黃土玻璃的性能很好，不过玻璃带有茶色。而且在操作时，冷得較快。后来将黃土作了化学分析，知道黃土內含有氧化鐵 ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) 和氧化鋁 ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) 的成分較多，因此，使玻璃冷得快和带有茶色。

黃土制玻璃，虽然顏色不易除掉，但对专做这种顏色的玻璃來說，却又成为优点。它代替了石英砂，节约了純碱及着色剂，可大大降低成本。另外用黃土制玻璃，黃土的来源丰富，可以就地取材，用之不尽，节省运输費用，对玻璃工业遍地开花，創造了一个有利的条件。

为了进一步了解黃土的成分，曾将許多地方的黃土作了分析(見表 1)。

分析的結果，同一地区的黃土成分相差很大，只有上海地带的黃土各区大致相同，作出的玻璃顏色都接近茶色。

黃土里不但含有鐵、鋁較多，而且还有其他許多杂质。据南京大学化学系用光譜分析的結果，除了以上几种成分之外，还有鉛(Pb)，錳(Mn)，釩(V)等元素。

为了进一步研究用黃土制成使用范围更广的玻璃，后来我們用各地区的黃土作了多次的試驗，根据不同成分的黃土

表 1 各地黃土的化學成分

成 分	上 海	南 京	常 州	沈 阳	黑 黄 土	河 粘 土	黑 层		红 层		黑 红 粘 土		三 門 峠
							表 面 层	中 层	黑 色	红 色	I	II	III
氧化硅 $\text{SiO}_2$	75.5	74.2	74.6	76.6	52.13	49.95	57.23	52.6	64.76	63.17	63.22	64.08	
氧化铝 $\text{Al}_2\text{O}_3$	12.8	12.9	12.1	10.0	14.12	17.52	9.67	11.7	18.48	26.85	15.94	12.08	
氧化钠 $\text{Na}_2\text{O}$	2.65	2.81	2.4	3.48	—	—	—	—	—	—	—	1.69	
氧化钾 $\text{K}_2\text{O}$	2.25	3.8	2.48	1.8	—	—	—	—	—	—	—	2.28	
氧化钙 $\text{CaO}$	2.8	1.75	2.8	3.0	8.2	7.78	9.8	10.15	0.8	0.08	3.27	5.54	
氧化镁 $\text{MgO}$	1.8	1.5	2.11	2.6	3.32	3.58	4.77	4.49	1.52	0.12	0.93	2.05	
氧化铁 $\text{Fe}_2\text{O}_3$	2.3	2.24	3.21	1.65	4.95	5.75	4.4	4.8	4.05	5.04	5.12	4.48	
二氧化钛 $\text{TiO}_2$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58
三氧化硫 $\text{SO}_3$	—	—	—	—	0.43	0.34	—	—	—	—	—	—	—
灼烧损失	1.8	1.44	—	—	8.68	9.28	—	—	6.13	5.11	7.88	—	—
合 计	100	101.14	99.03	91.58	94.2	85.37	93.74	95.73	100.37	96.36	92.78	—	—

配方作了适当的修改(見表2)，料子均在坩堝炉內熔化，爐溫1400°C(坩堝內溫度)，熔化時間都在10~11個小時之間。試驗的結果，各地區的黃土，作出的玻璃也都有些不同。用常州的黃土作出的玻璃，顏色呈青綠色。南京的黃土作出的玻璃呈草綠色，比上海和常州的顏色好看。沈阳、哈尔滨的黃土作出的玻璃一般都接近茶色。根據這些試驗，用黃土制玻璃因含杂质較多，脫色很困難，如用化學方法處理可以去掉鐵質，但費用太大，很不合算。用黃土制玻璃雖然有顏色，它對製造各種瓶子、器皿、玻璃纖維是沒有關係的。如我們用上海地區的黃土製成的玻璃杯、花瓶及玻璃纖維等，很受人歡迎。有人認為這種茶色很好看，如專作這種顏色，還得放很多材料。用黃土製出的玻璃在物理性能方面很好，化學穩定性和機械強度均比普通玻璃為高。

表2 黃土玻璃的配方

原料名称	各地区的黃土玻璃配方				
	上海黃土	南京黃土	常州黃土	哈尔滨黃土	沈阳黃土
黃土	100 斤	100 斤	100 斤	100 斤	100 斤
純 碱	16 斤	22 斤	20 斤	22 斤	22 斤
白雲石	10 斤	18 斤	10 斤	15 斤	15 斤
硝酸鈉	4 斤	4 斤	4 斤	3 斤	3 斤
白 硅	0.5斤	0.3斤	0.4斤		0.3斤

根據上面幾種配方，以上海地區的黃土製造茶色的玻璃最好，它適合製造啤酒瓶，茶色玻璃杯，拉制玻璃纖維也很適合。南京、沈阳、哈尔滨等地的黃土，完全適合製造各種瓶子、器皿、熱水瓶及玻璃纖維等。常州的黃土因含有機物比較多，

作出的玻璃顏色太深，只适合作一般墨水瓶和玻璃器皿。

黃土的顆粒非常細，它比石英砂要細得多，石英砂顆粒 $1\sim0.1$ 毫米左右，一般在 $0.5\sim0.1$ 毫米；而黃土顆粒大部分在0.05毫米以下。我們用黃土制玻璃，由于顆粒太細，在拌料时应特別注意。

用黃土制玻璃，最好是選擇离地面較深的黃土，或者是选比較干淨的黃土。接近地面的黃土，有許多亂草和碎木片等杂物混在里面，很不干淨，会影响玻璃的顏色。所以，選擇黃土最好是到荒野地方或接近沙滩、河流等地区，这些地方的黃土比較純，用作玻璃原料一定較好。

从地下挖出的黃土应在太阳光下晒干，因为黃土在地下，一般都是潮湿的。如果不晒干，有些結块杂物不易挑剔出来，使料子拌不均匀。黃土烘干后，应用60目的篩子篩过，然后就可以配料了。

## 第二章 熔化前处理

### 一、原料的准备

玻璃的种类很多，它们的化学物理性能也不同，对性能的要求主要是根据产品不同的用途来确定的。如做一般的瓶子并不要求什么透光度、电气性能、颜色等等，只是在做好后，经过很好的退火，不使制品炸裂就可以了；但做茶杯、热水瓶的玻璃，就必须要有较好的抗热性能。窗玻璃虽不要求和茶杯、热水瓶那样的耐热性能，但对透光度和机械性能方面却要求比一般玻璃为更好些。在医学上用的玻璃，象打针用的注射器、盛药水的安瓿等，就必须要有很好的化学稳定性，和药水不起化学作用。这种玻璃，碱的成分较少，大家都叫它为“中性玻璃”。在电气方面用的，如电灯泡（特别是大功率的灯泡）的玻璃，就要考虑它的电气性能。特别是电子管和X光管等玻璃，对电气性能的要求就更高些，因为它們要和各种金属焊接在一起，还需要有稳定的膨胀系数。光学玻璃要有非常好的透明度。耐热玻璃要能耐受温度的激变。

过去我国的玻璃工业是非常不发达的，这些要求很高的玻璃，象电子管玻璃、耐热玻璃、光学玻璃等，根本就不能生产。解放后在党的领导和重视下，我国的玻璃工业有了很大的发展，不但能做各种高级玻璃，而且已进行了大规模的生产。

黄土玻璃由于原料条件的限制，制造高级玻璃是比较困

难，做窗玻璃也不太好；但制造一般的玻璃器皿，如茶杯、酒瓶、盆子、花瓶、香烟缸和拉玻璃纖維等，是完全可以的。目前全国各地，如上海、南京、沈阳、天津、哈尔滨等地许多玻璃厂，都已投入了正常的生产。今后经过大家努力，黄土很可能制造出很好的高级玻璃来。所以黄土玻璃有很大的发展前途。

玻璃的原料种类很多，过去对于原料的使用，主要是根据玻璃制品的性能要求，在每一种成分上使用一种化学原料，成本较贵的。用黄土作原料，因为它本身含有玻璃的许多成分，所以制造一般瓶子器皿等玻璃，就不需要很多原料，只需加入一部分纯碱（降低玻璃粘度）和硝酸钠（起氧化沸腾澄清作用）就可以了。但实际上由于玻璃的产品种类繁多，在物理的性能上也各不相同，我们为使读者了解各种原料在玻璃内所起的作用，在这一节里将简单地谈谈玻璃常用的一些原料。

根据物理化学的作用，玻璃原料应分为主要原料和辅助原料两大类。主要原料在熔化时直接形成玻璃，辅助原料是帮助玻璃澄清、着色、脱色、氧化和还原作用。

#### （一）主要原料：

##### （1）石英砂

石英砂 ( $\text{SiO}_2$ ) 是玻璃的主要原料，它在配料中占的成分最多。现在用黄土代替石英砂，主要的是引入其中的氧化硅 ( $\text{SiO}_2$ )，成为玻璃的主要成分，但是在黄土里除了氧化硅以外，它还含有氧化钠 ( $\text{Na}_2\text{O}$ )，氧化钙 ( $\text{CaO}$ )，氧化铝 ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) 等杂质，这些杂质对制造普通玻璃无害。黄土中的氧化铝 ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )，不但可提高玻璃的化学稳定性，同时还可增强玻璃的机械强度，使玻璃不易打碎，因此在一般高级玻璃中都不能缺少氧化铝。只是在黄土内含氧化铝较多，使玻璃的粘度提高，给玻璃

制品增加了操作上的困难。黃土中又有氧化鐵( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )，在玻璃中是属于有害的杂质，它能減低玻璃的透光率，并使玻璃产生淡黃色、黃綠色，甚至成深褐色。但如做啤酒瓶或器皿等，則又必須加入氧化鐵，使成褐色。

#### (2) 硼酸( $\text{H}_3\text{BO}_3$ )

制造高級玻璃和特种玻璃常用硼酸，它在玻璃中引入氧化硼( $\text{B}_2\text{O}_3$ )，能使玻璃膨胀系数降低，在急热急冷变化中不易爆裂，并能提高化学稳定性。氧化硼还能帮助熔化。如光学玻璃，耐热玻璃中都要用它，但价格比較貴，做一般玻璃均节约少用，或不用它。

#### (3) 硼砂( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )


硼砂也在玻璃中引入氧化硼( $\text{B}_2\text{O}_3$ )，同时也引入部分的氧化鈉( $\text{Na}_2\text{O}$ )，在硬質玻璃中往往和硼酸并用，但价格較硼酸还高2~3倍，故有的增加硼酸和純碱，而少用硼砂，这样是比较經濟一些。在一般玻璃中，也有增加少量的硼砂，以帮助玻璃熔化的。

#### (4) 純碱( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )

純碱的化学名称叫碳酸鈉，是在玻璃中引入氧化鈉( $\text{Na}_2\text{O}$ )的主要原料，它能帮助玻璃降低熔化溫度，并使操作方便，对玻璃制品冷加工如研磨雕刻等也比较容易。但如加得太多，会增高玻璃的膨胀系数，热胀冷縮得很厉害，对化学稳定性也不好，容易受天气的侵蝕，在潮湿的空气中时间长久些，玻璃表面会发生霉点，表面会变得粗糙，失去光泽。

純碱是白色的粉末，容易吸收水分，結成硬块，吸水量最高能达到10%以上，因此，純碱必須放在干燥通风的地方保管。在熔制玻璃时，純碱分解为氧化鈉( $\text{Na}_2\text{O}$ )和碳酸气

(CO<sub>2</sub>)。氧化鈉留在玻璃內，碳酸氣跑掉，反應式如下：




(5) 芒硝(Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

芒硝也在玻璃中引入氧化鈉(Na<sub>2</sub>O)，但它和其它硫酸鹽一樣，不易分解。故使用時必須加入相當於芒硝重量約5~6%左右的炭粉，幫助分解。如用池爐熔化玻璃，可以摻用芒硝，代替純鹼，降低成本；據某些工廠使用的經驗，效果一般很好。但如用坩堝爐熔化玻璃，使用芒硝的效果不好，因為不能避免“浮硝”的出現。芒硝雖然比純鹼價格便宜，但一般工廠不願採用。


(6) 碳酸鉀(K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)

碳酸鉀是和純鹼一樣幫助玻璃熔化的，但其助熔作用較純鹼要差些。碳酸鉀使玻璃增加光澤和透明度。故光学玻璃和高級器皿玻璃中都需加入碳酸鉀。鉀玻璃的電氣性能比鈉玻璃好，故在電真空玻璃中，含鉀的成分需要多些。但碳酸鉀的價格比純鹼要高好幾倍，所以普通玻璃中也不用它。碳酸鉀的化學反應式如下：



(7) 碳酸鈣(CaCO<sub>3</sub>)

碳酸鈣，又名石灰石，如白堊、大理石粉都是碳酸鈣。在高溫時碳酸鈣分解成氧化鈣(CaO)和碳酸氣(CO<sub>2</sub>)。



碳酸鈣能幫助玻璃熔化，並能提高化學穩定性，但如用得太多，會使玻璃性變短(冷的太快)，在高溫時很稀，象水一樣；在溫度稍低時，硬得很快，給操作上造成很大困難。

(8) 白云石粉(CaCO<sub>3</sub>MgCO<sub>3</sub>)

白云石是碳酸鈣和碳酸鎂的化合物，在高溫中分解成氧化鈣(CaO)氧化鎂(MgO)和碳酸气。



氧化鎂，除能提高玻璃化学稳定性外，还能增加玻璃机械强度和热稳定性，故很多玻璃厂喜欢用它。

#### (9) 鉀長石粉( $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ )

长石的种类很多，具有較大工业价值的有鉀长石( $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ ) 鈉长石( $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ ) 鈣长石( $2\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$ ) 三种，在玻璃厂中用得最多的是鉀长石粉。它在玻璃中主要是引入氧化鉀( $\text{K}_2\text{O}$ )氧化鋁( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )的成分。用了长石粉还可以減少碳酸鉀或純碱的用量。在黃土玻璃中，因黃土本身含鋁很多，不需要加入长石粉。

#### (10) 紅丹( $\text{Pb}_3\text{O}_4$ )

紅丹在玻璃中引入氧化鉛( $\text{PbO}$ )。氧化鉛能使玻璃变得明亮，透明度极好，并使玻璃更容易熔化。鉛玻璃也容易加工(如雕刻、抛光等)。紅丹一般用来制造水晶玻璃、光学玻璃与高級玻璃器皿、电真空管等。在电灯泡玻璃中可使玻璃性能韌軟，便利操作，同时还有良好的电气性能。

#### (11) 碳酸鉛( $\text{BaCO}_3$ )

碳酸鉛的作用和紅丹差不多，能增加玻璃的重量与折光率，一般工厂因碳酸鉛容易損蝕坩埚，用者不多。碳酸鉛在高溫时分解成氧化鉛和二氧化碳。



### (二) 輔助原料：

#### (1) 白砒( $\text{As}_2\text{S}_3$ )

白砒又名亚砒酸，它是用来作为澄清剂使用的。在高溫

时它会迅速升华变为气体，成为較大的气泡，經過玻璃层而上升。当气泡上升时攪动了玻璃液，并将玻璃液內的小气泡集合成較大气泡，使它們很容易逸出玻璃外面，使澄清时间縮短。

白砒性极毒，0.06 克即能致人死命，故使用时和保管时均需特別注意。

#### (2) 金属锑(Sb)

和白砒一样作为玻璃的澄清剂用。一般玻璃厂用金属锑的較多。在玻璃发现条紋时，加入少量金属锑有很好的效果。不过在低溫时作用不大，在高溫时要能很快的变成大气泡逸出玻璃外面，对澄清消除花纹有很好的作用。在使用前須打碎磨成粉状加入配料中。又有硫化锑( $Sb_2S_3$ )，作用和金属锑效果大致相同。

#### (3) 硝酸钠(NaNO<sub>3</sub>)

硝酸钠在高溫时分解成为氧化钠、氧气和氮气。



氧化钠成为玻璃的組成部分。大量的氧气、氮气集合成气体逸出玻璃外面。作用和白砒一样，攓动玻璃液，带出小气泡，帮助玻璃澄清和均化，同时它又是一种强烈熔融剂和氧化剂。

硝酸鉀和硝酸钠的作用是一样的，但因发出的气体稍少，故澄清作用要小些。作澄清剂一般用硝酸钠的比較多，硝酸鉀用的很少。

#### (4) 萤石粉(CaF<sub>2</sub>)

萤石粉和冰晶石( $Na_3AlF_6$ )粉一样，是一种强烈熔融剂，能使玻璃粘度减少，小气泡容易逸出，虽只加入很少量，生产

效率也可提高很多。在炉溫低的情况下使用，效果非常显著。但它们对坩埚和池炉的侵蚀特别厉害，用量太多，则易使玻璃产生条纹的缺点。

萤石粉和冰晶石粉以及长石粉等，可使玻璃生成乳浊色。制乳白的玻璃，不能缺少此种原料。

以上主要原料与辅助原料在熔化前皆须经过一系列的准备工作。矿物原料如黄砂、白云石、石灰石、长石等，都须经过粉碎、研磨、筛析等加工手续，但一般规模较小的玻璃厂，都是从石粉厂购买已经加工过的粉状原料，直接应用的，这样可以减少很多的加工设备和厂房面积，工艺过程也大大地简化了。市上采购的原料颗粒都是很均匀的。如发现粗细不均匀，必须将粗的粒子筛去，以免影响熔化时间和玻璃的质量。

石英砂，一般以能通过 60 目（每时孔数）的筛子比较适合。太粗必须提高熔融温度和延长熔化时间，这对熔炉寿命和生产效率上是很不利的；太细如变成了石英粉则容易引起粉尘的飞扬，影响工人健康。如在湿处作业时，则较难拌匀。池炉用的砂颗粒可以稍大些，但仍以筛目超过 40 目以外者为宜。现代化的大型池炉则不在此限。

黄土的选取地点，应选洁净和杂质较少的地方，耕田内的黄土，有机物质太多，不宜采用。如必须采用，则须刨掉表面上的泥土，取地下未经翻耕过的使用。黄土挖来后，要经过干燥，在炉子旁烘干，或利用日光晒干均可；在特制的干燥炉上烘干更好，但费用较大，小规模的生产是不合算的。干燥后用石辊筒压碎或用木锤等打碎研细，然后用 60 目筛子筛过，以清除粗粒子和小石头等杂物。

白云石、石灰石、长石等，如购自石粉厂已经过加工成粉

状的可直接应用。如采用矿石，则需经过粉碎、研磨、筛选等手續才能使用。

純碱，碳酸鉀，硼砂等的块状物，須先研碎过篩后使用。純碱用量較多，含水量需經過測定設備，可用称重法解决。手續簡便誤差也很小，方法如下：

例如純碱一包，称重后知其总重量为 170 公斤，根据袋上注明淨重为 160 公斤，皮重 2 公斤，则知含水量为百分之五

$$\frac{170 - (160 + 2)}{160} = 0.05 = 5\%$$

一般原料如用量不多或含量不多时，在制造无特殊要求的普通玻璃时可以不予考虑。

## 二、配方的計算

玻璃的化学性能和物理性能，基本上由玻璃的成分决定。玻璃的成分又决定于玻璃的配方。配方設計的好坏和玻璃的熔化和澄清也有直接的影响。所以决定配方是一件很重要的事情。关于配方設計方法举例如下：

为了簡化手續，便于掌握，故采取預算方法計算。一般从原料中的氧化物百分率，計算出玻璃的部分。

表 3 玻璃原料的氧化物百分率

原料名称	化 学 式	氧化物	氧化物百分率
白 石 英	SiO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	100 %
硼 酸	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	56.4%
硼 砂	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub>	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Na <sub>2</sub> O	69.3% 30.7%
含水硼砂	Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ·10H <sub>2</sub> O	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Na <sub>2</sub> O	35.6% 16.2%
純 碱	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> O	56 %
芒 硝	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Na <sub>2</sub> O	48.7%