

农村电气化經驗小丛书(五)

浙、閩、川三省农村电站 調查工作技术报告

水利电力部农村电站工作组編

水利电力出版社

內 容 提 要

今年6、7月間，水利電力部農村電站工作組曾到浙、閩、川等三省調查了農村電站的情況，這份技術報告是實地調查的總結。在這份報告內，對當前農村水電站的水工建築物和電氣部分作了概括的介紹，報告中分析了已建電站的優缺點，並提出了改進的意見。

浙、閩、川三省農村電站調查工作技術報告

水利電力部農村電站工作組編

*

1547D441

水利電力出版社出版（北京市西花市北巷一甲號）

北京市書刊出版販賣許可證字第000145號

水利電力出版社印刷廠排印 新華書店發行

*

787×1092毫米開本 * 15版印張 * 30千字

1958年11月北京第1版

1958年11月北京第1次印刷(0001—5,100冊)

統一書號：15143·1215 定價(第9類)0.16元

前　　言

在工农业大跃进中，农村小型电站以惊人的速度大量地发展的形势下，为有重点的深入了解某些地区建站及运行方面的情况；总结多快好省建站及安全经济运行的经验证，水利电力部组织下属技术改进局，基本建设总局研究所，水利科学研究院等单位九人，会同天津专区水利局二人共11人组成农村电站工作组。在本年六月到浙江、福建、四川三省作了为期近二月的调查工作。因农村电站这个新事物对我们来说是陌生的，所以我们是边学习边工作的。我们每到一省，除在水利厅或水利电力厅等有关部门先全面了解一下情况外，即选择一个专区或一个县作为我们现场了解与工作的对象。我们在浙江金华专区，福建永春县，四川南充、内江二专区，峨眉、崇庆两县及少数民族地区汶川羌族自治县，作了有重点的了解工作。我们在浙、闽、川三省共了解了水电站19处，共5316瓩。水力站2处，共73马力。水电站中20瓩以下的5处，其中最小的为4.8瓩；20至100瓩的7处，100至230瓩的4处，最大4320瓩的1处，即四川龙池水电站。我们每到一处，同时也了解了火电厂、沼气、潮汐、风力各种能源共15处的使用及地下资源情况。我们为了解各地的制造力量也参观了电机制造厂、水轮机制造厂及铁木业合作社等。由于各级领导对我们的支持与工作上妥善的安排，所以我们工作进行得很顺利。我们确是看到与学到很多东西。同时由于我们携带了一些仪器，因此对某些电站水轮发电机组进行了试验，鉴定了它的效率及出力，并就我们工作组人员能力及携带仪器所及，给以技术援助，就手帮助解决一些问题。现仅将我们看到的一些情况综合整理如下，一些专门技术问题另有专题报告。（1）有关农村水电站建设的几个技术问题，（2）10至20瓩农村发电厂电气部分的问题，（3）木质水轮机的实际应用问题，（4）小型水电站土法自动化，（5）有关沼气发酵池防漏的措施等。

目 录

一、水工建筑及水能利用	2
(一) 开发方式与水工建筑物	2
1. 溢流渠道上的水电站	2
2. 引水道式水电站	3
3. 坝后式水电站	5
(二) 厂房结构及其布置	6
1. 厂房結構	6
2. 厂房内部布置	10
(三) 水輪机及傳动设备	14
1. 水輪机	14
2. 傳动设备	16
(四) 存在問題及可能的解决途径	16
1. 水能水利資源統盤利用規劃問題	16
2. 农村电站降低造价問題	18
二、电气设备及运行情况	19
(一) 发电机	20
(二) 配电盤及控制系统	21
(三) 輸電線路	23
(四) 防雷及保安	24
三、附录	26
(一) 龟龙水电站机组效率試驗報告	26
(二) 苏孟水电站机组效率試驗報告	31
(三) 卿园水电站机组效率試驗報告	35

一、水工建筑及水能利用

我們所調查的水电站容量自 5 莩至4320 莩，水头自 1.2 公尺至260公尺，流量在 0.3 到 2.1 公方/秒之間。电站內部机組數一般都是 1 台，最多的 3 台。据我們所知，农村水电站利用水头最高已达300公尺，最低的也有0.8公尺的，流量最大至 6 公方/秒，最少只有0.1公方/秒。

(一)开发方式与水工建筑物

1. 灌溉渠道上的水电站

这些电站是建筑在灌溉渠道上的，有的是利用渠道上的跌水，有的則利用渠道与渠道間的落差，或者渠道与河流的落差。这些水电站(見圖 1)大都有如下一些特点：

(1) 利用灌溉渠道及其上的各种建筑物，故造价便宜。

(2) 灌溉季节发电与灌溉在用水上有时有矛盾，这时有些电站得减少出力或停止工作达兩三个月之久。

(3) 大部分是在統一规划之前建立起来的。有些极小型的电站利用旧灌溉渠，但沒有將原有渠道作些改善，以降低沿途损失，使电站利用水头增加。流量也受到原渠道过水能



图 1 渠道式水电站

浙江省金华苏孟水电站
水头3公尺，流量 0.6公方/秒，12瓩。

力限制。

(4) 渠道上的电站落差一般仅几公尺，多采用明槽旋桨式水輪机；对于利用渠道与渠道或者与河流間落差的水电站，水头有从3公尺至20公尺的，一般水头超过8公尺，采用密閉輻流式水輪机(即法蘭西斯式水輪机)。

2. 引水道式水电站

这类电站多是以不長的渠道集中了山区河流某一溪段的落差，修建起来的。有些則是在旧水碓的基础上改建而成。

低水头极小型的水电站，其渠道長自200至2000公尺，从河中取水的进水建筑物，是很簡單的，有的在进水口前溪中堆一很低的抛石(或石籠)坎，以增加进水口前的水深；或者將进水口設置在河灘或桥壅水上游水較深的地方，实行无坝引水，进水口高程也选择得較低一些。进水口多数都設有控制流量的簡易木閘門。有些电站的进水口作成一喇叭形，此时，控制洪水流量进入渠道要靠建在渠道上的溢流堰。

中高水头的水电站当有坝时，有采用底孔式进水建筑物的，水經过底孔式进水建筑物后，有的进入渠道前池，然后入压力水管到水輪机，如大龙潭水电站；也有进入低压管道之后，經調压井进入压力水管，如邵武县漠口水电站(見图2)。

在农村小型中高水头水电站建



图2 引水道式水电站

福建省邵武漠口水电站水头9公尺，流量0.35公方/秒，25瓩。

設中當流量小於 1 公方/秒時，不宜採用較長的隧洞，因為隧洞最小尺寸是由施工條件決定的。在高山地區，山坡很陡修建渠道或敷設壓力管道，要求很大的開挖量，同時很不容易選擇一條比較直的引水線路，因此當利用流量不大時，單位工程造價可能很高。如福建省邵武縣漠口水電站。因此在建設這些水電站時必須事前經過概算，在目前來說應當首先開發那些最便宜的電站或梯級。

在高水頭電站上布置高壓水管時，必須考慮水管破壞的可能性，因此水管線路不宜正對厂房；在最近一個錨墩處宜修建較堅固的導水溝，將萬一水管破壞時的高速水流導向尾水渠。高壓水管進口閘門要求能很快的關閉。在所看到的高水頭水電站，這方面還不完全符合要求。

有些電站引水渠道通過已風化成易風化的岩石，或粘土地帶而邊坡基陡，加以兩岸開墾不當，水流順壠沟垂直流向渠道，而使渠道內的泥沙沿途增加。如浙江省金華湖海塘水電站。有些電站的渠道，用卵石砌成垂直的邊坡，容易坍塌，對於這些，應當適當改善。降低水量的漏失，亦很必要，如福建省永春卿園水電站，渠道首部引入的流量估計有 4 公方/秒，經過 5 公里長的渠道之後到達電站時流量僅剩下 1 公方/秒。

在 1955 年以後，部分地區開始有計劃地進行河流的梯級開發。在採取各種可能方案進行經濟比較時，應當同時考慮其他部門的用水給水問題，給水條件對於一些工業部門往往是選擇廠址的重要因素之一。進行梯級開發的布置時，經上一級電站的溢水建築物溢出的水，應當使其仍能為下一級電站使用。這樣當上一級電站負荷不滿或完全停止工作時，下游各級電站才不致於跟着減少出力或停止工作。所參觀的電站梯級中發現有些溢水設備沒有作這種考慮。應該認為是設計上的缺點。

农村引水道式水电站利用水头已有高至260公尺的，这样的电站容量一般較大，进水樞紐由土坝或砌石坝、进水口組成，坝前水庫常可作不同程度的徑流調節，在农村电站建設中，羣众破除了迷信，在克服目前銅材供应不足的困难时，發揮了勇敢的創造精神，在水头高至90公尺的情况下，成功地运用了木質的压力水管（如邵武漠口水电站，見圖3）；有的还打算用生鐵鑄造水头为200公尺的压力水管（如金华專区双龙洞）。

3. 墩后式水电站

这类水电站多建在山地与丘陵地区，利用水头在10公尺以上（見圖4）。坝前水庫可作日調節，甚至月調節之用。非溢流坝大部分用有心牆的土坝，过水坝大部分用堆石坝或砌石坝，以普通水泥，自制低标号水泥或三合土作为膠結材料。进水建筑物大部分是底孔式的。底孔式的进水建筑物，一般与



图3 福建省邵武漠口水电站90公尺
水头压力木水管




图4 墩后式水电站
浙江省易縣嶺頭水电站水头15公尺，
流量2.1公方/秒，160瓩

压力管道联接，它们大部分是钢筋混凝土管道，为防止由于温度降低时水管缩短，产生裂缝，此种管道宜在冬季施工。个别的是一条石浆砌成，采用矩形断面。这样水力因素较差，但可就地取材。在浙江省看到一部分电站控制流量的闸门，装在坝轴偏上游圆筒竖井内（见图5），这种布置，施工及运行方便，在经济上比塔式进水建筑物也便宜，唯一应注意的是，不要破坏坝的渗透条件。




图5 装在坝轴偏上游圆筒竖井内控制流量的闸门装置

(二) 厂房結構及其布置

1. 厂房结构

有些建造较早，容量在50万千瓦以下的水电站，厂房建造得比较坚固，因而造价亦较高。如福建永春的东平及卿园水电站

(見圖6、圖7)，水下部分如導水槽之槽壁槽底，水輪機室壁，尾水室牆和尾水拱甚至尾水室底，採用了大量漿砌條石，漿砌塊石。還採用了鋼筋混凝土作水輪機室底板。為增加工作方便及運轉安全，引水槽及渦室均很好地蓋上了木板，有的地面是水泥地板。水上部分，有的採用了條石柱，甚至一部分條石砌牆。屋頂多是木結構，個別還特地做了天花板，這些電站厂房結構形式見圖8。從圖中尾水拱上可看到一道很長的作為上層結構基礎的條石牆。由於用了回填土，使得一切漿砌牆都必須起着擋土牆的作用，從而增加了牆的厚度。

根據就地取材和盡量節省投資的原則，以後繼續興建的一部分電站就比較便宜些了，它們大都是農業社自辦，依精打細算原則，鋼筋混凝土，用量大為減少，甚至不用，成本很高的條石用量也減少了，見圖9。圖中可以看到厂房水上部分已經不用條石柱了，牆是按各地普通農村民房一樣，用粘土磚砌或粘土築造，加石牆腳。




圖6 福建省永春縣東平水電站
水頭3.5公尺，流量3公方/秒，40瓩。



圖7 福建省永春縣鯉園水電站
水頭6公尺，流量1公方/秒，40瓩。

房内部有时进行粉刷。农村极小型电站，牆所承受的荷重，和普通农民主房相同，因此水上部分可以按普通民房建設，地板一般是石灰三合土的，有的就利用現成的房子，見图10。水下部分如引水槽，水輪机室和尾水室多用漿砌块石，尾水拱用砌




图8 用钢筋混凝土及条石柱、条石砌牆的厂房




图9 少用钢筋混凝土及不用条石的厂房

条石，水輪机室地板采用了木樑結構或鋼筋混凝土結構。

为了进一步减少开挖和砌石方，有些电站把砌石尾水拱也取消了，并且采用了很簡單的厂房(見图11)。

个别很小的电站，水下部分已經采用樑柱結構(見图12)，并排打入数根木樁，再以斜杆加以支撑，以木樁承受靜荷載，斜杆承受動荷載。这种情况下，进行厂房內部布置时，有条件的話，宜直接將发电机及加工設備的机座放在坚实的地基上。水輪机的蜗室及蜗室地板均采用木結構。由于水下部分为非实体結構，应当尽量減輕水上部分牆的自重，此时



图10 重庆郊区金锦坡水电站
水头6公尺，流量0.1公方/秒，20瓩。




图11 取消砌石尾水拱的一种簡單的厂房




图12 水下部分采用樑柱結構的厂房

应采用木板或竹草牆。

容量在 100 瓩以上的水电站的厂房，大都建筑得較坚固。根据永久性的要求，水上部分采用磚石結構(參見图 3 峒壠水电站)。容量在 1,000 瓩以上的，还采用了鋼筋混凝土的樑、柱及屋頂。水下部分則是砌石、条石或混凝土結構(見图13)。

2. 厂房内部布置

一般农业社所办的小型电站，往往同时又是加工站，故厂房面积較大(見图14、15)。加工間比发电机水輪机間大三倍左右。有些用牆





图13 四川省峨眉龙仙水电站
水头260公尺，流量2.1公方/秒，
4,320瓩。




图14 福建省永春县曙光水电
联合加工厂
水头3公尺，流量1.5公方/秒，30瓩。



图15 福建省永春县蓬壶水电站
水头3公尺，流量0.8公方/
秒，20瓩。




甲 厅下水电站厂房 渠道式，水头4公尺，流量1公方/秒，28瓩。




乙 龟龙水电站 引水式，水头22公尺，流量0.4公方/秒，65瓩。

壁將发电机間与加工間隔开，以防灰尘进入发电机。


厂房内部布置的是否合理，是影响到厂房本身大小及运转时的方便与安全。在一部分电站中，水轮机发电机放在厂房正中央，因此当一边放着配电盘及调速器时，就显得很挤，而一边又显得过于



丙 春光社水电站 引水式，水头5.5公尺，流量1公方/秒，40瓩。



丁 獅灘水电站 渠道式；水头6公尺，流量1公方/秒，40瓩。



戊 特壠水电站 壁后式，水头15公尺，流量2.11公方/秒，160瓩

图16 各种不同的厂房内部布置

宽敞。有些电站，把加工机械放在水轮机的一边，而发电机则放在另一边，从而大大增加了厂房的长度。图16列举了几种不

同的厂房内部平面布置情况。

为减少开挖或填方量，当采用横轴水轮机与横轴发电机时，可以不必强求水轮机与发电机二者的传动装置在一个水平面上，同样当水轮机中间联动轴与加工机械三者采用横轴时，也不必强求它们装在一个水平面上。

(三) 水轮机及传动设备

1. 水 轮 机

我們了解的电站中，容量在 100 瓩以上的，都是采用横轴的铁质法兰西斯式或冲击式的水轮机，水轮机与发电机共轴，机组设计制造与安装都是根据一定的设计程序进行的。因这些机组正在运转中，所以没有可能进行详细检查，据运转人员说，一般运行情况尚良好（见图 17）。

容量小于 100 瓩，属于中水头的电站，我們看到了福建省永春的龟龙水电站，用日本制造铁质法兰西斯水轮机。經測驗，机组效率仅 58%，考慮到传动效率 95%，及电机效率 85%，則水轮机效率約为 72% 左右（試驗報告見附录一）。水轮机效率低的原因，可能是由于尾水管出口条件不良及机器已运转多年，且經损坏修理，外部沒有任何銘牌，很多参数都不易判定。

对于小容量，低水头的电站，大都是采用了木質旋漿水輪




图 17 福建省邵武漠口水电站铁质法蘭西斯水轮机组，250 瓩