

21

世纪高等医学院校教材

医学物理学实验

(第二版)

主编 潘志达



科学出版社

www.sciencep.com

21 世纪高等医学院校教材
(供基础、预防、临床、口腔、影像、美容、检验、药学等专业用)

医学物理学实验

(第二版)

主 编 潘志达

副主编 柴 英 刘迎九 王桂莲

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书是根据普通高等教育“十五”国家级规划教材、卫生部规划教材《医学物理学》(第六版)的教学内容要求,本着实验教学与理论教学既相辅相成又相对独立的教学特点,在第一版《医学物理学实验》的基础之上经修订而重新编写的。全书由四部分构成,总计36个实验。其中,绪论部分主要讲述误差理论;基本物理量的测量包括力、热、电、磁、光、近代物理的一些基本实验;常用实验仪器的使用,介绍了万用电表、示波器、分光计的调节和使用;医学物理学实验部分给出了血液黏度的测量、心电图机的使用、超声波诊断仪的使用、显微摄影、人眼屈光度的测量、放射性的测量、X-CT计算机模拟实验、核磁共振等内容。

本书可供基础、预防、临床、口腔、影像、美容、检验、药学等专业学生使用,也可供相关专业技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

医学物理学实验/潘志达主编. —2版. —北京:科学出版社,2006

21世纪高等医学院校教材

ISBN 7-03-016549-7

I. 医… II. 潘… III. 医用物理学-实验-医学院校-教材 IV. R312-33

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第142113号

责任编辑:裴中惠 黄 敏 / 责任校对:鲁 素

责任印制:刘士平 / 封面设计:黄 超

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

丽 源 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002年4月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2006年2月第 二 版 印张:12 1/4

2006年2月第三次印刷 字数:277 000

印数:6 501—9 500

定价:23.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

第二版前言

本书是根据普通高等教育“十五”国家级规划教材,全国医药教材建设研究会确定的卫生部规划教材《医学物理学》(第六版)的教学内容要求,结合高等医药院校深化教学改革的需要,本着实验教学与理论教学既相辅相成又相对独立的教学特点,在第一版《医学物理学实验》的基础之上经修订而重新编写的。这本《医学物理学实验》可供基础、预防、临床、口腔、影像、美容、检验、药学等专业使用。

我们的编写宗旨是:尽量满足医学教育中所需要掌握的物理学实验技能和方法,注重联系医学实际;同时,又要体现教材的先进性、科学性和实用性。

第二版与第一版相比,在实验理论和实验内容的安排上,我们又进行了一些新的尝试,主要体现在:①绪论中明确提出“医学物理学实验”的教学目的和任务。②测量误差和数据处理是实验的重要内容,为了保持这部分内容的系统性和在后续实验中的应用,我们把它独立单列,放在前面讲授。③实验内容分成三章:第一章为基本物理量的测量,涉及力、热、电、磁、光、近代物理的知识点。第二章为常用实验仪器的使用。第三章是与医学相关的“医学物理学实验”,并增加了“医学影像物理学”的相关实验,使内容更全面。我们之所以这样安排,目的在于通过基本物理量测量的学习和常用实验仪器使用的训练,使学生掌握物理学实验的基本方法和技能,给“医学物理学实验”的学习打下坚实的基础。④本书所设定的实验当中,有些实验是同一内容,但却给出了几种不同的实验方法,这并不是让每个学生在一次实验中把几种方法都学到,可让一部分学生用其中的一种方法做实验,另一部分学生用另外一种方法做。除了基于前面的考虑之外,由于各院校之间实验室的设备差异较大,相同的实验,不同的方法,可供其他院校参考,便于交流。⑤本书最后增加了“国际单位制”和“名词中英文对照表”两个附录,便于在学习中参阅。

这本《医学物理学实验》在编写过程中得到了科学出版社医学教育出版分社以及大连医科大学和北华大学医学院相关部门领导的大力支持,在此一并致谢。

由于编者水平有限,错误和不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。

编者
2006年1月

目 录

绪 论	(1)
第一节 医学物理学实验的教学目的和任务	(1)
第二节 误差理论	(2)
一、测量的误差及误差的计算	(2)
二、有效数字及其运算法则	(6)
三、实验数据的处理方法	(8)
第一章 基本物理量的测量	(10)
实验 1.1 基本测量	(10)
1.1.1 用游标卡尺、螺旋测微计测量长度	(10)
1.1.2 用读数显微镜测量微小物体长度	(15)
实验 1.2 用驻波法测量频率	(16)
1.2.1 用驻波法测量电振音叉的频率	(16)
1.2.2 弦本征振动的观测	(18)
实验 1.3 声速的测量	(20)
1.3.1 用共鸣管测量声速	(20)
1.3.2 用振动合成法测量声速	(21)
实验 1.4 热功当量的测量	(26)
实验 1.5 空气中静电场的模拟	(29)
实验 1.6 制流和分压	(32)
1.6.1 制流电路	(33)
1.6.2 分压电路	(34)
1.6.3 用伏安法测量电阻	(35)
实验 1.7 用补偿法测量电动势	(37)
实验 1.8 惠斯登电桥	(42)
1.8.1 用滑线式惠斯登电桥测量电阻	(42)
1.8.2 用箱式惠斯登电桥测量电阻	(44)
1.8.3 用惠斯登电桥测量热敏电阻 R_T - T 特性曲线	(45)
实验 1.9 整流电路和滤波电路	(47)
1.9.1 用整流电路板的整流和滤波电路	(47)
1.9.2 用电工实验箱的整流和滤波电路	(50)

实验 1.10	晶体管放大电路	(53)
实验 1.11	利用霍尔效应测量磁场	(55)
实验 1.12	薄透镜焦距的测量	(58)
1.12.1	凸透镜焦距的测量	(58)
1.12.2	凹透镜焦距的测量	(59)
实验 1.13	用分光计测量棱镜的折射率	(61)
实验 1.14	光波波长的测量	(64)
1.14.1	用衍射光栅和分光计测量光波的波长	(64)
1.14.2	用光栅及光具座测量光波的波长	(66)
1.14.3	用双缝干涉测量光波的波长	(67)
实验 1.15	用分光计观察原子光谱	(69)
第二章	常用实验仪器的使用	(72)
实验 2.1	万用电表的使用	(72)
2.1.1	指针式万用电表	(72)
2.1.2	数字式万用电表	(78)
实验 2.2	示波器及其应用	(79)
2.2.1	示波器的基本操作	(79)
2.2.2	利用李萨如图形测量交流电的频率	(84)
2.2.3	交流电路中电流和电压的相位比较	(86)
2.2.4	观察阻尼振荡	(88)
实验 2.3	分光计的调节和使用	(89)
第三章	医学物理学实验	(93)
实验 3.1	液体黏度的测量	(93)
3.1.1	用奥氏黏度计测量乙醇的黏度	(93)
3.1.2	用旋转式黏度计测量蒸馏水的黏度	(95)
3.1.3	用斯托克斯法(落球法)测量液体的黏度	(98)
3.1.4	用转筒黏度计测量液体的黏度	(99)
3.1.5	用液体黏度自动测试仪测量血液的黏度	(101)
实验 3.2	液体表面张力系数的测量	(103)
3.2.1	用拉脱法测量液体的表面张力系数	(103)
3.2.2	用毛细管法测量液体的表面张力系数	(109)
实验 3.3	超声波诊断仪的使用	(112)
3.3.1	A 型超声波诊断仪的使用	(112)
3.3.2	B 型超声波诊断仪的使用	(118)
实验 3.4	心电图	(123)
3.4.1	心电图的模拟	(123)
3.4.2	心电图机的使用	(125)
实验 3.5	阻抗图与导纳图测量心排血量的比较	(130)
实验 3.6	医用换能器	(132)

实验 3.7	简易晶体管助听器	(136)
实验 3.8	用光电比色计测量溶液的浓度	(138)
实验 3.9	用阿贝折射计测量液体的折射率	(141)
实验 3.10	旋光仪的使用	(144)
实验 3.11	照相技术基础	(147)
实验 3.12	显微摄影	(151)
实验 3.13	显微镜放大率和数值孔径的测量	(154)
实验 3.14	非正常眼的模拟与矫正	(156)
实验 3.15	人眼屈光度的测量	(159)
实验 3.16	放射性的测量	(162)
实验 3.17	X-CT 计算机模拟实验	(166)
3.17.1	图像重建和图像后处理技术	(166)
3.17.2	窗口技术	(171)
实验 3.18	核磁共振	(174)
3.18.1	用扫场法观察核磁共振并测量旋磁比	(174)
3.18.2	用脉冲法核磁共振测量弛豫时间常数	(177)
附录一	国际单位制	(182)
附录二	名词中英文对照表	(185)

绪 论

第一节 医学物理学实验的教学目的和任务

从自然科学的发展史,可以清楚地看出,人们总是从实验中总结出规律和理论,然后再通过新的实验来检验这些规律和理论的正确性,借以进一步发展理论。物理学和实验的关系十分密切,物理学实验是物理学研究的基本方法。物理学规律的发现和理论的建立,都必须以严格的物理学实验为基础。在高等医学院校中,“医学物理学实验”是配合“医学物理学”而开设的相对独立的一门课程。通过“医学物理学”的学习,学生能获得在今后的医疗实践和医学科学研究中所需要的物理学知识;而“医学物理学实验”所传授给学生的技能,增长了他们解决某些实际问题的能力,培养了他们严谨的科学作风。

现代医学中,广泛地应用着物理学的理论和实验方法。因此,要掌握现代医学科学知识和技术,就必须具备一定的物理学实验理论、方法和技能。对于医学院校所开设的“医学物理学实验”,除了物理学实验所包含的一些基本内容之外,实际上是把物理实验的侧重点放在与医学、生命科学联系较为密切的一些实验上。它与理论课相辅相成,既有联系,又相对独立。

因此,“医学物理学实验”的教学目的和任务可归纳成以下几点:

1. 通过实验使学生直接观察物理现象,进一步分析和研究物理现象,探讨其产生原因及规律性,有助于提高学生对理论学习的理解能力。
2. 通过实验使学生学会正确地使用物理仪器,进而熟悉仪器的性能,掌握物理学实验的方法,提高实验技能。
3. 通过实验培养学生养成严肃认真、细致谨慎、实事求是的科学态度,和遵守纪律的优良品格。

要学好这门课程不但要花气力、下功夫,而且还要掌握一定的学习方法。要做好每个实验,实验之前必须认真预习,实验之中认真操作,实验之后认真总结,并提供完整准确的实验报告。有了这种“三认真”的精神,就一定能够学好“医学物理学实验”。下面,我们就实验的预习、操作、报告这三个主要环节进一步加以明确,并提出具体要求。

1. 预习 这是能否使实验顺利进行的关键。因此,实验之前必须做好预习。要求做到:①详细阅读有关的实验内容,明确实验目的,弄清实验原理,掌握实验方法;②对实验仪器的性能和使用方法有初步认识,避免盲目操作,损坏仪器;③根据实验要求,拟定实验方案和步骤,设计好记录实验数据的表格。

2. 操作 通过实验操作,对物理现象进行观察和研究,增强对理论知识的理解,促进

实验技能的提高。要求做到:①遵守实验室的规章制度和秩序;②操作前先认识和熟悉实验所用仪器,并认真检查,了解仪器的性能和使用方法,做到正确使用;③按照实验步骤进行操作,要有条不紊;④将测量数据认真地填写在事先准备好的表格上,计算出必要的结果;⑤实验完毕,整理仪器,保持实验室的清洁。

3. 报告 实验报告是进行实验的最终总结。要认真细致地对实验数据做出整理和计算,对结果加以分析,在此基础上写出实验报告。实验报告要求有以下几方面的内容:①实验题目;②实验目的;③实验器材;④简明的实验原理;⑤简要的实验步骤;⑥填入表格的测量数据,计算实验结果;⑦记录实验时的环境条件,如室温、气压等;⑧结果的分析,有些还要绘出图线。计算误差,讨论总结,回答相关问题。

第二节 误差理论

一、测量的误差及误差的计算

(一) 测量的误差及产生误差的原因

物理学实验不仅要物理现象的变化过程做定性的观察,而且还要对某些物理量进行定量的测量,例如长度、质量、时间、温度、电流等。测量某一物理量,实际上就是用—个确定标准单位的物理量和待测的未知量进行比较,所得的倍数就是该未知量的测量值。

测量方法可分为直接测量和间接测量。直接测量是将待测量与标准量做比较而直接得出结果的测量。例如,用米尺测量长度,用秒表测量时间等,就是属于这一类,都是用基本测量仪器就可直接测出结果的。间接测量是依靠直接测量的结果,再经过物理公式的计算,才能得出最后的结果。例如,要测量圆柱体的体积,首先要测量其直径和高度,然后再用公式计算圆柱体的体积才能得出结果。大多数测量都是属于这一类。

测量的目的就是力图得到真值。所谓真值,就是反映物质自身各种各样特性的物理量所具有的客观真实数值。严格来讲,由于仪器精度、测量方法、测量程序、实验环境、实验者的观察力等,都不可能完美无缺,尽管对同一物理量经过多次测量,所得结果也只能达到一定限度的准确程度,因此,不能认为测量所得到的结果就是它的真值。真值是不可能准确测得的。通常将在相同条件下进行多次重复测量的算术平均值称为测量的最佳值或近似值,当测量次数无限增加时,算术平均值将接近于真值。然而我们不能对同一物理量进行无限多次地测量,因此,常把有限次测量的算术平均值作为真值。

每个测量值与真值之间的差称为误差(error)。由于测量值与真值不可能完全相同,所以误差总是存在的。根据误差的性质及产生原因,可分为系统误差、偶然误差和过失误差。下面,我们对此加以详细说明。

1. 系统误差 系统误差也称为恒定误差,是指在测量中由未被发觉或未被确认的因素所引起的误差。例如,仪器不准确、周围环境(温度、湿度、气压等)变化的影响、个人习惯与偏向(读数总是偏高或偏低等)、理论和测量方法本身不严密所造成的误差。由于这些因素影响,测得的数值总是朝一个方向偏离,或总是偏大,或总是偏小。其特征是偏离的确定性,增加测量次数也不能有所改善。但如果根据其产生原因分别加以校正,例如,对仪器修正、改进测量方法、对影响实验的有关因素加以周密考虑等,则系统误差是能够

尽量减小或消除的。

2. 偶然误差 偶然误差亦称随机误差,是由一些无法控制,纯属偶然的因素所引起的误差。其特征是时而偏大,时而偏小,时正时负,方向不一定,其发生纯属偶然,受偶然率支配。减小偶然误差发生的方法,是进行多次重复测量。

3. 过失误差 过失误差是人为的误差,实验者的粗心大意、实验方法的不当、使用仪器不准确、读错数据等,均可造成过失误差。因此,实验者必须要有严肃认真的态度,实事求是和一丝不苟的科学作风,过失误差就可以避免。

(二) 测量误差和结果的表示

1. 直接测量误差和结果的表示 在实验中,常常由于某种原因而对一个物理量只进行一次直接测量。这时,测量值的误差可根据实际情况进行合理的具体估算。通常,可按仪器上标明的仪器误差作为单次测量的误差。如果没有注明,也可取仪器最小刻度的一半作为单次测量的误差。

为了减小偶然误差,在可能的情况下,总是采用多次测量,并将其算术平均值作为被测量的物理量的真值。对某一物理量在相同条件下进行 k 次测量,各次结果分别为 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$, 则它们的算术平均值为

$$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_k}{k} = \sum_{i=1}^k \frac{A_i}{k}$$

这个算术平均值可认为是被测量物理量的真值。

测量值的误差常用以下几种方法表示:

(1) 算术平均误差:各次测量值 A_i 与算术平均值 \bar{A} 的差 ΔA_i , 其值分别为: $\Delta A_1 = A_1 - \bar{A}$, $\Delta A_2 = A_2 - \bar{A}$, \dots , $\Delta A_k = A_k - \bar{A}$, 它反映了各次测量的误差。我们把算术平均误差定义为

$$\overline{\Delta A} = \frac{|\Delta A_1| + |\Delta A_2| + |\Delta A_3| + \dots + |\Delta A_k|}{k} = \sum_{i=1}^k \frac{|\Delta A_i|}{k}$$

因为它是以误差的绝对值表示测量值的误差,故 $\overline{\Delta A}$ 又称为平均绝对误差 (absolute error), 它表明被测量的物理量的平均值的误差范围。也就是说,被测量物理量的值大部分在 $\bar{A} + \overline{\Delta A}$ 和 $\bar{A} - \overline{\Delta A}$ 之间,因而测量结果应表示为 $\bar{A} \pm \overline{\Delta A}$ 。

(2) 标准误差:把各次测量值 A_i 与算术平均值 \bar{A} 的差,再取其平方的平均值,然后开方,这样得到的结果称为标准误差 (standard error), 即

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^k \frac{(A_i - \bar{A})^2}{k}} = \sqrt{\sum_{i=1}^k \frac{(\Delta A_i)^2}{k}}$$

标准误差在正式的误差分析和计算中,常作为偶然误差大小的量度。被测物理量的结果可表示为 $\bar{A} \pm \sigma$ 。

(3) 相对误差:绝对误差可用来估计测量值的误差范围,但不能反映测量的准确程度。究竟这个误差是在多大的测量值范围内产生的呢? 为此,我们将平均绝对误差 $\overline{\Delta A}$ 与测量的算术平均值 \bar{A} 的比值

$$E = \frac{\overline{\Delta A}}{\bar{A}}$$

称为平均相对误差 (relative error), 用来定量表示测量的精确度。

相对误差还可以用百分数来表示,称为百分误差,写作 $\frac{\overline{\Delta A}}{\bar{A}} \times 100\%$ 。

此外,我们还会经常遇到一些被测量已经有公认值(或理论值)。这时,求百分误差可用公认值(或理论值)代替 \bar{A} ,而 $\overline{\Delta A}$ 则是我们所得到的测量值与公认值(或理论值)之差的平均绝对值。

2. 间接测量误差和结果的表示 在物理学实验中,大多数测量是间接测量,是由多个直接测量值通过一定的公式计算得出最后结果。因此,直接测量的误差必然对间接测量的误差有所影响,这一问题可应用误差传递公式来进行处理。设 A 、 B 为直接测量值,可表示为 $A = \bar{A} \pm \overline{\Delta A}$, $B = \bar{B} \pm \overline{\Delta B}$ 。 N 为间接测量值, $N = \bar{N} \pm \overline{\Delta N}$ 。那么,间接测量误差结果的表示如下:

(1) 和的误差:

若

$$N = A + B$$

则

$$\bar{N} \pm \overline{\Delta N} = (\bar{A} \pm \overline{\Delta A}) + (\bar{B} \pm \overline{\Delta B}) = (\bar{A} + \bar{B}) \pm (\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B})$$

于是得算术平均值为

$$\bar{N} = \bar{A} + \bar{B}$$

考虑到可能产生的最大误差,于是得到和的平均绝对误差为

$$\overline{\Delta N} = \overline{\Delta A} + \overline{\Delta B}$$

相对误差为

$$\frac{\overline{\Delta N}}{\bar{N}} = \frac{\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B}}{\bar{A} + \bar{B}}$$

(2) 差的误差:

若

$$N = A - B$$

则

$$\bar{N} \pm \overline{\Delta N} = (\bar{A} \pm \overline{\Delta A}) - (\bar{B} \pm \overline{\Delta B}) = (\bar{A} - \bar{B}) \pm (\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B})$$

于是得算术平均值为

$$\bar{N} = \bar{A} - \bar{B}$$

考虑到可能产生的最大误差,于是得到差的平均绝对误差为

$$\overline{\Delta N} = \overline{\Delta A} + \overline{\Delta B}$$

相对误差为

$$\frac{\overline{\Delta N}}{\bar{N}} = \frac{\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B}}{\bar{A} - \bar{B}}$$

由此可见,和差运算中的平均绝对误差,等于各直接测量值的平均绝对误差之和。

(3) 积的误差:

若

$$N = A \cdot B$$

则

$$\bar{N} \pm \overline{\Delta N} = (\bar{A} \pm \overline{\Delta A}) \cdot (\bar{B} \pm \overline{\Delta B}) = \bar{A} \cdot \bar{B} \pm \bar{B} \cdot \overline{\Delta A} \pm \bar{A} \cdot \overline{\Delta B} \pm \overline{\Delta A} \cdot \overline{\Delta B}$$

于是得算术平均值为

$$\bar{N} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

略去 $\overline{\Delta A} \cdot \overline{\Delta B}$,考虑到可能产生的最大误差,则平均绝对误差为

$$\overline{\Delta N} = \bar{B} \cdot \overline{\Delta A} + \bar{A} \cdot \overline{\Delta B}$$

相对误差为

$$\frac{\overline{\Delta N}}{\bar{N}} = \frac{\overline{\Delta A}}{\bar{A}} + \frac{\overline{\Delta B}}{\bar{B}}$$

(4) 商的误差:

若

$$N = \frac{A}{B}$$

则

$$\begin{aligned} \bar{N} \pm \Delta N &= \frac{\bar{A} \pm \overline{\Delta A}}{\bar{B} \pm \overline{\Delta B}} = \frac{(\bar{A} \pm \overline{\Delta A})(\bar{B} \mp \overline{\Delta B})}{(\bar{B} \pm \overline{\Delta B})(\bar{B} \mp \overline{\Delta B})} \\ &= \frac{\bar{A} \cdot \bar{B} \pm B \cdot \overline{\Delta A} \mp \bar{A} \cdot \overline{\Delta B} - \overline{\Delta A} \cdot \overline{\Delta B}}{B^2 - \overline{\Delta B}^2} \end{aligned}$$

略去 $\overline{\Delta A} \cdot \overline{\Delta B}$ 和 $\overline{\Delta B}^2$,考虑到可能产生的最大误差,则算术平均值为

$$\bar{N} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}}$$

平均绝对误差为

$$\overline{\Delta N} = \frac{\bar{B} \cdot \overline{\Delta A} + \bar{A} \cdot \overline{\Delta B}}{B^2}$$

相对误差为

$$\frac{\overline{\Delta N}}{\bar{N}} = \frac{\overline{\Delta A}}{\bar{A}} + \frac{\overline{\Delta B}}{\bar{B}}$$

由此可见,乘除运算的相对误差等于各直接测量值的相对误差之和。

(5) 方次与根的误差:由乘除法的相对误差公式,容易证明

若

$$N = A^n, \text{ 则 } \frac{\overline{\Delta N}}{\bar{N}} = n \cdot \frac{\overline{\Delta A}}{\bar{A}}$$

若

$$N = A^{\frac{1}{n}}, \text{ 则 } \frac{\overline{\Delta N}}{\bar{N}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\overline{\Delta A}}{\bar{A}}$$

上述各种运算,可推广到任意个直接测量值的情况。从以上结论可看到,当间接测量值的计算式中只含加减运算时,先计算绝对误差,后计算相对误差比较方便;当计算式中含有乘、除、乘方或开方运算时,先计算相对误差,后计算绝对误差较为方便。

其他函数的误差传递公式,我们不一一证明,在绪论之后列出一些常用公式,以备查阅,详见绪论表1“常用误差计算公式”。

绪论表1 常用误差计算公式

函数表达式	绝对误差 $\overline{\Delta N}$	相对误差 $\overline{\Delta N}/\bar{N}$
$N = A + B$	$\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B}$	$(\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B})/(\bar{A} + \bar{B})$
$N = A - B$	$\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B}$	$(\overline{\Delta A} + \overline{\Delta B})/(\bar{A} - \bar{B})$
$N = A \cdot B$	$\bar{B} \cdot \overline{\Delta A} + \bar{A} \cdot \overline{\Delta B}$	$\overline{\Delta A}/\bar{A} + \overline{\Delta B}/\bar{B}$
$N = A/B$	$(\bar{B} \cdot \overline{\Delta A} + \bar{A} \cdot \overline{\Delta B})/\bar{B}^2$	$\overline{\Delta A}/\bar{A} + \overline{\Delta B}/\bar{B}$
$N = A^n$	$n \cdot \bar{A}^{n-1} \cdot \overline{\Delta A}$	$n \cdot \overline{\Delta A}/\bar{A}$
$N = A^{\frac{1}{n}}$	$\frac{1}{n} \bar{A}^{\frac{1}{n}-1} \cdot \overline{\Delta A}$	$\frac{1}{n} \cdot \overline{\Delta A}/\bar{A}$
$N = \sin A$	$(\cos \bar{A}) \cdot \overline{\Delta A}$	$(\operatorname{ctg} \bar{A}) \cdot \overline{\Delta A}$
$N = \cos A$	$(\sin \bar{A}) \cdot \overline{\Delta A}$	$(\operatorname{tg} \bar{A}) \cdot \overline{\Delta A}$
$N = \operatorname{tg} A$	$\overline{\Delta A}/\cos^2 \bar{A}$	$2 \overline{\Delta A}/\sin 2\bar{A}$
$N = \operatorname{ctg} A$	$\overline{\Delta A}/\sin^2 \bar{A}$	$2 \overline{\Delta A}/\sin 2\bar{A}$
$N = kA$ (k 为常数)	$k \cdot \overline{\Delta A}$	$\overline{\Delta A}/\bar{A}$

二、有效数字及其运算法则

(一) 测量仪器的精密度

要对某一物理量,例如长度、时间、温度、压强、电流等进行测量,都必须使用各种仪器。但每种仪器由于其结构及生产技术条件等各方面因素的限制,都有一定的精密度。使用不同精密度的仪器,测量结果的精确度也就各不相同。

所谓仪器的精密度,一般定义为最小分格所代表的量为该仪器的精密度。例如,米尺的最小分格是1mm,其精密度就是1mm。有的仪器有特殊标记,例如某一天平的感量是0.01g,其精密度也就是0.01g,此时就不能用最小分格来代表精密度。电子仪表的精密度是以级数标记的,例如某电表是2.5级,表示测量误差为2.5%。级数越小,精密度就越高。

(二) 有效数字的概念

仪器的精密度限制了测量的精确度。例如,我们用米尺测量某一物体的长度,测得值在3.2~3.3cm之间,能否再精确一点呢?那就要估计读数了。比如说,估计得3.26cm。显然,最后一位数字“6”是不准确的,对不同的实验者所估计出来的数不一定相同,因而是可疑数字。我们把测量结果的数字记录到开始可疑的那一位为止,组成这个数值的数字,即可靠数字加上可疑数字,称为测量结果的有效数字。

(三) 有效数字的运算法则

1. 加法与减法 对各数进行加减运算时,所得结果的有效数字位数,应该取到各数中绝对误差最大的那个数的最后一位。也就是说,有效数字写到开始可疑的那一位为止,后面的数字按舍入法处理。在以下的举例运算中,我们在可疑数字下面加一横线,以便和可靠数字相区别。

$$\text{例 1} \quad 32.\underline{1} + 3.27\underline{6} \neq 35.\underline{376} = 35.\underline{4}$$

$$\text{例 2} \quad 12.\underline{4} - 2.75\underline{6} \neq 9.\underline{644} = 9.\underline{6}$$

2. 乘法和除法 对各数进行乘法和除法运算时,所得结果的有效数字位数,以参与运算的诸数中相对误差最大的那个数的位数来决定。也就是和参与运算的各数中有效数字位数最少的那个数相同。

$$\text{例 3} \quad 1.32\underline{3} \times 1.\underline{3} \neq 1.7\underline{199} = 1.\underline{7}$$

$$\text{例 4} \quad 148.\underline{83} \div 1.2\underline{3} = 12\underline{1}$$

3. 乘方和开方 乘方和开方结果的有效数字与其底的有效数字位数相同。

$$\text{例 5} \quad \sqrt{14.\underline{6}} = 3.\underline{82}$$

$$\text{例 6} \quad (5.2\underline{5})^2 = 27.\underline{6}$$

4. 三角函数 三角函数的有效数字位数与角度的位数相同。

$$\text{例 7} \quad \cos 32.\underline{7}^\circ = 0.84\underline{2}$$

5. 对数 对数的有效数字位数与真数的位数相同。

$$\text{例 8} \quad \lg 19.2\underline{8} = 1.28\underline{5}$$

关于有效数字,还应注意以下几点:

(1) 有效数字的位数与小数点的位置无关。例如, 2.638m 与 263.8cm 这两组数字, 都是四位有效数字, 其精确程度都相同。如果我们注意到 $2.638\text{m} = 263.8\text{cm}$, 就可以明白, 有效数字与小数点的位置无关。亦可推知, 有效数字的位数与单位变换无关。

(2) 有效数字与“0”的关系。关于这点, 我们从两个方面来论述。其一, 数字前面的“0”。例如, 两组数 263.8cm 和 0.002638km, 它们的精确度都一样, 显然数字前面的“0”并不影响测量结果的精确度, 这两组数都是四位有效数字。所以, 数字前面的“0”不算为有效数字。其二, 数字后面的“0”。例如, 263.8cm 和 263.800cm, 从数字上看, 它们是相等的量。但是在物理学上的意义却完全不同, 它们有不同的精确度。所以, 在数字后面的“0”应算为有效数字。在数字后面不能随意增加或删除“0”。

(3) 有效数字与自然数或常数的关系。在运算中常遇到一些自然数或常数, 例如 π 、 e 、 $\sqrt{2}$ 、8 等, 这些数不是测量值, 其有效数字可以取任意多位。但取多少合适呢? 根据运算法则可知, 自然数或常数在运算中所取位数与测量值的位数一样就可以了。

(4) 有效数字与科学表示法。实验数据很大或很小时, 要用科学表示法, 即用 10 的幂次方来表示, 但小数点前一律取一位数字。例如, 光速为 $2.997 \times 10^8 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 是四位有效数字; 光谱中 D 线波长为 $5.89 \times 10^{-7} \text{m}$ 是三位有效数字。

(5) 尾数的舍入法则——尾数凑成偶数。通常所用的尾数舍入法是四舍五入, 对于大量尾数分布概率相同的数据来说, 这样舍入不是很合理, 因为总是入的概率大于舍的概率。现在通用的做法是: 尾数小于 5 则舍, 大于 5 则入, 等于 5 则凑成偶数。也就是“4 舍 6 入尾凑偶”。例如, 1.535 取三位有效数字为 1.54; 12.405 取四位有效数字为 12.40; 2.036 取二位有效数字为 2.0; 0.076 取一位有效数字为 0.08。

(6) 为避免由于舍入过多带来的较大误差, 在运算过程中可多保留一位数字, 但最后结果只能有一位可疑数字。在乘除运算时, 有效数字第一位是 8 或 9, 可看成多一位有效数字来处理。例如, 82 可看成 82.0。

下面我们举例说明, 如何根据有效数字运算法则进行误差计算。

例 9 用米尺分别对圆柱体的高和直径做三次测量, 结果如下:

$$h_1 = 20.1\text{mm}, h_2 = 20.4\text{mm}, h_3 = 20.5\text{mm}$$

$$D_1 = 5.1\text{mm}, D_2 = 5.3\text{mm}, D_3 = 5.3\text{mm}$$

求圆柱体的高、直径和体积测量结果的平均值、平均绝对误差、相对误差及结果表示。

解 直接测量的平均值为

$$\bar{h} = \frac{1}{3}(20.1 + 20.4 + 20.5) = 20.3(\text{mm})$$

$$\bar{D} = \frac{1}{3}(5.1 + 5.3 + 5.3) = 5.2(\text{mm})$$

直接测量的平均绝对误差为

$$\overline{\Delta h} = \frac{1}{3}(|20.1 - 20.3| + |20.4 - 20.3| + |20.5 - 20.3|) = 0.2(\text{mm})$$

$$\overline{\Delta D} = \frac{1}{3}(|5.1 - 5.2| + |5.3 - 5.2| + |5.3 - 5.2|) = 0.1(\text{mm})$$

直接测量的相对误差为

$$\frac{\overline{\Delta h}}{h} = \frac{0.2}{20.3} = 1\% \qquad \frac{\overline{\Delta D}}{D} = \frac{0.1}{5.2} = 2\%$$

直接测量的结果表示为

$$h = \bar{h} \pm \Delta\bar{h} = (20.3 \pm 0.2) (\text{mm})$$

$$D = \bar{D} \pm \Delta\bar{D} = (5.2 \pm 0.1) (\text{mm})$$

间接测量的平均值为

$$\bar{V} = \frac{1}{4} \pi \bar{D}^2 \bar{h} = \frac{1}{4} \times 3.14 \times 5.2^2 \times 20.3 = 4.3 \times 10^2 (\text{mm}^3)$$

相对误差为

$$\frac{\Delta\bar{V}}{\bar{V}} = 2 \frac{\Delta\bar{D}}{\bar{D}} + \frac{\Delta\bar{h}}{\bar{h}} = 2 \times 2\% + 1\% = 5\%$$

平均绝对误差为

$$\Delta\bar{V} = \bar{V} \times \frac{\Delta\bar{V}}{\bar{V}} = 4.3 \times 10^2 \times 5\% = 0.2 \times 10^2 (\text{mm}^3)$$

结果表示为

$$V = \bar{V} \pm \Delta\bar{V} = (4.3 \pm 0.2) \times 10^2 (\text{mm}^3)$$

三、实验数据的处理方法

1. 列表法 对于实验所得的测量数据,必须列出表格记录,因为它可把物理量之间的对应关系表示得清楚了,而且可随时检查测量数据是否合理,便于及时发现和纠正错误,提高处理数据的效率。

设计记录表格要合理,表中每行(或每列)之首位应标明其物理量和所用单位,然后将测量数据分类填入表格中。若为间接测量,还应列出计算公式。此外,实验时间、环境温度、气压等也可记录于表格之首,以便参考。

2. 图示法 许多情况下,实验所得数据是表示一个物理量(因变量)随另一个物理量(自变量)而改变的关系。这些对应关系的变化情况,通常用图表法将它们以图线的形式描绘出来。

要正确描绘出一条实验曲线,必须注意以下几点:

(1) 一般以横坐标表示自变量,纵坐标表示因变量。在坐标轴的末端还应表明所示物理量的名称、单位,在图的下方标出图名。

(2) 根据测量数据的范围选定坐标分度,应尽量使图线占据图纸大部分或全部。为了调整图线的大小和位置,在某些情况下,横轴和纵轴的标度可以不同,两轴交点的标度也不一定从零开始。轴上的标度应隔一定间距用整数标出,以便寻找和计算。

(3) 将实验数据用符号“+”在坐标上标出其位置。如果在同一图纸上做几条曲线,则每条曲线需用不同符号标出,便于区分避免混淆。

(4) 把标出的各数据点用直尺或曲线尺连接起来绘出图线。由于实验过程中不可避免地会产生误差,因此不可能将每一个点都包括在曲线上,而是有一定的偏离。要经过细心处理,使绘出的直线或曲线是平滑的而不是曲折的,同时使偏离曲线两侧的点数差不多相等,以使曲线上每个点都接近于所要求的平均值。

【习题】

1. 5次测得塑料小球质量(单位:g)分别为:2.1074, 2.1079, 2.1075, 2.1076,

2. 1074, 求标准误差、平均绝对误差、相对误差, 并写出结果表达式。

2. 5 次测上述小球的直径(单位: cm)分别为: 1. 206, 1. 204, 1. 205, 1. 206, 1. 205, 求小球体积的平均值、相对误差、平均绝对误差。

3. 求上述小球密度的平均值、相对误差、平均绝对误差, 写出小球密度的结果表达式。

4. 改正下列各式结果的有效数字

(1) $34. 740 + 10. 28 - 1. 0036 = 44. 0164(\text{m})$

(2) $12. 34 + 1. 234 + 0. 01234 = 13. 58634(\text{g})$

(3) $12. 34 \times 0. 0234 = 0. 288756(\text{cm}^2)$

(4) $0. 1234 \div 0. 0234 = 5. 2735(\text{cm})$

5. 气体做等温变化, 实验测得气体的体积(单位: cm^3)分别为: 20. 0, 30. 0, 40. 0, 50. 0, 60. 0, 70. 0, 80. 0 时, 相应的压强(单位: Pa)分别为 $1. 01 \times 10^4$, $6. 77 \times 10^3$, $5. 08 \times 10^3$, $4. 04 \times 10^3$, $3. 40 \times 10^3$, $2. 88 \times 10^3$, $2. 53 \times 10^3$ 。试用此数据列成表格并做图。

(潘志达)

第一章

基本物理量的测量

实验 1.1 基本测量

1.1.1 用游标卡尺、螺旋测微计测量长度

【实验目的】

1. 熟悉游标卡尺、螺旋测微计的结构原理,掌握其使用方法。
2. 进一步体会有效数字的意义,熟悉误差的计算方法。

【实验器材】

游标卡尺、螺旋测微计、金属圆柱、金属小球。

【实验原理】

长度测量是最基本的物理测量。测量所用的工具依据测量范围和精度的要求而不同,常用的有米尺、游标卡尺和螺旋测微计等。

1. 游标卡尺(vernier caliper) 游标卡尺的结构如图 1.1.1 所示,由主尺 D 和副尺(游标) F 两部分组成。主尺是一根钢制的毫米分度尺,其头上有钳口 A 和刀口 B ,游标上刻有等分刻度,附有钳口 A' 和刀口 B' 以及可沿主尺滑动的尾尺 C (与游标连在一起)。螺旋 E 用来固定游标。当钳口 AA' 密接时, BB' 对齐, C 与主尺尾部也对齐。这时,主尺上的“0”线与游标上的“0”线应重合。钳口 AA' 用来测量物体的长度及外径,刀口 BB' 用来测量物体的内径,而尾尺 C 用来测量物体的深度。

游标卡尺的规格有多种,其精度也不同。若游标上刻有 m 个小分格,则主尺与游标




图 1.1.1 游标卡尺结构图