


机 床 资 料 编 号

車 1

土 双 柱 立 式 车 床 图 册

(工作台直径 1.25 公尺)

第一机械工业部第二局編



机 械 工 业 出 版 社

土

机

床

技

术

资

No. 2650

1958年11月第一版 1958年11月第六版第一次印刷
787×1092 1/16 字数58千字 印张23/8 0,004—5,000册

机械工业出版社(北京卓成门外百万庄)出版

上海市印刷五厂印刷 新华书店发行

北京市书刊出版业营业
许可证出字第008号

统一书号 15033·1480
定价(11) 0·40 元

出 版 者 的 話

在全民办工业和农业大跃进，农村人民公社迅速发展的今天，需要大量制造冶炼、轧钢、矿山、电站和农田灌溉、深耕、收割等设备，这些设备都需要有机床来制造和修理。因此要在最短的时间内生产出更多的机床设备已成为当前的机床工业最艰巨的任务，根据各地区制造土机床的经验，只要发动群众，打破迷信，可以自力更生地制造出许多土机床和土办法制造新的精密机床。

最近，第一机械工业部在上海、武汉等地召开了土机床经验交流现场会，总结华东区和其他地区现有的土机床设计与制造的经验，并进行全面的分析鉴定、系统改进、相互补充，而归纳编辑出版以土为主的有代表性的二十几种土机床技术资料，以供当前大搞土机床的参考。

这些土机床的特点：因地制宜、结合生产、结构精简、制造容易、用料最省、效率高。因此，它是符合多快好省的建设原则，是值得大力推广的。

前言

言

农业的高产丰收与钢铁产量的突飞猛进，给机床工业铸造了一个崭新的局面，那就是要求机床工业在最短期间内，供应上百万台的机床来满足农业机械化和各地工业基本建设的需要。虽然我国机床工业在党的领导下，已从无到有地培养建立起了一个基本完整的机床工业体系，然而其生产能力尚远远不能满足工农业大跃进的需要。解决这个矛盾，必须要掀起一个大规模机床生产的群众性运动。从河北省天津专区与安徽省阜阳专区等地的人民破除迷信，白手起家，大搞土机床的情况来看（详见今年第十一期《机床与工具》杂志），这个运动正在形成，为促使这个运动更快地展开，第一机械工业部第二局于十、十一月，先后在武汉和上海召开了二次现场经验交流会议。会上除了交流有关大型与中小型机床制造方面的经验外，并汇集印

发了前一阶段群众所创造的土机床。

这些土机床，由于它是密切结合生产需要，因地制宜的产品，由于它的结构精简实用，制造容易，用料最省，效率较高，符合多、快、好、省的建设原则，所以是值得推广的。

为了配合机床生产，在全国各地遍地开花，把群众性的机床生产运动通过技术革命推向新的高潮，我局特将目前收集的群众创造的土机床整理成一套“土机床技术资料”丛书。供大家使用时参考。整理时，考虑到各厂生产条件的不同，在每种土机床图纸中，传动结构等方面汇集了几种结构不同的设计方案，使得各种规模的工厂能够根据自己不同条件，因地制宜地选择改进，尽快就能投入生产。

这次编印出版的，机床有以下几种：

冊數 機床編號	机床名稱（主要規格）	机床名稱（主要規格）	
		冊數 料編號	机床名稱（主要規格）
1. 刨1	土龙门刨床圖冊(龙门寬1.25公尺，行程3公尺)	11. 車5	土端面車床圖冊(花盤直徑3公尺)
2. 車1	土双柱立式車床圖冊(工作台直徑1.25公尺)	12. 齒1	大型土銑齒机圖冊(銑削直徑3公尺，可銑斜齒)
3.	通用銑削頭圖冊	13. 齒2	齒輪側角磨床圖冊
通2	通用磨削頭圖冊	14. 磨1	土无心磨床圖冊(最大磨削直徑25公厘)
通3	通用變速箱圖冊	15. 磨2	土單臂導軌磨床圖冊
4. 車2	土車床圖冊(中心高150公厘，中心距730公厘，附短床身)	16. 拉1	土臥式拉床圖冊
5. 車3	土絲杠車床圖冊	17. 拉2	土立式拉床圖冊
6. 鉆1	土搖臂鉆床圖冊(最大鉆削直徑30公厘)	18. 銑1	土立式銑床圖冊
通4	8軸鉆傳動頭圖冊		
7. 鐮1	鎔杆机床圖冊(鎔杆直徑60,80,110,150,200公厘)		
鎔2	土多軸聯動鎔床圖冊		
鎔3	牛頭鉋改牛頭鎔圖冊		
8. 鎔4	土落地鎔床圖冊(鎔杆直徑150公厘)		
9. 刨2	大型土龙门刨床圖冊(龙门寬3公尺、行程8公尺)		
10. 車4	大型土立式車床圖冊(工作台直徑3公尺)		

这些圖冊汇集整理的時間非常匆促，审查、討論與校對工作都嫌不够，因而圖上錯誤之處一定很多，使用時除結合本厂情況因地制宜外，还希望發現的問題隨時提交北京方家胡同13号我局金屬切削机床研究所，以便及時糾正。

这些圖冊仅是總結群眾創造的一部分，今后將繼續收集整理，以充實公書內容，希望能得到各界的支持。

第一機械工業部第二局

1958年11月30日

土 双 柱 立 式 車 床 的 說 明

(工作台直徑=1.25公尺)

本立車是根據上海一部分中、小型工廠已經製造出來的立車(以上海新業電工機械廠的1.5公尺立車為主)加以總結,並作了部分修改,在修改中考慮尽量與土龍門鉋(鉋-1,此龍門鉋基型為國營上海紡機一廠的自制設備),通用一部分零部件(如立柱、橫梁、平衡重機構等)。在修改中,也對原製造廠所採用的某些現有的廢舊零件或其他特有的零件作了修改,便於推廣給其他各廠製造。本立車修改因時間急促,也未經試制,一定有不少毛病,故本立車圖紙只能供作參考,且在製造中完全可以用代用零配件,因地制宜,沒有必要受圖紙的束縛,相反地,本圖紙恰正為提供繩索,打開思路之用,特作此簡要說明。以下對製造本立車的一些具體問題作分別的說明:

(一) 主傳動中的幾個問題: (電動機→工作台)

(1) 本立車提供了三種主傳動方案: (見圖: 总004)。

1). 汽車變速箱傳動方案: 電動機→三角皮帶→汽車變速箱

→經一对汽車後底軸傘齒輪和一对圓柱直齒輪傳到工作台。該方案的最大好处是, 所用的變速箱及一对傘齒輪可以更廢旧的汽車部件, 价钱便宜, 又免去自己加工制造之煩。

2). 交換齒輪傳動方案: 電動機→交換齒輪→經一对傘齒輪, 一对圓柱直齒輪傳到工作台。本方案可以在买不到廢旧的汽車變速箱時用之, 好處是傳動機構簡短, 變速級數可以靠增加交換齒輪數加以擴大。但由于交換齒輪轉速甚大, 故應採用II級精度的齒輪, 如本廠不能加工, 同時又協作不到時, 採用本方案則有困難, 同時變速時需掉換齒輪, 輔助時間較長, 用于變速頻繁的條件下不合适。

3). 平皮帶塔傳動方案: 電動機→平皮帶塔輪→經一对傘齒輪, 一对圓柱直齒輪傳到工作台。本方案是為解決上述兩種方案均難實現時用之。傳動簡單, 主要缺點是皮帶速度太大了, 同時應當注意保安防護問題。

以上僅提供了三種方案,供選擇時參考,製造廠可因地制宜,

根据各厂的具体条件选用，甚至可以全部否定，另择其他方案。
（2）如果主传动不用单独电动机传动，而用天轴传动时，由于初速低，则传动系统中的传动比应另行计算确定，不能用本立車上所用之数比，此时采用平皮带塔輪傳动方案比較合用。又电动机的功率推荐用10千瓦，但各厂亦可根据需要及現有資料条件选用較小功率的电动机。

（3）关于选用一对伞齒輪的問題：上述三种方案中的一对伞齒輪均考慮采用汽車上牙包中的旧齒輪。它是螺旋伞齒輪，可以适用于高速大动力傳动，但如果买不到，而需自制或請他厂协作时，此对齒輪的傳動比（i）完全可以改变，使速度变小，则前面的傳動就不用升速了（原来用升速是迁就汽車牙包中这对伞齒輪的，一般它的傳動比約是 $1:5 \sim 6$ ）。这样由于不升速，轉速就不很大了，可以采用直齿伞齒輪，因而制造問題就比較容易解决了（此时电动机轉速可选960轉/分的）。如买不到廢旧的汽車后底軸牙包时，可連牙包一齐安装于水泥底座內，这样最好了，所有支承，潤滑及密封等一系列問題均順利解决了。

（4）最后一对傳動比为： $1:6$ 的圓柱直齒輪傳动的問題，連接在工作台上的一个齒輪是用的內齒輪，原因是該齒輪的牙是鑄成的（由于模數大，輪子大，速度又低，完全可用，不需再經过机械加工了）。这样，由于內齒輪的銜接系数大，性能較外齒

輪傳動好，同样的齒數、模數，則使用壽命較長，傳動較平稳。其缺点是促使結構比較复杂化。若采用外齒輪結構是較為簡便的，同时安装亦較容易、方便。原制造厂是用外齒輪傳动的，茲在图纸中也附了簡图，听各厂自选。

（5）关于卸載的調整問題：安装后，使工作台先完全压于導軌上，然后在刀架上装一千分表頂住工作台，此時用一鋼杆伸入地道中扭螺釘（件號：110），使工作台被抬起0.03公厘，再緊死鎖緊螺母，这样就完成了卸載的調整工作。隨着使用日久，導軌會磨損，要不断进行这样的調整的。如能找到止推軸承最好，以代替鋼球。

（6）潤滑及密封問題：仅提出一点参考意見，当买不到旧汽車变速箱及后底軸牙包时，可用一个鐵皮壳箱包起来，內盛油，靠齒輪本身的迴轉來飛濺潤滑，也起了密封作用。定期進行換油。主軸的潤滑是在主軸孔內盛滿油泡着底壓蓋處加油溝防漏油。工作台中間孔面上加一薄板蓋，防止切屑掉入主軸孔。

（7）关于工作台下的導軌問題：考慮工作时的剛性，在本立車上采用了大錐度(150°)平面的環形導軌。究竟采用導軌与否？取决于各厂的要求及可能性，亦可不用，这样減少了較大的導軌件及加工量。但床子剛性較差，图纸中也附有无導軌的簡圖，将来支托工作台是靠中心套中的滑动軸承凸台端面（新业电工机械

厂搞的2公尺1与1公尺2除工作台外，其他均通用的立车，就是不用导轨的而用单锥形轴承，使用效果甚好，推荐采用此方案，结构简，制造方便，性能亦好，图纸见：車1总005。

(二)走刀机构的說明：

在“正向外形图”中示出了車削平面时的徑向自動走刀机构(詳細結構參閱圖紙：總001,002)，考慮以比較簡單的機構來得到自動走刀。如製造單位認為不好，或無自動走刀的必要時，完全可以取消，并不影响其他方面。本車床規格中的走刀量數值(四种)，即此機構實現的，調整走刀量的大小，即調整齒輪上

的罩板(件號：218)。工作台一轉，齒輪可以轉過一個牙，兩個牙最多到四个牙(此時齒輪轉過最大角度 45°)。如果希望走刀量級數多些，則可以增加齒輪的牙數(如：用40牙時，可得五種走刀量)，亦可將大、小兩傳動齒輪的傳動比從 $2:1$ 改成 $1:1$ ，

(即件號：219原為22個齒，件號：217原為44個齒，改成都一律用33個齒，這樣中心距未變)，此時，走刀量恰減小一半。亦可兩套齒輪都做，作挂輪用，根據需要配用，這樣走刀範圍從：0.16

到1.25公厘/工作台每轉。上述情況的選擇，由各廠根據生產中的實際需要自訂。手動時，可以拉出小齒輪(件號：219)使與大齒輪(件號：217)脫開(絲杠：件號：426——為備用(削—1)龍門

鉋上的件號——上裝有一較長的平鏈，允許小齒輪在上面滑動)。

另外在圖紙中未示出彈簧拉回杠杆(件號：207)及定住杠杆最後靜止位置的圖，特作一簡要說明：當工作台上凸塊(件號：201)頂起杠杆後(即一次進刀完成後)，凸塊立即轉离杠杆上的楔子(件號：202)，此時應由一彈簧拉回(或頂回)，杠杆同時還須有一定位釘定住被彈簧拉回(或頂回)的杠杆的原始靜止位置。此彈簧的一端即扣在杠杆上，另一端固結在一個固定在水泥立柱上的鉗子上，而定杠杆原始靜止位置的鉗子，也固定在水泥立柱上。

轉向走刀(即：車外圓或鏜孔時)只能用手動。

(三)两种不同結構的刀架說明：

(1)鉆床式刀架：此刀架型式既適于加工平面、外圓，又適宜于孔加工。當軸向進刀時，搖动手輪在刀架前面，操作方便，但結構上用了一套螺杆螺旋傳動作變向、減速及自鎖之用，刀架升降靠齒輪齒條傳動實現，在製造上較煩。

(2)銑床式刀架：結構型形几乎同于一般龍門銑床的刀架，只是無抬刀部分。优点是製造簡單(製造絲杆、螺母較為方便)，結構簡單，但操作不便。當軸向進刀時，則需在刀架頂上的手輪邊緣上打入幾個鉗子，工人用一較長的套杆套住銷子，扳動套杆

以带动手轮旋转（当被加工零件高度不大时，此問題就不大了，工人可以直接用手搖手輪以进刀）。当采用此刀架时，应特别注意一个問題：为了使刀尖通过工作台的中心，由于此刀架厚度較钻床式刀架大，故必須将龙门立柱向离开工作台中心的方向后移80公厘（裝裝时注意），同时，若采用本图纸中的徑向单刃走刀机构时，则應将图纸总002中的小支架（件号：204）全高亦相應的加長80公厘（原为：50公厘，則应加長至130公厘）。这样小支架恐怕伸岀部分太長，可以在两侧加鑄造筋支承之，以加强它的刚性。其他尺寸一律不变。

上面两种型式的刀架各厂可根据自己的設备条件、加工可能性及生产需要选用，刀架数目可选用一个或是两个都行。
(四)横梁的升降問題：在“正向外形图”中示出了用平衡重机构的問題，此結構与土龙门鉋(刨—1)上通用的，好处在于用了一套简单的結構，可以大大地減輕了工人的調整劳动，縮短了調整时间，只需人手一拉，一推即可使横梁自由上下。如增加这套机构有困难时，可以不用，而在調整横梁位置时，则需用两个千斤

頂托住横梁，其升降亦靠千斤頂來实现（現在国营上海紡机厂的土龙门鉋床就是这样調整的）。如厂的条件許可，亦可用蠅杆輪加絲杆、螺母机构来操縱〔结构图參看：土龙门鉋(刨—1)，此时立柱表面的門对导軌結構也相应地改变了〕。

(五)工作台等几个大迴轉体零件的加工問題：

工作台(即大花盤)大齒輪圈、环形導軌等几个旋轉体大件的加工，可以用“自力更生”的办法解决，即在花盤主軸的軸套内插入一支柱，加上悬伸刀架，可以慢速旋轉“自動”，这样可以解决原来沒有立車或大头車床的困难。

(六)关于二級加工面的問題：

图纸中有部分配合面用了二級精度，这样对一些厂講造时会有困难的，根据厂的具体条件及对本立車的精度要求，可以考慮降低至三級。

上双柱立式车床图紙明細表

名 称	材 料	件 数	編 号	号
正向外形图				
侧面总装剖视图				
走刀棘轮总装配图				
走刀摆杆总装配图				
钻床式刀架机构剖面				
刨床式刀架总装配图				
传动方案图				
工作台				
齿 轮				
导轨环				
主 轴				
主轴轴承套				
主轴轴承				
端 斗				
压 盘				
螺旋塞				
32公厘鋼球				
硬质合金鋼片				
六角螺钉				
背帽(共8枚均布)				
六角螺钉				

續 1

名 称	材 料	件 数	編 号	号
锥销				
锥销		2	10×45 K14-1	
六角螺钉		2	16×45 K41-1	
六角螺帽		6	M16×45 K21-1	
导板		15	M16 K11-3	
滚子	鑄 鐵	1	201	
销子	大3	1	202	
支架座	支 架	1	203	
支架轴	支 架	1	204	
销子	大3	1	205	
摆杆	鑄 鐵	1	206	
拉杆	大3	1	207(无图見总002)	
抓爪	鑄 鐵	1	208	
销子	大3	1	209(无图)	
套 軸	鑄 鐵	1	210	
轴套	大3	1	211	
拉杆	鑄 鐵	1	212	
抓爪	大3	1	213	
销子	鑄 鐵	1	214	
棘 轮	大3	1	215	
齿 輪	大3	1	216	
盖 板	大3	1	217	
薄 板	薄 板	1	218	

續 2

名	材 称	料	件数	編	號
齿輪	六角螺帽	九	2	219	
六角螺釘		M10	2	K11-3	
六角螺釘		M10×33	2	K21-9	
平鍊	六角螺釘	M5×10	1	K21-1	
絲杠		B8×7×35	1	K31-1	
套		借用 (刨1-426)	2		
橫梁		借用 (刨1-426)	2		
門對		借用 (刨1-425)	1		
平衡機結總圖		借用 (刨1-421)	2		
螺帽		借用 (刨1-427)	2		
螺帽		借用 (刨1-400/1)	4		
螺帽		M10 K11-1	4		
螺帽		M20 K11-1	20		
螺帽		20 K51-1	26		
螺帽		M16 K29-3	4		
螺帽		M20×90 K29-1	6		
螺帽		M20 K11-3	6		
吊環		M 20×250	20		
螺釘		M 16×200	12		
螺母		M 16×200	4		
立柱上的地角螺釘		301	1		
導軌用的地角螺釘		302	1		
主軸套用的批角螺釘					
齒輪					
軸套					

續 3

名	材 称	料	件数	編	號
軸承	軸	鑄 鐵	1	303	
軸	軸承座	鑄 鐵	1	304	
"	"	鑄 鐵	1	305	
衬套	"	鑄 鐵	1	306	
套筒連軸節	"	青 銅	1	307	
伞齒輪	"	青 銅	1	308(與309配制)	
"	"	青 銅	1	309(外購汽車用)	
"	"	青 銅	1	310{金齒輪一對 汽車變速箱(通3)}	
變速箱總裝	"	鑄 鐵	1		
刀杆套	"	鑄 鐵	2	401	
刀杆蓋子	"	鑄 鐵	2	402	
刀杆	"	鑄 鐵	2	403	
齒條	"	鑄 鐵	45	404	
刀架	"	鑄 鐵	35	405	
齒輪軸	"	鑄 鐵	35	406	
齒輪	"	鑄 鐵	35	407	
齒輪套	"	鑄 鐵	2	408	
滑板	"	鑄 鐵	2	409	
壓板	"	鑄 鐵	2	410{借用刨 1-301 借用刨 1-312}	
螺母	"	鑄 鐵	4	411{借用刨 1-317 借用刨 1-311}	
楔鐵	"	鑄 鐵	2		

續 4

銑床式刀架部分零件明細表

名 称	材 料	編 号	件 数	名 称	材 料	編 号	件 数	名 称	材 料	編 号	件 数
內六角螺釘		8	M 6×18 K21-9	刀架底板	鑄 鐵	302	1	上滑板座	鑄 鐵	303	1
"		6	M20×40 K21-1	刀 夾	鑄 鐵	308	2	刀 斜 板	鑄 鐵	311	1
"		4	M12×115K21-1	壓 線	鑄 鐵	312	1	壓 板	鑄 鐵	313	1
四方螺釘		8	M12×50 K22-1	鐵 線	鑄 鐵	314	1	鐵 線	鑄 鐵	315	1
T形槽螺釘		8	M16×55 K29-1	螺 釘	鑄 鐵	316	1	螺 釘	鑄 鐵	317	1
銷		2	10×90 K41-1	螺 釘	鑄 鐵	318	1	螺 釘	鑄 鐵	319	1
鉗		4	6×35 K41-1	刀夾螺釘	鑄 鐵	320	1	水平絲杠螺母	鑄 鐵	321	1
"		2	200 Φ 65-2	圓	鑄 鐵	322	(無零件圖)	滑動刀架座	鑄 鐵	323	1
輪		2	D20 K51-1	刀 杆	鑄 鐵	324		刀架螺母	鑄 鐵	325	1
圈		2	D22 K66-2	標準件	鑄 鐵	326		標杆	鑄 鐵	327	1
手 塗		8	M10×35 K21-1	螺 釘	鑄 鐵	328		T形槽螺釘	鑄 鐵	329	4
彈簧圈				附圖: (簡圖)	螺 母	330		螺 母	鑄 鐵	331	4
六角螺釘				工作台方案II.	螺 釘	332		工作台方案III.	螺 釘	333	2
				工作台方案I.	螺 母	334			螺 母	鑄 鐵	1
					手 輪	335			手 輪	鑄 鐵	1

土双柱立式車床工作台部分零件明细表
定心方案


續 1

名 称	材 料	材 料 件 数	編 号	備 註
螺 鈿		4	M6×40 K21-1 M8×80 K21-8 M10×35 K22-2 Φ4×45 K41-1	
鉸 銷		2		
		1		
		2		
		..		


名 称	材 料	數 量	編
工作台(大花盤) 大齒輪(Z=103)	鑄鐵	1	151.
鑄主軸	"	1	152.
底座	"	1	153.
底壓蓋	"	1	154.
鉸銷	"	1	155.
內六角螺釘	標準件	4	16×50.K41-1.
六角螺釘	"	4	M16×40.K21-1.
墊圈	"	6	M16×50.K21-1.
止推軸承	"	6	16.K51-1
厚鋼板(厚40,直徑160-5.6)	"	1	8415.
內六角螺釘	"	1	
水泥連接長螺釘、(Φ20鋼条制)			
普通六角螺母	"	4	M16×50.K21-9.
墊圈	"	4	M20×360.
細牙薄六角螺母	"	4	M20.K11-1.
細牙六角螺釘	"	4	20.K51-1.
工作台总装配图		1	M48×1.5.K11-2.
		1	M48×140.K21-1.
			車1-總005.

正向外形图


上双柱立式车床规格



侧面总装配剖视图



走刀棘輪總裝配圖 (車1—總001)



走刀摆杆总装配图 (图1—总002)

