

# 用转炉把土铁炼成洋钢

冶金部河南工作组 郑州机械厂编



鋼鐵冶煉先进技术叢書

河南人民出版社

**鋼鐵冶炼先进技术叢書**  
**用轉爐把土鐵煉成洋鋼**

冶金部河南工作組 鄭州機械廠編

\*

河南人民出版社出版(鄭州市行政區經五路)  
河南省書刊出版業營業許可證出字第1號  
地方國營鄭州印刷廠印刷 河南省新华書店發行

\*

豫總書號：1825  
787×1092毫米1/32·1 $\frac{1}{4}$ 印張·28,000字  
1959年5月第1版 1959年5月第1次印刷  
印數：1—1,086冊  
統一書號：T15105.88

---

定價：(9)0.16元

在全党全民大办钢铁的运动中，总结出“小、土、群”的方针，使我国的钢铁生产有了显著的增长。但是由于原料、设备以及操作条件等的限制，小、土高炉曾在一定时期内生产了不少数量的土铁（白口铁）因而提出了把土铁炼成好钢的课题。为了解决这一问题，冶金工业部曾于1958年十月派出工作组在北京、天津、郑州等地进行该项试验研究工作。在河南省委、郑州市委的帮助和支持下，由于冶金部工作组和郑州机械厂炼钢车间全体职工的密切配合，奋战一月，经过八次试验，采取了一系列措施，终于用全部土铁（白口铁），在不加砂铁或铝提温的情况下，炼成了合格的钢。

目前，钢铁生产战线上要过好三关：即土铁质量关、洋爐子吃土铁关（主要是转爐）、变钢成材关。为了共同完成这一迫切的政治任务，过好洋爐子吃土铁这一技术关，我们将试验中所遇到的有关问题和一些不成熟的经验证进行了整理，汇集成册，供同志们参考。同时考虑到推广白云石作为制作碱性爐襯材料的需要，我们将曾采用过的“周口店”式煅烧白云石的高温土壤的资料作为附录。我们认为以这种方法来煅烧白云石，简单易行，可以推广。

## 目 录

編者的話

把土鐵煉成洋鋼.....	( 1 )
一、政治挂帥保証土鐵煉鋼成功.....	( 3 )
二、轉爐用土鐵煉鋼的兩個關鍵問題.....	( 7 )
三、主要技術措施和基本經驗.....	( 9 )
四、碱性熱風冲天爐的操作.....	( 19 )
五、半噸側吹碱性轉爐的操作.....	( 25 )
六、需要進一步研究和解決的問題.....	( 35 )
附录：介紹“周口店”式煅燒白云石的高溫土窯.....	( 37 )

## 把土鐵煉成洋鋼

——1958年11月25日河南日报社論——

目前，鋼鐵生產上的任務是要過好三關：一是土鐵質量關；二是洋爐吃土鐵關；三是變鋼成材關。我省鋼鐵生產通過群眾性的技術革新，固定優良爐型等措施，正在猛攻鐵的質量關。而用土鐵煉洋鋼却是擺在鋼生產面前的新問題。

鄭州機械廠的職工，全部以白口土鐵作原料，用轉爐煉出了質量良好的洋鋼。這是轉爐煉鋼技術上的新發展。推廣這一先進經驗，對我省鋼鐵生產的發展，將起着極其重要的推動作用。

我省的鋼鐵生產，經過前一段群眾性的大突擊戰，生產了數百萬噸生鐵，其中有不少是好鐵。為了支援重點鋼鐵企業，這些好鐵必須優先外調，本省不用好鐵煉鋼。因此，如何把千百萬群眾辛勤勞動生產出來的土鐵吃掉，使它變成有用的好鋼，是一個很重要的問題。土鐵含硫高，一向被人認為不能用洋爐子煉出鋼來，而鄭州機械廠職工在冶金部工作組的幫助下，却用土鐵煉出了洋鋼。這個先進經驗，揭開了洋爐吃土鐵的奧密。這個經驗如同一把鑰匙，有了它，就會使全省所有的轉爐都能用土鐵煉出洋鋼。

鄭州機械廠試驗土鐵煉洋鋼的經驗告訴我們：推廣這一經驗，須要突破兩道關：一是思想關；一是在解決技術問題中，必須充分發動群眾，走群眾路線。

有保守思想的人，他們對洋鋼生產總是抱着教條主義態

度。書本上所沒有的，不敢大胆地去試驗，甚至當別人已經試驗成功時，他們還不相信土鐵能煉出洋鋼。這種人的錯誤，在於不相信群眾的力量和智慧。鄭州機械廠的黨組織則相反，他們堅定地依靠了群眾，不但用土鐵煉出了洋鋼，而且還創造了煉洋鋼不加矽鐵提高爐溫的奇蹟。這個事實說明：只要充分發揮群眾的智慧，沒有克服不了的困難。

突破轉爐吃土鐵煉洋鋼技術關，關鍵是政治挂帥，解放思想，放手發動群眾。鄭州機械廠煉鋼車間參加試驗的二百多名職工中，具有一般化鐵知識的也只有十多人，絕大多數是剛放下鋤頭的農民。試驗初期，只有幾個人在搞，結果一再失敗；當把全體職工發動起來後，技術關就被突破了。

目前，轉爐用土鐵煉洋鋼在我省還剛開始，能夠掌握這個生產規律的單位還很少。因此，迅速地組織學習、推廣這一先進經驗，使已建成的近六百座轉爐全部投入生產，已成為迫不及待的任務。

# 一、政治挂帅保証土鐵煉鋼成功

中共郑州机械厂委员会

党中央提出了今年生产1070万吨鋼的伟大号召以后，全国各地掀起了風起云湧的群众性的大办鋼鐵高潮；貫徹了“小土群”的方針。小土高爐象雨后春筍，遍地林立。由于群众大搞鋼鐵的初期受到技术条件的限制，所煉出的生鐵绝大部分为白口鐵，要把这些土鐵煉成合格的鋼来用于工業建設，这就是当前必需解决的一个关键問題，也是摆在我們面前的一个政治任务；我厂在省、市委的正确领导下，由于冶金部工作組的直接帮助和煉鋼車間全体职工的共同努力，先后用本省信陽、鄭州、許昌等地的土鐵，經過八次試驗，采取了一系列措施，終于全部用土鐵煉成了合格的炭素鋼。以下是我們在試驗工作中党的政治思想工作方面的一些体会。

## 一、認清形势解放思想，使試驗工作与生产緊密結合

党的“以鋼为綱”的方針促进了国民经济各部門全面大躍進，各方面都向机械工业提出需要大量机器设备的要求，同时，机械業本身也还担负着巨大的煉鋼任务，这都需要大量的生鐵和鋼材，今年下半年以来，机械業感到最缺少的就是灰生鐵和鋼材。我厂八月份就感到生鐵不夠用，到九月份厂里一点灰口鐵也沒有了。而当时冶炼设备和正常机械制造产品与煉鋼的任务又必須完成。当确定了要进行土鐵煉鋼的試驗任务以后，由于一部分技术人員和部分工作人員認識不到把土鐵煉成洋鋼

的重大意义，因而信心不高，并错误的认为搞试验影响放衡星（当时市委正布置放钢铁衡星）。而宁肯满厂寻找碎铁，砸砂箱等待向上级要好铁也不愿积极试验。当暂时不用的砂箱砸完了，好铁也要不来，任务却压在头上；在这种形势逼人的情况下，经过党的一再教育，使职工提高了觉悟，逐渐的认识到必须用白口铁炼成好钢才能完成今年艰巨而光荣的任务。在这种情况下，党委又决定由炼钢车间党支部书记、车间主任为首配合冶金部工作组组织成了试验小组。并且把试验工作当成车间一项政治任务。从而发动了群众，解放了职工的思想，正式开始了大胆的试验工作。

## 二、发动群众坚决走群众路线。加强宣传鼓动工作。

### 注意培养新生力量

党的群众路线是作好一切工作的根本方法，脱离了群众任何工作都作不好，搞试验工作也是这样。我厂炼钢车间是最近才成立的。在250名职工中只有19名是原来的老职工。他们搞了一个多月的炼钢工作，已成为我厂炼钢的骨干力量。其余的230余名都是才从农村来的学工。开始搞试验时，总是少部分人讨论，少部分人定方案。大多数人不知道，结果制定的方案多数人不能贯彻执行。试验失败了则埋怨焦炭不好，灰分太高，设备不行，而不去发动群众。即是发动群众也就是十几个人，对才进厂的新学工则不去发动，認為他們不能解决问题。沒有認識到通过试验的过程就是训练新兵，学习与掌握技术培养与扩大技术队伍的过程。因此，一上战场，调度不灵，操作混乱，影响试验效果。第二次试验时，冲天炉爐襯是碱性的，而出铁过道却作成了酸性的，结果三爐就把过道冲坏了。第六次试验时，规定用石灰石和石灰造碱性渣，因未向工人說明它的作

用，結果石灰用完了也就不加了，沒有達到应有的脫硫效果。六次試驗都是中途發生事故而被迫停止。党委根據這些情況，認爲必須全面發動群眾；讓所有的工人都明確目的和方法：講形勢，講意義，並針對存在的問題，在車間內到處貼滿了既有鼓動性又有技術指導性的標語。如在解決提高鐵水溫度時即寫出：

要把土鐵煉成鋼， 鐵水溫度是綱；  
溫度提到一千四， 轉爐吹煉不費事。

這時全體職工都開動了腦筋；千方百計設法為把鐵水溫度提高到一千四百度而奮鬥。為了讓大家認識到調度工作和快速操作的重要性，群眾又在大字報上提出：

指揮調度必作好， 鐵水溫度才能保。  
鐵水包子要烘好， 吊車鉤子提前到。  
鐵水入爐盡量早， 不超二分最妙。  
轉爐去硫很重要， 造好渣子莫忘掉。  
扒渣必須快又淨， 保溫去硫才能行。

當幾個關鍵問題已基本解決，試驗工作快接近成功時，為了進一步鼓足干勁，又提出：

土鐵砂低硫很高， 英雄好漢看今朝；  
不加矽鐵不加鋁， 土鐵煉鋼質量高。

通過以上方法，群眾發動起來了。實現了大家定方案，任務交底；分工明確，人人負責；個個把關，爐上爐下，互相結合。結果兩次試驗都很順利。

### 三、政治挂帥，大搞技術革命， 破除迷信，實現三結合

政治工作是一切工作的靈魂和統帥。在任何情況下放棄或

忽視了政治工作都會脫離群眾，迷失方向。試驗工作也是如此，搞試驗的目的就是要把土鐵煉成洋鋼，要達到這個目的，關鍵就在於脫硫和提高鐵水溫度，我們研究了這一點後，向職工提出：堅決與土鐵中的右派——高硫鬥爭到底。一定要反掉這個“右派”。要除硫就必須造鹼性渣和提高溫度。如果在土鐵中加矽鐵也可以提高鐵水溫度，把土鐵煉成鋼。這樣作不但會增加成本，而且當前的矽鐵來源缺乏是個很大問題。為了使鐵水溫度達到1450度，當時工人提出：

國家矽鐵本來少，不加矽鐵為最好；  
土鐵煉成合格鋼，英雄立功放光芒。

口號提出以後，出現了懷疑派，我們叫他爐前搖頭派。他們的論點是：土鐵含矽、炭太低，而硫又太高，焦炭又不好（這是事實）。如一點好鐵也不用，又不加矽鐵不可能試成。因此，在為提高鐵水溫度和決定料批大小時就出現了兩種意見：一種是迷信書本知識和經驗主義的人，他們主張用洋法大改現有設備，來增加風溫，提高鐵水溫度。這樣勢必造成時間長、來的慢、花錢多；另一種是利用現有設備，稍加改善。經過辯論，我們採用了後一種主張，結果把風溫提高到180°C。在決定料批問題上，他們主張焦鐵比大，熱量高才能下鐵快。我們則教育了群眾，支持了群眾，大膽的推廣了小高爐的先進經驗，採用少吃多餐的辦法。實踐證明：批料小，預熱快，上料勻，熔化時間短，使鐵水溫度得到了提高。

整個試驗過程中，車間領導干部和冶金部工作組的同志都日以繼夜的和工人一起熬灑青、修爐、想辦法、找原因。貫徹了領導、技術人員、工人三結合。這樣的結果是鼓舞了群眾的干勁，教育和鍛煉了迷信書本的人；進一步堅定了領導干部的決心，密切了領導與群眾、技術人員和工人的關係。使試驗

工作的成功也有了可靠保證。

#### 四、事前有方案，事后有總結，不斷總結，不斷提高。

開始我們有些輕敵，對試驗工作的艱巨性認識不足，對新兵打頑固的敵人——高硫缺乏思想準備，打算半個月完成試驗任務。結果一次一次失敗了，以至有些人開始泄氣，這才逐步認識到在向科學進軍道路上的艱巨性。

八次試驗，車間黨支部每次都召開大會，座談討論、總結，從中吸取經驗，接受教訓，逐步摸索土鐵煉鋼的規律。如開始兩次試驗均因發生事故而被迫停止。究其原因，是未充分發動群眾，試驗前組織工作做的不好，也未很好總結經驗和認真研究發生事故的原因，因而同一性質的事故重新發生。經煉鋼車間黨支部及時組織了幾次座談討論，總結經驗教訓，扭轉了這一情況。

總之，打一仗，要有一次或幾次的座談、總結，通過實踐提高認識，再實踐，再認識，不斷的實踐，不斷的認識，從這個過程中使我們掌握了土鐵轉爐煉鋼的規律，終於把土鐵煉成了洋鋼。

（1958年11月）

## 二、轉爐用土鐵煉鋼的兩個 關鍵問題

用轉爐吃土鐵煉鋼並不神秘，也不太困難，只要掌握了土鐵的特点，緊緊的抓住提高鐵水溫度和脫硫、脫磷這兩個關鍵，採取必要的技術措施，就可以煉出合格的鋼。由於土高爐

受到原料及其操作条件的限制，所生产的生鐵有一部分为白口鐵，其化学成份一般的規律是：矽低、錳低而含硫高；成分也極不一致，波动很大。我們在試驗中使用的几种土鐵其成份如下表：

來 源	炭%	矽%	錳%	磷%	硫%	備 注
鄭州自来水公司	2.57	0.95	0.22	—	0.45	白口鐵
"	2.54	1.09	0.12	—	0.64	"
"	2.69	0.78	0.09	0.10	0.66	"
"	2.22	2.44	0.09	0.14	0.96	"
"	—	—	—	—	0.77	"
"	—	—	—	—	0.78	"
許昌土鐵	3.06	1.11	0.08	0.41	0.80	"
"	2.95	1.42	0.07	0.23	0.28	"
"	—	—	—	—	0.49	"
"	—	—	—	—	2.20	"
信陽土鐵	3.3	0.20	0.03	0.24	0.084	"
"	3.51	0.52	0.03	0.35	0.03	"
"	—	—	—	—	0.37	"
"	—	—	—	—	0.025	"
商城土鐵	2.75	0.86	0.02	0.19	0.36	"
郑州鋼鐵厂	2.52	1.63	0.15	0.10	0.35	"
郑州紅旗鋼鐵厂	2.57	1.19	0.05	0.05	0.99	"

登 封 土 鐵	2.22	1.08	0.08	0.24	0.91	"
"	1.85	0.54	0.03	0.37	1.71	"
"	2.03	1.61	0.09	0.21	1.59	"

轉爐煉鋼的特点之一是不需加入燃料，而是依靠鐵水的物理热和生鐵中矽、錳、炭、磷等元素被氧化而产生的大量化学热，使鐵水溫度在吹煉過程中提高，達到高溫精煉，除去杂质，成為合用的鋼。因而，一般碱性轉爐煉鋼要求生鐵中含矽量達到0.9—1.2%；含錳為0.6—1.5%；含炭為3.5—3.8%。如果达不到一定的要求，過去習慣的方法就是加入大量的矽鐵，鑄鐵或純鋁等貴重金屬，以增加化学热提高溫度。顯然，在國家生產和供應矽鐵、鑄鐵極端困難的條件下這樣是極不合理的，也是非常不經濟的。如何能保証鐵水在吹煉初期達到炭被氧化的溫度，就成為利用土鐵在轉爐中吹煉的第一個關鍵問題。

硫在鋼中是有害的元素，它能使鋼變脆，使鋼不易鍛打或壓延成材。所以一般轉爐煉鋼要求生鐵含硫要在0.06%以下；而土鐵一般含硫在0.4%以上，甚至有的高达1%以上。因此，如何去掉鋼中的硫就成為土鐵煉鋼的第二個關鍵問題。

### 三、主要技术措施和基本經驗

我們進行轉爐土鐵煉鋼的試驗工作，從10月1日開始到29日結束，整個過程大致可分為三個階段：

第一阶段，主要是摸清土鐵的特点；將酸性冲天爐改為碱性証實碱性冲天爐脫硫效果良好，并可以进一步提高。第二阶

主要是改酸性轉爐為鹼性爐襯；改善冲天爐的熱風裝置，在此基礎上進行脫硫、脫磷和增炭，以及配料等試驗；掌握鹼性爐襯的配制與烘烤制度和鹼性轉爐的生產操作。第三階段，主要是在前兩階段的基礎上全部使用白口鐵在不加矽鐵和鋁提溫的情況下，進行煉鋼試驗，獲得成功。第八次試驗中吹煉11爐，其中有7爐達到合格標準，其化學成分如下表：

爐 次	化 學 成 份 %					備 注
	碳	矽	硫	磷	錳	
4	0.14	—	0.18	0.04	—	
5	0.22	0.15	0.28	0.17	0.25	
6	0.19	0.23	0.14	0.18	0.71	鐵水爐外脫硫
7	0.20	0.30	0.08	—	0.79	"
8	0.14	0.36	0.08	0.06	0.54	"
9	0.09	0.13	0.10	0.03	0.09	"
10	0.09	0.13	0.12	0.05	0.30	"
11	0.26	0.16	0.11	0.03	0.04	"
12	0.17	0.05	0.13	0.02	0.12	"
13	0.06	0.11	0.11	0.05	0.10	"
14	0.18	0.22	0.12	0.06	0.61	"

用土鐵在轉爐中煉鋼，我們採取的主要技術措施和基本經驗是：

### (一)采用碱性热風冲天爐和碱性轉爐

为了在爐內造成碱度較高的爐渣，使碱性渣中的氧化鈣和硫化合为硫化鈣；使磷与渣中的氧化鐵發生作用，再与渣中的氧化鈣化合成为稳定的磷酸鈣。这些硫化鈣、磷酸鈣就可以随着爐渣流出，以大量的脫掉硫和磷。同时，又要免除爐襯被碱性爐渣所浸蝕，所以冲天爐和轉爐都必須采用碱性爐襯。

### (二)加强原料管理，掌握原材料成份，

正确地計算配料。

由于土鐵、土焦等原材料多为小批生产，其生产操作条件各不相同，所以化学成份極不一致。因而我們对于各个地区的土鐵、土焦和石灰石等原材料按照不同的来源采用分別堆積的方法。認真地多次地化驗分析所含化学成分。作到心中有数，然后再取其平均計算配料。同时，为了取得出爐鐵水成份的稳定，在脫硫效率能夠达到的情况下，采用不同来源或不同成份的土鐵搭配在一起使用，控制其含硫成份在0.4%左右。

### (三)造高碱度爐渣，采用爐外脫硫

为了得到良好的脫硫效果，配料計算时应提高配料碱度，增多石灰石的用量。这样不但可以提高爐渣碱度，而且可以多造渣，使鐵水和渣的接触机会增多，便于脫硫；我們加入冲天爐的石灰石的数量約为焦炭重量的80—90%。同时由于采用了爐外脫硫，收到較好的脫硫效果，使裝入轉爐的鐵水含硫量可降至0.1%以下，最低含硫量达到0.04%。包括爐外脫硫，脫硫效率一般在80%以上。

#### (四) 在小型轉爐操作中采用單渣法

一般碱性轉爐在操作时，应采用双渣法及留渣操作，即在矽、錳氧化的末期扒一次渣，扒渣后再加新熔剂造渣。但由于轉爐較小，恐怕停風扒渣会降低爐溫。我們采用了單渣法，即在鐵水入爐前加一次熔剂一直吹煉到終点，这样就免除了降低爐溫，而又在轉爐中获得了較好的脫磷效果。脫磷效率一般在80%左右，最高达到90%。

#### (五) 千方百計提高和保持鐵水溫度

土鐵中含矽錳低，發热量小，就有可能使轉爐吹煉不起来，即使吹成也澆不出好鋼錠。为此需要千方百計的提高和保持鐵水溫度。我個在提高鐵水溫度方面采取的措施是：(1)采用熱風裝置，利用冲天爐爐頂廢氣提高風溫。最高風溫達到160°C；(2)適當提高焦比，并尽量使用一些質量較好的土焦；(3)使鐵水包、鋼水包等容器，以及加入轉爐的熔剂，烘烤到一定的溫度，防止溫度的損失。鐵水包、鋼水包的烘烤溫度達到600—800°C；(4)組織分秒不誤的有节奏的生產。采用快速操作法，尽量縮短鐵水、鋼水在空气中停留時間，保證鐵水出冲天爐至加入轉爐的時間不超过二分鐘；(5)轉爐吹煉初期采用面吹，以增加氧化鐵，產生化學熱。

#### (六) 修好鐵水過道和出鐵口

對容易出事故的冲天爐鐵水過道和出鐵口必須注意修好，使生產順利進行。

## 四、碱性热風冲天爐的操作

要在轉爐內不加砂鐵提溫，把土鐵煉成合格的鋼，必須首先保證冲天爐能供給轉爐高溫、低硫的鐵水。要这样，除了冲天爐要有合理的結構外，还必須善于正确地掌握配料和操作。

### (一) 爐子的結構及附屬設備

冲天爐的爐體、前爐等都是原有的生產設備，并有水套冷卻和熱風裝置。原有爐襯為酸性耐火材料。生產能力為每小時化鐵4噸。爐缸及熔化帶、預熱帶的內徑均為830公厘。改為鹼性爐襯後，將爐缸與熔化帶的內徑縮小為600公厘，預熱帶仍為830公厘。其化鐵能力為每小時1.8噸。鹼性熱風沖天爐的示意圖如圖一。

爐體有三排風眼，每排六個。主風眼的尺寸為 $60 \times 150$ 公厘<sup>2</sup>。二排風眼為 $50 \times 70$ 公厘<sup>2</sup>，均系外小內大的扁長風眼。三排風眼為圓形，直徑為60公厘。所有風眼的傾斜角度為5度。鐵水過道原寬為60公厘，高為115公厘。為了提高前爐溫度和延長鐵水過道的使用壽命，改為寬80公厘，高115公厘。前爐內徑為700公厘，高為1,000公厘。

熱風裝置系利用冲天爐的爐頂廢氣預熱空氣。熱風房是由4根4公尺長的乙形管組成空氣管道，外殼用鋼板焊接而成，內部砌一層厚65公厘的耐火粘土磚，其下部設有清灰口。冲天爐的廢氣經由加料口下的吸氣口進入熱風房。在廢氣的進口處設有三個直徑為30公厘的風管送風。這樣就使廢氣中的煤氣得