

创意家居设计

DESIGN



本书编委会
编

玄关



本书编委会

王嘉晖 郭 健 吕忠宁 郭媛媛 吴苏宁 曾 琳 徐 姝
刘 涛 于 军 张双红 郭 岩 段吉昌 殷晓志 孙德坤
韩 巍 陈 广 于 森 韩丽萍 刘 健 孙 鸥 吕志鲲

图书在版编目 (CIP) 数据

创意家居设计: 玄关 / 本书编委会编. — 沈阳: 辽宁
科学技术出版社, 2005.5
ISBN 7-5381-4391-2

I. 创… II. 本… III. 门厅—室内设计 IV. TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 033046 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 辽宁印刷集团美术印刷厂

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 3.5

字 数: 50 千字

印 数: 16001 ~ 22000

出版时间: 2005 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 1 月第 3 次印刷

责任编辑: 郭 健 吕忠宁 郭媛媛

封面设计: 深海蓝设计工作室

版式设计: 于 浪

责任校对: 李 雪

定 价: 20.00 元

编辑部电话: 024-23284356

邮购热线: 024-23284502 23284357

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

鸣谢

铭轩装饰工程有限公司

沈阳市沈河区大南街 248 甲 3

电话: 024-24817706 024-24815800

方大装饰设计工程有限公司

铁西店: 沈阳市铁西区兴工南街 17 号

电话: 024-85861198 024-25637056

皇姑店 & 培训学校: 沈阳市昆山西路 43 号 1 门

电话: 024-86428209 024-86414679

大东店 & 培训学校: 沈阳市大东区滂江街 78 号 5 门

电话: 024-24838333 024-24835938

中美荣信家居装饰

沈阳市沈河区西顺城街 84 号

电话: 024-22958182 024-22956923

北京龙发装饰集团沈阳公司

设计研发中心: 沈阳市和平北大街总统大厦 C 座 9 层

电话: 024-22815508

德增设计中心: 沈阳市大东区德增街 40 号

电话: 024-88523466 024-88523566

奉天设计中心: 沈阳市沈河区奉天街 69 号

电话: 024-22942963 024-22942958

源空间设计工作室

石家庄市体育北大街 75 号燃料大厦 425

电话: 0311-6675655

抚顺正兴装饰

抚顺市顺城区临江路中段

电话: 0413-7673448

福美家装修公司

铁岭市银州区铜钟街 50 号

电话: 0410-7307077 13841008367

宜邦装饰工程有限公司

沈阳市皇姑区辽宁大厦 204 室

电话: 024-86081204

辽宁星绮装饰工程设计有限公司

沈阳市沈河区文艺路 17 号

电话: 024-23919803 024-23919776



【创意家居设计】

CHUANGYIJIAJUSHEJI
XUANGUAN

玄关

本书编委会 编

辽宁科学技术出版社
沈阳



家装门诊

问：为什么玄关刷漆后，涂膜表面出现斑斑点点的花脸状？

诊断1：在太光滑的基层上刷涂料，使面层涂料的表面张力不均匀而产生收缩。

诊断2：基材表面上有油垢、蜡质、潮气、残酸、残碱等，影响了漆膜的附着力，漆膜的表面张力使漆膜收缩“发笑”。



诊断3：涂层太薄或溶剂选用不当，挥发过快，涂层来不及流平。

诊断4：涂料黏度小，对底层润湿性差，涂刷时不易形成一层均匀的膜层，易发生收缩“发笑”现象。

问：为什么裱糊墙纸的边、角出现了卷曲或翘起？

诊断1：基层表面浮尘未净，或有油污，或基层潮湿，使胶液与基层黏结不牢。

诊断2：裱糊用的胶黏剂不合格，黏性不够。

诊断3：阳角裱糊时，裹过阳角的墙纸少于20毫米，克服不了墙纸表面的张力。

预防措施：

措施1：裱糊基层必须干燥。

措施2：处理好基层，除去油污，使基层表面达到平整、干净、光滑。



问：涂漆时，选择清油好还是混油好？

诊断：清油工艺与混油工艺的主要区别在于二者的表现力不同。清油主要表现的是木材的纹理和色泽，因此清油大多使用在硬木上；混油主要表现的是油漆本身的色彩及木作本身的阴影变化，用于木质要求不高的夹板、软木、密度板。



问：为什么窗部位的墙面大白出现垂直裂缝？

诊断1：原门口尺寸宽，后补处木作与原墙体未接合好（木作收缩使大白产生裂缝）。

诊断2：墙体后砌红砖墙或门口抹灰发生裂缝，同时，大白也产生裂缝。



问：我的房子刚装修不久，为什么乳胶漆涂膜有剥落现象？

专家：引起乳胶漆涂膜剥落的主要原因有以下几个方面：


诊断1：施工温度过低或乳胶漆本身膜性不好，即乳液未成连续透明膜而造成龟裂，遇水会脱。

诊断2：树脂含量低，填料过高，造成涂膜附着率低。


诊断3：基层疏松，有浮层、油污等不洁物。

诊断4：基层找平时所用腻子黏结强度低、质量差，这是造成涂膜起皮、剥落的主要原因。





设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳




设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳




设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：刘瑞芳



设计：孙德伟



设计：孙德伟



设计：孙德伟



设计：孙德伟



设计：孙德伟



设计：韩 巍



设计：于 军



设计：于 军



设计：殷晓志



设计：刘 健



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团沈阳公司



设计：北京龙发装饰集团
沈阳公司