



高等院校教材

高等院校艺术设计专业通用教材

# 设计制图

彭 红 陆步云 编著

周雅南 审



中国林业出版社

高等院校艺术设计专业通用教材

# 设计制图

彭 红 陆步云 编著

周雅南 审

中国林业出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

设计制图/彭红, 陆步云编著. —北京: 中国林业出版社, 2003. 9 (2006. 2 重印)  
高等院校艺术设计专业通用教材  
ISBN 7-5038-3305-X

I. 设… II. ①彭… ②陆… III. 建筑制图-高等学校-教材 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 067943 号

**中国林业出版社·教材建设与出版管理中心**

电话: 66170109 传真: 66170109

---

**出版** 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

**发行** 新华书店北京发行所

**印刷** 中国农业出版社印刷厂

**版次** 2003 年 9 月第 1 版

**印次** 2006 年 2 月第 2 次

**开本** 889mm × 1194mm 1/16

**印张** 13.5

**字数** 304 千字

**定价** 27.00 元

---

凡本书出现缺页、倒页、脱页等质量问题, 请向出版社发行部调换。

**版权所有 侵权必究**

# 木材科学及设计艺术学科教材

## 编写指导委员会

主任 周定国 (南京林业大学)

副主任 赵广杰 (北京林业大学)

王逢瑚 (东北林业大学)

吴智慧 (南京林业大学)

## “设计艺术”学科组

组长委员 吴智慧 (南京林业大学)

副组长委员 王逢瑚 (东北林业大学)

刘文金 (中南林学院)

委员 (以姓氏笔画为序)

丁密金 (北京林业大学)

王文彬 (浙江林学院)

江敬艳 (深圳职业技术学院)

行淑敏 (西北农林科技大学)

宋魁彦 (东北林业大学)

张青萍 (南京林业大学)

张福昌 (江南大学)

胡剑虹 (同济大学)

唐开军 (深圳大学)

徐雷 (南京林业大学)

彭亮 (顺德职业技术学院)

戴向东 (中南林学院)

秘书 李军 (南京林业大学)

## 前　　言

十多年来，由于社会经济的发展，生活水平的提高，人们对家具设计的要求早已超出家具单体本身，而是和室内设计紧紧联系在一起研究和思考。高校的专业设置也按人才的需求作了相应的调整。作为家具设计和室内设计专业必修的制图基础课，原有的制图教材《家具制图》（中国林业出版社1991年版）显然已不适应专业的要求。为此，我们在原《家具制图》的基础上，结合多年教学实践和专业需要，新编了这本《设计制图》教材，以满足制图课程的教学要求。

《设计制图》一书从设计制图的基础知识入手，介绍了几何作图方法，投影基础知识，点、直线、平面、曲面的投影，立体表面交线的画法。在应用方面介绍了轴测图，一点透视图，两点透视图，室内一点透视，室内两点透视，楼梯的画法，室内、建筑平面图，立面图，剖视图，以及阴影、虚像和倒影的画法等。

学习设计制图，不仅要学习理论知识，尤其需要循序渐进的大量练习，才能将知识消化，并融会贯通于实践中去。对此，我们编写了与之配套的《设计制图习题集》，供大家学习时使用。在练习中应注意作图技巧和作图方法的训练。

本书是中国林业出版社“十五”规划教材。本书可作为室内设计专业和家具设计专业教材，也可供建筑、环境艺术设计等相关专业的师生作参考。

本书由南京林业大学周雅南教授主审，并在编写过程中提出大量的宝贵意见和建议，在此表示诚挚的谢意。同时，特别感谢许建春、胡剑虹先生对本书专业性图稿的审定，感谢管雪松、萨兴联老师对本书提供的资料。另外，还要感谢在本书图样绘制过程中提供了帮助的赵晶晶、董喜财、雍榕同学。

由于编者水平有限，不足之处，谨请广大读者、尤其诚望老师们不吝指正。

编　者

2003年6月

# 目 录

## 前 言

<b>1 制图基础知识</b> .....	(1)
1.1 绘图工具及其使用方法 .....	(1)
1.2 制图常用标准规定 .....	(7)
1.3 几何作图方法 .....	(17)
<b>2 正投影基础</b> .....	(25)
2.1 投影方法 .....	(25)
2.2 正投影图 .....	(28)
2.3 点、直线和平面的投影 .....	(32)
2.4 曲面立体和曲面的投影 .....	(42)
<b>3 视图分析和绘图方法</b> .....	(51)
3.1 形体分析和线面分析 .....	(51)
3.2 画视图与看视图 .....	(56)
3.3 立体表面交线的画法 .....	(58)
<b>4 轴测图画法</b> .....	(71)
4.1 轴测投影基本知识 .....	(72)
4.2 轴测图的画法 .....	(73)
4.3 轴测图的应用 .....	(80)
<b>5 透视图基本画法</b> .....	(82)
5.1 透视图基本知识 .....	(84)
5.2 视线迹点法 .....	(87)
5.3 量点法 .....	(91)
5.4 距离点法 .....	(96)
5.5 圆和圆柱的透视图画法 .....	(99)
<b>6 透视图实用画法</b> .....	(105)
6.1 视点和画面位置的选择 .....	(105)
6.2 单件家具透视图画法 .....	(112)
6.3 透视图的放大 .....	(114)

6.4	透视图的划分和延伸 .....	(115)
6.5	室内家具陈设的透视图画法 .....	(117)
6.6	室内透视图画法 .....	(119)
6.7	楼梯(一般位置直线)灭点的应用及空间曲线构件的透视画法 .....	(123)
6.8	其他实用画法 .....	(127)
7	阴影与虚像 .....	(130)
7.1	正投影图中的影子画法 .....	(131)
7.2	透视图中的阴影画法 .....	(138)
7.3	轴测图阴影 .....	(148)
7.4	虚像和倒影 .....	(149)
8	家具图样图形的表达方法 .....	(155)
8.1	视图 .....	(155)
8.2	剖视图 .....	(161)
8.3	剖面符号 .....	(164)
8.4	剖面 .....	(167)
8.5	局部详图 .....	(169)
8.6	常用连接方式的规定画法 .....	(171)
8.7	家具图样 .....	(177)
9	建筑与室内设计图样及图形的表达方法 .....	(189)
9.1	建筑制图相关标准 .....	(189)
9.2	建筑与室内设计图样 .....	(200)
	参考文献 .....	(210)

1. 用图样表达设计思想：通过图样将设计思想表达出来，使人们能看懂设计意图，从而进行生产、制造、维修等。图样是工程设计和制造的依据，也是技术交流的手段。

2. 用图样表达设计思想：通过图样将设计思想表达出来，使人们能看懂设计意图，从而进行生产、制造、维修等。图样是工程设计和制造的依据，也是技术交流的手段。

# 1 制图基础知识



## 1.1 绘图工具及其使用方法

任何产品的设计过程，都反映了人的思维过程，将思维与产品这两者联系在一起的就是图纸，当然，这里排除完全手工制品的制作过程。所以，设计是以图样为基础的，人们通过图样传递、交流设计构思和制造方法，使最终制造出来的产品符合原创设计的意图。图样也就是设计思想的真实记录。学习图样的绘制就叫制图。

手工绘图需要各种各样的工具，这里介绍常用的制图工具和仪器的使用方法以及保养的常识。

### 1.1.1 制图工具

#### 1. 图 板

制图用的图板要求板面光滑平整，质地要软硬均匀、有弹性，图板的两个短边称为工作边，要求变形小，稳定性高，以保持平直。图板的大小有0号、1号、2号等不同规格，可根据图纸的大小来确定。图板使用完毕，应放平，上方不得放重物，盖上干净的纸或布，保护好图板表面，必须竖放时工作边切忌朝地，以免受潮变形（图1-1）。

#### 2. 丁字尺

丁字尺是用来画水平线的，其尺头应紧靠在图板的工作边上，画水平线时应左手

按住尺身，右手从左向右画线，如水平线较多，则由上而下逐条画出，并可以利用三角尺，从左向右逐条画出垂直平行线。因此，在选用丁字尺的时候，如发现尺头松动，尺头与尺身不垂直，都要及时更换，避免水平线的误差。丁字尺用完后应放在图板表面或挂在墙上，切忌移作他用（图 1-2）。

### 3. 三角尺

三角尺每副有两块，与丁字尺配合使用可以画出  $30^\circ$ 、 $60^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $15^\circ$ 、 $75^\circ$  等倾斜线，注意使用时一定要与丁字尺紧密配合，以保证垂直线和倾斜线角度的准确性（图 1-3）。




图 1-1 图 板




图 1-2 丁字尺




图 1-3 三 角 尺

### 1.1.2 绘图铅笔

绘图使用的铅笔其铅芯硬度用 B 和 H 标明，B 表示铅芯软、色深，H 表示铅芯硬、色淡，HB 表示铅芯软硬适中。画底稿及细线时常用 H ~ 2H 的铅笔，画粗线及加深时常用 HB ~ 2B 的铅笔。

铅笔应削成图 1-4 中所示的式样。根据画线和写字的不同需要，可在砂纸上把笔芯磨成锥形或楔形，后者容易控制线条的粗细并可减少铅笔的消耗。

使用铅笔绘图时，握笔要稳，用力要均匀，铅笔与纸面、尺身工作边的相互位置如图 1-5 所示。




图 1-4 锥形与楔形笔尖




图 1-5 铅笔与纸面、尺身工作边的相互位置

### 1.1.3 制图仪器

#### 1. 圆 规

圆规是用来画圆的，针尖要稍长于铅笔尖，铅笔尖要磨成 75° 斜形。画图时要顺时针方向旋转，规身稍向前倾。画大圆时可装上延伸杆，同时要保持针尖和铅芯垂直于纸面。画小圆时可以用点圆规。画实线圆的铅芯一般要换软一级的才能与直线保持同样的深度（图 1-6）。

使用圆规画圆，针尖要注意选择有台阶的一端，这样可以避免由于用力不当或画同心圆时而造成圆心孔眼扩大的毛病，画圆时要用力适当，尤其不要过于用力在圆心上。

#### 2. 分 规

分规是用来量取线段或等分线段的。由于针尖在图纸上可以留下微小的痕迹，这要比铅笔尖点的准确方便，避免了误差，特别是图中重复出现某一长度时，使用分规尤为合适。选择分规时其两个针尖合拢时应交于同一点，才能保证测量的精确度（图 1-7）。

#### 3. 直线笔

直线笔是描图的工具，又称鸭嘴笔。加墨前应调节松紧螺丝，使两叶片之间达到所画线的粗细，加墨时用吸管或小钢笔蘸取墨水，灌注在两叶片之间，充墨高度约 5mm 为宜。如叶片外侧沾有墨水必须擦净。画图时，笔杆向右倾斜约 20° ~ 30°，笔尖与尺应保持一定距离，两叶片应同时接触纸面。注意笔杆切不可向外倾或向内倾，以

免造成跑墨或墨线不光滑等现象，如直线笔使用不当会产生图 1-8 中所示的情况。

直线笔使用完毕要及时用软布将叶片内外擦干净，并放松调节螺母，使叶片自然张开以保持弹力。

### 1.1.4 针管笔

针管笔是专为绘制墨线图而设计的绘图工具。针管笔的笔尖由针管、引水通针和连接件组成。针管管径的粗细决定所绘线条的粗细。




图 1-6 圆规的使用方法

- (a) 圆规铅笔的形状及与针尖的位置关系 (b) 圆规的使用  
(c) 安装延伸杆的圆规




图 1-7 分规的使用方法




图 1-8 直线笔的使用方法

- (a) 直线笔 (b) 使用直线笔的方法  
(c) 直线笔使用不当的几种情况

针管笔除用来画直线外，还可以用圆规附件与圆规连接后，画圆或圆弧，也可以用连接件配合模板绘图（图 1-9）。

针管笔可以用来写字，尤其是写笔画有一定粗细的数字、字母最为理想。但是针管笔不能像直线笔那样可以任意调节粗细，因此，不同粗细的线条就要使用不同粗细的针管笔，在笔杆上标有能画线的粗细，如图 1-10 中所示 0.6，即线宽为 0.6mm。针管型绘图笔必须使用专用墨水，如碳素墨水，不能用一般的墨水，对于画细线的针管笔要特别注意及时清洗，以免墨水干涸堵塞针管。

### 1.1.5 其他用具

#### 1. 比例尺

比例尺又称三棱尺，是画图时按比例量尺寸的工具。尺上有 6 种不同的比例刻度（图 1-11）。

#### 2. 曲线板

曲线板是用来画非圆曲线的，曲线板种类很多，比较常用的如图 1-12。

使用曲线板时，由于曲线板尺寸各异，而曲线板边缘所具有的形状有限，因此往往不能一次将曲线全部画成，而需要分段连接。首先选曲线板的一段，至少对齐三点连成曲线，继续画后一段时至少包括已连好部分的两点，并留出一小段不画，如图 1-13 所示的方法继续画线，即能画出光滑的曲线。




图 1-9 针管笔的使用方法

(a) 针管笔 (b) 针管笔画圆或圆弧的附件 (c) 针管笔的连接件




图 1-10 针管笔的粗细

图 1-11 比例尺

图 1-12 曲线板




图 1-13 用曲线板画曲线的方法






图 1-14 擦图片



(a)



(b)

图 1-15 制图模板

### 3. 擦图片

擦图片是用来擦去画错的图线的，一般用透明胶片或金属片制成，使用时将擦图片上的孔洞对准要擦去的图线，然后用橡皮擦去（图 1-14）。

### 4. 制图模板

制图模板主要是用来画各种标准图例和常用符号的。模板上刻有用以画出各种不同图例或符号的孔，其大小符合一定的比例，只要用笔在孔内画一周即可完成（图 1-15）。

## 1.2 制图常用标准规定

### 1.2.1 图纸幅面及规格

设计制图（家具制图、建筑制图、室内设计制图）采用中华人民共和国国家标准 GB/T 14689—1993《技术制图——图纸幅面和格式》规定，本标准等效采用国际标准 ISO 5457—1980《技术制图——图纸尺寸及格式》。图纸幅面及图框尺寸见表 1-1 所示。图纸幅面边长尺寸之比符合  $1:\sqrt{2}$  的关系，A0 号幅面的面积为  $1m^2$ 。

表 1-1 图纸幅面及图框尺寸

尺寸代号	A0	A1	A2	A3	A4
B × L	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
c	10			5	
a	25				

从表 1-1 中可以看出，相邻代号幅面其面积相差一半，0 号图纸对折为 1 号图纸，1 号对折为 2 号，2 号对折为 3 号，3 号对折为 4 号（图 1-16）。

绘制技术图样时，应优先采用表 1-1 所规定的基本幅面。必要时，也允许选用表 1-2 和表 1-3 所规定的加长幅面。这些幅面的尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出的。




图 1-16 图纸幅面

表 1-2 图纸幅面尺寸

幅面代号	尺寸 B × L	幅面代号	尺寸 B × L
A3 × 3	420 × 891	A3 × 4	420 × 1189
A4 × 3	297 × 630	A4 × 4	297 × 841
A4 × 5	297 × 1051		

表 1-3 图纸幅面尺寸

幅面代号	尺寸 $B \times L$	幅面代号	尺寸 $B \times L$
A0 × 2	1189 × 1682	A3 × 5	420 × 1486
A0 × 3	1189 × 2523	A3 × 6	420 × 1783
A1 × 3	841 × 1783	A3 × 7	420 × 2080
A1 × 4	841 × 2378	A4 × 6	297 × 1261
A2 × 3	594 × 1261	A4 × 7	297 × 1471
A2 × 4	594 × 1682	A4 × 8	297 × 1682
A2 × 5	594 × 2102	A4 × 9	297 × 1892




图 1-17 图框的形式

图纸以图框为界, 图框线到图纸边缘的距离见表 1-1 所示。图框的形式有两种: 一种为横向, 装订边在左边; 另一种为竖式, 装订边在上面如图 1-17 (a) (b)。还有一种不留装订边的图纸, 其图框格式如图 1-17 (c) 所示。其中 A0、A1、A2 图纸  $e = 20$ ; A3、A4 图纸  $e = 10$ 。

在图框的右下角, 应画出一标题栏。需要会签的图纸应设装订会签栏。标题栏和会签栏的一般形式和尺寸如图 1-18 所示。




图 1-18 标题栏和会签栏

(a) 标题栏 (b) 会签栏

### 1.2.2 图线画法及其用途

为了使工程图样的内容主次分明、清晰易读，采用各种不同的线型和粗细的图线，分别表示不同的意义和用途。各种图线及用途按照 GB/T 50104—2001《建筑制图标准》规定（表 1-4）。图线的宽度  $b$ ，应从下列规定线宽系列中选取：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0（mm）。

家具图样的图线参照表 1-4 或按《家具制图标准》绘制。

每个图样，应根据复杂程度与比例大小，先确定基本线宽  $b$ ，再选用表 1-5 中适当的线宽组。在同一张图纸中，采用相同比例绘制的各个图样，应该选用相同的线宽组。

图纸的图框线和标题栏线的宽度，应随图纸幅面的大小而不同，可采用表 1-6 中的线宽。

注意：虚线的每一小段长度为 4~6mm，间隙为 1mm 左右；点画线的点及空隙都是 1mm 左右；点画线中的点是小短线，而不是圆点。波浪线应徒手绘制。

图线交线的画法见表 1-7 所示。

表 1-4 图 线

名称	线型	线宽	一般用途
粗实线		$b$	1. 平、剖面图中被剖切的主要建筑构造（包括构配件）的轮廓线 2. 建筑立面图或室内立面图的外轮廓线 3. 建筑构造详图中被剖切的主要部分的轮廓线 4. 建筑构配件详图中的外轮廓线 5. 平、立、剖面图的剖切符号

(续)

名称	线型	线宽	一般用途
中实线		0.5b	1. 平、剖面图中被剖切的次要建筑构造(包括构配件)的轮廓线 2. 建筑平、立、剖面图中建筑构造配件的轮廓线 3. 建筑构造详图及建筑构造配件详图中的一般外轮廓线
细实线		0.25b	小于0.5b的图形线、尺寸线、尺寸界线、图例线、索引符号、标高符号、详图材料做法引出线等
中虚线		0.5b	建筑构造详图及建筑构造配件不可见的外轮廓线
细虚线		0.25b	图例线、小于0.5b的不可见轮廓线
粗单点长画线		b	起重机(吊车)轨道线
细单点长画线		0.25b	中心线、对称线、定位轴线
双折线		0.25b	不需要画全的断开界限
波浪线		0.25b	不需画全的断开界限构造层次的断开界限

表 1-5 线宽组

mm

线宽比	线宽组						
	b	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	0.35
0.5b	1.0	0.7	0.5	0.35	0.25	0.18	
0.35b	0.7	0.5	0.35	0.25	0.18		

表 1-6 图框线、标题栏线的宽度

mm

幅面代号	图框线	标题栏外框线	标题栏分割线、会签栏线
A0、A1	1.4	0.7	0.35
A2、A3、A4	1.0	0.7	0.35

表 1-7 图线交接的画法

	正确	不正确
两直线相接		