

中华人民共和国煤炭工业部制訂

煤矿防爆电气设备
技术管理暂行规程

中国工业出版社

中华人民共和国煤炭工业部制订
煤矿防爆电气设备技术管理暂行规程

煤炭工业部书刊编辑室编著(北京市长安街煤炭工业部大楼)

中国工业出版社出版(北京市崇文区西河沿10号)

(北京市书刊出版业营业登记证字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*
开本787×1092毫米·印张5/8·字数13,000

1962年9月北京第一版·1962年9月北京第一次印刷

印数0001—7,110·定价(10-5)0.10元

*
统一书号: 15165·1876(煤监-98)

煤炭工业部关于颁发“煤矿防爆电气设备技术管理暂行规程”和“煤矿防爆型电气设备外壳修理规程”的通知

(62)煤机动字第147号

为了加强煤矿防爆电气设备的技术管理，保证井下生产供电的安全，根据“煤矿保安暂行规程”和“煤矿机电设备管理暂行规程”的有关规定，特制订“煤矿防爆电气设备技术管理暂行规程”和“煤矿防爆型电气设备外壳修理规程”。鉴于当前井下电气管理工作比较薄弱，各局、矿的机械动力部门和安全部门应十分重视井下的电气设备的管理，加强监督检查，并教育职工严格遵守本规程。在执行过程中，如有意见，希随时报部。

1962年5月14日

目 景

第一章	总則	3
第二章	安装	6
第三章	檢查和維护	11
第四章	檢修	16

第一章 总 则

第1条 为加强煤矿防爆电气设备(以下简称防爆设备)的技术管理,确保安全生产,根据“煤矿保安暂行规程”和“煤矿机电设备管理暂行规程”有关规定,特制订本规程。

第2条 防爆设备有下列情况之一者,应作为非防爆设备处理:

- 1.新到的电气设备没有防爆标记和许可证号者;
- 2.防爆设备失去防爆性能经修理不能恢复者。

第3条 防爆设备应首先使用在瓦斯、煤尘较大的掘进回采工作面、回风巷道内和其他瓦斯比较大的地方。地面(选煤厂、矿灯房除外)不应使用防爆设备。

第4条 对井下使用中的非防爆设备,矿机械动力科应进行登记,建立卡片。矿主管防爆设备的人员必须经常掌握其使用情况及使用地点的瓦斯、煤尘、通风情况。

第5条 使用中的防爆设备和橡胶电缆,应由采区电钳工和司机定期维护,并保持其防爆性能和良好的绝缘状态。电缆要悬挂整齐,严禁采用“鸡爪子”“羊尾巴”及其他不按规定的方式连接。

第6条 机电峒室的设计,必须经矿主管电气工程技术人员审核同意后方准施工,验收合格后,方准安装电气设备。旧有峒室,如系用非耐火材料建筑,或缺少密闭的防火铁门,要进行改造。

第7条 矿务局(矿)机械动力处(科)应有专人管理防爆设备,矿还应有防爆设备检查员,定期检查各采区的防爆设备性

能是否良好，檢查結果按表1規定一式四份，分送采区、安全部門、机电部門和机电矿长(或机电总工程师)。檢查出來的問題由采区或管理这些設備的单位負責處理。机电矿长(或机电总工程师)應定期(每周不少于一次)檢查各項問題的處理情況。

第8条 矿务局和矿必须建立防爆设备定期检查制度。矿务局每半年至少要组织各矿进行检查评比一次；矿每两个月至少要组织各采区进行检查评比一次。检查结果应按附表2、3、4的规定填写逐级上报。管理局汇总报部的时间为每年的四月一日和十月一日。

第9条 矿务局机械动力处和矿机械动力科每年至少应组织防爆设备的管理、安装、维护、使用、检查、修理人员培训一次，使其熟悉本规程相应章节的要求。

检修人员还应熟悉“防爆电气设备制造暂行规程”和“煤矿防爆型电气设备外壳修理规程”。

第10条 矿务局中央修理厂应建立防爆设备专业修理组，负责防爆设备的大修，恢复其防爆性能。

矿修理厂也应指定专人或专业组负责防爆设备的中修。

表1 防爆设备定期检查情况表

局 矿

设备名称	安装地点	存在问题	处理意见	处理日期	处理负责人	备注

局

表 2 防爆设备运行情况表

备 名 称	项 目 日 期	防 爆 散 备										待 用	其 他	非防爆 散	井 下 挂 保 安 例	防 爆 器	本 站	防 爆 器	备	
		在籍	合 计	小计	完全合 格	不全 格	失去防爆性能的(台)	螺栓 松动	间隙 过大	进 出	防爆 装置 不合格				(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	
设备总计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

注(一)防爆设备按下列顺序排列编号

1. 电动机小计 2. 电钻 其中: AΦB型 8. 小型电气设备小计
 其中: 离子电机 3. 变电器 HMB型 其中: 插销 照明灯
 局扇电机 4. 干式变压器 IPB型 三通、四通
 小绞车电机 5. 高压开关 IPBT型 母线连接盒
 小水泵电机 6. 高压开关小计 7. 漏电继电器 接钮、打点器
 7. 漏电继电器 8. 母线连接盒 信号
- (二)失爆率% = $\frac{3-4}{2} \times 100\%$ 失缺防爆设备台数 = 17 - 2 + 4

表3 电缆运行情况表

电 缆 项 目 种 类	在籍总 长 度 (公里)	悬 挂 情 况		不 合 格 接 头			损 伤 漏 电 (处)	不 合 格 长 度		
		悬 挂	未悬 挂	合 计	其 中					
			长 度		明接头	嘴爪子 接头				
总计 铝芯电缆 井筒电缆 橡皮电缆 其中： 电钻用电线 通讯信号电缆 照明电缆 其他导线										

注：其他导线指四种线、可燃塑胶线等不合要求导线。

表4 机电峒室情况表

峒 室 种 类	合 格 的	不 合 格 的			备 注	
		合 计	其 中			
			没 有 防 火 门	非耐 火 材 料建 筑		
总计 中央变电所 水泵房 压风机房 胶车、卡机房 采区变电所 其他						

第二章 安 装

第11条 防爆设备在搬运时要：

- 妥善保护，避免受激烈震动，防止碰击；

2. 防爆设备通过上下山运送时严禁翻滚，必须轻移轻放；

3. 防爆面缝隙要涂油，各进出线孔必须密封，高压配电箱解体运送时必须用防水布盖好，以防浸水。

第12条 防爆设备在安装前必须进行下列检查，凡有故障或防爆性能遭到破坏的设备禁止安装：

1. 电气设备铭牌规定的数据，是否与接入电压和使用机械设备的容量相适应；

2. 设备的外形结构是否完整，防爆性能是否良好；

3. 设备的内部有无损坏。

第13条 新采区的供电系统，应有设计和布置图，经矿主管电气工程技术人员的批准后方可施工。安装后，矿应组织安装、使用和安全监察等有关单位，进行验收，不合格者，不准投入运行。

第14条 防爆设备安装地点，不应有滴水或积水，特别在采区安装防爆设备时，应有可靠的防水措施。

设备必须排列整齐，周围要保持清洁，禁止存放有碍设备安全运行和检修的杂物。

设备的安装要稳固可靠，合乎产品安装要求，不准有歪倒或震动现象。

设备之间和设备与墙壁之间要留有足够的距离和通道，以便于维护检修。

固定的或半固定的防爆设备的金属外壳，必须就地接地，并保证与总接地网联接，个别地点实在不能进行就地接地时，其最远处的总过渡电阻不应超过2~4欧姆。

第15条 防爆设备安装后应符合防爆性能的要求：

1. 各处螺栓及弹簧垫圈必须齐全拧紧，防爆接合面的间隙应符合本规程表9的规定，防爆面的黄油应擦去；

2.接線盒中的密封胶皮圈，应按电纜的外徑配置（胶皮圈的內徑应等于电纜的公称外徑，厚度应为电纜外徑的0.3倍，寬度应不小于电纜外徑的0.7倍）。进線喇叭口用压紧装置将电纜固定，不用的进線口应用厚度为2毫米以上的铁板和胶皮圈堵死（铁板应放在胶皮圈的外面）；

3.閉鎖裝置应牢固可靠。

第16条 防爆設備安装后，要測量絕緣电阻并进行試運轉，合格后方可投入运行。

防爆設備的絕緣电阻在20°C时，一般应不低于表5的数值。

表5

電 壓	絕 緣 電 阻 (兆歐)	設 備 名 稱				高 壓 配 電		矿 用 變 壓	子 式 變 壓	防 爆	低 壓 電 動 機	油 電 起 動	照 明 繼 電	接 線 盒	橡 膠 電 纜
		箱	器	器	机										
6 千伏	00	250													
3 千伏	300	150													
0.4千伏		25	2	0.5						1	0.5		0.5	0.5	1
0.127千伏			1.5		0.5	0.5					0.2	0.2	0.5		

第17条 安装后的防爆开关、矿用变压器及电纜上，应挂标志牌，标明用电设备的名称、序号、容量和地点。

第18条 高压防爆配电箱的安装位置必须平正，电纜与配电箱连接时须通过进線装置（禁止由一个进線装置内引两根以上的电纜），几台配电箱组合使用时联接器必须符合防爆要求，进線装置必须灌注絕緣漆青，封堵严密。继电保护应按设备負荷情况进行整定。

第19条 矿用变压器的安装：

1. 安装前要检查外壳有无漏油或损坏的现象；
2. 在井下灌注变压器油时，应防止灰尘、杂物和水滴进入变压器内，油的耐压程度和其它性能必须合乎规定；
3. 电缆与变压器连接时，应通过接线装置，接线要牢固，接线装置内应灌注绝缘沥青，并将电缆卡紧；
4. 变压器并列运行时，应符合下列条件：
 - (1) 变压比相等，变压器的变比差对于平均变比的百分值不超过±0.5%；
 - (2) 短路电压与所有短路电压的算术平均值相差不超过±10%；
 - (3) 线圈的接线组别相同；
 - (4) 容量比不超过3:1；
 - (5) 变压器分接头的选定，要保证用电设备在满负荷和空负荷情况下，电压在允许值范围内。

第20条 低压开关的安装：

1. 安装应平正牢固，磁力开关的最大倾角不得超过15°。
2. 接线盒中的电缆芯线要用卡爪垫圈压紧，不准有毛刺，剥去绝缘的裸露芯线不应过长。由芯线绝缘至接线端子外缘的裸露部分，截面在6平方毫米以下的电缆，不超过3毫米；截面在6平方毫米以上的电缆，不超过5毫米。各电缆芯线的长短应与接线端子的位置相适应。
3. 低压开关的保护装置应按“矿井低压电气设备保护装置的选择”的规定进行。

第21条 电钻：

1. 铝合金外壳必须完整无缺，机械传动部分必须灵活；
2. 各部螺栓必须齐全拧紧；

3.引入电缆芯线必须联接在防爆接线座上，严禁直接与开关的接线座联接；

4.电钻的功率必须与煤的硬度、眼的深度相适应；

5.电钻必须有单独的开关供电；

6.插销的插座必须装在电源侧，插头装在电钻侧。

第22条 局扇必须安装牢固，不得跳动，电机和进线盒的螺丝必须齐全拧紧，不得松动，安装后必须试车，以免风机反转或与风流反向。局扇的开关与掘进工作面其他电气设备最好要有联锁装置，或采取其他措施以保证只有局扇开动后，才能开动其他电气设备。

第23条 橡胶电缆的敷设：

1.橡胶电缆不准与铠装电缆直接联接；

2.不准采用“鸡爪子”接头。硫化热补后的电缆，通电后连接处的温度不应高于其它部分，其耐压和抗拉强度应不低于原来的数值；

3.电缆与电气设备联接时禁止采用“羊尾巴”的联接方法；

4.受机械外伤漏电的电缆，未经修复不准使用，所敷设电缆的截面和长度必须与负荷要求相适应；

5.电缆不得悬挂在风管和水管上，也不得用木料竹筒包裹（修理支架和放炮时所采用临时保护措施除外），电缆上面不得悬挂任何物件，如果电缆与风管水管平行敷设时，电缆要架在管子上边并间隔0.3米以上；

6.跨越机械的电缆必须吊好，保证电缆脱落时不致受机械损伤；

7.吊挂电缆最好采用木钩或帆布带，不得采用铅丝吊挂。

第24条 电动机的安装要平正，并与减速箱的对轮中心保持一致，机座螺丝必须齐全牢固，并无震动现象，风叶外罩应

完整可靠不得与风叶相碰刮。

第25条 漏电继电器的安装：

1.漏电继电器应安装在总的馈电线上，在矿用变压器与装有漏电继电器的馈电自动开关之间，不应连接电气设备。

2.为保证漏电继电器准确可靠的动作，应将其水平的、牢固的安装在铁架上。

3.漏电继电器的外壳要接地，并应设独立的辅助接地。辅助接地与继电器外壳接地板之间的距离不应小于5米。

4.漏电继电器的零序抗流线圈，其接线端子的选择应按所保护电缆的总长度来确定，使用PYB—2漏电继电器时，其零序抗流线圈的接线端子与电缆总长度关系如表6所示：

表6

电 缆 总 长 度(米)	零序抗流线圈的接线端子
100以下	Δ4
100~500	Δ3
500~2500	Δ2
2500以上	Δ1

5.在漏电继电器投入运行前，对线路绝缘电阻应进行测量，如低于15000~20000欧姆时要进行处理，提高绝缘后方能投入运行。降低绝缘使用时必须经矿务局批准。

第三章 检查和维护

第一节 检查内容

第26条 日常检查由采区值班电工和司机负责，每班不

少于一次。

第27条 日常检查的内容：

1. 防爆设备及其周围环境是否保持清洁，有无淋水、积水和妨碍设备安全运行、检修的杂物。
2. 防爆设备是否具有良好的通风散热条件，外壳是否遭受外力的损坏。
3. 安装得是否牢固可靠，有无倾斜歪倒及震动现象。
4. 防爆设备的外形结构是否符合防爆性能的要求：
 - (1) 各部螺丝及弹簧垫圈必须齐全，并无松动现象。
 - (2) 外壳必须完整良好，不得有裂纹及变形现象。
 - (3) 电缆进线装置必须封堵严密，不用的线孔须用厚度为2毫米以上的铁板堵死。
 - (4) 闭锁装置必须保持完整无缺和动作正确可靠。
5. 设备的接地装置是否完整牢固。
6. 设备各部声音和温度是否正常，有无不正常现象。
7. 电缆悬挂是否牢固整齐，有无破损漏电和被挤压的现象，工作面电缆有无被炮崩的危险。
8. 电缆接头是否松动、过热或有“鸡爪子”、“羊尾巴”接头。
9. 漏电继电器指示的绝缘电阻是否正常，低于15000~20000欧姆时应进行检查处理。

第28条 定期检查由采区修理电钳工负责，按矿机电总工程师所批准的周期检查图表进行，其中应包括日常检查的内容，清除防爆面上的锈斑，并薄涂一层机油。

第29条 高压防爆配电箱的定期检查：

1. 油箱是否漏油渗油，油位是否正常，油质是否清洁。
2. 电缆接头、互感器和母线盒是否过热和有漏绝缘胶的现象。

3. 测量主回路、控制回路及操纵杆的绝缘电阻。
4. 绝缘瓷瓶有无裂纹及损伤，清除瓷瓶上的油污及灰尘。
5. 隔离开关和操作机构是否灵活可靠。
6. 触头接触是否良好，清除烧毁的痕迹。
7. 当开关连续发生三次遮断短路电流以后应立即进行检查。
8. 过流继电器分头位置是否正确、指示仪表动作是否灵活可靠。

第30条 矿用变压器的定期检查：

1. 油箱是否完整，油质是否清洁，油量是否足够，有无漏油现象，排气孔是否堵塞。
2. 接头连接是否良好，有无松动过热现象。
3. 高低压瓷套管有无裂纹和损伤，清除瓷瓶上的灰尘。
4. 测量绝缘电阻。

第31条 在检查变压器、高压开关时还应检查峒室是否合乎要求：

1. 有无妨碍变压器运行的器材和设备，通风是否良好。
2. �峒室的防火门是否完整良好，铁栅栏是否完整。
3. 有无足够的灭火器材。
4. �峒室的结构是否良好，有无变形坍塌情况。

第32条 低压防爆开关的定期检查：

1. 触头的接触情况是否良好，三相是否同时接触，有无烧毁及氧化的现象。接触面及接触压力是否合乎规定。动触头导电软线是否有折断现象。
2. 消弧罩有无损坏、烧伤和卡住触点的现象。其固定螺丝是否齐全。
3. 操作机构动作是否灵活可靠。刀闸断开后手把是否在零

位。

4.继电器整定和保險絲選擇是否合乎要求。热延时原件是否变形。

5.主線路、控制綫路是否良好，有无松动破損的地方。

6.接綫箱的接触情况是否良好，有无松动过热現象。清除內部灰尘杂物。

7.磁力开关的磁力系統是否正常，短路环有无断裂，磁鐵接触面是否平整光洁。动触头的主軸軸承是否灵活。

8.測量絕緣电阻。

低压开关具有下列情况之一者，禁止使用：

(1)缺少消弧罩。

(2)使用无保險套管的裸露保險絲。

(3)磁力开关的磁力系統失去作用，利用刀閘即可起動停止。

(4)防爆性能破坏或閉鎖裝置失去作用。

第33条 电钻的檢查：

1.檢查各部分螺絲有无缺損松动，各防爆面間隙是否过大。开关盖接合面大于0.2毫米，操作手把軸孔間隙超过0.3毫米者禁止使用。

2.檢查进綫裝置是否完整，防爆接触面有无碰伤之处。凡電纜进綫口的接綫座缺少、外壳破裂者禁止使用。

3.檢查风叶是否与外壳碰撞。如缺少风翅則禁止使用。

4.測量絕緣电阻，其值不应低于0.5兆歐。

第34条 防爆电机的定期檢查：

1.軸上的风叶固定得是否可靠，风叶与罩有无碰刮現象。

2.轴承的油量是否适当，油质是否清洁。

3.測量絕緣电阻。

4.接綫头的連接有无松动，接綫盒內有无积水。

5.机座螺絲是否齐全牢固。

第35条 橡胶电纜的絕緣电阻应定期測量，并檢查护套有无外伤或受外力损伤的地方。

第36条 漏电继电器的定期檢查：

1.利用人为接地檢查漏电继电器是否动作。

2.零序抗流綫圈的接綫端子是否与电纜的总长度相适应。

3.整流器是否良好，直流电压是否符合規定的数值。

4.接点接触是否良好，有无燒伤的痕迹，刀型开关是否合严。

5.继电器內部各零件如电阻、綫圈、欧姆表等是否牢固，有无燒伤及破損的現象。

6.就地接地和輔助接地裝置是否牢固可靠。

7.測量继电器的絕緣电阻。

8.檢漏表玻璃小孔是否完整、清洁。

第二节 檢查周期

第37条 定期檢查的周期应根据設備的种类、使用环境、起动次数、运转時間等因素制定，經矿机电总工程师批准后执行，其周期一般不应大于表 7 的規定：

表 7 檢查周期(天)

使 用 条 件	設 备 名 称	高 压	矿 用	低 压	自 动	手 动	磁 力	防 爆	防 爆	照 明	漏 电	橡 胶
		防 爆	变 压	动 触	电 器	起 动	起 动	电 动	干 式	电 钻	信 号	电 纜
特 殊	配 电 箱	15	60	30	10	3	30	30	1/3	3	1	15
良 好	开 关	60	90	60	15	7	45	60	1	7	7	30