


工业品知識叢書

# 五金機械

(一)

中华人民共和国商业部五金交电貿易局編




北京出版社

# 五金机械



中国五金机电商会（英文缩写：CHGMA）



中国五金机电商会

下鄉工業品知識叢書

五 金·機 械 (一)

中华人民共和国商業部  
五金机械貿易局編

北京出版社

一九五八年

# 五金机械(一)

中华人民共和国商业部  
五金机械贸易局编

北京出版社出版(北京东单牌楼胡同3号)北京市书刊出版营业登记证字第095号

建筑工程出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本: 787×1092 1/32 · 印张: 2 · 字数: 89,000

1958年8月第1版 1958年8月第1次印刷 印数: 1—15,000册

统一书号: 13071·13 定价: (8) 0.22元

## 前　　言

在党的“鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義”的總路線的照耀下，全國人民正以“讓高山低頭，使河水讓路”的英雄氣概，發揮了無窮無盡的智慧和力量，掀起了社會主義建設大躍進的高潮。

為了配合工業、農業和商業工作大躍進，滿足廣大基層商業企業的業務人員學習商品知識，提高商品經營水平，幫助工農業用戶選購工業用品，熟悉它們的用途、性能、使用、保管和修配方法，我們編寫了一些有關五金機械、交通電工器材、化工原料、石油等方面的通俗的商品知識小冊子。

這些書一般都較詳細地介紹了每一種商品的品名、別名、規格、用途、性能、質量、使用和保管方法、檢驗和維修方法。對比較複雜的工具和機械，都較詳細地介紹了它的結構和配件的性能、使用與安裝的方法。文字力求通俗，并附有很多插圖，幫助讀者理解。

由於編寫時間倉促，編寫人員水平有限，并且缺乏經驗，錯誤之處，在所難免；誠懇地希望廣大讀者提出批評和建議，以便再版時修正。

編　　者

1958年7月于北京

# 目 录

一、动力鋼磨.....	1
規格和用途、構造性能、产量和优点、安装使 用和維修保养、包装。	
二、銼刀.....	13
形状和用途、規格、制造过程和質量性能、檢驗 和維修、保管、包装。	
三、鐵鋸.....	21
規格和用途、制造过程、檢驗、包装和保管。	
四、鋼鎬.....	25
規格和用途、質量和性能、包装、檢驗和保管。	
五、鑄頭.....	29
規格和用途、質量和性能、包装、檢驗和保管。	
六、台虎鉗.....	32
規格和用途、使用注意事項、性能、包装、檢 驗和保管。	
七、管鉗子.....	35
規格和用途、質量和性能、包装、檢驗和保管、 維修方法。	
八、鍍鋅鐵絲.....	38

規格和用途、質量和性能、包裝檢驗和保管、  
節約和代用。

**九、窗紗**.....42

規格和用途、製造過程和優點、檢驗和維修、  
包裝和保管、節約和代用。

**十、油毡**.....45

規格和用途、質量和性能、包裝、檢驗和保管、  
使用時注意事項。

**十一、油紙**.....51

規格和用途、質量和性能。

**附：名詞解釋**.....53

1. 可鍛鑄鐵； 2. 拧鐵； 3. 淬火； 4. 煙火； 5. 經  
碳； 6. 硬度； 7. 韌性； 8. 鍍鋅； 9. 強度； 10. 抗  
蝕性能； 11. 直徑； 12. 線號； 13. 公差； 14. 鋼  
鋼； 15. 碳素工具鋼； 16. 各種符號的簡釋。

## 一、動力鋼磨

動力 鋼磨是 广大农民所称讚的优良 磨粉机器，效率 既高，又很节约。

过去磨各种面粉，除少 数制 粉 厂，采用动力机械或动力石磨以外，绝大部分农 村用都畜力石磨、人力 石磨 或水力石磨。畜力、人力 和 水力 石磨的产量比动力机械和动力石磨低，而且需要畜力、人力。为了节省人力、畜力，提高广大农村粮 谷磨粉的生产，




圖 1 动力鋼磨

使更多的人力、畜力投入其他农業生产，工业部門生产了动力鋼磨。自供应市場以来，很受农民欢迎，支援了我国农業生产的需要。

### 規 格 和 用 途

动力鋼磨附有成套罗櫃机，各地产品型号不一，規格通常以牙板（俗称磨盤）直徑为标准，現有 6 吋、7 吋、 $9\frac{1}{2}$  吋、10 吋四种規格。以电动机、柴油机、鍋駝机等动力帶动，适合农業社、手工業社和粮食加工厂使用，可以磨小麦、玉米、高粱、稻米、豆类和其他杂粮，亦可以磨中药材和化学原料等。

### 構 造 性 能

动力鋼磨的全部結構一般分为傳动、供料、調整、磨粉等四部分。傳动部分是由大軸、瓦架、大皮帶輪、小皮帶輪等机件構成，用它傳动动力鋼磨和罗櫃机。供料部分有斗子、斗子压板、斗子插板、攬子和牙套等。先把原粮由斗子徐徐流入攬子和牙套內，使原粮初步破碎，再由攬子將破碎的粮食送进牙板磨碎。調整部分是手輪、手輪頂絲、元宝母和珠子，主要是为了調節牙板間隙距离，使磨粉粗細达到要求，珠子的作用能減少手輪頂絲和大軸的磨擦面。磨粉部分为牙板（固定牙板、活動牙板各一塊）和克巴盤，由牙板將攬子送进来的破碎粮料磨成碎粉，克巴盤除調節活動牙板，它本身所裝的風叶能將冷風抽入磨內起冷却作用，使面粉在粉碎中不致过热。

動力鋼磨裝配圖




圖 2




圖 3

## 动力鋼磨裝配構造

- 1 大 身 装配部件。
- 2 大身鋼套 減少磨擦，加強潤滑，在持久傳動下耐磨。
- 3 油 圈 甩油，供銅瓦使用。
- 4 大 軸 起傳動作用。
- 5 攪 子 俗稱送料滾，送料，使原糧初步破碎。
- 6 肖 釘 固定攪子。
- 7 牙 套 送料，供原糧初步破碎。
- 8 牙 板 有固定、活動各一塊，磨粉用。
- 9 牙板螺絲 } 固定牙板。  
10 六角螺母 }
- 11 克 巴 盤 固定活動牙板和刮面翅子使用。
- 12 刮面翅子 將冷風吸入磨內。
- 13 克 巴 連接克巴盤並使其有一定的活動量，對牙板起一定的調節作用。
- 14 六角螺絲 } 固定克巴。  
15 六角螺母 }
- 16 大 身 盖 装配部件。
- 17 大身蓋銅套 減少磨擦，加強潤滑，在持久傳動下耐磨。
- 18 珠 子 減少大軸與手輪頂絲頭的磨擦面。
- 19 手 輪 } 調整牙板的間隙距離，達到磨粉粗細的  
20 手輪頂絲 } 要求。

- 21 元 宝 母 固定手輪頂絲以防反扣。
- 22 油 盌 加潤滑油用。
- 23 大身油蓋 防塵避土。
- 24 圓帽螺絲 固定大身油蓋。
- 25 小皮帶輪 傳動羅櫃機。
- 26 方 鍵 固定小皮帶輪。
- 27 瓦 架 支持大軸傳動，和軸與大身之間平衡。
- 28 瓦架銅套 減少磨擦，加強潤滑，在持久傳動下耐磨。
- 29 瓦架油蓋 防塵避土。
- 30 小油圈 向銅瓦內甩油使用。
- 31 大皮帶輪 接受動力機械傳動，將動力傳動給鋼磨和羅櫃機。
- 32 六方頂絲 固定大皮帶輪。
- 33 斗 子 訂放原糧或回料漏入磨內起供料作用。
- 34 六角螺絲 } 固定斗子和斗子壓板。
- 35 六角螺母 }
- 36 斗子壓板 壓斗子。
- 37 斗子插板 調節供料。
- 38 元寶頂絲 固定斗子插板。
- 39 六角螺絲 固定斗子。
- 40 油 斗 为接油防止油液外流。
- 41 圓帽螺絲 固定油斗。

羅櫃機的主要構造是羅櫃機大身（木料構成）、鐵軸、皮帶輪和羅筒。用以裝架動力鋼磨，傳動羅筒內裝的刷子和風葉，使碎粉經過羅筒羅出面粉和渣皮。

罗经机裝配圖




圖 4




圖 5

## 罗櫃机裝配構造

- 1 出 渣 咀 碎粉过罗出面后的渣皮由此咀流出。
- 2 通 風 筒 暢通罗櫃机內空气，降低櫃內溫度。
- 3 盖 子 防止塵土进入櫃內，因是活蓋，便于檢修櫃內構造。
- 4 鐵 軸 起傳動作用。
- 5 竹 網 支持羅底，起保护作用。
- 6 銅、鉛絲布 安裝銅絲羅底和鉛絲羅底。
- 7 进 料 斗 子 將碎粉送进羅筒并起通風作用。
- 8 靠 磨 咀 子 將碎粉送进进料斗子。
- 9 螺 絲 桉 固定軸瓦。
- 10 机 螺 絲 固定軸鉆。
- 11 軸 鉆 控制鐵軸不偏摆移动。
- 12 皮 帶 輪 傳動羅筒。
- 13 架 磨 板 架动力鋼磨。
- 14 軸 瓦 架鐵軸用。
- 15 螺 絲 桉 固定軸瓦。
- 16 腿 子 卽木架子，是羅櫃的主要構造。
- 17 小三角坡板 因斜坡安装能使羅出的面粉集中，从出面小門流出。
- 18 木架橫撐子 架軸瓦。
- 19 風 叶 煥風攪面用。
- 20 木架子順料 卽羅櫃机大梁，是連接腿子的主要構造。
- 21 罗 櫃 門 子 便于觀察羅面情况。

- 22 坡板架条 架坡板用。
- 23 刷子 排面用。
- 24 罗筒 安装竹網与罗底。
- 25 十字架 装架刷子、風叶用。
- 26 螺絲栓 固定刷子。
- 27 机螺絲 上十字架，起固定作用。
- 28 装板 即罗櫃机外板，是櫃面的構造。
- 29 通風孔 通風筒內的風孔，暢通罗櫃机內空气，降低櫃溫度。
- 30 山头堵板 即罗櫃机兩端外板，是櫃面的構造。
- 31 架罗弯料 架罗筒用。
- 32 大坡板 因斜坡安装能使罗出的面粉集中从出面小門流出。
- 33 出面小門 出面用。

### 产 量 和 优 点

一般 6 吋、7 吋动力鋼磨每小时可出面粉50市斤，玉米等杂粮粉110——150市斤。 $1\frac{1}{2}$ 吋动力鋼磨每小时可出面粉、100市斤，玉米等杂粮粉250——300市斤。10吋动力鋼磨 每小时可出面粉100市斤，玉米等杂粮粉330市斤。

动力鋼磨和畜力石磨所需人力、畜力、物力来对比，以磨面粉1,500市斤計算：畜力石磨約需人工和畜力各10个，另加飼料折合人民幣5元；动力鋼磨以动力帶动，約需人工兩個，牙板和罗底折旧平均人民幣1元，鍋駝机用煤300市斤折合人民幣3元5角（或5馬力电动机用电7度，折合人民幣

6角5分，柴油机用油12.5市斤，折合人民幣3元7角）。从这个对比来看，使用动力鋼磨的增产节约价值很大，比用人力、畜力石磨优越得多。

目前在我国主要生产动力鋼磨的地方有：天津、沈阳、北京、太原、無錫、楊柳青、新乡、連鎮、邢台等地。

### 安装使用和维修保养

使用动力鋼磨以前，必需按一定程序进行安装。首先要确定动力鋼磨、罗櫃机和帶动鋼磨的动力机械的部位，它們的部位要完全合适。打好电动机(或其他动力机械)的水泥(洋灰)底座以后，把动力机械平稳的放在水泥底座的上面，用地脚螺絲擰紧。根据动力机械的位置，以适合的距离，再將罗櫃机稳平(放平正)后，可在兩側各打下兩個木椿，木椿露出地面的高度，最好和罗櫃机一样高。因木椿高，夾力大，能使罗櫃机位置固定而不移动。动力鋼磨裝在罗櫃机上，用螺絲擰紧，保持大軸与瓦架的水平，用手撥动大皮帶輪以輕松滑快为合格。再用2吋或 $2\frac{1}{2}$ 吋的皮帶安在鋼磨大皮帶輪和动力机械皮帶輪上，以 $1\frac{1}{2}$ 吋皮帶安在动力鋼磨小皮帶輪和罗櫃机皮帶輪上，以帶动动力鋼磨和罗櫃机轉动。罗櫃机內的罗筒，应注意使兩面連接上下相对，并把罗筒固定，以防轉动。鋼磨可上下橫斜帶动，这要根据动力机械条件来安裝。

根据动力鋼磨不同的規格，需要不同的动力帶动。6吋、7吋的动力鋼磨，可用2馬力电动机或其他相等动力机械帶动。 $9\frac{1}{2}$ 吋、10吋的动力鋼磨可用4馬力电动机或其他相等

动力机械带动。最适当的轉数是每分鐘600轉。

使用动力鋼磨时应注意大皮帶輪的轉动方向和箭头指向一致，必須正轉，防止倒轉。因倒轉出料少或不出料，甚至能损坏牙板等机件。轉动方向的倒正，关系很大，使用动力鋼磨和罗櫃机一定要正轉。正式开車前，要在各油眼处加潤滑油，先空車轉动15分鐘，这时一面繼續加潤滑油，一面注意檢查和調整轉动情况，等轉动正常时，才正式开車。

使用前，应把牙板上好，擰牙板螺絲，固定牙板。擰的时候，使勁要平衡，擰进的螺絲应深淺适合，不要使牙板过松过紧或过于不平，以免牙板破損，甚至不能使用。

使用前还要擰动手輪頂絲，將牙板对好，并且看出料粗細，在适当調整后，把手輪頂絲上好元宝母，以免返扣，保持出粉率正常。

牙板太松或过于不平，不但出粉少，而且会使不能破碎的原粮輸入罗筒內，搓破了罗底。太紧时，同样降低产量，牙板也受損失。牙板齒紋一面磨平后，可以翻过来使用另一面，如磨过約三万市斤粮食，兩面都磨平了，就得更換新牙板，否則达不到原有出粉量。

罗櫃机附有26目鉛絲罗底和80目銅絲罗底各一塊，根据磨粉粗細的需要，随时更換使用。使用前应將罗內的刷子和風叶对准，刷子和罗底的距离一般要保持1.5—2英分，以免打破罗底。还应把刷子和風叶的螺絲擰紧，使它固定，以防罗筒發生故障。

几种常见的故障，可采取簡易的方法修理：

**鋼磨开动后掉皮帶** 原因有：（1）动力机械的馬力不