


# 巧用你的萬用表

THE USE OF MULTITESTER



編著：英皇書店出版

# 巧用你的萬用表

李 森編著

香港萬里書店出版

---

巧用你的萬用表

李森編著

出版者：萬里書店有限公司

香港北角英皇道486號三樓

電話：5-632411 & 5-632412

承印者：金冠印刷有限公司

香港北角英皇道499號六樓B座

定 價：港 幣 七 元

版權所有\*不准翻印

---

(一九七九年三月印刷)

3.15元

# 目 次

---

<b>第 1 章 認識你的萬用表</b>	1
1. 從萬用表的構造講起	1
2. 使用上注意的事項	11
<b>第 2 章 萬用表的基本用法</b>	15
1. 電壓的測量	15
2. 直流電流的測量	27
3. 電阻的測試	31
<b>第 3 章 電子零件的測試</b>	36
1. 電容器的好壞	36
2. 變壓器和線圈的好壞	38
3. 電位器的好壞	39
4. 二極管的好壞	41
5. 晶體管的好壞	43
6. SCR 好壞的測試	48

<b>第 4 章 電氣用具的修理</b>	50
1. 燊光燈的修理	52
2. 電烙鐵的修理	55
3. 電視機、錄音機和收音機的檢查	55
4. 電視天綫、引入綫的修理	60
5. 多士爐故障的修理	62
6. 攪拌機與搾汁機故障的修理	65
7. 電飯煲的檢修	68
8. 電暖爐的檢修	71
<b>第 5 章 電力、電容、電感的測試</b>	74
1. 重疊於直流中的交流電壓的測定	74
2. 擴音機、收音機輸出電力的測定	77
3. 電容器容量的測定	79
4. 電感量的測定	85
5. dB 的測量	90
<b>第 6 章 萬用表的特殊用法</b>	95
1. 音頻放大器頻率特性的測定	95
2. 超高壓的測量	100
3. 電子電壓表附加器	103
4. 電子溫度計	108
5. 光度計	111
6. 針灸穴位探知器	115
7. 更高阻值的測量	117
8. 交流電流的測定	120
9. 其他半導體的測試	121
<b>第 7 章 萬用表的修理</b>	127
1. 整流二極管不良	129
2. 保護二極管的短路	131
3. 電阻量程的故障	131
4. 轉換開關接觸不良	135
5. 表針的平衡不良	136

6. 交流電壓檔的校準.....	137
7. 直流電流檔的校準.....	139
8. 電阻檔的校準.....	141

# 第1章 認識你的萬用表

---

## 1. 從萬用表的構造講起

當你把萬用表的後蓋打開之後，呈現在你眼前的是轉換開關、乾電池、可變電阻、整流器，與及相當數量的電阻，此外還有電流表——表頭（見圖1-1）。表頭，是萬用表的心臟，故此，首先讓我們來熟悉一下表頭和它的工作原理。

### 1. 表頭的原理

圖1-2是萬用表中使用的動圈式表頭的動作原理。在永久磁鐵的N及S之間放置一個繞有許多圈線的繞圈，當電流流經線圈時就產生磁力，產生的磁力N和磁鐵的N處在一起時，就出現同性相斥，而N和S相對時便互相吸引，和馬達的原理一樣，當電流流




圖 1-1 萬能表內部剖視




圖 1-2 動圈式表頭的原理

入線圈時線圈便會轉動。

## 2. 費林明(Fleming)左手定律

將有電流流過的導線置於磁場之中，導線中因流過的電流而在它的周圍產生磁力線，和磁場原來的磁




圖 1-3 費林明左手定律

力產生互相作用力。這作用力的方向如圖1-3所示的那樣擴展，電流、磁場、力這三者各成直角的方向。表頭線圈的轉動方向，亦適用這個左手定律來理解。

在像圖1-4(a)那般於永久磁鐵的N和S磁極之間放入一個線圈，將線圈通過電流；假設永久磁鐵的磁力足夠強的話，線圈就會如圖的方向作無限大的擺動（這種擺動在術語中稱為偏轉），而不可能表示流過電流的大小。為了解決這個問題，在線圈的轉軸間裝置了彈簧，利用彈簧的轉動力，使電流的大小能夠




圖 1-4 電流在線圈流動時的狀態

按比例來限制繞圈偏轉角度，通過固定在繞圈上的指針，就能指示出電流的大小。這個用在表頭中的彈簧，叫做游絲(Hair spring)。

實際上，表頭中裝置的游絲共有兩盤，它們分別裝在繞圈的上下兩端（參見圖1-5）。兩盤游絲還兼負着將電流引入及引出流入繞圈的電流的任務。

### 3. 各部分的構造

表頭的構造，請參閱圖1-6，下面讓我們逐一來分析它們的性能和用途。

(A) 永久磁鐵 它對繞圈施加一個永恆的磁力，這磁力要求盡可能保持不變，不會隨使用的時日而有所減退。

(B) 軟磁極片 它將永久磁鐵的磁力均勻地引導在繞圈的周圍，是導磁很高的一種鐵金屬。

(C) 鐵芯 圓柱形的軟鐵芯，把經由磁極片來的磁力加以增加和集中，及使磁力分佈均勻，從而獲得平均的標度，見圖1-7。

(D) 繩圈 亦稱動圈，在鋁質的繞圈框架上以較




圖 1-5 表頭的轉軸兩端  
由游絲支持




圖 1-6 表頭的構造



圖 1-7 加入鐵芯後，磁力線的狀態

頭髮還要幼細的漆包銅線繞上數以百計圈數的線圈。這些漆包銅線的直徑通常是 $3/100\text{mm}$ 那麼幼。

(E) 游絲 使線圈的轉動力矩保持平衡。上下兩盤游絲的方向相反，故不論指針轉到任何一個角度，也能保持轉矩的平衡。它還兼作接通線圈的電流。

(F) 指針 用來指示通過電流的大小。它用鋁之

類的輕金屬來做成。

(G)零位調整臂 用以調整指針使在沒有電流時指在零處。它有上下兩個，通常只有上方一個可以在表頭外邊調整。

(H)平衡錘 平衡指針重量的平衡器。目的是使表頭平放、堅放與及斜放，指針都依然指在零處。

(I)制動器 使指針的偏轉範圍限制在標度板的標度之內。

(J)標度板 標有電壓、電流、電阻等的標度。由於萬用表的用途較多，故此標度往往有許多行。圖1-8是一個舉例。

#### 4. 其他的一般常識

(A)按轉換測量範圍方法的不同，萬用表分有如下兩種：轉換開關式和更換表棒式（見圖1-9）。

SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO., LTD

430-ES




圖 1-8 標度板




圖 1-9 轉換開關式和更換表棒式

**轉換開關式** 測量範圍的選擇靠一個轉換開關來轉換，在使用上遠較別一種方便。

**更換表棒式** 轉換量程時，要將表棒改插入所需量程的插口上，使用上稍為麻煩。這種表屬於較廉價製品，而且量程不多。

(B) 萬用表容許有一定誤差，因此要將這些誤差估算在測量結果之內。

表頭本身存在的誤差，在表頭標度板上有所註明，例如2.5、1.5等，它們表示精度的級數，2.5級的誤差是2.5%，1.5級誤差為1.5%。沒有這項標示的多半是2.5級。

除了表頭的誤差之外，各種測量各有不同的容許誤差，這些誤差一般在使用說明書上有所說明。通常的情形參見表1。

表 1

種類	誤差
直流電壓及電流	最大值的±3%
交流電壓	最大值的±4%
電 阻	指示值的±3%

(C)震盪或衝擊的防範。萬用表的損壞，原因之一是在桌上或高處跌下，這樣嚴重的震盪會給表頭帶來損害，因此要盡可能防止這樣的意外。許多時候，表棒和引線的拖拖帶帶往往會把萬用表帶跌，因此在可能的條件下將萬用表加以固定，並且注意表棒引線不要過長，必要時可將過剩的引線用橡皮帶紮住。

在攜帶外出時，應像圖1-10那樣，將電表旋於最小電流檔，同時用表棒將測量端子短路。



圖 1-10 携帶方法

(D)避開高溫及直射陽光。在高溫條件下，表內所附整流器的特性發生變化，對交流電壓的測量會有較大的偏差。

(E)注意強力磁場。外部磁場會對表頭的動作造成影響，因此使用時萬用表不要放在產生磁場的物件，否則會使測量失誤。揚聲器產生的磁力很強，特別是那種採用鐵氧物質合成的磁性瓷，磁場外洩大，萬用表更不宜放在附近（見圖1-11）。



圖 1-11 不要接近強力磁場

電表也不宜放在鐵金屬，過份接近時會干擾到表頭磁鐵的工作，做成額外的誤差。

表內所附的乾電池，最好不要用鐵質外殼的，因為它也會給表頭的磁場帶來分路。

(F)不宜放置於濕度大的地方。萬用表內積存潮濕的結果，會使零件、開關等之間出現漏電，因此不宜把萬用表存放於濕度大的地方過久，再者濕氣進入




圖 1-12 不宜放置濕氣大的地方過久

表頭之後，可能使表頭斷線。參見圖1-12。

(G)經常檢查乾電池。乾電池放置過久之後，會因池殼的腐蝕而漏液，這些漏出的電解液會使表內的金屬被腐蝕，做成故障。因此，每隔一段時間（例如每月一次）便檢查一下，看看電池外殼有沒有穿孔漏液的情況，切不要待到發現電池電壓低落才來更換。在有長期放置不予使用的打算時，應把表內所有乾電池都予取出。

(H)電表放置角度。萬用表大多是以水平放置使用的居多，如果能作多種角度放置的，通常在表頭標度板的下角用符號表示。附表2是有關的符號。

表 2

位置	垂直	水平	傾斜
符號	⊥	□	↙

## 2. 使用上注意的事項

(A)零位調整 在每次使用之前，應養成注意一下指針是不是如當地停止在標度板最左方約零位（電流、電壓是零標度、電阻是 $\infty$ 大）處，如發現指針有所偏離，那應先加調整才可使用，否則，量得的結果就會有誤差。調整方法見圖1-13。調整時應緩緩調整調零器，使它帶動表頭內的零位調整臂使指針移動，切忌調整動作太大，因為這會使調零器脫離零位調整臂。



圖 1-13 零位調整

(B)確認所需的測量範圍和量程 使用前，先要根據所測電路的性質來選擇正確的量程，假如以電阻或電流檔來測量高電壓電路，這樣會有數十倍或者數百倍大的電流流過表頭，很易將表頭動圈燒斷，而這樣的過程用不到一瞬的時間。有些萬用表具有表頭保護設備，但要充份認識到這種保護設備並沒有100%的保護作用。除此之外，每次測量前應注意所選擇的