

214276

基本館藏

高等学校教学参考用書

# 冶金學

上 冊

伊·彼·蕭米克 講授



冶金工业出版社

高等学校教学参考用書

# 生 鐵 治 金 學

(上 冊)

技术科学副博士、副教授 伊·彼·蕭米克 講授

东北工学院炼铁教研組整理

冶金工业出版社

高等学校教学参考用書

# 生 鐵 治 金 學

(下冊)

技术科学副博士、副教授 伊·彼·萧米克 講授  
东北工学院炼鐵教研組整理

冶金工业出版社

## 出版說明

本講稿是根据苏联专家萧米克同志給炼鐵专业研究生講課的听课筆記整理的。其中分四部分：第一部分——高爐冶炼的原料及其冶炼前的处理；第二部分——高爐冶炼过程的理論；第三部分——高爐构造与高爐车间的设备；第四部分——高爐操作。另外还有专门的几篇科学报告我們亦作附录附于本講稿后面。

本講稿整理出版需要作以下几点說明：

1. 本講稿的性質是听课筆記的整理稿，不是 И.П. 萧米克专家講課的手稿，因此本講稿中一切內容与文字上不妥之处，甚至錯誤地方概由編者負責；

2. 本講稿所涉及的范围只是专家講課时講的和一些代替講課或講課內容有很大关系的科学报告，至于大家閱讀的一些参考文献，沒有把它整理进来；

3. 本講稿的章节是整理者加的；

4. 整理时沒有把講稿中所涉及的所有参考文献作出引証，請讀者原諒；

5. 講稿中內容是有时间性的，由于技术在日新月異地发展着，个别地方现在已有新的观点，所以讀者閱讀时請加以注意。

本講稿出版可作为高等学校講授炼鐵課的参考教材，並可作为所有从事炼鐵工作的同志作为学习参考之用。

特別要指出的是由于我們学識水平所限，加之整理时间又很匆促，講稿中錯誤一定不少的，請同志們提出指正。

本講稿是由炼鐵教研組研究生裴鶴年，張鎮揚，楊兆祥，孔令坛，李永鎮，徐楚韶，陸陽，戚以新等八人整理，並由裴鶴年負責总的校对。最后由炼鐵教研組張清連，杜鶴桂，李思再，李殷泰，范顯玉等教師負責分章校閱。

### 生鐵冶金學（上冊）

伊·彼·萧米克 講授

东北工学院炼鐵教研組整理

編輯：殷保楨 設計：童煦菴、魯芝芳 責任校對：馬泰安

1958年9月第一版 1958年9月北京第一次印刷 10,000 冊

850×1168 • 1/32 • 350,000字 • 印張 13  $\frac{28}{32}$  • 定价 2.10 元

冶金工业出版社印刷厂印 新华書店发行 書号 0923

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲 45 号）

北京市書刊出版业营业許可証出字第 093 号

## 出版說明

本講稿是根據蘇聯專家蕭米克同志給煉鐵專業研究生講課的听课筆記整理的。其中分四部分：第一部分——高爐冶炼的原料及其冶炼前的處理；第二部分——高爐冶炼過程的理論；第三部分——高爐構造與高爐車間的設備；第四部分——高爐操作。另外還有專門的幾篇科學報告我們亦作附錄附于本講稿后面。

本講稿整理出版需要作以下幾點說明：

1. 本講稿的性質是听课筆記的整理稿，不是 I.P. 蕭米克專家講課的手稿，因此本講稿中一切內容與文字上不妥之處，甚至錯誤地方概由編者負責；

2. 本講稿所涉及的範圍只是專家講課時講的和一些代替講課或講課內容有很大關係的科學報告，至于大家閱讀的一些參考文獻，沒有把它整理進來；

3. 本講稿的章節是整理者加的；

4. 整理時沒有把講稿中所涉及的所有參考文獻作出引証，請讀者原諒；

5. 講稿中內容是有時間性的，由於技術在日新月異地發展着，個別地方現在已有新的觀點，所以讀者閱讀時請加以注意。

本講稿出版可作為高等學校講授煉鐵課的參考教材，並可作為所有從事煉鐵工作的同志作為學習參考之用。

特別要指出的是由於我們學識水平所限，加之整理時間又很匆促，講稿中錯誤一定不少的，請同志們提出指正。

本講稿是由煉鐵教研組研究生裴鶴年，張鎮揚，楊兆祥，孔令坛，李永鎮，徐楚韶，陸暘，戚以新等八人整理，並由裴鶴年負責总的校對。最後由煉鐵教研組張清連，杜鶴桂，李思再，李殷泰，范顯玉等教師負責分章校閱。

**生鐵冶金學（下冊）** 伊·彼·蕭米克 講授

東北工學院煉鐵教研組整理

編輯：殷保楨 設計：董煦菴、魯芝芳 責任校對：馬泰安

---

1958年9月第一版 1958年9月北京第一次印刷 10,000 冊

$850 \times 1168 \cdot \frac{1}{32} \cdot 300,000$ 字 · 印張  $10\frac{12}{32}$  · 插頁 6 · 定價(10)1.70元

---

北京五三五工厂印刷 新華書店發行 書號 0924

---

冶金工業出版社出版 (地址：北京市燈市口甲 45 号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 093 号

## 目 录

緒論.....	1
第一部分 高爐冶煉的原料及其冶煉前的處理	
<b>第一章 鐵礦石.....</b>	<b>12</b>
第一节 含鐵的矿物.....	12
第二节 在評定矿石在冶金方面的价值时所考慮 的鐵矿石的质量指标.....	14
第三节 各种矿物类型矿石的一般評价.....	26
第四节 国外主要的鐵矿石产地.....	35
第五节 中华人民共和国的鐵矿石資源及其分布.....	49
<b>第二章 錳矿石及其产地.....</b>	<b>50</b>
第一节 錳矿的矿物.....	50
第二节 錳矿的质量指标.....	51
第三节 錳矿石的产地.....	54
<b>第三章 熔剂.....</b>	<b>58</b>
第一节 高爐熔剂（石灰石）应具有的质量.....	58
第二节 其他成份的熔剂.....	59
<b>第四章 可以用作矿石和熔剂代用品的生产中的废物.....</b>	<b>62</b>
<b>第五章 高爐冶炼原料的評价.....</b>	<b>66</b>
第一节 鐵矿石的評价.....	66
第二节 錳矿及熔剂的評价.....	69
第三节 平爐渣的評价.....	71
<b>第六章 冶炼前矿石的准备.....</b>	<b>73</b>
第一节 冶炼前矿石准备的意义.....	73
第二节 破碎.....	75
第三节 选矿.....	75
第四节 矿石焙烧.....	88
第五节 矿石的混匀.....	92

第六节 矿石造块.....	92
第七节 矿石烧结.....	93
第八节 团矿.....	125
<b>第七章 高爐冶炼的燃料.....</b>	<b>129</b>
第一节 高爐冶炼用的木炭.....	129
第二节 焦炭.....	134
第三节 其他形式的高爐冶炼用燃料及其代用品.....	
<b>附录：燒結矿計算.....</b>	

## 第二部分 高爐冶炼过程的理論

### 緒論

<b>第一章 煤气的运动和爐料的分布.....</b>	<b>167</b>
第一节 煤气的运动.....	167
第二节 爐頂布料.....	172
第三节 爐料在下降过程中的再分布.....	190
一、爐料的下降.....	191
二、爐料的水平移动及「縮減」现象.....	195
三、爐料的「先行」现象.....	195
第四节 高爐工作强度的指标.....	196
<b>第二章 高爐內下降爐料的化学成分和物理状态的变化.....</b>	<b>199</b>
第一节 爐料的分解和揮发物的去除.....	199
一、游离水的蒸发.....	199
二、結晶水的分解.....	200
三、燃料中揮发物的揮发.....	202
四、碳酸盐的分解.....	204
五、高爐中造渣氧化物的揮发.....	209
第二节 还原.....	210
一、用 CO 来还原各級鐵的氧化物.....	210
二、用 H <sub>2</sub> 来还原各級鐵的氧化物 .....	216
三、直接还原.....	219

四、矿石的还原性及其影响因素	221
五、矽酸盐中鐵的还原	244
六、鈦鐵矿中鐵的还原	247
七、直接还原与間接还原的比較	248
八、錳的还原	251
九、矽的还原	255
十、磷的还原	260
十一、Cr、Ni、V、Ti、Zn、Pb、As 等元素的还原	263
十二、高爐車間內对各元素还原进行研究的实际資料	263
第三节 渗碳	266
第四节 生鐵与爐渣的形成	268
一、离爐渣的成分及其职能	268
二、爐渣的熔化性	270
三、爐渣的粘度与流动性	288
四、高爐中的造渣过程及熔化过程	299
五、初成渣对生鐵成分（主要是 Si）的影响	302
六、选择冶炼各种生鐵所需要的渣的成分的原則	304
七、炼各种生鐵时所需的适宜的渣比	316
第五节 脱硫	316
一、爐內脱硫	316
二、爐外脱硫	319
三、用曹达灰在爐外脱硫	320
四、用石灰在旋轉爐中脱硫(根据德国一論文講授)	322
五、萧米克 (И.П.Семик) 建議的并經實驗 試驗过的一种脱硫方法	324
第六节 高爐爐缸中的燃烧过程	326
一、燃烧带	326
二、氧化带对高爐过程的影响	333
三、在氧化带中已还原元素的氧化	338
<b>第三章 煤气的溫度、压力和化学成分的变化热风的应用、</b>	

富氧送风，干燥鼓风与蒸气鼓风，高压操作	342
第一节 高爐內煤气的溫度	342
一、爐缸部分之溫度及溫度的分布情况	342
二、爐身煤气的溫度	346
三、按高爐高度煤气及爐料溫度的分布情况	348
四、生鐵及爐渣的溫度	351
第二节 高爐內煤气压力之分布	353
一、爐缸中煤气的压力	353
二、按高爐高度煤气压力的分布情况	354
三、高爐橫断面上煤气压力的分布情况	355
第三节 煤气的成分	356
一、爐缸中煤气的成分	356
二、高爐爐頂煤气的成分	357
第四节 热风的应用	359
第五节 富氧送风	365
第六节 干燥鼓风与蒸汽鼓风	370
第七节 高压操作	370
<b>第四章 炼鐵計算</b>	<b>375</b>
第一节 配料計算	375
第二节 炼鐵計算的实例	377
一、配料計算	378
二、风量和煤气量的計算	386
三、物质平衡和热平衡的計算	393
四、区域热平衡的計算	400
<b>附录：（萧米克专家的几篇报告）</b>	<b>413</b>
一、鉄渣的性质和鉄磁铁矿冶炼的特点	413
二、高爐高压操作的理論	420
三、高爐爐渣脱硫能力的测定	427
四、高爐爐渣脱硫性的测定—— 利用伏斯考勃尼可夫的方法	431

## 目 录

### 第三部分 高爐構造与高爐車間的設備

<b>第一章 高爐內形及其发展史</b>	439
第一节 高爐的基本部分	439
第二节 高爐內形发展簡史	440
第三节 高爐內形的主要尺寸	443
第四节 高爐內形尺寸的計算	457
<b>第二章 高爐爐基</b>	459
<b>第三章 高爐的砌砖及各种耐火材料</b>	464
第一节 高爐爐衬的工作条件及损坏爐衬的各种因素	464
第二节 耐火粘土砖的性质	470
第三节 碳砖的质量	474
第四节 耐火泥的质量	475
第五节 高爐衬砖的质量	476
<b>第四章 高爐的金属外壳及支柱</b>	488
第一节 高爐的外壳	488
第二节 高爐的支柱	497
第三节 支柱的基座	500
<b>第五章 高爐的冷却方法及各部分的冷却装置</b>	502
第一节 冷却的目的	502
第二节 爐缸盛鐵部分和爐底的冷却	502
第三节 爐缸风口带的冷却	507
第四节 爐腹部分的冷却	509
第五节 爐身部分的冷却	512
第六节 爐身上部圓筒形部分（爐喉）的加固	520
<b>第六章 鐵口、渣口及送風的設備</b>	526
第一节 铁口	526

第二节 渣口 .....	529
第三节 风口設備 .....	532
第四节 热风围管 .....	534
<b>第七章 高爐冷却水的供应 .....</b>	<b>536</b>
<b>第八章 装料設備及布料器 .....</b>	<b>540</b>
第一节 装料設備 .....	540
第二节 爐頂布料器 .....	542
第三节 料鑑与料斗 .....	547
第四节 小鑑鋼杆 .....	549
第五节 料鑑的平衡錘 .....	550
第六节 料鑑的操縱 .....	554
<b>第九章 爐頂卷揚設備 .....</b>	<b>558</b>
第一节 卷揚橋 .....	558
第二节 料車 .....	560
第三节 卷揚室 .....	563
第四节 料車坑 .....	564
<b>第十章 高爐車間原料儲放場 .....</b>	<b>566</b>
第一节 儲放場构造 .....	566
第二节 儲放場的設備 .....	570
<b>第十一章 儲矿槽 .....</b>	<b>578</b>
第一节 儲矿槽的用途及其容量 .....	578
第二节 儲矿槽的构造 .....	581
第三节 儲矿槽的設備 .....	585
<b>第十二章 热风爐和风的供应 .....</b>	<b>590</b>
第一节 热风爐的发展 .....	590
第二节 热风爐格子砖的构造 .....	596
第三节 近代热风爐的构造及其尺寸 .....	597
第四节 热风爐的設備 .....	601
第五节 热风爐的簡單計算 .....	616
第六节 送风管 .....	618

第七节	近代的換熱式热风爐	621
<b>第十三章</b>	<b>高爐煤气的除尘和輸送</b>	624
第一节	高爐煤气的除尘	624
第二节	煤气上升管	638
第三节	煤气管道的設備	641
第四节	爐頂安装梁	651
<b>第十四章</b>	<b>生鐵和爐渣的处理</b>	657
第一节	鐵罐車	657
第二节	鑄鐵机	659
第三节	渣罐車	661
第四节	計算必須的鐵水罐及渣罐的数目	665
第五节	爐前使用的机械装置	665
<b>第十五章</b>	<b>供电</b>	666
<b>第十六章</b>	<b>高爐車間的平面布置</b>	666
	<b>附录：高压操作后高爐設備的改变</b>	672

#### 第四部分 高爐操作

<b>第一章</b>	<b>高爐开爐</b>	679
第一节	开爐前的准备工作	679
第二节	开爐原料的配料	684
第三节	开爐前的裝料	685
第四节	开爐	689
<b>第二章</b>	<b>停爐与检修</b>	692
第一节	停爐	692
第二节	高爐的检修	696
<b>第三章</b>	<b>高爐爐前操作</b>	700
第一节	出鐵口的維护	700
第二节	出鐵	704
第三节	出渣与出渣口的維护	706

第四节	主沟和鐵沟的維护	707
第五节	冷却系統的检查、烧坏的风口 及冷却水箱的更换	708
第六节	冶炼产品的处理及鐵渣罐車的維护	709
第七节	热风爐的操作及休风的規則	711
<b>第四章</b>	<b>高爐的控制</b>	<b>717</b>
第一节	高爐爐况的波动	717
第二节	判断高爐爐况的征兆	717
第三节	糾正高爐爐况的方法	731
第四节	冶炼各种不同种类生鐵的特点	737
第五节	高爐故障	740
第六节	悬料与难行	746
第七节	高爐不正常的热行	752
第八节	高爐爐瘤	753
第九节	高爐事故	758
<b>第五章</b>	<b>高爐車間的安全技术工作</b>	<b>762</b>

## 緒論

### 一、生鐵是近代煉鐵生产的基本产品

生鐵的生产是整个国民經濟和国防的“基础的基础”的冶金工业的基础。

已知有两种由矿石炼出生鐵的方法：

a) 在高爐中； b) 在电高爐中。

第二种方法必須有下列特殊的自然条件配合下才能有发展：缺乏高爐冶炼用的燃料；靠近矿石的产地有廉价的电能。这些条件在瑞典、挪威、意大利是具备的，因而在这些国家中电高爐冶炼得到一定的发展。

在我們的講授中我們将涉及的仅仅是高爐生产，因为世界生鐵生产中绝大部分是用这种方法获得的，并且在苏联和在中国还没有电高爐的发展，即使有时，那这种生产的研究也将在电冶金課程中进行。为此，“炼鐵学”这門課程的对象是高爐生产。

高爐生产发展的历史約有六百年，而鐵則从史前时期就已为人們所知道了，至少在三千年前已发现了鐵。二千五百年前鐵已能直接从矿石中取得了，比較可靠的記載可以参考“生鐵冶金概論”（俄文版“Очерки по металлургии чугуна” 作者是——Н.И.Красавчев 和 И.А.Сировский）第一章，書中記載有关印度、埃及原始炼鐵的一些历史資料。

鐵的发现，如同古代其他金屬的发现过程一样，可能是带有偶然性的：由于在用来保护火苗的石头內易还原的矿石偶然落入火中而为还原气体或炭所还原便可能出现了鐵，人們偶然地知道了鐵的有利性质（硬性、可煅性等）以后，便开始有意識的在生吹爐中来生产鐵；并开始用鐵斧来代替石斧。

### 二、古代冶金学

原始爐——第一批爐，只是由原始的石堆中炼鐵的方法改善

过来的，这种爐子在土中挖一个洞，周围用石块堆砌而成，用木炭做燃料，并且一般都設在山崗上，以利用自然的风力来加强燃烧（见图1）。

生吹法炼铁爐：逐渐地人們又学会了不依赖自然风力而用强迫的人工鼓风来吹爐中的火；这一措施使原始方法在铁的获得方面以及推动社会发展方面向前走了一大步。

人工鼓风开始产生时是用原始的方法，以后人們又逐渐地改善了鼓风工具，并用畜力而后又用水力来代替人力。这样就有可能在单位時間內往爐中鼓入相当多的风量，从而增加了燃烧强度而可以升高生吹爐内部的溫度。

生吹爐中溫度的提高大大改善了金属的質量：脉石很容易同矿石分开而几乎轉变为液态，这样在煅锤海綿状的铁块时，渣就可以比較多的从海綿铁中压搾出来；除此而外，海綿铁在高溫影响下变成柔軟的塑性状态，在锤子的锤击之下，各个已还原的铁块就很容易地煅接成单独的整块。

生吹法炼铁时一般的反应是：

- 1) 铁矿石同赤热的炭接触，并还原而生成海綿铁；矿石沒有来得及还原的部分熔化而变成液态的渣，这种渣是含有极高的铁分和矿石的脉石所組成的；
- 2) 已还原了的海綿状铁由于与炭接触而碳化了；
- 3) 被碳化了的海綿铁与含铁的渣接触时，渣內氧化物的氧化了轉入海綿状铁中去的炭分，这样堆集在爐底的海綿铁几乎是不含炭分，但还混杂有不少的脉石和含铁的渣。

所以，归纳起来可以说，生吹爐中存在着两种矛盾的反应：一方面矿石中含有的氧化铁的还原过程，另一方面却是进入已还原了的铁中的炭分的氧化过程。

### 三、中世纪冶金学

竖爐的出現：




图 1 在土中挖成的原始炼铁爐

堅爐与普通生吹爐不同的地方，在于它有較大的工作空間和較高的高度。因为随着炼鐵工业的发展，不得不在与加工易熔和易还原的矿石同时，冶炼难熔和难还原的矿石。这些矿石要求更長時間停留在还原区内，也要求在熔化区内有較高的溫度。为了順利熔炼这种矿石就要求增加爐的高度，以便比較完全地利用爐子中的热能、減少废气带走的热量损失。堅爐就开始出现了（当时在西欧称为Штокофен和Бауэрнфен；在俄国称为土高爐——Домнница）。在用这种堅爐的很長時間中鐵还是以“熟鐵球”的形态（Крицы）得到的，而含鐵分仍很高的渣，则成为液体，出渣虽是連續的，但总經常有一部分留在爐中，这也就是为什么尽管有十分高的爐溫度，而铁仍不能炭化后变成生鐵的原因。

#### 第一次获得的生鐵：

研究冶金历史的学者認為，第一批高爐，也就是冶炼生鐵的堅爐的出現是在十四世紀的中叶。

当鼓风量很少时，在单位時間內燃烧的炭的量也不多，因之爐缸中的溫度不可能超过  $1000-1100^{\circ}\text{C}$  很高。利用水力发动的风箱就可以允許增加送风量，就可促使爐缸溫度大大增高。单位時間內爐缸中燃烧了更多的炭，放出了更多的热量，于是爐子燃烧中心处的溫度可以足够熔化鐵炭合金——生鐵了。鐵炭合金——生鐵是由已还原的海綿鐵同木炭的炭分接触而生成的。

生鐵获得必須的条件是：矿石在到达足以使它熔化的溫度区域的時間應該在全部或大部分的鐵被还原出来以后，这样—来，由于沒有或只有很少的含鐵分高的渣，已經滲炭了的鐵（生鐵）中的炭分就不能全部被氧化了。

因此可以說，由于加强了送风的工具和不断的提高爐溫促使人們获得了生鐵。

第一次获得生鐵时，曾使冶金工作者感到很煩惱：生鐵的生成減少了熟鐵球的量，而在开始时，又因为生鐵不能煅造不知如何应用它。也可能由于这个原因，所以产生了生鐵的名称为：

“猪鐵”（Свинское железо）。但是再一次的把生鐵同矿石一起