

图书馆  
馆藏书目  
273915

# 金 属 工 艺 学

第一分册 金属冶炼

(初稿)

天津大学安延濬編

高等 教育 出 版 社



SEU 0689627

## 目 录

緒論 .....	1
----------	---

## 第一篇 金属冶炼

§ 1. 引言 .....	9
§ 2. 冶炼用的燃料和耐火材料 .....	16
<b>第一章 生鐵冶炼 .....</b>	<b>24</b>
§ 3. 炼鐵的基本概念及发展史 .....	24
§ 4. 高炉原料 .....	28
§ 5. 高炉构造 .....	34
§ 6. 高炉冶炼过程 .....	44
§ 7. 高炉产品 .....	52
§ 8. 从矿石中直接还原鐵的概念 .....	55
<b>第二章 鋼的冶炼 .....</b>	<b>57</b>
§ 9. 炼鋼基本概念及煉鋼发展簡史 .....	57
(一) 土法炼鋼	
§10. 土法炼鋼的作用及意義 .....	61
§11. 各种土法炼鋼及其特点 .....	65
(二) 轉爐炼鋼法	
§12. 轉爐构造及其工作原理 .....	70
§13. 酸性轉爐炼鋼法 .....	73
§14. 碱性轉爐炼鋼法 .....	78
§15. 轉爐炼鋼特点及先进技术 .....	82
(三) 平爐炼鋼法	
§16. 平爐构造及其工作原理 .....	85
§17. 碱性平爐炼鋼法 .....	88
§18. 酸性平爐炼鋼法 .....	92

§19. 平炉炼钢特点及先进技术.....	94
(四) 电炉炼钢法	
§20. 电弧炉构造及其工作原理.....	98
§21. 碱性电炉炼钢法.....	100
§22. 酸性电炉炼钢法.....	105
§23. 电炉炼钢的发展方向和先进技术.....	106
§24. 高频感应电炉炼钢法的概念.....	106
§25. 各种炼钢法的比較及联合炼钢法.....	107
(五) 钢锭的浇铸	
§26. 浇注钢锭的设备及注锭方法.....	108
§27. 钢锭的结构及缺陷.....	112
§28. 鎌静钢与沸腾钢的概念.....	116
<b>第三章 有色金属冶炼.....</b>	<b>117</b>
(一) 铜的冶炼	
§29. 铜矿石及炼铜的基本概念.....	118
§30. 富集铜矿的方法.....	120
§31. 冰铜的熔炼.....	122
§32. 粗铜的吹炼.....	129
§33. 铜的精炼.....	130
(二) 铝的冶炼	
§34. 铝矿石及炼铝的基本概念.....	135
§35. 纯氧化铝的提炼法.....	136
§36. 铝的电解及精炼.....	139
§37. 土法生产金属铝.....	142

## 緒論

金属工艺学是研究金属及合金的冶炼方法、性质和合理加工方法的一门综合科学。

金属工艺学包括下列内容：金属冶炼、金属学与热处理、金属铸造生产、金属压力加工、金属焊接与切割以及金属切削与机床等部分。

金属冶炼是研究从矿石冶炼成金属的基本过程。在这一篇中讲解炼铁、炼钢、炼铜、炼铝的基本概念；合理地冶炼优质金属的概念；金属铸锭的缺陷；各种不同冶炼方法所炼金属的性质比较及应用范围等。这些知识是任何工程技术干部必需知道的基本常识，同时也是学习金属工艺学后面各部分的基础。

金属学与热处理是研究金属及合金的成分、组织和性能之间的关系；在各种不同因素影响下它们之间的变化规律；改变金属及合金的组织、性能的各种热处理方法；以及比较各种常用金属及合金的性能和用途。在这一篇中讲解在机械制造业中所用金属及合金的主要性质；金属及合金的结晶构造和组织；二元合金状态图；铁碳合金状态图；钢的热处理和各种常用的合金等知识。这些知识对合理选用金属材料，改变金属的性质，以及正确制定金属加工的工艺方法均有直接的帮助。

金属铸造生产是研究将液体金属或合金浇注到铸型中，以获得具有一定形状的零件的加工方法。在这一篇中讲解铸造生产的各种工艺；所用的设备；以及设计铸件的原则等知识。

金属压力加工是研究具有塑性的金属或合金在外力作用下，获得一定形状的零件的加工方法。在这一篇中讲解金属的变形；

金属的加热；輾軋、拉絲和挤压等制造坯料的概念；鍛件及冲压件的合理加工工艺；所用的设备及工具；以及設計鍛件、冲压件的原则等知識。

金属的焊接与切割是研究将金属零件的联結部分加热到熔化或半熔化状态后，使它們联接成一整体的方法。在这一篇中讲解金属焊接的基本方法；焊件的制造工艺；焊縫的缺陷及其消除方法；焊接所用的机器设备和工具；以及設計焊接件的原则等知識。

金属切削加工与机床是研究用刀具从毛坯上切去一部分金属，以获得所需形状及尺寸的零件的加工方法。在这一篇中讲解金属切削加工的各种工艺方法；金属切削机床的构造；刀具、量具、夹具等概念；以及切削加工零件的設計原則等知識。

金属工艺学对培养具有社会主义觉悟的和有机械制造技术知識的劳动者有着重大的意义。

1958年8月19日中共中央和国务院所发“关于教育工作的指示”中指出：培养一支数以千万計的又紅又专的工人阶级知識分子队伍，是全党全国人民的巨大的历史任务之一。教育工作必須由党来领导。我們的教育方針是，教育为无产阶级的政治服务，教育与生产劳动結合。我們培养的是既有政治觉悟又有文化的、既能从事脑力劳动又能从事体力劳动的、为建設社会主义和共产主义服务的工人阶级自己的知識分子。

高等工业学校中，除必须进行馬克思列宁主义的政治教育和思想教育，并安排学生进行生产劳动的机会，以求在实际生产劳动中得到思想和技术知識的提高外，在課程方面需要講授下列三类課程：政治課、理論和技术基础課以及专业課。对培养机械制造工程的劳动者來說，这三类課程均具有重要的意义。

金属工艺学是一門技术基础課。在机械制造类各专业教学計劃的所有技术基础課中，金属工艺学是与生产劳动紧密配合的、不

可分割的一門工艺課。在其他的技术基础課中都很少学习到具体的制造机器和零件的工艺知識，但这些实际生产的工艺知識对培养机械制造类专业的劳动者來說是最主要的基本知識，也是設計机器和零件的重要基础；因此，金属工艺学与生产劳动結合在一起，首先直接担当了培养机械制造类各专业劳动者亲自动手进行操作的实际工艺知識的任务。所以金属工艺学这門課程必須与生产劳动密切結合起来，在生产劳动的同时进行講授，这样才能使制造工艺的理論知識与实际生产結合。但是在广播函授的教学方式中，这一点是較难全面作到的。虽然我們的學員同志們都在从事一定生产实际工作，但并不一定有机会能参加所有各种金属加工工艺部門的工作，也不可能象一般学校似的有計劃地全面安排各种加工的生产劳动实习，因此有必要組織學員同志們到就近的各种加工厂或車間进行几次參觀，这将有助于这門課程的学习。

金属工艺学也为以后学习的其他基础技术課和专业課奠定必要的基础，特別是为完成机器零件課程設計奠定必需的工艺基础。因为进行这个課程設計时，不仅要解决选择零件的材料和毛坯种类，拟定零件制造方法等問題，而且要保証設計的零件应符合制造工艺和结构的要求，也即在設計零件的过程中，必須考慮到制造的工艺，力求减少制造上的困难和产品的缺陷，同时还应与实际生产的工人結合一起，考虑如何能經濟合理地、多快好省地制造出来。因此，金属工艺学作为机械制造工艺的入門課，和生产劳动紧密配合在一起，对培养机械制造类各专业劳动者具有更重大的意义。

金属工艺学課程講授內容中还包括有对任何专业劳动者都必須知道的一般技术知識，这些工程技术常識可扩大技术上的知識領域。

金属工艺学这門科学是在历代劳动人民所創造的技术方法，累积的經驗，和研究的理論等方面的基础上发展起来的。我国古

代劳动人民在这些方面有过辉煌的成就。

根据历史上的记载和现今发掘的出土文物证明：我国早在上古新石器时代就已经有了铜。史记封禪书“黄帝采首山之铜，鼎鑄荆山下”。又“黄帝作宝鼎三，象天地人”。似乎在所谓三皇五帝时代，就已有了铜，但这只是后世传闻，并没有出土的古物证实。到殷朝（纪元前1766—1122年）我国铜的冶炼、铸造及其加工等方面已相当发达了。不久前在河南安阳附近殷墟中发掘出大量铜器，其中有铜簇、铜范、铜锅、铜觚、铜爵、铜鼎、铜戈、铜矛、铜針、铜锥、铜鑄、铜刀等，上面刻有花纹，并很精致，此外还有很多甲骨文字。在殷墟中还发掘出好多铜冶炼场的遗址，在这些地方，发现有铜器碎块、木炭、将军盔、炼渣、铜鑄范和尚未冶炼的铜矿砂等。发掘出的最大的将军盔（即炼铜炉）每次可炼铜达12.5公斤。根据出土文物，我们可以断言，我国在纪元前1700年左右，冶铜工业就很发达。

到周秦战国时代，我国在炼铁方面已大量开始了。

战国时（纪元前400年）用铁的有力证明，是科学院古物研究所在1950年、1951年、1952年三次发掘河南辉县的战国时代古墓中所发现的大量铁器。在一个大的古墓中就发掘出铁犁、铁钁、铁锄、铁鎚、铁斧等铁制工具和兵器共有140件，这些铁器形式完整，锈蚀程度不到本器体的五分之一。又在此墓旁一个大灰坑中发掘出各种铁器99件。这有力的证明，战国时我国已普遍应用铁器了。

在热河兴隆还发掘出很多铸铁锄范，锈蚀情况很少，这也证明我国早在战国时代铸铁工业就已相当发达。我国早在战国时代就已开始大量利用铁器的事实，证明我国比世界其他国家早一千多年就由铜器时代转入铁器时代了。

此外战国时我国制剑技术已很高明，“干将”“莫邪”等名剑是

人所周知的。

到汉朝我国已出現了不少简单的机械，并且有了金属的机件，如湖南衡阳出土的人字齒輪，證明是东汉时的产物，这些人字齒輪，制作的已相当精致，彼此咬合很好。

明朝崇禎年間(1611—1644年)江西奉新人宋应星著“天工开物”一书，內載有冶鉄、炼鋼、鑄鉗、鍛鐵、造炮、淬火等各种金属加工工艺。足以証明我国早在十六七世紀时，在金属冶炼及加工方面均已有了很高的技术成就<sup>①</sup>。

但由于我国长期处于封建社会制度統治之下，对劳动人民的創造，沒有給予支持和发揚；近百年来在帝国主义入侵后，我国淪为半殖民地半封建的国家，更談不上有什么創造性的成就，而形成工业远远落后的国家。

自从1949年全国解放，新中国成立后，在中国共产党和人民政府的領導下，在以苏联为首的社会主义阵营各兄弟国家大力帮助和支援下，全国工人阶级和全国人民积极努力，發揮优良的傳統智慧，不仅在短短三年内(1949—1952年)恢复了过去的水平，并且在1956年就基本上提前一年完成了第一个五年計劃。到1957年年底，我国工业总产值超过第一个五年計劃指标17%左右。由于第一个五年計劃的超额完成，我国社会主义工业化的基础已建立起来。我們建成了一系列的新工业部門，改变了我国过去在殖民地和半殖民地时期所造成的工业基础薄弱和殘缺不全，互不配合的状态，使我国变为一个具有飞机制造业、汽車制造业、高效率机車制造业、新式机床制造业、冶金和矿山设备制造业及高級合金鋼、重要有色金属冶炼业的国家。

金属加工的各种工艺，在第一个五年計劃时期内，也得到了很

① 上面所簡述的中国古代劳动人民的成就，是根据北京鋼鐵学院石心圃教授“中国古代冶金”科学报告的資料編写的。

大的提高，因而才有可能大大提高了我国机械制造能力，我国机器设备的自給能力已經能達到 60% 以上，金属材料的自給能力达到 80% 以上，所以才能建立起工业化的基础。这些成就是与金属加工工艺有着密切联系的。

1958 年 5 月中国共产党第八届全国代表大会第二次會議向全国人民提出了：貫彻和执行党中央根据毛主席的創議而制定的鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路線。爭取在十五年，或者在更短的时间內，在主要的工业产品产量方面赶上或超过英国，爭取提前实现“全国农业发展綱要”，为尽快地把我国建成一个具有現代工业、現代农业和現代科学文化的偉大社会主义国家而奋斗的号召。

全国人民在党的领导下，思想解放，干勁十足，正以排山倒海之势，向前跃进。目前各种工业中呈现的无数激动人心的生产大跃进奇迹，以及各种新創造的金属加工工艺方法，每日均有报道<sup>①</sup>，这些情况使我們深深地感到生活在一天等于二十年的时代是多么幸福。我們是一天天好起来，敌人是一天天烂下去；东风压倒西风，并将繼續压倒西风；全国工农业大跃进，鋼鐵、机械等产量翻一番或几番，社会主义建設的偉大事业正在我国蓬勃开展。

1958 年我国鋼产量比 1957 年的 535 万吨，增加了一倍多，达到 1,100 万吨左右；机床产量也由 1957 年的 28,000 台增加到 90,000 多台。1958 年我們这样高速度的飞跃发展，証明了党的以鋼为綱，全面跃进的方針，中央工业和地方工业同时并举，大型企业与中小型企业同时并举，土法生产和洋法生产同时并举，以及集中领导与大搞群众运动相結合等方針，一句話，用两条腿走路的方針，是完全正确的。

<sup>①</sup> 祖国跃进情况一日千里，講課教師可根据当时情况，补加更确切的資料。

党的八届六中全会提出：在 1959 年鋼产量将要增加到 1,800 万吨左右，其他产品也将增加很多。实现 1959 年的计划，我国主要的工业产品：鋼鐵、銅鋁、机床、发电设备等产量就将分别接近、赶上或超过英国。

当然要实现 1959 年国民经济计划，我们不仅要有冲天的干劲，还要有科学分析的精神。要认真提倡实干、苦干、巧干的精神。因此，要大搞技术革命，改进技术措施，这些措施是与金属加工的工艺分不开的。

在 1958 年的大跃进中，我国机械工业广大职工曾经创造了一系列金属工艺方面的重大技术经验：例如电炉熔炼中多装快炼的“茶壶煮猪头”的操作经验；在冷加工方面利用小机床干大活的“螞蟻啃骨头”的加工方法；以电渣焊为中心的“化大为小，拼小成大”解决大锻件不足的经验；以推广使用球墨铸铁为中心的“以铁代钢，以铸代锻”等经验。这些对解决大型加工设备不够和大型铸锻件不足的困难，起了很大的作用，使许多原来只能生产小型产品的工厂制造出大量的各种重型设备。这些金属工艺方面的重要经验，今后都应大力推广。此外，冲、压、挤、拔、轧和精密铸造、精密锻造等不用切削的金属工艺先进方法，也应大大推广和发展。

另外从国际上看，社会主义国家的工业发展也远远超过资本主义国家，自从苏联三颗人造地球卫星和第一个太阳系人造行星上了天，使许多资本主义国家的科学家，特别是美国的科学家也不得不承认苏联的科学和工业技术大大地超过了美国。苏联工业发展速度和美国比较：从 1913 年到 1958 年苏联工业生产增加了 35 倍，而美国在同时期却只增加了三倍。目前苏联的工业生产正以更快的步伐向前迈进，而美国和其他资本主义国家则在不断的衰退。

从上面所谈的我国和苏联社会主义和共产主义建设的发展情

况来看，起决定作用的是鋼鐵冶炼和机械制造工艺的发展速度的問題。因此加快这两大元帅的发展速度，除了要有党的正确领导外，还要发动群众运动开展技术革命，改进和发展金属加工的工艺，将冲天干勁和科学知識結合一起，这将会起很重要的作用。金属工艺学這門課程作为机械制造工艺的基本知識來說，对培养建設社会主义和共产主义工业的劳动者們，更具有重大的意义。

# 第一篇 金属冶炼

从天然的化合物——矿石——中提炼金属，及进一步的加工，使其具有一定的机械、物理及工艺性质，这种科学称为“冶金”。

## § 1. 引言

金属在工业上可分为黑色金属与有色金属两类。

黑色金属包括铁、锰和铬等金属，主要是铁碳合金（钢铁）。常见的铁碳合金又分为：工业铁、生铁（铸铁）和钢。在高炉中把铁矿石还原而炼成的铁，称为生铁。生铁重新熔化后制成铸件，称为铸铁。生铁或铸铁的含碳量大于2.0%，一般在2—4.5%之间。生铁又可在炼钢炉中用氧化的方法炼去大部分的碳和其他杂质，而成为含碳量在2.0%以下的铁碳合金，称为钢。其中含碳量自0.1—1.4%的钢，其强度、塑性和韧性均较好，可以锻。在精炼炉用特殊的方法可炼成的含碳量在0.08%以下的铁碳合金，称为工业铁。

有色金属是指除去钢铁之外的所有金属，常见的有色金属又分为：轻金属——铝、镁；特种金属——钨、钼、镍、钒、钛、钴、锡、锑、汞和铋等金属，它们储藏量较少，多用作冶炼合金钢、铁合金及其他有色合金的附加合金元素；贵金属——金、银和铂等；放射性金属——镭、钍和铀等；以及稀土金属——铌和钽等。

这里只介绍重要而常用的铁、钢、铜、铝等金属的冶炼，其他金属因与机械制造直接关系较少，就不介绍它们的冶炼方法了。

### 我国钢铁冶炼工业发展情况

优先发展重工业是我国社会主义建设的基本方针，钢铁工业

在重工业中又是最根本的基础。鋼鐵与其他金属相比，在数量上占所有金属的 94%；在用途方面又是一切工业和农业如机械制造工业、国防工业、各种輕工业、各种农具机械制造业、以及一切国民经济部門的发展基础。沒有鋼鐵冶金工业就談不上社会主义共产主义的建設。

我国在 1890 年才开始建立第一个炼铁厂——汉阳铁厂。五十多年后到 1943 年全中国才年产 180 万吨生铁和 92 万吨钢，这是解放前的最高水平。新中国初成立时由于国民党反动派的破坏，1949 年生铁年产只有 24.6 万吨，钢只有 15.8 万吨。解放后到 1952 年，三年短短时间，就已恢复并超过了以往的最高水平，达到生铁年产 190 万吨，钢 135 万吨。第一个五年計劃原規定到 1957 年我国生铁产量指标年产 467.4 万吨，钢 412 吨，但到 1956 年 11 月底为止，1956 年的年产量，生铁已超过 467 万吨，钢已达 415 万吨，已提前一年零一个月完成第一个五年計劃的指标。1957 年第一个五年計劃結束时，生铁年产量已达 594 万吨，钢 535 万吨。第一个五年計劃中钢每年生产发展速度为 31.7%。第一个五年合計的钢产量达 1,677 万吨，等于旧中国从 1900 年到 1948 年四十九年间钢产量 760 万吨的 219%。

1958 年 8 月党中央在北戴河召开的中央政治局扩大會議正式向全国人民宣布了钢鐵产量翻一番，生产 1,070 万吨钢的任务，号召全国人民为实现这个偉大的任务而奋斗。

全国人民以无比兴奋的心情，响应了党中央和毛主席的号召，在极短的几个月時間內，广大工人、农民、干部、学生、軍人和城市街道居民，在全国范围内迅速掀起了一个史无前例的、大規模的、冶炼钢鐵的群众运动。在党的领导下，突破思想、技术、物資供应、运输等各方面的重重障碍和困难，依靠群众，取得了偉大的胜利。

到 1958 年 12 月 19 日，全国已生产了 1,073 万吨钢，提前十

几天完成了党的偉大的号召。到1958年年底鋼产数为1100万吨。一年之間鋼产量加一番，这在世界鋼鐵史上是从来不曾有过的。資本主义国家鋼产量从500多万吨增加到1,000多万吨以上，美国用了七年；英国用了三十二年；德国用了八年；法国用了二十九年；日本用了二十年。这一偉大胜利，再一次雄辯地証明了党的社会主义建設总路線的完全正确和它的偉大的生命力。

以鋼为綱的工业生产群众运动，不仅保証鋼产量翻一番，同时也带动了机械、煤炭、交通运输、地质勘探、电力等和鋼鐵相联系的工业。这些部門去年在支援鋼鐵工业大跃进的同时，都获得了空前的大发展。

在这次全民冶炼鋼鐵的群众运动中，“小、土、群”办法土法炼鐵，小高炉炼鐵、土法炼鋼、小轉炉炼鋼等曾起了很重要的作用。一年来全国涌现出几百万个小土炉，参加土法冶炼鋼鐵的人数达到一亿多人，它的产量在生鐵方面占着差不多一半以上，在炼鋼方面也达到20—30%。“小、土、群”的办法实质上是大中小相结合的問題，是土洋并举的問題，是群众路線的問題。采用“小、土、群”办法就能使产量飞跃发展，就能形成轰轰烈烈的群众性的运动，就能使冶炼鋼鐵的工业在全国范围内，无论是中小城镇、农村人民公社均开出灿烂之花。土法冶炼鋼鐵是我們祖先几千年間傳下来的法宝，群众中懂得的人很多；土法冶炼不需要什么设备，容易自立更生；也不需要多大投資，而且不需要多长时间就可以搞起来。这几个特点一旦和我国矿产資源丰富而分散、人口众多、目前机械工业还不很发达等特点结合起来，就可以多快好省地发展鋼鐵工业。打破了对鋼鐵工业的神秘观点，改变了过去少数人冷冷清清办鋼鐵工业的局面。由于“小土群”配合“大洋群”，两条腿走路，我国1958年在鋼鐵战線上才能取得这样偉大的胜利。

1959年是苦战三年中决定性的一年。我們能否完成1,800万

吨鋼，是我国人民的一項中心任务，我們必須發揮冲天的干勁，保證完成和超額完成这个偉大的跃进指标。我們国家在过去是一个极端缺乏鋼鐵的国家，底子很薄，虽然1958年我国鋼鐵产量翻了一番。但1959年安排各項建設的时候仍感鋼鐵不足。不解决鋼鐵問題，整个工业就无法前进，农业也不能得到更大的发展。

同时，从长远的发展来看，1959年实现鋼产量达到1,800万吨的任务，也有着深远的意义。这意味着我国炼鋼设备能力将提高到一个更高的水平，为今后的繼續大跃进打下稳固的基础。炼鋼设备能力是一个国家工业潜力的重要标志之一。1958年年底，当我们拿到1,100多万吨鋼的时候，我們的炼鋼设备能力达到2,000万吨左右。1959年当我们达到1,800万吨鋼的时候，除鞍鋼以外，武鋼、包鋼等現代化大型鋼鐵联合企业将部分投入生产，几十个中型鋼鐵联合企业也将建成或部分建成，成百个土洋結合的小型鋼鐵联合企业将遍布全国各地，一个鋼鐵生产网在全国布开了，我国的炼鋼设备能力就将达到一个更高的水平。它的規模，它的技术水平，都将比1958年大得多，高的多。这是我国鋼鐵工业今后更大跃进的物质基础，也是其他工业和交通运输业更大跃进的物质基础。有了这个較大的基础，以后的跃进就比較容易了。因此，完成1,800万吨鋼的跃进計劃，将給我們带来的收获，决不只是1,800万吨鋼，而是鋼鐵工业物质力量和技术水平的巨大飞跃。这对于明年、后年以及今后一个时期鋼鐵工业的繼續不断跃进是有着决定性意义的。

在世界冶金史上，我国的鋼鐵冶金技术，成就最早，而且极为出色。近几年来，我国考古工作者，根据已发现的最早的鐵器推断，我国冶炼术的发明，可能在西周时代，或西周和东周之間。到战国时代，冶鉄术就更有了很好的发展，并且发明了用生鉄炒炼熟鉄和炼鋼的技术。到了汉代，手工业工具，几乎全是用熟鉄鍛制的了。

我們祖先發明冶煉鋼鐵的技術，不仅是世界上最早的，也是最先进的。公元31年，杜詩創造了水排，水排就是水力鼓風機來用鼓風煉鐵。公元215年韓暨把水排推廣到整個魏國（三國時代），公元424年我們的祖先又創造了人工水塘，造成人為的水流落差，用來鼓風煉鐵。這些都是極其輝煌的創造。歐洲水力鼓風機却是在十一、二世紀之間才有的，到十四世紀才在歐洲各國普遍使用。我們比歐洲各國要早1,100年左右。其次，我國很早就採用了多管鼓風，“墨子”上紀載一個爐用四個鼓風器。而在歐洲，到十八世紀才由一個送風管陸續增加到八個，這一項我國又比歐洲國家早了將近2,000年。魏晉時代，我國冶鐵已開始應用石炭作為燃料，而歐洲各國遲到十六世紀才用石炭冶鐵。南北朝時代，我國已用生鐵和熟鐵混雜起來進行煉鋼，“灌鋼”就是用生鐵熔液灌注到熟鐵原料中而煉的鋼。到了宋代這種“灌鋼”已在全中國流行了。歐洲煉鋼術的發明距今只不過二三百年，我們比歐洲的國家又早了1,200多年<sup>①</sup>。

如上所述，在鋼鐵冶煉技術方面，我國在很多方面比歐洲國家發明得早，而且很有獨創獨到的地方。只是近百年來，由於帝國主義的侵略，和國內反動政府的殘酷統治，我國在冶煉鋼鐵方面，才後退於世界進步的國家。解放以來，由於黨的正確領導和全國人民的忘我勞動，我國冶煉鋼鐵的事業才又有了飛躍的發展。

### 有色金属及合金在機械製造業中的作用

工業上應用的金屬，除以鋼鐵為主的黑色金屬外，還常使用有色金屬，其中用得最多的有銅、鋁、鎂、鋅、鉛、錫、鎳等。尤其是銅和鋁，在國民經濟中佔着很重要的地位，它們具有很多優良的特性。

① 以上鋼鐵冶煉的資料見周世德所寫的“我國冶煉鋼鐵的歷史”。

銅 純銅具有金黃色的顏色和光澤；比重 8.93 克/公分<sup>3</sup>；熔點 1083 °C；電阻系數  $\rho = 0.017241$  欧姆·公厘<sup>2</sup>/公尺；導熱率  $\lambda = 0.923$  卡/公分·秒·度；強度極限  $\sigma_b = 22 - 24$  公斤/公厘<sup>2</sup>；屈服極限  $\sigma_s = 7$  公斤/公厘；延伸率  $\delta = 50\%$ ；斷面收縮率  $\psi = 75\%$ ；硬度  $H_b = 35$ 。銅具有很優良的導電性，使其成為電氣工業中極有價值的金屬材料。銅產量 50% 以上是用來製造電機、電線和其他電氣設備。

在機器製造業中廣泛地應用銅的各種合金，其中最重要的是青銅和黃銅。青銅是銅錫合金或銅鋁等合金，有很好的機械性質，很好的耐蝕性，耐磨性，廣泛地應用於各種工業中。黃銅是銅鋅合金，有優良的可塑性，足夠的強度和耐蝕性，應用於國防工業、化學工業和造船工業。

鋁 鋁是銀白色無光澤的金屬。工業用鋁(99.5% Al)的比重為 2.7 克/公分<sup>3</sup>；熔點 658 °C；具有良好的可塑性和鑄造性能。鑄造鋁的強度極限  $\sigma_b = 9 - 12$  公斤/公厘<sup>2</sup>；延伸率  $\delta = 18 - 25\%$ ；硬度  $H_b = 24 - 32$ 。軋制鋁的強度極限  $\sigma_b = 18 - 24$  公斤/公厘<sup>2</sup>；延伸率  $\delta = 3 - 5\%$ ；硬度  $H_b = 45 - 60$ 。

鋁是良好的導電體和導熱體。鋁的導電性是銅的 62 - 65%，因之在電機工程中應用的也很廣，如用之製造電纜、導電板、電容器、整流器等。鋁電線的重量輕，可使電線杆的間距大大增長，而不致因本身的重量而扯斷。

鋁和氧有很大的親和力，鋁被氧化後表面上形成一層薄而堅實的氧化鋁膜( $Al_2O_3$ )，可以防止鋁進一步被氧化，使其具有很大的耐蝕性，能耐很多化學物質的侵蝕。因之鋁在現代工業的各個部門中應用得極為廣泛。

鋁的各種合金有更大的技術價值。硬鋁——杜鋁敏——的成分是銅 3.4 - 4%，鎂 0.5%，錳 0.5%，其餘的為鋁。它的比重只有