

(E) 96级机制(本科)

1. 材料力学学期授课
计划

2. 材料力学讲稿

3. 材料力学习题之解

4. 材料力学基本变形

概要

吴福

渝 州 大 学 备 课 纸

目 录

第一章	绪论及基本概念	1~10
第二章	拉伸、压缩与剪切、挤压	11~41
第三章	扭 转	42~60
附录 I	平面图形几何性质	61~67
第四章	弯曲内力	68~80
第五章	弯曲应力与应变	81~102
第六章	弯曲变形与刚度	103~113
第七章	应力状态及应变状态、应力圆法	114~141
第八章	组合变形	142~155
第九章	结 构 力	156~181
第十章	静不定结构	182~201
第十一章	动载荷与冲击	202~219
第十二章	交变应力	220~245
第十三章	压杆稳定	246~263
	— 附录 应用举例	264~279
	材料力学课程总论	1~82
	材料力学课程授课计划	
	考试教材：材料力学(三物)——刘汝文编	

渝 州 大 学 备 课 纸

材料力学

第一章 绪论及基本概念

§1-1 概 述:

一、材料力学的研究对象:

材料力学是变形固体力学的一个分支。变形固体力学是以变形体为研究对象。而变形体的形式是多种多样的。材料力学则以变形固体中最常见的形式——杆件的变形为研究对象。

二、杆件工作时三个基本要求:

众所周知,当杆件受载后都会发生变形。然而当杆件受载超过一定限度时将会发生大的变形,严重时甚至发生破坏。为确保杆件能安全正常工作,对杆件必须满足以下三个基本要求:

1. 杆件应有足够的强度:

所谓强度是指杆件在载荷作用下抵抗其破坏的能力。

2. 杆件应有足够的刚度:

所谓刚度是指杆件在载荷作用下抵抗其变形的能力。

3. 杆件应有足够的稳定性:

所谓稳定性是指杆件受压后应保持其原有平衡状态的能力。

三、材料力学的任务:

1. 研究杆件在外力作用下的变形、应力和破坏规律。

2. 对材料进行实验研究,查明材料的力学性能与结构(应力)之间的关系,为材料提供依据。

渝 州 大 学 备 课 纸

③在满足零件的强度、刚度、稳定性和耐久性的前提下，以最经济的代价，为零件确定合理的形状和尺寸，选择适当的材料，为零件设计提供必要的理论依据和计算方法。

由此可知：

材料力学是一门理论、折与实验研究互相结合的科学。

§1-2 变形固体的力学假设：

一、变形固体概念：

实际工程中的零件和构件所使用的材料，虽然其物理力学性质是多种多样的，但它们在力学上都有一个共同的特征，即都是固体。而在其力学作用下会发生变形（形状和尺寸的改变）。因此，这些材料统称为可变形固体。其变形有弹性变形与塑性变形之分。

二、变形固体的几个力学假设：

变形固体力学是建立在以下三个假设的基础上，即：连续性假设、均匀性假设和各向同性假设。为了简化其分析，常常对一些问题作一些假设，即根据与实际情况相符的一些条件，对变形固体作某些假设，以将实际抽象成理想的力学模型。最后进行理论分析与设计计算。

① 连续性假设：

即认为零件在受力时是连续而无空隙地、密实地充满了它的整个几何空间。

② 均匀性假设：

即认为零件内各点的机械性能完全相同。

③ 各向同性假设：

渝 州 大 学 备 课 纸

即认为周体在各个方向上的机械性能完全相同。

④ 小变形条件:

材料力学所研究的对象,限于周体受载时所发生的变形远小于构件原始尺寸的情况,因此在研究构件的平衡和运动时,一般认为外力的作用点及其方向均不受变形的影响。

综上所述:

材料力学是将实际材料看作均质、连续和各向同性的小变形周体,且仅限于研究构件在弹性范围内的变形。

⑤ 内力截面的内力:

① 内力的概念:

所谓内力是指物体因受外力作用而引起的物体内部各点间相互作用力的改变量,即“附加内力”,它随外力的增加而加大,当内力达到某一程度时会引起构件的破坏,因而它与构件的强度密切相关。

② 截面法——揭示内力的基本方法


所谓内力是对构件进行强度、刚度稳定性分析的基础。现在给出研究构件内力的一般方法,它也是贯穿整个材料力学的一种基本方法,即截面法。

③ 内力:

用截面表示出内力随构件截面位置变化的规律,从而确定其危险截面。

设以下图为例,说明如何用截面法求内力:

渝 州 大 学 备 课 纸



① 切开:

沿欲求内力的截面 ($m-m$) 假想地将杆件切开, 使其中一部分成为研究对象。

② 内力替代:


将另一部分对研究对象的作用以分布内力的合力代替。

③ 建立平衡条件:

对研究对象建立平衡条件, 从而确定指定截面的内力。

应注意的事项: 在采用截面法求内力前, 绝对不可将用过的杆件原状物将杆件上的载荷用 -5 之轴力来替代, 否则将得出错误的结果。

如下例: 给内力图, 确定最大内力指出在何段。




杆BC段

$N_{max} = -10 \text{ kN}$

渝 州 大 学 备 课 纸

例：试确定图中接臂与床之接触截面上 $m-m$ 的力。



解：

①. 切开

②. 内力替代

③. 平衡条件确定内力

$$\sum Y = 0 \quad N = P \text{ (取一向为正向)}$$

$$\sum m_c(\vec{F}) = 0$$


$$M = Pe \text{ (取一向为正向)}$$

§1-4 应力——内强度：

上例中，内力 N 和 M 是接触截面上 $m-m$ 上所有内力系向截面形心 C 向化的结果。即所有内力的矢量和之矢。用它们可以说明截面以上部分的内力和外力的平衡关系。但不能说明所有内力系在接触面上由某一点处的强弱程度。为此，我们引入应力强度（即应力）的概念。

如图所示：用截面 C 取一微面积 ΔA

(一) 总应力 \vec{P}



$$\vec{P}_m = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta A}$$

—— ΔA 上应力强度的平均值，它与所取的 ΔA 的大小有关。

$$P = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta A} = \frac{d\vec{P}}{dA}$$

—— 它确实地表明截面 C 上的应力强度，即截面 C 上的总

应力是一变量。

(二) 正应力 (法应力) σ

渝 州 大 学 备 课 纸

某点处的正应力为沿截面法向方向的内力密度。

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta A} = \frac{dN}{dA}$$

③ 剪应力 (切应力) τ

某点处的剪应力为沿截面切线方向的内力密度。

$$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ}{dA}$$


在国际单位制中, 应力的单位为:

$$\text{应力} = \frac{\text{内力}}{\text{截面积}} = \frac{N}{m^2} = Pa \text{ (帕斯卡)}$$

由于此单位为小, 常用符号, 工程中常用:

$$kPa = 10^3 Pa; \quad MPa = 10^6 Pa; \quad GPa = 10^9 Pa$$


应力的符号规定为:



④ 应力——线应变与角应变

为了研究材料中截面上内力的分布规律, 首先必须对材料作

化——应力应变关系的研究。



外力系:

表面力——集中力、分布力。


体积力——重力、惯性力等。

内力系:

轴力——拉压力、冲击力等。

渝 州 大 学 备 课 纸

如上所示,取从材料中某点C处取一微小正六面体,当上述微小正六面体的各边(皆为无穷小时),称为单元体。



一、线应变 ϵ (正应变)

① 绝对变形 (伸长或缩短)

$$\Delta S = (\Delta x + \Delta s) - \Delta x$$

② 相对变形 (线应变)

$$\epsilon_m = \frac{(\Delta x + \Delta s) - \Delta x}{\Delta x} = \frac{\Delta s}{\Delta x} \text{ --- 平均线应变}$$

$$\epsilon = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x} = \frac{ds}{dx} \text{ --- 某点处沿x轴方向的线应变}$$

它是一个无量纲的量。

二、角应变 γ

直角的角度改变量称为相对角变形,称为角应变或剪应变。它也是无量纲的量。

如上所示:变形前后角度的变化是 $(\frac{\pi}{2} - \angle c'ab)$, 当c和b趋近于a时,上述角度变化的极限值为

$$\gamma = \lim_{\substack{ac \rightarrow 0 \\ ab \rightarrow 0}} (\frac{\pi}{2} - \angle c'ab)$$

它称为a点在xy平面内的角应变或剪应变。

上述 ϵ 和 γ 是度量材料中某点变形程度的两个基本


量。

渝州大学备课纸

§1-6 杆件变形的基本形式:


由于作用于杆件上的外力有各种情况,因而杆件相应的变形也有各种不同形式,现示如下:

① 沿杆轴方向的伸长与压缩:




力的作用线与杆的轴线重合,其变形表现为轴线的伸长或缩短,横截面积扩大或缩小,如台肩杆等。

② 剪切:




两力作用线相距很近且与杆轴线垂直,其变形形式表现为剪切,它常与其它变形形式共存,如铆钉与螺栓联接等。

③ 扭转:



两力作用线互相平行且与杆轴线垂直,其变形形式表现为相邻两横截面的相对角位移,如传动轴等。

④ 弯曲:



两力作用线互相垂直且与杆轴线垂直,其变形形式表现为相邻两横截面的相对角位移,如梁等。


以上所述为杆件四种基本变形形式,工程实际中还有一些杆

渝 州 大 学 备 课 纸

件同时受到各种变形. 如机床主轴工作时将受到扭转、弯曲和压缩三种变形. 这种情况称为组合变形。

课外作业① P13-14 1.2 : 1.3 : 1.5

1.2 试求图示桁架 m-m 和 n-n 两截面的内力. 并指出 AB 和 BC 两杆的变形属于何种基本变形。



$$\sum M_A(\vec{F}) = 0$$

$$3N_{BC} = 6 \quad N_{BC} = 2 \text{ kN}$$

BC 杆属于拉伸

$$\sum Y = 0 \quad Q - 3 + N_{BC} = 0$$


$$Q = 1 \text{ kN (剪切)}$$

$$M = 2N_{BC} - 3 \times 1 = 1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

AB 杆属于弯曲

1.3 在图示简易吊车的横梁上, P 力可以左右移动. 试求截面 1-1

和 2-2 上的内力及其最大值。



$$\sum M_A(\vec{F}) = 0 \quad N_1 \sin \alpha \cdot l - Px = 0$$

$$N_1 = \frac{P}{l \sin \alpha} x$$

当: $x = l$ 时

$$N_{1 \max} = \frac{P}{\sin \alpha}$$

$$\sum X = 0 \quad N_2 = N_1 \cos \alpha = \frac{P}{l \sin \alpha} x \cdot \cos \alpha$$

$$N_2 = \frac{P \cos \alpha}{l} x$$

$$\sum Y = 0 \quad Q_2 - P + N_1 \sin \alpha = 0$$


$$Q_2 = P \left(1 - \frac{x}{l} \right)$$

渝 州 大 学 备 课 纸

$$\sum m_D(\vec{F}) = 0 \quad M_2 = N_1 \sin \alpha (l-x)$$

$$M_2 = P \frac{(l-x)}{l} x$$

1.5 图示三角形薄板因受外力作用而变形。角点 B 垂直向上位移量为 0.03 mm。但 AB 和 BC 仍保持直线。试求沿 OB 的平均应变。并求 AB、BC 两边在 B 点的角度改变。



已知: $\overline{BB'} = 0.03 \text{ mm}; \overline{OB} = 120 \text{ mm}$

$$\epsilon_m = \frac{\overline{BB'}}{\overline{OB}} = \frac{0.03}{120} = 0.00025$$

$$= 2.5 \times 10^{-4}$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \angle ABC = \frac{\pi}{2} - 2\beta$$

$$\cos \beta = \frac{\overline{AO}}{\overline{OB'}} = \frac{120}{120.03} = 0.99975$$

$$\beta = \arccos 0.99975 \approx 44.992837^\circ$$

$$2\beta = 89.985674^\circ$$

$$\gamma = 90^\circ - 89.985674^\circ = 0.014326^\circ$$

则: $\gamma = 0.014326^\circ \times \frac{\pi}{180}$

$$= 2.5 \times 10^{-4} \text{ (rad)}$$


渝 州 大 学 备 课 纸

第二章 拉伸、压缩与剪切

§2-1 概述:

工程实际中,如液压传动中的活塞杆,内燃机中的连杆,起重用的钢索,千斤顶和拉刀等都是承受轴向拉伸或压缩的杆件,其外力特点为外力的作用线与杆件的轴线重合,故称为轴向拉伸和压缩,其变形特点为轴向伸长或缩短,横截面积缩小或扩大。

如图为轴向拉伸与压缩的力学模型:



所谓杆件是指其横向尺寸远小于轴向尺寸之称,又有直杆、曲杆、变截面的杆和阶梯杆之分。



§2-2 内力(轴力)和内力矩(轴力矩):

由于轴向拉伸和压缩时其外力的作用线与杆件的轴线重合,故内力的合力亦与杆件的轴线重合,故将此内力称为轴力,在拉伸时称为正,压缩时称为负。




例:试作图示等直杆的轴力图:

解:

① 根据平衡条件确定未知反力:

$$X_A = 10 \text{ kN}$$

渝 州 大 学 备 课 纸



② 用截面法分别计算杆各段的轴力(轴力)

在此应注意:在假设轴力方向时一般都假设受拉,即受拉若计算结果为正,表明受拉,负号表明受压.这样处理就与荷载力的符号统一起来了.

③ 求出轴力并绘制轴力图.

④ 确定杆件危险截面及其最大轴力所在

$$N_{max} = 50 \text{ kN (拉)} \quad \text{在杆的BC段}$$

§2-3 直杆轴向拉伸或压缩时横截面及斜截面上的应力-折和讨论

根据前述的轴力大小并不足以判断杆件是否有足够的强度.如用相同材料制成的粗细不同的两根杆件,在相同的轴力下,细杆容易发生拉断.可见,杆件的强度不仅与轴力大小有关,且与其横截面的面积大小有关.

所以又引入横截面(或斜截面)上的应力($\sigma = \frac{dN}{dA}$, $\tau = \frac{dQ}{dA}$)来度量杆件的受力程度.下面分别研究杆件横截面及斜截面上的应力.


① 横截面上的应力:

由前可知:在拉伸(或压缩)杆件横截面上,与轴力相对

渝 州 大 学 备 课 纸

应的应力是正应力 σ ($\sigma = \frac{dN}{dA}$)，由于 σ 在横截面上的分布规律未知，这就需要从研究杆件的变形入手，从而确定应力的分布规律。

如图所示杆受拉伸(或压缩)时：



(1) 试验观察：

(1) 现象：

变形前 $aa // bb$ ，变形后 $a'a' // b'b'$ ，即变形前相互平行的横线，变形后只是相对发生了平移。

(2) 平面假设：

变形前原为平面的横截面，变形后仍保持着平面。这就是著名的平面假设。由这一假设可以推断，杆中所有的纵向纤维的伸长相等。根据连续性的假设，可知杆横截面上的内力是均匀分布的，即横截面上各点的正应力 σ 相等。

(2) 物理关系：

(1) 几何关系——应变分布规律

$$\varepsilon = \frac{ds}{dx} = \text{常数} \quad (\text{均匀分布})$$

(2) 物理关系——应力分布规律

$$\sigma \propto \varepsilon \quad (\text{在线弹性范围内})$$

$$\text{即: } \sigma = E\varepsilon = \text{常数} \quad (\text{均匀分布})$$


渝 州 大 学 备 课 纸

式中: E —— 材料的弹性模量与应力成正比, 这就是虎克定律。

(3) 平均应力:

由: $\vec{\sigma} = \frac{d\vec{N}}{dA}$ 知: $\int_A d\vec{N} = \int_A \sigma dA : N = \int_A \sigma dA = \sigma A$

式中: A —— 杆件原有面积




σdA (内力之微) 排成垂直于杆轴方向的平面, 其合力就是轴力 N 。

$$N = \int_A \sigma dA$$

(3) 正应力的分布公式:

$$\sigma = \pm \frac{N}{A}, \text{ 其符号由轴力 } N \text{ 确定}$$

根据圣维南原理, 不论杆端外力分布如何, 只要它是静力等效的, 如图中, 除靠近杆端的地方, 在距杆端较远处, 三种情况下的应力分布完全一样, 均可用上述正应力公式。



在某些情况下, 其正应力的公式为


$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)}$$

(二) 斜截面上的应力:

如图所示, 若已知杆横截面上的正应力 σ , 欲求任一斜截面

渝 州 大 学 备 课 纸

上的应力 σ_α 和 τ_α (α —— 为斜截面与轴线的夹角)。



由此可知: $A_\alpha = \frac{A}{\cos \alpha}$



由此可知: $P_\alpha = P$

斜截面上的总应力 P_α

$\sigma_\alpha = \frac{P_\alpha}{A_\alpha} = \frac{P}{A} \cos \alpha = \sigma \cos \alpha$

总应力: $P_\alpha = P \cos \alpha$

斜截面上的总应力 P_α



应力分解

$\sigma_\alpha = \sigma \cos^2 \alpha = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 2\alpha$

$\sigma_\alpha = \sigma \cos^2 \alpha = \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} \cos 2\alpha$

$\tau_\alpha = \sigma \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$

$\tau_\alpha = \sigma \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$


可见, σ_α 和 τ_α 都是截面的函数 α 的函数。

3. 讨论:

某点的应力状态的概念, 即过该点任一截面上所有截面上的应力情况。

单向应力状态, 即一点的应力状态可由其截面上的正应力 σ 所确定。

(1) 当: $\alpha = 0^\circ$ 时 (横截面):




$\sigma_{0^\circ} = \sigma_{max} = \sigma$
 $\tau_{0^\circ} = 0$

正应力的最大值。

$\sigma_\alpha = \sigma \cos^2 \alpha$

$\tau_\alpha = \sigma \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$


(2) 当: $\alpha = 45^\circ$ 时 (45°斜截面):



$\sigma_{45^\circ} = \frac{\sigma}{2}$
 $\tau_{45^\circ} = \tau_{max} = \frac{\sigma}{2}$

45°斜截面上的正应力为最大值。

(3) 当: $\alpha = 90^\circ$ 时 (纵截面):



$\sigma_{90^\circ} = \tau_{90^\circ} = 0$