

印染技术革新資料汇编

第 4 辑

染化料的土法制造和综合利用



纺 織 工 业 出 版 社

印染技术革新資料汇編

第4輯

染化料的土法制造和综合利用

本社編

紡織工业出版社

印染技术革新资料汇编
第4辑
染化料的土法制造和综合利用

*
纺织工业出版社编辑、出版

(北京长安街纺织工业部内)

北京市书刊出版业营业登记证字第16号

京华印书局印刷·新华书店发行

*
787×1092 1/32开本·130/32印张·37千字

1960年6月初版

1960年6月北京第1次印刷·印数1~3000

定价(8)0.20元

編者的話

在紡織工業中，一個以機械化、半機械化、自動化、半自動化為主要內容的技術革新和技術革命運動，正在推向新的高潮。全國各地紡織企業，已經總結了許多的技術革新和技術革命經驗，使生產不斷地持續躍進，取得了輝煌的戰果。

為了推動紡織工業的技術革新和技術革命運動深入持久發展，我們決定陸續選擇各種技術革新和技術革命項目，並按行業分別出版下列幾種匯編：

棉紡織技術革新資料匯編；

毛紡織染技術革新資料匯編；

麻紡織技術革新資料匯編；

針織複製技術革新資料匯編；

印染技術革新資料匯編。

隨著運動的不斷發展，各種技術革新和技術革命內容，也將不斷地得到補充和發展。因此，我們所選編的資料，不可能十分完善。同時，各地紡織企業的具體條件也不盡相同。這些資料，僅供讀者參考。希望讀者能從這些資料中得到啟發和幫助，並結合本單位的具體條件，創造出更好的經驗。

目 录

- 芒硝制碱综合利用的研究 济南人民染厂(5)
廢棉制造草酸 上海紡織工业学校(26)
土法生产氨基偶氮苯(棕色基0) 武汉市天一印染厂(41)
土法制造硝酸苯苯胺 武汉市天一印染厂(48)
野生植物“黃藥子”根代用染料的研究 —— 兰州毛紡織厂(57)

芒硝制碱综合利用的研究

济南人民染厂

一、概論

芒硝是天然产的硫酸鈉，世界上海岸綫較長，內陆湖泊較多的国家都有出产，据目前資料調查，当前世界上最大的天然硫酸鈉——芒硝——产区位于苏联里海的卡拉波加茲(коработаз)海湾[黑嘴灣(чёрная пасть)]，蘊藏量达数十亿吨。我国亦为世界上盛产芒硝的国家之一，在青海、四川、新疆、内蒙古、山西、云南、山东、辽宁等省均盛产芒硝，各地蘊藏量极为丰富。

芒硝的用途很广，除应用于輕工业方面的造纸、紡織、水泥、玻璃、制皂、医药等工业外，更为重要的是，它可以用作許多化学药品的原料，如硫化鈉、純碱、硫酸、硫酸銨等。

1958年春，根据生产发展需要，在厂党委的正确領導和关怀下，利用国内天然資源——芒硝来制碱，先后建立了两座反射炉及其相应的附属設備，一年来我們用土法制出了大量純碱和燒碱，不仅解决了本厂生产上的关键問題(約占全厂总用碱量的36%)，而且向国内九省七十八个兄弟单位作了傳播介紹，推动了农村扫集芒硝的副业生产。通过一年多来的工作，我們从无到有，从小到大，从生产不稳定而逐步走向稳定，初步摸索了一些經驗，茲分述于下：

二、芒 硝

自然界中存在的硫酸鈉 Na_2SO_4 , 有无水硫酸鈉(又叫无水芒硝), 芒硝 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (又叫含水芒硝), 另外还有白鈉鎂矾 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, 鈣芒硝 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{CaSO}_4$, 硫酸鉀石 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 3\text{K}_2\text{SO}_4$ 等等。无水硫酸鈉是一同質多晶体, 在 $32.4^\circ \sim 233^\circ\text{C}$ 之間, 为菱形結晶, 超过 233°C 时变为单斜形結晶, 低于 32.4°C 时, 結晶为单斜形的加水化合物(芒硝密度为 $1.46 \sim 1.48$ 克/立方厘米), 其熔点为 888°C , 溶解于水, 其溶解度与温度关系很大, 詳見下表:

溫 度 °C	飽和溶液的濃度以重量 %計	固 相
-0.6	1.96	冰
-1.2	3.85	冰 + $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
0	4.5	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
10	8.2	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
15	11.7	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
20	16.1	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
25	21.9	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
30	28.8	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
32.4	33.2	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{SO}_4$ (菱形)
40	32.5	Na_2SO_4 (菱形)
50	31.9	Na_2SO_4 (菱形)
70	30.5	Na_2SO_4 (菱形)
100	29.9	Na_2SO_4 (菱形)
120	29.5	Na_2SO_4 (菱形)
140	29.6	Na_2SO_4 (菱形)
233	32.0	Na_2SO_4 (菱形) + Na_2SO_4 (单斜形)
280	25.3	Na_2SO_4 (单斜形)

从上表可以看出芒硝在 32.4°C 时溶解度最高，通常情况下芒硝的晶体是无色透明的，在空气中风化后，外面被复一层无水硫酸钠的不透明外衣；带有苦碱味，芒硝和无水芒硝均可直接用作制碱的原料，但芒硝中含 56% 的水及 44% 的硫酸钠，为了减少运费及包装上的困难，并便于制碱时预热、煅烧的操作起见，应将芒硝经过脱水处理成无水芒硝。我国所产的芒硝有在不同地层深处的无水芒硝——芒硝及钙芒硝矿藏，有季节性从块碱地或湖泊泥沼中检出地面后的土母硝。总起来说，目前除白钠镁矾处理成硫酸钠的方法虽在苏联研究成功，但还未得到利用外，其他如钙芒硝等均可直接用之提制 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 到 98% 以上。


(一) 芒硝的品位 芒硝的品位依据其中所含硫酸钠成分及其他杂质含量而定，通常可分为三级，用来作为制碱的原料时，各等级品均可，但以一级品制出的纯碱成分较为纯洁，现将各级品组成要求分列如下(%)：

組 成		1 級 品	2 級 品	3 級 品
硫酸钠(Na_2SO_4)	不少于	96.5	94.0	90.0
硫酸钙(CaSO_4)	不多于	0.8	1.5	2.0
铁(Fe_2O_3)	不多于	0.01	0.03	0.05
水中不溶物	不多于	1.5	3.0	5.0
折算成氯化钠的氯化物	不多于	1.0	1.5	3.0
水份	不多于	3.0	5.0	7.0

(二) 芒硝的脱水及提制

1. 钙芒硝的提制流程：见第八页图。

2. 脱水：芒硝的脱水方法很多，归纳起来不外天然脱水



和人工脱水两种方法，茲分述如下：

(1) 天然脱水法：芒硝利用天然脱水法脱水，由于其成本低，无须什么机电设备和特殊技术，适宜于农村和分散小量的生产，其方法和技术指标如下：

将湿芒硝堆放在广场上，高約 30~40 厘米，表面要堆得平坦，經 1~2 月后，芒硝固結成块，完全硬化（硝堆上芒硝的单位体积重量为 1.1~1.2 吨/立方米，而鮮芒硝为 1.0 吨/立方米），固結风化后，分批用鐵鏟鏟下，一般适宜于夏季进行，所提制的成品可含无水硫酸鈉从 92% 到 98%。

这个方法的主要缺点是占地大（每 1000 吨約需 10000 平方米的場地）、損耗多（风吹、雨淋，都会使芒硝損失，制一吨无水芒硝須用水芒硝 3~4 吨，而理論上只須 2.27 吨），含杂质多（尘埃，沙土沾杂），而且时间較长（現在苏联卡什卡罗夫工程师提出用煤撒在芒硝堆上，可以提高脱水强度达两倍，另外在堆放过程經常翻动，也可提高脱水效率）。

(2) 人工脱水法：人工脱水法虽然方法很多，但最有价值的有熔熬结晶芒硝，熬煮芒硝溶液，不經溶化直接干燥等三种方法，其基本原理都是利用芒硝加热到 32.4°C 以上时便溶化的特点，待芒硝加热溶解后，无水硫酸鈉便从中析出，这时便




將沉淀物从加热器扒出，而后繼續补充新液蒸濃結晶。这种方法的优点是脫水快、損耗小，質量比較純淨，但需要有一定設備，在进行操作中，技术条件要求較高。在苏联芒硝脫水已有定型設備，有用芒硝在加热器中加热，俟少溶化后稍加縮濃即取去脫水，将芒硝液与析出的无水芒硝分开，芒硝液中再补充新芒硝再行加热，如此循环脫水。有用火塔将芒硝溶于水中从火塔四周流下，在流程中受热脫去水分聚集于塔底，取出即可。在我們國內一般采用熔熬結晶芒硝法，将芒硝在平底鍋中熔熬，开始是芒硝熔化，而后便有无水芒硝檢出沉于鍋底，定时将檢出的芒硝撈出即可，但由于在鍋底会影响傳热，甚至会使鍋底过熱受損，因之必須經常(八小時一次)將鍋底沉集的芒硝加以清扫，以保証脫水工作的正常進行。国外有些研究单位，針對芒硝檢出后沉集鍋底会影响傳热，而研究将芒硝置于反射炉底加热，这样可以避免以上缺点，但应用于工业生产尚有问题。

三、路布兰法制純碱及純碱制成燒碱

純碱(又名碳酸鈉、洋碱、碱粉)是一种基本化学原料，造紙、肥皂、玻璃、油脂、印染、食品等工业都离不了它，同时还可用来作为一些化学药品，如硅酸鈉、硼酸、燒碱等的原料，鋼鐵工业的脫硫更是非用純碱不可。总之純碱的用途很广，为輕重工业許多部門所不可缺少的原料。当前我国的制碱工业还不能滿足工业大跃进的要求，芒硝在我国各地蘊藏量极为丰富，利用路布兰法以芒硝为原料制碱，由于其生产流程简单，操作技术易于掌握，投資少、建設快，不用电力、鋼材、水泥等

物資即可建成，因此很适应我国目前全党全民办工业的形势要求，同时用芒硝制碱后的下脚及苛化后的沉淀渣，加以研究利用后，不仅可以降低成本，而且可以生产其他化工原料，以满足生产的需要。


純碱为可溶性的碳酸盐，离子呈弱酸强碱反应，一般为白色粉状，比重在20°C时为2.5325、熔点为851°C，有吸湿性，在空气中能逐渐吸收二氧化碳变成碳酸氢鈉（小苏打），它有三种含水化合物，随着温度的变化而决定：





純碱在水溶液中溶解度随着温度上升而增加，升到32.5°C时，溶解度最大，可达50%，以后温度再高则水中之純碱变成带一个结晶水的碳酸鈉（晶粉） $(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ ，温度升高到100°C时，溶解度则降低为45.5%。

（一）工艺流程 用芒硝制純碱的方法始于18世紀末叶，为法国医生路布兰研究成功，故取名为路布兰法。1791年正式建厂生产，目前在苏联仍大量沿用此法生产純碱，不过所用设备及操作已全部机械化，如反应炉就不是我們所采用的反射炉而是自动的圓筒迴轉式轉炉，至于碱渣在过去較长的一个时期中都廢弃不用，直至1880年，才研究从中分离出硫，有用之制成硫酸，有用之制成硫磺，但都須一套較为复杂的设备，控制上也不是十分簡易，根据当前可能与需要，我們对其殘渣，则是認為用之制大苏打（硫代硫酸鈉）較为合适，一方面取其设备简单，操作容易。另一方面，硫代硫酸鈉也是印染厂

所須化工材料，同时苛化后的殘渣，有人研究用之制水泥，我們考慮还是以做純碱的原料为宜，因为这样可以綜合循环利用，自成系統。其流程如下：



(二) 反应机理及原料品位的选择和要求 路布兰法制碱系以芒硝、石灰石、煤粉等三种原料在反射炉内加热煅烧而成，从理論上講，其化合反应分为还原和复分解两步，但实际上这两种反应是同时进行的，首先 Na_2SO_4 还原成 Na_2S 馬上再与 CaCO_3 起复分解作用生成純碱，其反应式如下：



在 740°C 的低熔混合物中即有 Na_2S 生成，在 950°C 还原时熔融 Na_2SO_4 之液相逐渐减少，高熔点 Na_2S (M. P. 1040°C) 之固相逐渐增加，还原完全时，液相 Na_2SO_4 可完全消失，而使熔体硬化，但在实际生产中，须保留一部分液相，使熔体具有必要的流动性，因此，出炉熔体中剩余 Na_2SO_4 之含量，取决于还原温度 950°C 时（反应开始剧烈进行）剩余 6% 未反应的 Na_2SO_4 ， 1000°C 时，剩余 3.4% Na_2SO_4 ，至 1040°C 时， Na_2SO_4 可全部还原，同时还原好的 Na_2S 也在 932°C 以上时，马上与 CaCO_3 起复分解作用而成 Na_2CO_3 ，高于 1040°C 时，则有副作用产生，影响纯碱的产量。

1. 芒硝：芒硝要求脱水后硫酸钠含量在 90% 以上为宜，如带水芒硝直接用于制碱，不仅要延长通炉煅烧时间，而且对成品质量，有着直接影响，甚至在煅烧中往往由于炉内湿度过大，会缩短对射炉的使用时限。

2. 煤：料煤以含灰分少（不大于 17%）含固定碳高（不少于 60%）为宜，含硫量则愈小愈好，而燃料煤则以含挥发物多，长火焰的较为理想。

3. 石灰石：含碳酸钙应不低于 95%，至于其中所含 MgO ， SiO_2 ， Fe_2O_3 等杂质愈少愈好，如用苛化渣培烧粉碎后的粉状碳酸钙作为制碱原料，到是很为理想。

以上三种原料在投入生产前必须用石碾或粉碎机先行粉碎（如含水较多时，应烘干后才能投入生产）过筛，粒度要小而匀，由于这些原料在反应过程中先是固相，而后逐渐熔融，因其反应速度与接触面积成正比，所以粒度小，拌料匀，对此反应有着密切关系，从理论上讲粒度愈小愈好，但太小会增加热

气流中带走的数量(即造成原料风耗损失数較多), 同时粒度的大小对分解有直接关系, 粒度不匀則作用速度不一致, 也会影响到其反应效果。根据实际应用对比, 一般粒度在 20~30 回即可, 过大或过細均不适宜。

(三) 原料配比 原料配比的好坏, 不仅关系到成本的高低, 而且对成品质量有着直接影响, 不能完全按照理論用量配比, 因粒度大小, 含杂多少, 反射炉结构等都有影响, 按理論計算其配比如下:

項 目	Na ₂ SO ₄ 100%	C 100%	CaCO ₃ 100%
理論克分子比	5M	10M	5M
理論重量比	100	16.9	70.4
*苏联实用重量比	100	35~45	78~82
*化工部定型后的配比	100	50	110

注 * 所用原料中芒硝含硫酸鈉为 98%, 煤中含固定炭为 70%, 石灰石中含碳酸鈣为 96%。

实际上在使用时, 由于这三种材料中芒硝价格較貴, 为使芒硝的轉化率提高, 也就是說作用最完全起見, 一般都是石灰石与煤的用量尽可能过量一点。根据原料成分, 粒度及設備条件的不同, 若以芒硝作 100% 时, 則石灰石粉大約用量为 90%~110% 煤粉为 40~60%。正确的配方要通过实际煅燒在反复比較其結果后定出方为合理, 数量过多或过粗的料煤会增加熔体的稠度, 减低熔体的傳热能力, 不易增至反应所需温度, 而造成收干(熔体由稀轉稠), 过快使芒硝变化不完全, 并增加副反应, 消耗鈉盐。料煤太少則硫酸鈉的反应不完全, 降低其轉化率, 增加了成本。石灰石过少, 对硫酸鈉的能否作

用完全有着直接影响，但用量过多，则增加物料的翻稀时间，降低炉温，使熔体停留炉内的时问增长，副反应伴生的机会增多，石灰石的用量恰当，一方面可以提高硫酸钠的转化，另一方面在黑灰中含少量石灰，溶解时增加碱液中的 OH^- ，可阻止硫化钙的分解，保证浸出液的质量。

我厂经过多次试验，用料按下列用量较为理想：

芒硝(含硫酸钠 95%) 60 公斤

石灰石(含碳酸钙 94%) 60 公斤

煤(含固定炭 58%) 30 公斤

(四) 黑灰的烧成

1. 反射炉 反射炉是土法制碱的主体，炉的构造对今后成品的产量和质量都有影响，炉内壁，炉底，挡火墙等均为普通耐火砖砌成，外面是普通砖，炉体共分第一予热段、第二予热段、烧成段及火墙四个部分，在第一予热段的顶部，设一下料斗，可以自由启闭，炉桥系用生铁铸件，反射炉的规格和构造详见附图。

根据我们实际中的体会，建炉时应注意以下几点：

(1) 炉顶的拱不宜太高，挡火墙以及予热段与烧成段之间位差要适中，主要要求是使火坑中的火焰在炉中运行时起到反射作用(反射到各段炉底)不能顺着炉顶跑走。

(2) 砌炉底所用耐火砖的质量应该好一点，一般要将顶面及四侧磨平，减小砖缝，并使炉底面光滑，便于出料及搅拌翻动。

(3) 如有条件，烧成段的炉底最好用整个生铁铸成。

(4) 炉门应该尽量减少，但以便于工人操作，能全面翻动

为宜。

(5) 烧成段炉门下部出口处要向外斜，便于出料，出料时间越短，成品的质量越有保证，同时也直接影响到反射炉的利用率。

(6) 烟囱要有足够长度，防止通风不良，影响烧成时间与烧成质量。

(7) 烟道出口处应设——风门板，加料时应适当关住，防止原料被风带走。

(8) 炉条可用生铁铸成，要求能通风流畅而开炉(出炉灰)方便。

2. 拌搅和予热：芒硝、石灰石和煤粉过筛后，按规定数量配比拌料的，要求愈匀愈好，这是一个关键，拌不好常常容易造成部分过烧，而部分生烧现象，拌好后从第一予热段顶部下料斗加入(加入前要先将炉膛全部予热好，防止炉底太凉作用不完全)，用铁铲将料平铺在第一予热段，开始予热半小时后，物料表面有红星(表示有一小部分的煤粉开始着火，此时炉内温度约在 $550^{\circ}\sim 600^{\circ}\text{C}$ 之间)跳跃，就可用铁扒将物料送到第二予热段，加热半小时后，物料全都发红，表示予热完成即可送入烧成段。




3. 烧成：这是能不能做好纯碱的主要关键，芒硝、石灰石、煤粉等的化学反应全部在这一阶段完成，当物料从第二予热段内进入烧成段后，除了予热段继续补充生料外，烧成段中物料要铺的平匀，炉火要足，膛内温度要在 $1000^{\circ}\text{C}\sim 1100^{\circ}\text{C}$ ，反应才能顺利进行。一开始上层物料开始软化而成熔体，这时要勤翻勤搅，将靠近火坑的向后推，后面的向前搅，以期受热

均匀，至物料熔化后，表面开始有大气泡，表示已开始反应，时间约占五分钟左右，物料由软体变稀，表面逐渐生成小气泡（这时要加強翻动），至小气泡上端发白时，說明已作用完全，其表面大部分都是黄色火焰，物料已有收干（由稀变稠）征象，就马上出料，愈快愈好，出料装在铁桶或铁斗车中，炉底处理好后即刻将第二炉搬入烧成段，再补充新料，平均每炉烧成时间为10~15分钟，烧成后物料扒入铁桶中，置于干燥处冷却，约15分钟即可倒出，烧成物呈黑灰色（瓦灰色），故名“黑灰”。

在烧成中应注意掌握以下几点：

(1) 多减少翻：接近火坑处，温度较高，而离火坑愈远，则温度愈低，多翻就能使前后物料受热均匀，反应速度基本一致，从而防止部分“过烧”、部分“生烧”现象，出料时也要先从靠火坑处先出，依次出料。

(2) 必须严格根据物料烧成情况，及时出料，如时间过长或温度过高，则有可逆反应及其他副反应，减少碳酸钠的生成量。



(3) 目测出料标准：

① 炉内标准：

甲、熔体由稀转稠，才能取出，如未达到标准即取出，则冷后为极密之凝质，不是疏松多孔的，这样浸取困难（第二步反应未完成），造成黑灰中硫化钠很多，质量不好。