

选矿文集

选矿工艺

1

冶金工业出版社

许 诚 文 集
选 丁 工 月



上海人民出版社

选 矿 文 集

选 矿 工 艺

1

冶金工业出版社

选矿文集1(选礦工艺)

編輯:肖平、王曉同、董根華 校对:李惠英

冶金工業出版社出版

(北京市灯市口甲45號)

北京市書刊出版業各業許可證出字第093號

國家統計局印刷厂印

新华書店發行

— * —
1959年5月第一版

1959年5月 北京第一次印刷

印數5,800册

開本850×1168·1/32·88,000字·印張3 $\frac{14}{32}$ ·每頁2

— * —

統一書號: 15062·1537 定價: 0.44元

編 著 的 話

选矿是冶金工业中不可缺少的一环，几年来，随着国民经济的不断发展，我国选矿工业也已取得很大成就。过去几年来从其他国家、特别是从苏联介绍过来的选矿先进经验，在提高我国选矿技术水平和丰富我国广大选矿工作者的知识等方面起了很大作用。

但是，直到目前为止，我国还没有一本全国性的选矿技术刊物，过去有关选矿方面的技术经验，大都散见于一般综合性的刊物上，读者参考起来很不方便。

因此，为了更好地报道国内外先进选矿科学技术成就，在一定程度上弥补上述缺点以满足读者需要，我们准备将国内外有关选矿方面较好的技术资料，按内容分类彙集成册，以“文集”的形式陆续出版。

本書（第一輯）內容包括銅鉛鋅礦石的浮選實踐和鈍錫礦石的重力精選，而在錫石和浮選方面也有所論述，对于我国广大选矿工作者很有参考价值。

“选矿文集”的编辑出版工作对于我们来说是一个新的嘗試，尚缺乏经验。因此，一定会有很多缺点，希望读者能在选题、内容等方面提出改进意见，并在供稿方面给予支持，从而使“选矿文集”能成为我国广大选矿工作者所喜爱的读物，並發揮它更大的作用。

目 录

鉻矿选矿法	德国 W. K. 菲恩	1
从錫精矿中回收鈷	德国 W. 爱梭脱	12
用跳汰法选收粗粒筛下精矿	苏联 Н. П. 桑尼科娃	20
关于鈷矿的細泥处理問題	王豫新	27
低温矿漿油酸浮选	苏联 В. И. 克拉辛等	37
銅鉛混合精矿的分离	錢天任等	42
鉬—鉛产品分离的实践	苏联 В. А. 斯科罗夫	48
氧化銅—鉛矿石的浸出—浮选法	苏联 Ю. И. 叶罗普金	55
銅鉛鋅綜合矿石的浮选	英国 F. W. 小麦克奎斯頓	62
錫石—硫化矿床的选矿	赵 援	71
錫矿的浮选	日本 濱戸英太郎	81
用脫泥浮选法再回收廢棄尾矿中的金属	苏联 Н. П. 塔巴科普洛等	85
原生鉬矿浮选	英国 B. C. 瑪利亞舍尔	93
次生鉬矿浮选	英国 J. N. 布特列尔 R. J. 莫理斯	97
采用肥皂粒浮白鈷的經驗介紹	黎 明	104

鈦矿选矿法*

德国 W. K. 菲恩

近 15 年来，人们对金属钛、钛合金和钛自日益感到兴趣，这就促进了钛的原料基地及其选矿工作的发展。为了选别钛矿石，制定有许多方法。本文即对这些方法加以综合评述。

钛矿床和钛矿物

在许多钛的矿物中，分布最广的是钛铁矿和金红石，其他矿物则具有次要的意义。不久以前，在苏联发现了一个钛矿床。

上面提到的两种矿物，到目前为止，实际上只利用了金红石，其原因是金红石的含钛品位（达 60%）高并且比较容易开采。比较常见的钛铁矿，其纯 FeTiO_3 中只含 31~32% Ti。钛铁矿的缺点是它与其他矿物致密共生，因而给钛铁矿的分选工作带来很大困难。只要谈到钛铁矿与磁铁矿和赤铁矿共生的问题就足够了。目前，大部分钛是由钛铁矿中提取。在花岗岩、石英岩和伟晶岩等碱性岩中常发现有金红石，而钛铁矿含于基性岩中。金红石和钛铁矿的抗风化性很强。因此，它们在岩石破坏过程中仍然保留了下来。金红石和钛铁矿常发现在冲积层中，并积留在海滩砂及河床上。

现在将主要的钛矿床列举如下：

钛磁铁矿和其他火成岩中的钛铁矿

挪威 爱凯尊特——索根达尔

施托恩甘根（索根达尔附近）

罗赞特（克里斯坦松附近）

芬兰 奥顿美克（奥卢湖南部）

* W.K. 菲恩 德国“矿冶杂志”10 (10), 471~479 (1957)。

瑞典	塔貝格 斯瑪蘭德 魯泰瓦萊（瑞典北部） 克拉麦塔（瑞典中部） 伊尔沃（波的尼亞灣地区）
苏联	烏拉尔和科拉半島地区
美国	塔哈烏斯（紐約州北部阿基隆达克山津福爾德湖地区） 鉄山（怀俄明州） 皮尼河和泰河地区（弗吉尼亞州）
加拿大	阿拉尔湖地区（魁北克省） 阿諾尔托吉特州（安大略省） 紐芬蘭东南部
南非	布什明維爾德（德蘭士瓦）
上埃及	阿布哈尔卡
坦噶尼喀	利甘卡和瑪甘加

褐 石

苏联 科拉半島（基洛夫斯克地区，凱里波尔，北恰斯諾乔尔支脉）

金 紅 石

挪威 克拉盖罗
美国 罗节蘭德（弗吉尼亞州）
墨西哥 瓦哈卡州各山脉

含 鉱 的 冲 积 层

印度 特拉凡科尔
美国 佛罗里达
巴西 古阿拉帕里地区，波阿維斯达普拉多
埃及 罗节塔地区（尼罗河口）

澳大利亞 拜侖灣地區
新威尔斯南部

如果說在几年以前，大量鈦矿物是由冲积層——砂矿和二次結晶礫岩中获得的，那么，現在已經可以从初次結晶岩石中开采鈦矿物了。

鈦矿石选矿原理

为了选別鈦矿石，几乎試驗过所有的选矿方法。除了重选之外，也可以采用浮选、磁选和靜电选。近来，对某些鈦矿石还采用冶炼富集法。

当鈦矿物只和一种無用組分共生时，才能获得良好的选矿結果。精选冲积砂矿以及由初次結晶矿石中选取鈦精矿时，要求破坏極为复杂的矿物礫岩，而这只有使各种方法配合得当才能办到。对于鈦矿石的現代选矿來說，最有代表性的方法也正是这种联合方法。鈦矿石的共生限制着鈦矿石机械选矿方法的使用。假如各种矿物致密共生在一起，则实际上是不可能用机械方法使之解离的，並且只有采用冶炼方法才能使之富集。

下面就來詳細研究一下鈦矿石的三种选矿方法：

- 1) 冲积砂矿的选矿；
- 2~3) 初次結晶矿床矿石的选矿：
- a) 联合机械选矿法；
- 6) 冶炼法。

冲积砂矿的选矿

河成冲积砂矿与海成冲积砂矿之間有着一定的区别。河成冲积砂矿的結晶呈矩形，而海成冲积砂矿的顆粒渾圓，其大小与砂粒相同。各种矿床矿石中的鈦矿物含量是不同的。它一般可达百分之几，例如佛罗里达的矿石品位就如此。同时，所謂黑砂也是人所共知的，黑砂含有 75% 以下的鈦鐵矿、金紅石和其他重矿物。

冲积砂矿的成分在很大的程度上取决于原矿的矿物成分和其他稳定矿物中各种组分的含量。例如，在一定的条件下，风化产物中会含有大量磁铁矿和石榴石，因而其中的含钛量便有所降低。虽然此种砂矿的含钛品位低，但是，如果其中富集有稳定的稀土矿物和锆石，则其价值便会显著提高。河床冲积砂矿在选矿之前，通常应将其中的粗块砾石筛出。

贫钛冲积砂矿常用脱除轻矿物（石英、硅酸盐）的方法使其富集，并且为此而采用的方法应该具备简单和经济的特点，一般来讲，常采用按比重分离的方法。此时，应采用风力摇床、洗选台、溜槽、螺旋选矿机和离心选矿机。在美国的某些选矿厂中，使用数百台螺旋选矿机。这些选矿机（生产能力为 $1\sim1.5$ 吨/时）安装在被开采矿床的附近，或是装在平底船上、漂浮式挖掘机旁。

将得到的重矿物精矿干燥，再用静电选矿机分选出“导电的”和“非导电的”产品。为此目的，常采用装有电晕电极的圆筒电选机，其电压为40000~80000伏。为了获得良好的静电分选效果，必须将物料干燥，并使物料中不含吸附状的有害杂质，如粘土和氧化铁。因此，在静电分选之前，有时要将所得一次重矿物精矿用碱或酸洗涤。对物料进行预先分级也能提供良好的结果。粒度为0.1~2公厘的精矿应进行筛分。分级机的生产能力为 $1\sim2$ 吨/时。

静电分选后得到的两种产品首先要进行不同强度的强磁场磁选，然后再进行不同强度的强磁场磁选。在某些情况下，采用精矿摇床处理法，可以进一步地使其中剩留的轻矿物分离出去。此时，不仅可以得到金红石精矿和钛铁矿精矿，同时还能分选出象锆英石和稀土矿物这样贵重的伴生组分。

用联合法处理含钛冲积砂矿的选矿原理流程列于图1。从这个图中可以看出钛矿物及其伴生矿物在各个工序中的性态。

联合机械选矿法 钛矿石（如钛铁-磁铁矿石）与冲积砂矿不同，它必须进行磨矿，而埋藏在初次结晶岩石中的冲积砂矿在




图 2 初生结晶钛铁-磁铁矿石的联合选矿法

自然界中则早已成为一种粉碎的状态。

一般来讲，常争取在一次粗碎之后就立即把粗块脉石筛分出去（图2）。为此，应使粒度小于20公厘的粉矿通过筒式磁选机，在筒式磁选中，就会分出贫铁和贫钛的非磁性脉石（通常佔全部原矿重量的10~30%）。有时，此种磁选要在每次磨矿之后进行很多次。磁性产品中钛和铁的含量系与脉石分离的数量成正比。

物料在粗磨之后，即进行细磨。细磨首先在管形磨矿机中进行，然后在球磨机中将95%的矿粒磨至0.2~0.1公厘。为了获得良好的选矿效果，必须使钛的矿物在此种磨细度下能与伴生矿物相互分离开来。由于磨得更细会提高选矿费用，所以不再进行细磨。

磨好的物料在分级之后即可进行湿式磁选，此时，只有磁铁矿被磁化，此种产品经过第二次磁选之后，可以得到含钛品位达63%的最终产品。含有大部分钛铁矿和硅酸盐矿物的非磁性产品应送去浮选或用摇床湿选。

非磁性产品中硫化矿物，如黄铁矿、黄铜矿或闪锌矿的品位若比允许品位还高时，则应在专门设备上采用浮选法预先将这些硫化矿物分选出来。浮选药剂可以使用松油、黄药或其他药剂。

钛铁矿在脂肪酸和树脂酸溶液中进行浮选。为了脱除细泥、脂肪酸和其他有害杂质，应使矿浆通过水力旋流器和水力分离机。浮选时可以采用起阴离子作用的高级脂肪酸、树脂酸或环烷酸，其用量为0.8~1.5公斤/吨矿石。也可以采用油酸和多次蒸馏过的塔尔油。塔尔油是一种纤维素工业的废料，它含有油酸、亚麻酸和一定量的树脂酸。油酸和塔尔油的起泡能力强，并能很好地吸附物料。为了避免带入象磷灰石这类的无用矿物，必须经常调节矿浆的pH值（如使矿浆氧化时，则极易达到pH 6.8）。氧化物和硅氟酸盐也可用做磷灰石的抑制剂。往矿浆中添加淀粉时，钛铁矿的浮游选择性即行提高。

将选矿的最终产品——磁铁精矿、硫化矿精矿（使各种浮选

硫化矿分离之后所得) 和取自摇床或浮选的钛铁矿精矿集中到浓密机中, 并用真空过滤机进行脱水。在某些情况下, 还应该使完全干燥的钛铁矿精矿再进行一次强磁场磁选, 以便脱除其中的重硅酸盐矿物杂质。

如果磁铁矿精矿中的含钒品位象钛铁-磁铁矿石那样高, 则应送去浸出, 以便回收钒。

冶炼富集法 大自然中有许多钛矿石的各种矿物共生得非常致密, 以致实际上不可能用机械选矿方法将它们彼此分离开来。正是由于这个原因, 用重选、磁选、浮选或电选等方法是不可能选别此种矿石的。在较好的情况下, 也只能将脉石脱除出去, 从而使含铁和含钛的各种共生组分的品位略加提高。

此种矿石在固溶体发生分解作用的矿床中很常见。首先, 这里所谈的是关于钛铁矿和赤铁矿相互致密共生以及钛铁矿和磁铁矿相互共生的问题(图3)。加拿大阿尔湖地区、上埃及阿布哈尔卡和瑞典塔贝格的矿床都是此类矿床中最典型的矿床。从图3,a中可以看出, 虽然奥顿美克钛铁矿石的各种组分分布得不均匀, 但是个别颗粒的尺寸还是相当大的, 因而完全可以采用机械选矿方法。阿布哈尔卡矿床矿石中的钛铁矿含有大量赤铁矿夹层(图3,6), 这种夹层是在固溶体分解后生成的。用磨矿的方法使两种组分相互分离很不合理。美国怀俄明州拉拉米矿床钛矿石中所含钛矿和磁铁矿的致密共生状态示于图3,b中。磁铁矿颗粒的四周是钛铁矿的窄条纹。

在此种矿石中的铁和钛, 只有使原子间的键合发生破坏, 比如用熔炼的方法, 才能使它们彼此分离开来。为此目的, 新泽西的锌业公司提出了一个特种工艺过程。按照这个工艺过程, 用电炉可以提炼出钛含量高的炉渣。熔炼系在一氧化碳气氛中进行, 熔炼温度为 1640° 并采用灰分少的煤。由于热钛渣在高温下的腐蚀性很强, 故为保证连续操作, 必须精确地进行配料, 并将配料送入炉内的一定地点。除了含 $70\sim72\%$ TiO_2 的钛炉渣之外, 还能得到含90%以上Fe的生铁, 此种生铁已经脱除了钛和钒。为了实




圖 3 鈦矿石

- a—芬蘭奧頓美克的鈦鐵—磁鐵矿，在直交偏光鏡下拍攝的。灰色晶体——鈦鐵矿。白色晶体——磁鐵矿。黑色晶体——硅酸鹽；
- b—上埃及阿布卡和哈尔卡的鈦鐵矿，帶有細粒嵌布的赤鐵矿。在鈦鐵矿顆粒之間，磁鐵矿帶有假象赤鐵矿。暗色晶体——鈦鐵矿。淡色晶体——赤鐵矿。白色晶体——磁黃鐵矿；
- c—拉拉米(美國懷俄明州)磁鐵矿中所含鈦鐵矿的定向浸染，用直交偏光鏡在油浸液体中拍攝的。淡色晶体——磁鐵矿。暗色晶体——鈦鐵矿。

徹新澤西法，必須使原矿含鐵和含鈦的品位相當高，並使原矿含有很少的脉石。

加拿大索列尔公司正在采用新澤西法，以便處理阿拉爾湖地區矿床中致密共生的鈦鐵—磁鐵矿石[1]。在那里，矿石用露天方法开采，並沿铁路运往聖皮埃尔島，去磨至—50公厘。选矿厂的生产能力为250吨/时。索列尔冶炼厂的冶炼富集流程示于圖4。

原矿和熔炼产品的典型分析結果載于表1。当每晝夜添加1500吨鉄矿石和消耗215吨煤（灰分少的無烟煤）时，可以得到660吨含鉄爐渣和480吨精炼铁。当熔炼铁时，每吨铁应附加60公斤CaO、12公斤煤、8公斤石英砂和2公斤斜長岩。此种富集方法的特点是温度很高，由于含鉄爐渣有腐蝕性，而使实际操作变得




圖 4 加拿大索列爾冶炼厂鉄矿石冶炼富集法

1—生产能力为1000吨/时的卸载装置；2—皮带运输机；3—起重机；4—推土机；5—原矿和煤的裝載装置(生产能力为1000吨/时)，其矿車可以自动卸料；6—皮带运输机；7—湿矿倉(4个)和干矿倉(2个)；8—煤倉；9—圆筒干燥机(直径2.35公尺、長度2公尺、生产能力400吨矿石和30吨煤/时)；10—生产能力为100吨/时的圓錐破碎机；11—裝載装置；12—帶石墨电極的三相电爐，作还原熔炼用，生产能力为300吨矿石/晝夜，爐温为1650°，电压为224/390伏，在爐中有气体余压，气体中含有80%CO；13—含鉄爐渣和生铁用的沉淀池(35吨)；14—桥式起重机(25吨)，輔助起重机(25吨)；15—运渣罐；16—运铁罐；17—澆注爐渣，100吨/时；18—磨碎爐渣，200吨/时；19—帶蓋的爐渣倉(20000吨)；20—脱硫电爐(60吨)，在氮氣氛中熔煉；
21—生铁罐

非常复杂。除此以外，还有一种生吹法。此种方法可以在温度較低（約 1150~1300°.）的条件下处理鈦矿石。往过程中添加一定的附加物，即能借此破坏鈦与鐵的鍵合。熔炼后，可获得脫鈦的精煉鐵和低鐵的含鈦爐渣。

表 1

加拿大索列尔冶炼厂原矿和熔炼产品的典型分析(%)

	原 矿	爐 �渣	生 鐵	精 煥 鐵
Ti			痕	—
TiO ₂	34.8	71.9		
Fe	40.3		98.05	98.5
FeO		8.9		
V	0.16		—	—
V ₂ O ₅		0.52		
Mn	0.11		痕	痕
MnO		0.19		
Cr	0.08		0.05	0.08
Cr ₂ O ₃		0.25		
Cu	0.02			
Ni	0.02			
C			1.13	1.19
S	0.32	0.22		0.04
CaO	0.48			
MgO	2.9	5.2		
Al ₂ O ₃	2.8	6.2		
Si			0.08	0.015
SiO ₂	3.4	5.7		
P	—		0.03	0.03
P ₂ O ₅	0.015			

結 語

为了处理鈦矿石，几乎需要利用全部选矿方法：按比重湿选或干选、磁选、浮选、静电选、甚至于熔炼。几种方法配合使用，是比较完善的一种鈦矿选矿法。

論述了二次結晶矿床鈦矿石和初次結晶矿床鈦鐵-磁鐵矿石用联合机械选矿法（按比重分选、浮选、静电选和磁选）处理的情况，同时也論述了初次結晶矿床致密共生矿石（如鈦鐵-赤鐵矿石）的冶炼富集法。

參 考 文 獻

1. Knoerr A.W., Engineering Min. J., 153(2), 72—79 (1952)

彭蘊蓮轉譯自苏联“現代冶金問題”1958年第2期 (38)