

第一机械工业部
水力机組生产考察团

赴苏考察专业报告

(三)

水輪机金工装配工艺部分

1958年5月

水輪机金工裝配工艺專業考察總結

一 情況概述

水輪机金工装配专业艺考察目的，主要在學習苏联大型机组（如布拉茨克，等）工艺方案和制造經驗，重点在几个主要部件的金工和装配工艺，借以解决我国在制 造新安江水 輪机的工艺問題，并为我国生产三門峽，刘家峽，以礼河和

岷江等大型水輪机創造条件。

根据以上目的，在苏歷經四个月（1957年11月27日出国至1958年3月31日回国）按下表所列重点和步骤进行各項考察工作。

目 期	考 察 單 位	考 察 重 点
1957年12月8日至1958年3月4日 約三个月	斯大林金属工厂	①大型水輪机工艺方案 ②主要部件金工和装配工艺
1958年3月6日至1958年3月17日 共十天	中央机械制造工艺 科学院	①法兰西斯式轉子硬模鑄造 ②切削工艺了解
1958年3月19日至1958年3月27日 共八天	克拉馬托重型机械厂	①了解鑄鐵工艺 ②大部件粗加工

基本完成考察提綱所列項目，并收集部分有关制造大型机组工艺文件，初步总结收获如下：

①經過考察明确结构工艺分析的重要性，以及工艺方法的作法，为我們制作大型水輪机作好工艺分析打下基础

②學習了苏联大型卡布兰式水輪机主要部件主要工序工艺过程和工具，初步考察提綱中所列疑难問題得到解决。

③學習了水力模型試驗轉子的技术要求和制造方法，为我們开展試驗室工作創造有利条件。

④學習了划線，測量，装配，切削等苏联先进工艺方法和工具。以及工艺实验室工作，

⑤參观和了解了有关水輪机大型部件毛坯制造的鑄鐵工艺。


总之通过考察，明确金工装配薄弱环节，对进一步制造大型水輪机树立了信心。为了进一步总结收获，以下按①金属工厂工艺工作特点②产品工艺（按产品部件划分）③专业工艺三方面进行总结。

二 金属工厂工艺工作特点

金属工厂是苏联有一百周年的老工厂，它从1924年开始自行制造水轮机，到现在已有三十四年历史，在工艺工作上有很多丰富经验。①首先在组织上，在设计科设有工艺组，由既懂工艺，又懂设计的强有力的工程师来担任（其中有两名获得斯大林奖金），从设计人员划第一个零件开始，即参加工艺人员意见，进行产品工艺分析。防止设计人员对工艺经验少，对新工艺不了解，应付生产有困难：作出图纸不结合实际造成反工。他们有了此组专门会签产品图纸，到车间基本不发生问题，同时此组可以考虑一些先进的工艺方法和先进结构，改进车间当前生产，他们的主要任务有以下三方面：

- 1、保证设计的工艺性。
- 2、提出新的工艺。
- 3、和车间、和设计师联系，以及对科学研究所如巴顿科学研究院，等单位联系，在未投入生产以前进行一系列工艺试验项目，待正式投入生产以后，基本上不会发生更大的原则性工艺

②总工艺师科组织和工艺文件编制；总工艺师科组织如下表：



他们的工艺文件编制是金工装配全部由科室作好交到车间。而在焊接部份，是由焊接车间自己编制

焊接科只对重大部件试制和研究加以领导，在焊接车间有大的机械加工设备，因此焊接毛坯板料加工的工艺文件也在焊接车间编制。金工装配车间只从焊接毛坯开始加工。因此他的文件编制形式分工是一部份集中上面，一部份集中在下

问题。

这是金属工厂工艺工作一个主要特点，至于他们工艺分析，是从以下九个方面着手

- 1、金属的消耗量
- 2、机械加工的劳动量
- 3、钳工的劳动量
- 4、特殊设备的占用量
- 5、生产周期
- 6、装配与安装的劳动量
- 7、安装工作周期
- 8、结构的经济性（成本降低）
- 9、制造的可能性和运转的安全可靠

他们在制作大型水轮机，进行工艺分析工作，取得很大的效果。如在古比雪夫水轮机中，经过工艺分析采用了焊接结构，每台水轮机节省了金属四十七吨半，减少立车负荷八百五十小时，镗床负荷一百五十小时，降低成本九十万卢布。

面，而由设计科的工艺组编制分车间明细表加以区别分工。

③总工艺师科定额组，标准组和工艺试验室：

在总工艺师能除了有很强的工艺组和工夹具设计组作工艺准备工作以外，产品工时定额亦属总工艺师领导，与编制工艺文件一起编制技术定额和估价定额，加以控制。此外有很强的工


艺标准组，进行工艺规程典型化，工夹具标准化工作，大大缩短了生产准备时间。并且有很强的工艺试验室领导改进金工装配工艺工作对新工艺的推行和改进工作取了很大成绩，如套料占的使用，不仅节约了原材料，而且提高了生产率三至四倍，在工具成本降低了百分之二十，并且减少了辅助工时，如Φ160公厘的孔使工人在两小时内至少上下装卸两吨重的工具。

④、水轮机车间：水轮机车间是在1934年建立，37年大设备增添完毕，除了21车间有十九米立车加工一部分大型圆部件如座环上环等，以及埋入部分由焊接车间加工外；全部水轮机和调速器，油压装置，皆在本车间进行加工装配。设计容量年产量一百万瓦，目前已送到二百瓦（可生产古比雪夫类型机组十二台）。车间平均工人等级四点八级到五级。老技术工人很多；有工作二十五年的老吊车工，和三十年工龄老划线工，在生产上创作很多成绩。在1957年车间共提出一百八

十项合理化建议，三分之二得到采纳，最大建议节省一百五十万卢布。工人技术水平很高，85吨的转子体4—5分钟就可翻身，15米直径的转子体铜瓦，不足十分钟就压入（包括装工具）切削水平很高，硬质合金普遍使用，车床最高速度达到二百六十二公尺/分，平均都超过BPTI和CNIITASH规定国家标准定额。

⑤、水轮机车间工段划分和机床布置：车间主要划分金工、装配、镗磨、机修四个工段。金工装配亦可以划分重金工、轻金工，水轮装配，和调速器装配。最大吊车一百五十吨，有主轴三百公厘镗床（具有十二米长导轨），十二米立车最大可加工14米直径工件，高5米；21车间有19米立车；可以加工24米工件（高6米）。车间面积为 $79 \times 300 = 23700$ 平方米。主要工艺路线第一弄为加工导水瓣、叶片及其零件，第二弄主要为大型环形件加工和总装。第三弄 调速器和轻金工，第四弄为标准件。具体布置如下表：

吊 转 和 工 段 划 分 简 图



⑥在生产古比雪夫水轮机时，为了满足国家生产要求，年产十二台世界最大的Φ9300公厘的转子的卡布兰水轮机，在工艺上采取了一系列措

施。如改进导水机构加工作业面积，提高互换性。而且为了提高劳动生产率；进行了设备专业化工作，如导水办和转子叶片的加工和镗磨，是最

繁重的工作，通过设备专用化工作，采用了特殊机床，不仅提高生产效率和质量，而且以机磨代手磨大大降低了体力劳动。詳細見下表：總計在 8

台特殊设备当中平均降低劳动量百分之五十，使车间的劳动生产率平均每年提高百分之十五。

編號	机 床 型 号	机 床 名 称	老工艺方法	新工艺方法	劳动量减低
1	ЛР—61	导水办軸頸和叶片端面加工 特殊机床	1088 小时 / 台	512 小时 / 台	58%
2	ГФ—259	导水办叶片表面磨光特殊机 床	192 "	112 "	42%
3	ЛР—86	卡布兰轉子叶片法兰加工特 殊机床	312 "	240 "	23%
4	ЛР—60	卡布兰轉子叶片鑽孔和大軸 法兰占孔等特殊机床	702 "	303 "	53%
5	ГФ—188	卡布兰叶片表面靠摸特殊銑 床	3750 "	690 "	82%
6	ХШ—152	叶片表面磨光特殊机床	840 "	360 "	57%
7	КУ—11	鑽搪套扣特殊机床	180 "	96 "	47%
8	ЛР—85	轉子体孔加工特殊机床	204 "	150 "	28%

三产品工艺

①主軸加工

1、主軸的工艺分析

在制造大型水輪机使用鍛軸存在以下几方面問題

A、容量大，因此軸的重量亦要加大，軸淨重与鑄造鋼錠之比为 1：2，因此鑄件亦要大。

B、鍛造法兰，机械强度和金相組織不好有时外为鍛造組織，內为鑄造組織。

C、鍛造设备負荷过大，需要使用 10000 吨水压机。

因此在苏联研究采用焊接軸，硬模鑄造法兰与鍛造軸筒，或鋼板焊接軸筒，进行电渣焊焊接。采用此结构优点：

A、可采用大直径薄壁結構。强度相同，而本身重量大大減輕

B、可减少加工余量，节省金属

C、可采用优质鍛件，使用应力可以提高
具体經濟效果可参看下表：古比雪夫鍛筒焊接軸与鍛軸的技术經濟比較，以及布拉茨克不同方案結構的工艺分析表。

古比雪夫鍛筒焊接軸与鍛軸的經濟比較


項 目	鍛 軸(旧 法)	焊接軸(新 法)	备 注
1、金属消耗量	1 0 1 吨	4 1 吨	
2、金属利用率	3 2 %	5 1 %	
3、生产周期	4 8 畫夜	3 5 畫夜	
4、一万吨水压机工作量	要用一万吨	比前者减少五倍 可用三千吨代替	
5、加工机床工作量		比前者减少23%	
6、劳 动 量	1842人时	195 人时	节省熔炼人工二倍 鍛造 3·7倍 加 工 1·5倍
7、节 约：重 油 电 力 技术用水 蒸 汽 煤 汽 压 缩 空 气 氧 气		1·2·6 吨 2·5 万瓩 2390米 ³ -248 МГКал 8 5 МГКал 多增加2·4万米 ³ 多用706米 ³	
8、成本分析	盧 布	盧 布	計 省 盧 布
克拉馬托工厂成本	124280 100%	87680 70·6%	36551 29·4%
金属工厂成本	333000 100%	221400 67·5%	111600 32·5%

水輪機焊接軸工藝方案分析

在焊接軸生產方面存在着疲勞強度，穩定性，工藝性問題（指材料，焊接工藝，鍛筒板技術等），最近在金屬工廠，НКМ 3，ЦНИИТМАШ等單位共同研究試制成功已得出結論，可以大量進行生產，詳細見焊接和水輪機設計專業報告，此處簡略。

2、主軸粗加工

主軸粗加工主要在重型機械廠，但第一根鋼



NO 1 —— 殘余應力試驗環

NO 2 —— 金相試驗環

NO 3 —— 机械性能試驗環

試驗合格按重複以前工序粗車外圓精車架中心架和找正段部分以及作硫印和腐蝕試驗部份，最後精擴內孔達到▽▽6。一般要擴三次，要求光潔度高的要擴四次。



板焊接軸是在金屬工廠進行粗加工，現分鍛軸，焊接軸，軸孔加工工具敘述如下：

A、鍛軸粗加工：

一般大型鍛軸，鍛造熱處理後，進行粗加工，首先劃線，打中心孔，以頂針和夾盤裝夾進行第一次粗加工外圓，精車出架中心架和找正段以後在深孔車床進行鑽、擴軸中心孔。擴孔以前，都要先擴 $L=400-600$ 一段導正段，然後用深孔鑽或深孔擴刀一次占擴到底，如擴 $\Phi 250$ 內孔時，先擴 $\Phi 250$ 圓 400 長一段，以後一次把全長都擴到 $\Phi 250$ ，一般要擴孔五次，在第二次擴孔後，要進行內孔檢查，和熱處理消除殘余應力。（如有缺陷亦在此前修補），熱處理後如圖一車試驗環：

B、焊接軸粗加工

法兰加工如下圖



切下 150 圓環與軸筒端環作

電渣焊試驗環，兩端要精車作硫印試驗，R地方作腐蝕試驗， 50 公厘為電渣焊放滑塊用。

焊接軸筒加工如圖三：

方法與鍛軸加工類似，但沒有中間熱處理，粗加工裝夾方法有三種。

①在大車床上尾頂針帶有夾盤，可以採取兩端都為夾盤裝夾。

②打塞塊法，先擴內圓止口，而後壓入塞塊加工後，從另一端打出塞塊。（НКМ 3 按此法）

③可以調整的塞塊：在金屬工廠規程採用此法但實際為了趕任務而用圖(6)的方法。

軸筒內孔加工克拉
馬托重機厂在深孔机床
进行，用搪深孔刀具进
行。金屬工厂因无深孔
机床而是在一般車床加
工。用 100×150 刀杆长
1800从两头进行加工。
質量只能达到 ∇_3 ，在
金屬工厂全部粗加工余
量为35公厘（指焊接以


前）内圓加工余量为5公厘。电渣焊工序見焊接
专业报告，焊接热处理后，除法兰进行套料作机
械性能检查外，其他与一般軸加工程序相同。

C、軸孔加工工具

主要是鑽搪刀具，和搪头，刀具特点因要
加工长孔因此要有很长的刀杆，刀杆过长弯曲
振动都会給加工表面一定影响。因此刀具头部具
有导向木塊。另外机床外有專門支持架，一般根
据撓度考虑支架个数，专用机床一般为2—3
个（实际使用一个亦可）加工时由搪杆尾部打入
乳化冷却液，压力 $10k2/cm^2$ 工件轉速在4—5
轉/分走刀量（刀杆移动）1.7—1.8公厘/轉。

3、主軸的最后加工：

主軸最后加工，由于粗加工时已有架中心支
架，找正段精車部分，故找正皆采用倒个找正方
法。殘余应力环是取外圈最大直徑部分，殘余应
力标准为4公斤/公分²是設計的經驗标准数据。为了
防止法兰变形，是采取先鑽孔后精車。在規程
内規定在焊不銹鋼板以前軸的两端面和止口留余




量3公厘；外架中心架外圓要精車好，在鑽
完孔和焊好軸襯以后采取磨端面。而实际車間为了
节省工时是在焊不銹鋼軸襯以前即将轉了端法
兰全部精車好；也就是轉子端法兰是先精車后鑽
孔，只有发电机端是先鑽孔后精車。根据操作經
驗，焊不銹鋼軸襯时对法兰并沒有影响。車間在
发电机端端面加工时是采取精車，而未用磨輪
磨。（因磨輪夾具使用不方便）

外圓精車是采用寬刀大走刀精車，法兰孔分
度是采用划綫样板或找正样板，以套料占套孔。
不銹鋼焊接是先以卡箍固定軸襯位置，然后繞上
鋼絲以吊車吊，靠自重箍緊。并应用着色法檢驗
焊接質量（詳見焊接专业报告）。

大軸同鉸是采用拉鋼絲方法找正，以电压表
測量。精确度能达到0.005公厘。軸的支架是应用
如下图所示的滾輪支架，在水輪机軸端部有定位
支架，可以防止軸向窜动。在发电机端的滾輪支
架下有導軌，可以徑向移动。此支架优点：摩擦
阻力小，調整方便，当用吊車搬法兰連接螺絲时

即会很容易將軸調轉90°。比固定的V型托架要方便灵敏得多。

螺絲把緊在工地要用千分表測定螺絲伸長拉力。使用最近試制成
功的风动液压搬子。在工厂鉸孔时
把緊螺絲只測法蘭把合間隙<0.02
公厘；而不用千分表測拉力，只当
吊車吊搬子，当螺絲帽轉不动将軸
开始擰轉时，即認為力量已够。



主軸同鉸孔是采用硬性长搪杆，一个中心支
架，使用环刃鉸刀粗精鉸两次，用量如表。


亦有时发生椭圆和锥度在0.02公厘—0.05公
厘，而用刮刀修整，不光用砂布研磨，孔只是要
求精度和圓，孔的尺寸不重要，螺絲是按孔配車

次 数	n	s	t
粗 鉸	10轉/分	1.5公厘/轉	2~3公厘
精 鉸	10/轉分	1.5	0.4~0.5

小于0.01公厘。

主軸找正標準是按大型水力透平制造工艺学上的標準 $D_{MAX} = \frac{2D_1}{D\phi} L + \frac{\Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4}{L}$ 車間

一般考慮不超过最大主軸間隙即可，下表为在車間实际觀測第三台斯大林格勒主軸的記錄。



角度 位置	a	b	c	d
0	89.01	89.01	89.13	384.25
90	89.01	89.00	89.09	384.25

圖六

角度 位置	a	b	c	d
0	89.01	89.01	89.17	384.45
90	89.005	89.01	89.16	384.48

5、允許最大偏差为0.15公厘
实际在0°时偏0.1公厘，在轉
90°时偏0.12公厘



6、使用三个支架，两个固定的，一个可以左右移动。

主軸找正和鉸孔工作是重要的工作，在古比

雪夫第二台机组曾发生轉子振动到0.6公厘，绝大部分是由于水力机組中心線弯曲而产生，电力厂与金属工厂曾专门組織工作組进行检查并提出改进主軸制造提出从①设备精准度。②机械加工。③主軸驗收。④装配前准备工作。⑤軸的运输保管。

①毛坯制造問題不同結構工艺分析

表 6

編號	結 构 形 式	簡 图	优 点	缺 点
1	上、下环分 半鑄造中間焊叶 片		1、簡化鑄造過程 不使用大設備 2、叶片与用硬模 鑄造，可获得 精确的表面	1、焊接量大 2、上冠焊縫受力 大环 3、下环焊縫不易 檢查
2	叶片与上冠 下环合鑄成工字 形分直分和斜分 两方案		1、上冠焊縫移到 移有利的位置 2、下环的焊縫多 于檢查	1、鑄造复杂 2、装配焊接控制 变形困难 3、上冠各扇形段 之間焊縫焊接 較复杂

备注 1、找鋼絲与
水輪機軸平行，（偏差
<0.01公厘）然后測发
电机軸上导轴承軸頸

2、鋼絲与平台間
用划線盤找水平偏差<
0.5公厘

3、鋼絲繩用Φ0.5
公厘重錘Φ130×250四
个。

4、用7.5伏特
表來測偏差，蓄电池
4.5伏
(測量誤差0.005公
厘)

⑥用临时螺栓装配和检查中

心线。⑦用永久螺栓检查中心线⑧安装方面以及其他等九个方面改进意见。详细请见苏联资料。

②法 兰西斯式转子加工：

1、转子工艺分析（布拉茨克电站）

制造大型法兰西斯式水轮机转子主要存在以下三方面问题：

①毛坏制造问题：如何做到可靠，经济而生产周期短。

②用什么材料制造：能够抗气蚀和抗磨损。

③两半如何结合起来：因为尺寸大，必须分半制造便于运输；但最后如何装配成型保证可靠

和经济。

在设计布拉茨克水轮机转子时，进行了广泛的试验研究和不同方案的工艺分析工作，现列表简述如下：

关于毛坯具体经济分析如下表

表 7

方 案	毛坯性质	重 量 (吨)			重要机床负荷 (台时)		成本 (卢布)
		毛 重	净 重	熔化金属	立 车	搪 床	
第一方案	铸造	154	125	1·6	800	1000	730000
第二方案	铸造	154	125	3·0	680	650	815000
第三方案	铸造和碾压	124	110	10·0	400	1000	700000
第四方案	铸造	140	125	—	680	400	840000

结论：采用第一方案

②材料问题：不同方案分析如下表：

表 8

编 号	方 案	优 点	缺 点 和 问 题
1	用 IXI8HgT 不锈钢板包于 $20\Gamma\text{C}\Delta$ 钢叶片	1 已有成熟经验	1、水头高，流速大，在运转时易剥落 2、翼面曲率大，钢板与翼片接触紧密困难，需采用较窄的板条，这样增加了工作量 3、需在转子焊好热处理后再包焊，否则由于奥氏体钢与叶片材料的膨胀系数不同，可能产生内应力，这样不能在焊前分别包焊
2	叶片用奥氏体或用奥氏体与纯结铁体混合的不锈钢与 20PCJ 上冠下环焊接	1、不必包焊或堆焊 2、较可靠防汽蚀好	1、成本高 2、不同金属焊接困难 3、存在如何焊，焊完如何进行热处理，热处理以后会不会产生残余应力的问题正在进行研究

編號	方 案	优 点	缺 点 和 問 題
3	全部用不銹鋼	1、不必包焊或堆焊 2、可靠汽蝕好 3、沒有焊接問題和缺点	1、成本高 2、鑄造困難
4	用寬帶電渣焊	1、質量好表面光滑 2、可成為一整體，不會脫離較可靠	新技术現正在研究掌握。 質量好，而操作快，成本低。

結論：采用第四方案

③兩半結合問題工藝分析如下表

表 9

編號	方 案	优 点、	缺 点
1	上面用法蘭，下用焊接連接	1、在安裝不需大型昂貴加工設備 2、不需要綁環，減輕重量	1、焊接變形，熱處理等問題需進行試驗
2	上下均用綁環，加工 綁環，分半鑄造，在中間站 機械加工	1、可靠，過去製造過	1、綁環用合金鋼構成上環 重 8000 公斤下環重 15700 公斤貴金屬 2、加工費大 3、需要中間站加工
3	上用法蘭連接、下用綁環	同上（僅較上方案省一綁環）	同 上
4	全部焊接	1、省金屬	1、要建 24M × 96M 的車間，要有 8 米立車，大退火爐， 200 噸起重機，大平臺總 造價 1500~2000 萬盧布 廠房造價 300~400 萬盧布 2 易變形

注：本方案根據在於：下環剛度小，上環剛度大，下環焊接不致影響上環，內應力可採用局部回火來處理，焊後下環的變形不大，在迷宮環處可用簡單設備加工。此外在連接結構方面尚有小綁環和肖子等連接結構，因不可靠，金屬工廠看法尚未一致故未列入。

具體經濟比較如下表：

表 10

方 案	毛 坯 名 称	材料性質	重 量 (吨)		主要机床負荷台时		成 本	工 地 工 作
			毛 坯	淨 重	立 車	搪 床		
第一方案	兩半上下冠 螺絲	鑄 件	149	127	650	400	970000	上冠螺絲把 合下環焊接
		鍛 件						
第二方案	分半轉子 上綁環 下綁環	鑄 件	145	125	680	250	950000	焊接和套兩個 綁環
		鍛 件	193	139	1000	400	1235000	
第三方案	分半轉子 下綁環 螺 絲	鑄 件	180	135	900	400	1160000	固緊上半螺絲 焊接和套裝 下綁環
		鍛 件						

結論：采用第一方案

总之大型法蘭西斯式分半轉子趨向采用上冠，下环，叶片用20Gc材料分別鑄造后焊接結構上半螺絲把合，下半用焊接，以寬帶電渣焊堆焊，具體問題有的已得結論，有的正尚在進行研究。五八年金屬工廠進行第一個焊接轉子試作，具體在焊接中有直斜縫問題，裝下環不裝下環問題，用手工焊還是電渣焊問題，以及焊下環的退火熱處理等問題詳見焊接專業報告。

2、大型整體鑄造轉子的加工

蘇聯曾為我國製造了Φ4320公厘的丰满水電站整體法蘭西斯式鑄造轉子。其加工主要與我們不同的地方如下：

A、引水鋼板和迷宮環加工問題，蘇聯引水鋼板表面不加工，這樣即省金屬和焊條，而且焊縫小不會使轉子變形。迷宮環是單獨全部加工好後再進行裝配，這樣可換性好，節省工時，生產週期短；而且大型轉子迷宮環與引水鋼板規定在工地裝焊，這樣可以防止運輸安裝裝吊時弄壞。迷宮環是分半結構；是利用夾具先把合好後配鑽套絲。在工地可先焊引水鋼板，後裝止漏環，用螺絲把好後，焊對縫，這樣可能焊縫收縮時對螺絲有影響，但根據他們經驗，焊縫改小一些，沒有多大影響，而且迷宮環本身還有定位肖釘。這點在設計單位與工藝方面有不同看法，認為迷宮環套緊要靠焊縫收縮。螺絲把緊應為次要，因此要先焊，然後把螺絲；但實際是按前者方法進行的。又迷宮環與引水鋼板焊成未加工前皆作熱處理消除應力，防止加工變形。

B、進水邊泄水邊加工：泄水邊是採用鏟

磨，進水邊是在立車用模板進行加工斜錐面，如圖7。

進水邊圓曲面是採取臥銑，用兩個支架支持，便於調整。用兩把成形銑刀銑兩次，並用樣板檢查。

C、粗加工後不作中間熱處理

D、法蘭孔是用划線樣板或找正樣板分度，用套料占占孔，是先精車後占孔，根據金屬工廠經驗法蘭變形很少，影響不大。古比雪夫二十台轉子上蓋法蘭都是先精車後占孔，對機組沒有影響。此與主軸發電機端法蘭不同，因其稍有一點變形，會影響整個軸線偏斜和振動。主軸與軸法蘭孔同鉸亦是立裝，和從轉子端鉸孔。

E、轉子平衡是採用立式平衡，平衡球直徑

是按 $D = \sqrt{\frac{P}{50}}$ 公式。球和平板材料選用鉻鎳鉬鋼 5XHM，硬度 Hrc ≥ 57—61，工具結構是螺絲調整式（平衡方法不是用千分表測量，轉 90° 的方法。而是用在 90° 位置放水平儀的方法）在大型水輪機轉子不平衡重量達幾噸以上，故對水平儀本身重量可忽略不計。對小型轉子，可在相對水平儀位置加一相等平衡力距。最後平衡標準，是在兩個相對稱位置，加同樣重量，看其傾斜角度是否一致而定其是否平衡。這樣即節省平衡時間，同時亦會保護工具球面，平板接觸，不會因平衡轉動 90° 而使工具磨損。但工具要製造很好誤差很小。

F、轉子外圓測量使用間接測量，（詳見後測量專業報告）

G、另外在加工中非常仔細，

所有上冠、下環、進水邊、泄水邊，錐度和曲面，都使用樣板和模板檢查，工藝文件規定很詳細如毛坯檢查，取試樣，打標記，去毛刺，套料編號送倉庫都有明確分工，而且除了金工工藝卡外，尚有很詳細的轉子裝配工藝卡，規定詳細裝配工步工時。

3、大型分半轉子綁環結構的加工

a、結構特點和要求

蘇聯製造法蘭西斯式分半綁環





圖7



式工地焊四塊D₅對接縫

4、分半接合面間隙要求0.1/100公厘

5、凸出叶片最後焊接，焊縫間隙不大於3公厘為X焊縫

6、配合緊量上冠為-3.5，下環為-5.5并具有錐度3.5/100公厘

7、兩半定位採用上冠為兩軸向肖子定位，下環為兩徑向肖子定位

8、法蘭孔要在裝配後最後同鉸孔。

9、轉子材料 СТЛ30，14個葉片，重88.2噸，綁環材料40H

b、加工特點：

A、轉子：轉子本身粗加工後要作熱處理消除應力，防止變形。粗加工餘量，結合面7公厘孔留20公厘，上端面留20公厘，直徑留40公厘，粗加工後熱處理要整體進行，分半時要用特殊夾具夾住，防止走形。結合面在克拉馬托重機廠粗加工是在銑床上，精加工在刨床上進行。由於尺寸大、過重，故採取分半運輸，分半裝夾，在機床把合划線，分半翻身。測量使用間接測量方法，因為配合緊度要求較嚴，除錐度用樣板檢查外，測量時要考慮溫度誤差。

B、綁環加工：綁環材料為40H，應力大，要求嚴格，在未加工以前要進行高溫回火，在爐

轉子最大的是德聶泊爾水電站和石山口水電站，圖八為石山口轉子結構，（德聶泊爾結構較老一些）


主要特點

1、上冠、下環採用綁環，但為了加工方便上冠和下環都鑄有臨時把合螺釘孔，下環在裝配後去掉，上冠保留。

2、止漏環上冠在綁環上，下環在分半轉子

3、引水鋼板是採用螺絲把合，

內緩慢冷卻消除內應力，第一次粗加工以後要進行熱處理，第二次加工後同樣進行熱處理，直到徑向變形沒有了為止。也就是最後消除了內部應力，方可進行最後加工。在石山口轉子綁環實際進行熱處理三次。方精加工。又因綁環與轉子配合緊量變化允許是很少。（石山口下環配合為-5.5 上冠為-3.5 故要按轉子進行實際尺寸配車。綁環的圓錐度面按一定樣板進行，裝置基面在上端平面如下圖，誤差0.10公厘（全長）




圖九

C、轉子裝配：在工地進行，先套裝上（未壓緊），測直徑兩邊間隙δ₁和δ₂代入公式


$$hy = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} \times \frac{100}{3.5}$$

由 hy 求出最后压入位置 $H = h_3 + hy - 85.5$


注85.5为按要求紧量应下来的距离,



分两次,第一次在綁环,迷宫环都裝上以后,第二次在裝上引水鋼板以后。




測定好后,綁环要預熱到 200°C 进行套裝,为了便于綁环压入,可以焊临时敲击的打板。在裝迷宮环时要測与軸的同心。利用图11結構工具,轉動着千分表檢查同心,平衡在工地进行,



4、金屬工厂試驗的焊接轉子加工工艺

a、結構特点: 如下图: 是采用 20ГСЛ 材料, 含锰量多, 强度高, 可焊性好。叶片为硬模鑄造, 曲面質量好。結構如下图:



b、加工特点: 主要是叶片是先加工好后焊接, 装焊方面有①直口、斜口, ②装下环不装下环③电渣焊或手工焊三方面不同方案。(詳見焊接专业总结) 焊接时采用焊接夾具定位并可测量收缩变化情况。分半面留10公厘余量, 分面孔用号孔的办法, 用特殊工具鉸孔。


3 卡布兰式水輪机轉子加工:

1、轉子工艺分析:


卡布兰式水輪机轉子在结构和工艺上在苏联都是有很丰富的經驗, 这里仅就在古比雪夫和齐尔尤斯克电站(高水头卡布兰式水輪机)结构作一般介紹:

a、古比雪夫轉子主要有四个方案,如图十三

第一方案




第二方案




图十三

第三方案




第四方案



第Ⅰ、Ⅱ方案在工艺上認為是最合适的，主要是操作架和活塞連成一体，活塞上固定滑动套筒，而套筒与連杆連接，带动臂柄而轉動叶片，但为了防止漏油在滑套与配合孔的間隙要求在保証活塞移动条件下达到最小。因此給工艺上带来复杂的条件。但从經濟上比較，由于去掉了操作架和操作杆等另件，因此比第Ⅲ、Ⅳ方案在轉子重量减少为25—30吨。机械装配工作量减少1500—1800工时，并且減少了大型机床負荷300—350小时。

在Ⅰ、Ⅱ两方案中，由于第一方案利用轉子

体中間金屬部分作套筒滑动的軸承；因此减少了接力器缸的結構，同时在重量上和机械加工方面都有所节省。但是在像Ⅰ、Ⅱ两方案經試驗證明为了防止滑套不发生夾緊現象；在可拆接力器缸式的轉子体剛度，必須要很高，也就是当接力器缸与轉子体鑄造一起时；产生此危險可以被消除。同样鑄在一起尺寸重量加大，又会增加鑄造和运输的困难。但鑄造一起对工艺是非常合适的，不仅可节省材料消耗和制造毛坏的劳动量，机械加工可减少250——300小时，臥式搪床負荷減少100——120小时。



圖十四

(詳細的設計分析見設計專業報告) 表11

方案	結構特點					优缺点
	活塞位置	操作架位置	上下導軌形式	連杆形式	叶片數	
I	在上端	在下端	为八塊，導正 軸子固定在轉 子體上	傾斜45° 連杆傳動	8个	簡單可靠
II	在上端	在下端	齒輪式導正 $D=840, Z=60$ 齒寬500	傾斜45° 為滑塊傳 動	8个	1、受力好，結 構簡單 2、齒輪大工藝 麻煩
III	操作架与活塞成为 一体放在上面		活塞上放導正 定位銷	同1方案	8个	1、油壓不高， 密封簡單 2、加工裝配皆 困難
IV	活塞與連 杆連接放 到上部	操作架放 在下端作 導正用	同1方案	傾斜45° 同1方案	8个	1、油壓不高， 密封簡單 2、結構複雜， 製造困難
V	活塞在下 端	操作架在 上端	同1方案	"	"	製造按裝都不好
VI	在上端	在下端	齒輪導正	傾斜45° 滑塊傳動	双叶片結 構(两个 叶片在 一个轉軸 上)	1、機構簡單， 直徑可以減 小但重量大 2、氣蝕好，初 步試驗效率 並不低 3、工藝上困難

由于以上原因，和試驗來不及，故在古比雪夫仍將采用第四方案，直到最近製造布德金斯卡亞水電站 (БОТКИНСКАЯ ГЭС) 方采用，其結構如右圖，由於活塞加大，油壓可減少，漏油量可減少。

至于在第II和第IV方案中，第III方案在連杆與操作架連接中多4個叉頭，此优点可以調解弥补轉子在裝配時叶片水平角度的差別，相反的放大了叶片轉子體及操作架的角度公差，但增加了六個鑄造叉頭(每個重4噸)使轉子結構複雜化，如採用夾具和樣板，能够達到叶片角度公差，故第IV方案結構最為緊湊簡單。

在高水頭卡布蘭水輪機最新設計的齊爾尤斯電站，轉子 工藝分析 提出六個方案 簡況如下表：