



清华社“视频大讲堂”大系  
CAD/CAM/CAE技术视频大讲堂

百万工程师  
的首选学习模式  
看视频演示+做经典实例+多交流请教

# SolidWorks 2012 中文版

## 从入门到精通

CAD/CAM/CAE技术联盟◎编著



44集(段)  
高清自学视频  
82个中小型  
典型实例

**视频演示** 44集(段)高清多媒体教学视频，让学习效率更高！

**典型案例** 82个中小型实例、实践，用实例学习更专业！

**交流辅导** 登录[www.thjd.com.cn](http://www.thjd.com.cn)找到本书后，可向作者请教并与之交流！



**工程图集** 6大不同类造型的设计实例及其配套的视频文件，总时长达8小时。

清华大学出版社



清华社“视频大讲堂”大系  
CAD/CAM/CAE技术视频大讲堂

# SolidWorks 2012中文版 从入门到精通

44集（段）高清多媒体教学视频+82个中小型实例实践

CAD/CAM/CAE技术联盟 编著

清华大学出版社

北京

## 内容简介

《SolidWorks 2012中文版从入门到精通》一书重点介绍了SolidWorks 2012中文版在工程设计中的应用方法与技巧。全书共13章，主要包括SolidWorks 2012概述、草图绘制、草绘特征、放置特征、特征编辑、曲线与曲面、装配零件、生成工程图、钣金设计、模型显示、运动仿真、阀门凸轮机构运动仿真实例，以及交互动画制作工具3DVIA Composer等内容。全书内容由浅入深，从易到难，解说翔实，图文并茂，语言简洁，思路清晰。每一章的知识点都配有案例讲解，以加深读者对知识点的理解，在每章的最后还配有实践与练习，帮助读者进一步巩固并综合运用所学知识。

本书适合入门级读者学习使用，也适合有一定基础的读者参考使用，还可用作职业培训、职业教育的教材。

**本书除利用传统的纸面讲解外，随书还配送了多媒体学习光盘。光盘具体内容如下：**

1. 44段大型高清多媒体教学视频（动画演示）
2. 6大不同类造型的设计实例及其配套的视频文件
3. 全书实例的源文件和素材

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

### 图书在版编目（CIP）数据

SolidWorks 2012中文版从入门到精通/CAD/CAM/CAE技术联盟编著. —北京：清华大学出版社，2012.8

（清华社“视频大讲堂”大系 CAD/CAM/CAE技术视频大讲堂）

ISBN 978-7-302-28759-9

I. ①S… II. ①C… III. ①计算机辅助设计-应用软件 IV. ①TP391.72

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第092378号

责任编辑：赵洛育

封面设计：李志伟

版式设计：文森时代

责任校对：张兴旺

责任印制：王静怡

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京密云胶印厂

装 订 者：北京市密云县京文制本装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：203mm×260mm 印 张：29.75 插 页：3 字 数：844 千字  
(附 DVD 视频光盘 1 张)

版 次：2012 年 8 月第 1 版 印 次：2012 年 8 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：69.80 元

# 前言

Preface



SolidWorks 是世界上第一套基于 Windows 系统开发的三维 CAD 软件。该软件以参数化特征造型为基础，具有功能强大、易学、易用等特点，是当前最优秀的中档三维 CAD 软件之一。SolidWorks 能够提供不同的设计方案，减少设计过程中的错误并提高产品质量。自从 1996 年 SolidWorks 引入中国以来，受到了业界的广泛好评，许多高等院校也将 SolidWorks 用作本科生教学和课程设计的首选软件。

目前，SolidWorks 软件的最新版本为 SolidWorks 2012，该版本新增加和完善了 200 多项功能，可以更好地帮助企业和设计团队提高工作效率。

## 一、编写目的

鉴于 SolidWorks 强大的功能和深厚的工程应用底蕴，我们力图开发一本全方位介绍 SolidWorks 在工程行业应用实际情况的书籍。我们不求将 SolidWorks 知识点全面讲解清楚，而是针对工程设计行业需要，利用 SolidWorks 大体知识脉络作为线索，以实例作为“抓手”，帮助读者掌握利用 SolidWorks 进行工程设计的基本技能和技巧。

## 二、本书特点

### □ 专业性强

本书作者拥有多年计算机辅助设计领域的工作经验和教学经验，他们总结多年的设计经验以及教学的心得体会，历时多年精心编著，力求全面、细致地展现出 SolidWorks 2012 在工程设计应用领域的各种功能和使用方法。在具体讲解的过程中，严格遵守工程设计相关规范和国家标准，这种一丝不苟的细致作风溶入字里行间，目的是培养读者严谨细致的工程素养，传播规范的工程设计理论与应用知识。

### □ 实例丰富

全书包含大小 80 多个实例，可让读者在学习案例的过程中快速了解 SolidWorks 2012 的用途，并加深对知识点的掌握，力求通过实例的演练帮助读者找到一条学习 SolidWorks 2012 的终南捷径。

### □ 涵盖面广

本书在有限的篇幅内，包罗了 SolidWorks 2012 常用的全部功能讲解，涵盖了草图绘制、草绘特征、放置特征、特征编辑、曲线和曲面、装配零件、工程图、钣金设计、模型显示、运动仿真、阀门凸轮机构和 3DVIA Composer 等知识。可以说，读者只要有本书在手，SolidWorks 知识全精通。

### □ 突出技能提升

本书中有很多实例本身就是工程设计项目案例，经过作者精心提炼和改编，不仅保证了读者能够学好知识点，更重要的是能帮助读者掌握实际的操作技能。全书结合实例详细讲解 SolidWorks 知识要点，让读者在学习案例的过程中潜移默化地掌握 SolidWorks 软件的操作技巧，同时培养了工程设计实践能力。



### 三、本书光盘

#### 1. 44 段大型高清多媒体教学视频（动画演示）

为了方便读者学习，本书对大多数实例，专门制作了 40 多段的多媒体图像、语音视频录像（动画演示），读者可以先看视频，像看电影一样轻松愉悦地学习本书内容。

#### 2. 6 大不同类型设计实例及其配套的视频文件

为了帮助读者拓展视野，本光盘特意赠送 6 大不同类型设计实例及其配套的视频文件，总时长达 8 小时。

#### 3. 全书实例的源文件和素材

本书附带了很多实例，光盘中包含实例和练习实例的源文件和素材，读者可以安装 SolidWorks 2012 软件，打开并使用它们。

### 四、本书服务

有关本书的最新信息、疑难问题、图书勘误等内容，我们将及时发布到网站上，请读者朋友登录 [www.thjd.com.cn](http://www.thjd.com.cn)，找到该书后留言，我们会逐一答复。

### 五、作者团队

本书由 CAD/CAM/CAE 技术联盟主编。赵志超、张辉、赵黎黎、朱玉莲、徐声杰、张琪、卢园、杨雪静、孟培、闫聪聪、万金环、孙立明、李兵、杨肖、康晓平、刘浪、李岚波、王克勇等参与了具体章节的编写或为本书的出版提供了必要的帮助，对他们的付出表示真诚的感谢。

由于时间仓促，加之作者水平有限，疏漏之处在所难免，欢迎读者提出宝贵的批评意见。

编 者

# 目录

Contents



## 第1章 SolidWorks 2012 概述.....1

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.1 初识 SolidWorks 2012 .....   | 2  |
| 1.2 SolidWorks 2012 界面介绍 ..... | 3  |
| 1.2.1 界面简介.....                | 3  |
| 1.2.2 工具栏的设置.....              | 4  |
| 1.3 系统属性设置.....                | 6  |
| 1.3.1 系统选项设置.....              | 7  |
| 1.3.2 文档属性设置.....              | 12 |
| 1.4 SolidWorks 的设计思想.....      | 14 |
| 1.4.1 三维设计的 3 个基本概念 .....      | 14 |
| 1.4.2 设计过程.....                | 15 |
| 1.4.3 设计方法.....                | 16 |
| 1.5 SolidWorks 术语 .....        | 18 |
| 1.6 文件管理.....                  | 20 |
| 1.6.1 打开文件.....                | 20 |
| 1.6.2 保存文件.....                | 20 |
| 1.6.3 退出 SolidWorks 2012 ..... | 22 |
| 1.7 SolidWorks 工作环境设置 .....    | 22 |
| 1.7.1 设置工具栏.....               | 22 |
| 1.7.2 设置工具栏命令按钮.....           | 23 |
| 1.7.3 设置快捷键.....               | 24 |
| 1.8 参考几何体.....                 | 25 |
| 1.8.1 基准面.....                 | 25 |
| 1.8.2 基准轴.....                 | 26 |
| 1.8.3 坐标系 .....                | 26 |
| 1.8.4 点.....                   | 27 |
| 1.9 实践与练习.....                 | 27 |

## 第2章 草图绘制.....29

( 视频讲解: 2段; 实例实践: 4个)

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 2.1 草图的创建.....           | 30 |
| 2.1.1 新建一个二维草图 .....     | 30 |
| 2.1.2 在零件的面上绘制草图 .....   | 31 |
| 2.1.3 从已有的草图派生新的草图 ..... | 32 |
| 2.2 基本图形绘制 .....         | 32 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 2.2.1 “草图”操控面板.....    | 33 |
| 2.2.2 直线的绘制 .....      | 33 |
| 2.2.3 圆的绘制 .....       | 34 |
| 2.2.4 圆弧的绘制 .....      | 35 |
| 2.2.5 矩形的绘制 .....      | 36 |
| 2.2.6 平行四边形的绘制.....    | 37 |
| 2.2.7 多边形的绘制 .....     | 37 |
| 2.2.8 椭圆和椭圆弧的绘制.....   | 38 |
| 2.2.9 抛物线的绘制 .....     | 39 |
| 2.2.10 样条曲线的绘制.....    | 40 |
| 2.2.11 分割实体.....       | 41 |
| 2.2.12 在模型面上插入文字 ..... | 41 |
| 2.2.13 圆角的绘制 .....     | 42 |
| 2.2.14 倒角的绘制 .....     | 42 |
| 2.3 三维草图 .....         | 43 |
| 2.4 对草图实体的操作 .....     | 44 |
| 2.4.1 转换实体引用 .....     | 44 |
| 2.4.2 草图镜像 .....       | 45 |
| 2.4.3 延伸和裁剪实体 .....    | 45 |
| 2.4.4 等距实体 .....       | 45 |
| 2.4.5 构造几何线的生成.....    | 46 |
| 2.4.6 线性阵列 .....       | 46 |
| 2.4.7 圆周阵列 .....       | 48 |
| 2.4.8 修改革图工具的使用 .....  | 49 |
| 2.4.9 伸展草图 .....       | 50 |
| 2.4.10 实例——棘轮 .....    | 51 |
| 2.5 智能标注 .....         | 54 |
| 2.5.1 度量单位 .....       | 55 |
| 2.5.2 线性尺寸的标注 .....    | 55 |
| 2.5.3 直径和半径尺寸的标注.....  | 56 |
| 2.5.4 角度尺寸的标注 .....    | 57 |
| 2.6 添加几何关系 .....       | 58 |
| 2.6.1 添加几何关系 .....     | 58 |
| 2.6.2 自动添加几何关系 .....   | 59 |
| 2.6.3 显示/删除几何关系 .....  | 60 |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 2.7 检查草图 .....               | 61         |
| 2.8 综合实例——曲柄草图 .....         | 61         |
| 2.9 实践与练习 .....              | 64         |
| <b>第3章 草绘特征 .....</b>        | <b>65</b>  |
| (视频讲解: 9段; 实例实践: 11个)        |            |
| 3.1 零件建模的基本概念 .....          | 66         |
| 3.2 零件特征分析 .....             | 67         |
| 3.3 零件三维实体建模的基本过程 .....      | 68         |
| 3.4 拉伸特征 .....               | 69         |
| 3.4.1 拉伸凸台/基体 .....          | 69         |
| 3.4.2 实例——胶垫 .....           | 71         |
| 3.4.3 拉伸薄壁特征 .....           | 72         |
| 3.4.4 切除拉伸特征 .....           | 73         |
| 3.4.5 实例——销钉 .....           | 73         |
| 3.5 旋转特征 .....               | 75         |
| 3.5.1 旋转凸台/基体 .....          | 76         |
| 3.5.2 实例——球头 .....           | 77         |
| 3.5.3 旋转切除 .....             | 77         |
| 3.5.4 实例——阀杆 .....           | 78         |
| 3.6 扫描特征 .....               | 80         |
| 3.6.1 凸台/基体扫描 .....          | 80         |
| 3.6.2 实例——锁紧螺母 .....         | 81         |
| 3.6.3 切除扫描 .....             | 84         |
| 3.6.4 引导线扫描 .....            | 84         |
| 3.7 放样特征 .....               | 87         |
| 3.7.1 凸台放样 .....             | 87         |
| 3.7.2 引导线放样 .....            | 88         |
| 3.7.3 中心线放样 .....            | 89         |
| 3.7.4 分割线放样 .....            | 90         |
| 3.7.5 实例——显示器 .....          | 92         |
| 3.8 加强筋特征 .....              | 96         |
| 3.8.1 创建加强筋特征 .....          | 96         |
| 3.8.2 实例——轴承座 .....          | 98         |
| 3.9 包覆特征 .....               | 100        |
| 3.9.1 创建包覆特征 .....           | 100        |
| 3.9.2 实例——分割圆 .....          | 101        |
| 3.10 综合实例——调节螺母 .....        | 104        |
| 3.11 实践与练习 .....             | 107        |
| <b>第4章 放置特征 .....</b>        | <b>109</b> |
| (视频讲解: 6段; 实例实践: 8个)         |            |
| 4.1 放置特征的基础知识 .....          | 110        |
| 4.2 孔特征 .....                | 110        |
| 4.2.1 简单直孔 .....             | 110        |
| 4.2.2 异型孔向导 .....            | 111        |
| 4.2.3 实例——底座 .....           | 117        |
| 4.3 圆角特征 .....               | 121        |
| 4.3.1 等半径圆角特征 .....          | 122        |
| 4.3.2 多半径圆角特征 .....          | 124        |
| 4.3.3 圆形角圆角特征 .....          | 124        |
| 4.3.4 逆转圆角特征 .....           | 125        |
| 4.3.5 变半径圆角特征 .....          | 126        |
| 4.3.6 混合面圆角特征 .....          | 127        |
| 4.3.7 实例——手柄 .....           | 128        |
| 4.4 倒角特征 .....               | 131        |
| 4.4.1 创建倒角特征 .....           | 131        |
| 4.4.2 实例——垫圈 .....           | 132        |
| 4.5 抽壳特征 .....               | 134        |
| 4.5.1 等厚度抽壳 .....            | 134        |
| 4.5.2 多厚度抽壳 .....            | 135        |
| 4.6 拔模特征 .....               | 135        |
| 4.6.1 中性面拔模 .....            | 136        |
| 4.6.2 分型线拔模 .....            | 136        |
| 4.6.3 阶梯拔模 .....             | 137        |
| 4.6.4 实例——充电器 .....          | 138        |
| 4.7 圆顶特征 .....               | 143        |
| 4.7.1 创建圆顶特征 .....           | 144        |
| 4.7.2 实例——瓶子 .....           | 144        |
| 4.8 综合实例——阀体 .....           | 151        |
| 4.9 实践与练习 .....              | 160        |
| <b>第5章 特征编辑 .....</b>        | <b>163</b> |
| (视频讲解: 4段; 实例实践: 6个)         |            |
| 5.1 基本概念 .....               | 164        |
| 5.2 特征重定义 .....              | 164        |
| 5.3 更改特征属性 .....             | 164        |
| 5.4 压缩与恢复 .....              | 165        |
| 5.5 动态修改特征 (Instant3D) ..... | 166        |
| 5.6 特征的复制与删除 .....           | 167        |
| 5.7 特征阵列 .....               | 169        |
| 5.7.1 线性阵列 .....             | 169        |
| 5.7.2 实例——芯片 .....           | 170        |
| 5.7.3 圆周阵列 .....             | 174        |



Note

|                          |            |                           |            |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 5.7.4 实例——链轮 .....       | 175        | 第 7 章 装配零件 .....          | 237        |
| 5.7.5 草图阵列 .....         | 177        | ( 视频讲解: 1 段; 实例实践: 17 个)  |            |
| 5.7.6 曲线驱动阵列 .....       | 178        | 7.1 基本概念 .....            | 238        |
| 5.8 镜像 .....             | 179        | 7.1.1 设计方法 .....          | 238        |
| 5.8.1 镜像特征 .....         | 180        | 7.1.2 零件装配步骤 .....        | 238        |
| 5.8.2 镜像实体 .....         | 180        | 7.2 建立装配体 .....           | 239        |
| 5.8.3 实例——螺母 .....       | 181        | 7.2.1 添加零件 .....          | 239        |
| 5.9 方程式驱动尺寸 .....        | 183        | 7.2.2 删除零部件 .....         | 241        |
| 5.10 系列零件设计表 .....       | 186        | 7.2.3 替换零部件 .....         | 241        |
| 5.11 模型计算 .....          | 188        | 7.3 定位零部件 .....           | 242        |
| 5.12 综合实例——大齿轮 .....     | 190        | 7.3.1 固定零部件 .....         | 242        |
| 5.13 实践与练习 .....         | 196        | 7.3.2 移动零部件 .....         | 242        |
| <b>第 6 章 曲线与曲面 .....</b> | <b>198</b> | 7.3.3 旋转零部件 .....         | 243        |
| ( 视频讲解: 4 段; 实例实践: 6 个)  |            | 7.3.4 添加配合关系 .....        | 244        |
| 6.1 曲线 .....             | 199        | 7.3.5 删除配合关系 .....        | 245        |
| 6.1.1 投影曲线 .....         | 199        | 7.3.6 修改配合关系 .....        | 245        |
| 6.1.2 通过 XYZ 点的曲线 .....  | 200        | 7.4 SmartMates 配合方式 ..... | 245        |
| 6.1.3 组合曲线 .....         | 201        | 7.5 干涉检查 .....            | 246        |
| 6.1.4 螺旋线和涡状线 .....      | 201        | 7.5.1 干涉检查 .....          | 246        |
| 6.1.5 实例——弹簧 .....       | 202        | 7.5.2 碰撞检查 .....          | 247        |
| 6.2 曲面 .....             | 204        | 7.5.3 物资动力 .....          | 247        |
| 6.2.1 平面区域 .....         | 205        | 7.5.4 动态间隙的检测 .....       | 248        |
| 6.2.2 边界曲面 .....         | 205        | 7.5.5 装配体统计 .....         | 249        |
| 6.2.3 拉伸曲面 .....         | 206        | 7.6 爆炸视图 .....            | 249        |
| 6.2.4 旋转曲面 .....         | 207        | 7.6.1 生成爆炸视图 .....        | 249        |
| 6.2.5 扫描曲面 .....         | 208        | 7.6.2 编辑爆炸视图 .....        | 250        |
| 6.2.6 放样曲面 .....         | 209        | 7.7 子装配体 .....            | 250        |
| 6.2.7 等距曲面 .....         | 209        | 7.8 综合实例——手压阀装配 .....     | 251        |
| 6.2.8 延展曲面 .....         | 210        | 7.9 实践与练习 .....           | 256        |
| 6.2.9 实例——菜刀 .....       | 211        | <b>第 8 章 生成工程图 .....</b>  | <b>258</b> |
| 6.3 曲面编辑 .....           | 214        | ( 视频讲解: 3 段; 实例实践: 5 个)   |            |
| 6.3.1 缝合曲面 .....         | 214        | 8.1 创建工程图 .....           | 259        |
| 6.3.2 延伸曲面 .....         | 214        | 8.2 定义图纸格式 .....          | 260        |
| 6.3.3 剪裁曲面 .....         | 215        | 8.3 创建标准三视图 .....         | 262        |
| 6.3.4 移动/复制/旋转曲面 .....   | 216        | 8.4 创建模型视图 .....          | 263        |
| 6.3.5 删除曲面 .....         | 217        | 8.5 创建视图 .....            | 264        |
| 6.3.6 曲面切除 .....         | 218        | 8.5.1 剖面视图 .....          | 264        |
| 6.3.7 实例——轮毂 .....       | 219        | 8.5.2 旋转剖视图 .....         | 265        |
| 6.4 综合实例——塑料焊接器 .....    | 226        | 8.5.3 投影视图 .....          | 266        |
| 6.5 实践与练习 .....          | 233        | 8.5.4 辅助视图 .....          | 267        |



|   |            |
|---|------------|
| 8.5.6 断裂视图 .....                          | 268        |
| 8.5.7 实例——创建阀体视图 .....                    | 269        |
| 8.6 视图操作 .....                            | 271        |
| 8.6.1 移动和旋转 .....                         | 271        |
| 8.6.2 显示和隐藏 .....                         | 272        |
| 8.6.3 更改零部件的线型 .....                      | 272        |
| 8.6.4 图层 .....                            | 273        |
| 8.7 注解的标注 .....                           | 273        |
| 8.7.1 注释 .....                            | 274        |
| 8.7.2 表面粗糙度 .....                         | 274        |
| 8.7.3 形位公差 .....                          | 275        |
| 8.7.4 基准特征符号 .....                        | 275        |
| 8.7.5 实例——标注阀体工程图 .....                   | 276        |
| 8.8 分离工程图 .....                           | 279        |
| 8.9 综合实例——手压阀装配工程图 .....                  | 279        |
| 8.10 实践与练习 .....                          | 284        |
| <b>第 9 章 钣金设计 .....</b>                   | <b>287</b> |
| ( 视频讲解: 2 段; 实例实践: 4 个)                   |            |
| 9.1 基本术语 .....                            | 288        |
| 9.1.1 折弯系数 .....                          | 288        |
| 9.1.2 折弯扣除 .....                          | 288        |
| 9.1.3 K 因子 .....                          | 288        |
| 9.1.4 折弯系数表 .....                         | 289        |
| 9.2 简单钣金特征 .....                          | 290        |
| 9.2.1 法兰特征 .....                          | 290        |
| 9.2.2 褶边特征 .....                          | 296        |
| 9.2.3 绘制的折弯特征 .....                       | 297        |
| 9.3 复杂钣金特征 .....                          | 298        |
| 9.3.1 闭合角特征 .....                         | 298        |
| 9.3.2 转折特征 .....                          | 299        |
| 9.3.3 放样折弯特征 .....                        | 301        |
| 9.3.4 切口特征 .....                          | 302        |
| 9.3.5 展开钣金折弯 .....                        | 303        |
| 9.3.6 断开边角/边角剪裁特征 .....                   | 305        |
| 9.3.7 通风口 .....                           | 306        |
| 9.3.8 实例——铰链 .....                        | 307        |
| 9.4 钣金成型 .....                            | 312        |
| 9.4.1 创建新成型工具 .....                       | 312        |
| 9.4.2 使用成型工具 .....                        | 315        |
| 9.4.3 修改成型工具 .....                        | 316        |
| 9.5 综合实例——机箱后板 .....                      | 317        |
| 9.5.1 创建后板主体 .....                        | 317        |
| 9.5.2 创建电源安装孔 .....                       | 320        |
| 9.5.3 创建主板连线通孔 .....                      | 321        |
| 9.5.4 创建电扇出风孔 .....                       | 324        |
| 9.5.5 创建各种插卡的连接孔 .....                    | 328        |
| 9.5.6 创建电扇出风孔 .....                       | 330        |
| 9.5.7 细节处理 .....                          | 332        |
| 9.6 实践与练习 .....                           | 335        |
| <b>第 10 章 模型显示 .....</b>                  | <b>339</b> |
| 10.1 视图显示 .....                           | 340        |
| 10.1.1 显示方式 .....                         | 340        |
| 10.1.2 剖面视图 .....                         | 341        |
| 10.2 模型显示 .....                           | 342        |
| 10.2.1 设置零件的颜色 .....                      | 342        |
| 10.2.2 设置零件的照明度 .....                     | 344        |
| 10.2.3 贴图 .....                           | 346        |
| 10.2.4 布景 .....                           | 347        |
| 10.2.5 光源 .....                           | 349        |
| 10.2.6 相机 .....                           | 352        |
| 10.3 PhotoView 360 渲染 .....               | 354        |
| 10.3.1 加载 PhotoView 360 插件 .....          | 354        |
| 10.3.2 编辑渲染选项 .....                       | 355        |
| 10.3.3 整合预览 .....                         | 356        |
| 10.3.4 预览渲染 .....                         | 356        |
| 10.3.5 最终渲染 .....                         | 357        |
| 10.3.6 排定渲染 .....                         | 358        |
| 10.4 实践与练习 .....                          | 359        |
| <b>第 11 章 运动仿真 .....</b>                  | <b>360</b> |
| ( 视频讲解: 1 段; 实例实践: 3 个)                   |            |
| 11.1 虚拟样机技术及运动仿真 .....                    | 361        |
| 11.1.1 虚拟样机技术 .....                       | 361        |
| 11.1.2 数字化功能样机及机械系统<br>动力学分析 .....        | 362        |
| 11.2 SolidWorks Motion 2012 的<br>启动 ..... | 363        |
| 11.3 MotionManager 界面介绍 .....             | 364        |
| 11.4 运动单元 .....                           | 365        |
| 11.4.1 马达 .....                           | 365        |
| 11.4.2 弹簧 .....                           | 368        |
| 11.4.3 引力 .....                           | 368        |
| 11.4.4 阻尼 .....                           | 369        |
| 11.4.5 力 .....                            | 369        |



Note

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 11.4.6 接触                      | 370        |
| <b>11.5 COSMOSMotion 的基础内容</b> | <b>371</b> |
| 11.5.1 运动副和约束                  | 371        |
| 11.5.2 运动控制参数                  | 374        |
| <b>11.6 综合实例——分析曲柄滑块机构</b>     | <b>376</b> |
| <b>11.7 实践与练习</b>              | <b>383</b> |
| <b>第 12 章 阀门凸轮机构运动仿真实例</b>     | <b>385</b> |
| ( 视频讲解: 8 段; 实例实践: 12 个)       |            |
| 12.1 阀门凸轮机构的零件设计               | 386        |
| 12.1.1 导筒                      | 386        |
| 12.1.2 轴支架                     | 387        |
| 12.1.3 摆杆轴                     | 389        |
| 12.1.4 摆杆                      | 390        |
| 12.1.5 凸轮轴                     | 392        |
| 12.1.6 阀                       | 393        |
| 12.2 阀门凸轮机构的装配                 | 395        |
| 12.3 阀门凸轮机构的运动仿真               | 399        |
| 12.3.1 调入模型设置参数                | 400        |
| 12.3.2 仿真求解                    | 403        |
| 12.3.3 优化设计                    | 404        |
| <b>12.4 实践与练习</b>              | <b>406</b> |
| <b>第 13 章 交互动画制作工具</b>         |            |
| <b>3DVIA Composer</b>          | <b>410</b> |
| ( 视频讲解: 4 段; 实例实践: 6 个)        |            |
| 13.1 概述                        | 411        |
| 13.1.1 3DVIA Composer 简介       | 411        |
| 13.1.2 图形用户界面                  | 411        |
| 13.1.3 文件格式                    | 413        |
| 13.2 功能区                       | 415        |
| 13.2.1 文件                      | 415        |
| 13.2.2 主页                      | 417        |
| 13.2.3 渲染                      | 418        |
| 13.2.4 作者                      | 421        |
| 13.2.5 变换                      | 422        |
| 13.2.6 几何图形                    | 423        |
| 13.2.7 工作间                     | 424        |
| 13.2.8 窗口                      | 424        |
| 13.2.9 动画                      | 425        |
| <b>13.3 导航视图</b>               | <b>425</b> |
| 13.3.1 导入模型                    | 425        |
| 13.3.2 导航视图                    | 426        |
| 13.3.3 预选取和选中对象                | 428        |
| 13.3.4 Digger                  | 429        |
| <b>13.3.5 实例——查看传动装配体</b>      | <b>429</b> |
| <b>13.4 视图和标记</b>              | <b>433</b> |
| 13.4.1 视图                      | 434        |
| 13.4.2 标记及注释                   | 434        |
| <b>13.4.3 实例——标记凸轮阀</b>        | <b>435</b> |
| <b>13.5 爆炸图和矢量图</b>            | <b>441</b> |
| 13.5.1 移动                      | 442        |
| 13.5.2 爆炸图                     | 442        |
| 13.5.3 BOM 表格                  | 443        |
| 13.5.4 矢量图                     | 444        |
| <b>13.5.5 实例——脚轮爆炸图</b>        | <b>445</b> |
| <b>13.6 动画制作</b>               | <b>453</b> |
| 13.6.1 “时间轴”面板                 | 453        |
| 13.6.2 事件                      | 454        |
| 13.6.3 动画输出                    | 455        |
| 13.6.4 发布交互格式                  | 456        |
| <b>13.6.5 实例——滑动轴承的拆解与装配</b>   | <b>457</b> |
| <b>13.7 实践与练习</b>              | <b>467</b> |

# 第1章


## SolidWorks 2012 概述

本章首先通过对界面和工具栏的介绍，使读者对 SolidWorks 有个初步的认识；然后重点介绍了 SolidWorks 相关属性的设置，帮助读者根据自己的习惯做好软件的配置；最后分析了 SolidWorks 的设计思想，并介绍了一些常用术语，为读者更加快捷、流畅地运用该软件打下坚实的基础。


- 操作界面
- 系统属性设置
- 设计思想

- 文件管理
- 工作环境设置
- 参考几何体

### 任务驱动&项目案例



(1)



(2)



## 1.1 初识 SolidWorks 2012

SolidWorks 公司创立于 1993 年，其宗旨是将三维的威力提供给从事设计和制造的每个人。在开发、运作产品不到 10 年的时间里，SolidWorks 已在全球总计发行了 25 万多套软件。现在 SolidWorks 在全球都有分公司，通过 300 家经销商网络将产品销售到 140 多个国家或地区。

SolidWorks 是一家专注于三维 CAD 技术的专业化软件公司，把三维 CAD 作为公司唯一的开发方向，将三维 CAD 软件雕琢得尽善尽美是他们始终不渝的目标。SolidWorks 自创立之日起，就非常明确地提出自己的宗旨：“三维机械 CAD 软件，工程师人手一套”。正是基于这样的思路，SolidWorks 很快便以其性能优越、易学易用、价格适中而在微机三维 CAD 市场中称雄。作为 Windows 原创软件的典型代表，SolidWorks 软件是在总结和继承了大型机械 CAD 软件的基础上，在 Windows 环境下实现的第一个机械 CAD 软件。SolidWorks 软件是面向产品级的机械设计工具，它全面采用非全约束的特征建模技术，为设计师提供了极强的设计灵活性。其设计过程的全相关性，使设计师可以在设计过程中的任何阶段修改设计，同时牵动相关部分的改变。SolidWorks 完整的机械设计软件包提供了设计师必备的设计工具：零件设计、装配设计和工程制图。

机械工程师使用三维 CAD 技术进行产品设计是一种手段，而不是产品的终结。三维实体能够直接用于工程分析和数控加工，并直接进入电子仓库存档，才是三维 CAD 的目的。SolidWorks 在分析、制造和产品数据管理领域采用全面开放、战略联合的策略，并配有黄金合作伙伴的优选机制，能够将各个专业领域中的优秀应用软件直接集成到其统一界面下。由于 SolidWorks 是 Windows 原创的三维设计软件，充分利用了 Windows 的底层技术，因此集成其他 Windows 原创软件一蹴而就。在不脱离 SolidWorks 工作环境的情况下，可以直接启动各个专业的应用程序，从而实现了三维设计、工程分析、数控加工、产品数据管理的全相关性。SolidWorks 不仅是设计部门的设计工具，也是企业各个部门产品信息交流的核心。三维数据将从设计工程部门延伸到市场营销、生产制造、供货商、客户以及产品维修等各个部门，在整个产品的生命周期过程中，所有的工作人员都将从三维实体中获益。因此，SolidWorks 公司的宗旨也由“三维机械 CAD 软件，工程师人手一套”进一步延伸为“制造行业的各个部门，每一个人、每一瞬间、每一地点，三维机械 CAD 软件人手一套”。

经过十多年的发展，SolidWorks 软件不仅为机械设计工程师提供了便利的工具，加快了设计开发的速度，而且随着互联网时代的到来、电子商务的兴起，SolidWorks 开始为制造业的各方提供三维的电子商务平台，为制造业的各个环节提供服务。1999 年 4 月，SolidWorks 成功地通过股票交换成为达索系统集团的独立子公司，不仅在财力上得到强大的支持，市场定位也更加准确。2000 年是 IT 产业不平凡的一年，随着网络泡沫的破裂，很多 IT 厂商出现负增长。CAD 作为 IT 行业的传统产业，虽然没有出现负增长，但许多老牌 CAD 公司的营业额增长缓慢（2%~10% 不等）。在此如此不景气的大环境下，SolidWorks 却以 40% 的速度实现了高增长，列 CAD 行业之首，再一次引起 CAD 业界的瞩目。

据美国 NASDAQ 股票市场 2007 年 2 月 5 日发布的报告，SolidWorks 连同达索系统集团的市值在整个 CAD 行业中遥遥领先。同时，SolidWorks 在达索系统集团主营业务中所占的比重也越来越大。根据 2007 年底公布的数据，SolidWorks 的净营业额已经达到 3.6 亿美元，全球的装机套数已经达到 75 万套以上，名列微机三维 CAD 软件之首。据美国访问量最大的招聘网站 Monster.com 的统计数据，每 500 家招聘机械工程师的公司中，要求应聘人员具备 SolidWorks 软件技能的公司就占 464 家，可见 SolidWorks 已经成为机械设计行业主流的三维 CAD 软件。SolidWorks 公司、SolidWorks 代理商、



SolidWorks 大学、SolidWorks 合作伙伴以及 SolidWorks 广大的用户组成了庞大的 SolidWorks 社区，共同推动着 SolidWorks 的发展。如今，SolidWorks 的用户遍布各行各业，从航空航天到通用机械，从电子消费品到医疗器械……

美国 Daratech 咨询公司曾这样评论该软件，“SolidWorks 是三维 CAD 软件快速增长的领导者，是三维 CAD 软件的第一品牌”。这也从另一个侧面反映出，SolidWorks 2012 已成为人手一套的三维解决方案、三维协同工作、三维电子商务解决方案的领导者。



Note

## 1.2 SolidWorks 2012 界面介绍

如果说 SolidWorks 最初的产品确立了其在 Windows 平台上三维设计的主流方向的话，那么今天的 SolidWorks 2012 则向人们展示了 Windows 原创软件是如何成为大规模产品设计和复杂形状产品的高性能工具的。

由于 SolidWorks 软件是在 Windows 环境下重新开发的，因此能够充分利用 Windows 的优秀界面资源，为设计师提供友好、简便的工作界面。SolidWorks 首创的“特征管理员”功能，能够将设计过程的每一步记录下来，并形成特征管理树，放在屏幕的左侧。设计师可以随时选取任意一个特征进行修改，还可以随意调整特征树的顺序，以改变零件的形状。由于 SolidWorks 全面采用 Windows 的技术，因此在零件设计时可以对零件的特征进行剪切、复制和粘贴等操作。SolidWorks 软件中的每一个零件都带有一个拖动手柄，用户能够实时、动态地改变零件的形状和大小。

### 1.2.1 界面简介

SolidWorks 2012 采用了崭新的用户界面，其最大的特点便是让初学者和有经验的老用户都能够有效地使用。在这个全新的用户界面中，实现了功能的连贯，减少了创建零件、装配体和工程图所需要的步骤。此外，新的用户界面还最大程度地利用了屏幕区，减少了许多遮挡的对话框。下面就来对 SolidWorks 2012 的界面作一简单介绍。

当用户初次启动 SolidWorks 2012 时，首先映入眼帘的是一个启动画面，如图 1-1 所示。该界面的人性化设计充分体现了 SolidWorks 公司以人为本的设计理念。




图 1-1 SolidWorks 2012 启动画面

通过 SolidWorks 2012 可以建立 3 种不同类型的文件——零件图、工程图和装配体文件。针对这 3 种文件在创建中的不同，SolidWorks 2012 提供了对应的界面。这样做的目的，只是为了方便用户的编辑。下面介绍零件图编辑状态下的界面，如图 1-2 所示。



Note




图 1-2 SolidWorks 2012 界面

(1) 菜单栏：其中包含 SolidWorks 的所有操作命令。

(2) 标准工具栏：同其他标准的 Windows 程序一样，标准工具栏中的工具按钮用来对文件执行最基本的操作，如新建、打开、保存、打印等。其中，■（重建模型工具）为 SolidWorks 2012 所特有的，单击该按钮可以根据所进行的更改重建模型。

**注意：**由于 SolidWorks 2012 的功能十分强大、丰富，所以对应的工具栏也就有很多。由于篇幅限制，本节只介绍其中部分常用工具栏，其他专业工具栏在以后的章节中逐步介绍。

(3) 设计树：SolidWorks 中最著名的技术就是其特征管理员（Feature Manager），该技术已经成为 Windows 平台三维 CAD 软件的标准。此项技术一经推出，便震撼了整个 CAD 界，SolidWorks 也借此摆脱了配角的宿命，一跃成为企业赖以生存的主流设计工具。设计树就是这项技术最直接的体现，对于不同的操作类型（零件设计、工程图、装配图）其内容是不同的，但基本上都真实地记录了用户所做的每一步操作（如添加一个特征、加入一个视图或插入一个零件等）。通过对设计树的管理，可以方便地对三维模型进行修改和设计。

(4) 绘图区：是进行零件设计、制作工程图、装配的主要操作窗口。以后提到的草图绘制、零件装配、工程图的绘制等操作，均是在这个区域中完成的。

(5) 状态栏：用于显示当前的操作状态。

## 1.2.2 工具栏的设置

工具栏按钮是常用菜单命令的快捷方式。通过使用工具栏，可以大大提高 SolidWorks 的设计效率。由于 SolidWorks 2012 的功能十分强大、丰富，所以对应的工具栏也非常多。如何在利用工具栏操作方便的同时，又不让操作界面过于复杂呢？SolidWorks 2012 的设计者早已为用户想到了这个问题。



Note

题，提供了专门的解决方案——用户可以根据个人的习惯自定义工具栏，同时还可以定义单个工具栏中的按钮。

## 1. 自定义工具栏

用户可以根据文件类型（零件、装配体或工程图文件）来设定工具栏的放置位置和显示状态。此外，还可设定哪些工具栏在没有文件打开时可显示。例如，在零件文件打开状态下，可选择只显示标准和特征工具栏，则无论何时生成或打开零件文件，将只显示这些工具栏；对于装配体文件，可选择只显示装配体和选择过滤器工具栏，则无论何时生成或打开装配体文件，将只显示这些工具栏。

自定义工具栏的操作步骤如下。

- (1) 打开零件、工程图或装配体文件。

- (2) 选择“工具”→“自定义”命令或在工具栏区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“自定义”命令，则会弹出“自定义”对话框，如图 1-3 所示。在“工具栏”选项卡中选中想要显示的工具栏前的复选框，同时取消选中想要隐藏的工具栏前的复选框即可。




图 1-3 “自定义”对话框

若选中“大图标”复选框，系统将以大尺寸显示工具栏按钮；若选中“显示工具提示”复选框，当鼠标光标指向工具按钮时，就会出现对此工具的说明。

如果显示的工具栏位置不理想，可以将光标指向工具栏上按钮之间的空白区域，然后拖动工具栏到想要的位置。如果将工具栏拖动到 SolidWorks 窗口的边缘，工具栏就会自动定位在该边缘。

## 2. 自定义工具栏中的按钮

通过 SolidWorks 2012 提供的自定义命令，还可以对工具栏中的按钮进行重新安排，如将按钮从一个工具栏移到另一个工具栏、将不用的按钮从工具栏中删除等。

下面就来自定义工具栏中的按钮，操作步骤如下。

- (1) 选择“工具”→“自定义”命令或在工具栏区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“自定义”命令，打开“自定义”对话框。



(2) 选择“命令”选项卡，如图 1-4 所示。



图 1-4 “自定义”对话框的“命令”选项卡

- (3) 在“类别”列表框中选择要改变的工具栏。
- (4) 在“按钮”列表中选择要改变的按钮，即可在“说明”文本框内看到对该按钮的功能说明。
- (5) 在对话框内单击要使用的按钮图标，通过拖动将其放置到工具栏上的新位置，即可实现重新安排工具栏上按钮的目的。
- (6) 在对话框内单击要使用的按钮图标，通过拖动将其放置到不同的工具栏上，即可实现将按钮从一个工具栏移到另一个工具栏的目的。
- (7) 若要删除工具栏上的按钮，只需将要删除的按钮并从工具栏拖出，放回图形区域中即可。
- (8) 更改结束后，单击“确定”按钮。

### 1.3 系统属性设置

用户可以根据使用习惯或国家标准对 SolidWorks 进行必要的设置。例如，在“系统选项”对话框的“文档属性”选项卡中将尺寸的标准设置为 GB 后，在随后的设计工作中就会全部按照中华人民共和国标准来标注尺寸。

要设置系统的属性，可选择“工具”→“选项”命令，打开“系统选项”对话框。该对话框由“系统选项”和“文档属性”两个选项卡组成，强调了系统选项和文档属性之间的不同。

(1)“系统选项”选项卡：在该选项卡中设置的内容都将保存在注册表中，它不是文件的一部分。因此，这些更改会影响当前和将来的所有文件。

(2)“文档属性”选项卡：在该选项卡中设置的内容仅应用于当前文件。

每个选项卡下都包括多个项目，并以目录树的形式显示在选项卡的左侧。单击其中一个项目时，该项目的相关选项就会出现在选项卡右侧。



Note

### 1.3.1 系统选项设置

选择“工具”→“选项”命令，在弹出的“系统选项”对话框中选择“系统选项”选项卡，如图 1-5 所示。




图 1-5 “系统选项”选项卡

“系统选项”选项卡中有很多项目，它们以目录树的形式显示在选项卡的左侧，其对应的选项显示在右侧。下面介绍几个常用项目的设定。

#### 1. “普通”项目的设定

(1) 启动时打开上次所使用的文档：如果希望在打开 SolidWorks 时自动打开最近使用的文件，在该下拉列表框中选择“总是”；否则，选择“从不”。

(2) 输入尺寸值：如果选中该复选框，当对一个新的尺寸进行标注后，会自动显示尺寸值修改框；否则，必须双击标注尺寸才会显示修改框。建议选中该复选框。

(3) 每选择一个命令仅一次有效：选中该复选框后，当每次使用草图绘制或者尺寸标注工具进行操作之后，系统会自动取消其选择状态，从而避免该命令的连续执行。双击某工具可使其保持为选择状态以继续使用。

(4) 采用上色面高亮显示：选中该复选框后，当使用选择工具选择面时，系统会将该面用单色显示（默认为绿色）；否则，系统会将面的边线用蓝色虚线高亮显示。

(5) 在资源管理器中显示缩略图：在建立装配体文件时，经常会遇到“只知其名，不知何物”的尴尬情况。如果选中该复选框，则在 Windows 资源管理器中会显示每个 SolidWorks 零件或装配体文件的缩略图，而不是图标。该缩略图将以文件保存时的模型视图为基础，并使用 16 色的调色板（如果其中没有模型使用的颜色，则用相似的颜色代替）。此外，该缩略图也可以在“打开”对话框中