

吕遐龄 徐克仁 主编

# 医用物理实验

● 吉林大学出版社

医用物理实验

主编 吕遐龄 徐克仁

---

责任编辑、责任校对:邵宇彤 封面设计:张沐沅

---

吉林大学出版社出版 吉林大学出版社发行  
(长春市东中华路 29 号) 长春方圆印业公司印刷

---

开本:787×1092 毫米 1/16 1995 年 9 月第 1 版  
印张:5.75 1995 年 9 月第 1 次印刷  
字数:162 千字 印数:1—5080 册

---

ISBN7-5601-1805-4/O·201 定价:5.60 元



## 前 言

根据卫生部修订的高等医学院校医用物理教学大纲,由白求恩医科大学、吉林医学院二校部分物理教师集多年教学实践经验,共同编写了这本《医用物理实验》教材,供高等医药院校的学生使用。近年来,由于医学的飞速发展,对医、药专业学生在物理实验中的基本技能训练的要求也相应提高,因此本书在内容上较大纲要求有一定的加深和拓宽,增添了一些与医学密切相关的实验题目,如:血液粘度的测量、传感器性能测试及其应用、显微摄影等实验题目。此外,考虑到各校的设备条件,在题目的选择和实验方法等方面都留有适当的余地。

参加本书编写的教师有:吕遐龄(实验四、八、九、十、十三、十七),徐克仁(实验一、二、四、七),赵大源(实验须知,测量的误差和有效数字),段亚莲(实验十一、十四),张均一(实验五),梁路光(测量的误差和有效数字、实验二、三、六),高德奎(实验十五),于丽华(实验十六、二十三),汲娟娟(实验十、十二、十三),王力(实验十八、十九),冯莹(实验二十、二十一、二十二)。

由于编写时间仓促,书中难免存在一些不足,恳切地希望使用本书的教师和学生给予批评、指正。

编者

1995.6

## 实验须知

物理学是一门实验科学。在现代医学中,物理学的理论和实验方法得到了广泛的应用。物理学是医学的基础学科之一,物理实验是物理课程的重要组成部分,它与理论课既有联系又有区别,是理论课无法替代的。通过物理实验的学习,可以使學生掌握科学的实验方法,提高进行科学实验的能力,培养学生严谨的科学态度和实事求是的工作作风。

### 一、物理实验教学的目的

1. 系统地培养和训练学生进行实验的基本方法和基本技能,学会正确使用基本仪器,掌握基本物理量的测量原理和方法,学会正确处理实验数据和分析实验结果,提高科学实验的能力。
2. 培养和提高学生观察和分析实验现象及理论联系实际的工作能力。通过对实验现象的观察和分析,掌握物理理论的实验基础以及用实验来验证理论的方法。
3. 培养学生实事求是的工作作风和严肃认真的科学态度。

### 二、物理实验课要求

1. 认真做好实验前预习,写出预习提纲。为了使实验顺利进行,必须做好实验前的预习,弄懂实验原理,熟悉实验使用的仪器,了解实验内容,写好预习提纲,做到心中有数。指导教师对学生写的预习提纲要进行必要的检查,只有在做好充分预习的基础上,才能允许学生进行实验。
2. 认真做好实验。实验要在教师的指导下进行。学生先要对实验仪器进行检查、安装、调整,经指导教师检查后,方准开始实验。在整个实验过程中,学生要认真、仔细地进行操作,观察现象和记录数据。测量数据必须经教师检查合格后并签字方能生效。实验完毕,学生要整理好仪器后,方可离开实验室。
3. 认真写好实验报告。实验完毕后,每个学生要写好实验报告。实验报告是反映学生所做实验的质量与好坏、实验结果以及实验中所存在问题的书面报告。因此,学生要认真地实事求是地写好实验报告。实验报告应包括实验题目、实验目的、主要原理、实验步骤、数据的记录(一般应记录在表格中)、数据的处理与误差计算、实验结果和分析以及回答问题等内容。实验报告要字迹清楚整齐,主要原理和步骤应简明扼要,数据记录完整真实,表格合理清楚,回答问题要认真,而且要反映出自己在实验中的切身体会。

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 测量的误差和有效数字.....              | 1  |
| 实验一 基本测量 .....               | 10 |
| 实验二 显微测量的方法 .....            | 16 |
| 实验三 万用电表的原理与使用 .....         | 21 |
| 实验四 示波器的使用 .....             | 25 |
| 实验五 示波器的特殊使用方法 .....         | 30 |
| 实验六 液体粘滞系数的测定 .....          | 34 |
| 实验七 斯托克斯定律的应用 .....          | 36 |
| 实验八 血液粘度的测量 .....            | 39 |
| 实验九 利用李萨如图形测量频率 .....        | 43 |
| 实验十 测定空气中的声速 .....           | 44 |
| 实验十一 液体表面张力系数的测定 .....       | 48 |
| 实验十二 用惠斯登电桥测电阻 .....         | 50 |
| 实验十三 热敏电阻温度计的制作 .....        | 52 |
| 实验十四 制流与分压电路的研究 .....        | 55 |
| 实验十五 传感器性能测试及其应用 .....       | 57 |
| 实验十六 用霍尔元件测量磁场 .....         | 60 |
| 实验十七 用激光测液体的折射率 .....        | 64 |
| 实验十八 分光计的使用 .....            | 66 |
| 实验十九 用旋光仪测旋光性溶液的旋光率和浓度 ..... | 70 |
| 实验二十 摄影 .....                | 73 |
| 实验二十一 显微摄影 .....             | 76 |
| 实验二十二 印相 .....               | 78 |
| 实验二十三 双缝干涉及单缝衍射测光波波长 .....   | 80 |

# 测量的误差和有效数字

## 一、物理量的测量及测量误差

### 1. 测量及分类

物理定律和定理反映了物理现象的规律性. 这些定律定理是由各种物理量的数值关系表达的, 要研究物理定律和定理就必须对物理量进行正确测量. 所谓测量就是将待测的物理量与选定的同类单位量相比较. 测量是人类认识世界和改造世界的基本手段, 通过测量, 人们对客观事物可以获得定量的概念, 总结出它们的规律性, 从而建立起定律和定理.

测量分为直接测量与间接测量两种类型. 直接测量是用仪器直接将待测量与选定的同类单位量进行比较, 即直接在仪器上读出待测量的数值. 例如, 用米尺测量物体的长度, 用秒表测量时间, 用温度计测量温度等等. 间接测量是由几个直接测量出的物理量, 通过已知的公式、定律进行计算从而求出待测量. 例如, 直接测量出摆长  $l$  及其振动周期  $T$  的值, 可借助公式  $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$  求出重力加速度  $g$ , 大多数物理量都是通过间接测量得到的.

### 2. 测量的误差及分类

物理量在客观上存在着绝对准确的数值, 称为真值. 实际测量得到的结果称为测量值. 由于测量仪器、实验条件以及观察者的感官和环境的限制等诸多因素的影响, 测量不可能无限精确, 因此测量值只是近似值. 测量值与客观存在的真值之间总有一定的差异, 这就是我们所说的测量的误差. 误差存在于一切测量之中, 存在于测量过程中的始终. 讨论误差的来源, 消除或减少测量的误差, 是提高测量的准确程度, 使测量结果更为可信的关键.

测量误差按其产生的原因和性质可分为系统误差和偶然误差两类.

系统误差: 这种误差是由于仪器本身的缺陷(如刻度不均匀, 未校正零点等)、公式和定律本身不够严密、实验者自身的不良习惯等原因而产生的. 系统误差可以通过校正仪器, 改进测量方法, 修正公式和定律, 改善实验条件和纠正不良习惯等办法加以消除或部分减小.

偶然误差: 这种误差是由许多不稳定的偶然因素引起的. 例如, 测量环境的温度、湿度和气压的起伏, 电源电压的波动, 电磁场的干扰, 不规律的机械振动, 以及测量者感觉器官的限制等偶然因素产生的误差. 由于偶然误差的存在, 使得每次的测量值具有偶然性, 即每一次测量时产生的误差大小和正负是不确定的, 是一种无规则的涨落, 看不出它们的规律性. 对于同一待测量, 在相同条件下进行多次测量, 当测量的次数足够多时, 则正负误差出现的机会或几率是相等的. 或者说在测量的次数足够多的情况下, 偶然误差服从一定的统计规律, 测量的结果总是在真值附近涨落. 由于这种误差的偶然性, 因此它是不可消除的, 但是增加重复测量的次数可以减少测量的偶然误差.

这里要指出的是, 误差和错误是两个完全不同的概念. 错误是实验者对仪器使用不正确, 或者实验方法不合理, 或者违犯操作规程, 或者粗心大意读错数据、运算不准等等. 误差可以设法减少, 但是错误必须避免.

## 二、仪器的精密度和有效数字

### 1. 仪器的精密度

仪器的精密度(又称精度)是指在正确使用测量仪器时, 所能测得的最小的准确值. 它一般

由仪器的最小分度(或分格)决定。例如,用 mm 分度尺测量物体的长度,其精密度就是 1mm。

## 2. 有效数字

由于仪器精密度和误差的限制,测得的任何一个物理量的数值的位数只能是有限的,例如,用 mm 分度尺测量物体的长度,量得其长在 45mm 与 46mm 之间,经估计后读为 45.5mm,其中前两位是准确测出的,是可靠数字,最后一位即十分位是估计的,显然是可疑数字,也就是说在十分位上出现了误差。尽管十分位上有误差存在,但它在一定程度上还是反映了客观实际,因此是有效的。由于十分位上已出现了误差,所以再往下写去,如 45.56...mm,就不再具有意义。一般的可疑数字只估计一位,即估计出仪器最小分度以下的一位数字。我们将测量结果中可靠的几位数字加上一位可疑数字统称为有效数字。例如,  $L = 564.4\text{cm}$  是 4 位有效数字,  $\rho = 2.35\text{g/cm}^3$  是 3 位有效数字。用有效数字记录测量值,不但反映了测量值的大小,而且反映了测量的准确程度。对同一事物的测量,仪器的精密度越高,测量值的有效数字的位数就越多。一个物理量的数值与数学上的数值有着不同的意义,数学上  $1.47 = 1.470 = 1.4700\cdots$ ;而物理上  $1.47 \neq 1.470 \neq 1.4700\cdots$ ,因为它们是用不同精密度的仪器得出的测量值。所以物理量测量值的有效数字的位数不能随便增减,少记会损害测量的准确程度,带来不必要的附加误差,多记则夸大了准确性,使人产生错误印象。

关于有效数字还应注意以下几点:

(1) 数字当中的“0”与数字后面的“0”都是有效数字

有效数字的位数与小数点无关,数字当中的“0”和数字后面的“0”均记入有效数字,而数字前面的“0”不是有效数字。如,0.026010 是 5 位有效数字,20.0401 是 6 位有效数字。

(2) 有效数字的位数与单位换算无关

进行单位换算不能改变有效数字的位数。如,  $2\text{km} \neq 2000\text{m}$ ,否则改变了测量的准确程度。前者是 1 位有效数字,而后者是 4 位有效数字。正确的写法应是  $2\text{km} = 2 \times 10^3\text{m}$ ,其中  $10^3$  不计为有效数字,只用于定位表明单位。

(3) 有效数字的四舍五入

有效数字通常采用四舍五入。如,取 1.526 为 3 位有效数字,应写作 1.53,取 2 位有效数字,应记为 1.5。还有一种经常采用的方法,即“尾数小于五则舍,大于五则入,等于五则把尾数凑成偶数”的法则,又称四舍六入。如,1.615 取 3 位有效数字为 1.62;14.205 取 4 位有效数字为 14.20;3.035 取 3 位有效数字为 3.04;0.76 取 1 位有效数字为 0.8。本书采用四舍五入法。

(4) 常数(如  $\pi$ 、 $e$ 、 $\sqrt{5}$ 、 $\frac{1}{3}$ ...等)的有效数字

常数的有效数字为无限位,可根据具体问题适当选取,一般比测量值至少要多保留一位。

## 3. 有效数字的运算法则

实验结果往往需要通过对直接测量的物理量进行计算才能得到。一般参加运算的各量数值的大小及有效数字的位数不同,经常会遇到中间数的取位问题。因此,根据有效数字中可疑数字只许保留一位以及尽量使计算简洁的原则,规定以下有效数字的运算法则:

1) 加减法

诸数相加减时,所得结果的有效数字应以保留诸数中最高可疑的位数为标准(以下按四舍五入)。例如

$$58.62 + 0.234 + 586.0 = 644.9$$

$$3.25 - 0.0187 = 3.23$$

数字下面的“.”表示该数字是可疑位。

## 2) 乘除法

诸数相乘除时,所得结果的有效数字的位数应以诸数中有效数字位数最少的作为保留标准(以下四舍五入)。例如

$$\begin{aligned}4.236 \times 1.2 &= 5.1 \\ 6.421 \div 0.825 &= 7.78\end{aligned}$$

## 3) 乘方与开方

有效数字进行乘方或开方运算时,所得结果的有效数字的位数与底数的位数相同。例如:

$$\begin{aligned}\sqrt{14.6} &= 3.82 \\ 5.25^2 &= 27.6\end{aligned}$$

## 4) 三角函数

三角函数的有效数字的位数与角度的位数相同。例如

$$\cos 32.7^\circ = 0.842$$

## 5) 对数

对数的有效数字的位数与真数的位数相同。例如

$$\log 19.28 = 1.285$$

# 三、直接测量误差的计算

由于测量误差的存在,所以在直接测量中不可能确切地测出物理量的真值。为了测量得准确,往往需要进行反复多次的测量,各次测得的结果不同,那么什么量最接近真值,测量的准确程度怎么样。这些都是我们要讨论的问题。

## 1. 算术平均值

偶然误差虽然具有偶然性,但是在测量的次数足够多时,其整体服从一定的统计规律,这是前面已经讨论过的。具体地说,就是:

1) 各次测量之间没有直接关系,互相独立。

2) 各次测量的结果都落在真值附近,与真值偏离较大的机会很少。

3) 由于误差的偶然性,测量结果比真值大的机会与比真值小的机会相等。当测量的次数足够多时,所得测量结果比真值大的和比真值小的数目相同。

设某物理量的真值为  $n$ , 对其进行了  $k$  次测量。各次的测量结果分别为  $N_1, N_2, \dots, N_k$ 。则各次测量值与真值之间的差分别为

$$\Delta n_1 = N_1 - n, \Delta n_2 = N_2 - n, \dots, \Delta n_k = N_k - n \text{ (它们可能为正,也可能为负)}.$$

根据偶然误差的规律性,当测量次数  $k$  足够多时,某次测量的结果比真值大了多少,会在另外一次测量中得到比真值小多少的测量结果。因此,当测量次数无限增多时,各次测量的结果与真值的差数可以成对互相抵消,即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\Delta n_1 + \Delta n_2 + \dots + \Delta n_k) = 0 \quad (1)$$

或

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [(N_1 - n) + (N_2 - n) + \dots + (N_k - n)] = 0$$

可得

$$n = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{N_1 + N_2 + \cdots + N_k}{k} \quad (2)$$

(2)式表明无限多次测量结果的算术平均值就是该量的真值。

实际上,任何物理量的直接测量都只能进行有限次。在  $k$  为有限次的情况下,(1)式不再为零,而是等于一个很小的数。所以算术平均值不是真值,但它最接近真值,称为近真值或最佳值。我们将算术平均值作为测量结果,用  $\bar{N}$  表示,

$$\bar{N} = \frac{N_1 + N_2 + \cdots + N_k}{k} \quad (3)$$

## 2. 绝对误差与相对误差

将算术平均值  $\bar{N}$  作为测量结果,则算术平均值  $\bar{N}$  与各次测量值  $N_1, N_2, \dots, N_k$  之差的绝对值为

$$\Delta N_1 = |\bar{N} - N_1|, \Delta N_2 = |\bar{N} - N_2|, \dots, \Delta N_k = |\bar{N} - N_k|$$

称为各次测量的绝对误差。它近似地表示出各次测量值与真值间最大可能的偏离范围。

各次测量的绝对误差的算术平均值称为平均绝对误差,用  $\Delta N$  表示

$$\Delta N = \frac{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \cdots + \Delta N_k}{k} \quad (4)$$

$\Delta N$  越小,表示算术平均值与各次测量值之间差得越小,说明测量值在真值附近散布的范围小。 $\Delta N$  越大,说明这一散布范围大。因此,  $\Delta N$  近似地表示了测量结果与真值间最大可能的偏离范围,可将  $\Delta N$  作为测量结果的绝对误差,它表示了测量结果的准确程度。则最后的测量结果应表示为

$$n = \bar{N} \pm \Delta N \quad (5)$$

这里要说明的是,(5)式的形式表示真值  $n$  在算术平均值的附近正、负  $\Delta N$  这一范围内,但并不排除某次测量值在此范围之外的可能性。

一般的,绝对误差可以大致表明测量结果的准确程度,但不能确切反映测量质量的好坏。例如,测量1m长的物体误差为1mm,测量1mm长的物体误差为0.1mm。两者比较,显然前者测量质量优于后者,但是前者的绝对误差却大于后者。所以不能单从绝对误差的大小来说明测量质量的优劣,需要采用其它方法来表示测量结果的准确程度,为此引入相对误差的概念。

将各次测量的绝对误差与各次测量值之比

$$\frac{\Delta N_1}{N_1}, \frac{\Delta N_2}{N_2}, \dots, \frac{\Delta N_k}{N_k}$$

称为各次测量的相对误差。平均绝对误差与算术平均值的比称为平均相对误差,用  $E$  表示,

$$E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} \times 100\% \quad (6)$$

相对误差常以百分数表示。有了相对误差之后,测量结果也可写作

$$n = \bar{N}(1 \pm E) \quad (7)$$

例1:用精密度为0.01mm的螺旋测微器测量钢珠的直径,共测量10次,各次测量的数值分别为1.587,1.589,1.585,1.579,1.591,1.593,1.587,1.587,1.588,1.582mm。求最后的测量结果。

解:算出平均值  $\bar{d} = \sum_{i=1}^{10} d_i = 1.587\text{mm}$

平均绝对误差  $\Delta d = \sum_{i=1}^{10} d_i = 0.003\text{mm}$

$$\text{平均相对误差 } E = \frac{\Delta d}{d} \times 100\% = 0.19\%$$

$$\text{测量结果为 } d = (1.587 \pm 0.003)\text{mm} \quad \text{或 } d = 1.587 \times (1 \pm 0.19\%)\text{mm}$$

#### 四、间接测量的绝对误差与相对误差

大多数情况下,实验结果都是通过间接测量得到的,也就是说先对诸多量进行直接测量,然后根据一定的公式进行数学运算得到间接测量的结果.直接测得的量都含有误差,因此间接测量的结果也必然有误差存在.所以,有必要研究各直接测得量的误差对结果的影响,并根据直接测得量的误差求得间接测量结果的绝对误差和相对误差.

为方便起见,只讨论由两个直接测量的量得出的间接测量结果的误差.

设  $A, B$  为两个直接测得量,  $N$  为间接测得量.它们之间的函数关系为

$$N = f(A, B)$$

各直接测得量为

$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad B = \bar{B} \pm \Delta B$$

间接测得量的结果表示为

$$N = \bar{N} \pm \Delta N = \bar{N}(1 \pm E)$$

式中,  $\bar{N} = f(\bar{A}, \bar{B})$  是间接测得量的算术平均值,是将各直接测得量的平均值代入公式后计算得出的.  $\Delta N$  是间接测得量的平均绝对误差,其平均相对误差也为  $E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} \times 100\%$  的形式.

下面根据  $N$  与  $A, B$  的函数关系分几种情况来讨论间接测得量的  $\Delta N$  与  $E$ .

1. 间接测得量是两个直接测得量的和或差 ( $N = A \pm B$ )

将  $A = \bar{A} \pm \Delta A, B = \bar{B} \pm \Delta B$  代入  $N = A \pm B$ , 得

$$N = \bar{N} \pm \Delta N = (\bar{A} \pm \Delta A) \pm (\bar{B} \pm \Delta B)$$

显然有

$$\bar{N} = \bar{A} \pm \bar{B} \quad (8)$$

$$\Delta N = \Delta A + \Delta B \quad (9)$$

取  $\Delta N = \Delta A + \Delta B$  是考虑到测量的准确性最差的情况,是最大可能偏差.因此,间接测得量  $N$  的绝对误差等于直接测得量  $A$  与  $B$  的平均绝对误差之和.

间接测得量  $N$  的相对误差由下式表示:

当  $N = A + B$ , 则

$$E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} = \frac{\Delta A + \Delta B}{\bar{A} + \bar{B}} \quad (10)$$

当  $N = A - B$ , 则

$$E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} = \frac{\Delta A + \Delta B}{\bar{A} - \bar{B}} \quad (11)$$

例2:测得单摆球的半径为  $r = (0.587 \pm 0.003)\text{cm}$ , 摆线长  $l = (102.55 \pm 0.02)\text{cm}$ . 求摆长  $L$  的绝对误差与相对误差.

解:  $\bar{L} = \bar{r} + \bar{l} = 0.587 + 102.55 = 103.14\text{cm}$

$$\Delta L = \Delta r + \Delta l = 0.003 + 0.002 = 0.005\text{cm}$$

$$E = \frac{\Delta L}{\bar{L}} \times 100\% = \frac{0.005}{103.14} \times 100\% = 0.005\%$$

2. 间接测得量是两个直接测得量的乘积 ( $N = AB$ )

同样,将  $A, B$  代入  $N = AB$ , 得

$$N = \bar{N} \pm \Delta N = (\bar{A} \pm \Delta A)(\bar{B} \pm \Delta B)$$

$$= \bar{A}\bar{B} \pm (\bar{A}\Delta B \pm \bar{B}\Delta A) \pm \Delta A\Delta B$$

$\Delta A$  与  $\Delta B$  同  $A, B$  相比是小量, 所以  $\Delta A\Delta B$  是高阶小量, 可以忽略, 而不影响测量结果. 则有

$$N = \bar{N} \pm \Delta N = \bar{A}\bar{B} \pm (\bar{A}\Delta B + \bar{B}\Delta A)$$

显然有

$$\bar{N} = \bar{A}\bar{B} \quad (12)$$

$$\Delta N = \bar{A}\Delta B + \bar{B}\Delta A \quad (13)$$

间接测量的相对误差由下式给出

$$E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} = \frac{\bar{A}\Delta B + \bar{B}\Delta A}{\bar{A}\bar{B}} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}} \quad (14)$$

3. 间接测得量是两个直接测得量之商 ( $N = \frac{A}{B}$ )

这里只给出结果(读者可以试着自己推导).

$$N = \bar{N} \pm \Delta N$$

其中

$$\bar{N} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}} \quad (15)$$

$$\Delta N = \frac{\bar{A}\Delta B + \bar{B}\Delta A}{\bar{B}^2} \quad (16)$$

$$E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}} \quad (17)$$

例3: 写出  $N = \frac{AB}{CD}$  的绝对误差与相对误差. 已知  $A = \bar{A} \pm \Delta A, B = \bar{B} \pm \Delta B, C = \bar{C} \pm \Delta C, D = \bar{D} \pm \Delta D$ .

解: 设  $X = AB, Y = CD$ ,

则

$$\bar{N} = \frac{\bar{A}\bar{B}}{\bar{C}\bar{D}} = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}}$$

$$E = \frac{\Delta N}{\bar{N}} = \frac{\Delta X}{\bar{X}} + \frac{\Delta Y}{\bar{Y}} = \frac{\Delta(AB)}{\bar{A}\bar{B}} + \frac{\Delta(CD)}{\bar{C}\bar{D}}$$

$$= \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}} + \frac{\Delta C}{\bar{C}} + \frac{\Delta D}{\bar{D}}$$

$$\Delta N = E\bar{N}$$

由此例可以看出, 计算乘除关系的间接测量的误差, 先算相对误差比较简单, 然后再根据  $\Delta N = E\bar{N}$  求出绝对误差. 这样可以避免繁冗的计算, 使运算过程大大简化(当然计算和差关系的间接测量的误差, 还是先求绝对误差比较方便).

上面讨论的间接测量误差的计算方法, 只适用于一些简单的函数关系. 对于稍微复杂的情况, 如三角函数、对数函数等, 应通过对函数求全微分来计算误差. 设直接测得量为  $A, B, C, \dots$ , 间接测得量为  $N$ , 两者间的函数关系为

$$N = f(A, B, C, \dots)$$

求其全微分, 得

$$dN = \frac{\partial f(A, B, C, \dots)}{\partial A} dA + \frac{\partial f(A, B, C, \dots)}{\partial B} dB$$

$$+ \frac{\partial f(A, B, C, \dots)}{\partial C} dC + \dots$$

要将上式写成误差的公式,只须将式中的  $dA, dB, dC, \dots$  分别用  $\Delta A, \Delta B, \Delta C, \dots$  来代替,同时考虑到可能出现的最大误差,则等号右边各项均取绝对值,可得间接测量的绝对误差的公式

$$\Delta N = \left| \frac{\partial f}{\partial A} \right| \Delta A + \left| \frac{\partial f}{\partial B} \right| \Delta B + \left| \frac{\partial f}{\partial C} \right| \Delta C + \dots$$

间接测量的相对误差的公式

$$E = \frac{\Delta N}{N} = \frac{1}{N} \left( \left| \frac{\partial f}{\partial A} \right| \Delta A + \left| \frac{\partial f}{\partial B} \right| \Delta B + \left| \frac{\partial f}{\partial C} \right| \Delta C + \dots \right)$$

应用微分法导出的几种常用函数关系的误差公式列于表1-1.

表1-1. 几种常用函数关系的误差公式

| 函数关系 $N = f(A, B, C, \dots)$ | 绝对误差 $\Delta N$                             | 相对误差 $E$                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $N = A + B$                  | $\Delta A + \Delta B$                       | $\frac{\Delta A + \Delta B}{A + B}$       |
| $N = A - B$                  | $\Delta A + \Delta B$                       | $\frac{\Delta A + \Delta B}{A - B}$       |
| $N = AB$                     | $A\Delta B + B\Delta A$                     | $\frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$ |
| $N = \frac{A}{B}$            | $\frac{A\Delta B + B\Delta A}{B^2}$         | $\frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$ |
| $N = KA^k$                   | $kA \frac{\Delta A}{A}$                     | $k \frac{\Delta A}{A}$                    |
| $N = R \sqrt{A}$             | $\frac{1}{2} \frac{\Delta A}{A} R \sqrt{A}$ | $\frac{1}{2} \frac{\Delta A}{A}$          |
| $N = \ln A$                  | $\frac{\Delta A}{A}$                        | $\frac{\Delta A}{A \ln A}$                |
| $N = \sin A$                 | $ \cos A  \Delta A$                         | $ \cot A  \Delta A$                       |
| $N = \cos A$                 | $ \sin A  \Delta A$                         | $ \tan A  \Delta A$                       |
| $N = \operatorname{tg} A$    | $\frac{\Delta A}{\cos^2 A}$                 | $\frac{2\Delta A}{ \cos^2 A }$            |
| $N = \operatorname{ctg} A$   | $\frac{\Delta A}{\sin^2 A}$                 | $\frac{2\Delta A}{ \sin^2 A }$            |

## 五、实验数据的列表与图示

### 1. 列表

处理数据时常要列表记录,数据列表能够简单明了地表示出有关物理量之间的对应关系,便于检查测量结果是否合理,有助于分析物理量之间的规律性.

列表要简单明了,便于看清楚有关物理量间的对应关系;表中各符号代表的物理意义要交代清楚并标明单位,单位应写在标题栏内,一般不要重复地记在表内各个数字上;表中的数据要正确反映出测量结果的有效数字,以表明测量的准确程度;表中不能说明的问题,可在表下附加说明.

### 2. 图示法处理实验数据

实验数据进行处理时也常采用作图的方法,这种方法,可以把测量结果直观地表示出来.作图法是研究物理量之间的规律,找出对应的函数关系,以及求经验公式的最常用的方法之一.通过作图,有助于方便地求出所需要的某些实验结果.比如,对直线  $y = ax + b$ ,由图上的斜率可求出  $a$ ,由截距可求出  $b$ .作图还易于发现实验中的测量错误,由于图线是依据许多数

据点描出的平滑曲线,因此对测量的数据有修正作用,具有多次测量取平均值的意义.此外,在图线上能够直接读出没有进行测量的点,而且在一定条件下,可以从图线的延伸部分读到测量范围以外的点.因此,作图法处理数据具有许多优点.

### 3. 作图规则

1) 将测量的数据按一定的规律列成相应的表格.

2) 决定了作图的参量后,应根据情况选用合适的坐标纸.如直角坐标纸、对数坐标纸、极坐标纸等等.

3) 确定坐标纸的大小及坐标轴的比例.图纸的大小应根据测量的数据的有效数字来选择,使测量数据中的可靠数字在图上也是可靠的,即图中的一个 小格对应数据中可靠数字的最后 一位,数据中的一位可疑数字在图中应是估计的.

坐标轴相对比例的选择不必强求一致,以图线不沿某一坐标轴延伸或缩在图上一角为原则,使整个图线比较对称地充满整个图纸.横轴与纵轴的比例可以不同,坐标轴的起点也不一定非取零值.

4) 图纸与坐标轴的比例选定后,要标出坐标轴的方向,标明其代表的物理量或符号以及单位;在坐标轴上每隔一定间距标出该物理量的数值.在图纸上适当位置写明图的名称及作必要的说明.

5) 标点与连线.根据测量的数据,用“ $\times$ ”或“ $\cdot$ ”等符号在图上标出各点的坐标.符号要用尺和尖笔清晰而准确地标出,符号的中心对应实验点的准确位置.同一图纸上不同的曲线应使用不同的符号.即使图纸画好后,符号也不应擦去,以便复核及保留数据的记录.各点标出后,应用直尺或曲线尺把各点连成光滑的曲线.由于误差的影响,曲线不一定通过所有的点,只是要求曲线两边的偏差点有比较均匀的分布,个别偏离较大的点应舍去或重新测量.图线不宜画得过粗,以致看不清标出的点,更不能为使每个标出的点都在图线上而把它们连成折线.

6) 曲线的直线化.对于较复杂的函数关系,由于它们是非线性的,所以图形都是曲线.不仅由曲线上求值不方便,而且难以从图中判断结果是否正确.因此,常选用不同的变量来代替原来的变量(称为变量置换法),将曲线改直.例如,对  $xy = k$ ,可以将  $x \sim y$  曲线改为以  $y$  和  $\frac{1}{x}$  为轴的  $y \sim \frac{1}{x}$  图线,则曲线变为直线.

总之,作图法有许多优点.但作图求得的值准确性不太高,有效数字位数不能太多是它的主要缺点.

## 练习题

一、用游标卡尺测量时产生偶然误差的原因为:

1. 环境温度引起的热胀冷缩;
2. 视差;
3. 本身刻度不均匀;
4. 零点不准.

二、指出下列各量有效数字的位数.

1. 4.20g
2.  $3.00 \times 10^{-2}\text{ms}$
3. 0.005mA
4. 16.04mm

三、改正下列结果中的错误.

$$1. d = (10.45 \pm 0.01) \text{cm}$$

$$2. I = (4.6 \pm 0.03) \text{mA}$$

$$3. l = (13.85 \pm 0.24) \text{mm}$$

四、用最小分度值为0.01mm的测微尺测一长约2mm的物体.问此测微尺的精密度是多少?测量结果应为几位有效数字?若改用最小分度值为1mm的米尺去测量,其精密度为多少?可以读出几位有效数字?

五、根据有效数字的运算法则计算下列各式.

$$1. 87.82 + 0.611 - 13.2$$

$$2. 35.64 \times 0.712$$

$$3. 6.74 \times 10^3 + 2.7 \times 10^2$$

$$4. 7.493 \times 10^{-5} + 4.9 \times 10^{-6}$$

$$5. 1.235 \times 10^5 - 6000$$

$$6. 2.475 \times 10^4 \div 5000$$

六、用卡尺测量钢球直径的数据为11.38, 11.37, 11.36, 11.39, 11.39mm. 求

1. 测量钢球直径的结果, 用  $d = \bar{d} \pm \Delta d = \bar{d}(1 \pm E)$  表示

2. 计算钢球的体积, 用  $V = \bar{V} \pm \Delta V = \bar{V}(1 \pm E)$  表示测量结果.

七、用液体静力称衡法测固体密度的公式为

$$\rho = \frac{m}{m - m_0} \rho_0$$

测得  $m_0 = (17.03 \pm 0.02) \text{g}$ ,  $m = (27.06 \pm 0.02) \text{g}$ ,  $\rho_0 = (0.9997 \pm 0.0003) \text{g/cm}^3$

请用  $\rho = \bar{\rho} \pm \Delta\rho = \bar{\rho}(1 \pm E)$  的形式写出测量固体密度的结果.

# 实验一 基本测量

## 一、长度的测量

### 一、目的

1. 了解游标卡尺、螺旋测微器的构造,掌握其原理及读数方法.熟练掌握这些仪器的使用方法.

2. 进一步掌握误差和有效数字的概念及运算方法.

### 二、器材

游标卡尺、螺旋测微计、钢球、圆筒、钢丝等.

### 三、原理

1. 游标卡尺. 游标卡尺的构造如图1-1所示. 它由一根主尺和一根附加在主尺上的能够滑动的有刻度的游标组成. 它可以用来测量物体的长度和圆环(筒)状物体的内、外径及深度. 其精度可达0.02mm.




图1-1

卡尺的主尺 A 是一根钢制的 mm 分度尺,主尺上附有钳口 E 和刀口 E', 卡尺上还有一个钢制的滑框,可沿主尺滑动,其上装有钳口 F、刀口 F' 和尾尺 H. 滑框上有刻度,也称为游标,游标有10分度的、20分度的和50分度的几种,常用的是50分度的游标.

当测量物体的外部尺寸时,可以将物体放在钳口 EF 之间,用钳口轻轻夹住物体,此时游标上的“0”线在主尺上所指的读数就是被测物体的长度. 当需要测量物体的内直径时,可以用刀口 E'F' 置于被测物体内部直径处测量. 测物体内部尺寸或深度时,可利用尾尺 H.

利用游标装置,可以直接读出小于1个 mm 的读数. 现以50分度的游标为例来说明读数原理,50分度游标的刻度总长正好与主尺上49个最小分度的总长相等,即等于49mm. 这样游标每个分度之长为  $\frac{49}{50} = 0.98\text{mm}$ , 也就是说, 游标上的每个分度比主尺上的最小分度短  $\frac{1}{50} = 0.02\text{mm}$ . 在测量物体的长度时,如果游标上的“0”线与主尺上的某一刻度,如第76刻度正好对齐,如图1-2(a)所示,则物体长度等于76mm. 如果游标上的“0”线不是正好与主尺的刻度对齐,而是在主尺的第76条与77条刻度之间,同时游标的第一刻度与主尺的某一刻度对齐,如图1-2(b)所示,此时物体的长度等于  $(76 + \Delta X_1)\text{mm}$ . 而  $\Delta X_1 = 1 - 0.98 = 0.02\text{mm}$ , 因此,物体的长

度等于  $76 + 0.02 = 76.02\text{mm}$ . 同理, 若游标的“0”刻线仍在主尺的第76与77条刻线之间, 而游标的第二刻度线与主尺的某一刻度对齐, 此时物体的长度为  $(76 + \Delta X_2)\text{mm}$ , 其中  $\Delta X_2 = 1 - 0.98 \times 2 = 0.04\text{mm}$ . 所以, 物体的长度为  $76 + 0.04 = 76.04\text{mm}$ . 依此类推, 如果游标的“0”刻度线在第  $K$  和  $K+1$  条刻度之间, 同时游标的第  $N$  条刻线与主尺的某一刻度正好对齐, 如图1-2c所示, 则物体的长度为

$$L = (K + N \times 0.02)\text{mm}$$




图1-2

由此可见, 使用游标卡尺测量物体的长度时, 其读数是由两部分组成的, 其整数部分应在主尺上读得, 即游标上的“0”刻线所对应的主尺上的刻度或前一个刻度. 而小数部分则由游标上与主尺相对齐的那条刻线上读得, 即游标上的分度数乘以  $0.02\text{mm}$ . 为了读数方便, 游标上的分度所标明的数字常常与其读数相一致, 这就给使用者提供了方便.

游标的的分度与主尺最小分度之差就是游标卡尺的精密度, 简称精度.  $50$  分度的游标, 其精度为  $0.02\text{mm}$ . 其它分度的游标读数原理与  $50$  分度的完全相同, 只是精度不同而已. 如果用  $a$  表示主尺上最小分度的长度, 用  $n$  表示游标的分度数, 一般来说  $n$  个游标分度的总长与主尺  $(n-1)$  个最小分度的总长相等, 因此, 每一个游标分度的长度  $b$  为

$$b = \frac{n-1}{n}a$$

显然, 主尺最小分度与游标分度之差为

$$a - b = a - \frac{n-1}{n}a = \frac{a}{n}$$

这正好是游标分度数除以主尺最小分度的长度, 也就是游标卡尺的精密度.

游标卡尺是常用的精密量具, 使用时要先观察主尺和游标的分度, 确定其精密度. 然后检查其零点读数, 零点读数是指钳口 E、F 接触时, 游标零线所指示的读数. 如果游标零线与主尺零线正好对齐, 则读数为  $0.00\text{mm}$ , 否则应记下零点读数, 即零点校正值, 用  $L'$  表示, 则被测物体长度为

$$L - L'$$

当游标“0”线在主尺零线右边, 且游标第  $N_1$  条刻度线与主尺的某条刻度线重合, 则零点校正值为

$$L' = N_1 \frac{a}{n}$$

当游标“0”线在主尺零线的左边, 且游标的第  $N_2$  条刻线与主尺某条刻度线重合, 则零点校正值为

$$L' = - (a - N_2 \frac{a}{n})$$

## 2. 螺旋测微计

螺旋测微计是比卡尺更精密的仪器,可以用来测量25mm以下的精密零件的尺寸,实验室中常用来测量小球的直径、金属丝直径和薄板的厚度等,其精密程度至少可达0.01mm.

螺旋测微计的主要部分是测微螺旋,如图1-3所示.它由一根精密的螺杆R和螺母套管S组成的,其螺距为0.5mm.螺杆与具有50分度的旋转柄C和棘轮H连在一起.当旋转柄相对于螺母转过一周时,螺杆本身会前进或后退0.5mm.因此,当旋转柄转过一个分度时,螺杆本身将前进或后退 $\frac{0.5}{50}$ mm,即0.01mm,所以根据




图1-3

旋转柄转过的刻度可以准确地读出0.01mm的微小长度,这就是螺旋测微计的精密程度.为了读出螺杆移动的毫米数,在螺母套管外有刻度尺,称为主尺.主尺上、下刻度线间的最小距离为0.5mm,上、下刻度线之间的水平线称为准线,见图1-3.螺旋测微计有一个弓形架,架的两端安装了测砧G和测杆R,两者相对.当转动螺杆使GR刚好接触时,测微螺旋的旋转柄边缘正好与主尺上的零线相合,同时旋转柄上分度盘的零线也应与主尺上的准线对齐,这时的读数是0.000mm,见图1-4(a).图1-4(b)的读数为5.280,图1-4(c)的读数为5.836.




图1-4

测量物体的长度时,应先将螺杆R退开,把被测物体放在G、R之间,然后转动旋转柄,使测杆R轻轻接触被测物体,此时,千万注意,不要再使用旋转柄T了,要用手旋棘轮H,靠摩擦带动旋转柄,当听到“喀、喀”的响声后,就应停止旋动,此时主尺上的零线与旋转柄边缘间的距离就是被测物的长度.读数时,首先在主尺上读出半个毫米以上的读数.然后再从旋转柄的分度盘上读出主尺上准线所指的小于0.5mm的读数,加在主尺的读数上.

测微螺旋的装置在很多精密仪器上都能碰到,例如读数显微镜.不同的螺旋测微装置的螺距可能不一样,通常有0.5mm和1mm的,也有0.25mm的.它们的旋转柄上的分度也不相同.这三种螺旋的旋转柄上的分度一般是50分度、100分度和25分度.在使用测微螺旋计以前,应先弄清测微螺杆的螺距和旋转柄的分度,确定读数关系和方法.

螺旋测微器是精密仪器,使用时必须注意以下几点:

①检查零点读数.零点读数就是当GR刚好接触时的读数.零点读数本应为0(即0.000),但由于制作精度不够,或由于长期使用磨损等原因,常常不能恰好为0,这就需要在测量值中减